ДООЕЛ „МЕХАНОТЕХНИКА“
ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ, УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА
Ул.„Браќа Мингови“ бб, комплекс АВРА
Тел.: +389 75 462 767, 75 462 797
500-0000002298-20 Стопанска Банка Битола
ДБ МК 4002992108603
e-mail: mehanotehnika@t-home.mk

Објект: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино

Инвеститор: ЕВН Македонија А.Д., Скопје
Ул."Лазар Личеноски" бр.11, Скопје
КЕЦ 25 Кавадаци

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

за инфраструктура за:

Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино

Технички број**:** 0302-66/22

Дата: Јули, 2022 год.

Проектант,

Љупчо Стојчев,
дипл.инж.арх
Овластување бр.: 0.0221

Ljupcho Stojchev
Digitally signed by Ljupcho Stojchev
DN: C=MK, O=Makedonski Telekom, CN=Makedonski Telekom CA, OU=EVROPAINVESTMENT DOOEL uvoz izvoz Bitola:4002014538922, SERIALNUMBER=CRT3577923 + CN=Ljupcho Stojchev
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022/08/04 12:35:17 +01'00'

Управител,

Мирјана Секлевска, дипл.ек.

Mirjana Seklevska
Digitally signed by Mirjana Seklevska
Date: 2022.08.04 09:15:07 +02'00'

Во изработка на техничката документација – **Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино**, учествуваа следните проектанти:

Љупчо Стојчев
дипл.инж.арх
Овластување бр.: 0.0221

Соработник:

Ангела Ристевска
дипл.ел.инж

С О Д Р Ж И Н А

I. Општ дел

1. Потврда за регистрирана дејност
2. Лиценца за изработка на урбанистички планови
3. Решение за назначување на планер
4. Овластување на планер
5. Решение за назначување на одговорен проектант
6. Овластување на одговорен проектант
7. Податоци и информации од надлежни институции

II. Плански дел

II.1. Текстуален дел

1. Проектна програма
2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат
3. Опис и образложение на проектниот концепт за просторен развој
   - 3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно
   - 3.2 Водови и инсталации на инфраструктурите
4. Детални услови за проектирање и градење
5. Мерки за заштита
   - 5.1 Заштита на територијата од стихијно градење, без планска документација и заштита на животна средина
   - 5.2 Заштита на природата – природно наследство
   - 5.3 Мерки за засолнување
   - 5.4 Мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
   - 5.5 Мерки за заштита и спасување од урнатини
   - 5.6 Мерки за заштита и спасување од лизгање на земјиштето
6. Прилози кон текстуален дел
   - 6.1 Извештај од извршена стручна ревизија
   - 6.2 Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога

II. 2. Графички дел

1. Извод од важечка урбанистичка планска документација
   1.1 ГУП за град Неготино М 1:2000
2. Ажурирана геодетска подлога М 1:1000

3. Инвентаризација на изграден градежен фонт и изградена комунална инфраструктура М 1:1000
4. Намена на земјиште и градбите и површини за градба М 1:1000
5. Инфраструктура со решенија на сите комунални инфраструктурни водови и објекти М 1:1000
6. Синтезен план М 1:1000

III. Проектен дел

III.1. Идеен проект

A. Текстуален дел

Среднонапонски кабелски вод

1. Вовед
2. Технички податоци за 10(20) kV кабелски вод
3. Технички податоци за кабелот
4. Опис на 20 kV кабелски вод
5. Карактеристики на 20(10) kV кабелски вод
6. Вкрстување и паралелно водење на кабелската траса со други инсталации и сообраќајници
7. Обележување на каблите
8. Упатство за поставување на енергетски кабли
   8.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја
   8.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни инсталации
   8.3 Полагање на едножилни енергетски кабли
9. Кабелски прибор

В. Графички дел

1. Ситуација на електрична мрежа – катастарска основа М 1:1000
2. Изглед на кабелски ров за СН кабел
3. ДЕТАЛ – вкрстување на енергетски кабел со водоводна или канализациона цевка
4. ДЕТАЛ – вкрстување на енергетски кабел со телекомуникациски

I. ОПШТ ДЕЛ

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА лица

Трговски регистар и регистар на други правни

www.crm.com.mk

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 11.03.2022 во 15:11:55
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

Број: 0809-50/155020220021229
Датум и време: 11.3.2022 г. 15:11:46

/Електронски издаден документ/

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4511263
Назив:	Друштво за инжинеринг,производство,промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз-извоз Битола ДООЕЛ
Седиште:	ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ бр.5 БИТОЛА, БИТОЛА

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16 и 31/16), Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА

НА

Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз-извоз Битола ДООЕЛ

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул.Васко Карангелески бр.5 Битола, ЕМБС:4511263

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **05.11.2023 година**

Број: **П.144/А**

05.11.2016 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Владо Мисајловски

Објект:
Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино

Предмет:
Урбанистички проект за инфраструктура

Инвеститор:
ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ 25 Кавадарци

Технички број:
0302-66/22

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ број 32/20), а во врска со изработката на **Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино,** „Механотехника" ДООЕЛ Битола го издава следното:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР

За изработка на на **Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино,** се назначува:

Љупчо Стојчев, д.и.а. - Овластување бр. 0.0221

Планерот е должен Урбанистичкиот проект за инфраструктура да го изработи согласно Законот за урбанистичко планирање **(Сл. весник на РСМ број 32/20)**, Правилникот за урбанистичко планирање **(Сл. весник на РМ бр. 225/20, 219/21)**, како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ:

Мирјана Секлевска

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЉУПЧО СТОЈЧЕВ

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: 0.0221

Издадено на: 13.05.2021 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

Врз основа на Законот за градење (Сл.весник бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 96/21), а во врска со изработката на **Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино,** "Механотехника" ДООЕЛ Битола го издава следното:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ФАЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

За изработка на **Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино,** се назначува:

Стевка Овезовска д.е.и. - Овластување бр. 4.1014

Именуваниот Проектант ги исполнува условите за изработка на инвестиционо-техничка документација и истиот мора да се придржува кон одредбите од Законот за градење (Сл.весник бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 96/21), како и важечките прописи, нормативи и стандарди.

УПРАВИТЕЛ:
Мирјана Секлевска

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија" бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016 , 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
од
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
на

СТЕВКА ОВЕЗОСКА

дипломиран инженер по електротехника (NQF VII$_1$)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи до 17.04.2026 год.

Број: 4.1014

Издадено на: 18.04.2021 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА НЕГОТИНО
Број: 11-209 од 17. 06. 2022 год.
Одделение за урбанизам и
заштита на животна средина

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: 135
ГУП за град Неготино
Одлука број: 08-562/3 од 06. 11. 2020 година
Плански период: 2016-2026
Намена на градба:
КО Неготино ГУП на град Неготино
ДЛ бр. / М = 1 : 2500

ИЗВОДОТ ЗА ГУП на град Неготино КО Неготино; ГУП за град Неготино, Неготино.

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ СОДРЖИ:

1. План на намена на површините,
2. Сообраќаен план со профили,типови на раскрсници и елементи на сообраќајници и нивелациски план,
3. План на инфраструктура,
4. Синтезен план,
5. Табеларна презентација на нумерички показатели за посебните услови за спроведување на планот

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ СОДРЖИ:

1. мерки за заштита на културно и природно наследство,природата и животната средина, мерки за заштита и спасување ,мерки за обезбедување на одржлива мобилност на лица со намалена мобилност и инвалидност и други,
2.општи услови за просторен развој и спроведување на планот,
3.посебни услови за просторен развој и спроведување на планот,
4.нумерички параметри за условите за детално планирање на просторот.

изготвил: _____ **ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОПШТИНА;**

контролирал: _____ **_____**

М. П.

класа на намена	површина	процент од вкупната површина
А	153,64 ха	42%
Б	1,90 ха	
В	21,04 ха	6%
А, Б, В	29,57 ха	8%
Г	71,8 ха	19%
Д	40,05 ха	11%
Б, В, Г, Е2	5,9 ха	2%
Е (Е2, Е3)	5,75 ха	2%
Е1 сообраќај	37,6 ха	10%
река	2,08 ха	
Вкупно плански опфат	**369,35 ха**	**100%**



ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
- ГРАНИЦА НА УРБАНА ЕДИНИЦА
- ГРАНИЦА НА БЛОК
- ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА

- А - ДОМУВАЊЕ
  - А1 - Домување во станбени куќи
  - А2 - Домување во станбени згради
  - А3 - Групно домување
- МЕШАНА НАМЕНА А,Б,В Б,В,Г
- Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
  - Б2 - Големи трговски единици
  - Б4 - деловни простори
  - Б5 - Хотелски комплекси
- В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
  - В1 - Образование и наука
  - В2 - Здравство и социјална заштита
  - В3 - Култура
  - В4 - Државни институции
  - В5 - Верски институции
- Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
  - Г2 - Лесна индустрија
  - Г3 - сервиси
  - Г4 - стоваришта
- Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
  - Д1 - Парковско зеленило
  - Д2 - Заштитно зеленило
  - Д3 - Спорт и рекреација
  - Д4 - меморијални простори гробишта
- Е2 - Комунална супраструктура
  - (БС) - бензинска станица
  - (АС) - автобуска станица
  - (ПО) - полигон за обука трафостаница
- Е3 - Некомпатибилна инфраструктура
- Регулирано речно корито
- Заштитен појас река Вардар
- Е - ИНФРАСТРУКТУРА
- Е.1 - Сообраќајна инфраструктура
- Е1 - железничка пруга со заштитна зона

- ❷ РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ВТОР СТЕПЕН
- ❸ РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ТРЕТ СТЕПЕН
- ГРАНИЦА НА ЗАШТИТЕНО НЕДВИЖНО ДОБРО
- ГРАНИЦА НА КОНТАКТНА ЗОНА

ПЛАН НА НАМЕНА НА ПОВРШИНИ
планска документација

Dizajn Centar Inzenering

"ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ" Тајче ДООЕЛ
Кавадарци ул.„Народна Младина" бр.3, П ФАХ 27
Телефакс (043) 400 600, Тел. 410 610, mail: dci@t-home.mk

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ: Генерален урбанистички план за град Неготино			
НАРАЧАТЕЛ: Општина Неготино	ПЛАНСКИ ПЕРИОД: 2016 - 2026 год.	ДОНЕСУВАЧ НА ПЛАНОТ: ЕЛС НЕГОТИНО	
МЕСТО: КО НЕГОТИНО			
ОВЛАСТЕНИ ПЛАНЕРИ: Тајче Грков дипл. инж. арх.; Александар Бошев дипл. инж. арх.; Катерина Попова м-р.и.а.			ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Тајче Грков дипл. инж. арх.
СОРАБОТНИЦИ: Емилија Литтова м-р.и.а.; Маја Петрова инг. арх.; Павлинка Димова д.г.и.	СОДРЖИНА НА ЦРТЕЖ: ПЛАН НА НАМЕНА НА ПОВРШИНИ планска документација	ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН	РАЗМЕР: 1:5000 / ДАТУМ: Септември 2020г.	ТЕХ.БР.: 3062 / ЛИСТ БР.: 2

СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

РАЗМЕР 1 : 5000

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

ГУП НЕГОТИНО

ЛЕГЕНДА

- бетонски зид со железна ограда
- граница на катастарска парцела
- помошни линии
- новоизградена инфраструктура
- потпорен бетонски зид
- жичана ограда
- падни линии
- шахти
- електричен столб
- градина
- интензивно лозје
- пасиште
- светлосен столб
- знак за припадност
- пумпа за вода
- бунар
- струјно сандаче
- канделабра
- сливник
- деловен објект
- станбен објект
- помошен објект
- покриена тераса
- објект во изградба
- дивоградби
- трафостаница
- непокриена тераса
- новоизграден деловен објект
- новоизграден станбен објект
- новоизграден помошен објект
- поништен објект `не посто веќе
- 182.575 надморска висина
- 3374 број на катастарска парцела
- столб од ПТТ мрежа
- бандера струја дрвена
- подземен хидрант со затварач

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

ДГРИ КА-4 ДООЕЛ НЕГОТИНО

Изработил : Киро Ѓорѓиев

КООРДИНАТИ НА РЕФЕРЕНТНИ ТОЧКИ			
Point #	ОПИС	Northing	Easting
101	НЕГ. Р. ВЛЕЗ	4593199.44	7591835.26
102	НЕГ. Р. ВЛИВ КАЛДРМА	4593304.45	7591799.72
103	НЕГ. Р. ВЛЕЗ ЗАТВ. КАНАЛ	4593597.31	7591629.51
104	НЕГ. Р. ВЛИВ МЕЧКАРНИЦА	4594038.01	7591536.49
105	НЕГ. Р. ВЛИВ БРЕСТИН ДОЛ	4594987.28	7592061.62
106	НЕГ. Р. ИЗЛИВ	4595631.16	7592577.15
107	КАЛДРМА ВЛЕЗ	4593229.29	7591886.33
108	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. КАНАЛ	4593277.36	7590315.02
109	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. 2Ф800	4593456.32	7590294.97
110	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. ПОСТ. КАНАЛ	4593662.38	7590475.46
111	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. ПОСТ. ЦЕВ	4593801.23	7590508.60
112	МЕЧКАРНИК–2 БЛИВ	4593849.40	7590553.91
113	МЕЧКАРНИК ПОЧЕТОК	4593899.84	7590288.74
114	БРЕСТИН ДОЛ ВЛЕЗ ОТВ КОРИТО	4594865.95	7591345.17
115	БРЕСТИН ДОЛ ПОСТ. ЗАТВ КАНАЛ	4594938.90	7591863.62
116	РАТКИН ДОЛ ВЛЕЗ НОВ КАНАЛ	4595866.36	7592176.60
117	РАТКИН ДОЛ ВЛЕЗ ПОСТ ОТВ КАНАЛ	4595793.56	7592249.46
118	РАТКИН ДОЛ ИЗЛИВ	4595719.72	7592547.58
119	СКРИТЕ ВЛЕЗ	4594889.61	7593027.64
120	СКРИТЕ ИЗЛЕЗ	4595265.35	7593027.64

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
- ГРАНИЦА НА УРБАНА ЕДИНИЦА
- ГРАНИЦА НА БЛОК
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- Регулирано речно корито
- Заштитен појас река Вардар
- Е - ИНФРАСТРУКТУРА
- Е.1 - Сообраќајна инфраструктура
- Е1 - железничка пруга со заштитна зона



- РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ВТОР СТЕПЕН
- РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ТРЕТ СТЕПЕН
- ГРАНИЦА НА ЗАШТИТЕНО НЕДВИЖНО ДОБРО
- ГРАНИЦА НА КОНТАКТНА ЗОНА

АВТОПАТ

А1 (граница со Србија-Вељес-Неготино-Гевгелија-граница со Грција)

ПРОФИЛ М1 - М1

Ленти за приклучување и исклучување од автопатот

ПРОФИЛ П - П

Магистрална улица

Р1102 (Р103 Скопје-Неготино-Гевгелија)

ПРОФИЛ 1 - 1

ПРОФИЛ 2 - 2

ПРОФИЛ 4 - 4

Магистрална улица

Р1103 (Р107 Пакавица-Неготино-Кавадарци)

ПРОФИЛ 3 - 3

ПРОФИЛ 5 - 5

ПРЕСЕК А

А1 Неготино-Гевгелија

ул.Маршал Тито

ПРЕСЕК Б

Р1102 Скопје - Гевгелија

Регулирано речно корито

ПРОФИЛ Ок - Ок

Покриено речно корито

ПРОФИЛ Пк

ПРОФИЛ 3к - 3к

1.ГРАДСКИ МАГИСТРАЛНИ УЛИЦИ

ПРОФИЛ М - М

ПРОФИЛ М2 - М2

ПРОФИЛ М3 - М3

ПРОФИЛ М4 - М4

2.СОБИРНИ УЛИЦИ

ПРОФИЛ СО1 - СО1

ПРОФИЛ СО2 - СО2

ПРОФИЛ СО3 - СО3

3.СЕРВИСНИ УЛИЦИ

ПРОФИЛ СЕ1 - СЕ1

ПРОФИЛ СЕ1/1 - СЕ1/1

ПРОФИЛ СЕ1/2 - СЕ1/2

ПРОФИЛ СЕ2 - СЕ2

ПРОФИЛ СЕ3 - СЕ3

ПРОФИЛ СЕ3/1 - СЕ3/1

ПРОФИЛ СЕ4 - СЕ4

ПРОФИЛ СЕ5 - СЕ5

ПРОФИЛ СЕ6 - СЕ6

ПРОФИЛ СЕ7 - СЕ7

РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН,
СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН
планска документација

Dizajn Centar Inzenering

"ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ" Трајче ДООЕЛ
Кавадарци ул.„Народна Младина" бр.3, П ФАХ 27
Тел/факс (043) 400 600, Тел. 410 610, mail: dci@t-home.mk

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ: Генерален урбанистички план за град Неготино			
НАРАЧАТЕЛ: Општина Неготино	ПЛАНСКИ ПЕРИОД: 2016 - 2026 год.	ДОНЕСУВАЧ НА ПЛАНОТ: ЕЛС НЕГОТИНО	
МЕСТО: КО НЕГОТИНО			
ОВЛАСТЕНИ ПЛАНЕРИ: Трајче Гркоѕ дип Александар Боцев дип Катерина Попова м-р.и.а.			ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Трајче Гркоѕ дип
СОРАБОТНИЦИ: Еленлер Литоска м-р.и.а. Маја Петрова инг.арх. Павлинка Димова д.г.и.	СОДРЖИНА НА ЦРТЕЖ: РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН, СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН планска документација	ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН	РАЗМЕР: 1:5000 ДАТУМ: Септември 2020
			ТЕХ.БР.: 3062 ЛИСТ БР.: 3


ПАКАВИЦА
Р-1103 (Р-107)
СКОПЈЕ (ЦТИ)
118.30 (max.ниво на вода)
СКОПЈЕ
А1
СКОПЈЕ
Р-1102 (Р-103)
Б28
Б26
УЕ 9
ОБИКОЛКА
(Р 107)
118.30 (max.ниво на вода)
ГЕВГЕЛИЈА
Б27
КУРМА
Б25
Б1
Б23
Б22
Б2
УЕ 7
Б3
КОН ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
УЕ 1
Б4
Б21
УЕ 8
Б24
Б5
Б6
Б7
Б20
УЕ 2
УЕ 6
Б9
Б8
Б10
Б19
КАВАДАРЦИ
Р-1103 (Р-107)
Б13
Б11
УЕ 3
Б12
УЕ 4
Б15
Б18
Б17
Б14
УЕ 5
Б16
ТИМЈАНИЦ
ДУБРОВО
А1
ГЕВГЕЛИЈА
Р-1102 (Р-103)
КОН ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
улица Новопроектирана 1
улица Маршал Тито
улица Благој Конески
улица Кузман Јосифовски Питу
улица Климент Охридски
улица Ѓорѓија Пулевски
улица Ѓорѓија Сугарев
улица Ѓорѓија Чкатаров
улица Ѓорѓија Јосифов



Dizajn Centar Inzenering

"ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ" Трајче ДООЕЛ
Кавадарци ул.„Народна Младина" бр.3, П-ФАХ 27
Тел/факс (043) 400 600, Тел. 410 610, mail: dci@t-home.mk

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ: Генерален урбанистички план за град Неготино			
НАРАЧАТЕЛ: Општина Неготино	ПЛАНСКИ ПЕРИОД: 2016 - 2026 год.	ДОНЕСУВАЧ НА ПЛАНОТ: ЕЛС НЕГОТИНО	
МЕСТО: КО НЕГОТИНО			
ОВЛАСТЕНИ ПЛАНЕРИ: Трајче Грков дип Александар Боцев дип Катерина Попова м-р.и.а.			ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Трајче Грков дип
СОРАБОТНИЦИ: Емилија Лилова мр.и.а. Маја Петрова инж.арх. Павлинка Димова д.г.и.	СОДРЖИНА НА ЦРТЕЖ: ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН (електрика,телекомуникации,гасовод) планска документација	ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН	РАЗМЕР: 1:5000 ДАТУМ: Септември 2020г.	ТЕХ.БР.: 3062 ЛИСТ БР.: 4

РАЗМЕР 1 : 5000

УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 и 5)
П=23,76ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
1 4,76ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4.23	89
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.53	11
2 2,55ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2.38	93
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.17	7
3 3,27ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2.17	66
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0.98	30
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.12	4
4 4,79ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4.05	85
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0.55	11
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.19	4
5 7,80ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	5.26	68
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	2.1	27
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.44	6

УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 6,7,8,9 и 10)
П=21,03ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
6 5,23ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		4.92	94
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.31	6
7 4,38ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4.23	97
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.15	3
8 4,49ха	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	4.08	91
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.41	9
9 2,40ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2.3	95
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.1	5
10 4,52ха	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	3.86	86
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.66	14

УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 11 и 12)
П=28,91ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
11 10,71ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2,А3		2,64	25
		А1, А2		6,2	58
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,31	3
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.56	15
12 18,20ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		16	88
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0,55	3
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,23	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.42	8

УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 13, 14 и 15)
П=39,09ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
13 11,26ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	3.44	31
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	4.77	42
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1.48	13
		Здравство и социјална заштита	В2	0.18	2
		Култура	В3	0.17	2
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Спорт и рекреација	Д3	0.18	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.03	9
14 20,62ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	13.19	64
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита(здравство)	В2	5.62	27
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0.56	3
		Спорт и рекреација	Д3	0.19	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.06	5
15 7,22ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	6.35	88
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0.54	7
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.33	5

УРБАНА ЕДИНИЦА 5 (БЛОКОВИ 16, 17 и 18)
П=34,33ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
16 13,11ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		11,79	90
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,31	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,01	8
17 10,02ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	8.5	85
		Домување во станбени згради	А2	0.93	9
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.59	6
18 11,19ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		6.9	62
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	2.24	20
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,15	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.57	14
		река		0.33	3

УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 19 и 20)
П=43,09ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
19 20,52ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		12.39	60
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	5.91	29
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0.74	4
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0.1	1
		Меморијални простори	Д4	0,30	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.1	5
20 22,57ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		17.5	77
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени	А,Б	1.63	7
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1,37	6
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Д1, Д3		0.45	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.62	7

УРБАНА ЕДИНИЦА 7 (БЛОКОВИ 21, 22 и 23)
П=31,62ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
21 13,88ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		11,08	80
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени	А,Б	0,2	1
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0.39	3
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0.1	
		Спорт и рекреација	Д3	0,41	3
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.7	6
		Некомпатибилна инфраструктура	Е3	1	7
22 7,88ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	0.37	5
		А1, А2, А3		4.95	63
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Меморијални простори	Д4	2.01	26
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.55	6
23 9,76ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	0.72	7
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и дел. намени,јавни инст.	А,Б,В	2.62	27
		Комерц и деловни намени и произв., дистрибуција и сервиси	Б,Г	2,02	21
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1,05	11
		Верски институции	В5	0.39	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.94	20
		река		1.02	10

УРБАНА ЕДИНИЦА 8 (БЛОКОВИ 24 и 25)
П=48,72ха

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
24 21,7ха	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	г2, г3, г4		16.8	79
	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,51	3
	КОМЕРЦ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Големи трговски единици	Б2	0,27	1
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Спорт и рекреација	Д3	0,85	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	2.2	8
		Комунална супраструктура	Е2(БС)	1.1	5
25 27,02ха	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	г2, г3, г4		21.8	81
	КОМЕРЦ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Деловни простори	Б4	0.33	1
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	2.78	10
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.35	5
		Комунална супраструктура	Е2	0.76	3

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
26 21,85ха	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	6,54	30
	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	г2, г3, г4		8,1	37
	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,86	4
		Комерц и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси, јавни институции	Б, В	0,32	1
		Комерц и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси, комун.супраструктура	Б, Г, Е2	1,91	9
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Парковско зеленило	Д1	1,26	6
		Заштитно зеленило	Д2	0,45	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,95	9
		Комунална супраструктура	Е2	0,32	1
		Комунална супраструктура	Е3	0.15	1
27 27,48ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	1.15	4
	КОМЕРЦ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Хотелски комплекси	Б5	1.29	5
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц и деловни намени	А,Б	0.08	
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	2,5	9
		Спорт и рекреација	Д3	13.51	49
		Меморијални простори	Д4	6,14	22
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	2.08	8
		река		0.73	3
28 50,15ха	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,3	1
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Верски институции	В5	2,5	5
	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	г2, г3, г4		25,1	50
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Парковско зеленило	Д1	4,9	10
		Заштитно зеленило	Д2	1,8	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	13,14	26
		Комунална супраструктура	Е2(БС)	2,41	5

класа на намена	површина	процент од вкупната површина
А	153,64 ха	42%
Б	1,90 ха	
В	21,04 ха	6%
А, Б, В	29,57 ха	8%
Г	71,8 ха	19%
Д	40,05 ха	11%
Б, В, Г, Е2	5,9 ха	2%
Е (Е2, Е3)	5,75 ха	2%
Е1 сообраќај	37,6 ха	10%
река	2,08 ха	
Вкупно планските опфат	**369,35 ха**	**100%**

КООРДИНАТИ НА РЕФЕРЕНТНИ ТОЧКИ

Point #	ОПИС	Northing	Easting
101	НЕГ. Р. ВЛЕЗ	4593199.44	7591835.26
102	НЕГ. Р. ВЛИВ КАЛДРМА	4593304.45	7591799.72
103	НЕГ. Р. ВЛЕЗ ЗАТВ. КАНАЛ	4593597.31	7591629.51
104	НЕГ. Р. ВЛИВ МЕЧКАРНИЦА	4594038.01	7591536.49
105	НЕГ. Р. ВЛИВ БРЕСТИН ДОЛ	4594987.28	7592061.62
106	НЕГ. Р. ИЗЛИВ	4595631.16	7592577.15
107	КАЛДРМА ВЛЕЗ	4593229.29	7591886.33
108	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. КАНАЛ	4593277.36	7590315.02
109	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. 24800	4593456.32	7590294.97
110	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. ПОСТ. КАНАЛ	4593662.38	7590475.46
111	МЕЧКАРНИК–2 ПОЧ. ПОСТ. ЦЕВ	4593801.23	7590508.60
112	МЕЧКАРНИК–2 БЛИВ	4593849.40	7590553.91
113	МЕЧКАРНИК ПОЧЕТОК	4593899.84	7590288.74
114	БРЕСТИН ДОЛ ВЛЕЗ ОТВ КОРИТО	4594865.95	7591345.17
115	БРЕСТИН ДОЛ ПОСТ. ЗАТВ КАНАЛ	4594938.90	7591863.62
116	РАТКИН ДОЛ ВЛЕЗ НОВ КАНАЛ	4595866.36	7592176.60
117	РАТКИН ДОЛ ВЛЕЗ ПОСТ ОТВ КАНАЛ	4595793.56	7592249.46
118	РАТКИН ДОЛ ИЗЛИВ	4595719.72	7592547.58
119	СКРКИТЕ ВЛЕЗ	4594889.61	7593027.64
120	СКРКИТЕ ИЗЛЕЗ	4595265.35	7593027.64

Комунална инфраструктура

ВОДОВОД

ВОДОВОД Ф 280

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ТЕХНОЛОШКА ВОДА

надземен вод 10(20) со заштитна зона

подземен вод 10(20) со заштитна зона

надземен вод 35КV со заштитна зона

подземен вод 35КV со заштитна зона

Трафостаници

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

постоечка ТК инсталација (бакар МКТ)

постоечка ТК инсталација (оптички кабел)

планирана ТК инсталација

ГАСОВОД

Гасовод

Регулирано речно корито

ПРОФИЛ Ок - Ок (поширено корито)

Покриено речно корито

ПРОФИЛ Пк

ПРОФИЛ Зк - Зк

ПРЕСЕК А

ПРЕСЕК Б

АВТОПАТ

Магистрална улица

ПРОФИЛ 1 - 1

ПРОФИЛ 2 - 2

ПРОФИЛ 4 - 4

ПРОФИЛ 5 - 5

Ленти за приклучување и исклучување од автопатот

ПРОФИЛ Л - Л

1.ГРАДСКИ МАГИСТРАЛНИ УЛИЦИ

ПРОФИЛ М - М

ПРОФИЛ М2 - М2

ПРОФИЛ М3 - М3

ПРОФИЛ М4 - М4

2.СОБИРНИ УЛИЦИ

ПРОФИЛ СО1 - СО1

ПРОФИЛ СО2 - СО2

ПРОФИЛ СО3 - СО3

3.СЕРВИСНИ УЛИЦИ

ПРОФИЛ СЕ1 - СЕ1

ПРОФИЛ СЕ1/1 - СЕ1/1

ПРОФИЛ СЕ1/2 - СЕ1/2

ПРОФИЛ СЕ2 - СЕ2

ПРОФИЛ СЕ3 - СЕ3

ПРОФИЛ СЕ3/1 - СЕ3/1

ПРОФИЛ СЕ4 - СЕ4

ПРОФИЛ СЕ5 - СЕ5

ПРОФИЛ СЕ6 - СЕ6

ПРОФИЛ СЕ7 - СЕ7



ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

ГРАНИЦА НА УРБАНА ЕДИНИЦА

ГРАНИЦА НА БЛОК

ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

А - ДОМУВАЊЕ
А1 - Домување во станбени куќи
А2 - Домување во станбени згради
А3 - Групно домување

МЕШАНА НАМЕНА А,Б,В Б,В,Г

Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
Б2 - Големи трговски единици
Б4 - деловни простори
Б5 - Хотелски комплекси

В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В1 - Образование и наука
В2 - Здравство и социјална заштита
В3 - Култура
В4 - Државни институции
В5 - Верски институции

Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
Г2 - Лесна индустрија
Г3 - сервиси
Г4 - стоваришта

Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
Д1 - Парковско зеленило
Д2 - Заштитно зеленило
Д3 - Спорт и рекреација
Д4 - меморијални простори
гробишта

Е2 - Комунална супраструктура
(БС) - бензинска станица
(АС) - автобуска станица
(ПО) - полигон за обука
трафостаница

Е3 - Некомпатибилна инфраструктура

Регулирано речно корито

Заштитен појас река Вардар

Е - ИНФРАСТРУКТУРА
Е.1 - Сообраќајна инфраструктура
Е1 - железничка пруга со заштитна зона

2 РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ВТОР СТЕПЕН

3 РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ОД ТРЕТ СТЕПЕН

ГРАНИЦА НА ЗАШТИТЕНО НЕДВИЖНО ДОБРО

ГРАНИЦА НА КОНТАКТНА ЗОНА

СИНТЕЗЕН ПЛАН
планска документација

Dizajn Centar Inzenering

"ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ" Трајче ДООЕЛ
Кавадарци ул.„Народна Младина" бр.3, П ФАХ 27
Телефакс: (043) 400-600, Тел. 410 610, mail: dci@sfrhome.mk

НАСЛОВ НА ПЛАНОТ: Генерален урбанистички план за град Неготино

НАРАЧАТЕЛ: Општина Неготино | ПЛАНСКИ ПЕРИОД: 2016 - 2026 год. | ДОНЕСУВАЧ НА ПЛАНОТ: ЕЛС НЕГОТИНО

МЕСТО: КО НЕГОТИНО

ОВЛАСТЕНИ ПЛАНЕРИ:
Трајче Грков дипл
Александар Бошев дипл
Катерина Попова м-р.и.а.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:
Трајче Грков дипл

СОРАБОТНИЦИ:
Виктор Петлов м-р.и.а.
Маја Петрова инг.арх.
Павлинка Димова д.г.и.

СОДРЖИНА НА ЦРТЕЖ: СИНТЕЗЕН ПЛАН планска документација

ФАЗА: КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

РАЗМЕР: 1:5000

ТЕХ.БР.: 3062

ДАТУМ: Септември 2020г.

ЛИСТ БР.: 5

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Уводен дел:

Мерките за заштита и спасување (ЗС) за ГУП за град Неготино општина Неготино се вградени врз основа на Законот за заштита и спасување (Сл.Весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/06, 124/10 и 18/11), Уредбата за начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување при планирањето и уредувањето на просторот и населбите(Сл.В.На РМ бр.105/05) и другите подзаконски акти кои се однесуваат на поодделните мерки за заштита и спасување, а во согласност со член 11,точка 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање(Сл Весник на РМ бр.24/08).

Опис на локацијата и објектите(основни податоци во врска со Заштита и спасување и кратка процена на загрозеноста на планскиот опфат(ПО)

а)Општи карактеристики

Планскиот опфат на ГУП за град Неготино претставува дополнување на постоечкиот ГУП за град Неготино.

-Површината на планскиот опфат изнесува 369ха.

Планирана е класа на намена

А – Домување,
Б – Комерцијални и деловни намени,
В – Јавни институции
Г – Производство, дистрибуција и сервиси
Д – Зеленило и рекреација
Е - Инфраструктура

-Теренот на местото на опфатот е релативно рамен, а почвата е со релативно добри геомеханички карактеристики и со слаба пошуменост. Во поглед на сеизмичката загрозеност опфатот се наоѓа во зона со коефициент на сеизмичност од 8 степени по Макросеизмичката скала(МСС);

-Во непосредна близина на планскиот опфат нема реки , водотеци и водени акумулации од кој би бил загрозен од евентуални поплави.

-Предвидената густината на објектите и сообраќајната инфрастуктура во градежната парцела е со урбанистичко технички карактеристики со кои се овозможуваат превентивните оперативните мерки за заштита и спасување.

б)Процена на загрозеноста на планскиот опфат и утврдување на потребните мерки за заштита и спасување

-Нема потреба за изградба на објекти за заштита(засолништа),со оглед дека општина Неготино, а со тоа и третираниот плански опфат се наоѓа во зона на воена загрозеност со III основен степен на загрозеност;

-Со оглед на отсуството на реки,водотеци и брани во близина на локацијата нема потреба за преземање на посебни мерки за заштита од поплави,освен вообичаените за прописен одвод на атмосверските води;

-Потребно е да се вградат мерки за заштита од пожари,соодветни на степенот на загрозеност на планскиот опфат.

Очекувано пожарно оптеретување е 420-840 KJ, што произлегува од оптеретување 25-50 кг/м² .Тоа значи дека оптеретувањето е средно и

појавениот пожар може да се пренесува во непосредната околина, што диктира поставување на противпожарни хидранти на 80-100м растојание.

Загрозеноста од евентуални шумски пожари е мала;

-Со оглед на тоа дека поширокиот реон во кој се наоѓа третираниот плански опфат не е регистриран по присуството на заостанати неексплодирани убојни средства (НУС), нема потреба во планската документација да се вградат превентивни мерки за заштита од истите;

-Со оглед на тоа дека планскиот опфат се наоѓа во сеимичка зона (8 степени по МСС),треба да бидат застапени соодветни превентивни технички мерки;

в)Заклучок

Согласно член 6 од Уредбата за начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување,при планирањето и уредувањето на просторот и населбите(Сл.В.На РМ бр.105/05),врз основа на проценатa на загрозеност на планскиот опфат во ГУП за истиот,спрема член 61 од Законот за заштита и спасување се опфатени следните урбанистичко-технички мерки за заштита и спасување:

-Заштита и спасување од пожари,екплозии и опасни материи;

-Заштита и спасување од урнатини;

-Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи.

Со вградување на истите ќе се овозможи преземање и непречено реализирање и на потребните хуманитарни мерки - евакуација – прва медицинска помош.

1.Заштита и спасување од пожари,екплозии и опасни материи

Согласно член 68,став 3 од Законот за ЗС (прочистен текст) во ГУП Неготино на третираниот ПО опфатени се потребните превентивни мерки за заштита и спасување од пожари,експлозии и опасни материи со планираните урбанистички решенија во ПО и предвидената примена на техничките нормативи при понатамошната фаза на на проектирање и изградба на планираните објекти во истиот, и тоа:

-Бидејќи во близина на планскиот опфат има водоводна мрежа,согласно член 76 од Законот за ЗС планирано е потребниот проток на вода за гасење на пожари да се обезбеди со приклучок од водоводната мрежа во рамките на планскиот опфат.

-Во рамките на поширокото опкружување на планскиот опфат предвидена е изградба на **хидрантска мрежа** за гасење пожари, регулирано со Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари.

Со оглед на површината на опфатот, хидрантската мрежа е планирана за поширок дел од населбата бидејќи сите околни објекти се со намена домување и предвидена е со поставување на надворешни хидранти со пречник 80 до 100мм, на меѓусебно растојание помало од 80м, со пречник на разводниот цевовод не помал од 100мм со проток на вода од 10 л/сек и обезбеден потребен-пресметан притисок (5 бари) на местото на потрошувачката, кој не смее да биде помал од 2,5 бари (член 17,20 и 21 од гореспомнатиот Правилник).

Надворешните хидранти се предвидени подземни и на растојание 5-10м од објектите.

-Предвидена прописна оддалеченост меѓу објектите која не дозволува префрлање на евентуалниот пожар од еден на друг објект.
-Предвидени прописни сервисни улици со ширина на коловозот од 6,0м со што е обезбеден непречен пристап на ПП и други возила.
-Внатрешно сообраќајно решение (сообраќајници и платоа) овозможува непречен пристап и маневар на силите и средствата за гасење пожари. Носивоста на коловозот на сообраќајниците треба да изнесува 10 тони на осовинско оптеретување, а минималната ширина на едносмерна сообраќајница изнесува 3,50м.
-Избор на градежни материјали за изградба на предвидените објекти со конструктивни елементи со потребен степен на отпорност на пожари.
• Со наведените урбанистичко-технички мерки се овозможува и примената на оперативните мерки за заштита и спасување од пожари,експлозии и опасни материи за откривање,спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување, како и давање помош при отстранување на последиците .

2.Заштита и спасување од урнатини

Согласно член 8 од Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини (Сл.Весник на РМ бр.98/2005) во ГУП за град Неготино утврдени се следните мерки за заштита и спасување од урнатини:
-Оптималната отпорност на објектите од уривање предизвикано од сеизмички потреси изнесува 8 степени по МСС, поради што проектирањето на истите треба да се врши со наведениот коефициент на сеизмичност и со правилен избор на соодветен конструктивен систем и градежни материјали.

-Со оглед на вкупната површина на опфатот,се претпоставува мал степен на урнатини и нивен мал процентуален однос спрема слободните површини;

-Степен на проодност на сообраќајниците - сообраќајната мрежа во случај на урнатини се обезбедува со предвиденото прописно растојание меѓу објектите, кои ќе овозможат брз пристап и непречена работа на силите за заштита и спасување. Проодноста на комуникациите помеѓу објектите зависи од нивната катност и растојанијата на истите од двете страни на комуникацијата. Одредувањето на меѓусебното растојание помеѓу објектите треба да се врши со предвидена ширина на урнатините која изнесува минимум ½ од висината на соодветните објекти, со што се оневозможува создавањето на т.н. тесни грла на сообраќајниците, како и создавање на зона на тотални урнатини;

Со наведените урбанистичко-технички мерки се овозможува и примената на оперативните мерки за спасување од урнатини кои опфаќаат мерки и активности за заштита од уривање, извидување на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на објектот заради спречување на дополнително уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра.

3.Заштита и спасување од технолошко-технички несреќи

Бидејќи во планскиот опфат е предвиден објект со намена домување, во него не се употребуваат материи или постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра, со оглед на конкретниот вид на дејноста на истите,потребно е согласно член 82 од Законот за заштита и спасување а во врска со член 2 од Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и член 14 од Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари се вградени и се предвидуваат следните превентивни мерки за заштита од технолошко-технички несреќи:

-Примена на техниките нормативи при проектирањето и изградбата на објекти;

-Редовно и прописно одржување на инсталациите и опремата во истите;

-Одржување и заштита на инфраструктурните водови во планскиот опфат;

-Примена на прописи од областа на безбедноста и здравјето при работа и други во зависност од конкретната дејност на објектите.

8. ИЗВАДОК ОД ЗАШТИТНО-КОНЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ ЗА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НЕГОТИНО

Заштитно конзерваторските основи за подрачјето на опфатот, за период од 2016-2026г., се изработуваат согласно Законот за заштита на културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16*), и според Правилникот за содржина и методологија за изработка на заштитно - конзерваторските основи за културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 111/05).*

Заштитно - конзерваторските основи ги изработуваат надлежни установи за заштита на недвижно културно наследство, доколку во оправдани случаи Управата не определи друго правно лице за нивно подготвување согласно со закон.

Заштитно - конзерваторските основи ги одобрува и заверува Управата за заштита на културното наследство - Скопје.

Заштитно - конзерваторските основи треба да послужат како основа за изготвување на параметрите за заштита на културното наследство при изготвување на Генералниот урбанистички план за град Неготино.

Од страна на НУ Национален конзерваторски центар - Скопје, надлежен за заштита на недвижното културно наследство на подрачјето на *општината Неготино* (член 71 став 7 и член 146 став 4 точка 3 в.в. член 178 став 1 точка 1 од ЗЗКН), изработени се **Заштитно – конзерваторски основи за Генерален урбанистички план за град Неготино, од кои го наведуваме односно цитираме дел од текстуалниот дел кој се однесува за Режимот на заштита во рамките на планскиот опфат:**

Степени на заштита

За *поединечните заштитени добра* кои ја сочинуваат ***Зоната на ограничена (гарантирана) заштита***, со овие ЗКО се утврдува *режим на заштита* од два различни степена, поточно:

- ***режим на заштита од втор степен***, предметен за просторот во границите на самоте добра и

- ***режим на заштита од трет степен***, предметен за *контактната зона* на самите добра.

1 Режим на заштита на поединечните заштитени добра

(Режим на заштита од втор степен)

За заштитените добра се определува режим на заштита од *втор* степен.

Режимот на заштита од **втор степен** подразбира; *зачувување на изворната состојба, а конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со целите на заштитата и изворниот карактер на доброто. Постојната урбана структура (изградена и неизградена) се адаптира за тековните потреби и нови функции, користејќи ги архитектонските карактеристики на добрата.*

- Зачувување на постојната состојба, габарит и висини, а заштитно конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со конзерваторските принципи и начела на конзервацијата.
- задржување на постојното ниво на изграденост и лоцираност на објектите односно исклучување на можноста за изградба на нови градби на таа парцела;
- задржување на постојната намена на објектите и отворениот простор;
- редовно одржување на објектите и преземање мерки на непосредна заштита по потреба (превентива, конзервација, санација, реставрација);

2– Режим на заштита на контактна зона

(Режим на заштита од трет степен)

За контактна зона, согласно Правилникот се определува Режим на заштита од **трет степен;** каде се исклучува можноста за изградба на нови објекти и проектни решенија за градба на објекти освен наменски објекти како сувенирници , времени објекти, патеки или хортикултурно уредување на просторот околу заштитеното добро без да се нарушува амбиентот и силуетата на спомениkот кој треба да остане во изворна затекната состојба.

Параметри за заштита на културното наследство (Заштитно-конзерваторски услови)

За подрачјето на опфат на овие ЗКО што припаѓа на *Зоната на ограничена заштита*, се определуваат следните параметри за заштита *(заштитно - конзерваторски услови):*

- При ископ на темели или *изведување* на други земјени работи, доколку се наиде на предмети или остатоци од градби што се од археолошко значење, изведувачот е должен привремено да прекине со изведувањето на работите и веднаш да го извести *НУ Национален конзерваторски центар – Скопје*, а работите *да продолжи* да ги врши под археолошки надзор или по претходно изведување на заштитни археолошки ископувања, во зависност од потребата, односно мерката определена од *Управата за заштита на културното наследство*;
- Режимот на заштита ја исклучува можноста за воведување намени кои предизвикуваат бучава и загадување на околината;
- Другите заштитно-конзерваторски услови се утврдуваат во планот според елементите предвидени со режимот на заштита.

9. ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Најбитните глобални определби за идниот развој и поставките кои произлегуваат од концептот на организација и уредување на просторот се намалување на стапката на миграционите движења како и зголемување на животниот стандард, зголемување на обемот на работоспособното население и активитет.
Поаѓајќи од постојните градби, од основните карактеристики и состојби во развој на станбениот фонд, тенденциите, расположивите ресурси и фактори на развој како и од насоките и претпоставките за идниот развој, се цени дека во наредниот период ќе се динамизира стапката и ќе се создадат услови за стабилен и континуиран растеж и развој на домувањето и станбениот фонд.
Со порастот на општиот и личниот стандард на населението, зголемената куповна сила, измените во начинот на живеење и други услови, паралелно треба да се развиваат и комерцијалните и деловни дејности како и јавниот сектор. Основните принципи на овие дејности се доближување на продажниот простор до населението, концентрација и специјализација на објектите, проширување на асортиманот на стоките и услугите и современата технологија во организација на продажбата.

Во конкретниот случај се задржува планскиот опфат на градот од претходниот ГУП. Планскиот опфат не е доволно реализиран, односно урбанизиран особено кон неговата периферија, што од своја страна подразбира дека се потребни значителни инвестициони средства во физичко проширување на системите на комуналната инфраструктура.
Со реализација на овој плански концепт, ќе се добие позитивен ефект од урбанистички аспект, односно слободниот простор што е неуреден ќе прерасне во еден урбанизиран и еколошки среден опфат како квалитетен простор подобен за живеење.
Во економската валоризација на Планот свој удел има определбата за примена и користење на најсовремени висококвалитетни природни и еколошки материјали при изградбата на објектите, со цел максимална термичка и звучна изолација и заштеда на енергија.
Планската документација ќе обезбеди остварување директни или индиректни економски ефекти на локалното население во општината.
Ефектуирањето на економската вредност на Планот отпочнува со реализација на предвидените инвестиции засновани на планските решенија преку предвидување на работни стопански зони, зони за домување и слично. Со реализација на изградбата на планираните објекти, ќе има зголемен финансиски придонес за Локалната самоуправа преку средствата за надомест за комуналии

10.0. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА ЗА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД НЕГОТИНО

10.1. За спроведување на планот важат следните законски и подзаконски акти:
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16),

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18),

Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр. 142/15).

1. Општи услови

1.1. Реализацијата на Генералниот урбанистички план се остварува преку плановите од пониско ниво, односно Детални урбанистички планови.
Границите на плански опфат на детален урбанистички план да се планираат во рамките на Блоковите, како цел блок или дел од блок.
Во Генералниот урбанистички план се дефинира:

1.Граница на плански опфат
Границата на планскиот опфат претставува граница на градот.
Добиените Услови за планирање на просторот бр. 30014 од ноември 2014г. се однесуваат за плански опфат од 641ха, површина која во текот на постапката се намали односно површината на планскиот опфат за Генерален урбанистички план на град Неготино останува како и во актуелниот ГУП и истата изнесува 369,35ха.

2.Блок
Блокот е помала организациона единица на градежното земјиште од четвртта. Истиот се состои од една или повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, регулациони линии, наменски зони, граници на градежни парцели и граници на катастраски парцели.
Планскиот опфат на ГУП за град Неготино е поделен на 28 блока.

3.Урбана единица
Четвртта или урбана единица е најголема единица на градежното земјиште која се состои од повеќе блокови и земјиште за општа употреба.
Планскиот опфат е поделен на 8 (осум) урбани единици.
Секоја Урбана единица содржи одреден број блокови, така што планскиот опфат е поделен на 28 блока.

УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1,2,3,4 и 5)	**П=23,17ха**
УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 6,7,8,9 и 10)	**П=21,03ха**
УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 11 и 12)	**П=28,91ха**
УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 13,14 и 15)	**П=39,09ха**
УРБАНА ЕДИНИЦА 5 (БЛОКОВИ 16,17 и 18)	**П=34,33ха**
УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 19 и 20)	**П=43,09ха**
УРБАНА ЕДИНИЦА 7 (БЛОКОВИ 21,22 и 23)	**П=31,52ха**

УРБАНА ЕДИНИЦА 8 (БЛОКОВИ 24 и 25)	**П=48,72ха**
УРБАНА ЕДИНИЦА 9 (БЛОКОВИ 26,27 и 28)	**П=99,49ха**

Вкупно: 369,35ха

4.Регулациона линија

Регулационата линија се разграничува земјиштето за градба (градежни парцели) од земјиштето наменето за општ интерес (јавни сообраќајни површини и други површини).

1. Намена на земјиште

Намена на земјиштето е планска определба за целите за користење или изградба на земјиштето.

Согласно планските решенија за уредување на просторот, планирани се следните класи на намени:

А – ДОМУВАЊЕ
А0 – ДОМУВАЊЕ СО ПОСЕБЕН РЕЖИМ
А1 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ
А2 – ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
А3 – ГРУПНО ДОМУВАЊЕ
А4 – ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ

Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
Б1 – МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
Б2 – ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ
Б3 – ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ
Б4 – ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ
Б5 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ
Б6 – ГРАДБИ ЗА СОБИРИ

В – ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В1 – ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
В2 – ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
В3 – КУЛТУРА
В4 – ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
В5 – ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ

Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
Г2 – ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
Г3 – СЕРВИСИ
Г4 – СТОВАРИШТА

Д – ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
Д1 – ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО
Д2 – ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
Д3 – СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Д4 – МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ

Е – ИНФРАСТРУКТУРА
Е1 – КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
Е3 – НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

2. Под комбатибилни класи на намени се подразбираат две или повеќе класи на намена кои можат да егзистираат во иста наменска зона, блок или градежна парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функционирањето, егзистирањето и вредноста на земјиштето и градбите и да не го надминуваат макскимално дозволениот процент на учество даден во Прилог бр. 2 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. При изработка на планови од пониско ниво се дозволува употребата на компатибилните класи на намена на ниво на блок или наменска зона.
3. Граница на четврт (урбана единица) ја определува најголемата организациона единица на градежното земјиште во ГУП. Истата опфаќа повеќе блокови и земјиште за општа употреба. Границата на четврт се совпаѓа со границите на блоковите од нејзиниот периметар.
Границата на четврт е дефинирана преку осовини на сообраќајниците, дел од границата на планскиот опфат, речни корита, или природни граници (водотеци, парцели и сл).
4. Граница на блок дефинира помала организациона единица на градежното земјиште од четвртта. Границата на блокот се совпаѓа со граница на опфат на ГУП, оски на улици, регулациони линии, наменски зони, граници на градежни парцели и граници на катастарски парцели.
5. **Граница на плански опфат на Детален урбанистички план** опфаќа дел од планскиот опфат на Генералниот урбанистички план. Истата треба да биде: рационална, економична линија на опкружување која ќе се совпаѓа или ќе ги следи линеарните зададености на теренот, било да се природни (релјеф, водени токови и др.) или создадени (пат, оска на улица, граница на блок, граница на катастарска парцела, граница на подрачје со иста намена и др.), како и по границите на усвоени урбанистички планови од пониско ниво.
За започнати постапки за донесување на детални урбанистички планови според предходен ГУП за Неготино, кои наменски се усогласени со предметниот ГУП, постапките може да продолжат по одредбите од Генералниот урбанистички план за Неготино (2016-2026г).
6. Регулациона линија е линија на разграничување помеѓу градежното земјиште за општа употреба и парцелираното градежно земјиште за поединечна употреба.
7. Граница на градежна парцела е линија на разграничување на носителите на право на градење помеѓу две соседни градежни парцели.
8. Градежната парцела е ограничена со регулаторни линии –регулациона линија и граница на парцела кои се плански одредби во урбанистички план и урбанистичко планска документација што ја обележуваат промената на носителот на правото на градење.
9. Градежна линија е планска одредба која претставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради. Градежната линија може да се спроведува со дозволени пречекорувања согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
10. Параметрите во однос на **процентот на изграденост,** како и на **коефициентот на искористување на земјиштето** се во рамките на предвидените со Правилникот, а посебни параметри за урбанистичките парцели ќе бидат предмет на поконкретни показатели на ниво на планска документација од пониско ниво, според архитектонско-урбанистичката концепција на решението.

11. Процент на изграденост (П) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба.
Максимално дозволените вредности на процентот на изграденост (Р), коефициентот на искористеност (К) и дозволената височина изразена во катови или метри (Н) за класите на намени А1 и А2 изнесува:
-А1-Домување во станбени куќи:
(Р) до 70%, (Н)=10,2м, (П+2+Пк)
-А2-Домување во станбени згради:
(Р) до 70%, (Н)мин (П+3+Пк) за градежни парцели помали од 500м²
(Р) до 70%, (Н)мин (П+7+Пк) за градежни парцели помали од 500-1000м²
(Р) до 70%, (Н)мин (П+9+Пк) за градежни парцели помали од 1000м²
-Со цел воедначување на силуетата на уличниот фронт, при изработка на планови од пониско ниво, кои не се отпочнати со изработка, во случаите кога градежна парцела со основна класа на намена А1-Домување во станбени куќи граничи со градежна парцела со основна класа на намена А2- Домување во станбени згради, разликата во планирата спратност да не биде повеќе од едно ниво.
-Оваа одредба не се однесува на планираните објекти со основна класа на намена А2 -Домување во станбени згради, во постојните планови од пониско ниво.
-Оваа одредба не се однесува на постојните објекти со основна класа на намена А2 Домување во станбени згради;
12. Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште.
13. При изработка на планови од пониско ниво да се планираат нето густини на домување од 150 до 200 жители/хектар кај основната класа на намена А1-Домување во станбени куќи, 250 жители/ хектар кај основната класа на намена А2-Домување во станбени згради и 250 жители/хектар кај основната класа на намена А3-групно домување. По исклучок, во дел од планираните намени А2-Домување во станбени згради и А3-групно домување се дозволува зголемување до максимални 20% повеќе од горенаведената густина за овие намени. За Блоковите со планирана Мешана намена се дозволува зголемување до максимални 20% од планираните за сите основни класи на намени од групата на класа на намена А-Домување.
14. При оформување на содржините во рамките на ДУП, во потполност да се почитува и применува режимот за заштита пропишан во Заштитно конзерваторките основи со бр.08-40/2 од 28.02.2018г. а составен дел од овој текст.
15. Во целост почитување и примена на Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр.93/12-Пречистен текст и бр.41/14, бр.71/16 и бр.106/16). Тоа опфаќа пред се изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи, обезбедување на противпожарни пречки, изградба на објекти и заштита и изградба на потребната инфраструктура. За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука за примена на средствата за заштита и спасување во за тоа предвидените центри.
16. Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, (Сл. Весник на РМ бр.93/12-Пречистен текст и бр.41/14, бр.71/16 и бр.106/16)
Согласно кон изнесеното предвидени се следните плански мерки за заштита од пожар:
- Инвеститорот во проектната документација, е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Оваа одредба ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 12 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица. За објектите за кои

не се изработува елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи се применуваат важечки мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.
- Сообраќајното решение и начинот на кој треба да се предвиди изградба на објектите треба да овозможи пристап на противпожарно возило од повеќе страни.
- Сообраќајниците се со доволна ширина и со задоволувачки осовински притосок што овозможува непречено и брзо движење на ПП возила.
- Потребно е да се предвидат надземни (или подземни) пожарни хидранти за снабдување на ПП возила со вода за гасење.

17. По однос на **заштита од природни непогоди,** објектите треба да се изградат согласно важечките технички прописи од соодветните области. По однос на **технолошките непогоди,** треба да бидат превземени сите мерки за заштита со изработката на проектите и премената на соодветната технологија.

18. При оформување на содржините во рамките на локалитетот се применуваат соодветни **мерки за заштита на елементите на животната средина**, при оформувањето на зелените површини, а поконкретно разработени на ниво на ДУП или на ниво на Арх.-Урбанистички проект.

19. За обезбедување услови за движење на инвалидизирани лица важат истите одредби од членови 75-79, од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18)

20. Процентот на озеленетост е планска одредба во урб. план во рамки на градежната парцела, блокот или четврта. Процентот на озеленетост на ниво на урбана единица се добива кога ќе се соберат сите предвидени озеленувања во урбаната единица (јавно зеленило и зеленило планирано во пооделни градежни парцели).

При изработка на планови од пониско нило и останати архитектонско урбанистички проекти, за процентуалната застапеност на зелената површина да се почитува Законот за урбано зеленило (Сл.Весник на РМ бр.11/18)

21.Започнатите постапки за урбанистичките планови од пониско ниво, во кои планираните намени и сообраќај се усогласени со намените и сообраќајот планирани во овој ГУП, да продолжат согласно актуелната законска регулатива.

22.Започнатите постапки за урбанистичките планови од пониско ниво, во кои планираните намени се усогласени со намените планирани во овој ГУП, но не и сообраќајот, по усогласување со планираниот сообраќај со овој ГУП да продолжат согласно актуелната законска регулатива.

23.Учеството на групите на класи на намени В-Јавни институции и Д-Зеленило, без ограничувања може да се планира и зголемува за сметка на други намени.

Основни параметри за уредување на просторот во делот на сообраќајот

1. Стационарниот сообраќај т.е. прашањето за обезбедување на паркирни и гаражни места е обврска на локалната самоуправа и на сите корисници на земјиштето во рамките на опфатот на урбаното подрачје. Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба.

2. Гаражните и паркинг местата можат да бидат јавни или за потребите и во владение на поедини корисници на градскиот простор.

3. Јавно паркирано или гаражно место е наменето за било кое патничко возило под услови што ги определува надлежниот орган на локалната самоуправа.

4. Градбата на нови јавни паркинзи и гаражи ќе се врши според актуелната законска регулатива.
5. Заштитниот појас на железницата изнесува по 25,0 метри од двете страни на осовината на крајните колосеци (според Законот за железнички систем - Службен Весник на РМ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13 и 42/14).
6. Во заштитниот појас на железничката пруга можат да се градат згради и други објекти и да се поставуваат постројки и уреди врз основа на одобрение под следниве услови:
- Во населени места, планински или мочуришни терени или други места каде што теренските услови го бараат тоа, може да се одобри подигање индустриски згради, постројки и други слични објекти во заштитниот појас покрај железничката пруга, ако земјиштето на кое се наоѓаат овие постројки се наоѓа на подрачјето кое органот на општината го определил за изградба на објекти и постројки, но не поблиску од 50,0 метри од оската на крајните колосеци.
- Во населени места и на земјиштето од претходната точка, може да се одобри изградба на станбени, деловни, помошни и слични згради, копање бунари, резервоари, септички јами и слично, подигање електрични далноводи во заштитниот појас покрај железничката пруга, но не поблиску од 25,0 метри сметајќи од оската на крајните колосеци.
- Во пружниот и заштитен појас и на објектите на железничката инфраструктура можат да се поставуваат натписи и рекламнни паноа на оддалеченост од најмалку 7,0 метри од крајната точка на пружниот појас, со претходно одобрение од управителот на инфраструктурата.
7. Локациите на нови бензински пумни станици и услужни центри, како и на останатите објекти од Група на намена Е-инфраструктура, кои не се планирани како наменски зони во графичкиот дел од овој ГУП може да се планираат при изработка на планови од пониско ниво или сл. при што треба да се запазат сите пропишани стандарди (сообраќајни, безбедносни, еколошки и планерски) за поставање на ваков вид објекти, согласно законската регулатива (Законски и подзаконски акти од областа на уредување на просторот, безбеност на сообраќајот, заштита на животната околина, ППЗ и други релевантни прописи).
8. Во подрачјето на Градот, утврдувањето на патишта и улици на кои се забранува сообраќајот за сите или за одделни видови возила, се врши со сообраќајни проекти за утврдување на условите и режимот на сообраќајот, во постапка утврдена со закон, а во согласност со планерските критериуми и проектните услови и елементи за градски улични мрежи.
9. Начинот на вкрстосување на улиците од примарната сообраќајна мрежа во градот Неготино е дефиниран според утврдената категоризација, како и усвоените функционални нивоа.
10. Врските меѓу магистралните и сервисните улици прецизно се дефинираат во идејните и основните проекти за реализација на поедини сообраќајници.
11. Етапност во реализацијата на примарната сообраќајна мрежа треба да се примени особено во коридорите на магистралните улици.
12. Во однос на донесените планови од пониско ниво:
Доколку регулационата линија на планираната улична мрежа со овој ГУП дефинира профил на улица помал од планираниот во план од пониско ниво, планираните услови за градежните парцели и градбите продолжуваат да важат.
Доколку регулационата линија на планираната улична мрежа со овој ГУП дефинира профил на улица поголем од планираниот во план од пониско ниво, планираните услови за градбите продолжуваат да важат, доколку регулационата линија планирана со овој ГУП не се пресекува со градежната линија.

2.Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите во урбаните четврти и блокови

-Урбана единица претставува најголема организациона единица на градежното земјиште во ГУП,
-Блокот е помала организациона единица на градежното земјиште од урбаната единица. Истиот се состои од една или повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, регулациони линии, наменски зони, граници на градежни парцели и граници на катастарски парцели.
-Наменска зона е ограничена површина на градежното земјиште со иста наменска употреба на земјиштето. Иста наменска употреба на земјиштето зоната има кога е составена од:
-една иста намена при што зоната е хомогена
-слични или историодни намени чијашто меѓусебна компатибилност овозможува релативна наменска хомогенизација,
-различни, но компатибилни намени при што една е преовладувачка, односно повеќе застапена и станува именител на зоната и
-различни намени без преовладувачка застапеност ниту на една од нив, при што мешањето на повеќе намени на ист простор станува основна каратрестика и именител на зоната (зона на мешана намена)
-Компатибилни класи на намени кој што подразбираат две или повеќе класи на намени кои можат да егзистираат во иста наменска зона, блок или градежна парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функционирањето, егзистирањето и вредноста на земјиштето и градбите и да не го надминуваат максимално дозволениот процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),

-Висините на градбите, процентите на изграденост и коефициентите на искористеност да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),

-Паркирањето – гаражирањето да се предвиди во согласност со членови 54-59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18). Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба,

- При изработка на планови од пониско ниво да се планираат нето густини на домување од 150 до 200 жители/хектар кај основната класа на намена А1-Домување во станбени куќи, 250 жители/ хектар кај основната класа на намена А2-Домување во станбени згради и 250 жители/хектар кај основната класа на намена А3-групно домување. По исклучок, во дел од планираните намени А2-Домување во станбени згради и А3-групно домување се дозволува зголемување до максимални 20% повеќе од горенаведената густина за овие намени.
-При планирање површини за градби кои граничат со заштитниот појас на Автопатот А1, пред издавање на одобрение за градење да се побара мислење од ЈП за Државни патишта.
-Вградување соодветен режим за заштита на недвижното културно наследство при изработка на план од пониско ниво се врши според заштитно-конзерваторските основи

2.1. Домување

» Одредбите се однесуваат за класи на намена:

А – ДОМУВАЊЕ

» За површините наменети за изградба на објекти за домување дефинирани со Планот се дозволува планирање на компатибилни класи на намена.

» Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за проектирање на објекти за домување дадени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

» Според густината на домувањето се одредува и основна класа на намена, односно, домување во станбени куќи – А1 и домување во станбени згради – А2 и во случај на планирање на намена А0-домување со посебен режим, при што како основен елемент при одредување на густината на домувањето е усвоено 25м^2/станбена површина по жител.

» Класа на намена А во рамките на планираната мешана намена во централното градско подрачје во блоковите: 3, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 20 и 23, со можност за планирање на поединечни класи на намена: А0, А1, А2, А3 и А4, класи на намена А1 и А2 во Блокови 11, 12 и 19, класи на намена А1, А2 и А3 во Блок 6, 20, 21 и 22.

Поединечно планирање во рамките на блоковите за секоја класа на намена во рамките на основната класа на намена А-домување за наведените блокови ќе се разработува со планска документација од пониско ниво, односно со Детални урбанистички планови.

2.2 БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

планиран развој до 2026г.

Основна класа на намена	Поединечна класа на намена		Процент на изграденост	Коеф. на искорист.	мах. бр. на катови	мах. височина
А	А1	домување во станбени куќи	до 70%	до 2.5	П+2+Пк	10,20м
	А2	домување во станбени згради	до 70%	/	Пост./ до П+7	со ДУП
	А3	групно домување	до 60%	до 2.8	П+4	15,50м

Површина под станбен фонд (ха)	153,64
Вкупно жители во градот	16000
Вкупно домаќинства	4700
Про с.бр.членови на домаќинство	3,4
Вкупно станови	4542
Станбена површина по жител	20-25м2
Станбен простор по семејство	40-80м2
Бруто густина на населеност	113ж/ха

2.3. Комерцијални и деловни намени

» Одредбите се однесуваат за класи на намена:

Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ

» Класа на намена Б во рамките на планираната мешана намена во централното градско подрачје во блоковите: 3, 4, 5, 8, 10, 13, 18, 19, 20 и 23, со можност за планирање на поединечни класи на намена: Б1, Б2, Б3, Б4 и Б5 и класа на намена Б4-деловни простори во блок 25.

» За површините наменети за изградба на објекти за комерцијални и деловни намени дефинирани со Планот се дозволува планирање на компатибилни класи на намена.

» Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за проектирање на објекти за комерцијални и деловни намени дадени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

2.4. Јавни институции

» Одредбите се однесуваат за класи на намена:

В – ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

» Поединечно класата на намена застапена во основна класа на намена В – јавни институции да се планираат согласно планска документација (Детален урбанистички план),

» Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за проектирање на објекти за државни институции, дадени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

» За површините наменети за изградба на објекти со основна класа на намена В1-образование и наука дефинирани со Планот се дозволува планирање на компатибилна класа на намена: Д3-спорт и рекреација со процентуално учество до 20% од основна класа на намена.

2.5. Производство, дистрибуција и сервиси

» Одредбите се однесуваат за класи на намена:

Г2 – Лесна индустрија,

Г3 – сервиси,

Г4 - стоваришта

» За површините наменети за изградба на објекти за лесна индустрија, сервиси и стоваришта дефинирани со Планот се дозволува планирање на компатибилни класи на намена согласно планска документација (Детален урбанистички план),

» Целосно да се почитуваат нормативите и стандардите за проектирање на објекти за државни институции, дадени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

2.6 Зеленило и рекреација

» Функциите и капацитетите од комплементарен карактер може да се лоцираат според претходно изготвена планска документација.

» Предвидување на заштитно зеленило во склоп на постојните и новопредвидените стопански комплекси секаде каде што е можно.

» При спроведување на урбанистички документации да се спроведува Законот за урбано зеленило односно при изработка на планови и проекти да се обезбеди најмалку 20% зеленило за секоја градежна парцела.

2.7. Сообраќајна инфраструктура

» Сите предвидени простори (површини) за оваа намена ќе се изведат спрема актуелните прописи, стандарди и нормативи (како што е предложено со Планот).

Попречните профили на собирните улици како и на сервисните улици се определени со ГУП за Неготино.

» При изработка на инфраструктурни проекти можно е да се вршат корекции во положбата на оските, ако тие промени не значат поголемо нарушување на концептот на ГУП;

» Подетално дефинирање на основните поставки на уличната мрежа дадена со ГУП ќе биде предмет на работа на наредна фаза на планска документација на ниво на ДУП и Инфраструктурни проекти.

» При планирање кружни текови на крстосници каде постојат услови – да не се нарушува регулационата линија.

2.8. Паркирање

» Се препорачува паркирањето да се решава за секоја градежна парцела поединечно и во рамките на истата. Бројот на паркинг места ќе биде даден во пресметките во зависност од намената а во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/15, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18).

Паркирањето ќе биде обврска за добивање на решение за локациски услови за одредената градежна парцела.

2.9. Инфраструктура

За спроведување на сите надземни и подземни објекти и инсталации од инфраструктурата се обезбедени коридори помеѓу регулационите линии и во зависност од потребите и важечките законски и нормативни акти ќе се видат можни интервенции.

Во просторот наменет за улици по правило се сместуваат комуналните инсталации и објекти, и тоа:

- канализација;
- водовод;
- подземни електрични кабли;
- подземни Тткаблови и кабловски канали
- пароводни и гасоводни цевки;
- површинско одводнување на улиците;
- улично осветлување;

- сообраќајни знаци;
- дрвореди и друго зеленило.

Параметри за водовод и канализација

Во зависност од урбанистичкото и сообраќајно решение на градот водоводната мрежа треба да се доизгради како циркулациона, со исклучок на поедини слепи краци. За да се намалат загубите од дистрибутивната мрежа потребно е истата да се реконструира а при тоа како минимални дијаметри да се вградат ПВЦ цевки со мин. Ø110.

За трајно решение на проблемите со водоснабдување на град Неготино, треба да се изработат инфраструктурни и основни проекти за дополна на постојната водоснабдителна мрежа кои ќе ги обработат и предложат најоправданите – најекономичните решенија со сите основни параметри, големини и карактеристики.

До изградба на целосен новопланиран водоводен систем, водоснабдувањето на објектите на локалитетот ќе се врши преку постојната водоводна мрежа.

Во зависност од урбанистичкото и сообраќајно решение на градот постојната канализациона мрежа треба да се доизгради со цевки со минимални дијаметри од Ф300мм.

Одведувањето на отпадните води до изградбата на целосниот систем ќе се обезбеди преку постојната фекална каналска мрежа.

Во планскиот период до 2026г. да се изгради атмосферска канализациона мрежа како посебен сепаратен систем. Атмосферската мрежа да се изведе преку целокупната територија на град Неготино, која ќе ги прифати површините наменети за домување и стопански активности како и сите други содржини на стопански функции, спорт и рекреација, зелени површини итн.

Водното количество со кое ќе се димензионира секој канал ќе зависи од припадната површина и коефицинтот на истекување како и коефициентот на ретардација во колку времето на истекување е поголемо од времето од усвоениот меродавен дожд.

За трајно решение на проблемите со одводнувањето на атмосферските отпадни води треба да се изработат идејни и основни проекти за атмосферска мрежа кои ќе ги обработат и предложат најоправданите и најекономичните решенија со сите основни параметри, големини и карактеристики.

Параметри за електро-енергетска и ТТ мрежа

Електроенергетско снабдување, далноводите и трафостаниците во склад со одредени капацитети врз основа на деталните урбанистички планови треба да се изработат преку единствен проект за електроенергетска мрежа.

При ова треба да се води сметка за:

-Високонапонската мрежа да се изведе кабловски, подземно,

-Нисконапонската мрежа се изведува комбинирано, кабловска, подземна и воздушна,

-Разместување на трафостаниците да се врши врз основа на потребните капацитети, а нивните локации да се ускладат со урбанистичкиот план

-Телефонските водови треба да се водат подземно со соодветни телефонски каблови и пропратна опрема.

Е2 – комунална супраструктура

a. Трафостаници

Локациите на трафостаниците треба да бидат лесно пристапни со товарно возило од сообраќајниците. Преостанатиот простор да биде организиран со уредени зелени површини.

Во колку локацијата е предвидена во склоп на објект треба да се обезбедат следните услови:

-да биде во приземје на објект

-лесно пристапна до сообраќајница

-темелењето на трансформаторите да биде издвоено од темелите на објектот.

-да се обезбеди површина за да се задоволат пропишаните растојанија.

-да се преземат сите мерки за обезбедување од пожар.

-да се превземат мерки за обезбедување од вибрации и бучава предизвикана од работата на трансформаторот.

-да се обезбеди директна и природна вентилација.

b. Бензиски станици

Покрај дадените со ГУП за Неготино локации за Бензински станици, со понатамошно детално планирање, согласно условите на теренот, сообраќајното решение и законската регулатива, се дозволува планирање на класа на намена Е2-комунална супраструктура.

Условите за градба на Бензински станици, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање ќе се формираат врз база на Детален урбанистички план со определување на условите за градба, со почитување на одредбите од член 73 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл весник на РМ 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

-не се дозволува пристапување до бензинските станици од автопатот А1 (граница со Србија-Велес-Неготино-Гевгелија-граница со Грција).

3.ОРГАНИЗАЦИЈА НА ГРАДОТ ВО УРБАНИ ЕДИНИЦИ И БЛОКОВИ

Во ГУП за град Неготино планирани се 8 (осум) урбани едници, нумерирани од број 1 до број 8

-Граница на урбана единица ја определува најголемата организациона единица на градежното земјиште во ГУП. Истата опфаќа повеќе блокови и земјиште за општа употреба.
Границата на урбана единица е дефинирана преку осовини на сообраќајниците, дел од границата на планскиот опфат, речни корита, или природни граници (водотеци, парцели и сл).
-Блокот е помала организациона единица на градежното земјиште од четвртта. Истиот се состои од една или повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, регулациони линии, наменски зони, граници на градежни парцели и граници на катастарски парцели.
-**Наменска зона** е ограничена површина на градежното земјиште со иста наменска употреба на земјиштето. Иста наменска употреба на земјиштето зоната има кога е составена од:
-една иста намена при што зоната е хомогена
-слични или историодни намени чијашто меѓусебна компатибилност овозможува релативна наменска хомогенизација,
-различни, но компатибилни намени при што една е преовладувачка, односно повеќе застапена и станува именител на зоната и
-различни намени без преовладувачка застапеност ниту на една од нив, при што мешањето на повеќе намени на ист простор станува основна каратрестика и именител на зоната (зона на мешана намена)
-**Компатибилни класи на намени** кој што подразбираат две или повеќе класи на намени кои можат да егзистираат во иста наменска зона, блок или градежна парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функционирањето, егзистирањето и вредноста на земјиштето и фрадбите и да не го надминуваат максимално дозволениот процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),
-**Висините на градбите, процентите на изграденост и коефициентите на искористеност** да се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18),
-**Паркирањето – гаражирањето** да се предвиди во согласност со членови 54-59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18). Обезбедувањето на потребниот број на паркинг места е основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба,
- **При изработка на планови од пониско ниво** да се планираат нето густини на домување од 150 до 200 жители/хектар кај основната класа на намена А1-Домување во станбени куќи, 250 жители/ хектар кај основната класа на намена А2-Домување во станбени згради и 250 жители/хектар кај основната класа на намена А3-групно домување. По исклучок, во дел од планираните намени А2-Домување во станбени згради и А3-групно домување се дозволува зголемување до максимални 20% повеќе од горенаведената густина за овие намени.

Урбана единица 1 зафаќа површина од 23,17ха како дел од централното градско подрачје.

-**Урбана единица 1 се состои од следните блокови:**
Блок 1, Блок 2, Блок 3, Блок 4 и Блок 5

Блок 1
- Површината на блокот изнесува 4,76 хектари.
- Класи на намени:
-А1 – Домување во станбени куќи
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 2
- Површината на блокот изнесува 2,55 хектари.
- Класи на намени:
-А1 – Домување во станбени куќи
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 3
- Површината на блокот изнесува 3,27 хектари.
- Класи на намени:
-А1 – Домување во станбени куќи
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 4
- Површината на блокот изнесува 4,79 хектари.
- Класи на намени:
-А1 – Домување во станбени куќи
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 5
- Површината на блокот изнесува 7,80 хектари.
- Класи на намени:
-А1 – Домување во станбени куќи
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 1.

УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 и 5)
П=23,17ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
1 4,76ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4,23	89
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,53	11

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
2 2,55ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2,38	93
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,17	7

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
3 3,27ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2,17	66
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0,98	30
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,12	4

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
4 4,79ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4,05	85
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0,55	11
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,19	4

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
5 7,80ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	5,26	68
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	2,1	27
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,44	6

Урбана единица 2 зафаќа површина од 21,03ха.

-**Урбана единица 2 се состои од следните блокови:**
Блок 6, Блок 7, Блок 8, Блок 9 и Блок 10

Блок 6
- Површината на блокот изнесува 5,23 хектари.
- Класи на намени:
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени згради и А3-групно домување)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 7
- Површината на блокот изнесува 4,38 хектари.
- Класи на намени:
-А1 – Домување во станбени куќи
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 8
- Површината на блокот изнесува 4,49 хектари.
- Класи на намени:
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 9
- Површината на блокот изнесува 2,40 хектари.
- Класи на намени:
-А1 – Домување во станбени куќи
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 10
- Површината на блокот изнесува 4,52 хектари.
- Класи на намени:
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 2

УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 6,7,8,9 и 10)
П=21,03ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
6 5,23ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		4,92	94
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,31	6

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
7 4,38ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4,23	97
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,15	3

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
8 4,49ха	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции		4,08	91
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,41	9

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
9 2,40ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2,3	95
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,1	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗ-НАКА*	*ВК.ХА*	*%*
10 4,52ха	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	3.86	86
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфра-структура	Е1	0.66	14

Урбана единица 3 зафаќа површина од 28,91ха.

-**Урбана единица 3 се состои од следните блокови:**
Блок 11 и Блок 12

Блок 11
- Површината на блокот изнесува 10,71 хектари.
- Класи на намени:
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени згради)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 12
- Површината на блокот изнесува 18,20 хектари.
- Класи на намени:
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени згради)
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Д2-заштитно зеленило покрај улица „Новопроектирана 1“
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 3.

УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 11 и 12)
П=28,91ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
11 10,71ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		8,86	82
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.85	17

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
12 18,20ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		16	88
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0,55	3
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,23	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфра-структура	Е1	1.42	8

Урбана единица 4 зафаќа површина од 39,09ха.

-**Урбана единица 4 се состои од следните блокови:**
Блок 13, Блок 14 и Блок 15

Блок 13

- Површината на блокот изнесува 11, 25 хектари.
- Класи на намени:

-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени згради)
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-В-Јавни институции (В1-Образование и наука, В2-Здравство и социјална заштита, В3-Култура)

Во Блок 13 планирана е намена В1-образование и наука за ООУ „Гоце Делчев“ со површина од 1,48ха.

За наменската зона В1-образование и наука за основно училиште, планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-20%, дозволен процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18).

-Д3-спорт и рекреација
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 14

- Површината на блокот изнесува 20,62 хектари.
- Класи на намени:

-А1– Домување во станбени куќи
-В2-Здравство и социјална заштита

Во Блок 14 планирана е намена В2-здравство и социјална заштита – Здравствен дом Неготино со површина од 5,62ха.

-Д-Зеленило и рекреација (Д2-Заштитно зеленило и Д3-Спорт и рекреација)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 15

- Површината на блокот изнесува 7,22 хектари.
- Класи на намени:

-А1– Домување во станбени куќи
-В2-Здравство и социјална заштита
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 4.

УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 13, 14 и 15)
П=39,09ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
13 11,25ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	3,44	31
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции (А, Б,В)		4,77	42
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1,48	13
		Здравство и социјална заштита	В2	0,18	2
		Култура	В3	0,17	2
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Спорт и рекреација	Д3	0,18	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,03	9

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
14 20,62ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	13,19	64
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита (здравство)	В2	5,62	27
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,56	3
		Спорт и рекреација	Д3	0,19	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,06	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
15 7,22ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	6,35	88
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0,54	7
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0,33	5

Урбана единица 5 зафаќа површина од 34,33ха.

-**Урбана единица 5 се состои од следните блокови:**
Блок 16, Блок 17 и Блок 18

Блок 16
- Површината на блокот изнесува 13,11 хектари.
- Класи на намени:
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени згради)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 17
- Површината на блокот изнесува 10,02 хектари.
- Класи на намени:
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени згради)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 18
- Површината на блокот изнесува 11,19 хектари.
- Класи на намени:
-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени згради)
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Речно корито

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 5.

УРБАНА ЕДИНИЦА 5
(БЛОКОВИ 16, 17 и 18)
П=34,33ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
16 13,11ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		11,79	90
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,31	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфра-структура	Е1	1,01	8

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
17 10,02ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	8.5	85
		Домување во станбени згради	А2	0.93	9
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфра-структура	Е1	0.59	6

БЛОК	ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА	КЛАСА НА НАМЕНА	ОЗНАКА	ВК.ХА	%
18 11,19ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		6.9	62
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	2.24	20
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,15	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфра-структура	Е1	1.57	14
		река		0.33	3

Урбана единица 6 зафаќа површина од 43,09ха.

-Урбана единица 6 се состои од следните блокови:
Блок 19 и Блок 20

Блок 19

- Површината на блокот изнесува 20,52 хектари.
- Класи на намени:

-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи и А2-Домување во станбени згради)
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-В2-Здравство и социјална заштита
-Д-Зеленило и рекреација (Д2-Заштитно зеленило и Д4-Меморијални простори)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Во блок 19 се наоѓа објектот Саат Кула

реден. број.	*Објект, локација*	*Категорија по значење*	*Категорија по загрозеност*
01	*Саат Кула, Неготино*	*значајно културно наследство*	*незагрозено културно наследство*

Режим на заштита на поединечните заштитени добра

(Режим на заштита од втор степен)

За заштитените добра се определува режим на заштита од *втор* степен.

Режимот на заштита од **втор степен** подразбира; *зачувување на изворната состојба, а конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со целите на заштитата и изворниот карактер на доброто. Постојната урбана структура (изградена и неизградена) се адаптира за тековните потреби и нови функции, користејќи ги архитектонските карактеристики на добрата.*

- Зачувување на постојната состојба, габарит и висини, а заштитно конзерваторските интервенции да не бидат во спротивност со конзерваторските принципи и начела на конзервацијата.
- задржување на постојното ниво на изграденост и лоцираност на објектите односно исклучување на можноста за изградба на нови градби на таа парцела;
- задржување на постојната намена на објектите и отворениот простор;

- редовно одржување на објектите и преземање мерки на непосредна заштита по потреба (превентива, конзервација, санација, реставрација);

Режим на заштита на контактна зона

(Режим на заштита од трет степен)

За контактна зона, согласно Правилникот се определува Режим на заштита од **трет степен;** каде се исклучува можноста за изградба на нови објекти и проектни решенија за градба на објекти освен наменски објекти како сувенирници , времени објекти, патеки или хортикултурно уредување на просторот околу заштитеното добро без да се нарушува амбиентот и силетата на споменикот кој треба да остане во изворна затекната состојба.

– Посебни мерки на заштита

- Зачувување на изворната состојба

Објектите со режим на заштита од Втор степен на заштита, се задржуваат во границите на изградената површина, подразбирајки и соодветен однос и почитување на надворешниот архитектонски и скулптурален изглед на добрата, зачувувајки го постојниот габарит и височина.

Во границите на овие недвижни добра **не се дозволува изградба или доградба на нови објекти.** Единствено во границите на заштитеното добро може да се дозволи партерно или хортикултурно уредување на просторот околу доброто и тоа само врз основа на соодветна проектна документација. Посебно треба да се инсистира на задржување на констатираните специфични елементи, детали, декоративна пластика и сл., со што се одредува и степенот на почитување на автентичноста на споменикот. Прецизините параметри за заштита и уредување на објектот со споменички вредности и неговата непосредна околина, ќе бидат разработени во Заштитно конзерваторските основи за Деталните урбанистички планови за тие опфати.

Блок 20

- Површината на блокот изнесува 22,57 хектари.
- Класи на намени:

-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени згради и А3-групно домување)

-Мешана намена (А-Домување и Б-Комерцијални и деловни намени)
-В1-Образование и наука

Во Блок 20 планирана е намена В1-образование и наука за ОУ „Страшо Пинџур“ со површина од 0,5ха.

За наменската зона В1-образование и наука за основно училиште, планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-20%, дозволен процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18).

-Д-Зеленило и рекреација (Д1-Парковско зеленило и Д3-Спорт и рекреација)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 6.

УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 19 и 20)
П=43,09ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
19 20,52ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		12,39	60
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	5,91	29
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0,74	4
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,1	1
		Меморијални простори	Д4	0,30	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,1	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
20 22,57ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		17.5	77
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени	А,Б	1.63	7
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1,37	6
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Д1, Д3		0,45	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.62	7

Урбана единица 7 зафаќа површина од 31,52ха.
-**Урбана единица 7 се состои од следните блокови:**

Блок 21, Блок 22 и Блок 23

Блок 21

- Површината на блокот изнесува 13,88 хектари.
- Класи на намени:

-А- Домување (А1– Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени згради и А3-Групно домување)
-Б5-Хотелски комплекси
-В2-Здравство и социјална заштита
-Д3-Спорт и рекреација
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Е3-Некомпатибилна инфраструктура (трафостаници над 20кв)

Блок 22

- Површината на блокот изнесува 7,88 хектари.
- Класи на намени:

-А-Домување (А1-Домување во станбени куќи, А2-Домување во станбени згради и А3-Групно домување)
-А1– Домување во станбени куќи
-Д4-Меморијални простори
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)

Блок 23

- Површината на блокот изнесува 9,76 хектари.
- Класи на намени:

-А1– Домување во станбени куќи
-Мешана намена (А-Домување, Б-Комерцијални и деловни намени и В-Јавни институции)
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г-(Г2,Г3,Г4))
-В1-Образование и наука

Во Блок 23 планирана е намена В1-образование и наука за основно училиште со површина од 1ха.

За наменската зона В1-образование и наука за основно училиште, планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-20%, дозволен процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18).

-В5-Верски институции (Црква „Св.Ѓорѓи“ Неготино)
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Речно корито

Во блок 23 се наоѓа Верски објект – Црква Св.Ѓорѓи

реден. број.	*Објект, локација*	*Категорија по значење*	*Категорија по загрозеност*
02	*Црква Св. Атанасие Велики, Неготино*	*значајно културно наследство*	*незагрозено културно наследство*

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 7.

УРБАНА ЕДИНИЦА 7 (БЛОКОВИ 21, 22 и 23)
П=31,52ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
21 13,88ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		11,08	80
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени	А,Б	0,2	1
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0.39	3
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0.1	
		Спорт и рекреација	Д3	0,41	3
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.7	6
		Некомпатибилна инфраструктура	Е3	1	7

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
22 7,88ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	0.37	5
		А1, А2, А3		4.95	63
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Меморијални простори	Д4	2.01	26
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфра-структура	Е1	0.55	6

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
23 9,76ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	0,72	7
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и дел. намени,јавни инст.	А,Б,В	2,62	27
		Комерц.и деловни намени и произв., дистрибуција и сервиси	Б,Г	2,02	21
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1,05	11
		Верски институции	В5	0,39	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,94	20
		река		1,02	10

Урбана единица 8 зафаќа површина од 48,72ха.

-**Урбана единица 8 се состои од следните блокови:**
Блок 24 и Блок 25

Блок 24

- Површината на блокот изнесува 21,70 хектари.
- Класи на намени:
- Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси, Г4-Стоваришта)
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г – Г2, Г3, Г4)
-Б2-Големи трговски единици
-Д3-Спорт и рекреација
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Е2-Комунална супраструктура (Бензинска станица - БС)

Блок 25

- Површината на блокот изнесува 27,02 хектари.
- Класи на намени:
- Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси, Г4-Стоваришта)
-Б4-Деловни простори
-Д2-Заштитно зеленило
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Е2-Комунална супраструктура (Полигон за обука - ПО)

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 8.

УРБАНА ЕДИНИЦА 8 (БЛОКОВИ 24 и 25)
П=48,72ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
24 21,70ха	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		16.8	79
	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,51	3
	КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Големи трговски единици	Б2	0,27	1
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Спорт и рекреација	Д3	0,85	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	2.2	8
		Комунална супраструктура	Е2(БС)	1,1	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
25 27,02ха	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		21,8	81
	КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Деловни про-стори	Б4	0,33	1
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	2,78	10
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,35	5
		Комунална супраструктура	Е2(ПО)	0,76	3

Урбана единица 9 зафаќа површина од 99,49ха.

-**Урбана единица 9 се состои од следните блокови:**
Блок 26, Блок 27 и Блок 28

Блок 26

- Површината на блокот изнесува 21,85 хектари.
- Класи на намени:
- В1 – Образование и наука

Во Блок 26 планирана е намена В1-образование и наука - средно училиште со површина од 3,4ха.

За наменската зона В1-образование и наука - Средното општинско училиште „Св.Кирил и Методиј“, планирана компатибилна намена е Д3-Спорт и рекреација-20%, дозволен процент на учество според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18).

-Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси, Г4-Стоваришта)
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г – Г2, Г3, Г4)
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и В-јавни институции)
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени, Г – Г2, Г3, Г4 и Е2-комунална супраструктура (Бензинска станица –БС)
-Д1-Парковско зеленило
-Д2-Заштитно зеленило
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Е2-Комунална супраструктура (Бензинска станица –БС и Автобуска станица -АС)
-Е3-Некомпатибилна инфраструктура

Блок 27

- Површината на блокот изнесува 21,48 хектари.
- Класи на намени:
- А1– Домување во станбени куќи
- Б5 – Хотелски комплекси
-Мешана намена (А-Домување и Б-Комерцијални и деловни намени)
-Д2-Заштитно зеленило
-Д3-Спорт и рекреација
-Д4-Меморијални простори

-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Речно корито

Блок 28

- Површината на блокот изнесува 50,15 хектари.
- Класи на намени:
-Мешана намена (Б-Комерцијални и деловни намени и Г – Г2,Г3,Г4)
-В5-Верски институции
-Производство, дистрибуција и сервиси (Г2-Лесна индустрија, Г3-Сервиси, Г4-Стоваришта)
-Д1-Парковско зеленило
-Д2-Заштитно зеленило
-Е1-Комунална инфраструктура (сообраќајници)
-Е2-Комунална супраструктура (Бензинска станица –БС)

Во блок 28 се наоѓа Верски објект – Манастирски комплекс Св.Ѓорѓи

реден. број.	*Објект, локација*	*Категорија по значење*	*Категорија по загрозеност*
02	*Црква Св. Ѓорѓи, Неготино*	*значајно културно наследство*	*незагрозено културно наследство*

Согласно Заштитно-конзерваторски основи со третман на недвижното културно наследство за потребите на ГУП за Неготино, според графички прилог бр. 11 – Режим на заштита.

Детален опис на границите на КЗ на недвижното добро ќе биде прецизно опишан при изработката на ЗКО за Детален урбанистички план за предметниот опфат.

Поединечно површините кои ги зафаќаат класите на намена во рамките на блоковите и нивното процентуално учество во површината на блокот е прикажано во табеларниот приказ за Урбана единица 9.

УРБАНА ЕДИНИЦА 9 (БЛОКОВИ 26, 27 и 28)
П=99,49ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
26 21,86ха	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	6.54	30
	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		8,1	37
	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,86	4
		Комерц.и деловни намени, јавни институции	Б, В	0,32	1
		Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси, комун.супрастраструктура	Б, Г, Е2	1.91	9
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Парковско зеленило	Д1	1,26	6
		Заштитно зеленило	Д2	0.45	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,95	9
		Комунална супраструктура	Е2(АС,БС)	0,32	2
		Комунална супраструктура	Е3	0.15	1

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
27 27,48ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	1,15	4
	КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Хотелски комплекси	Б5	1,29	5
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени	А,Б	0,08	
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	2,5	9
		Спорт и рекреација	Д3	13,51	49
		Меморијални простори	Д4	6,14	22
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	2,08	8
		река		0,73	3

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
28 50,15ха	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,3	1
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Верски институции	В5	2,5	5
	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		25,1	50
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Парковско зеленило	Д1	4,9	10
		Заштитно зеленило	Д2	1,8	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфра-структура	Е1	13,14	26
		Комунална супраструктура	Е2(БС)	2,41	5

УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 и 5)
П=23,17ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
1 4,76ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4.23	89
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.53	11

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
2 2,55ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2.38	93
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.17	7

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
3 3,27ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2.17	66
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0.98	30
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.12	4

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
4 4,79ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4.05	85
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0.55	11
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.19	4

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
5 7,80ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	5.26	68
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	2.1	27
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.44	6

УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 6,7,8,9 и 10)
П=21,03ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
6 5,23ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		4.92	94
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.31	6

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
7 4,38ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	4.23	97
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.15	3

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
8 4,49ха	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	4.08	91
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.41	9

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
9 2,40ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	2.3	95
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.1	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
10 4,52ха	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	3.86	86
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.66	14

УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 11 и 12)
П=28,91ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
11 10,71ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2,А3		2,64	25
		А1, А2		6,2	58
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,31	3
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.56	15

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
12 18,20ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		16	88
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	0,55	3
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,23	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.42	8

УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 13, 14 и 15)
П=39,09ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
13 11,25ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	3.44	31
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	4.77	42
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1.48	13
		Здравство и социјална заштита	В2	0.18	2
		Култура	В3	0.17	2
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Спорт и рекреација	Д3	0.18	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.03	9

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
14 20,62ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	13.19	64
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита(здравство)	В2	5.62	27
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0.56	3
		Спорт и рекреација	Д3	0.19	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.06	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
15 7,22ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	6.35	88
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0.54	7
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.33	5

УРБАНА ЕДИНИЦА 5 (БЛОКОВИ 16, 17 и 18)
П=34,33ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
16 13,11ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		11,79	90
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,31	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,01	8

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
17 10,02ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	8.5	85
		Домување во станбени згради	А2	0.93	9
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.59	6

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
18 11,19ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		6.9	62
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	2.24	20
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0,15	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.57	14
		река		0.33	3

УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 19 и 20)
П=43,09ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
19 20,52ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2		12.39	60
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени,јавни институции	А,Б,В	5.91	29
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0.74	4
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0.1	1
		Меморијални простори	Д4	0,30	1
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.1	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
20 22,57ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		17.5	77
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени	А,Б	1.63	7
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1,37	6
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Д1, Д3		0.45	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.62	7

УРБАНА ЕДИНИЦА 7 (БЛОКОВИ 21, 22 и 23)
П=31,52ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
21 13,88ха	ДОМУВАЊЕ	А1, А2, А3		11,08	80
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени	А,Б	0,2	1
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Здравство и социјална заштита	В2	0.39	3
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	0.1	
		Спорт и рекреација	Д3	0,41	3
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.7	6
		Некомпатибилна инфраструктура	Е3	1	7

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
22 7,88ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	0.37	5
		А1, А2, А3		4.95	63
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Меморијални простори	Д4	2.01	26
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	0.55	6

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
23 9,76ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	0.72	7
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и дел. намени,јавни инст.	А,Б,В	2.62	27
		Комерц.и деловни намени и произв., дистрибуција и сервиси	Б,Г	2,02	21
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	1,05	11
		Верски институции	В5	0.39	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.94	20
		река		1.02	10

УРБАНА ЕДИНИЦА 8 (БЛОКОВИ 24 и 25)
П=48,72ха

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
24 21,7ха	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		16.8	79
	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,51	3
	КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Големи трговски единици	Б2	0,27	1
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Спорт и рекреација	Д3	0,85	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	2.2	8
		Комунална супраструктура	Е2(БС)	1.1	5

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
25 27,02ха	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		21.8	81
	КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Деловни простори	Б4	0.33	1
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	2.78	10
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1.35	5
		Комунална супраструктура	Е2	0.76	3

УРБАНА ЕДИНИЦА 9 (БЛОКОВИ 26, 27 и 28) П=99,49ха					
БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
26 21,85ха	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Образование и наука	В1	6,54	30
	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		8,1	37
	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,86	4
		Комерц.и деловни намени, јавни институции	Б, В	0,32	1
		Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси, комун.супрастраструктура	Б, Г, Е2	1,91	9
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Парковско зеленило	Д1	1,26	6
		Заштитно зеленило	Д2	0,45	2
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	1,95	9
		Комунална супраструктура	Е2	0,32	1
		Комунална супраструктура	Е3	0.15	1

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
27 27,48ха	ДОМУВАЊЕ	Домување во станбени куќи	А1	1.15	4
	КОМЕРЦ.И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	Хотелски комплекси	Б5	1.29	5
	МЕШАНА НАМЕНА	Домување,комерц.и деловни намени	А,Б	0.08	
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Заштитно зеленило	Д2	2,5	9
		Спорт и рекреација	Д3	13.51	49
		Меморијални простори	Д4	6,14	22
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	2.08	8
		река		0.73	3

БЛОК	*ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА*	*КЛАСА НА НАМЕНА*	*ОЗНАКА*	*ВК.ХА*	*%*
28 50,15ха	МЕШАНА НАМЕНА	Комерц.и деловни намени, произв.,дистр. и сервиси	Б, Г	0,3	1
	ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	Верски институции	В5	2,5	5
	ПРОИЗВ.,ДИСТР. И СЕРВИСИ	Г2, Г3, Г4		25,1	50
	ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Парковско зеленило	Д1	4,9	10
		Заштитно зеленило	Д2	1,8	4
	ИНФРАСТРУКТУРА	Сообраќајна инфраструктура	Е1	13,14	26
		Комунална супраструктура	Е2(БС)	2,41	5

РЕКАПИТУЛАР НА ПОВРШИНИ ПО КЛАСИ НА НАМЕНИ

А	А1	домување во станбени куќи	153,64 ха	42%
	А2	домување во станбени згради		
	А3	групно домување		
Б	Б2	големи трговски единици	0,27 ха	
	Б4	деловни простори	0,33 ха	
	Б5	хотелски комплекси	1,29 ха	
А, Б, В		мешана намена	29,57 ха	8%
В	В1	образование и наука	10,5 ха	3%
	В2	здравство и социјална заштита	7,47 ха	2%
		Здравство и здравствена заштита	5,62	
		Социјална заштита, детски градинки	1,85	
	В3	култура	0,17 ха	
	В5	верски институции	2,9 ха	1%
Г	Г2,Г3,Г4	лесна индустрија, сервиси, стоваришта	71,8 ха	19%
Д	Д1	парковско зеленило	6,2ха	2%
	Д2	заштитно зеленило	9,3 ха	3%
	Д3	спорт и рекреација	15,65 ха	4%
	Д1, Д3	парковско, спорт и рекреација	0,45 ха	
	Д4	меморијални простори	8,45 ха	2%
Е	Е1	сообраќајна инфраструктура	37,6 ха	10%
	Е2	комунална супраструктура	4,6 ха	2%
	Е3	некомпатибилна инфраструктура	1,15 ха	
Б, В, Г, Е2		мешана намена	5,9 ха	2%
		Неготинска (Тимјаничка) река	2,08 ха	
ВКУПНО			**369,35 ха**	100%

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

реден број	НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО			Документациона основа (ха)	Планиран развој (ха)
1.	**А ДОМУВАЊЕ**	А1	домување во станбени куќи	116.68	153,64
		А2	домување во станбени згради	4.06	
		А3	групно домување	/	
2.	**Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ**	Б1	мали комерцијални и деловни намени	2.26	во мешана намена
		Б2	големи трговски единици	1.6	0,27
		Б3	големи угостителски единици	0.49	во мешана намена
		Б4	деловни простори	5.03	0,33
		Б5	хотелски комплекси	0.72	1,29
3.	**В ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ**	В1	образование и наука	5.06	10.5
		В2	здравство и социјална заштита	6.79	7,47
		В3	култура	0.39	0,17
		В4	државни институции	0.87	во мешана намена
		В5	верски институции	0.73	2,9
4.	**Г ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ**	Г2	лесна индустрија	31.57	71,8
		Г3	сервиси	0.16	
		Г4	стоваришта	0.3	
5.	**Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА**	Д1	парковско зеленило	0.73	6.2
		Д2	заштитно зеленило	/	9,3
		Д3	спорт и рекреација	8.23	16,1
		Д4	меморијални простори	5.98	8,45
6.	**Е ИНФРАСТРУКТУРА**	Е1	сообраќајна инфраструктура	58.56	37,6
		Е2	комунална супраструктура	4.44	4,6
		Е3	некомпатибилна инфраструктура	1.2	1,15
7.	**Неизградено земјиште**			109.98	/
8.	А, Б, В		мешана намена	/	29,57
9.	Б, В, Г, Е2		мешана намена	/	5,9
10.	**реки**			2.87	2.08
	ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ			369.35	369.35

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ
планиран развој до 2026г.

Основна класа на намена	Поединечна класа на намена		Површина	Процент на изграденост	Коеф. на искорист.	мах. бр. на катови	мах. височина
А	А1	домување во станбени куќи	153,64 ха	до 70%	до 2.5	П+2+Пк	10,20м
	А2	домување во станбени згради		до 70%	/	од П+3+Пк до П+9+Пк	34,0м
	А3	групно домување		до 60%	до 2.8	П+4	15,50м

Забелешка: за планирање на класа на намена А0-домување со посебен режим во рамките на мешана намена, во основна класа на намена А-Домување, важат следните параметри:

до 50%	до 1.0	П+2	9,50м

Површина под станбен фонд (ха)	153,64
Вкупно жители во градот	16000
Вкупно домаќинства	4700
Прос.бр.членови на домаќинство	3.4
Вкупно станови	4542
Станбена површина по жител	20-25м2
Станбен простор по семејство	40-80м2
Бруто густина на населеност	113ж/ха

Бр/Nr. УП10-175/5

29-12-2021

Скопје/Shkup_____година/viti

Врз основа на член 4 ставовите 14, 15, 16 и 17, член 14, член 40 ставовите 5, 6, 8 и 9, и член 41 став 1 од Законот за јавните патишта (Сл. Весник на РМ бр.84/08, бр.52/09, бр.114/09, бр.124/10, бр.23/11, бр.53/11, бр.44/12, бр.168/12, бр.163/13, бр.187/13, бр.39/14, бр.42/14, бр.166/14, бр.44/15, бр.116/15, бр.150/15, бр.31/16, бр.71/16, бр.163/16 и бр.174/21), постапувајќи по Барањето бр.03-6/1 од 20.09.2021 год. (и дополнително доставените прилози бр.03-11/2 од 15.11.2021 кои пристигнаа во архивата на 19.11.2021 год.) поднесено од ЕВН Македонија АД Скопје-КЕЦ Кавадарци, Јавното претпријатие за државни патишта го издава следното:

О Д О Б Р У В А Њ Е

За подземен премин на среднонапонски кабел со дупчење под регионалниот пат Р2137 (Р-122) делница:Неготино-Војшанци и негово подолжно водење покрај истиот, подземен премин со дучење под регионалниот пат Р1102 (Р-103) и подземни премини под магистралниот пат (автопат) А1 (М-1), како и услови за користење

Дел I. Општи одредби

1. Корисник на Одобрувањето е:
   ЕВН Македонија АД Скопје-КЕЦ Кавадарци
   или негов правен и законски наследник.
   Адреса: ул. Индустриска бб, 1440 Неготино,
2. Сопственик на инсталацијата е:
   ЕВН Македонија АД Скопје
   или негов правен и законски наследник.
   Адреса: ул. Лазар Личеноски бр.11, 1000 Скопје, тел.: 02 3205 000, факс: 023 205 000 45863, E-mail адреса: info@evn.mk www.evn.gov.mk
3. Во случај кога Корисникот и Сопственикот на предметната инсталација се посебни правни или физички лица, условите пропишани со ова Одобрување се однесуваат подеднакво и на Корисникот и на Сопственикот на инсталацијата. Неисполнување на условите пропишани со ова Одобрување од страна на Корисникот значи и неисполнување на условите од страна на Сопственикот, а сите негативни импликации од тоа ќе ги сноси Корисникот, односно Сопственикот, вклучувајќи надомест на штети и повлекување на ова Одобрување.
4. Ова Одобрување има времен карактер. Важноста на Одобрувањето истекува најдоцна на 31.12.2026 год. Овој рок може да биде продолжен, односно намален, или Одобрувањето да биде повлечено согласно условите дефинирани во **Дел III** (Општи услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето) и

Дел IV (Посебни услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобеувањето) од ова Одобрување.

5. Ова Одобрување не може да се пренесува на друго правно или физичко лице.
6. За секоја измена на адресата и на другите податоци за контакт Корисникот, односно Сопственикот треба веднаш да го извести Јавното претпријатие, во спротивно сите негативни последици предизвикани од неможноста за комуникација поради измена на овие податоци ќе бидат на сметка на Корисникот односно Сопственикот.

Дел II. Податоци за предметот на Одобрувањето, патот, местоположбата и начинот на водење

1. Предмет на ова Одобрување е:
   Попречни подземни премини на среднонапонски кабел во заштитна дебелозидна PVC цевка Ф 160мм под регионалните патни правци P2137 (P-122) и P1102 (P-103) и под магистрален пат A1 (M-1)-приклучен крак од клучка Неготино, со дупчење, како и попречен премин под подпатник на A1 (M-1) и подолжно водење на кабелот покрај регионалниот пат P2137 (P-122).
2. Предметот на ова Одобрување треба да биде изведен на **Регионален пат:**
   P2137 (P-122), Врска со P1102-Војшанци-Корешница-Д.Капија (врска со P1102)
   Регионален пат P1102 (P-103), Скопје (врска со A2-обиколница Скопје)-Катлановo-Велес-Неготино-Демир Капија-Гевгелија (врска со A1)
   Магистрален пат A1 (M-1), Граница со Србија (ГП Табановци)-Куманово-Велес-Неготино-Д.Капија-Гевгелија-гр. со Грција (ГП Богородица)
3. Делница: Неготино-Војшанци
   стационажа на попречните премини: P2137 (P-122) км. 5+000, со дупчење
   P1102 (P-103) км. 93+270, со дупчење
   A1(M-1),км.110+985д.икм.106+086л.под подпатник и под приклучен крак од клучка Неготино со дупчење
   стационажи за подолжно водење: P2137 (P-122) од км. 0+510 до км. 5+000, од десната страна на патот во заштитниот појас, со должина L=4.490м. и од км. 5+000 до км. 5+530, од левата страна на патот во заштитниот појас, со должина L=530м. Вкупна должина на подолжното водење е L=5.020м.
4. Краток опис, местоположбата и основни податоци:
   - Нема

Појаснување за Делот III и Делот IV од ова Одобрување:
Со **Делот III** (Општи услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето) и **Делот IV**(Посебни услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето) дефинирани се условите за изведување на работите и користењето согласно ова Одобрување, при што:

- сите услови пропишани во **Делот III** (Општи услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето), кои не се изменети, дополнети или избришани во делот **Делот IV**(Посебни услови за изведување на

работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето) **остануваат во важност.**

- со **Делот IV** (Посебни услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето) **се менуваат, дополнуваат или бришат услови пропишани во Делот III** (Општи услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето),
- **Условите пропишани во Делот IV** (Посебни услови за изведување на работите и користење во периодот наважноста на Одобрувањето) **имаат предимство** во однос на условите пропишани во **Делот III** (Општи услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето),
- Сите услови и обврски пропишани кон Корисникот на ова Одобрување претставуваат услови и обврски кон Сопственикот на предметот на ова Одобрување.

Дел III. Општи услови за изведување на работите (поставување на инсталацијата) и користење во периодот на важноста на Одобрувањето

III.а. Општи услови за изведување на работите

1. Сите трошоци за изведување на работите ги сноси Корисникот на Одобрувањето.
2. Рокот за изведување на работите е дефиниран во **Дел IV.а.** (Посебни услови за изведување на работите)
3. Работите треба да ги изведува Изведувач кој има потребно искуство, квалификации, опрема, овластувања и лиценци за изведување на оваков вид на работи.
4. Работите да се изведат во согласност со:
   (i). Условите дефинирани со ова Одобрување,
   (ii). Поднесеното Барање и приложената документација, наведена во **Дел V** (Документација врз основа на која е издадена оваОдобрување),
   (iii). Записникот од теренскиот увид наведен во **Дел V** (Документација врз основа на која е издадена оваОдобрување),
   (iv). Законската регулатива,
   (v). Други услови дефинирани во **Дел IV.а.** (Посебни услови за изведување на работите)
5. Работите треба да се изведуваат согласно важечките технички прописи и стандарди, вклучувајки ги и нормативите поврзани со заштитата на животната средина, користење на атестирани материјали со потребен квалитет и друго.
6. Корисникот на ова Одобрување, на своја сметка, пред да започне со било какви припреми или изведување на работите ќе ги реши потребните имотно правни прашања со сопствениците или корисниците на земјиштето на локацијата на која треба да се изведуваат работите. Корисникот е единствено одговорен и ги прифаќа сите обврски, одговорност или оштетни побарувања од трети лица по сите прашања поврзани со имотно правните работи за потребите на овој Проект.
7. Корисникот на ова Одобрување, на своја сметка, пред да започне со било какви припреми или изведување на работите ќе ги обезбеди сите потребни одобренија, согласности и дозволи од надлежните институции за изведување и користење на предмето на Одобрувањето.

8. Во текот на изведување на работите, Изведувачот не смее да го зафаќа патот, објектите и опремата на патот, како и целиот патен и заштитен појас со било каков градежен материјал, опрема и механизација и сл. По завршување на работите сите непотребни материјали треба да бидат отстранети од локацијата. Вишокот на ископана земја, градежниот шут или отпад треба да бидат транспортирани и депонирани во најблиската легална депонија.
9. Корисникот на Одобрувањето е одговорен и е должен работите да ги изведува крајно внимателно, односно со својата работа да не причини никакви штети на туѓ имот кој е во патниот или заштитниот појас. Надоместот за било какви причинети штети на патот, на околниот имот или животната средина, кои ќе настанат поради неорганизираност, немарност, нестручност, невнимание, загадување и други причини за кои е одговорен Корисникот ќе бидат на негова сметка. Соодветно, Корисникот на Одобрувањето е единствено одговорен и за сите останати законски последици кои ќе произлезат од изведувањето на работите.
10. Корисникот на Одобрувањето е одговорен и должен да ги превземе и спроведе сите технички и заштитни мерки и услови, и е единствено одговорен, за безбедоноста и сугурноста на целокупната работна рака вклучена во изведувањето на работите, кои се пропишани со важечките закони, стандарди и правилници. Соодветно Корисникот ќе обезбеди соодветни осигурувања за целиот персонал и работна рака вклучена во реализација на работите.
11. Работите треба да се изведуваат под сообраќај без попречување на постојниот режим на сообраќајот, освен ако тоа не е поинаку дефинирано во **Дел IV.а**. (Посебни услови за изведување на работите).

    Корисникот на Одобрувањето е целосно одговорен за превземање на сите потребни мерки и исполнување на сите услови за обезбедување на сигурен и непрекинат сообраќај на постојниот пат за цело време на изведување на работите, при што Јавното претпријатие за државни патишта не сноси никаква одговорност во врска со истото.

    Во случај ако изведувањето на работите условува изменет режим на сообраќајот, Корисникот на Одобрувањето:

    (i). е должен навремено да ги изготви сите потребни документи и планови и да ги добие или обнови сите потребни согласности и одобренија од надлежните државни органи за изменет режим на сообраќајот кои се неопходни за непречено и континуирано изведување на работите,

    (ii). ќе ја обезбеди, постави и одржува целокупната сообраќајна сигнализација и опрема за цело време на важноста на изменетиот режим на сообраќајот, при тоа целосно почитувајки ги и спроведувајки ги условите од согласностите и одобренијата од надлежните органи,

    (iii). секогаш кога се планира измена на режимот на сообраќајот на постојниот пат поради изведување на работите, навремено ќе ја извести јавноста и учесниците во сообраќајот преку електронските и печатени медиуми,

    (iv). ја сноси целокупната одговорост за сите причинети штети и оштетни побарувања од трети лица кои се должат на негови пропусти да обезбеди сигурен, непрекинат и безбеден сообраќај за целиот период на изведување на работите, до нивниот технички прием,
12. Контрола од страна на Јавното претпријатие

(i). За исполнување на условите наведени во ова Одобрување, Јавното претпријатие за државни патишта ќе ангажира стручно лице кое ќе биде присутно и ќе го надгледува и контролира извршувањето на работите. Ангажираното стручно лице има овластување:

- континурано да го следи извршување на работите,
- да издава налози на Корисникот на Одобрувањето со кои ќе бидат во целост почитувани и спроведени пропишаните услови,
- да учествува во техничкиот преглед на изведените работи,
- да ги стопира работите во случај ако Корисникот не се придржува кон пропишаните услови,
- да ги стопира работите за да се спречат или минимизираат можни штети на патот, патниот појас, имотот на трети лица, или нарушување на безбедноста на сообраќајот и сл.,
- да предложи на Јавното претпријатие за државни патишта Одобрувањето да биде повлечено,
- други работи дефинирани во **Дел IV.а**. (Посебни услови за изведување на работите).

(ii). Трошоците за ангажирањето на стручното лице ќе бидат на сметка на Корисникот на Одобрувањето.

(iii). Корисникот на Одобрувањето нема да попречува и ќе овозможи непречен пристап во секое време на стручното лице, и на други лица назначени од Јавното претпријатие за државни патишта, до локацијата каде се изведуваат работите и до целокупната документација која се однесува на ова Одобрување.

13. Технички преглед на изведените работи:

По завршување на целокупните работи, локацијата на која се изведени работите треба да биде детално очистена од материјали, градежен отпад, опрема и друго, што е предуслов за вршење на технички преглед. Техничкиот преглед го извршуваат претставници на Корисникот на Одобрувањето и ангажираното стручното лице, а по потреба и други претставници назначени од Јавното претпријатие, при што се изготвува и потпишува Записник кој содржи краток опис на изведените работи, отстапувањата во однос на издаденото Одобрување, работи кои треба да бидат довршени, во кој рок и слично. Кон Записникот од техничкиот преглед треба да биде приложена и техничка скица со точна вцртана местоположба на предметот на Одобрувањето во однос на патот. Еден оригинален примерок од Записникот за технички преглед (со сите прилози) се доставува до Јавното претпријатие за државни патишта.

Записникот од Техничкиот преглед не го ослободува Корисникот на ова Одобрување од надомест на било какви штети причинети врз патот, патниот и заштитниот појас во текот на користењето на инсталацијата и важноста на Одобрувањето.

14. а) Јавното претпријатие ќе ги стопира работите и ќе го повлече Одобрувањето, ако Корисникот на Одобрувањето:

(i). Не се придржува кон условите наведени во Одобрувањето,

(ii). Не ги почитува налозите издадени од стручното лице одредено од Јавното претпријатие за државни патишта,

(iii). Не ги изведе и комплетира работите во дадениот рок, вклучувајки го и рокот во кој ќе биде толерирано доцнење и кој е наведен **Дел IV.а.** (Посебни услови за изведување на работите),

(iv). Не се изврши технички преглед на работите, не биде изготвен Записник од техничкиот преглед, или Записникот не биде доставен до Јавното претпријатие за државни патишта,

(v). во други случаи пропишани со Одобрувањето и со законската регулатива.

б) Во случај ако Одобрувањето биде повлечено, Корисникот ќе ги надомести сите трошоци и штети кои ги претрпело Јавното претпријатие за државни патишта или трети лица, вклучувајки:

(i). штети на патот и штети во патниот и заштитниот појас,

(ii). трошоци за доведување на локацијата во првобитна состојба,

(iii). трошоци и штети предизвикани кон трети лица,

(iv). штети предизвикани од загрозување на безбедноста на сообраќајот,

(v). други штети предизвикани од Корисникот на Одобрувањето.

15. Трошоци кои ги надоместува Корисникот пред издавање на Одобрувањето:

(i). надомест за издавање на ова Одобрување,

(ii). трошоци за извршување на теренски увид и изготвување на Записник од теренскиот увид,

(iii). трошоци за ангажирање на стручно лице кое ќе го надгледува и контролира извршувањето на работите согласно ова Одобрување.

(iv). други трошоци дефинирани во **Дел IV.а.** (Посебни услови за изведување на работите).

Висината на овие трошоци ги одредува Јавното претпријатие за државни патишта. Пресметаните трошоци Корисникот треба да ги уплати на жиро сметка на Јавното претпријатие за државни патишта пред издавање на Одобрувањето.

16. Други услови наведени во **Дел IV.а.** (Посебни услови за изведување на работите).

III.6. Општи услови за користење во периодот на важноста на Одобрувањето

1. **Ова Одобрување има времен карактер.**
Согласно Законот за јавните патишта, Јавното претпријатие за државни патишта е надлежно за комплетно финансирање, проектирање, изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта, како и други работи поврзани со управувањето на државните патишта. Во наредниот период се планираат значителни активности на државните патишта, вклучувајки изградба на нови, или реконструкција и подобрување на постојните државни патишта и објектите на нив. Во тој правец Јавното претпријатие за државни патишта, преку стратегијата за развој, како и петтогодишните и годишните планови и програми ќе направи напор да ја подобри постојната патна инфраструктура која ќе опфати значителни и сериозни инвестициони активности, што може да услови измени и во делот на поставените инсталации.

2. Јавното претпријатие за државни патишта ќе го повлече ова Одобрување пред истекот на неговата важност, наведена во **Дел V** (Општо), без обврска за надомести на било какви штети на Корисникот, во следните случаи:
   (i) доколку со Годишните програма се планирани активности за изведување на градежни работи кои се однесуваат на изградба, реконструкција, одржување, или заштита на патот со кои ќе се подобрат градежно-техничките и сообраќајно-безбедностите услови на овој патен правец. Во оваков случај Јавното претпријатие за државни патишта ќе го повлече ова Одобрување, со претходно писмено известување до Корисникот на Одобрувањето, во рок дефиниран во **ДелIV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето). Во овој период Корисникот на Одобрувањето има обврска да ја дислоцира, или да ја означи точната местоположба (во зависност од потребата) на својата инсталација за да овозможи несметано изведување на планираните градежни работи. Во случај на повлекување на ова Одобрување, трошоците за таквата дислокација се на сметка на Корисникот на Одобрувањето. Доколку во тој период Корисникот не успее да ја дислоцира својата инсталација, ќе се смета дека Јавното претпријатие нема никакви обврски кон Корисникот на Одобрувањето, а работите ќе ги изведува согласно планираната динамика без обврски за надомест на било какви оштетни побарувања предизвикани од изведување на градежните работи на патот или објектите на патот.
   (ii) доколку со користењето на предметната инсталација се предизвикуваат неповолни влијанија врз животната средина или безбедоста на сообраќајот и здравјето на луѓето, констатирано од надлежни државни органи или доколку други надлежни државни институции или инспекциски органи донесат соодветно решение за тоа,
   (iii) доколку Корисникот не ги отстранува навремено недостатоците кои ќе бидат евидентирани и констатирани од Јавното претпријатие за државни патишта или други државни или инспекциските органи,
   (iv) доколку не ги исплати причинетите штети, кон Јавното претпријатие за државни патишта и кон трети лица, а кои се предизвикани од користењето или неповолното влијание на предметната инсталација,
   (v) во случај ако Корисникот односно сопственикот на ова Одобрување падне во стечај или ликвидација,
   (vi) ако Корисникот на ова Одобрување или сопственик на инсталацијата, односно предметната инсталација биде превземена од друг корисник или сопственик, доколку новиот Корисник претходно не обезбеди ново Одобрувањето на свое име,
   (vii) во случај ако Корисникот не ги исполни условите наведени во наредната точка 3 од овој **Дел III.б.**
   (viii) доколку Корисниот на Одобрувањето навремено не ги подмирува надоместоците за користење,
   (ix) други случаи дефинирани во **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето).
3. Условите за користење дефинирани со ова Одобрување, во текот на неговата важност, може да претрпат измени и дополни:

(i) во случај на измена на законската регулатива со која се регулира предметната област или се менуваат условите.

(ii) измена на технички услови, прописи и стандарди со кои се зголемува сигурноста, безбедности и заштитата, или кои се задолжителни за користење и примена.

(iii) во други случаи дефинирани во **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот наважноста на Одобрувањето).

Трошоците за исполнување на барањата предизвикани од изменетите услови се на сметка на Корисникот. На барање на Јавното претпријатие Корисникот е должен истите да ги спроведе во рокот дефиниран во **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето).

4. Корисникот кој нема важечко Одобрување или важноста на Одобрувањето е истечена, а истото не е обновено, Јавното претпријатие нема обврска да го информира за било какви активности на државните патишта, а настанатите штети кои ќе ги претрпи тој Корисник ќе бидат на негова сметка.
5. Доколку во текот на важноста на ова Одобрување дојде до оштетување на патот или патното земјиште, или штети на трети лица предизвикани од предметот на ова Одобрување, сите трошоци за поправка и санирање на тие штети ќе бидат на сметка на Корисникот.
6. Доколку дојде до неповолни влијанија и бидат причините штети на животната средина предизвикани од користењето на предметот на ова Одобрување, трошоците за санирање на тие штети и последици ќе ги надомести Корисникот на Одобрувањето.
7. Доколку во текот на користењето, Корисникот на Одобрувањето има потреба за одржување или интервенција на предметот на ова Одобрување, Јавното претпријатие треба да биде писмено известено за тоа во рокот кој е дефинирано во **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Дозволата), освен во случаи кога итноста на таа интервенција не го дозволува тоа, а известувањето може да биде и во пократок временски период. Доколку при одржувањето или интервенцијата бидат предизвикани било какви штети кон Јавното претпријатие, односно патната инфраструктура или трети лица, Корисникот на Одобрувањето истите ќе ги надомести во целост на своја сметка. Корисникот, пред да започне со било какво одржување или интервенција на инсталацијата е единствено и целосно одговорен да ги превземе и спроведе сите потребни мерки поврзани со прашањата на безбедноста на сообраќајот и безбедноста на работната рака вклучена во извршувањето на работите.
8. Јавното претпријатие за државни патишта не сноси никаква одговорност за надомест на било какви претрпени штети врз предметот на ова Одобрување, кои би настанале поради оштетувања од сообраќајот и сообраќајното оптоварување на патот, одрони, клизишта, елементарни непогоди, работи на патот и користење на тешка градежна механизација поради изградба, реконструкција и одржување на патот, виша сила, трошоци и давачки кои може да бидат наметнати од концесионери на патот, штети причинети од трети лица и др.
9. Јавното претпријатија за државни патишта не сноси никаква одговорност за надомест на било какви претрпени штети, изгубена добивка или било какви други надоместоци, доколку предметната делница делумно или целосно биде затворена за

сообраќај, без разлика на должината на временскиот период, поради изведување на градежни работи на патот.

10. Јавното претпријатие за државни патишта не сноси никаква одговорност за надомест на било какви претрпени штети, изгубена добивка или било какви други надоместоци, доколку државниот пат за кој се однесува ова Одобрување го изгуби тоа својство согласно Законот за јавните патишта, или биде прекатегоризиран во понизок ранг со што Корисникот би претрпел штета. Истото се однесува и за случаи ако со изградба, реконструкција или одржување предметниот пат или негова делница го изгуби својството на јавен пат.
11. Корисникот на Одобрувањето ќе исплаќа надоместок за користење во целиот период на важноста на Одобрувањето како што е тоа регулирано до **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето).
12. Корисникот на Одобрувањето, најдоцна во рокот наведен во **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето), ќе достави писмено барање за обновување, односно продолжување на истото, во спротивно ќе се смета дека по истекот на неговата важност Одобрувањето е повлечено, а сите негативни последици од понатамошното користење ќе ги сноси Корисникот.
13. Ако Корисникот не достави барање за продолжување на важноста на Одобрувањето или ако не биде дозволено продолжување на Одобрувањето, по истекот на важноста на ова Одобрување Корисникот во рок наведен во **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето), ќе ја отстрани предметната инсталација на своја сметка. По истекот на овој рок, доколку инсталацијата не е отстранета, истата има третман на бесправен објект, а сите негативни последици и штети се на сметка и одговорност единствено на Корисникот.
14. Други услови, ако се такви дефинирани во **Дел IV.б.** (Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето).

Дел IV. Посебни услови за изведување на работите и користење во периодот на важноста на Одобрувањето

IV.а. Посебни услови за изведување на работите

1. Рокот за изведување на работите е:
   150 дена, сметајки од денот кога е издадено ова Одобрување.
2. Други услови за изведување на работите:
   - Почетокот и крајот на дупчењето да бидат надвор од патниот појас со наведеното растојание и заштитна длабочина под коловозот. Со ова одобрување предметната инсталација не може да се води во трупот на патот ниту во патниот појас. Преминот под патните правци со дупчење, преминот под потпатник и подолжното водење да се извршат исклучиво како во приложената техничка документација. Ако Јавното претпријатие, во било кое време утврди дека Корисникот постапил спротивно на овој услов, ќе ја отстрани предметната инсталација на сметка на Корисникот, без обврска за претходно писмено известување, а Корисникот нема право на надомест на било какви претрпени штети предизвикани при таквата дислокација.
3. Други овластувања на стручното лице:

- нема

4. Толеранција за доцнење во комплетирање на работите:
   90 дена, по крајниот рок за изведување на работите.
5. Јавното претпријатие ќе ги стопира работите и ќе го повлече Одобрувањето, и во следните случаи:
   - Ако Корисникот изведува работи во патниот појас спротивно на ова Одобрување
6. Други трошоци кои ги надоместува Корисникот на Одобрувањето:
   - нема
7. Други посебни услови за изведување на работите:
   - нема

IV.6. Посебни услови за користење во текот на важноста на Одобрувањето

1. Рок за писмено известување до Корисникот на Одобрувањето:
   најмалку 60 дена пред да започнат било какви градежни активности на патот.
2. Јавното претпријатие ќе го повлече Одобрувањето и во следните случаи:
   - нема.
3. На барање на Јавното претпријатие, Корисникот е должен изменетите условите да ги спроведе во рок од:
   60 дена од денот на известувањето.
4. Рокот за писменото известување до Јавното претпријатие е:
   најмалку 7 дена пред да биде превземена било каква интервенција во инсталацијата.
5. Надомест за користење на инсталацијата во периодот на важноста на ова Одобрување:
   Не се плаќа надомест,
   Ако во иднина се донесат соодветни одлуки за наплата на надоместок за користење на патното земјиште и објектите со кои управува Јавното претпријатие, Корисникот ќе биде обврзан да го плаќа тој надоместок.
6. Рок за доставување на писмено барање за обновување, односно продолжување на Одобрувањето
   Најмалку 3 месеци пред истекот на важноста на Одобрувањето.
7. Рок за отстранување на инсталацијата:
   6 месеци по истекот на важноста на Одобрувањето.
8. Јавното претпријатие, со претходно писмено известување до Корисникот, ќе ја отстрани инсталацијата на сметка на Корисникот, ако во било кое време утврди дека истата е изведена (вградена) во патниот појас спротивно на ова Одобрувањето. Корисникот има целосна одговорност и ќе ги надомести сите штети на патот и патниот појас кои ќе произлезат од отстранувањето на инсталацијата. За можните штети предизвикани на инсталацијата при нејзиното отстранување Јавното претпријатие не сноси никаква одоговорност.

Дел V. Документација врз основа на која е издадено ова Одобрување:

1. Барање бр.03-6/1 од 20.09.2021год, заведно кај Јаното претпријатие под број УП10-175/1 од 28.09.2021година (и дополнително доставени прилози бр.03-11/2 од 15.11.2021 пристигнати во Јавното претпријатие на 19.11.2021 година и заведени под бр.УП10-175/3
   Подносител: ЕВН Македонија АД Скопје-КЕЦ Кавадарци
   Предмет на барањето:
   Регионален пат Р2137 (Р-122): попречен подземен премин на среднонапонски кабел со дупчење на км. 5+000 и негово подолжно водење од км. 0+510 до км. 5+000 од десната страна на патот во заштитниот појас и од км. 5+000 до км. 5+530 од левата страна на патот со вкупна должина L=5.020м. Премини со дупчење под Р1102 (Р-103) на км. 93+270 и под А1 (М-1) крак за Неготино и под потпатник на А1 (М-1) на км.110+985д. и км.106+086л.
2. Записник бр. 1 од извршен теренски увид на 22.10.2021г.
3. Приложена проектна документација:
   - Ситуација со внесени стационажи
   - Карактеристичен попречен профил на месата на премините со внесена стационажа
   - Попречни пресеци за подолжното водење со внесени стационажи.
4. Проектант:
   МЕХАНОТЕХНИКА дооел-Битола ул.Браќа Мингови бб, комплекс АВРА, 7000 Битола (изработен Ноември, 2021 год.) Технички број: 0302-117/21

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врз основа на поднесеното Барање и пропратната документација наведена погоре, Јавното претпријатие за државни патишта го прифати истото и ги пропиша условите под кои се издава ова Одобрување.

Упатство за правното средство:
Подносителот на Барањето има право на жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управни работи од втор степен од областа на транспортот и врските во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одобрувањето.

Директор,
Ejup Rustemi

Изработил: Драгица Гашпарова
Контролирал: Зоран Велков
Одобрил: d-r Ejup Latifi

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
10-26/3-295 од 23.06.2022
Скопје

Одговорно лице: Мартин Јанковски

Контакт телефон: 072 933 420

e-mail: martin.jankovski@evn.mk

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис број 0305-110/22 од 16.06.2022 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура : Нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Неготино и КО Дуброво) – Општина Неготино, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

☒ 110(35)kV Трафостаница
☐ 110kV Подземна мрежа
☒ 110kV Надземна мрежа
☒ 35kV Подземна мрежа
☐ 35kV Надземна мрежа

☒ 10(20)/0.4kV Трафостаница
☒ 10(20)kV Подземна мрежа
☒ 10(20)kV Надземна мрежа

☐ 0.4kV Подземна мрежа
☒ 0.4kV Надземна мрежа

☐ Друго

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 43955
Дата: 20.06.2022

До
Друштво за инженеринг, производство промет и услуги
МЕХАНОТЕХНИКА увоз – извоз ДООЕЛ Битола

Ваше упатување	Барање на податоци и информации
Наше контакт лице	Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева
Телефон	+389 70 200 736; +389 70 200 571
Во врска со	Известување за постојни тк инсталации

Почитувани,
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура : Нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Неготино и КО Дуброво) – Општина Неготино, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,

Македонски Телеком АД Скопје

По овластување на

Директор на сектор за пристапни мрежи

Васко Најков

Друштво за комуникациски услуги
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје
Бр. 11-4287/1
20 -06- 2022
Скопје

До: Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги
МЕХАНОТЕХНИКА увоз - извоз Битола дооел

Скопје, 17.06.2022 год.

Предмет: ПИМ

Почитувани,

Во врска со Вашето барање за доставување на податоци и информации од општини/институции поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 43955 креирано на 16.06.2022 година и наслов 'Урбанистички проект за инфраструктура : Нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Неготино и КО Дуброво) – Општина Неготино' доставено до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Ве известуваме дека во предметното подрачје на опфатот кој е доставен до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, **имаме** постојни надземни инсталации.

Во прилог Ви доставуваме податоци за постојни надземни инсталации во електронска форма во PDF и DWG формат. Напомена: За податоците обележани со ознака 'NA' не распослагаме со точна геопросторна локација.

Напомена: Доколку има потреба од дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура - А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Трошоците за дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Лице за контакт:
Влатко Димовски тел. 077/772-582
Андреа Јовановски тел. 077/772-370

Срдечен поздрав,

За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје,
Дејан Влаховиќ
Директор за планирање и развој на мрежа

ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА А1 МАКЕДОНИЈА

ЛЕГЕНДА:

- Optical_Cable_Duct_NA
- Opfat_Extent
- Opfat_Baranje

* Duct - Подземно
* Aerial - Надземно
* Trench - Ров
* Pipe - Цевка/Туба
* Overhead line - Надземна рута
* Coax cable - Коаксијален кабел
* Optical cable - Оптички кабел

P = 1 : 5000

Дата: 2022-06-17

ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА А1 МАКЕДОНИЈА



ЛЕГЕНДА:

- Pipes
- Trenches
- Opfat_Extent
- Opfat_Baranje

* Duct - Подземно
* Aerial - Надземно
* Trench - Ров
* Pipe - Цевка/Туба
* Overhead line - Надземна рута
* Coax cable - Коаксијален кабел
* Optical cable - Оптички кабел

P = 1 : 6000

Дата: 2022-06-17

До: **МЕХАНОТЕХНИКА ДООЕЛ Битола**

Предмет: Доставување на податоци и информации

Врска: Ваш бр. 0305-110/22 од 16.06.2022 година
(e-urbanizam, постапка бр. 43955*)*

бр. 12-8/630

Скопје, 17.06.2022 година

Почитувани,

Врз основа на вашето барање, а согласно Законот за урбанистичко планирање, Ве известуваме дека стручните служби во Агенцијата за цивилно воздухопловство ја разгледаа приложената документација за изработка на

Урбанистички проект за инфраструктура : Нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Неготино и КО Дуброво) – Општина Неготино

при што утврдија дека во предметниот опфат нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилното воздухопловство, а градбите во планскиот опфат не претставуваат препрека и нема да влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај, поради што истиот **може да се планира без посебни услови и ограничувања** од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

Душан Попчевалиев
(по овластување од Директорот бр.02-86/1 од 25.01.2022 година)

ул. „Даме Груев" број 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
т.: + 389 2 3114 – 046 ф.: + 389 2 3115 – 708 ЕМБС: 6648649
info@caa.gov.mk www.caa.gov.mk

е-Урбанистички
ПЛАНОВИ

mehanotehnika@t.mk
Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз - извоз Битола дооел

Детали за постапка за податоци, информации и мислења

Број на постапката:
43955

Статус:
Кај општини/институции

Наслов

Урбанистички проект за инфраструктура : Нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Неготино и КО Дуброво) – Општина Неготино

Датум на креирање

16.06.2022

Иницијатор

Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз - извоз Битола дооел

Надлежен орган

/

е-Урбанистички
ПЛАНОВИ

mehanotehnika@t.mk
Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз - извоз Битола дооел

Институции

Додади институција | Пребарај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО	17.06.2022	17.06.2022		☑
ЕВН_издавање_податоци_и_мислења_планови	17.06.2022	23.06.2022		☑
МЕПСО АД Скопје	17.06.2022	/		☑
Агенција за електронски комуникации	17.06.2022	/		☑
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	17.06.2022	/		☑
Македонски Телеком АД-Скопје	17.06.2022	20.06.2022		☑
ЈП Комуналец, Неготино	17.06.2022	/		☑
ДЗС Неготино	17.06.2022	/		☑

← Претходни 1 Следни →

Прикажани 1 - 8 од 8 ставки

Potvrda_31114_c836f99c-dbc8-434c-b3d5-545257a44129 (Protected View) - Word
Sign in
File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Help Tell me what you want to do
Share
PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС

На ден 08.07.2022 во 12:06 PM часот извршена е финална контрола на "Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино"
со единствен идентификатор број 31114, доставен од од страна на Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз - извоз Битола дооел, од овластен планер Мирјана Секлевска, со корисничко име mehanotehnika@t.mk.

По извршената финална контрола се потврдува дека напред наведениот/та, "Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино" го исполнува квалитетот од тематски и тополошки аспект.

Page 1 of 1 195 words
100%
NVDA +4.81% ENG 12:39 08.7.2022

II. ПЛАНСКИ ДЕЛ

II.1. Текстуален дел

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЕВН Македонија АД Скопје
13
Бр. 03-6/1
12.07 2022 год.

ДООЕЛ „МЕХАНОТЕХНИКА“
ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ, УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА
Ул.„Браќа Мингови“ бб, комплекс АВРА
Тел.: +389 75 462 767, 75 462 797
500-0000002298-20 Стопанска Банка Битола
ДБ МК 4002992108603
e-mail: mehanotehnika@t-home.mk

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗРАБОТКА НА

Урбанистички проект за инфраструктура

за инфраструктура за:

Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино

Изработувач: „Механотехника” ДООЕЛ Битола

Инвеститор: ЕВН МАКЕДОНИЈА АД., СКОПЈЕ

0 ЉУПЧО СТОЛЧЕВ дипл.инж.арх. Овластен планер 0221

Јули, 2022

МЕХАНОТЕХНИКА ДООЕЛ БИТОЛА

ЕВН Македонија АД Скопје
13
бр._____
дот.___20___

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 - за инфраструктура за:
Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино

1. ВОВЕД

Со предметната документација се предвидува изградба на нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Неготино) - Општина Неготино, согласно приложена документација и во се согласно позитивна законска регулатива.
Со цел да се обезбеди подобрување на стабилноста во напојувањето на потрошувачите, од страна на ЕВН Македонија АД Скопје изготвено е техничко решение. Техничкото решение предвидува изградба на нов среднонапонски кабелски вод со почетна точка постоечка трафостаница поставена на КП бр. 8453 и крајна точка спојница со кабел на КП бр. 8430/1. Новопредвидениот кабелски вод е со должина од околу 1367 метри и предвиден е тип на кабел NA2XS(F) 2Y 3x1x400 mm^2. Трасата целосно се движи низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино.

1.1 Опис на проектниот опфат:

Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистичкиот проект за инфраструктура се наоѓа на територијата на Општина Неготино, (КО Неготино) на КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1. Проектниот опфат на вака предложениот У.П. има површина од 0.1 ха.

Границата на планскиот опфат претставува затворена линија со прекршни точки.

1.2 Проектни барања за градбите во рамките на проектниот опфат:

Урбанистичкиот проект за инфраструктура треба да биде изработен во согласност со:

Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на Р.М. бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.в. на Р.М.бр.225/20, 219/21).
При изработката на Урбанистичкиот проект за инфраструктура задолжително треба да се прибават потребните податоци и информации согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. В. На РМ 32/2020).
На Урбанистичкиот проект задолжително треба да биде извршена Стручна Ревизија, согласно член 62, став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на Р.М.бр.32/20).

Задача на планската документација е изработка на урбанистички проект за инфраструктура, за изградба на нов среднонапонски вод со која ќе се постигнат следните цели:

- рационално користење на земјиштето;
- максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот;
- оформување препознатлива амбиентална целина;
- почитување и валоризација на културното и градителското наследство;
- вградување на заштитни мерки;почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето;

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект за инфраструктура се следните документи:

Изводот од план

Ажурирана геодетска подлога

Проектна програма

Урбанистичкиот проект за инфраструктура ќе се изработи согласно методологијата пропишана во важечката законска и подзаконска регулатива:

Закон за урбанистичко планирање (Сл.в на РМ 32/2020)

Правилник за урбанистичко планирање (Сл.в на РМ 225/2020, 219/2021)

1.3. Проектни барања за инфраструктурата:

Со Урбанистичкиот проект за инфраструктура да се решат приклучните точки на основните водови на инфраструктурата во согласност со изводот од план и мислењата од надлежните јавни комунални претпријатија.

МЕХАНОТЕХНИКА БИТОЛА ДООЕЛ

***

Изработувач на Проектната програма за Урбанистички проект за инфраструктура: Љупчо Стојчев д.и.а овластување бр. 0.0221

ЕВН Македонија АД Скопје

Инвеститор
ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, СКОПЈЕ

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8–комунална инфратруктура, ги опфаќа КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино и се наоѓа во ГУП за град Неготино со бр. 11-209 од 17.06.2022 година, одлука бр.08-562/3 од 06.11.2020 година.

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се детални истражувања на просторот. Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на директен увид на терен.

При увидот на лице место, согледано е дека на просторот постои регионален пат Р2137 (Р-122) делница Неготино- Војшанци како што е прикажано во ажурирана геодетска подлога, а со овој урбанистички проект просторот треба да се дополни, всушност да се регулира дел од комуналната инфратруктура.

На геодетската подлога, изработена од овластена фирма за катастар, “Гео АД Инженеринг ДООЕЛ“ – Битола, ажурирана е состојбата на просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната локација и нејзината околина.

Предметниот проектен опфат со намена Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија изнесува 1366.82 m^2.

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ

Проектниот концепт е поставен врз основа на анализата на просторот, анализата на можностите за просторен развој и Проектната програма. Проектниот концепт е во директна зависност од природните фактори, посебно од конфигурацијата на теренот и од можностите за просторна композиција, односно естетско обликување на просторот. Одржливиот развој е еден од принципите врз кој е поставен проекнтиот концепт. Проектниот концепт е условен и од мерките за заштита и спасување.
Целта на проектниот концепт е да изврши хармонизација на просторните природни услови и предвидената градба во функционална целина со естетска препознатливост.

3.1 ДЕЈНОСТИ И АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ОДВИВААТ ВО ГРАДБИТЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА СЕКОЈА ГРАДБА ПОЕДИНЕЧНО

Со предметната документација се предвидува изградба на нов 10(20) kV кабелски вод низ (КО Неготино) - Општина Неготино, согласно приложена документација и во се согласно позитивна законска регулатива.
Со цел да се обезбеди подобрување на стабилноста во напојувањето на потрошувачите, од страна на ЕВН Македонија АД Скопје изготвено е техничко решение. Техничкото решение предвидува изградба на нов среднонапонски кабелски вод со почетна точка постоечка трафостаница поставена на КП бр. 8453 и крајна точка спојница со кабел на КП бр. 8430/1. Новопредвидениот кабелски вод е со должина од околу 1367 метри и предвиден е тип на кабел NA2XS(F) 2Y 3x1x400 mm^2. Трасата целосно се движи низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр.

8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино.
Со Урбанистичкиот проект за инфраструктура се предвидуваат следните класи на намена: (дефинирањето е според Член 73 од Правилникот за урбанистичко планирање - Сл. Весник на РСМ бр. бр. 225/20, 219/21):

Е – ИНФРАСТРУКТУРА / Е 1.8 – ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ				
	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	Должина на кабелски вод m	Проектен опфат m²
1.1	Е1.8 водови за пренос на електрична енергија	СН кабел	1367	1366.82

3.2 ВОДОВИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ

Инфраструктурата ја дефинираат следните водови:
- сообраќајна мрежа
- водоводна мрежа
- канализациона мрежа
- електрична мрежа
- телекомуникациска мрежа

Од Агенција за цивилно воздухопловство (арх. бр.12-8/630 од 17.06.2022 г.) добиени се податоци дека на планскиот опфат нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури кои се во нивна сопственост.

Според податоците добиени од Македонски Телеком АД Скопје (арх.бр. 43955 од 20.06.2022 г.) на предметната траса постојат нивни подземни инсталации. Кабелскиот вод треба да се изврши во се според даденото „Упатство за поставување на енергетски кабли“ (Приближување и вкрстување на енергетски кабел со телекомуникациска мрежа “).

Според податоцита добиени од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје (арх.бр. 11-4287/1 од 20.06.2022 г.) на предметната траса постојат нивни подземни инсталации. Кабелскиот вод треба да се изврши во се според даденото „Упатство за поставување на енергетски кабли“ (Приближување и вкрстување на енергетски кабел со телекомуникациска мрежа “).

Од страна на ЕВН МАкедонија АД – Скопје (арх. бр. 10-26/3-295 од 23.06.2022 г.) доставени се податоци дека постојат инсталации кои се во нивна сопстевност.

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Предмет на изработка е Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино. При изработка на урбанистичкиот проект за инфраструктура почитувани се заклучоците и насоките од Проектната програма, како и барањата на Инвеститорот.
Урбанистичкиот проект за инфраструктура се изработува согласно член 58 став 2 од

Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), согласно важечкиот Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21) и согласно член 45-а од Законот за градење (Сл.весник бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 96/21) и ќе содржи техничко решение на инфраструктурата со сите нејзини елементи во текстуален дел и графички прилози и ќе ја прикажува трасата на инфраструктурата.
Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино, во овој регион ги зацртува основните правци на просторниот развиток на општината, со цел да се постигне оптимална просторна организираност и функционална опременост на просторот за одреден временски период.

Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

1. Со овие услови:

- се определуваат условите и мерките за спроведување на замислите и ставовите на Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино, објаснуваат некои ставови за чие правилно спроведување од текстуалниот и графичкиот дел на планот не можат да се добијат секогаш јасни одговори.
- се утврдуваат глобални смерници за изработка на плановите од понизок ред

2. Овие услови се применуваат во сите фази на разработка и реализација на урбанистичкиот проект за инфраструктура за нов 10(20) kV кабелски вод.

- Условите ќе се применуваат во границите на проектниот опфат на урбанистичкиот проект за инфраструктура

2.1 Составен дел на овие услови се графичките прилози во P=1:750 како и текстуалниот дел.

2.2 Во граници на урбаниот опфат за кој проектот се однесува одредено е земјиште за изградба на инфраструктура со класа на намена: Е1.8 – водови за пренос на електрична енергија

2.3 Според Мрежни правила за дистрибуција на ЕЕ, член 138, алинеа (6) заштитниот појас е 1 м од оската на изводот за кабел од 1 до 20 kV.

2.4 Во зависност од реалните можности и потенцијали за управување со отпад во поширок подрачје на локацијата, ќе се следи на современата хиерархија на ЕУ за управување со отпад, со можност за искористување на рециклабилните фракции.

2.5 При примена на Измената и дополната на одобрениот Урбанистички проект за инфраструктура за се што не е дефинирано со овие Параметри ќе се применуваат стандардите и нормативи утврдени со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.В. на РМ бр.225/20, 219/21).

Посебни услови за градба, развој и користење на градежното земјиште

Посебните услови за градење во оваа урбанистичко-проектна документација се однесуваат на површините за градба во рамките на Урбаниот опфат и тоа:
Границата на проектен опфат се утврдува врз основа на Член 27, 32, 36,44 и 48 од

Правилникот урбанистичко планирање (Сл.В. на РМ бр. 225/20, 219/21). Границата на опфатот е дефинирана према логични разделници, дефинирани со член 7 од Правилникот.

-Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 1366.82 м²

При изработка на основниот проект потребно е почитување на сите наводи од Елаборатот за оценка на влијание на објектот врз животната средина за кој е потребно добивање мислење од страна на Управа за животна средина. При изработка на проектна документација се применуваат следниве закони и подзаконски акти:

- Закон за заштита на животна средина („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)
-Закон за квалитетот на амбиенталниот воздух (Сл.Весник на РМ бр. 67/2004, 92/2007, 35/2010, 47/2011, 59/2012,163/2013, 10/2015, 146/2015 и 151/2021)
-Закон за управување со отпад(Сл.Весник на РМ бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 и 31/2020)
-Закон за води (Сл.Весник на РМ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013,180/2014, 146/2015, 52/16 и 151/2021)
- Закон за заштита на природата (Сл.Весник на РМ бр. 67/04; 14/06; 84/07; 35/10; 47/11; 148/11; 59/12; 13/13; 163/13; 41/14; 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/2021)
-Закон за заштита од бучава во животна средина (Сл. Весник на РМ бр.79/07, 124/10, 47/11, 143/2013, 146/2015 и 151/2021)
-Уредба за класификација на водите(Сл.Весник на РМ бр.99/16, 246/2018 и 276/2019)

При депонирање на некоја супстанца кое што би предизвикало испуштање на загадувачки материи во подземните води, претходно мора да се изврши испитување на хидрогеолошки услови на соодветна област и да се предвидат и спроведат сите неопходни технички мерки на претпазливост. Доколку при уредување на просторот се дојде до сознанија за природно наследство кое може да биде загрозено потребно е да се предвидат и превземат соодветни мерки за заштита бо согласност со - Закон за заштита на природата (Сл.Весник на РМ бр. 67/04; 14/06; 84/07; 35/10; 47/11; 148/11; 59/12; 13/13; 163/13; 41/14; 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/2021)

Согласно член 65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл.Весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16, 11/18 и 20/19) ако во текот на изведување на градежни работи се дојде до археолошко наоѓалиште односно предмети од археолошко значење, изведувачот на работите е должен да го пријави откритието, да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување а откриените предмети да ги зачува во состојба во која се најдени.

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

5.1 Заштита на територија од стихијно градење, без планска документација и заштита на животна средина

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој е обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите на националното богатство и се организира и уредува со цел за вкупен развој на истиот.

При изработка на планската документација е пристапено со намера колку е можно да се избегне негативно влијание на човековата околина.

Изборот на трасите за полагање на каблите е правен така да се избегне минување низ површини за градење во градежните парцели, а да се оди во профилот на постојан земјен пат, надвор од патниот појас. Со тоа се обезбедува примарниот предуслов за реализација на проектот, бидејќи се работи за јавни површини и површини во сопственост на дистрибутерот и потрошувачот.

Анализата на активностите кои се превземаат при поставување на електричните кабли и активностите кои се неопходни во насока на одржување на истите во текот на експлоатационият период овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази.

Во периодот на градба, земјаните активности се главен извор на негативно влијание врз животната средина.

Во оваа фаза се вклучени подготвителните активности и градежните активности.

Начинот на изведувањето на кабелите треба во целост да биде во согласност со работните услови, во смисол на комплетно доведување на трасите во првобитна состојба по завршувањето со полагање на подземните кабли со максимално искористување на истиот материјал од ископот за затрупување на ровот.

Столбчињата кои ќе се користат за обележување на трасите се од бетон кој нема негативни влијанија на околината.

Во текот на експлоатационият период редовните активности и активностите кои се превземаат во интервентни случаи за одржување на поставените кабли би можеле да имаат негативно влијание врз животната средина.

Со цел да се обезбеди заштита на животната средина преку запазување на поставените стандарди, намалување или отстранување на отпадните материи и емисии на местото на кое настануваат потребно е да се има во предвид следното: Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кој се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животна средина (Сл.весник на РМ, бр. 74/05, бр. 109/09, 164/12 и 202/16), треба да се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од оцена на влијанијата врз животната средина, во согласност со критериумите утврдени во членовите 5, 6, 7 и 8 од оваа Уредба, ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

Согласност Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Законот за заштита на природата (Сл.Весник на РМ бр. 67/04; 14/06; 84/07; 35/10; 47/11; 148/11; 59/12; 13/13; 163/13; 41/14; 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/21), правните или физичките лица кои вршат дејности или активности кои спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведувањето на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведување на проектот. Согласно член 7 од Законот за управување со отпад (Сл.Весник на РМ бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 и 31/2020) создавачите

на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

5.2 Заштита на природата – природно наследство

Согласно Студијата за заштита на природното наследство изработена за потребите на просторниот план во околината на Неготино каде припаѓа и третираниот плански опфат нема евидентирано природно наследство. Доколку при изработка на Проект за инфраструктура или при уредувањето на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое може да биде загрозено со изградбата на електричниот кабел, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита согласно Законот за заштита на природата (Сл.Весник на РМ бр. 67/04; 14/06; 84/07; 35/10; 47/11; 148/11; 59/12; 13/13; 163/13; 41/14; 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/21).

5.3 Мерки за засолнување

Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на другите заштитни објекти што се наменети за засолнување на населението, материјалните и културните добра на Република С. Македонија. Обврска за планирање, подготвување на активности за спроведување и спроведување на засолнувањето имаат органите на државната управа, органите на општините, односно на Општина Неготино, јавните претпријатија, установите и службите и трговските друштва (во натамошниот текст: задолжени субјекти).
Организацијата на засолнувањето опфаќа планирање и подготвување на активности и мерки за спроведување на засолнувањето.
Планирањето на засолнувањето е процес што започнува со планската изградба на засолништа и други заштитни објекти согласно прописите за урбанистичко планирање. Планирањето на засолнувањето опфаќа проценка и степен на загрозеност и повредливост на територијата, утврдување на потребна организација за спроведување на засолнувањето и пропишување на оперативна постапка за спроведување на засолнувањето. За спроведување на засолнувањето задолжените субјекти и силите за заштита и спасување ги исполнуваат задачите и должностите во случај на непосредна опасност, за време на траењето на опасноста и после завршување на опасноста.
Во случај на непосредна опасност се ангажираат одговорните лица во задолжените субјекти за утврдување на состојбата на изградените засолништа, на потребите од доопремување или сервисирање на постоечката опрема и се известува населението да обезбеди соодветно количество на храна, вода, лекови и сл.
Во случај на непосредна воена опасност согласно планските документи се врши адаптација на планираните подрумски простории, прилагодување на природни објекти (пештери и сл.), изградба на рововски заштитни објекти и засолнување на материјалните и културните добра што се од значење за Република С. Македонија.
За време на траење на опасноста задолжените субјекти за спроведување на засолнувањето ги стават во функција засолништата и другите заштитни објекти и се врши нивно запоседнување од страна на населението. Престојувањето на населението во засолништата и другите заштитни објекти за времетраењето на опасноста, се спроведува со определен режим за престој и трае додека трае и опасноста.

По престанок на опасноста задолжените субјекти вршат увид во состојбите на теренот при што се утврдува дали е напуштено секое засолниште, како и другите заштитни објекти во кои се засолнило населението. Во случај да не било овозможено напуштање на некое засолниште или друг заштитен објект поради негово оштетување или поради настанати урнатини веднаш се пристапува кон спасување и извлекување на затрупаните за што се ангажираат силите за заштита и спасување.

5.4 Мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материјал

Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи се активности кои се планираат и спроведуваат со нормативи при проектирање и изградба на градбите.
Инвеститорот на проектната документација за изградба на градби, како и за градби на кои се врши реконструкција, пренамена, е должен да изготви елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи. Од изработка на елаборат се земаат станбени згради со висина до 10.0м, како и јавни градби со капацитет за истоврмен престој до 25 лица. Согласноста за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни единици за заштита и спасување, согласно член 70, од Законот за Заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18). Организацијата и спроведувањето на заштитаод пожар, која се остварува во рамките на системот за заштита и спасување се уредува со Уредбата за спроведување на заштита и спасување од пожари Сл.весник на РМ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 193/15, 39/16 и 168/17).
Организацијата и спроведувањето на заштитаод пожар, која се остварува во рамките на системот за заштита и спасување се уредувасо Уредбата за спроведување на заштита и спасување од пожари Сл.весник на РМ бр. 98/05).
Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита проектниот опфат во случај на пожар ќе го опслужува противпожарната единица од најблиската општина.
Во процесот на планирањето треба да се води сметка за конфигурацијата на теренот, степенот на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошки услови, ружа на ветрови и слично, кои имаат влијание врз загрозеноста и заштитата од пожари.
Заради успешна заштита од вакви појави сепреземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гасење и укажување помош при остранување на последиците предизвикани со пожар. Затоа е потребно планираната сообраќајна инфраструктура да овозможи непречена интервенција на противпожарните возила, доводната мрежа на вода да е со капацитет кој овозможува несметано функционирање на надворешната хидрантска мрежа околу градбите, во согласност со ПП норми и стандарди, водењето на останата инфраструктура да е во инфраструктурни коридори, подземно поставени на безбедносно меѓусебно растојание и сл. Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

5.5 Мерки за заштита и спасување од урнатини

Заштита и спасување под урнатини, опфаќа превентивни и оперативни мерки. Превентивните мерки за заштита од урнатини се состојат од активности кои се планираат и спроведуваат со урбанистичко планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на градбите. Да се градат асеизмички градби, обезбедување слободен проток на сообраќајниците, избегнување на тесни грла на истите, обезбедување депонија за складирање на градежен отпад, при евентуални урнатини.
Организацијата и спроведувањетона спасувањето од урнатини, се утврдуваат во

рамките на системот за заштита и спасување, се уредува со Уредбата за спроведување на мерката заштита и спасување од урнатини (Сл.весник на РМ бр. 100/2010).

5.6 Мерки за заштита и спасување од лизгање на земјиштето

Мерки за потенцијално свлекување на теренот се превземени во Основниот проект, но сепак потребно да се изготви елаборат за извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.

6. ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

6.1. Извештај од извршена стручна ревизија

ФОРМИ ДООЕЛ
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ

адреса: ул. Арсение Јовков бр:28
тел/фах: +389 47 202 701
моб: +389 70 206 501
е-пошта: mimis@t.mk

Друштво за проектирање, производство,
трговија и услуги
ФОРМИ Јорго ДООЕЛувоз-извоз
Бр.09-09/183
15.07.2022 год.

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА

Урбанистички проект
за инфраструктура:

НАСЛОВ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино

ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА Неготино

ИНВЕСТИТОР: ЕВН МАКЕДОНИЈА А.Д., СКОПЈЕ

ПРОЕКТАНТСКА КУЌА: МЕХАНОТЕХНИКА ДООЕЛ Битола

РЕВИДЕНТСКА КУЌА: ДППТУ ФОРМИ Јорго ДООЕЛ Битола
Лиценца бр. 12

ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 09-09/183 од 15.07.2022

Битола,Јули, 2022

СОДРЖИНА:

- Општ дел
1. Потврда за регистрирана дејност
2. Лиценца за ревизија на планска документација
3. Решение за назначување одговорни ревиденти
4. Овластувања на одговорни ревиденти

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 24.01.2022 во 10:35:05
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

Број: 0805-50/155020220004610

Датум и време: 24.1.2022 г. 10:34:48

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5226961
Целосен назив:	Друштво за проектирање, производство, трговија и услуги ФОРМИ Јорго ДООЕЛ увоз-извоз Битола
Кратко име:	ФОРМИ
Седиште:	АРСЕНИЈЕ ЈОВКОВ бр.28 БИТОЛА, БИТОЛА
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	16.7.1998 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4002998133162
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	995.200,00
Уплатен дел MKD:	995.200,00
Вкупно основна главнина MKD:	995.200,00

СОПСТВЕНИЦИ	
ЕМБГ/ЕМБС:	2404955410042
Име и презиме/Назив:	ЈОРГО ШУНДОВСКИ
Адреса:	БОРИС КИДРИЧ бр.3 БИТОЛА, БИТОЛА
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	995.200,00
Уплатен дел MKD:	995.200,00
Вкупен влог MKD:	995.200,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА	
Овластени лица	
ЕМБГ:	2404955410042
Име и презиме:	ЈОРГО ШУНДОВСКИ
Адреса:	БОРИС КИДРИЧ бр.3 БИТОЛА, БИТОЛА
Овластувања:	Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Овластено лице:	Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	mimis@t-home.mk

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (6) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

НА

Друштво за проектирање ,производство ,трговија и услуги ФОРМИ Јорго ДООЕЛ увоз-извоз Битола

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

Бонде Скерлевски,, бр. 10/2, Битола, ЕМБС:5226961

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **01.09.2023 година**

Број: **12**

01.09.2016 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Владо Мисајловски

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.М. бр. 32/20) и Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.С.М. бр. 225/20 и 219/21), се пристапува кон **Стручна ревизија Урбанистички проект за инфраструктура:** Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино. Управителот на ДППТУ ФОРМИ Јорго ДООЕЛ Битола, ги назначува следните стручни лица да бидат Ревиденти на доставената документација во соодветните фази:

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНИ РЕВИДЕНТИ:

За Урбанистички проект:

Јорго Шундовскид.и.а.,	**овл. бр. 0.0058 /1.0014**	**одговорен ревидент**
Милена Шундовска Четелева д.и.а.,		**соработник**
Зоран Талевски д.и.а.		**соработник**
Сузана Цветаноска д.и.а.		**соработник**
Кристијан Николовски д.и.а.		**соработник**
Дејан Груевски д.и.а.		**соработник**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Ревидент на планската документација е Друштвото за проектирање, производство, трговија и услуги „ФОРМИ Јорго“, ДООЕЛ увоз-извоз Битола.

Ревидентот поседува лиценца за ревизија на урбанистички планови со бр. 12, издадена од 01.09.2016 година.

Назначените стручни лица ги исполнуваат условите одЗаконот за просторно и урбанистичко планирање, односно се овластени да ревидираат плански документации на ваков вид инвестиционо-техничка документација, бидејќи имаат соодветна стручна подготовка и потребно работно искуство.

ДППТУ „ФОРМИ Јорго“ ДООЕЛ – Битола
д.и.а Шундовски Јорго, управител

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67 од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

П О Т В Р Д А

ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВОТ ЗА ВРШЕЊЕ

РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЈОРГО ШУНДОВСКИ

дипломиран инженер архитект (NQF – VII/1)

потврдата се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
и важи додека лицето носител на потврдата ги исполнува условите
пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0058**

Издадено на: 12.08.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

1. Наслов и насловни податоци од урбанистичкиот план или урбанистичкиот проект на кој се врши стручна ревизија

НАСЛОВ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	**Урбанистички проект за инфраструктура:** Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино	**О**
ЛОКАЦИЈА:	ОПШТИНА Неготино	
ИНВЕСТИТОР:	ЕВН МАКЕДОНИЈА А.Д., СКОПЈЕ	
ПРОЕКТАНТСКА КУЌА:	МЕХАНОТЕХНИКА ДООЕЛ Битола	
ГЛАВЕН ПЛАНЕР:	Љупчо Стојчев, диа 0.0221	
РЕВИДЕНТСКА КУЌА:	ДППТУ ФОРМИ Јорго ДООЕЛ Битола Лиценца бр. 12	
ГЛАВЕН РЕВИДЕНТ:	Јорго Шундовски, дипл. инж. арх. Овластување. бр. 0.0058	

Податоци за Проектната документација

Проектната документација **Урбанистички проект за инфраструктура:** Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино, со технички број **0302-66/22** е изработена од МЕХАНОТЕХНИКА ДООЕЛ Битола.

2. Список на прилози од планската документација што се доставени на стручна ревизија

Предметната документација, **Урбанистички проект за инфраструктура:** Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино**,** доставена е на ревизионен преглед како електронски запис, во дигитален формат во PDF форма.

СОДРЖИНА

I. Општ дел

1. Потврда за регистрирана дејност
2. Лиценца за изработка на урбанистички планови
3. Решение за назначување на планер
4. Овластување на планер
5. Решение за назначување на одговорен проектант
6. Овластување на одговорен проектант
7. Податоци и информации од надлежни институции

II. Плански дел

II.1. Текстуален дел

1. Проектна програма
2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат
3. Опис и образложение на проектниот концепт за просторен развој
   - 3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со нумерички показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно
   - 3.2 Водови и инсталации на инфраструктурите
4. Детални услови за проектирање и градење
5. Мерки за заштита
   - 5.1 Заштита на територијата од стихијно градење, без планска документација и заштита на животна средина
   - 5.2 Заштита на природата – природно наследство
   - 5.3 Мерки за засолнување
   - 5.4 Мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
   - 5.5 Мерки за заштита и спасување од урнатини
   - 5.6 Мерки за заштита и спасување од лизгање на земјиштето
6. Прилози кон текстуален дел
   - 6.1 Извештај од извршена стручна ревизија
   - 6.2 Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога

II. 2. Графички дел

1. Извод од важечка урбанистичка планска документација
   - 1.1 ГУП за град Неготино
     М 1:2000

2. Ажурирана геодетска подлога
   М 1:1000

3. Инвентаризација на изграден градежен фонт и изградена комунална инфраструктура
   М 1:1000
4. Намена на земјиште и градбите и површини за градба
   М 1:1000
5. Инфраструктура со решенија на сите комунални инфраструктурни водови и објекти
   М 1:1000
6. Синтезен план
   М 1:1000

III. Проектен дел

III.1. Идеен проект

А. Текстуален дел

Среднонапонски кабелски вод

1. Вовед
2. Технички податоци за 10(20) kV кабелски вод
3. Технички податоци за кабелот
4. Опис на 20 kV кабелски вод
5. Карактеристики на 20(10) kV кабелски вод
6. Вкрстување и паралелно водење на кабелската траса со други инсталации и сообраќајници
7. Обележување на каблите
8. Упатство за поставување на енергетски кабли
   8.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја
   8.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни инсталации
   8.3 Полагање на едножилни енергетски кабли
9. Кабелски прибор

В. Графички дел

1. Ситуација на електрична мрежа – катастарска основа М 1:1000
2. Изглед на кабелски ров за СН кабел
3. ДЕТАЛ – вкрстување на енергетски кабел со водоводна или канализациона цевка
4. ДЕТАЛ – вкрстување на енергетски кабел со телекомуникациски

3. Потврда дека планските решенија се изработени во согласност со законите, прописите, стандардите и нормативите што ја уредуваат областа на урбанистичкото планирање

Според горенаведеното,по приложените прилози, предметниот **Урбанистички проект за инфраструктура:** Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино**,** во основа е усогласен со законските одредби од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.С.М.бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање, (Службен весник на Р.С.М.бр.225/20 и 219/21).

По извршениот технички преглед и проучување на доставената проектна документација, ревидентот во следните точки во овој извештај ги доставува следните забелешки и препораки во форма на извештај за воочени повредувања на законот или други позитивни закони во Р.С.Македонија, како и повредување на позитивните стандарди и нормативи за урбанистичко планирање како и другите позитивни подзаконски акти во Р.С.Македонија

4**. Потврда дека планските решенија се во согласност со плановите од повисоко ниво на планирање**

4.1 Проектната документација за **Урбанистички проект за инфраструктура:** Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино**,** е во согласност со планот од повисоко ниво.Нема забелешки

5. Извештај за оправданоста на предложените плански решенија од аспект на остварување на целите и начелата од овој закон

5.1 Нема забелешки

6. Извештај за оправданоста на предложените плански решенија од аспект на остварување на програмските цели и барања од планската програма

6.1 Нема забелешки

7. Оценка на реалноста и остварливоста на предложените плански решенија

7.1 Нема забелешки

8. Укажување на недостатоци што треба да бидат корегирани и отстранети

8.1 Нема воочени недостатоци

9. Укажувања и стручни препораки за алтернативно решавање на одредени проблеми во просторот кои можат да бидат унапредување на решенијата предложени од изготвувачот на планот

9.1 Не се предвидуваат стручни препораки за одредени плански решенија

Заклучок

Проектната документација за **Урбанистички проект за инфраструктура:** Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино**,** во глобала е изготвена согласно методологијата регулирана со Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.С.М. бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање, (Службен весник на Р.С.М. бр.225/20 и 219/21).

Оваа проектно-планска документација може да продолжи да се спроведува во понатамошна постапка според пропишаната законска и подзаконска регулатива.

Одговорен Ревидент:	Јорго Шундовски, дипл. инж. арх. Овластување. бр. 0.0058	

6.2. Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога

ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА
Друштво за геодетски работи, премер, трговија и услуги

ЕДБ: МК4002018553837
Адреса: ул. Елпида Караманди бр.13/1 локал 8, Битола
Тел: 071340590
e-mail: geoadinzenering@hotmail.com

Деловоден бр. 08-163/4-21
Датум: 30.06.2021 год.

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Ажурирана геодетска подлога

КО Неготино

КО Дуброво

ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА
Заверил :

_____
Кочо Христовски
овластен геодетски инженер

МП

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Одобрува :

_____
Име и презиме на стручно лице од геодетска насока

МП

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Технички извештај
2. Електронски изработен елаборатот на CD.
3. Теренска скица на премерување
4. Оригинални податоци од извршените теренски мерења, само во електронска форма.
5. Прилози од АКН користени при изготвување на елаборатот.

Друштво за геодетски работи **ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ** Дооел Битола

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1.Податоци за недвижноста предмет на премерот:
Согласно барањето поднесено од Дооел Механотехника од Битола, ул. Браќа Мингови бб, Битола, заведено под бр. 03-163/1-21 од 01.06.2021 г, предмет на премер е опфат за ажурирање во КО Неготино и КО Дуброво.

2.Податоци за методата на премер и инструменти,време и точност:
Геодетското снимање на лице место е извршено со двофреквентен GPS Stonex S8+, на ден 01.06.2021 год, со точност од 0,02м.

3.Краток опис на утврдена фактичка состојба на лице место со извршениот премер, со податоците од катастарот на недвижностите.
Врз основа на добиените податоци од Агенцијата за катастар на недвижности, односно добиениот податок од дигиталниот МакЕдит систем, како и доставениот опфат од страна на барателот, извршено е геодетско снимање на состојбата на лице место заради ажурирање на геодетска подлога.
Извршеното снимање и елаборирање на добиените податоци во геодетскиот елаборат е извршено согласно важечките законски прописи за овој вид на работа.

4.Податоци за извршителите на премерот:
Снимањето го изврши Филип Велјановски дипл.геод.инж. и Кочо Христовски, геод.инж.

Моника Богоевска, дипл. геод. инж.

Друштво за геодетски работи **ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ** Дооел Битола

С К И Ц А Н А П Р Е М Е Р У В А Њ Е

КО Неготино

Приближен Размер 1:1000

Битола,

Јуни, 2021 год.

Изработил:

Моника Богоевска, дипл. геод. инж.

Друштво за геодетски работи **ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ** Дооел Битола

С К И Ц А Н А П Р Е М Е Р У В А Њ Е

КО Неготино

Приближен Размер 1:1000



Битола,

Јуни, 2021 год.

Изработил:

Моника Богоевска, дипл. геод. инж.

Друштво за геодетски работи **ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ** Дооел Битола

С К И Ц А Н А П Р Е М Е Р У В А Њ Е

КО Неготино и КО Дуброво

Приближен Размер 1:1000



Битола,

Јуни, 2021 год.

Изработил:

Моника Богоевска, дипл. геод. инж.

Друштво за геодетски работи **ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ** Дооел Битола

С К И Ц А Н А П Р Е М Е Р У В А Њ Е

КО Дуброво

Приближен Размер 1:1000



Битола,

Јуни, 2021 год.

Изработил:

Моника Богоевска, дипл. геод. инж.

ПОДАТОЦИ ОД ТЕРЕНСКИ МЕРЕЊА

JB,NM01-06-2021-KAVADARCI-MOKLISTE,DT01-06-2021,TM15:31:29
MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0
--Stonex SurvCE Version 5.02
--CRD: Alphanumeric
--User Defined: MKD-Kavadarci
--Equipment: Stonex, S8+, SN:STNS86441001, FW:S8-161017V1.28
--Antenna Type: [STXS8PX003A NONE],RA0.0930m,SHMP0.0620m,L10.0871m,L20.0928m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
BP,PN10,LA41.290145646988,LN22.052040985716,EL214.5085,AG0.0000,PA0.1059,ATARP,SRROVER,--
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical LS,HR2.0871
GPS,PN1,LA41.281540119000,LN22.084846417800,EL162.863000,--ST-TF
--GS,PN1,N 4592545.5736,E596231.0632,EL117.3856,--ST-TF
--
GT,PN1,SW1515,ST386681000,EW1515,ET386681000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.126, HDOP:0.800, VDOP:1.970, TDOP:1.929, GDOP:0.894, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:31:32
GPS,PN2,LA41.281543344600,LN22.084860654600,EL163.049000,--AS
--GS,PN2,N 4592546.6126,E596234.3532,EL117.5717,--AS
--
GT,PN2,SW1515,ST386693000,EW1515,ET386693000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.109, HDOP:0.700, VDOP:1.989, TDOP:1.902, GDOP:0.910, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:31:43
GPS,PN3,LA41.281553487600,LN22.084872793800,EL163.120000,--AS
--GS,PN3,N 4592549.7791,E596237.1282,EL117.6429,--AS
--
GT,PN3,SW1515,ST386699000,EW1515,ET386699000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.258, HDOP:0.800, VDOP:2.111, TDOP:2.047, GDOP:0.951, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:31:49
GPS,PN4,LA41.281556967000,LN22.084875874800,EL163.166000,--T
--GS,PN4,N 4592550.8619,E596237.8288,EL117.6889,--T
--
GT,PN4,SW1515,ST386705000,EW1515,ET386705000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.015, HDOP:0.700, VDOP:1.890, TDOP:1.833, GDOP:0.838, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:31:55
GPS,PN5,LA41.281570388400,LN22.084891644000,EL162.916000,--ST
--GS,PN5,N 4592555.0509,E596241.4325,EL117.4391,--ST
--
GT,PN5,SW1515,ST386763000,EW1515,ET386763000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.977, HDOP:0.700, VDOP:1.849, TDOP:1.793, GDOP:0.832, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:32:53
GPS,PN6,LA41.281577574000,LN22.084898985000,EL162.255000,--T
--GS,PN6,N 4592557.2903,E596243.1063,EL116.7782,--T
--
GT,PN6,SW1515,ST386770000,EW1515,ET386770000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.179, HDOP:0.700, VDOP:2.063, TDOP:1.941, GDOP:0.989, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:33:00
GPS,PN7,LA41.281591762800,LN22.084925298600,EL162.537000,--ST
--GS,PN7,N 4592561.7486,E596249.1534,EL117.0604,--ST
--
GT,PN7,SW1515,ST386781000,EW1515,ET386781000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.220, HDOP:0.700, VDOP:2.107, TDOP:1.988, GDOP:0.988, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:33:11
GPS,PN8,LA41.281555354800,LN22.084869976200,EL163.132000,--AS
--GS,PN8,N 4592550.3464,E596236.4668,EL117.6549,--AS
--
GT,PN8,SW1515,ST386838000,EW1515,ET386838000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.028, HDOP:0.700, VDOP:1.903, TDOP:1.828, GDOP:0.877, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:34:08
GPS,PN9,LA41.281560084600,LN22.084858869600,EL163.091000,--AS
--GS,PN9,N 4592551.7712,E596233.8704,EL117.6139,--AS
--
GT,PN9,SW1515,ST386843000,EW1515,ET386843000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.973, HDOP:0.700, VDOP:1.845, TDOP:1.791, GDOP:0.829, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:34:13
GPS,PN10,LA41.281563994800,LN22.084847441400,EL163.068000,--AS
--GS,PN10,N 4592552.9422,E596231.2027,EL117.5908,--AS
--
GT,PN10,SW1515,ST386848000,EW1515,ET386848000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:2.028, HDOP:0.700, VDOP:1.903, TDOP:1.828, GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:34:18
GPS,PN11,LA41.281566966600,LN22.084832226000,EL163.039000,--AS
--GS,PN11,N 4592553.8120,E596227.6602,EL117.5618,--AS
--
GT,PN11,SW1515,ST386852000,EW1515,ET386852000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.028, HDOP:0.700, VDOP:1.903, TDOP:1.828, GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:34:22
GPS,PN12,LA41.281568331600,LN22.084812753000,EL163.048000,--AS
--GS,PN12,N 4592554.1730,E596223.1365,EL117.5707,--AS
--
GT,PN12,SW1515,ST386857000,EW1515,ET386857000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:2.028, HDOP:0.700, VDOP:1.903, TDOP:1.828, GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:34:27
GPS,PN13,LA41.281567927800,LN22.084798295400,EL163.100000,--AS
--GS,PN13,N 4592554.0038,E596219.7836,EL117.6226,--AS
--
GT,PN13,SW1515,ST386873000,EW1515,ET386873000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.972, HDOP:0.700, VDOP:1.844, TDOP:1.790, GDOP:0.828, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:34:43
GPS,PN14,LA41.281565954400,LN22.084782200400,EL163.148000,--AS
--GS,PN14,N 4592553.3454,E596216.0573,EL117.6706,--AS
--
GT,PN14,SW1515,ST386877000,EW1515,ET386877000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:2.010, HDOP:0.800, VDOP:1.844, TDOP:1.832, GDOP:0.828, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:34:47
--Entered Rover HR: 2.2000 m, Vertical LS,HR2.2871
GPS,PN15,LA41.281555650000,LN22.084749806400,EL163.395000,--AS
--GS,PN15,N 4592550.0667,E596208.5834,EL117.7173,--AS
--
GT,PN15,SW1515,ST386934000,EW1515,ET386934000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.062, HDOP:0.800, VDOP:1.901, TDOP:1.868, GDOP:0.875, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:35:44
GPS,PN16,LA41.281543525200,LN22.084726410000,EL163.418000,--AS
--GS,PN16,N 4592546.2541,E596203.2047,EL117.7401,--AS
--
GT,PN16,SW1515,ST386936000,EW1515,ET386936000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:2.026, HDOP:0.700, VDOP:1.901, TDOP:1.827, GDOP:0.875, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:35:45

GPS,PN17,LA41.281523521200,LN22.084695201000,EL163.505000,--AS
--GS,PN17,N 4592539.9868,E596196.0455,EL117.8268,--AS
--
GT,PN17,SW1515,ST386939000,EW1515,ET386939000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.787, GDOP:0.825, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:35:49
GPS,PN18,LA41.281477601400,LN22.084632215400,EL163.778000,--AS
--GS,PN18,N 4592525.6268,E596181.6197,EL118.0991,--AS
--
GT,PN18,SW1515,ST386944000,EW1515,ET386944000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.787, GDOP:0.825, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:35:54
GPS,PN19,LA41.281421701800,LN22.084562823600,EL163.896000,--AS
--GS,PN19,N 4592508.1684,E596165.7483,EL118.2164,--AS
--
GT,PN19,SW1515,ST386950000,EW1515,ET386950000
--HSDV:0.057, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.787, GDOP:0.825, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:36:00
GPS,PN20,LA41.281366840800,LN22.084502022000,EL164.107000,--AS
--GS,PN20,N 4592491.0569,E596151.8658,EL118.4266,--AS
--
GT,PN20,SW1515,ST386955000,EW1515,ET386955000
--HSDV:0.092, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:2.477, HDOP:0.700, VDOP:2.376, TDOP:2.242, GDOP:1.053, NSDV:0.070, ESDV:0.060
--DT01-06-2021
--TM15:36:05
GPS,PN21,LA41.281322256000,LN22.084452999000,EL164.417000,--AS
--GS,PN21,N 4592477.1518,E596140.6740,EL118.7360,--AS
--
GT,PN21,SW1515,ST386959000,EW1515,ET386959000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:2.024, HDOP:0.700, VDOP:1.899, TDOP:1.825, GDOP:0.874, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:09
GPS,PN22,LA41.281269453000,LN22.084383753600,EL164.743000,--AS
--GS,PN22,N 4592460.6492,E596124.8237,EL119.0613,--AS
--
GT,PN22,SW1515,ST386964000,EW1515,ET386964000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.967, HDOP:0.700, VDOP:1.838, TDOP:1.786, GDOP:0.824, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:14
GPS,PN23,LA41.281239678000,LN22.084329669000,EL164.983000,--AS
--GS,PN23,N 4592451.2973,E596112.3967,EL119.3008,--AS
--
GT,PN23,SW1515,ST386968000,EW1515,ET386968000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.967, HDOP:0.700, VDOP:1.838, TDOP:1.786, GDOP:0.824, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:18
GPS,PN24,LA41.281223277600,LN22.084205333400,EL165.437000,--AS
--GS,PN24,N 4592445.8548,E596083.6148,EL119.7541,--AS
--
GT,PN24,SW1515,ST386975000,EW1515,ET386975000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.004, HDOP:0.800, VDOP:1.837, TDOP:1.827, GDOP:0.823, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:25
GPS,PN25,LA41.281215415200,LN22.084138501800,EL165.179000,--AS
--GS,PN25,N 4592443.2234,E596068.1403,EL119.4957,--AS
--
GT,PN25,SW1515,ST386979000,EW1515,ET386979000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.202, HDOP:0.700, VDOP:2.088, TDOP:1.961, GDOP:1.003, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:29
GPS,PN26,LA41.281216430400,LN22.084079737200,EL164.325000,--AS
--GS,PN26,N 4592443.3556,E596054.5013,EL118.6415,--AS
--
GT,PN26,SW1515,ST386983000,EW1515,ET386983000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:2.202, HDOP:0.700, VDOP:2.088, TDOP:1.961, GDOP:1.003, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:33
GPS,PN27,LA41.281234189200,LN22.084033743000,EL163.423000,--AS
--GS,PN27,N 4592448.6924,E596043.7567,EL117.7394,--AS
--
GT,PN27,SW1515,ST386986000,EW1515,ET386986000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.966, HDOP:0.700, VDOP:1.837, TDOP:1.785, GDOP:0.823, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:36
GPS,PN28,LA41.281293895800,LN22.083926591400,EL161.236000,--AS
--GS,PN28,N 4592466.7813,E596018.6504,EL115.5524,--AS
--
GT,PN28,SW1515,ST386992000,EW1515,ET386992000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.965, HDOP:0.700, VDOP:1.836, TDOP:1.784, GDOP:0.823, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:42
GPS,PN29,LA41.281312969800,LN22.083890512800,EL160.539000,--AS
--GS,PN29,N 4592472.5544,E596010.2012,EL114.8554,--AS
--
GT,PN29,SW1515,ST386994000,EW1515,ET386994000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.965, HDOP:0.700, VDOP:1.836, TDOP:1.784, GDOP:0.823, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:44
GPS,PN30,LA41.281332945000,LN22.083776416200,EL159.654000,--AS
--GS,PN30,N 4592478.3654,E595983.6462,EL113.9700,--AS
--
GT,PN30,SW1515,ST387003000,EW1515,ET387003000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.965, HDOP:0.700, VDOP:1.836, TDOP:1.784, GDOP:0.823, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:36:53
GPS,PN31,LA41.281328935200,LN22.083850611600,EL159.973000,--AS
--GS,PN31,N 4592477.3567,E596000.8778,EL114.2893,--AS
--
GT,PN31,SW1515,ST387028000,EW1515,ET387028000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.965, HDOP:0.700, VDOP:1.836, TDOP:1.785, GDOP:0.822, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:37:18
GPS,PN32,LA41.281337478000,LN22.083806958600,EL159.637000,--AS
--GS,PN32,N 4592479.8577,E595990.7142,EL113.9532,--AS
--
GT,PN32,SW1515,ST387033000,EW1515,ET387033000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.965, HDOP:0.700, VDOP:1.836, TDOP:1.785, GDOP:0.822, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:37:23
GPS,PN33,LA41.281305838200,LN22.083734457000,EL159.741000,--AS
--GS,PN33,N 4592469.8741,E595974.0215,EL114.0566,--AS
--
GT,PN33,SW1515,ST387043000,EW1515,ET387043000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.965, HDOP:0.700, VDOP:1.836, TDOP:1.785, GDOP:0.822, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:37:33
GPS,PN34,LA41.281263367200,LN22.083691162800,EL159.875000,--AS
--GS,PN34,N 4592456.6390,E595964.1499,EL114.1901,--AS
--
GT,PN34,SW1515,ST387065000,EW1515,ET387065000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:2.114, HDOP:0.700, VDOP:1.995, TDOP:1.899, GDOP:0.929, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:37:55
GPS,PN35,LA41.281246563000,LN22.083682262400,EL160.020000,--AS
--GS,PN35,N 4592451.4277,E595962.1536,EL114.3349,--AS
--
GT,PN35,SW1515,ST387072000,EW1515,ET387072000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.959, HDOP:0.700, VDOP:1.830, TDOP:1.780, GDOP:0.819, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:38:02
GPS,PN36,LA41.281211947800,LN22.083683032800,EL160.216000,--AS
--GS,PN36,N 4592440.7517,E595962.4739,EL114.5306,--AS
--
GT,PN36,SW1515,ST387077000,EW1515,ET387077000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.959, HDOP:0.700, VDOP:1.830, TDOP:1.780, GDOP:0.819, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:07

GPS,PN37,LA41.281190811000,LN22.083695518800,EL160.484000,--AS
--GS,PN37,N 4592434.2696,E595965.4575,EL114.7985,--AS
--
GT,PN37,SW1515,ST387080000,EW1515,ET387080000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:2.011, HDOP:0.700, VDOP:1.885, TDOP:1.832, GDOP:0.828, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:10
GPS,PN38,LA41.281150338600,LN22.083762572400,EL161.593000,--AS
--GS,PN38,N 4592421.9906,E595981.1813,EL115.9075,--AS
--
GT,PN38,SW1515,ST387087000,EW1515,ET387087000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.958, HDOP:0.700, VDOP:1.829, TDOP:1.780, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:17
GPS,PN39,LA41.281128780600,LN22.083815984400,EL162.549000,--AS
--GS,PN39,N 4592415.5046,E595993.6625,EL116.8635,--AS
--
GT,PN39,SW1515,ST387091000,EW1515,ET387091000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.958, HDOP:0.700, VDOP:1.829, TDOP:1.780, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:21
GPS,PN40,LA41.281107895800,LN22.083870466800,EL163.527000,--AS
--GS,PN40,N 4592409.2296,E596006.3893,EL117.8416,--AS
--
GT,PN40,SW1515,ST387095000,EW1515,ET387095000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.958, HDOP:0.700, VDOP:1.829, TDOP:1.780, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:25
GPS,PN41,LA41.281091113200,LN22.083908253000,EL164.221000,--AS
--GS,PN41,N 4592404.1686,E596015.2254,EL118.5356,--AS
--
GT,PN41,SW1515,ST387098000,EW1515,ET387098000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.958, HDOP:0.700, VDOP:1.829, TDOP:1.780, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:28
GPS,PN42,LA41.281069518000,LN22.083935847600,EL164.931000,--AS
--GS,PN42,N 4592397.5917,E596021.7165,EL119.2456,--AS
--
GT,PN42,SW1515,ST387101000,EW1515,ET387101000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.958, HDOP:0.700, VDOP:1.829, TDOP:1.780, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:31
GPS,PN43,LA41.281047418200,LN22.083946386000,EL165.519000,--AS
--GS,PN43,N 4592390.8066,E596024.2522,EL119.8334,--AS
--
GT,PN43,SW1515,ST387104000,EW1515,ET387104000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.958, HDOP:0.700, VDOP:1.829, TDOP:1.780, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:34
GPS,PN44,LA41.281013715600,LN22.083942418200,EL166.224000,--AS
--GS,PN44,N 4592380.3975,E596023.4695,EL120.5381,--AS
--
GT,PN44,SW1515,ST387109000,EW1515,ET387109000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.958, HDOP:0.700, VDOP:1.829, TDOP:1.780, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:39
GPS,PN45,LA41.280995525400,LN22.083935074800,EL166.310000,--AS
--GS,PN45,N 4592374.7634,E596021.8401,EL120.6240,--AS
--
GT,PN45,SW1515,ST387113000,EW1515,ET387113000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.925, HDOP:0.600, VDOP:1.829, TDOP:1.743, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:43
GPS,PN46,LA41.280975576600,LN22.083922300200,EL166.411000,--AS
--GS,PN46,N 4592368.5700,E596018.9576,EL120.7247,--AS
--
GT,PN46,SW1515,ST387118000,EW1515,ET387118000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:48
GPS,PN47,LA41.280938898600,LN22.083897302400,EL166.596000,--AS
--GS,PN47,N 4592357.1783,E596013.3076,EL120.9093,--AS
--
GT,PN47,SW1515,ST387122000,EW1515,ET387122000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:52
GPS,PN48,LA41.280899396400,LN22.083870442200,EL166.716000,--AS
--GS,PN48,N 4592344.9096,E596007.2369,EL121.0289,--AS
--
GT,PN48,SW1515,ST387126000,EW1515,ET387126000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:38:56
GPS,PN49,LA41.280852091800,LN22.083841015800,EL166.838000,--AS
--GS,PN49,N 4592330.2261,E596000.6027,EL121.1503,--AS
--
GT,PN49,SW1515,ST387130000,EW1515,ET387130000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:00
GPS,PN50,LA41.280790205400,LN22.083811030800,EL167.086000,--AS
--GS,PN50,N 4592311.0425,E595993.8985,EL121.3977,--AS
--
GT,PN50,SW1515,ST387135000,EW1515,ET387135000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:05
GPS,PN51,LA41.280762315000,LN22.083797887200,EL167.345000,--AS
--GS,PN51,N 4592302.3982,E595990.9630,EL121.6564,--AS
--
GT,PN51,SW1515,ST387138000,EW1515,ET387138000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:08
GPS,PN52,LA41.280744160200,LN22.083785248800,EL167.579000,--AS
--GS,PN52,N 4592296.7587,E595988.1047,EL121.8902,--AS
--
GT,PN52,SW1515,ST387141000,EW1515,ET387141000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:10
GPS,PN53,LA41.280735268800,LN22.083770836800,EL167.627000,--AS
--GS,PN53,N 4592293.9715,E595984.7971,EL121.9380,--AS
--
GT,PN53,SW1515,ST387144000,EW1515,ET387144000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:14
GPS,PN54,LA41.280732994800,LN22.083755259000,EL167.693000,--AS
--GS,PN54,N 4592293.2220,E595981.1919,EL122.0040,--AS
--
GT,PN54,SW1515,ST387147000,EW1515,ET387147000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:16
GPS,PN55,LA41.280739846200,LN22.083737668800,EL167.721000,--AS
--GS,PN55,N 4592295.2815,E595977.0824,EL122.0319,--AS
--
GT,PN55,SW1515,ST387151000,EW1515,ET387151000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:21
GPS,PN56,LA41.280758627400,LN22.083716244600,EL167.560000,--AS
--GS,PN56,N 4592301.0094,E595972.0345,EL121.8710,--AS
--
GT,PN56,SW1515,ST387154000,EW1515,ET387154000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:39:24

GPS,PN57,LA41.280800295600,LN22.083670051200,EL167.319000,--AS
--GS,PN57,N 4592313.7214,E595961.1457,EL121.6301,--AS
--
GT,PN57,SW1515,ST387158000,EW1515,ET387158000
--HSDV:0.050, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.536, GDOP:0.646, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:39:28
GPS,PN58,LA41.280852645600,LN22.083609733200,EL167.409000,--AS
--GS,PN58,N 4592329.6852,E595946.9360,EL121.7203,--AS
--
GT,PN58,SW1515,ST387162000,EW1515,ET387162000
--HSDV:0.135, VSDV:0.120, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.038, HDOP:1.200, VDOP:1.647, TDOP:1.910, GDOP:0.710, NSDV:0.100, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM15:39:32
GPS,PN59,LA41.280908795400,LN22.083542644200,EL167.319000,--AS
--GS,PN59,N 4592346.8004,E595931.1397,EL121.6305,--AS
--
GT,PN59,SW1515,ST387166000,EW1515,ET387166000
--HSDV:0.227, VSDV:0.180, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.795, HDOP:0.600, VDOP:1.692, TDOP:1.656, GDOP:0.693, NSDV:0.150, ESDV:0.170
--DT01-06-2021
--TM15:39:36
GPS,PN60,LA41.280947830800,LN22.083488671200,EL167.221000,--AS
--GS,PN60,N 4592358.6764,E595918.4568,EL121.5325,--AS
--
GT,PN60,SW1515,ST387169000,EW1515,ET387169000
--HSDV:0.184, VSDV:0.190, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.831, HDOP:0.700, VDOP:1.692, TDOP:1.695, GDOP:0.693, NSDV:0.130, ESDV:0.130
--DT01-06-2021
--TM15:39:39
BP,PN12,LA41.190572070144,LN22.334834672920,EL189.1176,AG0.0000,PA0.1059,ATARP,SRROVER,--
GPS,PN61,LA41.280990759600,LN22.083410077200,EL167.238000,--AS
--GS,PN61,N 4592371.6778,E595900.0453,EL121.5495,--AS
--
GT,PN61,SW1515,ST387173000,EW1515,ET387173000
--HSDV:0.106, VSDV:0.140, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.756, HDOP:0.600, VDOP:1.650, TDOP:1.620, GDOP:0.678, NSDV:0.080, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM15:39:43
GPS,PN62,LA41.281016436600,LN22.083346014600,EL167.173000,--AS
--GS,PN62,N 4592379.4019,E595885.0760,EL121.4845,--AS
--
GT,PN62,SW1515,ST387176000,EW1515,ET387176000
--HSDV:0.114, VSDV:0.140, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.537, GDOP:0.645, NSDV:0.090, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM15:39:46
GPS,PN63,LA41.281036972800,LN22.083276024000,EL167.110000,--AS
--GS,PN63,N 4592385.5219,E595868.7523,EL121.4213,--AS
--
GT,PN63,SW1515,ST387179000,EW1515,ET387179000
--HSDV:0.114, VSDV:0.140, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.537, GDOP:0.645, NSDV:0.090, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM15:39:49
GPS,PN64,LA41.281053433800,LN22.083207274800,EL166.851000,--AS
--GS,PN64,N 4592390.3886,E595852.7333,EL121.1622,--AS
--
GT,PN64,SW1515,ST387182000,EW1515,ET387182000
--HSDV:0.064, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.537, GDOP:0.645, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:39:51
GPS,PN65,LA41.281071876000,LN22.083133436400,EL166.761000,--AS
--GS,PN65,N 4592395.8509,E595835.5254,EL121.0720,--AS
--
GT,PN65,SW1515,ST387186000,EW1515,ET387186000
--HSDV:0.064, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.537, GDOP:0.645, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:39:56
GPS,PN66,LA41.281094872200,LN22.083065984400,EL166.715000,--AS
--GS,PN66,N 4592402.7377,E595819.7807,EL121.0259,--AS
--
GT,PN66,SW1515,ST387190000,EW1515,ET387190000
--HSDV:0.064, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.667, HDOP:0.600, VDOP:1.555, TDOP:1.537, GDOP:0.645, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:00
GPS,PN67,LA41.281125590400,LN22.082996551800,EL166.712000,--AS
--GS,PN67,N 4592412.0006,E595803.5450,EL121.0228,--AS
--
GT,PN67,SW1515,ST387194000,EW1515,ET387194000
--HSDV:0.064, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.705, HDOP:0.700, VDOP:1.555, TDOP:1.579, GDOP:0.645, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:04
GPS,PN68,LA41.281166823600,LN22.082928406200,EL166.634000,--AS
--GS,PN68,N 4592424.5113,E595787.5650,EL120.9448,--AS
--
GT,PN68,SW1515,ST387198000,EW1515,ET387198000
--HSDV:0.071, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.851, HDOP:0.700, VDOP:1.713, TDOP:1.687, GDOP:0.761, NSDV:0.050, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM15:40:08
GPS,PN69,LA41.281204163400,LN22.082882416200,EL166.751000,--AS
--GS,PN69,N 4592435.8890,E595776.7417,EL121.0620,--AS
--
GT,PN69,SW1515,ST387201000,EW1515,ET387201000
--HSDV:0.064, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.806, HDOP:0.600, VDOP:1.703, TDOP:1.658, GDOP:0.714, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:11
GPS,PN70,LA41.281272919800,LN22.082812895400,EL166.968000,--AS
--GS,PN70,N 4592456.8861,E595760.3303,EL121.2792,--AS
--
GT,PN70,SW1515,ST387206000,EW1515,ET387206000
--HSDV:0.064, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.666, HDOP:0.600, VDOP:1.554, TDOP:1.536, GDOP:0.644, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:16
GPS,PN71,LA41.281326508200,LN22.082763505200,EL167.285000,--AS
--GS,PN71,N 4592473.2658,E595748.6518,EL121.5964,--AS
--
GT,PN71,SW1515,ST387210000,EW1515,ET387210000
--HSDV:0.064, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.666, HDOP:0.600, VDOP:1.554, TDOP:1.536, GDOP:0.644, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:20
GPS,PN72,LA41.281368606600,LN22.082725435200,EL167.490000,--AS
--GS,PN72,N 4592486.1358,E595739.6468,EL121.8016,--AS
--
GT,PN72,SW1515,ST387213000,EW1515,ET387213000
--HSDV:0.064, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.632, HDOP:0.500, VDOP:1.554, TDOP:1.500, GDOP:0.644, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:23
GPS,PN73,LA41.281458799800,LN22.082645031600,EL168.136000,--AS
--GS,PN73,N 4592513.7126,E595720.6231,EL122.4480,--AS
--
GT,PN73,SW1515,ST387221000,EW1515,ET387221000
--HSDV:0.057, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:31
GPS,PN74,LA41.281506500400,LN22.082589730800,EL168.616000,--AS
--GS,PN74,N 4592528.2580,E595707.5974,EL122.9282,--AS
--
GT,PN74,SW1515,ST387225000,EW1515,ET387225000
--HSDV:0.057, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:35
GPS,PN75,LA41.281552450200,LN22.082528835600,EL169.247000,--AS
--GS,PN75,N 4592542.2461,E595693.2808,EL123.5593,--AS
--
GT,PN75,SW1515,ST387229000,EW1515,ET387229000
--HSDV:0.057, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:40:39
GPS,PN76,LA41.281612577400,LN22.082436117000,EL170.264000,--AS
--GS,PN76,N 4592560.5102,E595671.5227,EL124.5764,--AS
--
GT,PN76,SW1515,ST387234000,EW1515,ET387234000
--HSDV:0.050, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665,

HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:40:44
GPS,PN77,LA41.281672555800,LN22.082337267000,EL171.646000,--AS
--GS,PN77,N 4592578.7096,E595648.3427,EL125.9584,--AS
--
GT,PN77,SW1515,ST387239000,EW1515,ET387239000
--HSDV:0.050, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:40:49
GPS,PN78,LA41.281720307400,LN22.082256962400,EL172.711000,--AS
--GS,PN78,N 4592593.1942,E595629.5156,EL127.0235,--AS
--
GT,PN78,SW1515,ST387243000,EW1515,ET387243000
--HSDV:0.050, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:40:53
GPS,PN79,LA41.281766955600,LN22.082178768600,EL173.924000,--AS
--GS,PN79,N 4592607.3448,E595611.1828,EL128.2365,--AS
--
GT,PN79,SW1515,ST387247000,EW1515,ET387247000
--HSDV:0.050, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:40:57
GPS,PN80,LA41.281880557200,LN22.081993320000,EL176.861000,--AS
--GS,PN80,N 4592641.8212,E595567.6920,EL131.1737,--AS
--
GT,PN80,SW1515,ST387257000,EW1515,ET387257000
--HSDV:0.042, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.535, GDOP:0.644, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:41:07
GPS,PN81,LA41.281934172000,LN22.081903190400,EL178.215000,--AS
--GS,PN81,N 4592658.0845,E595546.5618,EL132.5277,--AS
--
GT,PN81,SW1515,ST387262000,EW1515,ET387262000
--HSDV:0.042, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.765, GDOP:0.805, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:41:12
GPS,PN82,LA41.281975894200,LN22.081827876600,EL179.424000,--AS
--GS,PN82,N 4592670.7246,E595528.9176,EL133.7367,--AS
--
GT,PN82,SW1515,ST387266000,EW1515,ET387266000
--HSDV:0.042, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.765, GDOP:0.805, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:41:16
GPS,PN83,LA41.282017504200,LN22.081742142600,EL180.635000,--AS
--GS,PN83,N 4592683.2982,E595508.8563,EL134.9477,--AS
--
GT,PN83,SW1515,ST387270000,EW1515,ET387270000
--HSDV:0.042, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.978, HDOP:0.800, VDOP:1.809, TDOP:1.807, GDOP:0.805, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:41:20
GPS,PN84,LA41.282065911600,LN22.081628512200,EL181.720000,--AS
--GS,PN84,N 4592697.8834,E595482.2949,EL136.0326,--AS
--
GT,PN84,SW1515,ST387275000,EW1515,ET387275000
--HSDV:0.042, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:2.253, HDOP:0.700, VDOP:2.141, TDOP:2.019, GDOP:0.999, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:41:25
GPS,PN85,LA41.282103423600,LN22.081533846000,EL182.345000,--AS
--GS,PN85,N 4592709.1656,E595460.1780,EL136.6575,--AS
--
GT,PN85,SW1515,ST387279000,EW1515,ET387279000
--HSDV:0.036, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.903, HDOP:0.600, VDOP:1.806, TDOP:1.725, GDOP:0.804, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:41:29
GPS,PN86,LA41.282169513000,LN22.081365042000,EL183.371000,--AS
--GS,PN86,N 4592729.0368,E595420.7437,EL137.6833,--AS
--
GT,PN86,SW1515,ST387286000,EW1515,ET387286000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.791, HDOP:0.700, VDOP:1.649, TDOP:1.645, GDOP:0.710, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:41:36
GPS,PN87,LA41.282237062800,LN22.081191075600,EL184.383000,--AS
--GS,PN87,N 4592749.3429,E595380.1059,EL138.6951,--AS
--
GT,PN87,SW1515,ST387293000,EW1515,ET387293000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.663, HDOP:0.600, VDOP:1.551, TDOP:1.534, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:41:43
GPS,PN88,LA41.282285608200,LN22.081067821200,EL185.132000,--AS
--GS,PN88,N 4592763.9417,E595351.3115,EL139.4439,--AS
--
GT,PN88,SW1515,ST387298000,EW1515,ET387298000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.663, HDOP:0.600, VDOP:1.551, TDOP:1.534, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:41:48
GPS,PN89,LA41.282322891600,LN22.080971812800,EL185.654000,--AS
--GS,PN89,N 4592775.1497,E595328.8846,EL139.9658,--AS
--
GT,PN89,SW1515,ST387302000,EW1515,ET387302000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.935, HDOP:0.700, VDOP:1.804, TDOP:1.761, GDOP:0.802, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:41:52
GPS,PN90,LA41.282358787200,LN22.080879273600,EL186.332000,--AS
--GS,PN90,N 4592785.9402,E595307.2682,EL140.6437,--AS
--
GT,PN90,SW1515,ST387306000,EW1515,ET387306000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.935, HDOP:0.700, VDOP:1.804, TDOP:1.761, GDOP:0.802, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:41:56
GPS,PN91,LA41.282396069400,LN22.080784542000,EL187.125000,--AS
--GS,PN91,N 4592797.1519,E595285.1376,EL141.4366,--AS
--
GT,PN91,SW1515,ST387310000,EW1515,ET387310000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.935, HDOP:0.700, VDOP:1.804, TDOP:1.761, GDOP:0.802, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:42:00
GPS,PN92,LA41.282444708400,LN22.080659264400,EL187.960000,--AS
--GS,PN92,N 4592811.7737,E595255.8739,EL142.2714,--AS
--
GT,PN92,SW1515,ST387315000,EW1515,ET387315000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.935, HDOP:0.700, VDOP:1.804, TDOP:1.761, GDOP:0.802, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:42:05
GPS,PN93,LA41.282473741800,LN22.080584877000,EL188.529000,--AS
--GS,PN93,N 4592820.5030,E595238.4971,EL142.8403,--AS
--
GT,PN93,SW1515,ST387318000,EW1515,ET387318000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.935, HDOP:0.700, VDOP:1.804, TDOP:1.761, GDOP:0.802, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:42:08
GPS,PN94,LA41.282533018800,LN22.080435124200,EL189.531000,--AS
--GS,PN94,N 4592838.3320,E595203.5118,EL143.8421,--AS
--
GT,PN94,SW1515,ST387324000,EW1515,ET387324000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:42:14
GPS,PN95,LA41.282589711600,LN22.080289691400,EL190.568000,--AS
--GS,PN95,N 4592855.3772,E595169.5394,EL144.8790,--AS
--
GT,PN95,SW1515,ST387330000,EW1515,ET387330000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:42:20
GPS,PN96,LA41.282617464600,LN22.080217761000,EL191.083000,--AS
--GS,PN96,N 4592863.7192,E595152.7381,EL145.3939,--AS
--
GT,PN96,SW1515,ST387333000,EW1515,ET387333000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662,

HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:42:23
GPS,PN97,LA41.282651455800,LN22.080123619200,EL191.784000,--AS
--GS,PN97,N 4592873.9179,E595130.7582,EL146.0947,--AS
--
GT,PN97,SW1515,ST387337000,EW1515,ET387337000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:42:27
GPS,PN98,LA41.282677462200,LN22.080029523600,EL192.511000,--AS
--GS,PN98,N 4592881.6535,E595108.8214,EL146.8215,--AS
--
GT,PN98,SW1515,ST387341000,EW1515,ET387341000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:42:31
BP,PN10,LA41.290145646988,LN22.052040985716,EL214.5085,AG0.0000,PA0.1059,ATARP,SRROVER,--
GPS,PN99,LA41.282689249800,LN22.075957456400,EL193.316000,--AS
--GS,PN99,N 4592885.0701,E595092.0532,EL147.6263,--AS
--
GT,PN99,SW1515,ST387344000,EW1515,ET387344000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:42:34
GPS,PN100,LA41.282698399200,LN22.075831350800,EL194.214000,--AS
--GS,PN100,N 4592887.5081,E595062.7581,EL148.5238,--AS
--
GT,PN100,SW1515,ST387349000,EW1515,ET387349000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:42:39
GPS,PN101,LA41.282706287400,LN22.075644327200,EL194.840000,--AS
--GS,PN101,N 4592889.3715,E595019.3346,EL149.1491,--AS
--
GT,PN101,SW1515,ST387356000,EW1515,ET387356000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:42:46
GPS,PN102,LA41.282711511000,LN22.075530978800,EL195.193000,--AS
--GS,PN102,N 4592890.6376,E594993.0153,EL149.5016,--AS
--
GT,PN102,SW1515,ST387360000,EW1515,ET387360000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.533, GDOP:0.642, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:42:50
GPS,PN103,LA41.282722496400,LN22.075395638600,EL195.513000,--AS
--GS,PN103,N 4592893.6142,E594961.5704,EL149.8211,--AS
--
GT,PN103,SW1515,ST387365000,EW1515,ET387365000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.661, HDOP:0.600, VDOP:1.549, TDOP:1.532, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:42:55
GPS,PN104,LA41.282755359600,LN22.075182721400,EL195.676000,--AS
--GS,PN104,N 4592903.1040,E594912.0383,EL149.9834,--AS
--
GT,PN104,SW1515,ST387373000,EW1515,ET387373000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.661, HDOP:0.600, VDOP:1.549, TDOP:1.532, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:03
GPS,PN105,LA41.282773840200,LN22.075067301800,EL196.118000,--AS
--GS,PN105,N 4592908.4538,E594885.1849,EL150.4250,--AS
--
GT,PN105,SW1515,ST387377000,EW1515,ET387377000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.661, HDOP:0.600, VDOP:1.549, TDOP:1.532, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:07
GPS,PN106,LA41.282790592200,LN22.074956271800,EL196.910000,--AS
--GS,PN106,N 4592913.2838,E594859.3571,EL151.2167,--AS
--
GT,PN106,SW1515,ST387381000,EW1515,ET387381000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.661, HDOP:0.600, VDOP:1.549, TDOP:1.532, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:11
GPS,PN107,LA41.282806135800,LN22.074848966000,EL197.854000,--AS
--GS,PN107,N 4592917.7524,E594834.3981,EL152.1603,--AS
--
GT,PN107,SW1515,ST387385000,EW1515,ET387385000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.661, HDOP:0.600, VDOP:1.549, TDOP:1.532, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:15
GPS,PN108,LA41.282818516800,LN22.074772162400,EL198.666000,--AS
--GS,PN108,N 4592921.3383,E594816.5288,EL152.9721,--AS
--
GT,PN108,SW1515,ST387388000,EW1515,ET387388000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.628, HDOP:0.500, VDOP:1.549, TDOP:1.496, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:18
GPS,PN109,LA41.282834006400,LN22.074697317200,EL199.645000,--AS
--GS,PN109,N 4592925.8891,E594799.1014,EL153.9509,--AS
--
GT,PN109,SW1515,ST387391000,EW1515,ET387391000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.661, HDOP:0.600, VDOP:1.549, TDOP:1.532, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:20
GPS,PN110,LA41.282854797600,LN22.074621872600,EL200.487000,--AS
--GS,PN110,N 4592932.0736,E594781.5135,EL154.7927,--AS
--
GT,PN110,SW1515,ST387394000,EW1515,ET387394000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:24
GPS,PN111,LA41.282880309600,LN22.074550335800,EL201.145000,--AS
--GS,PN111,N 4592939.7263,E594764.8131,EL155.4506,--AS
--
GT,PN111,SW1515,ST387397000,EW1515,ET387397000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:27
GPS,PN112,LA41.282900733600,LN22.074505244600,EL201.379000,--AS
--GS,PN112,N 4592945.8899,E594754.2690,EL155.6846,--AS
--
GT,PN112,SW1515,ST387399000,EW1515,ET387399000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:29
GPS,PN113,LA41.282930560200,LN22.074434291000,EL201.223000,--AS
--GS,PN113,N 4592954.8755,E594737.6867,EL155.5285,--AS
--
GT,PN113,SW1515,ST387402000,EW1515,ET387402000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:32
GPS,PN114,LA41.282953065600,LN22.074354055400,EL200.767000,--AS
--GS,PN114,N 4592961.5744,E594718.9804,EL155.0723,--AS
--
GT,PN114,SW1515,ST387405000,EW1515,ET387405000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:35
GPS,PN115,LA41.282963793600,LN22.074297495200,EL200.487000,--AS
--GS,PN115,N 4592964.7121,E594705.8146,EL154.7922,--AS
--
GT,PN115,SW1515,ST387407000,EW1515,ET387407000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:37
GPS,PN116,LA41.282971852800,LN22.074212072000,EL200.305000,--AS
--GS,PN116,N 4592966.9389,E594685.9632,EL154.6098,--AS
--
GT,PN116,SW1515,ST387410000,EW1515,ET387410000

--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:39
GPS,PN117,LA41.282976139800,LN22.074129867800,EL200.365000,--AS
--GS,PN117,N 4592968.0118,E594666.8738,EL154.6695,--AS
--
GT,PN117,SW1515,ST387413000,EW1515,ET387413000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:42
GPS,PN118,LA41.282981388000,LN22.074018866600,EL200.810000,--AS
--GS,PN118,N 4592969.2939,E594641.0994,EL155.1141,--AS
--
GT,PN118,SW1515,ST387417000,EW1515,ET387417000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:47
GPS,PN119,LA41.282985336600,LN22.073937539600,EL201.633000,--AS
--GS,PN119,N 4592970.2652,E594622.2149,EL155.9367,--AS
--
GT,PN119,SW1515,ST387420000,EW1515,ET387420000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.635, HDOP:0.600, VDOP:1.521, TDOP:1.514, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:50
GPS,PN120,LA41.282991350400,LN22.073766925400,EL203.297000,--AS
--GS,PN120,N 4592971.6027,E594582.6067,EL157.6000,--AS
--
GT,PN120,SW1515,ST387427000,EW1515,ET387427000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:57
GPS,PN121,LA41.282994175200,LN22.073693075600,EL203.913000,--AS
--GS,PN121,N 4592972.2502,E594565.4615,EL158.2157,--AS
--
GT,PN121,SW1515,ST387430000,EW1515,ET387430000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:43:59
GPS,PN122,LA41.282997121200,LN22.073613572000,EL204.378000,--AS
--GS,PN122,N 4592972.9179,E594547.0042,EL158.6804,--AS
--
GT,PN122,SW1515,ST387433000,EW1515,ET387433000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:02
GPS,PN123,LA41.283002296800,LN22.073507075000,EL204.984000,--AS
--GS,PN123,N 4592974.1917,E594522.2751,EL159.2859,--AS
--
GT,PN123,SW1515,ST387437000,EW1515,ET387437000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:06
GPS,PN124,LA41.283007831800,LN22.073399073200,EL205.379000,--AS
--GS,PN124,N 4592975.5718,E594497.1955,EL159.6805,--AS
--
GT,PN124,SW1515,ST387441000,EW1515,ET387441000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:10
GPS,PN125,LA41.283017209800,LN22.073312961800,EL205.544000,--AS
--GS,PN125,N 4592978.2039,E594477.1792,EL159.8452,--AS
--
GT,PN125,SW1515,ST387444000,EW1515,ET387444000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:14
GPS,PN126,LA41.283044359200,LN22.073179910600,EL205.462000,--AS
--GS,PN126,N 4592986.1762,E594446.2009,EL159.7628,--AS
--
GT,PN126,SW1515,ST387449000,EW1515,ET387449000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:19
GPS,PN127,LA41.283070572000,LN22.073080455200,EL205.247000,--AS
--GS,PN127,N 4592993.9614,E594423.0210,EL159.5476,--AS
--
GT,PN127,SW1515,ST387453000,EW1515,ET387453000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.634, HDOP:0.600, VDOP:1.520, TDOP:1.513, GDOP:0.618, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:23
GPS,PN128,LA41.283100462200,LN22.072957731200,EL205.354000,--AS
--GS,PN128,N 4593002.8106,E594394.4278,EL159.6543,--AS
--
GT,PN128,SW1515,ST387459000,EW1515,ET387459000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.673, HDOP:0.700, VDOP:1.520, TDOP:1.555, GDOP:0.618, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:29
GPS,PN129,LA41.283126870000,LN22.072859181800,EL205.558000,--AS
--GS,PN129,N 4593010.6589,E594371.4573,EL159.8581,--AS
--
GT,PN129,SW1515,ST387463000,EW1515,ET387463000
--HSDV:0.058, VSDV:0.110, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:5.045, HDOP:1.200, VDOP:4.900, TDOP:4.403, GDOP:2.463, NSDV:0.030, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM15:44:33
GPS,PN130,LA41.283153188400,LN22.072765977200,EL205.772000,--AS
--GS,PN130,N 4593018.4958,E594349.7273,EL160.0719,--AS
--
GT,PN130,SW1515,ST387467000,EW1515,ET387467000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:4.937, HDOP:0.600, VDOP:4.900, TDOP:4.278, GDOP:2.463, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:44:37
GPS,PN131,LA41.283181213800,LN22.072662168800,EL206.188000,--AS
--GS,PN131,N 4593026.8273,E594325.5304,EL160.4876,--AS
--
GT,PN131,SW1515,ST387471000,EW1515,ET387471000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.717, HDOP:0.800, VDOP:1.519, TDOP:1.602, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:44:41
GPS,PN132,LA41.283205404000,LN22.072570271000,EL206.647000,--AS
--GS,PN132,N 4593034.0117,E594304.1122,EL160.9464,--AS
--
GT,PN132,SW1515,ST387474000,EW1515,ET387474000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.708, HDOP:0.600, VDOP:1.599, TDOP:1.582, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:44:44
GPS,PN133,LA41.283228511800,LN22.072478184200,EL207.011000,--AS
--GS,PN133,N 4593040.8618,E594282.6546,EL161.3102,--AS
--
GT,PN133,SW1515,ST387477000,EW1515,ET387477000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.708, HDOP:0.600, VDOP:1.599, TDOP:1.582, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:47
GPS,PN134,LA41.283260290800,LN22.072358315000,EL207.418000,--AS
--GS,PN134,N 4593050.3029,E594254.7165,EL161.7169,--AS
--
GT,PN134,SW1515,ST387481000,EW1515,ET387481000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.512, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:44:51
GPS,PN135,LA41.283292454400,LN22.072232713400,EL207.744000,--AS
--GS,PN135,N 4593059.8454,E594225.4470,EL162.0426,--AS
--
GT,PN135,SW1515,ST387485000,EW1515,ET387485000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.512, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:55
GPS,PN136,LA41.283326754000,LN22.072102675400,EL207.916000,--AS
--GS,PN136,N 4593070.0336,E594195.1398,EL162.2143,--AS
--
GT,PN136,SW1515,ST387489000,EW1515,ET387489000

--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.512, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:44:59
GPS,PN137,LA41.283358213200,LN22.071979488200,EL207.973000,--AS
--GS,PN137,N 4593079.3663,E594166.4334,EL162.2710,--AS
--
GT,PN137,SW1515,ST387493000,EW1515,ET387493000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.512, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:03
GPS,PN138,LA41.283398526000,LN22.071829655600,EL208.102000,--AS
--GS,PN138,N 4593091.3500,E594131.5098,EL162.3997,--AS
--
GT,PN138,SW1515,ST387498000,EW1515,ET387498000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.632, HDOP:0.600, VDOP:1.518, TDOP:1.511, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:45:08
GPS,PN139,LA41.283429770400,LN22.071710204600,EL208.253000,--AS
--GS,PN139,N 4593100.6281,E594103.6713,EL162.5504,--AS
--
GT,PN139,SW1515,ST387502000,EW1515,ET387502000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.632, HDOP:0.600, VDOP:1.518, TDOP:1.511, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:12
GPS,PN140,LA41.283476235600,LN22.071535755200,EL208.730000,--AS
--GS,PN140,N 4593114.4357,E594063.0119,EL163.0270,--AS
--
GT,PN140,SW1515,ST387508000,EW1515,ET387508000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.688, HDOP:0.600, VDOP:1.578, TDOP:1.568, GDOP:0.625, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:18
GPS,PN141,LA41.283504335400,LN22.071432404600,EL209.447000,--AS
--GS,PN141,N 4593122.7925,E594038.9216,EL163.7438,--AS
--
GT,PN141,SW1515,ST387512000,EW1515,ET387512000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.726, HDOP:0.700, VDOP:1.578, TDOP:1.609, GDOP:0.625, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:22
GPS,PN142,LA41.283526694400,LN22.071344966600,EL210.298000,--AS
--GS,PN142,N 4593129.4263,E594018.5460,EL164.5946,--AS
--
GT,PN142,SW1515,ST387516000,EW1515,ET387516000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.828, HDOP:0.600, VDOP:1.727, TDOP:1.677, GDOP:0.727, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:26
GPS,PN143,LA41.283550359600,LN22.071254039600,EL211.148000,--AS
--GS,PN143,N 4593136.4526,E593997.3558,EL165.4444,--AS
--
GT,PN143,SW1515,ST387520000,EW1515,ET387520000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.672, HDOP:0.700, VDOP:1.518, TDOP:1.554, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:30
GPS,PN144,LA41.283575894400,LN22.071153001400,EL212.112000,--AS
--GS,PN144,N 4593144.0253,E593973.8124,EL166.4082,--AS
--
GT,PN144,SW1515,ST387524000,EW1515,ET387524000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.631, HDOP:0.600, VDOP:1.517, TDOP:1.510, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:34
GPS,PN145,LA41.283602320800,LN22.071052517600,EL212.807000,--AS
--GS,PN145,N 4593151.8747,E593950.3940,EL167.1029,--AS
--
GT,PN145,SW1515,ST387528000,EW1515,ET387528000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.631, HDOP:0.600, VDOP:1.517, TDOP:1.510, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:38
GPS,PN146,LA41.283629356200,LN22.070950817000,EL213.451000,--AS
--GS,PN146,N 4593159.9085,E593926.6909,EL167.7467,--AS
--
GT,PN146,SW1515,ST387532000,EW1515,ET387532000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.631, HDOP:0.600, VDOP:1.517, TDOP:1.510, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:42
GPS,PN147,LA41.283664063200,LN22.070820584600,EL214.312000,--AS
--GS,PN147,N 4593170.2230,E593896.3378,EL168.6074,--AS
--
GT,PN147,SW1515,ST387537000,EW1515,ET387537000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:31, PDOP:1.631, HDOP:0.600, VDOP:1.517, TDOP:1.510, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:47
GPS,PN148,LA41.283693823800,LN22.070705996000,EL214.596000,--AS
--GS,PN148,N 4593179.0588,E593869.6339,EL168.8912,--AS
--
GT,PN148,SW1515,ST387541000,EW1515,ET387541000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.715, HDOP:0.800, VDOP:1.517, TDOP:1.600, GDOP:0.617, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:51
GPS,PN149,LA41.283724510200,LN22.070589795800,EL214.881000,--AS
--GS,PN149,N 4593188.1755,E593842.5526,EL169.1759,--AS
--
GT,PN149,SW1515,ST387545000,EW1515,ET387545000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:2.120, HDOP:0.700, VDOP:2.001, TDOP:1.918, GDOP:0.902, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:45:55
GPS,PN150,LA41.283733429200,LN22.070553980000,EL214.916000,--AS
--GS,PN150,N 4593190.8191,E593834.2076,EL169.2108,--AS
--
GT,PN150,SW1515,ST387657000,EW1515,ET387657000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.754, HDOP:0.600, VDOP:1.648, TDOP:1.621, GDOP:0.669, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:47:47
GPS,PN151,LA41.283745701000,LN22.070506745000,EL214.913000,--AS
--GS,PN151,N 4593194.4627,E593823.1999,EL169.2077,--AS
--
GT,PN151,SW1515,ST387661000,EW1515,ET387661000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.935, HDOP:0.800, VDOP:1.762, TDOP:1.785, GDOP:0.748, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:47:51
GPS,PN152,LA41.283760050600,LN22.070451928400,EL214.915000,--AS
--GS,PN152,N 4593198.7245,E593810.4250,EL169.2096,--AS
--
GT,PN152,SW1515,ST387665000,EW1515,ET387665000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.834, HDOP:0.800, VDOP:1.650, TDOP:1.707, GDOP:0.670, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:47:55
GPS,PN153,LA41.283777536400,LN22.070385117800,EL214.906000,--AS
--GS,PN153,N 4593203.9177,E593794.8550,EL169.2004,--AS
--
GT,PN153,SW1515,ST387669000,EW1515,ET387669000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.937, HDOP:0.800, VDOP:1.764, TDOP:1.786, GDOP:0.749, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:47:59
GPS,PN154,LA41.283795402000,LN22.070313649400,EL215.060000,--AS
--GS,PN154,N 4593209.2141,E593778.2029,EL169.3542,--AS
--
GT,PN154,SW1515,ST387673000,EW1515,ET387673000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.898, HDOP:0.700, VDOP:1.764, TDOP:1.744, GDOP:0.749, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:03
GPS,PN155,LA41.283830194200,LN22.070181716000,EL215.109000,--AS
--GS,PN155,N 4593219.5504,E593747.4552,EL169.4029,--AS
--
GT,PN155,SW1515,ST387684000,EW1515,ET387684000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.534, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:48:14
GPS,PN156,LA41.283842570400,LN22.070133129200,EL215.151000,--AS
--GS,PN156,N 4593223.2223,E593736.1336,EL169.4448,--AS
--
GT,PN156,SW1515,ST387692000,EW1515,ET387692000

--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.534, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:22
GPS,PN157,LA41.283864522600,LN22.07 0048810600,EL215.190000,--AS
--GS,PN157,N 4593229.7408,E 593716.4840,EL169.4836,--AS
--
GT,PN157,SW1515,ST387698000,EW151 5,ET387698000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.534, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:28
GPS,PN158,LA41.283878040600,LN22.06 5991483000,EL215.232000,--AS
--GS,PN158,N 4593233.7387,E 593703.1300,EL169.5255,--AS
--
GT,PN158,SW1515,ST387702000,EW151 5,ET387702000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.703, HDOP:0.700, VDOP:1.553, TDOP:1.576, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:32
GPS,PN159,LA41.283890737800,LN22.06 5939367000,EL215.215000,--AS
--GS,PN159,N 4593237.4991,E 593690.9884,EL169.5084,--AS
--
GT,PN159,SW1515,ST387706000,EW151 5,ET387706000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.534, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:36
GPS,PN160,LA41.283902179200,LN22.06 5897425200,EL215.167000,--AS
--GS,PN160,N 4593240.9026,E 593681.2122,EL169.4603,--AS
--
GT,PN160,SW1515,ST387709000,EW151 5,ET387709000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.855, HDOP:0.800, VDOP:1.674, TDOP:1.730, GDOP:0.671, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:39
GPS,PN161,LA41.283915752400,LN22.06 5846390400,EL215.136000,--AS
--GS,PN161,N 4593244.9365,E 593669.3180,EL169.4291,--AS
--
GT,PN161,SW1515,ST387712000,EW151 5,ET387712000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.778, HDOP:0.600, VDOP:1.674, TDOP:1.647, GDOP:0.671, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:48:41
GPS,PN162,LA41.283933214800,LN22.06 5780459400,EL215.146000,--AS
--GS,PN162,N 4593250.1254,E 593653.9523,EL169.4390,--AS
--
GT,PN162,SW1515,ST387716000,EW151 5,ET387716000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.534, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:48:46
GPS,PN163,LA41.283947577600,LN22.06 5726043600,EL215.133000,--AS
--GS,PN163,N 4593254.3928,E 593641.2706,EL169.4259,--AS
--
GT,PN163,SW1515,ST387719000,EW151 5,ET387719000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.665, HDOP:0.600, VDOP:1.553, TDOP:1.534, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:49
GPS,PN164,LA41.283981339600,LN22.06 5598099600,EL215.238000,--AS
--GS,PN164,N 4593264.4238,E 593611.4529,EL169.5306,--AS
--
GT,PN164,SW1515,ST387726000,EW151 5,ET387726000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.664, HDOP:0.600, VDOP:1.552, TDOP:1.533, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:48:56
GPS,PN165,LA41.284015429800,LN22.06 5469228600,EL215.455000,--AS
--GS,PN165,N 4593274.5534,E 593581.4190,EL169.7473,--AS
--
GT,PN165,SW1515,ST387733000,EW151 5,ET387733000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.664, HDOP:0.600, VDOP:1.552, TDOP:1.533, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:03
GPS,PN166,LA41.284039773600,LN22.06 5379268800,EL215.703000,--AS
--GS,PN166,N 4593281.7933,E 593560.4514,EL169.9951,--AS
--
GT,PN166,SW1515,ST387738000,EW151 5,ET387738000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.664, HDOP:0.600, VDOP:1.552, TDOP:1.533, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:08
GPS,PN167,LA41.284061511600,LN22.06 5293524600,EL216.110000,--AS
--GS,PN167,N 4593288.2420,E 593540.4722,EL170.4019,--AS
--
GT,PN167,SW1515,ST387743000,EW151 5,ET387743000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.703, HDOP:0.700, VDOP:1.552, TDOP:1.575, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:49:13
GPS,PN168,LA41.284083111600,LN22.06 5213533200,EL216.427000,--AS
--GS,PN168,N 4593294.6654,E 593521.8283,EL170.7187,--AS
--
GT,PN168,SW1515,ST387748000,EW151 5,ET387748000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.703, HDOP:0.700, VDOP:1.552, TDOP:1.575, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:49:18
GPS,PN169,LA41.284106853000,LN22.06 5122041600,EL216.902000,--AS
--GS,PN169,N 4593301.7150,E 593500.5078,EL171.1935,--AS
--
GT,PN169,SW1515,ST387753000,EW151 5,ET387753000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.702, HDOP:0.700, VDOP:1.551, TDOP:1.574, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:23
GPS,PN170,LA41.284136860200,LN22.06 5010234000,EL217.395000,--AS
--GS,PN170,N 4593310.6367,E 593474.4492,EL171.6862,--AS
--
GT,PN170,SW1515,ST387759000,EW151 5,ET387759000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.739, HDOP:0.700, VDOP:1.592, TDOP:1.601, GDOP:0.680, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:29
GPS,PN171,LA41.284150774200,LN22.06 4954230000,EL217.691000,--AS
--GS,PN171,N 4593314.7611,E 593461.4010,EL171.9821,--AS
--
GT,PN171,SW1515,ST387762000,EW151 5,ET387762000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.915, HDOP:0.700, VDOP:1.782, TDOP:1.758, GDOP:0.758, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:31
GPS,PN172,LA41.284168381200,LN22.06 4893724800,EL217.971000,--AS
--GS,PN172,N 4593320.0113,E 593447.2938,EL172.2620,--AS
--
GT,PN172,SW1515,ST387766000,EW151 5,ET387766000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.798, HDOP:0.700, VDOP:1.656, TDOP:1.668, GDOP:0.672, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:36
GPS,PN173,LA41.284184287800,LN22.06 4853438400,EL218.213000,--AS
--GS,PN173,N 4593324.7976,E 593437.8841,EL172.5039,--AS
--
GT,PN173,SW1515,ST387769000,EW151 5,ET387769000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.761, HDOP:0.600, VDOP:1.656, TDOP:1.628, GDOP:0.672, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:39
GPS,PN174,LA41.284213014600,LN22.06 4805569200,EL218.616000,--AS
--GS,PN174,N 4593333.5161,E 593426.6642,EL172.9070,--AS
--
GT,PN174,SW1515,ST387773000,EW151 5,ET387773000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.702, HDOP:0.700, VDOP:1.551, TDOP:1.574, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:49:43
GPS,PN175,LA41.284241677800,LN22.06 4772088600,EL218.901000,--AS
--GS,PN175,N 4593342.2581,E 593418.7826,EL173.1921,--AS
--
GT,PN175,SW1515,ST387776000,EW151 5,ET387776000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:2.179, HDOP:0.700, VDOP:2.064, TDOP:1.968, GDOP:0.936, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:49:46
GPS,PN176,LA41.284301382000,LN22.06 4719793200,EL219.409000,--AS
--GS,PN176,N 4593360.5195,E 593406.4125,EL173.7003,--AS
--
GT,PN176,SW1515,ST387782000,EW151 5,ET387782000

--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.885, HDOP:0.900, VDOP:1.656, TDOP:1.761, GDOP:0.673, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:49:52
GPS,PN177,LA41.284354970400,LN22.064678065600,EL219.662000,--AS
--GS,PN177,N 4593376.9259,E593396.5185,EL173.9536,--AS
--
GT,PN177,SW1515,ST387787000,EW1515,ET387787000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.747, HDOP:0.600, VDOP:1.641, TDOP:1.598, GDOP:0.707, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:49:57
GPS,PN178,LA41.284402387200,LN22.064641994200,EL219.977000,--AS
--GS,PN178,N 4593391.4454,E593387.9612,EL174.2688,--AS
--
GT,PN178,SW1515,ST387791000,EW1515,ET387791000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.662, HDOP:0.600, VDOP:1.550, TDOP:1.531, GDOP:0.647, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:50:01
GPS,PN179,LA41.284442066400,LN22.064611469800,EL220.116000,--AS
--GS,PN179,N 4593403.5946,E593380.7218,EL174.4080,--AS
--
GT,PN179,SW1515,ST387794000,EW1515,ET387794000
--HSDV:0.114, VSDV:0.150, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.774, HDOP:2.300, VDOP:1.550, TDOP:2.697, GDOP:0.647, NSDV:0.070, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM15:50:04
GPS,PN180,LA41.284511409600,LN22.064559543400,EL221.090000,--AS
--GS,PN180,N 4593424.8307,E593368.3990,EL175.3824,--AS
--
GT,PN180,SW1515,ST387799000,EW1515,ET387799000
--HSDV:0.108, VSDV:0.140, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:4.317, HDOP:0.800, VDOP:4.242, TDOP:3.805, GDOP:2.038, NSDV:0.060, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM15:50:09
GPS,PN181,LA41.284600848000,LN22.064496296200,EL221.529000,--AS
--GS,PN181,N 4593452.2321,E593353.3701,EL175.8218,--AS
--
GT,PN181,SW1515,ST387837000,EW1515,ET387837000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.700, HDOP:0.700, VDOP:1.549, TDOP:1.572, GDOP:0.646, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:50:47
GPS,PN182,LA41.284652497200,LN22.064462780800,EL222.000000,--AS
--GS,PN182,N 4593468.0650,E593345.3892,EL176.2931,--AS
--
GT,PN182,SW1515,ST387843000,EW1515,ET387843000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.968, HDOP:0.700, VDOP:1.839, TDOP:1.804, GDOP:0.785, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:50:53
GPS,PN183,LA41.284751067600,LN22.064401021000,EL222.939000,--AS
--GS,PN183,N 4593498.2879,E593330.6691,EL177.2327,--AS
--
GT,PN183,SW1515,ST387851000,EW1515,ET387851000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.660, HDOP:0.600, VDOP:1.548, TDOP:1.529, GDOP:0.646, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:01
GPS,PN184,LA41.284804702200,LN22.064368853800,EL223.436000,--AS
--GS,PN184,N 4593514.7373,E593322.9931,EL177.7300,--AS
--
GT,PN184,SW1515,ST387855000,EW1515,ET387855000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.660, HDOP:0.600, VDOP:1.548, TDOP:1.529, GDOP:0.646, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:05
GPS,PN185,LA41.284861171200,LN22.064335280200,EL224.052000,--AS
--GS,PN185,N 4593532.0569,E593314.9796,EL178.3463,--AS
--
GT,PN185,SW1515,ST387859000,EW1515,ET387859000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.699, HDOP:0.700, VDOP:1.548, TDOP:1.571, GDOP:0.646, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:09
GPS,PN186,LA41.284919045400,LN22.064300951800,EL224.643000,--AS
--GS,PN186,N 4593549.8077,E593306.7855,EL178.9376,--AS
--
GT,PN186,SW1515,ST387863000,EW1515,ET387863000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.107, HDOP:0.800, VDOP:1.949, TDOP:1.896, GDOP:0.919, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:51:13
GPS,PN187,LA41.284977525600,LN22.064266331200,EL225.297000,--AS
--GS,PN187,N 4593567.7446,E593298.5212,EL179.5920,--AS
--
GT,PN187,SW1515,ST387867000,EW1515,ET387867000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.932, HDOP:0.700, VDOP:1.801, TDOP:1.773, GDOP:0.768, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:51:17
GPS,PN188,LA41.285050794000,LN22.064223732400,EL226.096000,--AS
--GS,PN188,N 4593590.2197,E593288.3473,EL180.3914,--AS
--
GT,PN188,SW1515,ST387872000,EW1515,ET387872000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:22
GPS,PN189,LA41.285112906600,LN22.064187962800,EL226.753000,--AS
--GS,PN189,N 4593609.2737,E593279.8021,EL181.0488,--AS
--
GT,PN189,SW1515,ST387876000,EW1515,ET387876000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:26
GPS,PN190,LA41.285192567400,LN22.064142469600,EL227.455000,--AS
--GS,PN190,N 4593633.7121,E593268.9314,EL181.7512,--AS
--
GT,PN190,SW1515,ST387881000,EW1515,ET387881000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:31
GPS,PN191,LA41.285242023000,LN22.064114845000,EL227.751000,--AS
--GS,PN191,N 4593648.8859,E593262.3262,EL182.0475,--AS
--
GT,PN191,SW1515,ST387884000,EW1515,ET387884000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:34
GPS,PN192,LA41.285323322400,LN22.064068938400,EL228.017000,--AS
--GS,PN192,N 4593673.8286,E593251.3532,EL182.3140,--AS
--
GT,PN192,SW1515,ST387889000,EW1515,ET387889000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:39
GPS,PN193,LA41.285391024000,LN22.064031621400,EL228.152000,--AS
--GS,PN193,N 4593694.6022,E593242.4270,EL182.4494,--AS
--
GT,PN193,SW1515,ST387893000,EW1515,ET387893000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:43
GPS,PN194,LA41.285444931000,LN22.064002572400,EL228.309000,--AS
--GS,PN194,N 4593711.1451,E593235.4737,EL182.6067,--AS
--
GT,PN194,SW1515,ST387896000,EW1515,ET387896000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:46
GPS,PN195,LA41.285498404800,LN22.063974196000,EL228.403000,--AS
--GS,PN195,N 4593727.5563,E593228.6782,EL182.7011,--AS
--
GT,PN195,SW1515,ST387899000,EW1515,ET387899000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.658, HDOP:0.600, VDOP:1.546, TDOP:1.528, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:49
GPS,PN196,LA41.285549887800,LN22.063946276800,EL228.373000,--AS
--GS,PN196,N 4593743.3548,E593221.9967,EL182.6714,--AS
--
GT,PN196,SW1515,ST387902000,EW1515,ET387902000

--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.657, HDOP:0.600, VDOP:1.545, TDOP:1.527, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:51
GPS,PN197,LA41.285624068200,LN22.063905896800,EL228.171000,--AS
--GS,PN197,N 4593766.1179,E593212.3344,EL182.4698,--AS
--
GT,PN197,SW1515,ST387906000,EW1515,ET387906000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.657, HDOP:0.600, VDOP:1.545, TDOP:1.527, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:51:56
GPS,PN198,LA41.285700433800,LN22.063865708800,EL227.879000,--AS
--GS,PN198,N 4593789.5558,E593202.7080,EL182.1783,--AS
--
GT,PN198,SW1515,ST387910000,EW1515,ET387910000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.696, HDOP:0.700, VDOP:1.545, TDOP:1.569, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:00
GPS,PN199,LA41.285757259800,LN22.063835240200,EL227.666000,--AS
--GS,PN199,N 4593806.9949,E593195.4140,EL181.9656,--AS
--
GT,PN199,SW1515,ST387913000,EW1515,ET387913000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.785, HDOP:0.600, VDOP:1.681, TDOP:1.625, GDOP:0.738, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:03
GPS,PN200,LA41.285845177800,LN22.063787697400,EL227.234000,--AS
--GS,PN200,N 4593833.9746,E593184.0356,EL181.5341,--AS
--
GT,PN200,SW1515,ST387918000,EW1515,ET387918000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.656, HDOP:0.600, VDOP:1.544, TDOP:1.526, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:08
GPS,PN201,LA41.285899425600,LN22.063757641600,EL227.052000,--AS
--GS,PN201,N 4593850.6196,E593176.8476,EL181.3524,--AS
--
GT,PN201,SW1515,ST387921000,EW1515,ET387921000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.695, HDOP:0.700, VDOP:1.544, TDOP:1.568, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:11
GPS,PN202,LA41.290027085200,LN22.063684268200,EL226.686000,--AS
--GS,PN202,N 4593889.7820,E593159.3193,EL180.9872,--AS
--
GT,PN202,SW1515,ST387928000,EW1515,ET387928000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.739, HDOP:0.800, VDOP:1.544, TDOP:1.615, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:18
GPS,PN203,LA41.290101335800,LN22.063643037400,EL226.337000,--AS
--GS,PN203,N 4593912.5643,E593149.4597,EL180.6386,--AS
--
GT,PN203,SW1515,ST387932000,EW1515,ET387932000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.656, HDOP:0.600, VDOP:1.544, TDOP:1.526, GDOP:0.645, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:52:22
GPS,PN204,LA41.290229669200,LN22.063576109200,EL225.924000,--AS
--GS,PN204,N 4593951.9539,E593133.4241,EL180.2264,--AS
--
GT,PN204,SW1515,ST387939000,EW1515,ET387939000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.894, HDOP:0.600, VDOP:1.796, TDOP:1.728, GDOP:0.774, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:29
GPS,PN205,LA41.290325477200,LN22.063537842400,EL225.628000,--AS
--GS,PN205,N 4593981.3953,E593124.1666,EL179.9310,--AS
--
GT,PN205,SW1515,ST387944000,EW1515,ET387944000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.656, HDOP:0.600, VDOP:1.543, TDOP:1.525, GDOP:0.644, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:34
GPS,PN206,LA41.290423113400,LN22.063500772600,EL225.571000,--AS
--GS,PN206,N 4594011.4043,E593115.1796,EL179.8747,--AS
--
GT,PN206,SW1515,ST387949000,EW1515,ET387949000
--HSDV:0.036, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.981, HDOP:0.900, VDOP:1.765, TDOP:1.811, GDOP:0.804, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:52:39
GPS,PN207,LA41.290520160400,LN22.063461230800,EL225.676000,--AS
--GS,PN207,N 4594041.2242,E593105.6215,EL179.9803,--AS
--
GT,PN207,SW1515,ST387954000,EW1515,ET387954000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.843, HDOP:0.700, VDOP:2.755, TDOP:2.490, GDOP:1.371, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:52:44
GPS,PN208,LA41.290594991200,LN22.063426835200,EL225.561000,--AS
--GS,PN208,N 4594064.2060,E593097.3456,EL179.8658,--AS
--
GT,PN208,SW1515,ST387958000,EW1515,ET387958000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.311, HDOP:0.900, VDOP:2.129, TDOP:2.109, GDOP:0.946, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:52:48
GPS,PN209,LA41.290688279800,LN22.063380008800,EL225.721000,--AS
--GS,PN209,N 4594092.8447,E593086.1127,EL180.0264,--AS
--
GT,PN209,SW1515,ST387963000,EW1515,ET387963000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:30, PDOP:1.655, HDOP:0.600, VDOP:1.542, TDOP:1.524, GDOP:0.644, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:52:53
GPS,PN210,LA41.290781731600,LN22.063330865800,EL225.760000,--AS
--GS,PN210,N 4594121.5269,E593074.3420,EL180.0659,--AS
--
GT,PN210,SW1515,ST387968000,EW1515,ET387968000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.655, HDOP:0.600, VDOP:1.542, TDOP:1.524, GDOP:0.644, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:52:58
GPS,PN211,LA41.290876945600,LN22.063279819600,EL225.650000,--AS
--GS,PN211,N 4594150.7470,E593062.1228,EL179.9565,--AS
--
GT,PN211,SW1515,ST387973000,EW1515,ET387973000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.693, HDOP:0.700, VDOP:1.542, TDOP:1.566, GDOP:0.644, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:53:03
GPS,PN212,LA41.290973458600,LN22.063229479000,EL225.486000,--AS
--GS,PN212,N 4594180.3700,E593050.0623,EL179.7931,--AS
--
GT,PN212,SW1515,ST387978000,EW1515,ET387978000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.654, HDOP:0.600, VDOP:1.541, TDOP:1.523, GDOP:0.644, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:08
GPS,PN213,LA41.291053140400,LN22.063191014800,EL225.220000,--AS
--GS,PN213,N 4594204.8362,E593040.8236,EL179.5276,--AS
--
GT,PN213,SW1515,ST387982000,EW1515,ET387982000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:29, PDOP:1.654, HDOP:0.600, VDOP:1.541, TDOP:1.523, GDOP:0.644, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:53:12
GPS,PN214,LA41.291137692400,LN22.063154840800,EL224.864000,--AS
--GS,PN214,N 4594230.8116,E593032.0969,EL179.1721,--AS
--
GT,PN214,SW1515,ST387987000,EW1515,ET387987000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.276, HDOP:1.500, VDOP:1.712, TDOP:2.152, GDOP:0.742, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:17
GPS,PN215,LA41.291211832600,LN22.063126304800,EL224.840000,--AS
--GS,PN215,N 4594253.5980,E593025.1833,EL179.1486,--AS
--
GT,PN215,SW1515,ST387992000,EW1515,ET387992000
--HSDV:0.036, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.216, HDOP:0.800, VDOP:2.067, TDOP:2.062, GDOP:0.812, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:53:22
GPS,PN216,LA41.291281556800,LN22.063097418400,EL224.708000,--AS
--GS,PN216,N 4594275.0209,E593018.2060,EL179.0171,--AS
--
GT,PN216,SW1515,ST387996000,EW1515,ET387996000

--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.216, HDOP:0.800, VDOP:2.067, TDOP:2.062, GDOP:0.812, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:26
GPS,PN217,LA41.291317379200,LN22.063079025400,EL224.688000,--AS
--GS,PN217,N 4594286.0169,E593013.7973,EL178.9973,--AS
--
GT,PN217,SW1515,ST387998000,EW1515,ET387998000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.300, HDOP:0.700, VDOP:2.191, TDOP:2.063, GDOP:1.017, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:28
GPS,PN218,LA41.291385602200,LN22.063036454200,EL224.650000,--AS
--GS,PN218,N 4594306.9360,E593003.6516,EL178.9597,--AS
--
GT,PN218,SW1515,ST388002000,EW1515,ET388002000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.807, HDOP:0.700, VDOP:1.666, TDOP:1.675, GDOP:0.677, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:32
GPS,PN219,LA41.291437317400,LN22.063002108400,EL224.672000,--AS
--GS,PN219,N 4594322.7871,E592995.4795,EL178.9819,--AS
--
GT,PN219,SW1515,ST388005000,EW1515,ET388005000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.807, HDOP:0.700, VDOP:1.666, TDOP:1.675, GDOP:0.677, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:34
GPS,PN220,LA41.291487297400,LN22.062969769000,EL224.600000,--AS
--GS,PN220,N 4594338.1090,E592987.7796,EL178.9102,--AS
--
GT,PN220,SW1515,ST388008000,EW1515,ET388008000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.653, HDOP:0.600, VDOP:1.540, TDOP:1.523, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:53:38
GPS,PN221,LA41.291563681000,LN22.062929143600,EL224.326000,--AS
--GS,PN221,N 4594361.5513,E592978.0531,EL178.6367,--AS
--
GT,PN221,SW1515,ST388013000,EW1515,ET388013000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.770, HDOP:0.700, VDOP:1.626, TDOP:1.621, GDOP:0.712, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:53:43
GPS,PN222,LA41.291612416000,LN22.062908612200,EL224.131000,--AS
--GS,PN222,N 4594376.5243,E592973.0973,EL178.4420,--AS
--
GT,PN222,SW1515,ST388016000,EW1515,ET388016000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.770, HDOP:0.700, VDOP:1.626, TDOP:1.621, GDOP:0.712, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:53:46
GPS,PN223,LA41.291697086800,LN22.062879426400,EL223.480000,--AS
--GS,PN223,N 4594402.5574,E592965.9915,EL177.7916,--AS
--
GT,PN223,SW1515,ST388021000,EW1515,ET388021000
--HSDV:0.045, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.894, HDOP:0.900, VDOP:1.666, TDOP:1.768, GDOP:0.677, NSDV:0.020, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:53:51
GPS,PN224,LA41.291745580600,LN22.062864644200,EL222.959000,--AS
--GS,PN224,N 4594417.4731,E592962.3703,EL177.2709,--AS
--
GT,PN224,SW1515,ST388024000,EW1515,ET388024000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.932, HDOP:0.600, VDOP:1.836, TDOP:1.783, GDOP:0.744, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:54
GPS,PN225,LA41.291793778000,LN22.062846857800,EL222.493000,--AS
--GS,PN225,N 4594432.2885,E592958.0535,EL176.8052,--AS
--
GT,PN225,SW1515,ST388027000,EW1515,ET388027000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.651, HDOP:0.600, VDOP:1.538, TDOP:1.521, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:53:57
GPS,PN226,LA41.291876670400,LN22.062814793200,EL221.589000,--AS
--GS,PN226,N 4594457.7644,E592950.2871,EL175.9018,--AS
--
GT,PN226,SW1515,ST388032000,EW1515,ET388032000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:28, PDOP:1.651, HDOP:0.600, VDOP:1.538, TDOP:1.521, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:54:02
GPS,PN227,LA41.291926909000,LN22.062791931400,EL220.899000,--AS
--GS,PN227,N 4594473.1943,E592944.7849,EL175.2121,--AS
--
GT,PN227,SW1515,ST388035000,EW1515,ET388035000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.734, HDOP:0.800, VDOP:1.538, TDOP:1.610, GDOP:0.643, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:54:05
GPS,PN228,LA41.291977564000,LN22.062766868800,EL220.132000,--AS
--GS,PN228,N 4594488.7461,E592938.7706,EL174.4454,--AS
--
GT,PN228,SW1515,ST388038000,EW1515,ET388038000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.770, HDOP:0.700, VDOP:1.626, TDOP:1.621, GDOP:0.712, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:54:08
GPS,PN229,LA41.292027922000,LN22.062738830800,EL219.294000,--AS
--GS,PN229,N 4594504.1975,E592932.0673,EL173.6077,--AS
--
GT,PN229,SW1515,ST388041000,EW1515,ET388041000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.733, HDOP:0.600, VDOP:1.626, TDOP:1.580, GDOP:0.712, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:54:11
GPS,PN230,LA41.292144187000,LN22.062667306600,EL217.334000,--AS
--GS,PN230,N 4594539.8509,E592915.0159,EL171.6483,--AS
--
GT,PN230,SW1515,ST388048000,EW1515,ET388048000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.405, HDOP:0.800, VDOP:2.268, TDOP:2.181, GDOP:1.013, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:54:18
GPS,PN231,LA41.292211575400,LN22.062622948600,EL215.999000,--AS
--GS,PN231,N 4594560.5073,E592904.4597,EL170.3137,--AS
--
GT,PN231,SW1515,ST388052000,EW1515,ET388052000
--HSDV:0.064, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.566, HDOP:1.200, VDOP:2.268, TDOP:2.357, GDOP:1.013, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:54:22
GPS,PN232,LA41.292279692200,LN22.062577750000,EL214.616000,--AS
--GS,PN232,N 4594581.3860,E592893.7057,EL168.9311,--AS
--
GT,PN232,SW1515,ST388056000,EW1515,ET388056000
--HSDV:0.036, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:4.346, HDOP:1.500, VDOP:4.079, TDOP:3.812, GDOP:2.087, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:54:26
GPS,PN233,LA41.292329776000,LN22.062543179200,EL213.830000,--AS
--GS,PN233,N 4594596.7334,E592885.4884,EL168.1453,--AS
--
GT,PN233,SW1515,ST388059000,EW1515,ET388059000
--HSDV:0.125, VSDV:0.200, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:5.826, HDOP:1.600, VDOP:5.602, TDOP:4.973, GDOP:3.035, NSDV:0.060, ESDV:0.110
--DT01-06-2021
--TM15:54:29
GPS,PN234,LA41.292377639800,LN22.062507704200,EL212.992000,--AS
--GS,PN234,N 4594611.3932,E592877.0702,EL167.3076,--AS
--
GT,PN234,SW1515,ST388062000,EW1515,ET388062000
--HSDV:0.089, VSDV:0.220, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:5.646, HDOP:0.700, VDOP:5.602, TDOP:4.760, GDOP:3.035, NSDV:0.040, ESDV:0.080
--DT01-06-2021
--TM15:54:31
GPS,PN235,LA41.292438079600,LN22.062453279400,EL212.034000,--AS
--GS,PN235,N 4594629.8761,E592864.2067,EL166.3498,--AS
--
GT,PN235,SW1515,ST388066000,EW1515,ET388066000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.809, HDOP:0.700, VDOP:1.668, TDOP:1.677, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:54:36
GPS,PN236,LA41.292494157400,LN22.062403276600,EL210.891000,--AS
--GS,PN236,N 4594647.0266,E592852.3862,EL165.2071,--AS
--
GT,PN236,SW1515,ST388070000,EW1515,ET388070000

--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.968, HDOP:0.700, VDOP:1.839, TDOP:1.803, GDOP:0.789, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:54:40
GPS,PN237,LA41.292501794200,LN22.062401492200,EL210.769000,--AS
--GS,PN237,N 4594649.3772,E592851.9421,EL165.0851,--AS
--
GT,PN237,SW1515,ST388086000,EW1515,ET388086000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.809, HDOP:0.700, VDOP:1.668, TDOP:1.677, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:54:56
GPS,PN238,LA41.292515945200,LN22.062410282800,EL210.575000,--AS
--GS,PN238,N 4594653.7688,E592853.9250,EL164.8913,--AS
--
GT,PN238,SW1515,ST388098000,EW1515,ET388098000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.809, HDOP:0.700, VDOP:1.668, TDOP:1.677, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:55:08
GPS,PN239,LA41.292522697600,LN22.062422422000,EL210.808000,--AS
--GS,PN239,N 4594655.8880,E592856.7140,EL165.1244,--AS
--
GT,PN239,SW1515,ST388106000,EW1515,ET388106000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:55:16
GPS,PN240,LA41.292525823000,LN22.062428392600,EL210.991000,--AS
--GS,PN240,N 4594656.8699,E592858.0865,EL165.3074,--AS
--
GT,PN240,SW1515,ST388111000,EW1515,ET388111000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:55:21
GPS,PN241,LA41.292532852000,LN22.062447315400,EL211.374000,--AS
--GS,PN241,N 4594659.0947,E592862.4479,EL165.6906,--AS
--
GT,PN241,SW1515,ST388114000,EW1515,ET388114000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:55:24
GPS,PN242,LA41.292547675000,LN22.062472841800,EL211.921000,--AS
--GS,PN242,N 4594663.7434,E592868.3101,EL166.2378,--AS
--
GT,PN242,SW1515,ST388118000,EW1515,ET388118000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:55:28
GPS,PN243,LA41.292554168800,LN22.062449956600,EL211.442000,--AS
--GS,PN243,N 4594665.6785,E592862.9761,EL165.7588,--AS
--
GT,PN243,SW1515,ST388154000,EW1515,ET388154000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:56:04
GPS,PN244,LA41.292550791400,LN22.062442007800,EL211.235000,--AS
--GS,PN244,N 4594664.6130,E592861.1457,EL165.5517,--AS
--
GT,PN244,SW1515,ST388158000,EW1515,ET388158000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:56:08
GPS,PN245,LA41.292547856200,LN22.062432431800,EL211.104000,--AS
--GS,PN245,N 4594663.6790,E592858.9361,EL165.4206,--AS
--
GT,PN245,SW1515,ST388162000,EW1515,ET388162000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM15:56:12
GPS,PN246,LA41.292547639600,LN22.062422247400,EL210.908000,--AS
--GS,PN246,N 4594663.5818,E592856.5747,EL165.2246,--AS
--
GT,PN246,SW1515,ST388165000,EW1515,ET388165000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:56:15
GPS,PN247,LA41.292549509800,LN22.062408338800,EL210.616000,--AS
--GS,PN247,N 4594664.1173,E592853.3412,EL164.9325,--AS
--
GT,PN247,SW1515,ST388169000,EW1515,ET388169000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:56:19
GPS,PN248,LA41.292555288400,LN22.062387748000,EL210.219000,--AS
--GS,PN248,N 4594665.8387,E592848.5422,EL164.5355,--AS
--
GT,PN248,SW1515,ST388173000,EW1515,ET388173000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.810, HDOP:0.700, VDOP:1.669, TDOP:1.678, GDOP:0.678, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM15:56:23
GPS,PN249,LA41.292564692200,LN22.062364694800,EL209.272000,--AS
--GS,PN249,N 4594668.6710,E592843.1577,EL163.5885,--AS
--
GT,PN249,SW1515,ST388177000,EW1515,ET388177000
--HSDV:0.086, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.140, HDOP:1.100, VDOP:1.836, TDOP:1.990, GDOP:0.788, NSDV:0.050, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM15:56:27
GPS,PN250,LA41.292574820800,LN22.062346996600,EL209.149000,--AS
--GS,PN250,N 4594671.7429,E592839.0124,EL163.4655,--AS
--
GT,PN250,SW1515,ST388181000,EW1515,ET388181000
--HSDV:0.057, VSDV:0.120, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.687, HDOP:0.700, VDOP:2.594, TDOP:2.423, GDOP:1.161, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM15:56:31
GPS,PN251,LA41.292597873400,LN22.062317321200,EL208.666000,--AS
--GS,PN251,N 4594678.7660,E592832.0379,EL162.9825,--AS
--
GT,PN251,SW1515,ST388185000,EW1515,ET388185000
--HSDV:0.085, VSDV:0.130, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.110, HDOP:0.800, VDOP:1.952, TDOP:1.939, GDOP:0.832, NSDV:0.060, ESDV:0.060
--DT01-06-2021
--TM15:56:35
GPS,PN252,LA41.292621559000,LN22.062292469800,EL208.144000,--AS
--GS,PN252,N 4594685.9988,E592826.1797,EL162.4606,--AS
--
GT,PN252,SW1515,ST388188000,EW1515,ET388188000
--HSDV:0.156, VSDV:0.180, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.110, HDOP:0.800, VDOP:1.952, TDOP:1.939, GDOP:0.832, NSDV:0.120, ESDV:0.100
--DT01-06-2021
--TM15:56:38
GPS,PN253,LA41.292653777800,LN22.062262498600,EL207.202000,--AS
--GS,PN253,N 4594695.8487,E592819.1003,EL161.5187,--AS
--
GT,PN253,SW1515,ST388192000,EW1515,ET388192000
--HSDV:0.222, VSDV:0.220, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.358, HDOP:1.000, VDOP:2.135, TDOP:2.196, GDOP:0.858, NSDV:0.180, ESDV:0.130
--DT01-06-2021
--TM15:56:42
GPS,PN254,LA41.292692919400,LN22.062225319600,EL206.474000,--AS
--GS,PN254,N 4594707.8128,E592810.3216,EL160.7909,--AS
--
GT,PN254,SW1515,ST388365000,EW1515,ET388365000
--HSDV:0.036, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:4.191, HDOP:1.000, VDOP:4.070, TDOP:3.680, GDOP:2.006, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM15:59:35
GPS,PN255,LA41.292764182000,LN22.062160292200,EL204.192000,--AS
--GS,PN255,N 4594729.6031,E592794.9563,EL158.5092,--AS
--
GT,PN255,SW1515,ST388385000,EW1515,ET388385000
--HSDV:0.146, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.856, HDOP:0.700, VDOP:1.719, TDOP:1.727, GDOP:0.679, NSDV:0.040, ESDV:0.140
--DT01-06-2021
--TM15:59:55
GPS,PN256,LA41.292777843400,LN22.062148571800,EL203.769000,--AS
--GS,PN256,N 4594733.7826,E592792.1837,EL158.0863,--AS
--
GT,PN256,SW1515,ST388391000,EW1515,ET388391000

--HSDV:0.126, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.577, HDOP:1.400, VDOP:2.163, TDOP:2.399, GDOP:0.941, NSDV:0.040, ESDV:0.120
--DT01-06-2021
--TM16:00:01
GPS,PN257,LA41.292811286200,LN22.062121073200,EL202.705000,--AS
--GS,PN257,N 4594744.0176,E592785.6730,EL157.0224,--AS
--
GT,PN257,SW1515,ST388395000,EW1515,ET388395000
--HSDV:0.054, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.830, HDOP:1.000, VDOP:2.647, TDOP:2.550, GDOP:1.227, NSDV:0.020, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM16:00:05
GPS,PN258,LA41.292868850800,LN22.062073558600,EL201.953000,--AS
--GS,PN258,N 4594761.6343,E592774.4242,EL156.2707,--AS
--
GT,PN258,SW1515,ST388402000,EW1515,ET388402000
--HSDV:0.045, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:3.729, HDOP:1.600, VDOP:3.368, TDOP:3.380, GDOP:1.575, NSDV:0.020, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM16:00:12
GPS,PN259,LA41.292910961800,LN22.062043196200,EL201.021000,--AS
--GS,PN259,N 4594774.5347,E592767.2150,EL155.3389,--AS
--
GT,PN259,SW1515,ST388407000,EW1515,ET388407000
--HSDV:0.106, VSDV:0.130, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.224, HDOP:1.000, VDOP:1.987, TDOP:2.066, GDOP:0.825, NSDV:0.080, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM16:00:17
GPS,PN260,LA41.292946083400,LN22.062018204400,EL200.253000,--AS
--GS,PN260,N 4594785.2950,E592761.2792,EL154.5711,--AS
--
GT,PN260,SW1515,ST388411000,EW1515,ET388411000
--HSDV:0.180, VSDV:0.180, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.546, HDOP:1.100, VDOP:3.371, TDOP:3.175, GDOP:1.578, NSDV:0.150, ESDV:0.100
--DT01-06-2021
--TM16:00:21
GPS,PN261,LA41.293011911200,LN22.061975566600,EL198.609000,--AS
--GS,PN261,N 4594805.4754,E592751.1289,EL152.9274,--AS
--
GT,PN261,SW1515,ST388445000,EW1515,ET388445000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.309, HDOP:0.800, VDOP:2.166, TDOP:2.075, GDOP:1.012, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:00:55
GPS,PN262,LA41.293039056400,LN22.061960154400,EL197.908000,--AS
--GS,PN262,N 4594813.8036,E592747.4467,EL152.2266,--AS
--
GT,PN262,SW1515,ST388452000,EW1515,ET388452000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.281, HDOP:1.000, VDOP:2.050, TDOP:2.085, GDOP:0.924, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:01:02
GPS,PN263,LA41.293076149600,LN22.061941198600,EL197.219000,--AS
--GS,PN263,N 4594825.1901,E592742.9032,EL151.5378,--AS
--
GT,PN263,SW1515,ST388456000,EW1515,ET388456000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:4.221, HDOP:0.900, VDOP:4.124, TDOP:3.694, GDOP:2.043, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:01:06
GPS,PN264,LA41.293104423400,LN22.061926849600,EL196.619000,--AS
--GS,PN264,N 4594833.8696,E592739.4631,EL150.9380,--AS
--
GT,PN264,SW1515,ST388459000,EW1515,ET388459000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:4.268, HDOP:1.100, VDOP:4.124, TDOP:3.747, GDOP:2.043, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:01:09
GPS,PN265,LA41.293141110400,LN22.061908321600,EL195.786000,--AS
--GS,PN265,N 4594845.1320,E592735.0204,EL150.1052,--AS
--
GT,PN265,SW1515,ST388463000,EW1515,ET388463000
--HSDV:0.045, VSDV:0.080, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:4.574, HDOP:1.100, VDOP:4.440, TDOP:3.967, GDOP:2.278, NSDV:0.020, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM16:01:13
GPS,PN266,LA41.293188304000,LN22.061887566400,EL194.951000,--AS
--GS,PN266,N 4594859.6291,E592730.0197,EL149.2705,--AS
--
GT,PN266,SW1515,ST388467000,EW1515,ET388467000
--HSDV:0.092, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:3.270, HDOP:0.900, VDOP:3.144, TDOP:2.909, GDOP:1.495, NSDV:0.020, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM16:01:17
GPS,PN267,LA41.293229103400,LN22.061867373400,EL194.419000,--AS
--GS,PN267,N 4594872.1552,E592725.1746,EL148.7387,--AS
--
GT,PN267,SW1515,ST388470000,EW1515,ET388470000
--HSDV:0.041, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.726, HDOP:2.000, VDOP:3.144, TDOP:3.413, GDOP:1.495, NSDV:0.010, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM16:01:19
GPS,PN268,LA41.293278476200,LN22.061846328400,EL193.341000,--AS
--GS,PN268,N 4594887.3236,E592720.0980,EL147.6611,--AS
--
GT,PN268,SW1515,ST388473000,EW1515,ET388473000
--HSDV:0.175, VSDV:0.180, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:5.006, HDOP:1.200, VDOP:4.860, TDOP:4.422, GDOP:2.346, NSDV:0.070, ESDV:0.160
--DT01-06-2021
--TM16:01:23
GPS,PN269,LA41.293333199800,LN22.061820620200,EL192.417000,--AS
--GS,PN269,N 4594904.1289,E592713.9186,EL146.7374,--AS
--
GT,PN269,SW1515,ST388476000,EW1515,ET388476000
--HSDV:0.172, VSDV:0.280, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:7.088, HDOP:1.400, VDOP:6.948, TDOP:5.983, GDOP:3.800, NSDV:0.100, ESDV:0.140
--DT01-06-2021
--TM16:01:28
GPS,PN270,LA41.293410638200,LN22.061787425200,EL190.908000,--AS
--GS,PN270,N 4594927.9191,E592705.9130,EL145.2289,--AS
--
GT,PN270,SW1515,ST388484000,EW1515,ET388484000
--HSDV:0.076, VSDV:0.240, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.002, HDOP:1.500, VDOP:2.600, TDOP:2.735, GDOP:1.237, NSDV:0.030, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM16:01:34
GPS,PN271,LA41.293432615600,LN22.061778059800,EL190.881000,--AS
--GS,PN271,N 4594934.6711,E592703.6538,EL145.2020,--AS
--
GT,PN271,SW1515,ST388489000,EW1515,ET388489000
--HSDV:0.058, VSDV:0.150, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.953, HDOP:1.200, VDOP:2.698, TDOP:2.607, GDOP:1.387, NSDV:0.030, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM16:01:39
GPS,PN272,LA41.293480260400,LN22.061756747800,EL189.779000,--AS
--GS,PN272,N 4594949.3057,E592698.5222,EL144.1003,--AS
--
GT,PN272,SW1515,ST388493000,EW1515,ET388493000
--HSDV:0.156, VSDV:0.280, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:18.888, HDOP:2.300, VDOP:18.747, TDOP:15.476, GDOP:10.827, NSDV:0.110, ESDV:0.110
--DT01-06-2021
--TM16:01:44
GPS,PN273,LA41.293554232600,LN22.061722791400,EL188.813000,--AS
--GS,PN273,N 4594972.0244,E592690.3537,EL143.1348,--AS
--
GT,PN273,SW1515,ST388499000,EW1515,ET388499000
--HSDV:0.158, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:4.865, HDOP:1.300, VDOP:4.688, TDOP:4.258, GDOP:2.353, NSDV:0.050, ESDV:0.150
--DT01-06-2021
--TM16:01:49
GPS,PN274,LA41.293612257400,LN22.061692235800,EL187.909000,--AS
--GS,PN274,N 4594989.8336,E592683.0371,EL142.2311,--AS
--
GT,PN274,SW1515,ST388503000,EW1515,ET388503000
--HSDV:0.050, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.426, HDOP:0.900, VDOP:2.253, TDOP:2.193, GDOP:1.037, NSDV:0.030, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM16:01:53
GPS,PN275,LA41.293676360200,LN22.061656414600,EL186.859000,--AS
--GS,PN275,N 4595009.5022,E592674.4752,EL141.1815,--AS
--
GT,PN275,SW1515,ST388507000,EW1515,ET388507000
--HSDV:0.028, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:3.527, HDOP:0.800, VDOP:3.435, TDOP:3.054, GDOP:1.764, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:01:57
GPS,PN276,LA41.293722766600,LN22.061623853800,EL185.975000,--AS
--GS,PN276,N 4595023.7213,E592666.7396,EL140.2978,--AS
--
GT,PN276,SW1515,ST388510000,EW1515,ET388510000

--HSDV:0.028, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.527, HDOP:0.800, VDOP:3.435, TDOP:3.054, GDOP:1.764, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:01:59
GPS,PN277,LA41.293766371600,LN22.061591029000,EL185.060000,--AS
--GS,PN277,N 4595037.0754,E592658.9538,EL139.3830,--AS
--
GT,PN277,SW1515,ST388513000,EW1515,ET388513000
--HSDV:0.036, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.211, HDOP:0.800, VDOP:2.061, TDOP:2.014, GDOP:0.911, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM16:02:03
GPS,PN278,LA41.293828325200,LN22.061541767200,EL183.611000,--AS
--GS,PN278,N 4595056.0411,E592647.2831,EL137.9343,--AS
--
GT,PN278,SW1515,ST388517000,EW1515,ET388517000
--HSDV:0.036, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:5.266, HDOP:1.900, VDOP:4.911, TDOP:4.696, GDOP:2.383, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM16:02:07
GPS,PN279,LA41.293877098600,LN22.061502849400,EL182.651000,--AS
--GS,PN279,N 4595070.9716,E592638.0637,EL136.9745,--AS
--
GT,PN279,SW1515,ST388520000,EW1515,ET388520000
--HSDV:0.095, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:5.080, HDOP:1.300, VDOP:4.911, TDOP:4.487, GDOP:2.383, NSDV:0.030, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM16:02:09
GPS,PN280,LA41.293973215000,LN22.061424106600,EL181.245000,--AS
--GS,PN280,N 4595100.3886,E592619.4203,EL135.5689,--AS
--
GT,PN280,SW1515,ST388527000,EW1515,ET388527000
--HSDV:0.036, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.527, HDOP:0.900, VDOP:3.410, TDOP:3.139, GDOP:1.607, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM16:02:17
GPS,PN281,LA41.294009099800,LN22.061394794200,EL180.908000,--AS
--GS,PN281,N 4595111.3716,E592612.4799,EL135.2321,--AS
--
GT,PN281,SW1515,ST388533000,EW1515,ET388533000
--HSDV:0.028, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.162, HDOP:1.000, VDOP:1.917, TDOP:1.996, GDOP:0.830, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:02:23
GPS,PN282,LA41.294019754000,LN22.061390587600,EL180.847000,--AS
--GS,PN282,N 4595114.6458,E592611.4621,EL135.1712,--AS
--
GT,PN282,SW1515,ST388536000,EW1515,ET388536000
--HSDV:0.028, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.551, HDOP:0.800, VDOP:2.422, TDOP:2.291, GDOP:1.121, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:02:25
GPS,PN283,LA41.294029863400,LN22.061392556200,EL180.749000,--AS
--GS,PN283,N 4595117.7703,E592611.8787,EL135.0733,--AS
--
GT,PN283,SW1515,ST388540000,EW1515,ET388540000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.551, HDOP:0.800, VDOP:2.422, TDOP:2.291, GDOP:1.121, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:02:30
GPS,PN284,LA41.294036602600,LN22.061396181400,EL180.846000,--AS
--GS,PN284,N 4595119.8600,E592612.6929,EL135.1703,--AS
--
GT,PN284,SW1515,ST388542000,EW1515,ET388542000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.277, HDOP:0.800, VDOP:2.132, TDOP:2.099, GDOP:0.883, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:02:31
GPS,PN285,LA41.294047325800,LN22.061406816400,EL180.977000,--AS
--GS,PN285,N 4595123.1996,E592615.1172,EL135.3015,--AS
--
GT,PN285,SW1515,ST388545000,EW1515,ET388545000
--HSDV:0.050, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.314, HDOP:0.900, VDOP:2.132, TDOP:2.139, GDOP:0.883, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM16:02:34
GPS,PN286,LA41.294087775400,LN22.061443145800,EL182.223000,--AS
--GS,PN286,N 4595135.7858,E592623.3835,EL136.5480,--AS
--
GT,PN286,SW1515,ST388566000,EW1515,ET388566000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.807, HDOP:0.700, VDOP:1.666, TDOP:1.676, GDOP:0.675, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:02:56
GPS,PN287,LA41.294073887800,LN22.061415911200,EL181.542000,--AS
--GS,PN287,N 4595131.4207,E592617.1217,EL135.8667,--AS
--
GT,PN287,SW1515,ST388570000,EW1515,ET388570000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.807, HDOP:0.700, VDOP:1.666, TDOP:1.676, GDOP:0.675, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:03:00
GPS,PN288,LA41.294063894200,LN22.061395961200,EL181.113000,--AS
--GS,PN288,N 4595128.2785,E592612.5340,EL135.4376,--AS
--
GT,PN288,SW1515,ST388573000,EW1515,ET388573000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.991, HDOP:0.700, VDOP:1.864, TDOP:1.820, GDOP:0.808, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:03:03
GPS,PN289,LA41.294058266200,LN22.061379311200,EL180.786000,--AS
--GS,PN289,N 4595126.4929,E592608.6945,EL135.1104,--AS
--
GT,PN289,SW1515,ST388576000,EW1515,ET388576000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.991, HDOP:0.700, VDOP:1.864, TDOP:1.820, GDOP:0.808, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:03:05
GPS,PN290,LA41.294057510800,LN22.061363389000,EL180.472000,--AS
--GS,PN290,N 4595126.2126,E592605.0045,EL134.7964,--AS
--
GT,PN290,SW1515,ST388579000,EW1515,ET388579000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.806, HDOP:0.700, VDOP:1.665, TDOP:1.675, GDOP:0.675, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:03:09
GPS,PN291,LA41.294073137800,LN22.061334803800,EL180.039000,--AS
--GS,PN291,N 4595130.9485,E592598.3128,EL134.3634,--AS
--
GT,PN291,SW1515,ST388585000,EW1515,ET388585000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.084, HDOP:0.800, VDOP:1.924, TDOP:1.910, GDOP:0.834, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:03:15
GPS,PN292,LA41.294104111600,LN22.061307007000,EL179.417000,--AS
--GS,PN292,N 4595140.4210,E592591.7433,EL133.7415,--AS
--
GT,PN292,SW1515,ST388589000,EW1515,ET388589000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.230, HDOP:0.800, VDOP:2.082, TDOP:2.022, GDOP:0.942, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:03:19
GPS,PN293,LA41.294139305800,LN22.061277809200,EL178.576000,--AS
--GS,PN293,N 4595151.1914,E592584.8322,EL132.9007,--AS
--
GT,PN293,SW1515,ST388593000,EW1515,ET388593000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.086, HDOP:0.800, VDOP:1.926, TDOP:1.911, GDOP:0.835, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM16:03:23
GPS,PN294,LA41.294185477600,LN22.061239517200,EL177.457000,--AS
--GS,PN294,N 4595165.3212,E592575.7685,EL131.7819,--AS
--
GT,PN294,SW1515,ST388597000,EW1515,ET388597000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.736, HDOP:1.100, VDOP:2.505, TDOP:2.479, GDOP:1.157, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:03:27
GPS,PN295,LA41.294210839600,LN22.061219048200,EL176.868000,--AS
--GS,PN295,N 4595173.0843,E592570.9209,EL131.1930,--AS
--
GT,PN295,SW1515,ST388599000,EW1515,ET388599000
--HSDV:0.058, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.736, HDOP:1.100, VDOP:2.505, TDOP:2.479, GDOP:1.157, NSDV:0.030, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM16:03:29
GPS,PN296,LA41.294264920600,LN22.061182582600,EL175.409000,--AS
--GS,PN296,N 4595189.6595,E592562.2496,EL129.7343,--AS
--
GT,PN296,SW1515,ST388603000,EW1515,ET388603000

--HSDV:0.081, VSDV:0.110, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.300, HDOP:2.000, VDOP:2.625, TDOP:3.106, GDOP:1.116, NSDV:0.040, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM16:03:33
GPS,PN297,LA41.294312792800,LN22.061163455200,EL174.450000,--AS
--GS,PN297,N 4595204.3708,E592557.6242,EL128.7756,--AS
--
GT,PN297,SW1515,ST388606000,EW1515,ET388606000
--HSDV:0.098, VSDV:0.120, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.975, HDOP:1.400, VDOP:2.625, TDOP:2.758, GDOP:1.116, NSDV:0.040, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM16:03:36
GPS,PN298,LA41.294360395000,LN22.061150879200,EL173.724000,--AS
--GS,PN298,N 4595219.0183,E592554.5195,EL128.0499,--AS
--
GT,PN298,SW1515,ST388609000,EW1515,ET388609000
--HSDV:0.098, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:4.899, HDOP:1.500, VDOP:4.664, TDOP:4.259, GDOP:2.421, NSDV:0.040, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM16:03:39
GPS,PN299,LA41.294434155400,LN22.061130296200,EL172.964000,--AS
--GS,PN299,N 4595241.7115,E592549.4543,EL127.2904,--AS
--
GT,PN299,SW1515,ST388615000,EW1515,ET388615000
--HSDV:0.028, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:4.290, HDOP:0.800, VDOP:4.215, TDOP:3.738, GDOP:2.106, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:03:45
GPS,PN300,LA41.294480361400,LN22.061107156600,EL172.424000,--AS
--GS,PN300,N 4595255.8969,E592543.9050,EL126.7507,--AS
--
GT,PN300,SW1515,ST388619000,EW1515,ET388619000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.826, HDOP:0.700, VDOP:2.738, TDOP:2.543, GDOP:1.233, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:03:49
GPS,PN301,LA41.294517970000,LN22.061084721400,EL171.909000,--AS
--GS,PN301,N 4595267.4322,E592538.5530,EL126.2359,--AS
--
GT,PN301,SW1515,ST388623000,EW1515,ET388623000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.974, HDOP:0.800, VDOP:1.805, TDOP:1.816, GDOP:0.774, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM16:03:53
--DT01-11-2009
--TM21:24:17
--User Defined: MKD-Kavadarci
--Equipment: Stonex, S8+, SN:STNS86441001, FW:S8-161017V1.28
--Antenna Type: [STXS8PX003A NONE],RA0.0930m,SHMP0.0620m,L10.0871m,L20.0928m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
--Entered Rover HR: 2.2000 m, Vertical LS,HR2.2871
GPS,PN302,LA41.294803986400,LN22.061060752600,EL168.773000,--AS
--GS,PN302,N 4595355.5943,E592531.8646,EL123.1022,--AS
--
GT,PN302,SW1514,ST33334000,EW1514,ET33334000
--HSDV:0.032, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.399, HDOP:1.400, VDOP:1.948, TDOP:2.237, GDOP:0.867, NSDV:0.030, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:19
GPS,PN303,LA41.294707927000,LN22.061050798600,EL170.081000,--AS
--GS,PN303,N 4595325.9314,E592529.9352,EL124.4094,--AS
--
GT,PN303,SW1514,ST33339000,EW1514,ET33339000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.978, HDOP:0.900, VDOP:2.839, TDOP:2.655, GDOP:1.350, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:23
GPS,PN304,LA41.294604744400,LN22.061032463800,EL171.195000,--AS
--GS,PN304,N 4595294.0461,E592526.0902,EL125.5224,--AS
--
GT,PN304,SW1514,ST33344000,EW1514,ET33344000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.413, HDOP:0.900, VDOP:2.239, TDOP:2.154, GDOP:1.087, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:28
GPS,PN305,LA41.294540284000,LN22.061019753400,EL172.053000,--AS
--GS,PN305,N 4595274.1230,E592523.3967,EL126.3798,--AS
--
GT,PN305,SW1514,ST33347000,EW1514,ET33347000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.571, HDOP:1.300, VDOP:2.218, TDOP:2.348, GDOP:1.047, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:31
GPS,PN306,LA41.294476213600,LN22.061009348800,EL173.031000,--AS
--GS,PN306,N 4595254.3270,E592521.2364,EL127.3573,--AS
--
GT,PN306,SW1514,ST33350000,EW1514,ET33350000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.433, HDOP:1.000, VDOP:2.218, TDOP:2.196, GDOP:1.047, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:34
GPS,PN307,LA41.294408944000,LN22.061003816200,EL174.070000,--AS
--GS,PN307,N 4595233.5586,E592520.2187,EL128.3957,--AS
--
GT,PN307,SW1514,ST33353000,EW1514,ET33353000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.574, HDOP:0.900, VDOP:2.412, TDOP:2.335, GDOP:1.084, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:24:37
GPS,PN308,LA41.294297247400,LN22.061012173000,EL175.842000,--AS
--GS,PN308,N 4595199.1261,E592522.5979,EL130.1668,--AS
--
GT,PN308,SW1514,ST33358000,EW1514,ET33358000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.149, HDOP:0.900, VDOP:1.952, TDOP:1.966, GDOP:0.869, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:42
GPS,PN309,LA41.294229086800,LN22.061026627000,EL176.947000,--AS
--GS,PN309,N 4595178.1421,E592526.2193,EL131.2713,--AS
--
GT,PN309,SW1514,ST33361000,EW1514,ET33361000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.110, HDOP:0.800, VDOP:1.952, TDOP:1.922, GDOP:0.869, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:45
GPS,PN310,LA41.294161604200,LN22.061043440200,EL178.144000,--AS
--GS,PN310,N 4595157.3743,E592530.3853,EL132.4678,--AS
--
GT,PN310,SW1514,ST33364000,EW1514,ET33364000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.110, HDOP:0.800, VDOP:1.953, TDOP:1.923, GDOP:0.870, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:48
GPS,PN311,LA41.294094484600,LN22.061060333800,EL179.488000,--AS
--GS,PN311,N 4595136.7187,E592534.5685,EL133.8113,--AS
--
GT,PN311,SW1514,ST33367000,EW1514,ET33367000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.110, HDOP:0.800, VDOP:1.953, TDOP:1.923, GDOP:0.870, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:51
GPS,PN312,LA41.294027631400,LN22.061077723000,EL180.881000,--AS
--GS,PN312,N 4595116.1468,E592538.8657,EL135.2038,--AS
--
GT,PN312,SW1514,ST33370000,EW1514,ET33370000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.110, HDOP:0.800, VDOP:1.953, TDOP:1.923, GDOP:0.870, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:54
GPS,PN313,LA41.293962127600,LN22.061095048600,EL182.270000,--AS
--GS,PN313,N 4595095.9909,E592543.1428,EL136.5924,--AS
--
GT,PN313,SW1514,ST33373000,EW1514,ET33373000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.023, HDOP:0.800, VDOP:1.858, TDOP:1.861, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:24:57
GPS,PN314,LA41.293875741400,LN22.061116940800,EL183.949000,--AS
--GS,PN314,N 4595069.4066,E592548.5615,EL138.2707,--AS
--
GT,PN314,SW1514,ST33377000,EW1514,ET33377000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.925, HDOP:0.700, VDOP:1.793, TDOP:1.776, GDOP:0.742, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:01
GPS,PN315,LA41.293822191400,LN22.061151115000,EL185.023000,--AS

--GS,PN315,N 4595052.9884,E 592556.6993,EL139.3445,--AS
--
GT,PN315,SW1514,ST33399000,EW1514, ET33399000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.925, HDOP:0.700, VDOP:1.793, TDOP:1.776, GDOP:0.742, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:23
GPS,PN316,LA41.293852451200,LN22.06 1146655200,EL184.599000,--AS
--GS,PN316,N 4595062.3100,E 592555.5454,EL138.9207,--AS
--
GT,PN316,SW1514,ST33402000,EW1514, ET33402000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.925, HDOP:0.700, VDOP:1.793, TDOP:1.776, GDOP:0.742, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:26
GPS,PN317,LA41.293904404000,LN22.06 1137414000,EL183.731000,--AS
--GS,PN317,N 4595078.3095,E 592553.1969,EL138.0531,--AS
--
GT,PN317,SW1514,ST33406000,EW1514, ET33406000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.925, HDOP:0.700, VDOP:1.793, TDOP:1.776, GDOP:0.742, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:30
GPS,PN318,LA41.293943960800,LN22.06 1128515400,EL182.945000,--AS
--GS,PN318,N 4595090.4860,E 592550.9767,EL137.2674,--AS
--
GT,PN318,SW1514,ST33409000,EW1514, ET33409000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.006, HDOP:0.900, VDOP:1.793, TDOP:1.864, GDOP:0.742, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:33
GPS,PN319,LA41.293983944800,LN22.06 1118108400,EL182.099000,--AS
--GS,PN319,N 4595102.7898,E 592548.4051,EL136.4217,--AS
--
GT,PN319,SW1514,ST33412000,EW1514, ET33412000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.005, HDOP:0.700, VDOP:1.879, TDOP:1.839, GDOP:0.800, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:36
GPS,PN320,LA41.294037295000,LN22.06 1103222400,EL180.918000,--AS
--GS,PN320,N 4595119.2036,E 592544.7418,EL135.2410,--AS
--
GT,PN320,SW1514,ST33416000,EW1514, ET33416000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.005, HDOP:0.700, VDOP:1.879, TDOP:1.839, GDOP:0.800, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:40
GPS,PN321,LA41.294095517200,LN22.06 1087959000,EL179.686000,--AS
--GS,PN321,N 4595137.1193,E 592540.9718,EL134.0094,--AS
--
GT,PN321,SW1514,ST33420000,EW1514, ET33420000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.928, HDOP:0.700, VDOP:1.796, TDOP:1.778, GDOP:0.744, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:44
GPS,PN322,LA41.294153388400,LN22.06 1073518200,EL178.441000,--AS
--GS,PN322,N 4595154.9291,E 592537.3940,EL132.7649,--AS
--
GT,PN322,SW1514,ST33424000,EW1514, ET33424000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.929, HDOP:0.700, VDOP:1.798, TDOP:1.780, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:48
GPS,PN323,LA41.294218002400,LN22.06 1057170600,EL177.104000,--AS
--GS,PN323,N 4595174.8134,E 592533.3473,EL131.4283,--AS
--
GT,PN323,SW1514,ST33428000,EW1514, ET33428000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.968, HDOP:0.800, VDOP:1.798, TDOP:1.821, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:52
GPS,PN324,LA41.294285464000,LN22.06 1039596000,EL175.923000,--AS
--GS,PN324,N 4595195.5724,E 592529.0048,EL130.2478,--AS
--
GT,PN324,SW1514,ST33432000,EW1514, ET33432000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.931, HDOP:0.700, VDOP:1.800, TDOP:1.781, GDOP:0.746, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:25:56
GPS,PN325,LA41.294353267000,LN22.06 1030471800,EL174.693000,--AS
--GS,PN325,N 4595216.4619,E 592526.6209,EL129.0183,--AS
--
GT,PN325,SW1514,ST33436000,EW1514, ET33436000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.970, HDOP:0.800, VDOP:1.800, TDOP:1.823, GDOP:0.746, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:00
GPS,PN326,LA41.294422965400,LN22.06 1029042600,EL173.638000,--AS
--GS,PN326,N 4595237.9589,E 592526.0143,EL127.9639,--AS
--
GT,PN326,SW1514,ST33440000,EW1514, ET33440000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.963, HDOP:0.700, VDOP:1.834, TDOP:1.803, GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:04
GPS,PN327,LA41.294480691400,LN22.06 1033352400,EL172.769000,--AS
--GS,PN327,N 4595255.7796,E 592526.7860,EL127.0954,--AS
--
GT,PN327,SW1514,ST33444000,EW1514, ET33444000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.970, HDOP:0.800, VDOP:1.800, TDOP:1.823, GDOP:0.746, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:08
GPS,PN328,LA41.294502322000,LN22.06 1038447600,EL172.407000,--AS
--GS,PN328,N 4595262.4676,E 592527.8823,EL126.7336,--AS
--
GT,PN328,SW1514,ST33447000,EW1514, ET33447000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.173, HDOP:0.800, VDOP:2.020, TDOP:1.971, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:11
GPS,PN329,LA41.294509593400,LN22.06 1048497000,EL172.118000,--AS
--GS,PN329,N 4595264.7406,E 592530.1844,EL126.4447,--AS
--
GT,PN329,SW1514,ST33450000,EW1514, ET33450000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.173, HDOP:0.800, VDOP:2.020, TDOP:1.971, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:14
GPS,PN330,LA41.294508866800,LN22.06 1057914600,EL172.128000,--AS
--GS,PN330,N 4595264.5444,E 592532.3716,EL126.4547,--AS
--
GT,PN330,SW1514,ST33453000,EW1514, ET33453000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.173, HDOP:0.800, VDOP:2.020, TDOP:1.971, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:17
GPS,PN331,LA41.294491671400,LN22.06 1073899800,EL172.226000,--AS
--GS,PN331,N 4595259.2872,E 592536.1469,EL126.5527,--AS
--
GT,PN331,SW1514,ST33459000,EW1514, ET33459000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.173, HDOP:0.800, VDOP:2.020, TDOP:1.971, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:23
GPS,PN332,LA41.294471116000,LN22.06 1085505000,EL172.471000,--AS
--GS,PN332,N 4595252.9805,E 592538.9197,EL126.7976,--AS
--
GT,PN332,SW1514,ST33463000,EW1514, ET33463000
--HSDV:0.036, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.173, HDOP:0.800, VDOP:2.020, TDOP:1.971, GDOP:0.914, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:26:27
GPS,PN333,LA41.294434285600,LN22.06 1103952000,EL172.858000,--AS
--GS,PN333,N 4595241.6735,E 592543.3436,EL127.1843,--AS
--
GT,PN333,SW1514,ST33467000,EW1514, ET33467000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.173, HDOP:0.800, VDOP:2.020, TDOP:1.971, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:31
GPS,PN334,LA41.294386363000,LN22.06 1121430600,EL173.345000,--AS
--GS,PN334,N 4595226.9417,E 592547.5868,EL127.6710,--AS
--
GT,PN334,SW1514,ST33471000,EW1514, ET33471000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.175, HDOP:0.800, VDOP:2.023, TDOP:1.974, GDOP:0.915, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:35
GPS,PN335,LA41.294330006800,LN22.06 1134765000,EL174.241000,--AS

--GS,PN335,N 4595209.5960,E 592550.9020,EL128.5666,--AS
--
GT,PN335,SW1514,ST33475000,EW1514, ET33475000
--HSDV:0.057, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.478, HDOP:1.300, VDOP:2.110, TDOP:2.281, GDOP:0.969, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-11-2009
--TM21:26:39
GPS,PN336,LA41.294286199000,LN22.06 1147091400,EL175.032000,--AS
--GS,PN336,N 4595196.1183,E 592553.9339,EL129.3573,--AS
--
GT,PN336,SW1514,ST33478000,EW1514, ET33478000
--HSDV:0.032, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.592, HDOP:1.500, VDOP:3.264, TDOP:3.132, GDOP:1.759, NSDV:0.010, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:26:42
GPS,PN337,LA41.294227918000,LN22.06 1179636600,EL176.324000,--AS
--GS,PN337,N 4595178.2358,E 592561.7124,EL130.6490,--AS
--
GT,PN337,SW1514,ST33482000,EW1514, ET33482000
--HSDV:0.064, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:4.111, HDOP:2.500, VDOP:3.264, TDOP:3.716, GDOP:1.759, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-11-2009
--TM21:26:46
GPS,PN338,LA41.294169065800,LN22.06 1225054200,EL177.772000,--AS
--GS,PN338,N 4595160.2154,E 592572.4789,EL132.0967,--AS
--
GT,PN338,SW1514,ST33486000,EW1514, ET33486000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:7.876, HDOP:0.900, VDOP:7.824, TDOP:6.806, GDOP:3.962, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:26:50
GPS,PN339,LA41.294081871400,LN22.06 1296978000,EL179.787000,--AS
--GS,PN339,N 4595133.5303,E 592589.5051,EL134.1113,--AS
--
GT,PN339,SW1514,ST33492000,EW1514, ET33492000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.322, HDOP:0.800, VDOP:2.180, TDOP:2.080, GDOP:1.033, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:26:56
GPS,PN340,LA41.294029674400,LN22.06 1342275600,EL180.535000,--AS
--GS,PN340,N 4595117.5626,E 592600.2175,EL134.8590,--AS
--
GT,PN340,SW1514,ST33496000,EW1514, ET33496000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.016, HDOP:0.700, VDOP:1.891, TDOP:1.848, GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:27:00
GPS,PN341,LA41.293974436600,LN22.06 1389907200,EL181.104000,--AS
--GS,PN341,N 4595100.6638,E 592611.4833,EL135.4278,--AS
--
GT,PN341,SW1514,ST33500000,EW1514, ET33500000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.065, HDOP:1.000, VDOP:1.807, TDOP:1.924, GDOP:0.750, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:27:04
GPS,PN342,LA41.293912911400,LN22.06 1439380200,EL181.819000,--AS
--GS,PN342,N 4595081.8309,E 592623.2012,EL136.1425,--AS
--
GT,PN342,SW1514,ST33504000,EW1514, ET33504000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.909, HDOP:1.500, VDOP:2.493, TDOP:2.618, GDOP:1.269, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:27:08
GPS,PN343,LA41.293851427000,LN22.06 1490411400,EL182.889000,--AS
--GS,PN343,N 4595063.0152,E 592635.2803,EL137.2122,--AS
--
GT,PN343,SW1514,ST33508000,EW1514, ET33508000
--HSDV:0.042, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.747, HDOP:1.500, VDOP:2.301, TDOP:2.505, GDOP:1.127, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:27:12
GPS,PN344,LA41.293808773000,LN22.06 1524631800,EL183.839000,--AS
--GS,PN344,N 4595049.9585,E 592643.3860,EL138.1620,--AS
--
GT,PN344,SW1514,ST33511000,EW1514, ET33511000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.509, HDOP:1.000, VDOP:2.301, TDOP:2.242, GDOP:1.127, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:27:15
GPS,PN345,LA41.293751000800,LN22.06 1570140000,EL185.031000,--AS
--GS,PN345,N 4595032.2716,E 592654.1695,EL139.3537,--AS
--
GT,PN345,SW1514,ST33515000,EW1514, ET33515000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.514, HDOP:1.000, VDOP:3.369, TDOP:3.059, GDOP:1.730, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:27:19
GPS,PN346,LA41.293691750800,LN22.06 1611685200,EL186.393000,--AS
--GS,PN346,N 4595014.1171,E 592664.0398,EL140.7154,--AS
--
GT,PN346,SW1514,ST33519000,EW1514, ET33519000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.282, HDOP:1.100, VDOP:1.999, TDOP:2.099, GDOP:0.895, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:27:23
GPS,PN347,LA41.293616519200,LN22.06 1658833200,EL187.728000,--AS
--GS,PN347,N 4594991.0490,E 592675.2728,EL142.0500,--AS
--
GT,PN347,SW1514,ST33524000,EW1514, ET33524000
--HSDV:0.050, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.166, HDOP:1.000, VDOP:3.004, TDOP:2.922, GDOP:1.218, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:27:28
GPS,PN348,LA41.293536578200,LN22.06 1699530600,EL188.932000,--AS
--GS,PN348,N 4594966.5090,E 592685.0283,EL143.2535,--AS
--
GT,PN348,SW1514,ST33529000,EW1514, ET33529000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.329, HDOP:0.800, VDOP:2.187, TDOP:2.085, GDOP:1.037, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:27:33
GPS,PN349,LA41.293454564200,LN22.06 1737357600,EL190.297000,--AS
--GS,PN349,N 4594941.3210,E 592694.1264,EL144.6180,--AS
--
GT,PN349,SW1514,ST33534000,EW1514, ET33534000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.802, HDOP:0.900, VDOP:2.653, TDOP:2.460, GDOP:1.341, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:27:38
GPS,PN350,LA41.293384170400,LN22.06 1768875000,EL191.501000,--AS
--GS,PN350,N 4594919.6989,E 592701.7150,EL145.8216,--AS
--
GT,PN350,SW1514,ST33538000,EW1514, ET33538000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.368, HDOP:0.900, VDOP:2.190, TDOP:2.128, GDOP:1.039, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:27:42
GPS,PN351,LA41.293331891800,LN22.06 1792405800,EL192.367000,--AS
--GS,PN351,N 4594903.6414,E 592707.3796,EL146.6873,--AS
--
GT,PN351,SW1514,ST33541000,EW1514, ET33541000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.408, HDOP:1.000, VDOP:2.190, TDOP:2.172, GDOP:1.039, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:27:45
GPS,PN352,LA41.293282047400,LN22.06 1814142000,EL193.215000,--AS
--GS,PN352,N 4594888.3296,E 592712.6184,EL147.5349,--AS
--
GT,PN352,SW1514,ST33544000,EW1514, ET33544000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.724, HDOP:1.100, VDOP:2.492, TDOP:2.411, GDOP:1.268, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:27:48
GPS,PN353,LA41.293192869400,LN22.06 1853730600,EL194.825000,--AS
--GS,PN353,N 4594860.9368,E 592722.1535,EL149.1444,--AS
--
GT,PN353,SW1514,ST33549000,EW1514, ET33549000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.502, HDOP:1.000, VDOP:2.294, TDOP:2.271, GDOP:1.051, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:27:53
GPS,PN354,LA41.293090432600,LN22.06 1898755800,EL196.794000,--AS
--GS,PN354,N 4594829.4700,E 592733.0022,EL151.1127,--AS
--
GT,PN354,SW1514,ST33555000,EW1514, ET33555000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.299, HDOP:0.900, VDOP:2.115, TDOP:2.073, GDOP:0.993, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:27:59
GPS,PN355,LA41.293030650400,LN22.06 1931815200,EL197.994000,--AS

--GS,PN355,N 4594811.1261,E 592740.9067,EL152.3124,--AS
--
GT,PN355,SW1514,ST33559000,EW1514, ET33559000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.037, TDOP:1.984, GDOP:0.923, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:28:03
GPS,PN356,LA41.292971198800,LN22.06 1968478200,EL199.252000,--AS
--GS,PN356,N 4594792.8949,E 592749.6458,EL153.5701,--AS
--
GT,PN356,SW1514,ST33563000,EW1514, ET33563000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.335, HDOP:0.800, VDOP:2.194, TDOP:2.090, GDOP:1.042, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:28:07
GPS,PN357,LA41.292892284400,LN22.06 2021449800,EL200.941000,--AS
--GS,PN357,N 4594768.7082,E 592762.2448,EL155.2586,--AS
--
GT,PN357,SW1514,ST33568000,EW1514, ET33568000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.553, HDOP:1.300, VDOP:2.197, TDOP:2.330, GDOP:1.043, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:28:12
GPS,PN358,LA41.292829946200,LN22.06 2069287800,EL202.503000,--AS
--GS,PN358,N 4594749.6199,E 592773.5875,EL156.8203,--AS
--
GT,PN358,SW1514,ST33572000,EW1514, ET33572000
--HSDV:0.042, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.338, HDOP:0.800, VDOP:2.197, TDOP:2.093, GDOP:1.043, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:28:16
GPS,PN359,LA41.292770960200,LN22.06 2119154400,EL203.791000,--AS
--GS,PN359,N 4594731.5717,E 592785.3875,EL158.1081,--AS
--
GT,PN359,SW1514,ST33576000,EW1514, ET33576000
--HSDV:0.071, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.104, HDOP:0.900, VDOP:1.902, TDOP:1.940, GDOP:0.814, NSDV:0.050, ESDV:0.050
--DT01-11-2009
--TM21:28:20
GPS,PN360,LA41.292695699200,LN22.06 2186532000,EL205.958000,--AS
--GS,PN360,N 4594708.5549,E 592801.3137,EL160.2748,--AS
--
GT,PN360,SW1514,ST33581000,EW1514, ET33581000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.157, HDOP:0.800, VDOP:2.003, TDOP:1.961, GDOP:0.897, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:28:25
GPS,PN361,LA41.292580157800,LN22.06 2296087200,EL209.092000,--AS
--GS,PN361,N 4594673.2377,E 592827.1827,EL163.4083,--AS
--
GT,PN361,SW1514,ST33589000,EW1514, ET33589000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.064, HDOP:0.800, VDOP:1.903, TDOP:1.897, GDOP:0.815, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:28:33
GPS,PN362,LA41.292524510800,LN22.06 2348940600,EL210.407000,--AS
--GS,PN362,N 4594656.2285,E 592839.6626,EL164.7231,--AS
--
GT,PN362,SW1514,ST33593000,EW1514, ET33593000
--HSDV:0.085, VSDV:0.180, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.619, HDOP:1.800, VDOP:1.903, TDOP:2.489, GDOP:0.815, NSDV:0.060, ESDV:0.060
--DT01-11-2009
--TM21:28:37
GPS,PN363,LA41.292482600800,LN22.06 2386988400,EL210.945000,--AS
--GS,PN363,N 4594643.4130,E 592848.6539,EL165.2609,--AS
--
GT,PN363,SW1514,ST33596000,EW1514, ET33596000
--HSDV:0.085, VSDV:0.120, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.980, HDOP:0.800, VDOP:3.899, TDOP:3.360, GDOP:2.133, NSDV:0.060, ESDV:0.060
--DT01-11-2009
--TM21:28:40
GPS,PN364,LA41.292442744600,LN22.06 2423914800,EL211.716000,--AS
--GS,PN364,N 4594631.2278,E 592857.3770,EL166.0317,--AS
--
GT,PN364,SW1514,ST33599000,EW1514, ET33599000
--HSDV:0.064, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.232, HDOP:0.900, VDOP:2.042, TDOP:2.030, GDOP:0.926, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-11-2009
--TM21:28:43
GPS,PN365,LA41.292320845600,LN22.06 2524008000,EL213.784000,--AS
--GS,PN365,N 4594593.9213,E 592881.0769,EL168.0992,--AS
--
GT,PN365,SW1514,ST33613000,EW1514, ET33613000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.873, GDOP:0.801, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:28:57
GPS,PN366,LA41.292287052400,LN22.06 2548080600,EL214.363000,--AS
--GS,PN366,N 4594583.5682,E 592886.7946,EL168.6780,--AS
--
GT,PN366,SW1514,ST33699000,EW1514, ET33699000
--HSDV:0.036, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.527, HDOP:1.100, VDOP:2.275, TDOP:2.278, GDOP:1.093, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:30:23
GPS,PN367,LA41.292224400400,LN22.06 2589498600,EL215.544000,--AS
--GS,PN367,N 4594564.3641,E 592896.6500,EL169.8587,--AS
--
GT,PN367,SW1514,ST33705000,EW1514, ET33705000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.384, HDOP:0.800, VDOP:2.246, TDOP:2.119, GDOP:1.092, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:30:29
GPS,PN368,LA41.292159673000,LN22.06 2632047000,EL216.608000,--AS
--GS,PN368,N 4594544.5231,E 592906.7759,EL170.9223,--AS
--
GT,PN368,SW1514,ST33710000,EW1514, ET33710000
--HSDV:0.072, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:4.946, HDOP:0.900, VDOP:4.863, TDOP:4.505, GDOP:2.041, NSDV:0.060, ESDV:0.040
--DT01-11-2009
--TM21:30:34
GPS,PN369,LA41.292104800000,LN22.06 2666915400,EL217.846000,--AS
--GS,PN369,N 4594527.6992,E 592915.0813,EL172.1600,--AS
--
GT,PN369,SW1514,ST33714000,EW1514, ET33714000
--HSDV:0.057, VSDV:0.120, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.184, HDOP:0.800, VDOP:2.032, TDOP:1.995, GDOP:0.888, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-11-2009
--TM21:30:38
GPS,PN370,LA41.292031641400,LN22.06 2711638800,EL219.027000,--AS
--GS,PN370,N 4594505.2638,E 592925.7452,EL173.3406,--AS
--
GT,PN370,SW1514,ST33719000,EW1514, ET33719000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.930, HDOP:0.700, VDOP:1.799, TDOP:1.783, GDOP:0.739, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:30:43
GPS,PN371,LA41.291968823800,LN22.06 2746546800,EL220.030000,--AS
--GS,PN371,N 4594485.9893,E 592934.0914,EL174.3432,--AS
--
GT,PN371,SW1514,ST33723000,EW1514, ET33723000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.969, HDOP:0.800, VDOP:1.799, TDOP:1.825, GDOP:0.739, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:30:47
GPS,PN372,LA41.291919400000,LN22.06 2770911600,EL220.659000,--AS
--GS,PN372,N 4594470.8152,E 592939.9390,EL174.9719,--AS
--
GT,PN372,SW1514,ST33726000,EW1514, ET33726000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.065, HDOP:0.900, VDOP:1.859, TDOP:1.914, GDOP:0.777, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:30:50
GPS,PN373,LA41.291870785600,LN22.06 2793555600,EL221.440000,--AS
--GS,PN373,N 4594455.8856,E 592945.3842,EL175.7526,--AS
--
GT,PN373,SW1514,ST33729000,EW1514, ET33729000
--HSDV:0.085, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.144, HDOP:1.000, VDOP:1.896, TDOP:2.002, GDOP:0.766, NSDV:0.030, ESDV:0.080
--DT01-11-2009
--TM21:30:53
GPS,PN374,LA41.291821727800,LN22.06 2813202600,EL221.997000,--AS
--GS,PN374,N 4594440.8104,E 592950.1360,EL176.3093,--AS
--
GT,PN374,SW1514,ST33732000,EW1514, ET33732000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.058, HDOP:0.800, VDOP:1.896, TDOP:1.910, GDOP:0.766, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:30:56
GPS,PN375,LA41.291727562600,LN22.06 2846359200,EL223.046000,--AS

--GS,PN375,N 4594411.8603,E 592958.2004,EL177.3577,--AS
--
GT,PN375,SW1514,ST33738000,EW1514, ET33738000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.970, HDOP:0.800, VDOP:1.800, TDOP:1.825, GDOP:0.740, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:31:02
GPS,PN376,LA41.291662404400,LN22.06 2868337800,EL223.745000,--AS
--GS,PN376,N 4594391.8252,E 592963.5569,EL178.0562,--AS
--
GT,PN376,SW1514,ST33742000,EW1514, ET33742000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.145, HDOP:0.700, VDOP:2.028, TDOP:1.941, GDOP:0.913, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:06
GPS,PN377,LA41.291608976800,LN22.06 2887546800,EL224.191000,--AS
--GS,PN377,N 4594375.4006,E 592968.2246,EL178.5019,--AS
--
GT,PN377,SW1514,ST33745000,EW1514, ET33745000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.864, TDOP:1.872, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:09
GPS,PN378,LA41.291552503000,LN22.06 2910620400,EL224.463000,--AS
--GS,PN378,N 4594358.0478,E 592973.8007,EL178.7735,--AS
--
GT,PN378,SW1514,ST33748000,EW1514, ET33748000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.991, HDOP:0.700, VDOP:1.864, TDOP:1.832, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:12
GPS,PN379,LA41.291478376600,LN22.06 2953555200,EL224.773000,--AS
--GS,PN379,N 4594335.3086,E 592984.0540,EL179.0831,--AS
--
GT,PN379,SW1514,ST33752000,EW1514, ET33752000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.973, HDOP:0.800, VDOP:1.803, TDOP:1.828, GDOP:0.741, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:16
GPS,PN380,LA41.291404219000,LN22.06 3000584400,EL224.633000,--AS
--GS,PN380,N 4594312.5721,E 592995.2572,EL178.9427,--AS
--
GT,PN380,SW1514,ST33756000,EW1514, ET33756000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.150, HDOP:0.700, VDOP:2.033, TDOP:1.945, GDOP:0.916, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:20
GPS,PN381,LA41.291349267400,LN22.06 3036097200,EL224.619000,--AS
--GS,PN381,N 4594295.7260,E 593003.7129,EL178.9284,--AS
--
GT,PN381,SW1514,ST33759000,EW1514, ET33759000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.150, HDOP:0.700, VDOP:2.033, TDOP:1.945, GDOP:0.916, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:23
GPS,PN382,LA41.291214377200,LN22.06 3101130600,EL224.795000,--AS
--GS,PN382,N 4594254.3078,E 593019.3336,EL179.1035,--AS
--
GT,PN382,SW1514,ST33771000,EW1514, ET33771000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.396, HDOP:0.700, VDOP:2.291, TDOP:2.163, GDOP:1.029, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:35
GPS,PN383,LA41.291195615200,LN22.06 3109927200,EL224.900000,--AS
--GS,PN383,N 4594248.5462,E 593021.4486,EL179.2084,--AS
--
GT,PN383,SW1514,ST33776000,EW1514, ET33776000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.975, HDOP:0.800, VDOP:1.806, TDOP:1.830, GDOP:0.743, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:40
GPS,PN384,LA41.291133659800,LN22.06 3132162000,EL224.892000,--AS
--GS,PN384,N 4594229.5000,E 593026.8521,EL179.2000,--AS
--
GT,PN384,SW1514,ST33781000,EW1514, ET33781000
--HSDV:0.061, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.993, HDOP:1.100, VDOP:2.784, TDOP:2.667, GDOP:1.360, NSDV:0.010, ESDV:0.060
--DT01-11-2009
--TM21:31:45
GPS,PN385,LA41.291078880400,LN22.06 3157411800,EL225.291000,--AS
--GS,PN385,N 4594212.6764,E 593032.9266,EL179.5986,--AS
--
GT,PN385,SW1514,ST33785000,EW1514, ET33785000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.306, HDOP:0.800, VDOP:2.163, TDOP:2.073, GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:49
GPS,PN386,LA41.291009932000,LN22.06 3189670800,EL225.448000,--AS
--GS,PN386,N 4594191.5028,E 593040.6833,EL179.7552,--AS
--
GT,PN386,SW1514,ST33790000,EW1514, ET33790000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.791, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:54
GPS,PN387,LA41.290945235200,LN22.06 3221950800,EL225.594000,--AS
--GS,PN387,N 4594171.6409,E 593048.4280,EL179.9008,--AS
--
GT,PN387,SW1514,ST33794000,EW1514, ET33794000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.791, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:31:58
GPS,PN388,LA41.290880479600,LN22.06 3255732000,EL225.593000,--AS
--GS,PN388,N 4594151.7653,E 593056.5212,EL179.8994,--AS
--
GT,PN388,SW1514,ST33798000,EW1514, ET33798000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.791, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:02
GPS,PN389,LA41.290777901800,LN22.06 3309579000,EL225.641000,--AS
--GS,PN389,N 4594120.2819,E 593069.4193,EL179.9468,--AS
--
GT,PN389,SW1514,ST33804000,EW1514, ET33804000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.791, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:08
GPS,PN390,LA41.290708034200,LN22.06 3346506600,EL225.655000,--AS
--GS,PN390,N 4594098.8387,E 593078.2628,EL179.9604,--AS
--
GT,PN390,SW1514,ST33808000,EW1514, ET33808000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.791, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:12
GPS,PN391,LA41.290618187800,LN22.06 3392527200,EL225.626000,--AS
--GS,PN391,N 4594071.2594,E 593089.2949,EL179.9308,--AS
--
GT,PN391,SW1514,ST33813000,EW1514, ET33813000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.940, HDOP:0.700, VDOP:1.809, TDOP:1.791, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:17
GPS,PN392,LA41.290562008000,LN22.06 3419064600,EL225.611000,--AS
--GS,PN392,N 4594054.0078,E 593095.6740,EL179.9155,--AS
--
GT,PN392,SW1514,ST33816000,EW1514, ET33816000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.978, HDOP:0.800, VDOP:1.809, TDOP:1.832, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:20
GPS,PN393,LA41.290507349200,LN22.06 3443112600,EL225.581000,--AS
--GS,PN393,N 4594037.2180,E 593101.4695,EL179.8851,--AS
--
GT,PN393,SW1514,ST33819000,EW1514, ET33819000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.978, HDOP:0.800, VDOP:1.809, TDOP:1.832, GDOP:0.745, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:23
GPS,PN394,LA41.290345320400,LN22.06 3508410600,EL225.643000,--AS
--GS,PN394,N 4593987.4288,E 593117.2604,EL179.9461,--AS
--
GT,PN394,SW1514,ST33832000,EW1514, ET33832000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.945, HDOP:0.700, VDOP:1.815, TDOP:1.795, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:36
GPS,PN395,LA41.290301393800,LN22.06 3524266200,EL225.704000,--AS

--GS,PN395,N 4593973.9253,E593121.1129,EL180.0068,--AS
--
GT,PN395,SW1514,ST33840000,EW1514,ET33840000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.984, HDOP:0.800, VDOP:1.816, TDOP:1.838, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:44
GPS,PN396,LA41.290239142600,LN22.063548252400,EL225.911000,--AS
--GS,PN396,N 4593954.7931,E593126.9244,EL180.2133,--AS
--
GT,PN396,SW1514,ST33845000,EW1514,ET33845000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.946, HDOP:0.700, VDOP:1.816, TDOP:1.796, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:49
GPS,PN397,LA41.290145147800,LN22.063594093600,EL226.300000,--AS
--GS,PN397,N 4593925.9336,E593137.9318,EL180.6018,--AS
--
GT,PN397,SW1514,ST33852000,EW1514,ET33852000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.946, HDOP:0.700, VDOP:1.816, TDOP:1.796, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:32:56
GPS,PN398,LA41.290075303600,LN22.063632659800,EL226.560000,--AS
--GS,PN398,N 4593904.5027,E593147.1558,EL180.8614,--AS
--
GT,PN398,SW1514,ST33857000,EW1514,ET33857000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.946, HDOP:0.700, VDOP:1.816, TDOP:1.796, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:01
GPS,PN399,LA41.285986745400,LN22.063684335400,EL226.856000,--AS
--GS,PN399,N 4593877.3378,E593159.4952,EL181.1568,--AS
--
GT,PN399,SW1514,ST33863000,EW1514,ET33863000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.984, HDOP:0.800, VDOP:1.816, TDOP:1.838, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:07
GPS,PN400,LA41.285924948400,LN22.063719239800,EL227.022000,--AS
--GS,PN400,N 4593858.3784,E593167.8378,EL181.3225,--AS
--
GT,PN400,SW1514,ST33867000,EW1514,ET33867000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.010, HDOP:0.700, VDOP:1.884, TDOP:1.847, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:11
GPS,PN401,LA41.285874331800,LN22.063746784000,EL227.188000,--AS
--GS,PN401,N 4593842.8460,E593174.4286,EL181.4882,--AS
--
GT,PN401,SW1514,ST33870000,EW1514,ET33870000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.010, HDOP:0.700, VDOP:1.884, TDOP:1.847, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:14
GPS,PN402,LA41.285807404800,LN22.063784127400,EL227.456000,--AS
--GS,PN402,N 4593822.3113,E593183.3575,EL181.7558,--AS
--
GT,PN402,SW1514,ST33874000,EW1514,ET33874000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.950, HDOP:0.700, VDOP:1.820, TDOP:1.799, GDOP:0.752, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:18
GPS,PN403,LA41.285690070600,LN22.063846592800,EL227.980000,--AS
--GS,PN403,N 4593786.3017,E593198.3146,EL182.2791,--AS
--
GT,PN403,SW1514,ST33881000,EW1514,ET33881000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.952, HDOP:0.700, VDOP:1.822, TDOP:1.801, GDOP:0.753, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:25
GPS,PN404,LA41.285635425600,LN22.063875957400,EL228.174000,--AS
--GS,PN404,N 4593769.5321,E593205.3438,EL182.4728,--AS
--
GT,PN404,SW1514,ST33884000,EW1514,ET33884000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.952, HDOP:0.700, VDOP:1.822, TDOP:1.801, GDOP:0.753, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:28
GPS,PN405,LA41.285563560600,LN22.063914453400,EL228.388000,--AS
--GS,PN405,N 4593747.4776,E593214.5599,EL182.6863,--AS
--
GT,PN405,SW1514,ST33888000,EW1514,ET33888000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.952, HDOP:0.700, VDOP:1.822, TDOP:1.801, GDOP:0.753, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:32
GPS,PN406,LA41.285491736400,LN22.063953457600,EL228.466000,--AS
--GS,PN406,N 4593725.4372,E593223.8938,EL182.7639,--AS
--
GT,PN406,SW1514,ST33892000,EW1514,ET33892000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.952, HDOP:0.700, VDOP:1.822, TDOP:1.801, GDOP:0.753, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:36
GPS,PN407,LA41.285379229800,LN22.064015153200,EL228.237000,--AS
--GS,PN407,N 4593690.9146,E593238.6535,EL182.5342,--AS
--
GT,PN407,SW1514,ST33898000,EW1514,ET33898000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.952, HDOP:0.700, VDOP:1.822, TDOP:1.801, GDOP:0.753, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:42
GPS,PN408,LA41.285322216000,LN22.064046795400,EL228.098000,--AS
--GS,PN408,N 4593673.4211,E593246.2207,EL182.3949,--AS
--
GT,PN408,SW1514,ST33901000,EW1514,ET33901000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.802, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:45
GPS,PN409,LA41.285264199600,LN22.064077417600,EL227.981000,--AS
--GS,PN409,N 4593655.6152,E593253.5553,EL182.2776,--AS
--
GT,PN409,SW1514,ST33904000,EW1514,ET33904000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.802, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:48
GPS,PN410,LA41.285182545600,LN22.064124340600,EL227.591000,--AS
--GS,PN410,N 4593630.5662,E593264.7656,EL181.8871,--AS
--
GT,PN410,SW1514,ST33908000,EW1514,ET33908000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.802, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:52
GPS,PN411,LA41.285121174600,LN22.064160185800,EL227.086000,--AS
--GS,PN411,N 4593611.7412,E593273.3253,EL181.3817,--AS
--
GT,PN411,SW1514,ST33911000,EW1514,ET33911000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.802, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:55
GPS,PN412,LA41.285037449400,LN22.064207957200,EL226.229000,--AS
--GS,PN412,N 4593586.0558,E593284.7407,EL180.5242,--AS
--
GT,PN412,SW1514,ST33915000,EW1514,ET33915000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.802, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:33:59
GPS,PN413,LA41.284962939600,LN22.064251834000,EL225.327000,--AS
--GS,PN413,N 4593563.2016,E593295.2161,EL179.6218,--AS
--
GT,PN413,SW1514,ST33919000,EW1514,ET33919000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.802, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:03
GPS,PN414,LA41.284893139200,LN22.064293146400,EL224.534000,--AS
--GS,PN414,N 4593541.7926,E593305.0778,EL178.8284,--AS
--
GT,PN414,SW1514,ST33923000,EW1514,ET33923000
--HSDV:0.058, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.288, HDOP:1.000, VDOP:2.058, TDOP:2.090, GDOP:0.932, NSDV:0.050, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:34:07
GPS,PN415,LA41.284837367400,LN22.064325990400,EL223.960000,--AS

--GS,PN415,N 4593524.6859,E 593312.9192,EL178.2541,--AS
--
GT,PN415,SW1514,ST33926000,EW1514, ET33926000
--HSDV:0.058, VSDV:0.110, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:6.326, HDOP:1.300, VDOP:6.191, TDOP:5.363, GDOP:3.355, NSDV:0.030, ESDV:0.050
--DT01-11-2009
--TM21:34:09
GPS,PN416,LA41.284740580200,LN22.06 4383234000,EL223.076000,--AS
--GS,PN416,N 4593494.9995,E 593326.5844,EL177.3695,--AS
--
GT,PN416,SW1514,ST33931000,EW1514, ET33931000
--HSDV:0.032, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.957, HDOP:0.700, VDOP:1.828, TDOP:1.805, GDOP:0.757, NSDV:0.010, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:34:15
GPS,PN417,LA41.284682823000,LN22.06 4418666400,EL222.612000,--AS
--GS,PN417,N 4593477.2881,E 593335.0343,EL176.9052,--AS
--
GT,PN417,SW1514,ST33934000,EW1514, ET33934000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.995, HDOP:0.800, VDOP:1.828, TDOP:1.846, GDOP:0.757, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:34:18
GPS,PN418,LA41.284625272200,LN22.06 4455433800,EL221.987000,--AS
--GS,PN418,N 4593459.6443,E 593343.7931,EL176.2799,--AS
--
GT,PN418,SW1514,ST33937000,EW1514, ET33937000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.176, HDOP:0.700, VDOP:2.060, TDOP:1.965, GDOP:0.933, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:21
GPS,PN419,LA41.284569922800,LN22.06 4493006400,EL221.508000,--AS
--GS,PN419,N 4593442.6822,E 593352.7300,EL175.8006,--AS
--
GT,PN419,SW1514,ST33940000,EW1514, ET33940000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.384, HDOP:1.200, VDOP:2.060, TDOP:2.194, GDOP:0.933, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:24
GPS,PN420,LA41.284497568800,LN22.06 4543843800,EL220.842000,--AS
--GS,PN420,N 4593420.5140,E 593364.8120,EL175.1342,--AS
--
GT,PN420,SW1514,ST33944000,EW1514, ET33944000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.273, HDOP:0.700, VDOP:2.163, TDOP:2.111, GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:28
GPS,PN421,LA41.284408160400,LN22.06 4612768200,EL220.214000,--AS
--GS,PN421,N 4593393.1389,E 593381.1580,EL174.5057,--AS
--
GT,PN421,SW1514,ST33949000,EW1514, ET33949000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.998, HDOP:0.800, VDOP:1.831, TDOP:1.848, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:33
GPS,PN422,LA41.284354274400,LN22.06 4653496200,EL219.803000,--AS
--GS,PN422,N 4593376.6376,E 593390.8213,EL174.0945,--AS
--
GT,PN422,SW1514,ST33952000,EW1514, ET33952000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.960, HDOP:0.700, VDOP:1.831, TDOP:1.807, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:36
GPS,PN423,LA41.284300565400,LN22.06 4694708400,EL219.519000,--AS
--GS,PN423,N 4593360.1924,E 593400.5962,EL173.8102,--AS
--
GT,PN423,SW1514,ST33955000,EW1514, ET33955000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.960, HDOP:0.700, VDOP:1.831, TDOP:1.807, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:39
GPS,PN424,LA41.284250459400,LN22.06 4736452800,EL219.295000,--AS
--GS,PN424,N 4593344.8603,E 593410.4803,EL173.5860,--AS
--
GT,PN424,SW1514,ST33958000,EW1514, ET33958000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.998, HDOP:0.800, VDOP:1.831, TDOP:1.848, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:42
GPS,PN425,LA41.284195191000,LN22.06 4798005600,EL218.913000,--AS
--GS,PN425,N 4593327.9950,E 593424.9804,EL173.2038,--AS
--
GT,PN425,SW1514,ST33963000,EW1514, ET33963000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.961, HDOP:0.700, VDOP:1.832, TDOP:1.808, GDOP:0.760, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:47
GPS,PN426,LA41.284170843600,LN22.06 4840467600,EL218.579000,--AS
--GS,PN426,N 4593320.6114,E 593434.9285,EL172.8698,--AS
--
GT,PN426,SW1514,ST33967000,EW1514, ET33967000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.512, HDOP:0.800, VDOP:2.381, TDOP:2.223, GDOP:1.169, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:34:51
GPS,PN427,LA41.284151736000,LN22.06 4891954800,EL218.270000,--AS
--GS,PN427,N 4593314.8712,E 593446.9495,EL172.5608,--AS
--
GT,PN427,SW1514,ST33971000,EW1514, ET33971000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.963, HDOP:0.700, VDOP:1.834, TDOP:1.810, GDOP:0.761, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:34:55
GPS,PN428,LA41.284140171000,LN22.06 4929391200,EL218.044000,--AS
--GS,PN428,N 4593311.4157,E 593455.6807,EL172.3349,--AS
--
GT,PN428,SW1514,ST33974000,EW1514, ET33974000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.001, HDOP:0.800, VDOP:1.834, TDOP:1.851, GDOP:0.761, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:34:58
GPS,PN429,LA41.284096476000,LN22.06 5096424000,EL217.113000,--AS
--GS,PN429,N 4593298.4370,E 593494.6060,EL171.4043,--AS
--
GT,PN429,SW1514,ST33987000,EW1514, ET33987000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.964, HDOP:0.700, VDOP:1.835, TDOP:1.810, GDOP:0.762, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:35:11
GPS,PN430,LA41.284062763200,LN22.06 5225956800,EL216.532000,--AS
--GS,PN430,N 4593288.4254,E 593524.7917,EL170.8236,--AS
--
GT,PN430,SW1514,ST33998000,EW1514, ET33998000
--HSDV:0.184, VSDV:0.210, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:3.389, HDOP:0.700, VDOP:3.316, TDOP:3.061, GDOP:1.455, NSDV:0.140, ESDV:0.120
--DT01-11-2009
--TM21:35:22
GPS,PN431,LA41.284035760800,LN22.06 5327694600,EL215.995000,--AS
--GS,PN431,N 4593280.4007,E 593548.5023,EL170.2868,--AS
--
GT,PN431,SW1514,ST34003000,EW1514, ET34003000
--HSDV:0.050, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.966, HDOP:0.700, VDOP:1.837, TDOP:1.812, GDOP:0.763, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM21:35:27
GPS,PN432,LA41.283993877800,LN22.06 5487682200,EL215.510000,--AS
--GS,PN432,N 4593267.9603,E 593585.7862,EL169.8022,--AS
--
GT,PN432,SW1514,ST34010000,EW1514, ET34010000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.031, HDOP:0.700, VDOP:1.907, TDOP:1.863, GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:35:34
GPS,PN433,LA41.283956890800,LN22.06 5625633600,EL215.329000,--AS
--GS,PN433,N 4593256.9643,E 593617.9384,EL169.6215,--AS
--
GT,PN433,SW1514,ST34016000,EW1514, ET34016000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.967, HDOP:0.700, VDOP:1.838, TDOP:1.812, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:35:40
GPS,PN434,LA41.283928118400,LN22.06 5737994400,EL215.211000,--AS
--GS,PN434,N 4593248.4257,E 593644.1208,EL169.5038,--AS
--
GT,PN434,SW1514,ST34021000,EW1514, ET34021000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.967, HDOP:0.700, VDOP:1.838, TDOP:1.812, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:35:45
GPS,PN435,LA41.283891884400,LN22.06 5876074200,EL215.239000,--AS

--GS,PN435,N 4593237.6626,E593676.2999,EL169.5321,--AS
--
GT,PN435,SW1514,ST34027000,EW1514,ET34027000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.814, GDOP:0.765, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:35:51
GPS,PN436,LA41.283862127400,LN22.065992516800,EL215.301000,--AS
--GS,PN436,N 4593228.8328,E593703.4334,EL169.5944,--AS
--
GT,PN436,SW1514,ST34032000,EW1514,ET34032000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.970, HDOP:0.700, VDOP:1.841, TDOP:1.815, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:35:56
GPS,PN437,LA41.283821382600,LN22.070145662600,EL215.273000,--AS
--GS,PN437,N 4593216.7237,E593739.1260,EL169.5667,--AS
--
GT,PN437,SW1514,ST34039000,EW1514,ET34039000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.040, HDOP:0.700, VDOP:1.916, TDOP:1.869, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:36:03
GPS,PN438,LA41.283796812000,LN22.070239639400,EL215.190000,--AS
--GS,PN438,N 4593209.4265,E593761.0269,EL169.4839,--AS
--
GT,PN438,SW1514,ST34043000,EW1514,ET34043000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.970, HDOP:0.700, VDOP:1.841, TDOP:1.815, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:36:07
GPS,PN439,LA41.283772590600,LN22.070333153000,EL215.107000,--AS
--GS,PN439,N 4593202.2357,E593782.8189,EL169.4011,--AS
--
GT,PN439,SW1514,ST34047000,EW1514,ET34047000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.171, HDOP:0.700, VDOP:2.055, TDOP:2.004, GDOP:0.836, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:36:11
GPS,PN440,LA41.283760117200,LN22.070381754800,EL215.099000,--AS
--GS,PN440,N 4593198.5339,E593794.1444,EL169.3933,--AS
--
GT,PN440,SW1514,ST34050000,EW1514,ET34050000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.171, HDOP:0.700, VDOP:2.055, TDOP:2.004, GDOP:0.836, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:36:14
GPS,PN441,LA41.283704964000,LN22.070593394000,EL214.904000,--AS
--GS,PN441,N 4593182.1565,E593843.4656,EL169.1987,--AS
--
GT,PN441,SW1514,ST34063000,EW1514,ET34063000
--HSDV:0.072, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.489, HDOP:0.700, VDOP:2.389, TDOP:2.315, GDOP:0.916, NSDV:0.040, ESDV:0.060
--DT01-11-2009
--TM21:36:27
GPS,PN442,LA41.283659617800,LN22.070764998800,EL214.597000,--AS
--GS,PN442,N 4593168.6843,E593883.4596,EL168.8921,--AS
--
GT,PN442,SW1514,ST34077000,EW1514,ET34077000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.973, HDOP:0.700, VDOP:1.845, TDOP:1.818, GDOP:0.768, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:36:41
GPS,PN443,LA41.283645193200,LN22.070820233600,EL214.359000,--AS
--GS,PN443,N 4593164.4007,E593896.3319,EL168.6543,--AS
--
GT,PN443,SW1514,ST34084000,EW1514,ET34084000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.110, HDOP:0.700, VDOP:1.990, TDOP:1.914, GDOP:0.888, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:36:48
GPS,PN444,LA41.283619437600,LN22.070915461400,EL213.720000,--AS
--GS,PN444,N 4593156.7422,E593918.5281,EL168.0155,--AS
--
GT,PN444,SW1514,ST34090000,EW1514,ET34090000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.974, HDOP:0.700, VDOP:1.846, TDOP:1.818, GDOP:0.769, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:36:54
GPS,PN445,LA41.283600053400,LN22.070986373000,EL213.240000,--AS
--GS,PN445,N 4593150.9760,E593935.0574,EL167.5356,--AS
--
GT,PN445,SW1514,ST34094000,EW1514,ET34094000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.974, HDOP:0.700, VDOP:1.846, TDOP:1.818, GDOP:0.769, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:36:58
GPS,PN446,LA41.283580498200,LN22.071061163000,EL212.789000,--AS
--GS,PN446,N 4593145.1688,E593952.4872,EL167.0848,--AS
--
GT,PN446,SW1514,ST34098000,EW1514,ET34098000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.974, HDOP:0.700, VDOP:1.846, TDOP:1.818, GDOP:0.769, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:37:02
GPS,PN447,LA41.283520870200,LN22.071289571000,EL210.812000,--AS
--GS,PN447,N 4593127.4626,E594005.7174,EL165.1083,--AS
--
GT,PN447,SW1514,ST34114000,EW1514,ET34114000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.229, HDOP:0.800, VDOP:2.081, TDOP:2.018, GDOP:0.947, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:37:18
GPS,PN448,LA41.283500484000,LN22.071367443800,EL209.978000,--AS
--GS,PN448,N 4593121.4085,E594023.8659,EL164.2745,--AS
--
GT,PN448,SW1514,ST34124000,EW1514,ET34124000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.543, HDOP:0.700, VDOP:2.445, TDOP:2.272, GDOP:1.143, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:37:28
GPS,PN449,LA41.283462349800,LN22.071518005400,EL208.925000,--AS
--GS,PN449,N 4593110.0986,E594058.9496,EL163.2218,--AS
--
GT,PN449,SW1514,ST34138000,EW1514,ET34138000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.980, HDOP:0.700, VDOP:1.852, TDOP:1.823, GDOP:0.773, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:37:42
GPS,PN450,LA41.283434169600,LN22.071625927400,EL208.482000,--AS
--GS,PN450,N 4593101.7309,E594084.1010,EL162.7791,--AS
--
GT,PN450,SW1514,ST34149000,EW1514,ET34149000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.199, HDOP:0.700, VDOP:2.085, TDOP:1.984, GDOP:0.949, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:37:53
GPS,PN451,LA41.283419347800,LN22.071682329800,EL208.383000,--AS
--GS,PN451,N 4593097.3287,E594097.2460,EL162.6802,--AS
--
GT,PN451,SW1514,ST34153000,EW1514,ET34153000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.981, HDOP:0.700, VDOP:1.853, TDOP:1.823, GDOP:0.774, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:37:57
GPS,PN452,LA41.283388812600,LN22.071798789800,EL208.231000,--AS
--GS,PN452,N 4593088.2604,E594124.3877,EL162.5285,--AS
--
GT,PN452,SW1514,ST34160000,EW1514,ET34160000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.981, HDOP:0.700, VDOP:1.853, TDOP:1.823, GDOP:0.774, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:04
GPS,PN453,LA41.283359067600,LN22.071916473800,EL208.084000,--AS
--GS,PN453,N 4593079.4396,E594151.8104,EL162.3818,--AS
--
GT,PN453,SW1514,ST34167000,EW1514,ET34167000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.981, HDOP:0.700, VDOP:1.853, TDOP:1.823, GDOP:0.774, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:11
GPS,PN454,LA41.283343101600,LN22.071977453600,EL208.099000,--AS
--GS,PN454,N 4593074.6984,E594166.0221,EL162.3969,--AS
--
GT,PN454,SW1514,ST34171000,EW1514,ET34171000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.018, HDOP:0.800, VDOP:1.853, TDOP:1.864, GDOP:0.774, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:15
GPS,PN455,LA41.283313764600,LN22.072086401000,EL208.072000,--AS

--GS,PN455,N 4593065.9773,E 594191.4162,EL162.3702,--AS
--
GT,PN455,SW1514,ST34179000,EW1514, ET34179000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.984, HDOP:0.700, VDOP:1.856, TDOP:1.826, GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:23
GPS,PN456,LA41.283291624600,LN22.07 2171463000,EL207.923000,--AS
--GS,PN456,N 4593059.4043,E 594211.2399,EL162.2214,--AS
--
GT,PN456,SW1514,ST34184000,EW1514, ET34184000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.984, HDOP:0.700, VDOP:1.856, TDOP:1.826, GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:28
GPS,PN457,LA41.283262687200,LN22.07 2281335000,EL207.712000,--AS
--GS,PN457,N 4593050.8095,E 594236.8471,EL162.0106,--AS
--
GT,PN457,SW1514,ST34190000,EW1514, ET34190000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.984, HDOP:0.700, VDOP:1.856, TDOP:1.826, GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:34
GPS,PN458,LA41.283230766600,LN22.07 2402153400,EL207.379000,--AS
--GS,PN458,N 4593041.3275,E 594265.0060,EL161.6779,--AS
--
GT,PN458,SW1514,ST34196000,EW1514, ET34196000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.984, HDOP:0.700, VDOP:1.856, TDOP:1.826, GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:40
GPS,PN459,LA41.283204541800,LN22.07 2504590200,EL206.923000,--AS
--GS,PN459,N 4593033.5471,E 594288.8773,EL161.2221,--AS
--
GT,PN459,SW1514,ST34201000,EW1514, ET34201000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.984, HDOP:0.700, VDOP:1.856, TDOP:1.826, GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:45
GPS,PN460,LA41.283184357200,LN22.07 2583728400,EL206.611000,--AS
--GS,PN460,N 4593027.5597,E 594307.3191,EL160.9103,--AS
--
GT,PN460,SW1514,ST34205000,EW1514, ET34205000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.827, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:49
GPS,PN461,LA41.283169008000,LN22.07 2644278600,EL206.335000,--AS
--GS,PN461,N 4593023.0078,E 594321.4288,EL160.6345,--AS
--
GT,PN461,SW1514,ST34208000,EW1514, ET34208000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.827, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:52
GPS,PN462,LA41.283151747200,LN22.07 2709516600,EL206.070000,--AS
--GS,PN462,N 4593017.8804,E 594336.6339,EL160.3696,--AS
--
GT,PN462,SW1514,ST34211000,EW1514, ET34211000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.827, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:55
GPS,PN463,LA41.283134100600,LN22.07 2776103400,EL205.729000,--AS
--GS,PN463,N 4593012.6380,E 594352.1535,EL160.0288,--AS
--
GT,PN463,SW1514,ST34214000,EW1514, ET34214000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.827, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:38:58
GPS,PN464,LA41.283112448400,LN22.07 2859181200,EL205.537000,--AS
--GS,PN464,N 4593006.2100,E 594371.5152,EL159.8369,--AS
--
GT,PN464,SW1514,ST34218000,EW1514, ET34218000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.827, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:02
GPS,PN465,LA41.283061998600,LN22.07 3050266200,EL205.316000,--AS
--GS,PN465,N 4592991.2252,E 594416.0514,EL159.6164,--AS
--
GT,PN465,SW1514,ST34228000,EW1514, ET34228000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.087, HDOP:0.800, VDOP:1.928, TDOP:1.917, GDOP:0.826, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:12
GPS,PN466,LA41.283038493600,LN22.07 3140005200,EL205.457000,--AS
--GS,PN466,N 4592984.2459,E 594436.9662,EL159.7576,--AS
--
GT,PN466,SW1514,ST34233000,EW1514, ET34233000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:17
GPS,PN467,LA41.283018288600,LN22.07 3221476200,EL205.639000,--AS
--GS,PN467,N 4592978.2596,E 594455.9494,EL159.9398,--AS
--
GT,PN467,SW1514,ST34237000,EW1514, ET34237000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:21
GPS,PN468,LA41.283002812200,LN22.07 3304285800,EL205.756000,--AS
--GS,PN468,N 4592973.7361,E 594475.2243,EL160.0570,--AS
--
GT,PN468,SW1514,ST34241000,EW1514, ET34241000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:25
GPS,PN469,LA41.282994892200,LN22.07 3371224800,EL205.610000,--AS
--GS,PN469,N 4592971.4957,E 594490.7866,EL159.9113,--AS
--
GT,PN469,SW1514,ST34244000,EW1514, ET34244000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:28
GPS,PN470,LA41.282990794800,LN22.07 3435615000,EL205.372000,--AS
--GS,PN470,N 4592970.4268,E 594505.7422,EL159.6735,--AS
--
GT,PN470,SW1514,ST34247000,EW1514, ET34247000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:31
GPS,PN471,LA41.282987277600,LN22.07 3500623200,EL205.045000,--AS
--GS,PN471,N 4592969.5389,E 594520.8388,EL159.3468,--AS
--
GT,PN471,SW1514,ST34250000,EW1514, ET34250000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:34
GPS,PN472,LA41.282983147200,LN22.07 3588648600,EL204.615000,--AS
--GS,PN472,N 4592968.5315,E 594541.2781,EL158.9171,--AS
--
GT,PN472,SW1514,ST34254000,EW1514, ET34254000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:38
GPS,PN473,LA41.282980516200,LN22.07 3649890600,EL204.254000,--AS
--GS,PN473,N 4592967.9056,E 594555.4973,EL158.5564,--AS
--
GT,PN473,SW1514,ST34257000,EW1514, ET34257000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:41
GPS,PN474,LA41.282977918200,LN22.07 3714698400,EL203.836000,--AS
--GS,PN474,N 4592967.3007,E 594570.5438,EL158.1387,--AS
--
GT,PN474,SW1514,ST34260000,EW1514, ET34260000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.025, HDOP:0.800, VDOP:1.860, TDOP:1.869, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:44
GPS,PN475,LA41.282973645600,LN22.07 3822506400,EL202.834000,--AS

--GS,PN475,N 4592966.3096,E 594595.5734,EL157.1371,--AS
--
GT,PN475,SW1514,ST34265000,EW1514, ET34265000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:49
GPS,PN476,LA41.282969822400,LN22.07 3917274000,EL201.771000,--AS
--GS,PN476,N 4592965.4177,E 594617.5757,EL156.0745,--AS
--
GT,PN476,SW1514,ST34269000,EW1514, ET34269000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:53
GPS,PN477,LA41.282966547600,LN22.07 3983659800,EL201.090000,--AS
--GS,PN477,N 4592964.6089,E 594632.9910,EL155.3938,--AS
--
GT,PN477,SW1514,ST34272000,EW1514, ET34272000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:39:56
GPS,PN478,LA41.282962890600,LN22.07 4072287600,EL200.548000,--AS
--GS,PN478,N 4592963.7498,E 594653.5682,EL154.8521,--AS
--
GT,PN478,SW1514,ST34276000,EW1514, ET34276000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:00
GPS,PN479,LA41.282958547800,LN22.07 4161775800,EL200.316000,--AS
--GS,PN479,N 4592962.6818,E 594674.3477,EL154.6205,--AS
--
GT,PN479,SW1514,ST34280000,EW1514, ET34280000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:04
GPS,PN480,LA41.282952925200,LN22.07 4251013200,EL200.162000,--AS
--GS,PN480,N 4592961.2182,E 594695.0743,EL154.4669,--AS
--
GT,PN480,SW1514,ST34284000,EW1514, ET34284000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:08
GPS,PN481,LA41.282939900400,LN22.07 4332880800,EL200.314000,--AS
--GS,PN481,N 4592957.4488,E 594714.1209,EL154.6191,--AS
--
GT,PN481,SW1514,ST34288000,EW1514, ET34288000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:12
GPS,PN482,LA41.282924838000,LN22.07 4388106000,EL200.645000,--AS
--GS,PN482,N 4592952.9700,E 594726.9945,EL154.9502,--AS
--
GT,PN482,SW1514,ST34291000,EW1514, ET34291000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:15
GPS,PN483,LA41.282898802200,LN22.07 4458652800,EL201.101000,--AS
--GS,PN483,N 4592945.1525,E 594743.4671,EL155.4063,--AS
--
GT,PN483,SW1514,ST34295000,EW1514, ET34295000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:19
GPS,PN484,LA41.282870020800,LN22.07 4527156600,EL201.322000,--AS
--GS,PN484,N 4592936.4819,E 594759.4769,EL155.6274,--AS
--
GT,PN484,SW1514,ST34299000,EW1514, ET34299000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:23
GPS,PN485,LA41.282843240400,LN22.07 4596324000,EL201.040000,--AS
--GS,PN485,N 4592928.4306,E 594775.6326,EL155.3455,--AS
--
GT,PN485,SW1514,ST34303000,EW1514, ET34303000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:27
GPS,PN486,LA41.282825736600,LN22.07 4652194800,EL200.493000,--AS
--GS,PN486,N 4592923.2007,E 594788.6659,EL154.7986,--AS
--
GT,PN486,SW1514,ST34306000,EW1514, ET34306000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:30
GPS,PN487,LA41.282807106000,LN22.07 4733160600,EL199.464000,--AS
--GS,PN487,N 4592917.6996,E 594807.5262,EL153.7698,--AS
--
GT,PN487,SW1514,ST34310000,EW1514, ET34310000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:34
GPS,PN488,LA41.282795440800,LN22.07 4798681800,EL198.538000,--AS
--GS,PN488,N 4592914.3002,E 594822.7749,EL152.8440,--AS
--
GT,PN488,SW1514,ST34313000,EW1514, ET34313000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:37
GPS,PN489,LA41.282774165400,LN22.07 4939663200,EL197.179000,--AS
--GS,PN489,N 4592908.1658,E 594855.5701,EL151.4855,--AS
--
GT,PN489,SW1514,ST34319000,EW1514, ET34319000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:43
GPS,PN490,LA41.282759958600,LN22.07 5033577000,EL196.399000,--AS
--GS,PN490,N 4592904.0688,E 594877.4166,EL150.7058,--AS
--
GT,PN490,SW1514,ST34323000,EW1514, ET34323000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028, HDOP:0.800, VDOP:1.863, TDOP:1.871, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:47
GPS,PN491,LA41.282750044200,LN22.07 5099484600,EL196.081000,--AS
--GS,PN491,N 4592901.2109,E 594892.7480,EL150.3880,--AS
--
GT,PN491,SW1514,ST34326000,EW1514, ET34326000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.032, HDOP:0.800, VDOP:1.868, TDOP:1.874, GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:50
GPS,PN492,LA41.282740420200,LN22.07 5162077200,EL195.847000,--AS
--GS,PN492,N 4592898.4325,E 594907.3091,EL150.1542,--AS
--
GT,PN492,SW1514,ST34329000,EW1514, ET34329000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.032, HDOP:0.800, VDOP:1.868, TDOP:1.874, GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:53
GPS,PN493,LA41.282726817600,LN22.07 5245124400,EL195.778000,--AS
--GS,PN493,N 4592894.4890,E 594926.6320,EL150.0854,--AS
--
GT,PN493,SW1514,ST34333000,EW1514, ET34333000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.032, HDOP:0.800, VDOP:1.868, TDOP:1.874, GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:40:57
GPS,PN494,LA41.282714818200,LN22.07 5326708200,EL195.691000,--AS
--GS,PN494,N 4592891.0357,E 594945.6089,EL149.9987,--AS
--
GT,PN494,SW1514,ST34337000,EW1514, ET34337000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.032, HDOP:0.800, VDOP:1.868, TDOP:1.874, GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:01
GPS,PN495,LA41.282706633000,LN22.07 5387680200,EL195.620000,--AS

--GS,PN495,N 4592888.6963,E 594959.7882,EL149.9279,--AS
--
GT,PN495,SW1514,ST34340000,EW1514, ET34340000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.032, HDOP:0.800, VDOP:1.868, TDOP:1.874, GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:04
GPS,PN496,LA41.282695234200,LN22.07 5511189000,EL195.391000,--AS
--GS,PN496,N 4592885.5561,E 594988.4898,EL149.6994,--AS
--
GT,PN496,SW1514,ST34346000,EW1514, ET34346000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.034, HDOP:0.800, VDOP:1.870, TDOP:1.876, GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:10
GPS,PN497,LA41.282685246600,LN22.07 5728209600,EL194.707000,--AS
--GS,PN497,N 4592883.1362,E 595038.8815,EL149.0163,--AS
--
GT,PN497,SW1514,ST34356000,EW1514, ET34356000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.034, HDOP:0.800, VDOP:1.870, TDOP:1.876, GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:20
GPS,PN498,LA41.282676375000,LN22.07 5919129000,EL193.553000,--AS
--GS,PN498,N 4592880.9815,E 595083.2130,EL147.8630,--AS
--
GT,PN498,SW1514,ST34365000,EW1514, ET34365000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.034, HDOP:0.800, VDOP:1.870, TDOP:1.876, GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:29
GPS,PN499,LA41.282637927000,LN22.08 0101216400,EL191.601000,--AS
--GS,PN499,N 4592869.6760,E 595125.6153,EL145.9115,--AS
--
GT,PN499,SW1514,ST34375000,EW1514, ET34375000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.034, HDOP:0.800, VDOP:1.870, TDOP:1.876, GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:39
GPS,PN500,LA41.282600185200,LN22.08 0211701000,EL190.855000,--AS
--GS,PN500,N 4592858.3702,E 595151.4022,EL145.1657,--AS
--
GT,PN500,SW1514,ST34381000,EW1514, ET34381000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.034, HDOP:0.800, VDOP:1.870, TDOP:1.876, GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:45
GPS,PN501,LA41.282571829200,LN22.08 0285126000,EL190.487000,--AS
--GS,PN501,N 4592849.8467,E 595168.5527,EL144.7978,--AS
--
GT,PN501,SW1514,ST34385000,EW1514, ET34385000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.878, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:49
GPS,PN502,LA41.282541631200,LN22.08 0362776200,EL189.877000,--AS
--GS,PN502,N 4592840.7680,E 595186.6911,EL144.1879,--AS
--
GT,PN502,SW1514,ST34389000,EW1514, ET34389000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.878, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:53
GPS,PN503,LA41.282520211800,LN22.08 0418442400,EL189.494000,--AS
--GS,PN503,N 4592834.3303,E 595199.6934,EL143.8050,--AS
--
GT,PN503,SW1514,ST34392000,EW1514, ET34392000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.878, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:41:56
GPS,PN504,LA41.282488374000,LN22.08 0498828000,EL188.998000,--AS
--GS,PN504,N 4592824.7541,E 595218.4731,EL143.3091,--AS
--
GT,PN504,SW1514,ST34396000,EW1514, ET34396000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.878, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:00
GPS,PN505,LA41.282456643000,LN22.08 0578671200,EL188.305000,--AS
--GS,PN505,N 4592815.2093,E 595237.1267,EL142.6162,--AS
--
GT,PN505,SW1514,ST34400000,EW1514, ET34400000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.878, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:04
GPS,PN506,LA41.282426587800,LN22.08 0655188000,EL187.823000,--AS
--GS,PN506,N 4592806.1713,E 595255.0017,EL142.1342,--AS
--
GT,PN506,SW1514,ST34404000,EW1514, ET34404000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.878, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:08
GPS,PN507,LA41.282384691600,LN22.08 0761454000,EL187.037000,--AS
--GS,PN507,N 4592793.5714,E 595279.8271,EL141.3484,--AS
--
GT,PN507,SW1514,ST34410000,EW1514, ET34410000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.037, HDOP:0.800, VDOP:1.873, TDOP:1.878, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:14
GPS,PN508,LA41.282358611400,LN22.08 0829677000,EL186.575000,--AS
--GS,PN508,N 4592785.7344,E 595295.7618,EL140.8865,--AS
--
GT,PN508,SW1514,ST34414000,EW1514, ET34414000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.038, HDOP:0.800, VDOP:1.874, TDOP:1.878, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:18
GPS,PN509,LA41.282316829800,LN22.08 0935291400,EL185.743000,--AS
--GS,PN509,N 4592773.1681,E 595320.4357,EL140.0546,--AS
--
GT,PN509,SW1514,ST34421000,EW1514, ET34421000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.038, HDOP:0.800, VDOP:1.874, TDOP:1.878, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:25
GPS,PN510,LA41.282274452400,LN22.08 1043932200,EL185.181000,--AS
--GS,PN510,N 4592760.4272,E 595345.8143,EL139.4927,--AS
--
GT,PN510,SW1514,ST34428000,EW1514, ET34428000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.038, HDOP:0.800, VDOP:1.874, TDOP:1.878, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:32
GPS,PN511,LA41.282242721400,LN22.08 1125369000,EL184.735000,--AS
--GS,PN511,N 4592750.8876,E 595364.8379,EL139.0468,--AS
--
GT,PN511,SW1514,ST34433000,EW1514, ET34433000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.038, HDOP:0.800, VDOP:1.874, TDOP:1.878, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:37
GPS,PN512,LA41.282197397400,LN22.08 1242864600,EL184.098000,--AS
--GS,PN512,N 4592737.2650,E 595392.2831,EL138.4100,--AS
--
GT,PN512,SW1514,ST34440000,EW1514, ET34440000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.038, HDOP:0.800, VDOP:1.874, TDOP:1.878, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:44
GPS,PN513,LA41.282170392000,LN22.08 1309705800,EL183.658000,--AS
--GS,PN513,N 4592729.1386,E 595407.9012,EL137.9700,--AS
--
GT,PN513,SW1514,ST34444000,EW1514, ET34444000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.038, HDOP:0.800, VDOP:1.874, TDOP:1.878, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:48
GPS,PN514,LA41.282143825800,LN22.08 1378654200,EL183.239000,--AS
--GS,PN514,N 4592721.1542,E 595424.0064,EL137.5511,--AS
--
GT,PN514,SW1514,ST34448000,EW1514, ET34448000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.039, HDOP:0.800, VDOP:1.876, TDOP:1.879, GDOP:0.792, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:42:52
GPS,PN515,LA41.282089903200,LN22.08 1516530600,EL182.383000,--AS

--GS,PN515,N 4592704.9417,E595456.2156,EL136.6953,--AS
--
GT,PN515,SW1514,ST34456000,EW1514,ET34456000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.039, HDOP:0.800, VDOP:1.876, TDOP:1.879, GDOP:0.792, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:00
GPS,PN516,LA41.282042236800,LN22.081636684800,EL181.501000,--AS
--GS,PN516,N 4592690.6050,E595484.2875,EL135.8134,--AS
--
GT,PN516,SW1514,ST34463000,EW1514,ET34463000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.237, HDOP:0.800, VDOP:2.089, TDOP:2.073, GDOP:0.840, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:07
GPS,PN517,LA41.282008560000,LN22.081717608000,EL180.659000,--AS
--GS,PN517,N 4592680.4639,E595503.2002,EL134.9715,--AS
--
GT,PN517,SW1514,ST34468000,EW1514,ET34468000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.040, HDOP:0.800, VDOP:1.877, TDOP:1.880, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:12
GPS,PN518,LA41.281986016800,LN22.081765299600,EL179.925000,--AS
--GS,PN518,N 4592673.6556,E595514.3574,EL134.2375,--AS
--
GT,PN518,SW1514,ST34471000,EW1514,ET34471000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.040, HDOP:0.800, VDOP:1.877, TDOP:1.880, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:15
GPS,PN519,LA41.281955480400,LN22.081825347000,EL179.079000,--AS
--GS,PN519,N 4592664.4194,E595528.4139,EL133.3915,--AS
--
GT,PN519,SW1514,ST34475000,EW1514,ET34475000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.943, GDOP:0.853, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:19
GPS,PN520,LA41.281918936200,LN22.081890435000,EL178.018000,--AS
--GS,PN520,N 4592653.3454,E595543.6644,EL132.3305,--AS
--
GT,PN520,SW1514,ST34479000,EW1514,ET34479000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.943, GDOP:0.853, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:23
GPS,PN521,LA41.281878786600,LN22.081958251800,EL176.972000,--AS
--GS,PN521,N 4592641.1675,E595559.5627,EL131.2845,--AS
--
GT,PN521,SW1514,ST34483000,EW1514,ET34483000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.041, HDOP:0.800, VDOP:1.878, TDOP:1.881, GDOP:0.794, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:27
GPS,PN522,LA41.281841077800,LN22.082021061000,EL176.047000,--AS
--GS,PN522,N 4592629.7272,E595574.2894,EL130.3594,--AS
--
GT,PN522,SW1514,ST34487000,EW1514,ET34487000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.041, HDOP:0.800, VDOP:1.878, TDOP:1.881, GDOP:0.794, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:31
GPS,PN523,LA41.281799497200,LN22.082088355200,EL174.967000,--AS
--GS,PN523,N 4592617.1064,E595590.0724,EL129.2794,--AS
--
GT,PN523,SW1514,ST34491000,EW1514,ET34491000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.041, HDOP:0.800, VDOP:1.878, TDOP:1.881, GDOP:0.794, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:35
GPS,PN524,LA41.281758959400,LN22.082153644200,EL173.901000,--AS
--GS,PN524,N 4592604.8011,E595605.3861,EL128.2133,--AS
--
GT,PN524,SW1514,ST34495000,EW1514,ET34495000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.041, HDOP:0.800, VDOP:1.878, TDOP:1.881, GDOP:0.794, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:39
GPS,PN525,LA41.281717893600,LN22.082223178800,EL172.816000,--AS
--GS,PN525,N 4592592.3459,E595621.6870,EL127.1283,--AS
--
GT,PN525,SW1514,ST34499000,EW1514,ET34499000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.041, HDOP:0.800, VDOP:1.878, TDOP:1.881, GDOP:0.794, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:43
GPS,PN526,LA41.281640850600,LN22.082350668600,EL171.131000,--AS
--GS,PN526,N 4592568.9700,E595651.5815,EL125.4432,--AS
--
GT,PN526,SW1514,ST34506000,EW1514,ET34506000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:50
GPS,PN527,LA41.281598739600,LN22.082420715600,EL170.128000,--AS
--GS,PN527,N 4592556.1941,E595668.0057,EL124.4402,--AS
--
GT,PN527,SW1514,ST34510000,EW1514,ET34510000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:54
GPS,PN528,LA41.281554948000,LN22.082488629000,EL169.342000,--AS
--GS,PN528,N 4592542.8933,E595683.9418,EL123.6541,--AS
--
GT,PN528,SW1514,ST34514000,EW1514,ET34514000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:43:58
GPS,PN529,LA41.281509172200,LN22.082552725800,EL168.643000,--AS
--GS,PN529,N 4592528.9686,E595699.0004,EL122.9550,--AS
--
GT,PN529,SW1514,ST34518000,EW1514,ET34518000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:02
GPS,PN530,LA41.281462344600,LN22.082610115800,EL168.062000,--AS
--GS,PN530,N 4592514.6990,E595712.5073,EL122.3739,--AS
--
GT,PN530,SW1514,ST34522000,EW1514,ET34522000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:06
GPS,PN531,LA41.281391902800,LN22.082680149600,EL167.634000,--AS
--GS,PN531,N 4592493.1834,E595729.0443,EL121.9456,--AS
--
GT,PN531,SW1514,ST34528000,EW1514,ET34528000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:12
GPS,PN532,LA41.281341360000,LN22.082723501400,EL167.277000,--AS
--GS,PN532,N 4592477.7246,E595739.3093,EL121.5884,--AS
--
GT,PN532,SW1514,ST34532000,EW1514,ET34532000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:16
GPS,PN533,LA41.281278625200,LN22.082778120600,EL167.022000,--AS
--GS,PN533,N 4592458.5393,E595752.2384,EL121.3331,--AS
--
GT,PN533,SW1514,ST34537000,EW1514,ET34537000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:21
GPS,PN534,LA41.281242372600,LN22.082812033800,EL166.966000,--AS
--GS,PN534,N 4592447.4599,E595760.2551,EL121.2770,--AS
--
GT,PN534,SW1514,ST34540000,EW1514,ET34540000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.042, HDOP:0.800, VDOP:1.879, TDOP:1.881, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:24
GPS,PN535,LA41.281187425200,LN22.082869633200,EL166.945000,--AS

--GS,PN535,N 4592430.6861,E 595773.8440,EL121.2558,--AS
--
GT,PN535,SW1514,ST34545000,EW1514, ET34545000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.296, HDOP:0.800, VDOP:2.152, TDOP:2.067, GDOP:0.999, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM21:44:29
GPS,PN536,LA41.281151205000,LN22.08 2919469800,EL166.839000,--AS
--GS,PN536,N 4592419.6657,E 595785.5553,EL121.1497,--AS
--
GT,PN536,SW1514,ST34549000,EW1514, ET34549000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.296, HDOP:0.800, VDOP:2.152, TDOP:2.067, GDOP:0.999, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:33
GPS,PN537,LA41.281108963800,LN22.08 2991066000,EL166.941000,--AS
--GS,PN537,N 4592406.8546,E 595802.3401,EL121.2516,--AS
--
GT,PN537,SW1514,ST34554000,EW1514, ET34554000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.044, HDOP:0.800, VDOP:1.881, TDOP:1.882, GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:38
GPS,PN538,LA41.281079168400,LN22.08 3057641400,EL166.926000,--AS
--GS,PN538,N 4592397.8676,E 595817.9091,EL121.2367,--AS
--
GT,PN538,SW1514,ST34558000,EW1514, ET34558000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.116, HDOP:0.800, VDOP:1.959, TDOP:1.957, GDOP:0.804, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:42
GPS,PN539,LA41.281061173800,LN22.08 3110118000,EL166.933000,--AS
--GS,PN539,N 4592392.4777,E 595830.1586,EL121.2438,--AS
--
GT,PN539,SW1514,ST34561000,EW1514, ET34561000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.044, HDOP:0.800, VDOP:1.881, TDOP:1.882, GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:45
GPS,PN540,LA41.281037241000,LN22.08 3197102400,EL166.894000,--AS
--GS,PN540,N 4592385.3620,E 595850.4392,EL121.2050,--AS
--
GT,PN540,SW1514,ST34566000,EW1514, ET34566000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.044, HDOP:0.800, VDOP:1.881, TDOP:1.882, GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:50
GPS,PN541,LA41.281024419000,LN22.08 3250050000,EL166.932000,--AS
--GS,PN541,N 4592381.5693,E 595862.7769,EL121.2431,--AS
--
GT,PN541,SW1514,ST34569000,EW1514, ET34569000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.044, HDOP:0.800, VDOP:1.881, TDOP:1.882, GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:53
GPS,PN542,LA41.281000020600,LN22.08 3336606600,EL166.879000,--AS
--GS,PN542,N 4592374.3088,E 595882.9602,EL121.1903,--AS
--
GT,PN542,SW1514,ST34574000,EW1514, ET34574000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.044, HDOP:0.800, VDOP:1.881, TDOP:1.882, GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:44:58
GPS,PN543,LA41.280975398400,LN22.08 3399118800,EL166.901000,--AS
--GS,PN543,N 4592366.9053,E 595897.5654,EL121.2124,--AS
--
GT,PN543,SW1514,ST34578000,EW1514, ET34578000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.044, HDOP:0.800, VDOP:1.881, TDOP:1.882, GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:02
GPS,PN544,LA41.280933309000,LN22.08 3474499800,EL167.017000,--AS
--GS,PN544,N 4592354.1530,E 595915.2280,EL121.3284,--AS
--
GT,PN544,SW1514,ST34583000,EW1514, ET34583000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.044, HDOP:0.800, VDOP:1.881, TDOP:1.882, GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:07
GPS,PN545,LA41.280892885200,LN22.08 3531345000,EL167.072000,--AS
--GS,PN545,N 4592341.8575,E 595928.5831,EL121.3833,--AS
--
GT,PN545,SW1514,ST34587000,EW1514, ET34587000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.130, HDOP:0.800, VDOP:1.974, TDOP:1.948, GDOP:0.861, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:11
GPS,PN546,LA41.280849169800,LN22.08 3583892400,EL167.176000,--AS
--GS,PN546,N 4592328.5335,E 595940.9544,EL121.4871,--AS
--
GT,PN546,SW1514,ST34591000,EW1514, ET34591000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.154, HDOP:0.800, VDOP:2.000, TDOP:1.961, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:15
GPS,PN547,LA41.280809377800,LN22.08 3630666000,EL167.303000,--AS
--GS,PN547,N 4592316.4020,E 595951.9700,EL121.6140,--AS
--
GT,PN547,SW1514,ST34595000,EW1514, ET34595000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.154, HDOP:0.800, VDOP:2.000, TDOP:1.961, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:19
GPS,PN548,LA41.280751532400,LN22.08 3697096800,EL167.553000,--AS
--GS,PN548,N 4592298.7617,E 595967.6206,EL121.8638,--AS
--
GT,PN548,SW1514,ST34601000,EW1514, ET34601000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.045, HDOP:0.800, VDOP:1.882, TDOP:1.882, GDOP:0.799, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:25
GPS,PN549,LA41.280724016400,LN22.08 3729316200,EL167.754000,--AS
--GS,PN549,N 4592290.3725,E 595975.2091,EL122.0648,--AS
--
GT,PN549,SW1514,ST34604000,EW1514, ET34604000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.045, HDOP:0.800, VDOP:1.882, TDOP:1.882, GDOP:0.799, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:28
GPS,PN550,LA41.280688330200,LN22.08 3766359600,EL167.936000,--AS
--GS,PN550,N 4592279.4777,E 595983.9503,EL122.2466,--AS
--
GT,PN550,SW1514,ST34608000,EW1514, ET34608000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.118, HDOP:0.800, VDOP:1.961, TDOP:1.959, GDOP:0.806, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:32
GPS,PN551,LA41.280649189800,LN22.08 3799959600,EL168.136000,--AS
--GS,PN551,N 4592267.5067,E 595991.9067,EL122.4465,--AS
--
GT,PN551,SW1514,ST34612000,EW1514, ET34612000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.045, HDOP:0.800, VDOP:1.882, TDOP:1.882, GDOP:0.799, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:36
GPS,PN552,LA41.280609304800,LN22.08 3832098000,EL168.225000,--AS
--GS,PN552,N 4592255.3015,E 595999.5271,EL122.5353,--AS
--
GT,PN552,SW1514,ST34616000,EW1514, ET34616000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.045, HDOP:0.800, VDOP:1.882, TDOP:1.882, GDOP:0.799, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:45:40
GPS,PN553,LA41.280624797400,LN22.08 3844879200,EL168.264000,--AS
--GS,PN553,N 4592260.1202,E 596002.4293,EL122.5745,--AS
--
GT,PN553,SW1514,ST34644000,EW1514, ET34644000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.046, HDOP:0.800, VDOP:1.883, TDOP:1.883, GDOP:0.800, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:08
GPS,PN554,LA41.280640041000,LN22.08 3832083000,EL168.208000,--AS
--GS,PN554,N 4592264.7833,E 595999.3978,EL122.5185,--AS
--
GT,PN554,SW1514,ST34648000,EW1514, ET34648000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.046, HDOP:0.800, VDOP:1.883, TDOP:1.883, GDOP:0.800, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:12
GPS,PN555,LA41.280670560600,LN22.08 3807789600,EL168.111000,--AS

--GS,PN555,N 4592274.1234,E595993.6361,EL122.4217,--AS
--
GT,PN555,SW1514,ST34654000,EW1514,ET34654000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.046, HDOP:0.800, VDOP:1.883, TDOP:1.883, GDOP:0.800, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:18
GPS,PN556,LA41.280687142200,LN22.083799177200,EL168.003000,--AS
--GS,PN556,N 4592279.2122,E595991.5699,EL122.3138,--AS
--
GT,PN556,SW1514,ST34657000,EW1514,ET34657000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.046, HDOP:0.800, VDOP:1.883, TDOP:1.883, GDOP:0.800, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:21
GPS,PN557,LA41.280705519000,LN22.083796165800,EL167.861000,--AS
--GS,PN557,N 4592284.8720,E595990.7959,EL122.1719,--AS
--
GT,PN557,SW1514,ST34664000,EW1514,ET34664000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.135, HDOP:0.800, VDOP:1.979, TDOP:1.951, GDOP:0.866, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:28
GPS,PN558,LA41.280732637200,LN22.083803403000,EL167.620000,--AS
--GS,PN558,N 4592293.2599,E595992.3642,EL121.9312,--AS
--
GT,PN558,SW1514,ST34668000,EW1514,ET34668000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.135, HDOP:0.800, VDOP:1.979, TDOP:1.951, GDOP:0.866, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:32
GPS,PN559,LA41.280759970200,LN22.083814931400,EL167.396000,--AS
--GS,PN559,N 4592301.7273,E595994.9273,EL121.7074,--AS
--
GT,PN559,SW1514,ST34671000,EW1514,ET34671000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.486, HDOP:0.900, VDOP:2.317, TDOP:2.219, GDOP:1.121, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:35
GPS,PN560,LA41.280788147400,LN22.083826912200,EL167.123000,--AS
--GS,PN560,N 4592310.4566,E595997.5919,EL121.4347,--AS
--
GT,PN560,SW1514,ST34674000,EW1514,ET34674000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.451, HDOP:0.800, VDOP:2.317, TDOP:2.180, GDOP:1.121, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:38
GPS,PN561,LA41.280838490400,LN22.083852727200,EL166.835000,--AS
--GS,PN561,N 4592326.0663,E596003.3758,EL121.1473,--AS
--
GT,PN561,SW1514,ST34679000,EW1514,ET34679000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.952, GDOP:0.867, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:43
GPS,PN562,LA41.280880018800,LN22.083877877400,EL166.791000,--AS
--GS,PN562,N 4592338.9548,E596009.0414,EL121.1037,--AS
--
GT,PN562,SW1514,ST34683000,EW1514,ET34683000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:47
GPS,PN563,LA41.280911801400,LN22.083898041000,EL166.712000,--AS
--GS,PN563,N 4592348.8214,E596013.5899,EL121.0251,--AS
--
GT,PN563,SW1514,ST34686000,EW1514,ET34686000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:50
GPS,PN564,LA41.280962686200,LN22.083931648800,EL166.488000,--AS
--GS,PN564,N 4592364.6223,E596021.1795,EL120.8017,--AS
--
GT,PN564,SW1514,ST34691000,EW1514,ET34691000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:55
GPS,PN565,LA41.280998365800,LN22.083957066600,EL166.259000,--AS
--GS,PN565,N 4592375.7073,E596026.9311,EL120.5731,--AS
--
GT,PN565,SW1514,ST34695000,EW1514,ET34695000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:46:59
GPS,PN566,LA41.281035646800,LN22.083968815200,EL166.083000,--AS
--GS,PN566,N 4592387.2443,E596029.5045,EL120.3974,--AS
--
GT,PN566,SW1514,ST34699000,EW1514,ET34699000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:03
GPS,PN567,LA41.281070448600,LN22.083956953200,EL165.148000,--AS
--GS,PN567,N 4592397.9437,E596026.6098,EL119.4627,--AS
--
GT,PN567,SW1514,ST34703000,EW1514,ET34703000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:07
GPS,PN568,LA41.281099915200,LN22.083925948200,EL164.362000,--AS
--GS,PN568,N 4592406.9384,E596019.2952,EL118.6768,--AS
--
GT,PN568,SW1514,ST34707000,EW1514,ET34707000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:11
GPS,PN569,LA41.281123695600,LN22.083871552800,EL163.326000,--AS
--GS,PN569,N 4592414.1070,E596006.5766,EL117.6407,--AS
--
GT,PN569,SW1514,ST34712000,EW1514,ET34712000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:16
GPS,PN570,LA41.281141643400,LN22.083826614000,EL162.547000,--AS
--GS,PN570,N 4592419.5054,E595996.0762,EL116.8617,--AS
--
GT,PN570,SW1514,ST34716000,EW1514,ET34716000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:20
GPS,PN571,LA41.281159459800,LN22.083782034600,EL161.673000,--AS
--GS,PN571,N 4592424.8643,E595985.6597,EL115.9876,--AS
--
GT,PN571,SW1514,ST34720000,EW1514,ET34720000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:24
GPS,PN572,LA41.281174832400,LN22.083746604600,EL161.076000,--AS
--GS,PN572,N 4592429.4976,E595977.3761,EL115.3906,--AS
--
GT,PN572,SW1514,ST34724000,EW1514,ET34724000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:28
GPS,PN573,LA41.281188310800,LN22.083724597800,EL160.661000,--AS
--GS,PN573,N 4592433.5878,E595972.2148,EL114.9756,--AS
--
GT,PN573,SW1514,ST34728000,EW1514,ET34728000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:32
GPS,PN574,LA41.281200766800,LN22.083709954200,EL160.406000,--AS
--GS,PN574,N 4592437.3853,E595968.7661,EL114.7206,--AS
--
GT,PN574,SW1514,ST34731000,EW1514,ET34731000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:35
GPS,PN575,LA41.281220102400,LN22.083699787800,EL160.100000,--AS

--GS,PN575,N 4592443.3188,E595966.3282,EL114.4147,--AS
--
GT,PN575,SW1514,ST34734000,EW1514,ET34734000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:38
GPS,PN576,LA41.281244574600,LN22.083701386800,EL159.941000,--AS
--GS,PN576,N 4592450.8732,E595966.5991,EL114.2560,--AS
--
GT,PN576,SW1514,ST34738000,EW1514,ET34738000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:42
GPS,PN577,LA41.281260507000,LN22.083709924800,EL159.900000,--AS
--GS,PN577,N 4592455.8144,E595968.5149,EL114.2151,--AS
--
GT,PN577,SW1514,ST34741000,EW1514,ET34741000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.136, HDOP:0.800, VDOP:1.980, TDOP:1.951, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:47:45
GPS,PN578,LA41.281294750800,LN22.083747846000,EL159.781000,--AS
--GS,PN578,N 4592466.4949,E595977.1735,EL114.0966,--AS
--
GT,PN578,SW1514,ST34758000,EW1514,ET34758000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.436, HDOP:1.000, VDOP:2.221, TDOP:2.255, GDOP:0.921, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:02
GPS,PN579,LA41.281306569000,LN22.083776096400,EL159.746000,--AS
--GS,PN579,N 4592470.2277,E595983.6799,EL114.0618,--AS
--
GT,PN579,SW1514,ST34764000,EW1514,ET34764000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:08
GPS,PN580,LA41.281314979800,LN22.083806909400,EL159.765000,--AS
--GS,PN580,N 4592472.9171,E595990.7949,EL114.0810,--AS
--
GT,PN580,SW1514,ST34768000,EW1514,ET34768000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:12
GPS,PN581,LA41.281306332600,LN22.083866772600,EL160.283000,--AS
--GS,PN581,N 4592470.4338,E596004.7200,EL114.5992,--AS
--
GT,PN581,SW1514,ST34776000,EW1514,ET34776000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:20
GPS,PN582,LA41.281286524200,LN22.083905469000,EL161.043000,--AS
--GS,PN582,N 4592464.4423,E596013.7796,EL115.3592,--AS
--
GT,PN582,SW1514,ST34782000,EW1514,ET34782000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:26
GPS,PN583,LA41.281271269800,LN22.083933379200,EL161.629000,--AS
--GS,PN583,N 4592459.8224,E596020.3180,EL115.9452,--AS
--
GT,PN583,SW1514,ST34786000,EW1514,ET34786000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:30
GPS,PN584,LA41.281247925000,LN22.083976628400,EL162.589000,--AS
--GS,PN584,N 4592452.7539,E596030.4484,EL116.9052,--AS
--
GT,PN584,SW1514,ST34791000,EW1514,ET34791000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:35
GPS,PN585,LA41.281217640600,LN22.084030687200,EL163.616000,--AS
--GS,PN585,N 4592443.5779,E596043.1154,EL117.9322,--AS
--
GT,PN585,SW1514,ST34797000,EW1514,ET34797000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:41
GPS,PN586,LA41.281203021600,LN22.084071802800,EL164.419000,--AS
--GS,PN586,N 4592439.1947,E596052.7152,EL118.7353,--AS
--
GT,PN586,SW1514,ST34801000,EW1514,ET34801000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.141, HDOP:0.800, VDOP:1.986, TDOP:1.955, GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:45
GPS,PN587,LA41.281198998600,LN22.084105332000,EL164.835000,--AS
--GS,PN587,N 4592438.0569,E596060.5113,EL119.1514,--AS
--
GT,PN587,SW1514,ST34804000,EW1514,ET34804000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.142, HDOP:0.800, VDOP:1.987, TDOP:1.955, GDOP:0.876, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:49
GPS,PN588,LA41.281201426800,LN22.084149487800,EL165.296000,--AS
--GS,PN588,N 4592438.9420,E596070.7466,EL119.6127,--AS
--
GT,PN588,SW1514,ST34808000,EW1514,ET34808000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.142, HDOP:0.800, VDOP:1.987, TDOP:1.955, GDOP:0.876, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:52
GPS,PN589,LA41.281210329000,LN22.084199112000,EL165.424000,--AS
--GS,PN589,N 4592441.8411,E596082.2243,EL119.7409,--AS
--
GT,PN589,SW1514,ST34813000,EW1514,ET34813000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.142, HDOP:0.800, VDOP:1.987, TDOP:1.955, GDOP:0.876, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:48:57
GPS,PN590,LA41.281215969600,LN22.084267338600,EL165.261000,--AS
--GS,PN590,N 4592443.7914,E596098.0315,EL119.5783,--AS
--
GT,PN590,SW1514,ST34819000,EW1514,ET34819000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.144, HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.956, GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:03
GPS,PN591,LA41.281221446400,LN22.084315899000,EL165.170000,--AS
--GS,PN591,N 4592445.6306,E596109.2764,EL119.4876,--AS
--
GT,PN591,SW1514,ST34827000,EW1514,ET34827000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.497, HDOP:0.900, VDOP:2.329, TDOP:2.225, GDOP:1.132, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:11
GPS,PN592,LA41.281240675800,LN22.084365538200,EL164.970000,--AS
--GS,PN592,N 4592451.7156,E596120.7152,EL119.2880,--AS
--
GT,PN592,SW1514,ST34831000,EW1514,ET34831000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.463, HDOP:0.800, VDOP:2.329, TDOP:2.187, GDOP:1.132, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:15
GPS,PN593,LA41.281259943600,LN22.084395420000,EL164.850000,--AS
--GS,PN593,N 4592457.7516,E596127.5696,EL119.1683,--AS
--
GT,PN593,SW1514,ST34834000,EW1514,ET34834000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.144, HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.956, GDOP:0.878, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:18
GPS,PN594,LA41.281296191400,LN22.084440325200,EL164.550000,--AS
--GS,PN594,N 4592469.0721,E596137.8402,EL118.8688,--AS
--
GT,PN594,SW1514,ST34839000,EW1514,ET34839000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.144, HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.956, GDOP:0.878, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:23
GPS,PN595,LA41.281318366200,LN22.084465435800,EL164.366000,--AS

--GS,PN595,N 4592475.9902,E596143.5756,EL118.6851,--AS
--
GT,PN595,SW1514,ST34842000,EW1514,ET34842000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.144, HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.956, GDOP:0.878, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:26
GPS,PN596,LA41.281347531600,LN22.084500483600,EL164.177000,--AS
--GS,PN596,N 4592485.0955,E596151.5880,EL118.4965,--AS
--
GT,PN596,SW1514,ST34846000,EW1514,ET34846000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.226, HDOP:1.000, VDOP:1.989, TDOP:2.046, GDOP:0.878, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:30
GPS,PN597,LA41.281378351800,LN22.084536841200,EL164.006000,--AS
--GS,PN597,N 4592494.7153,E596159.8975,EL118.3259,--AS
--
GT,PN597,SW1514,ST34850000,EW1514,ET34850000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.459, HDOP:0.800, VDOP:2.325, TDOP:2.196, GDOP:1.106, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:34
GPS,PN598,LA41.281409893800,LN22.084572173400,EL163.865000,--AS
--GS,PN598,N 4592504.5546,E596167.9661,EL118.1853,--AS
--
GT,PN598,SW1514,ST34854000,EW1514,ET34854000
--HSDV:0.117, VSDV:0.140, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.501, HDOP:1.200, VDOP:2.194, TDOP:2.321, GDOP:0.930, NSDV:0.100, ESDV:0.060
--DT01-11-2009
--TM21:49:38
GPS,PN599,LA41.281453645800,LN22.084622281200,EL163.432000,--AS
--GS,PN599,N 4592518.2061,E596179.4129,EL117.7529,--AS
--
GT,PN599,SW1514,ST34859000,EW1514,ET34859000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.306, HDOP:1.100, VDOP:2.027, TDOP:2.131, GDOP:0.881, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:43
GPS,PN600,LA41.281487842200,LN22.084668395400,EL163.378000,--AS
--GS,PN600,N 4592528.8976,E596189.9723,EL117.6994,--AS
--
GT,PN600,SW1514,ST34863000,EW1514,ET34863000
--HSDV:0.064, VSDV:0.110, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.956, GDOP:0.879, NSDV:0.040, ESDV:0.050
--DT01-11-2009
--TM21:49:47
GPS,PN601,LA41.281518699000,LN22.084712930400,EL163.530000,--AS
--GS,PN601,N 4592538.5539,E596200.1789,EL117.8519,--AS
--
GT,PN601,SW1514,ST34867000,EW1514,ET34867000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.956, GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:51
GPS,PN602,LA41.281542166800,LN22.084752381600,EL163.333000,--AS
--GS,PN602,N 4592545.9152,E596209.2362,EL117.6552,--AS
--
GT,PN602,SW1514,ST34871000,EW1514,ET34871000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.956, GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:49:55
GPS,PN603,LA41.281555237800,LN22.084795036200,EL163.219000,--AS
--GS,PN603,N 4592550.0790,E596219.0795,EL117.5415,--AS
--
GT,PN603,SW1514,ST34877000,EW1514,ET34877000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.234, HDOP:0.900, VDOP:2.045, TDOP:2.048, GDOP:0.894, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:50:01
GPS,PN604,LA41.281553932200,LN22.084825193400,EL163.166000,--AS
--GS,PN604,N 4592549.7693,E596226.0820,EL117.4887,--AS
--
GT,PN604,SW1514,ST34881000,EW1514,ET34881000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.465, HDOP:0.800, VDOP:2.332, TDOP:2.188, GDOP:1.136, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:50:05
GPS,PN605,LA41.281540507200,LN22.084867527000,EL163.275000,--AS
--GS,PN605,N 4592545.7585,E596235.9594,EL117.5977,--AS
--
GT,PN605,SW1514,ST34886000,EW1514,ET34886000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.185, HDOP:0.900, VDOP:1.991, TDOP:2.000, GDOP:0.880, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:50:10
GPS,PN606,LA41.281516910400,LN22.084908989400,EL163.254000,--AS
--GS,PN606,N 4592538.6071,E596245.6765,EL117.5767,--AS
--
GT,PN606,SW1514,ST34891000,EW1514,ET34891000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.384, HDOP:0.800, VDOP:2.246, TDOP:2.193, GDOP:0.935, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM21:50:15
GPS,PN607,LA41.293114950400,LN22.055893030200,EL192.730000,--AS
--GS,PN607,N 4594831.0824,E592267.6825,EL147.0399,--AS
--
GT,PN607,SW1514,ST35776000,EW1514,ET35776000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.129, HDOP:0.800, VDOP:1.973, TDOP:1.928, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:00
GPS,PN608,LA41.293109350600,LN22.055897599200,EL192.692000,--AS
--GS,PN608,N 4594829.3684,E592268.7643,EL147.0019,--AS
--
GT,PN608,SW1514,ST35779000,EW1514,ET35779000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.129, HDOP:0.800, VDOP:1.973, TDOP:1.928, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:03
GPS,PN609,LA41.293098275800,LN22.055903182200,EL192.689000,--AS
--GS,PN609,N 4594825.9685,E592270.1029,EL146.9988,--AS
--
GT,PN609,SW1514,ST35783000,EW1514,ET35783000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.129, HDOP:0.800, VDOP:1.973, TDOP:1.928, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:07
GPS,PN610,LA41.293073389600,LN22.055906355600,EL192.734000,--AS
--GS,PN610,N 4594818.3008,E592270.9369,EL147.0436,--AS
--
GT,PN610,SW1514,ST35788000,EW1514,ET35788000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.129, HDOP:0.800, VDOP:1.973, TDOP:1.928, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:12
GPS,PN611,LA41.293048131400,LN22.055905371000,EL192.840000,--AS
--GS,PN611,N 4594810.5059,E592270.8079,EL147.1494,--AS
--
GT,PN611,SW1514,ST35792000,EW1514,ET35792000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.129, HDOP:0.800, VDOP:1.973, TDOP:1.928, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:16
GPS,PN612,LA41.293021701400,LN22.055903838000,EL193.001000,--AS
--GS,PN612,N 4594802.3480,E592270.5564,EL147.3102,--AS
--
GT,PN612,SW1514,ST35796000,EW1514,ET35796000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.127, HDOP:0.800, VDOP:1.971, TDOP:1.926, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:20
GPS,PN613,LA41.293002005200,LN22.055902914000,EL193.154000,--AS
--GS,PN613,N 4594796.2692,E592270.4196,EL147.4630,--AS
--
GT,PN613,SW1514,ST35799000,EW1514,ET35799000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.127, HDOP:0.800, VDOP:1.971, TDOP:1.926, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:23
GPS,PN614,LA41.292951704200,LN22.055901322800,EL193.714000,--AS
--GS,PN614,N 4594780.7472,E592270.2485,EL148.0226,--AS
--
GT,PN614,SW1514,ST35809000,EW1514,ET35809000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.127, HDOP:0.800, VDOP:1.971, TDOP:1.926, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:33
GPS,PN615,LA41.292890024200,LN22.055897907600,EL194.387000,--AS

--GS,PN615,N 4594761.7094,E 592269.6992,EL148.6950,--AS
--
GT,PN615,SW1514,ST35819000,EW1514, ET35819000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.127, HDOP:0.800, VDOP:1.971, TDOP:1.926, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:43
GPS,PN616,LA41.292822492400,LN22.05 5896319400,EL195.309000,--AS
--GS,PN616,N 4594740.8718,E 592269.5966,EL149.6165,--AS
--
GT,PN616,SW1514,ST35829000,EW1514, ET35829000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:53
GPS,PN617,LA41.292796282000,LN22.05 5894272200,EL195.707000,--AS
--GS,PN617,N 4594732.7801,E 592269.2249,EL150.0142,--AS
--
GT,PN617,SW1514,ST35833000,EW1514, ET35833000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:05:57
GPS,PN618,LA41.292754012000,LN22.05 5892735000,EL196.284000,--AS
--GS,PN618,N 4594719.7357,E 592269.0347,EL150.5909,--AS
--
GT,PN618,SW1514,ST35839000,EW1514, ET35839000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:03
GPS,PN619,LA41.292723011800,LN22.05 5892625800,EL196.683000,--AS
--GS,PN619,N 4594710.1722,E 592269.1314,EL150.9896,--AS
--
GT,PN619,SW1514,ST35843000,EW1514, ET35843000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:07
GPS,PN620,LA41.292694498600,LN22.05 5892480600,EL197.085000,--AS
--GS,PN620,N 4594701.3757,E 592269.2099,EL151.3914,--AS
--
GT,PN620,SW1514,ST35847000,EW1514, ET35847000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:10
GPS,PN621,LA41.292666493000,LN22.05 5891515200,EL197.481000,--AS
--GS,PN621,N 4594692.7334,E 592269.0962,EL151.7871,--AS
--
GT,PN621,SW1514,ST35851000,EW1514, ET35851000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:14
GPS,PN622,LA41.292610468600,LN22.05 5889905400,EL198.236000,--AS
--GS,PN622,N 4594675.4457,E 592268.9434,EL152.5417,--AS
--
GT,PN622,SW1514,ST35859000,EW1514, ET35859000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:23
GPS,PN623,LA41.292574432000,LN22.05 5888026200,EL198.712000,--AS
--GS,PN623,N 4594664.3232,E 592268.6493,EL153.0174,--AS
--
GT,PN623,SW1514,ST35864000,EW1514, ET35864000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:28
GPS,PN624,LA41.292531175600,LN22.05 5887540200,EL199.228000,--AS
--GS,PN624,N 4594650.9776,E 592268.7068,EL153.5330,--AS
--
GT,PN624,SW1514,ST35870000,EW1514, ET35870000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:34
GPS,PN625,LA41.292503122000,LN22.05 5886764400,EL199.620000,--AS
--GS,PN625,N 4594642.3210,E 592268.6373,EL153.9248,--AS
--
GT,PN625,SW1514,ST35874000,EW1514, ET35874000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:38
GPS,PN626,LA41.292467590000,LN22.05 5884359000,EL200.001000,--AS
--GS,PN626,N 4594631.3527,E 592268.2192,EL154.3054,--AS
--
GT,PN626,SW1514,ST35879000,EW1514, ET35879000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:43
GPS,PN627,LA41.292439439200,LN22.05 5879029200,EL200.317000,--AS
--GS,PN627,N 4594622.6527,E 592267.0937,EL154.6212,--AS
--
GT,PN627,SW1514,ST35883000,EW1514, ET35883000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.125, HDOP:0.800, VDOP:1.969, TDOP:1.924, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:47
GPS,PN628,LA41.292391087000,LN22.05 5868373800,EL200.908000,--AS
--GS,PN628,N 4594607.7050,E 592264.8125,EL155.2117,--AS
--
GT,PN628,SW1514,ST35889000,EW1514, ET35889000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.920, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:53
GPS,PN629,LA41.292351182200,LN22.05 5857728000,EL201.382000,--AS
--GS,PN629,N 4594595.3633,E 592262.5002,EL155.6854,--AS
--
GT,PN629,SW1514,ST35894000,EW1514, ET35894000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.920, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:06:58
GPS,PN630,LA41.292311485600,LN22.05 5846302800,EL201.841000,--AS
--GS,PN630,N 4594583.0834,E 592260.0063,EL156.1440,--AS
--
GT,PN630,SW1514,ST35899000,EW1514, ET35899000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.920, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:07:03
GPS,PN631,LA41.292272092600,LN22.05 5835565200,EL202.341000,--AS
--GS,PN631,N 4594570.8993,E 592257.6707,EL156.6436,--AS
--
GT,PN631,SW1514,ST35904000,EW1514, ET35904000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.920, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:07:08
GPS,PN632,LA41.292232184800,LN22.05 5824106400,EL202.853000,--AS
--GS,PN632,N 4594558.5543,E 592255.1698,EL157.1552,--AS
--
GT,PN632,SW1514,ST35909000,EW1514, ET35909000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.920, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:07:13
GPS,PN633,LA41.292200817400,LN22.05 5814521400,EL203.283000,--AS
--GS,PN633,N 4594548.8494,E 592253.0699,EL157.5849,--AS
--
GT,PN633,SW1514,ST35913000,EW1514, ET35913000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.122, HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.920, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:07:17
GPS,PN634,LA41.292169241200,LN22.05 5804449800,EL203.683000,--AS
--GS,PN634,N 4594539.0787,E 592250.8580,EL157.9846,--AS
--
GT,PN634,SW1514,ST35917000,EW1514, ET35917000
--HSDV:0.063, VSDV:0.110, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.695, HDOP:0.800, VDOP:2.574, TDOP:2.432, GDOP:1.163, NSDV:0.060, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:07:21
GPS,PN635,LA41.292164573200,LN22.05 5824697400,EL203.758000,--AS

--GS,PN635,N 4594537.6985,E 592255.5729,EL158.0596,--AS
--
GT,PN635,SW1514,ST35948000,EW1514, ET35948000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.157, HDOP:0.900, VDOP:1.960, TDOP:1.959, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:07:52
GPS,PN636,LA41.292233758000,LN22.05 5844558600,EL202.876000,--AS
--GS,PN636,N 4594559.1001,E 592259.9076,EL157.1783,--AS
--
GT,PN636,SW1514,ST35960000,EW1514, ET35960000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:04
GPS,PN637,LA41.292269167600,LN22.05 5854649400,EL202.349000,--AS
--GS,PN637,N 4594570.0535,E 592262.1089,EL156.6517,--AS
--
GT,PN637,SW1514,ST35965000,EW1514, ET35965000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:09
GPS,PN638,LA41.292301300000,LN22.05 5863128000,EL201.977000,--AS
--GS,PN638,N 4594579.9911,E 592263.9491,EL156.2800,--AS
--
GT,PN638,SW1514,ST35969000,EW1514, ET35969000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:13
GPS,PN639,LA41.292341233600,LN22.05 5874420600,EL201.526000,--AS
--GS,PN639,N 4594592.3436,E 592266.4113,EL155.8293,--AS
--
GT,PN639,SW1514,ST35974000,EW1514, ET35974000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:18
GPS,PN640,LA41.292412361200,LN22.05 5893875000,EL200.683000,--AS
--GS,PN640,N 4594614.3433,E 592270.6439,EL154.9870,--AS
--
GT,PN640,SW1514,ST35984000,EW1514, ET35984000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:28
GPS,PN641,LA41.292442156600,LN22.05 5899672200,EL200.337000,--AS
--GS,PN641,N 4594623.5520,E 592271.8713,EL154.6413,--AS
--
GT,PN641,SW1514,ST35989000,EW1514, ET35989000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:33
GPS,PN642,LA41.292470506000,LN22.05 5903176200,EL199.952000,--AS
--GS,PN642,N 4594632.3079,E 592272.5725,EL154.2566,--AS
--
GT,PN642,SW1514,ST35994000,EW1514, ET35994000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:38
GPS,PN643,LA41.292494830000,LN22.05 5905046400,EL199.615000,--AS
--GS,PN643,N 4594639.8172,E 592272.9105,EL153.9198,--AS
--
GT,PN643,SW1514,ST35998000,EW1514, ET35998000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.915, GDOP:0.902, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:42
GPS,PN644,LA41.292519089200,LN22.05 5905957200,EL199.338000,--AS
--GS,PN644,N 4594647.3036,E 592273.0263,EL153.6430,--AS
--
GT,PN644,SW1514,ST36002000,EW1514, ET36002000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:46
GPS,PN645,LA41.292542385400,LN22.05 5906077200,EL199.192000,--AS
--GS,PN645,N 4594654.4906,E 592272.9624,EL153.4972,--AS
--
GT,PN645,SW1514,ST36006000,EW1514, ET36006000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:50
GPS,PN646,LA41.292570499600,LN22.05 5906177400,EL198.743000,--AS
--GS,PN646,N 4594663.1638,E 592272.8750,EL153.0484,--AS
--
GT,PN646,SW1514,ST36011000,EW1514, ET36011000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:08:55
GPS,PN647,LA41.292609562000,LN22.05 5907925200,EL198.272000,--AS
--GS,PN647,N 4594675.2193,E 592273.1267,EL152.5777,--AS
--
GT,PN647,SW1514,ST36018000,EW1514, ET36018000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:02
GPS,PN648,LA41.292642553600,LN22.05 5909969400,EL197.907000,--AS
--GS,PN648,N 4594685.4029,E 592273.4710,EL152.2130,--AS
--
GT,PN648,SW1514,ST36024000,EW1514, ET36024000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:08
GPS,PN649,LA41.292666082600,LN22.05 5911350000,EL197.553000,--AS
--GS,PN649,N 4594692.6655,E 592273.6986,EL151.8592,--AS
--
GT,PN649,SW1514,ST36028000,EW1514, ET36028000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:12
GPS,PN650,LA41.292691268200,LN22.05 5912100000,EL197.184000,--AS
--GS,PN650,N 4594700.4372,E 592273.7734,EL151.4904,--AS
--
GT,PN650,SW1514,ST36032000,EW1514, ET36032000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:16
GPS,PN651,LA41.292742201000,LN22.05 5914114200,EL196.478000,--AS
--GS,PN651,N 4594716.1554,E 592274.0401,EL150.7849,--AS
--
GT,PN651,SW1514,ST36040000,EW1514, ET36040000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:24
GPS,PN652,LA41.292770029000,LN22.05 5914950600,EL196.071000,--AS
--GS,PN652,N 4594724.7426,E 592274.1246,EL150.3781,--AS
--
GT,PN652,SW1514,ST36044000,EW1514, ET36044000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:28
GPS,PN653,LA41.292823966600,LN22.05 5915947200,EL195.318000,--AS
--GS,PN653,N 4594741.3847,E 592274.1434,EL149.6256,--AS
--
GT,PN653,SW1514,ST36052000,EW1514, ET36052000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:36
GPS,PN654,LA41.292861050200,LN22.05 5918085000,EL194.783000,--AS
--GS,PN654,N 4594752.8309,E 592274.4933,EL149.0909,--AS
--
GT,PN654,SW1514,ST36057000,EW1514, ET36057000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.112, HDOP:0.800, VDOP:1.955, TDOP:1.911, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:41
GPS,PN655,LA41.292901436800,LN22.05 5920428600,EL194.210000,--AS

--GS,PN655,N 4594765.2967,E 592274.8780,EL148.5182,--AS
--
GT,PN655,SW1514,ST36063000,EW1514, ET36063000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.229, GDOP:1.009, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:47
GPS,PN656,LA41.292925831000,LN22.05 5920165200,EL193.979000,--AS
--GS,PN656,N 4594772.8213,E 592274.7209,EL148.2874,--AS
--
GT,PN656,SW1514,ST36067000,EW1514, ET36067000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.589, HDOP:1.000, VDOP:2.388, TDOP:2.360, GDOP:1.064, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:51
GPS,PN657,LA41.292949434400,LN22.05 5920519800,EL193.588000,--AS
--GS,PN657,N 4594780.1038,E 592274.7102,EL147.8966,--AS
--
GT,PN657,SW1514,ST36071000,EW1514, ET36071000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.552, HDOP:0.900, VDOP:2.388, TDOP:2.320, GDOP:1.064, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:55
GPS,PN658,LA41.292959270800,LN22.05 5922541200,EL193.554000,--AS
--GS,PN658,N 4594783.1442,E 592275.1403,EL147.8627,--AS
--
GT,PN658,SW1514,ST36075000,EW1514, ET36075000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.658, HDOP:0.900, VDOP:2.501, TDOP:2.392, GDOP:1.159, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:09:59
GPS,PN659,LA41.293187993200,LN22.05 5992133400,EL190.955000,--AS
--GS,PN659,N 4594853.9087,E 592290.3817,EL145.2659,--AS
--
GT,PN659,SW1514,ST36151000,EW1514, ET36151000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.527, HDOP:1.100, VDOP:2.275, TDOP:2.316, GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:11:15
GPS,PN660,LA41.293176739000,LN22.05 5966751600,EL191.313000,--AS
--GS,PN660,N 4594850.3618,E 592284.5387,EL145.6237,--AS
--
GT,PN660,SW1514,ST36155000,EW1514, ET36155000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:4.175, HDOP:0.900, VDOP:4.077, TDOP:3.757, GDOP:1.822, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:11:19
GPS,PN661,LA41.293164262000,LN22.05 5939272800,EL191.854000,--AS
--GS,PN661,N 4594846.4314,E 592278.2142,EL146.1645,--AS
--
GT,PN661,SW1514,ST36159000,EW1514, ET36159000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.662, HDOP:0.900, VDOP:2.505, TDOP:2.394, GDOP:1.163, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:11:23
GPS,PN662,LA41.293151717200,LN22.05 5912127600,EL192.290000,--AS
--GS,PN662,N 4594842.4811,E 592271.9674,EL146.6003,--AS
--
GT,PN662,SW1514,ST36163000,EW1514, ET36163000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.228, GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:11:27
GPS,PN663,LA41.293140239800,LN22.05 5885757000,EL192.728000,--AS
--GS,PN663,N 4594838.8624,E 592265.8960,EL147.0381,--AS
--
GT,PN663,SW1514,ST36167000,EW1514, ET36167000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.228, GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:11:31
GPS,PN664,LA41.293135427800,LN22.05 5860680600,EL193.085000,--AS
--GS,PN664,N 4594837.3037,E 592260.0985,EL147.3949,--AS
--
GT,PN664,SW1514,ST36173000,EW1514, ET36173000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.228, GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:11:37
GPS,PN665,LA41.293141072600,LN22.05 5853187200,EL193.547000,--AS
--GS,PN665,N 4594839.0229,E 592258.3382,EL147.8569,--AS
--
GT,PN665,SW1514,ST36179000,EW1514, ET36179000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.228, GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:11:43
GPS,PN666,LA41.293146296200,LN22.05 5852305200,EL193.781000,--AS
--GS,PN666,N 4594840.6317,E 592258.1131,EL148.0910,--AS
--
GT,PN666,SW1514,ST36203000,EW1514, ET36203000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.012, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:07
GPS,PN667,LA41.293156391200,LN22.05 5864644800,EL193.777000,--AS
--GS,PN667,N 4594843.7824,E 592260.9355,EL148.0871,--AS
--
GT,PN667,SW1514,ST36209000,EW1514, ET36209000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.012, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:13
GPS,PN668,LA41.293178894200,LN22.05 5894341800,EL193.804000,--AS
--GS,PN668,N 4594850.8122,E 592267.7350,EL148.1144,--AS
--
GT,PN668,SW1514,ST36214000,EW1514, ET36214000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.012, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:18
GPS,PN669,LA41.293204984600,LN22.05 5923542000,EL193.792000,--AS
--GS,PN669,N 4594858.9473,E 592274.4052,EL148.1028,--AS
--
GT,PN669,SW1514,ST36218000,EW1514, ET36218000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.012, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:22
GPS,PN670,LA41.293233299200,LN22.05 5951091600,EL193.910000,--AS
--GS,PN670,N 4594867.7636,E 592280.6837,EL148.2211,--AS
--
GT,PN670,SW1514,ST36222000,EW1514, ET36222000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.012, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:26
GPS,PN671,LA41.293339730800,LN22.06 0035394000,EL194.225000,--AS
--GS,PN671,N 4594900.8462,E 592299.8183,EL148.5374,--AS
--
GT,PN671,SW1514,ST36241000,EW1514, ET36241000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.013, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:45
GPS,PN672,LA41.293369259200,LN22.06 0058527600,EL194.323000,--AS
--GS,PN672,N 4594910.0239,E 592305.0677,EL148.6358,--AS
--
GT,PN672,SW1514,ST36248000,EW1514, ET36248000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.013, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:52
GPS,PN673,LA41.293403304400,LN22.06 0085162200,EL194.286000,--AS
--GS,PN673,N 4594920.6053,E 592311.1114,EL148.5992,--AS
--
GT,PN673,SW1514,ST36253000,EW1514, ET36253000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.665, HDOP:0.900, VDOP:2.508, TDOP:2.395, GDOP:1.168, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:12:57
GPS,PN674,LA41.293432639000,LN22.06 0107869200,EL194.459000,--AS
--GS,PN674,N 4594929.7220,E 592316.2626,EL148.7725,--AS
--
GT,PN674,SW1514,ST36257000,EW1514, ET36257000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.665, HDOP:0.900, VDOP:2.508, TDOP:2.395, GDOP:1.168, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:01
GPS,PN675,LA41.293503851200,LN22.06 0161500200,EL194.649000,--AS

--GS,PN675,N 4594951.8490,E 592328.4215,EL148.9634,--AS
--
GT,PN675,SW1514,ST36267000,EW1514, ET36267000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:6.798, HDOP:0.900, VDOP:6.738, TDOP:5.951, GDOP:3.286, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:11
GPS,PN676,LA41.293517083000,LN22.06 0170888400,EL194.663000,--AS
--GS,PN676,N 4594955.9587,E 592330.5469,EL148.9775,--AS
--
GT,PN676,SW1514,ST36272000,EW1514, ET36272000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:6.798, HDOP:0.900, VDOP:6.738, TDOP:5.951, GDOP:3.286, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:16
GPS,PN677,LA41.293540853200,LN22.06 0185245200,EL194.616000,--AS
--GS,PN677,N 4594963.3341,E 592333.7832,EL148.9308,--AS
--
GT,PN677,SW1514,ST36276000,EW1514, ET36276000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447, HDOP:0.900, VDOP:2.275, TDOP:2.227, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:20
GPS,PN678,LA41.293559912200,LN22.06 0194876400,EL194.466000,--AS
--GS,PN678,N 4594969.2421,E 592335.9420,EL148.7810,--AS
--
GT,PN678,SW1514,ST36279000,EW1514, ET36279000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:23
GPS,PN679,LA41.293579648000,LN22.06 0202318800,EL194.227000,--AS
--GS,PN679,N 4594975.3524,E 592337.5905,EL148.5422,--AS
--
GT,PN679,SW1514,ST36282000,EW1514, ET36282000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:26
GPS,PN680,LA41.293599499600,LN22.06 0207978000,EL193.908000,--AS
--GS,PN680,N 4594981.4932,E 592338.8249,EL148.2234,--AS
--
GT,PN680,SW1514,ST36285000,EW1514, ET36285000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:29
GPS,PN681,LA41.293634964400,LN22.06 0213733200,EL193.241000,--AS
--GS,PN681,N 4594992.4508,E 592340.0201,EL147.5567,--AS
--
GT,PN681,SW1514,ST36290000,EW1514, ET36290000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:34
GPS,PN682,LA41.293661209000,LN22.06 0216361200,EL192.789000,--AS
--GS,PN682,N 4595000.5548,E 592340.5262,EL147.1049,--AS
--
GT,PN682,SW1514,ST36293000,EW1514, ET36293000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:37
GPS,PN683,LA41.293697053600,LN22.06 0218803800,EL192.309000,--AS
--GS,PN683,N 4595011.6197,E 592340.9516,EL146.6252,--AS
--
GT,PN683,SW1514,ST36297000,EW1514, ET36297000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:41
GPS,PN684,LA41.293751599000,LN22.06 0222357000,EL191.736000,--AS
--GS,PN684,N 4595028.4569,E 592341.5608,EL146.0527,--AS
--
GT,PN684,SW1514,ST36303000,EW1514, ET36303000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:47
GPS,PN685,LA41.293768323400,LN22.06 0223427400,EL191.583000,--AS
--GS,PN685,N 4595033.6194,E 592341.7432,EL145.8999,--AS
--
GT,PN685,SW1514,ST36308000,EW1514, ET36308000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.226, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:52
GPS,PN686,LA41.293796062000,LN22.06 0229835400,EL191.405000,--AS
--GS,PN686,N 4595042.1955,E 592343.1202,EL145.7221,--AS
--
GT,PN686,SW1514,ST36314000,EW1514, ET36314000
--HSDV:0.014, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.887, HDOP:1.100, VDOP:2.669, TDOP:2.590, GDOP:1.274, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:13:58
GPS,PN687,LA41.293806828400,LN22.06 0249475200,EL191.176000,--AS
--GS,PN687,N 4595045.5750,E 592347.6331,EL145.4933,--AS
--
GT,PN687,SW1514,ST36329000,EW1514, ET36329000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.225, GDOP:1.015, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:14:13
GPS,PN688,LA41.293843304200,LN22.06 0257883000,EL191.081000,--AS
--GS,PN688,N 4595056.8523,E 592349.4395,EL145.3986,--AS
--
GT,PN688,SW1514,ST36338000,EW1514, ET36338000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.225, GDOP:1.015, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:14:22
GPS,PN689,LA41.293857958600,LN22.06 0190175400,EL191.124000,--AS
--GS,PN689,N 4595061.1725,E 592333.6776,EL145.4415,--AS
--
GT,PN689,SW1514,ST36364000,EW1514, ET36364000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.445, HDOP:0.900, VDOP:2.273, TDOP:2.224, GDOP:1.015, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:14:48
GPS,PN690,LA41.293802892400,LN22.06 0193773000,EL191.322000,--AS
--GS,PN690,N 4595044.1958,E 592334.7290,EL145.6390,--AS
--
GT,PN690,SW1514,ST36374000,EW1514, ET36374000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.445, HDOP:0.900, VDOP:2.273, TDOP:2.224, GDOP:1.015, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:14:58
GPS,PN691,LA41.293782520600,LN22.06 0189315000,EL191.432000,--AS
--GS,PN691,N 4595037.8981,E 592333.7752,EL145.7488,--AS
--
GT,PN691,SW1514,ST36387000,EW1514, ET36387000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.445, HDOP:0.900, VDOP:2.273, TDOP:2.224, GDOP:1.015, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:15:11
GPS,PN692,LA41.293772401000,LN22.06 0175868400,EL191.497000,--AS
--GS,PN692,N 4595034.7365,E 592330.6963,EL145.8137,--AS
--
GT,PN692,SW1514,ST36405000,EW1514, ET36405000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.444, HDOP:0.900, VDOP:2.272, TDOP:2.223, GDOP:1.016, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:15:29
GPS,PN693,LA41.293750904200,LN22.06 0167609400,EL191.448000,--AS
--GS,PN693,N 4595028.0805,E 592328.8654,EL145.7645,--AS
--
GT,PN693,SW1514,ST36450000,EW1514, ET36450000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.408, HDOP:0.800, VDOP:2.271, TDOP:2.183, GDOP:1.016, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:16:14
GPS,PN694,LA41.293748806600,LN22.06 0185980800,EL191.634000,--AS
--GS,PN694,N 4595027.4878,E 592333.1347,EL145.9505,--AS
--
GT,PN694,SW1514,ST36460000,EW1514, ET36460000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.144, HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.950, GDOP:0.891, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:16:24
GPS,PN695,LA41.293737352000,LN22.06 0194680800,EL191.863000,--AS

--GS,PN695,N 4595023.9799,E 592335.1977,EL146.1795,--AS
--
GT,PN695,SW1514,ST36470000,EW1514, ET36470000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.144, HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.950, GDOP:0.891, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:16:34
GPS,PN696,LA41.293670614600,LN22.06 0194482200,EL192.734000,--AS
--GS,PN696,N 4595003.3915,E 592335.4145,EL147.0499,--AS
--
GT,PN696,SW1514,ST36481000,EW1514, ET36481000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.950, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:16:45
GPS,PN697,LA41.293622179000,LN22.06 0189374400,EL193.490000,--AS
--GS,PN697,N 4594988.4345,E 592334.4206,EL147.8055,--AS
--
GT,PN697,SW1514,ST36486000,EW1514, ET36486000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.950, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:16:50
GPS,PN698,LA41.293583614000,LN22.06 0181759200,EL194.077000,--AS
--GS,PN698,N 4594976.5150,E 592332.8062,EL148.3921,--AS
--
GT,PN698,SW1514,ST36490000,EW1514, ET36490000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.950, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:16:54
GPS,PN699,LA41.293546048000,LN22.06 0165220800,EL194.474000,--AS
--GS,PN699,N 4594964.8773,E 592329.1182,EL148.7887,--AS
--
GT,PN699,SW1514,ST36494000,EW1514, ET36494000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.950, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:16:58
GPS,PN700,LA41.293507298800,LN22.06 0139894800,EL194.586000,--AS
--GS,PN700,N 4594952.8486,E 592323.3967,EL148.9003,--AS
--
GT,PN700,SW1514,ST36498000,EW1514, ET36498000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.145, HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.950, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:02
GPS,PN701,LA41.293469212600,LN22.06 0110501400,EL194.470000,--AS
--GS,PN701,N 4594941.0123,E 592316.7291,EL148.7839,--AS
--
GT,PN701,SW1514,ST36502000,EW1514, ET36502000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.184, HDOP:0.900, VDOP:1.990, TDOP:1.994, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:06
GPS,PN702,LA41.293430013400,LN22.06 0080298000,EL194.434000,--AS
--GS,PN702,N 4594928.8303,E 592309.8780,EL148.7474,--AS
--
GT,PN702,SW1514,ST36506000,EW1514, ET36506000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.341, HDOP:0.900, VDOP:2.161, TDOP:2.111, GDOP:1.012, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:10
GPS,PN703,LA41.293390700800,LN22.06 0049170000,EL194.277000,--AS
--GS,PN703,N 4594916.6107,E 592302.8128,EL148.5899,--AS
--
GT,PN703,SW1514,ST36510000,EW1514, ET36510000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.147, HDOP:0.800, VDOP:1.992, TDOP:1.952, GDOP:0.893, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:14
GPS,PN704,LA41.293342793800,LN22.06 0011815200,EL194.192000,--AS
--GS,PN704,N 4594901.7213,E 592294.3372,EL148.5043,--AS
--
GT,PN704,SW1514,ST36515000,EW1514, ET36515000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.147, HDOP:0.800, VDOP:1.992, TDOP:1.952, GDOP:0.893, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:19
GPS,PN705,LA41.293283777800,LN22.05 5967777600,EL194.023000,--AS
--GS,PN705,N 4594883.3851,E 592284.3553,EL148.3346,--AS
--
GT,PN705,SW1514,ST36522000,EW1514, ET36522000
--HSDV:0.014, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:4.507, HDOP:1.200, VDOP:4.344, TDOP:4.055, GDOP:1.967, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:26
GPS,PN706,LA41.293223535400,LN22.05 5916185400,EL193.757000,--AS
--GS,PN706,N 4594864.6482,E 592272.6258,EL148.0679,--AS
--
GT,PN706,SW1514,ST36531000,EW1514, ET36531000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.306, HDOP:0.800, VDOP:2.163, TDOP:2.071, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:35
GPS,PN707,LA41.293199354800,LN22.05 5890887600,EL193.744000,--AS
--GS,PN707,N 4594857.1139,E 592266.8533,EL148.0546,--AS
--
GT,PN707,SW1514,ST36535000,EW1514, ET36535000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.148, HDOP:0.800, VDOP:1.993, TDOP:1.953, GDOP:0.894, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:39
GPS,PN708,LA41.293177376800,LN22.05 5864312400,EL193.820000,--AS
--GS,PN708,N 4594850.2553,E 592260.7758,EL148.1303,--AS
--
GT,PN708,SW1514,ST36538000,EW1514, ET36538000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148, HDOP:0.800, VDOP:1.993, TDOP:1.953, GDOP:0.894, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:42
GPS,PN709,LA41.293148863000,LN22.05 5820449400,EL193.825000,--AS
--GS,PN709,N 4594841.3292,E 592250.7141,EL148.1349,--AS
--
GT,PN709,SW1514,ST36544000,EW1514, ET36544000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148, HDOP:0.800, VDOP:1.993, TDOP:1.953, GDOP:0.894, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:48
GPS,PN710,LA41.293136126200,LN22.05 5794580400,EL193.839000,--AS
--GS,PN710,N 4594837.3235,E 592244.7640,EL148.1486,--AS
--
GT,PN710,SW1514,ST36548000,EW1514, ET36548000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.188, HDOP:0.900, VDOP:1.994, TDOP:1.997, GDOP:0.894, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:52
GPS,PN711,LA41.293126856800,LN22.05 5772249600,EL193.815000,--AS
--GS,PN711,N 4594834.3979,E 592239.6209,EL148.1244,--AS
--
GT,PN711,SW1514,ST36551000,EW1514, ET36551000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.317, HDOP:0.900, VDOP:2.135, TDOP:2.124, GDOP:0.926, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:55
GPS,PN712,LA41.293117640800,LN22.05 5748526200,EL193.689000,--AS
--GS,PN712,N 4594831.4847,E 592234.1546,EL147.9983,--AS
--
GT,PN712,SW1514,ST36554000,EW1514, ET36554000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.280, HDOP:0.800, VDOP:2.135, TDOP:2.083, GDOP:0.926, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:17:58
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical LS,HR2.0871
GPS,PN713,LA41.293026887200,LN22.05 5976735000,EL192.490000,--AS
--GS,PN713,N 4594804.1636,E 592287.4443,EL146.9995,--AS
--
GT,PN713,SW1514,ST36679000,EW1514, ET36679000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:4.548, HDOP:1.000, VDOP:4.437, TDOP:4.075, GDOP:2.020, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:20:03
GPS,PN714,LA41.293027009600,LN22.05 5991306600,EL192.262000,--BET-KAN
--GS,PN714,N 4594804.2445,E 592290.8237,EL146.7716,--BET-KAN
--
GT,PN714,SW1514,ST36698000,EW1514, ET36698000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:4.571, HDOP:1.200, VDOP:4.411, TDOP:4.106, GDOP:2.009, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:20:22

GPS,PN715,LA41.292983420800,LN22.05
5979358200,EL192.681000,--BET-KAN
--GS,PN715,N 4594790.7624,E
592288.2239,EL147.1902,--BET-KAN
--
GT,PN715,SW1514,ST36719000,EW1514,
ET36719000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.746,
HDOP:0.900, VDOP:2.594, TDOP:2.478,
GDOP:1.183, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:20:43
GPS,PN716,LA41.292983071000,LN22.05
5986518600,EL192.732000,--BET-KAN
--GS,PN716,N 4594790.6757,E
592289.8861,EL147.2412,--BET-KAN
--
GT,PN716,SW1514,ST36731000,EW1514,
ET36731000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.746,
HDOP:0.900, VDOP:2.594, TDOP:2.478,
GDOP:1.183, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:20:55
GPS,PN717,LA41.292982538200,LN22.05
5986323000,EL192.676000,--O
--GS,PN717,N 4594790.5108,E
592289.8429,EL147.1852,--O
--
GT,PN717,SW1514,ST36747000,EW1514,
ET36747000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.751,
HDOP:0.900, VDOP:2.600, TDOP:2.482,
GDOP:1.187, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:21:11
GPS,PN718,LA41.292973255000,LN22.05
5982834000,EL192.749000,--O
--GS,PN718,N 4594787.6367,E
592289.0701,EL147.2581,--O
--
GT,PN718,SW1514,ST36753000,EW1514,
ET36753000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.757,
HDOP:0.900, VDOP:2.606, TDOP:2.487,
GDOP:1.190, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:21:17
GPS,PN719,LA41.292970472800,LN22.05
5981583000,EL192.743000,--O
--GS,PN719,N 4594786.7747,E
592288.7909,EL147.2521,--O
--
GT,PN719,SW1514,ST36758000,EW1514,
ET36758000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.757,
HDOP:0.900, VDOP:2.606, TDOP:2.487,
GDOP:1.190, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:21:22
GPS,PN720,LA41.292965629000,LN22.05
5940234600,EL193.193000,--O
--GS,PN720,N 4594785.1580,E
592279.2193,EL147.7018,--O
--
GT,PN720,SW1514,ST36777000,EW1514,
ET36777000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.661,
HDOP:0.900, VDOP:2.504, TDOP:2.385,
GDOP:1.180, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:21:41
GPS,PN721,LA41.292965500600,LN22.05
5927309400,EL193.350000,--O
--GS,PN721,N 4594785.0801,E
592276.2218,EL147.8588,--O
--
GT,PN721,SW1514,ST36787000,EW1514,
ET36787000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.361,
HDOP:0.900, VDOP:2.183, TDOP:2.125,
GDOP:1.029, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:21:51
GPS,PN722,LA41.292957910000,LN22.05
5922505800,EL193.509000,--O
--GS,PN722,N 4594782.7243,E
592275.1375,EL148.0177,--O
--
GT,PN722,SW1514,ST36795000,EW1514,
ET36795000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.361,
HDOP:0.900, VDOP:2.183, TDOP:2.125,
GDOP:1.029, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:21:59
GPS,PN723,LA41.292913361200,LN22.05
5920453200,EL194.114000,--O
--GS,PN723,N 4594768.9754,E
592274.8367,EL148.6223,--O
--
GT,PN723,SW1514,ST36815000,EW1514,
ET36815000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:4.520,
HDOP:0.900, VDOP:4.429, TDOP:4.041,
GDOP:2.024, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:22:19
GPS,PN724,LA41.292907043200,LN22.05
5926854600,EL194.002000,--O
--GS,PN724,N 4594767.0453,E
592276.3464,EL148.5103,--O
--
GT,PN724,SW1514,ST36823000,EW1514,
ET36823000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.776,
HDOP:0.900, VDOP:2.626, TDOP:2.503,
GDOP:1.201, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:22:27
GPS,PN725,LA41.292905640400,LN22.05
5934177600,EL193.880000,--O
--GS,PN725,N 4594766.6342,E
592278.0505,EL148.3883,--O
--
GT,PN725,SW1514,ST36829000,EW1514,
ET36829000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.776,
HDOP:0.900, VDOP:2.626, TDOP:2.503,
GDOP:1.201, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:22:33
GPS,PN726,LA41.292887938000,LN22.05
5919930600,EL194.361000,--IV
--GS,PN726,N 4594761.1310,E
592274.8156,EL148.8691,--IV
--
GT,PN726,SW1514,ST36847000,EW1514,
ET36847000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.783,
HDOP:0.900, VDOP:2.633, TDOP:2.508,
GDOP:1.205, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:22:51
GPS,PN727,LA41.292884386000,LN22.05
5923481400,EL194.380000,--T
--GS,PN727,N 4594760.0458,E
592275.6532,EL148.8881,--T
--
GT,PN727,SW1514,ST36856000,EW1514,
ET36856000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.817,
HDOP:1.000, VDOP:2.633, TDOP:2.546,
GDOP:1.205, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:23:00
GPS,PN728,LA41.292820079800,LN22.05
5925088800,EL195.217000,--T
--GS,PN728,N 4594740.2127,E
592276.2791,EL149.7246,--T
--
GT,PN728,SW1514,ST36878000,EW1514,
ET36878000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.827,
HDOP:0.900, VDOP:2.680, TDOP:2.551,
GDOP:1.218, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:23:22
GPS,PN729,LA41.292815285200,LN22.05
5917755600,EL195.344000,--BET
--GS,PN729,N 4594738.7119,E
592274.5971,EL149.8515,--BET
--
GT,PN729,SW1514,ST36885000,EW1514,
ET36885000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.793,
HDOP:0.900, VDOP:2.644, TDOP:2.517,
GDOP:1.211, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:23:29
GPS,PN730,LA41.292808670800,LN22.05
5930419800,EL195.306000,--BET
--GS,PN730,N 4594736.7089,E
592277.5606,EL149.8135,--BET
--
GT,PN730,SW1514,ST36890000,EW1514,
ET36890000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.796,
HDOP:0.900, VDOP:2.647, TDOP:2.519,
GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:23:34
GPS,PN731,LA41.292804837400,LN22.05
5944856400,EL195.192000,--BET
--GS,PN731,N 4594735.5691,E
592280.9243,EL149.6995,--BET
--
GT,PN731,SW1514,ST36896000,EW1514,
ET36896000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.796,
HDOP:0.900, VDOP:2.647, TDOP:2.519,
GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:23:40
GPS,PN732,LA41.292793941400,LN22.05
5940715800,EL195.343000,--BET
--GS,PN732,N 4594732.1956,E
592280.0067,EL149.8504,--BET
--
GT,PN732,SW1514,ST36902000,EW1514,
ET36902000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.796,
HDOP:0.900, VDOP:2.647, TDOP:2.519,
GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:23:46
GPS,PN733,LA41.292796940200,LN22.05
5916242400,EL195.540000,--BET
--GS,PN733,N 4594733.0482,E
592274.3183,EL150.0473,--BET
--
GT,PN733,SW1514,ST36911000,EW1514,
ET36911000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.801,
HDOP:0.900, VDOP:2.652, TDOP:2.523,
GDOP:1.215, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:23:55
GPS,PN734,LA41.292779432200,LN22.05
5920984800,EL196.106000,--T
--GS,PN734,N 4594727.6612,E
592275.4872,EL150.6132,--T
--
GT,PN734,SW1514,ST36927000,EW1514,
ET36927000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.839,
HDOP:1.000, VDOP:2.657, TDOP:2.564,
GDOP:1.218, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:24:11

GPS,PN735,LA41.292755926000,LN22.05
5923307400,EL196.180000,--T
--GS,PN735,N 4594720.4167,E
592276.1185,EL150.6870,--T
--
GT,PN735,SW1514,ST36937000,EW1514,
ET36937000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:4.540,
HDOP:1.000, VDOP:4.428, TDOP:4.060,
GDOP:2.030, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:24:21
GPS,PN736,LA41.292697141600,LN22.05
5927514600,EL196.754000,--T
--GS,PN736,N 4594702.2947,E
592277.3257,EL151.2606,--T
--
GT,PN736,SW1514,ST36955000,EW1514,
ET36955000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:4.539,
HDOP:1.000, VDOP:4.427, TDOP:4.059,
GDOP:2.030, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:24:39
GPS,PN737,LA41.292696161800,LN22.05
5912314800,EL197.076000,--IV
--GS,PN737,N 4594701.9475,E
592273.8040,EL151.5825,--IV
--
GT,PN737,SW1514,ST36967000,EW1514,
ET36967000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:4.515,
HDOP:0.900, VDOP:4.424, TDOP:4.032,
GDOP:2.030, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:24:51
GPS,PN738,LA41.292630454000,LN22.05
5909863200,EL197.937000,--T
--GS,PN738,N 4594681.6700,E
592273.4940,EL152.4429,--T
--
GT,PN738,SW1514,ST36996000,EW1514,
ET36996000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.823,
HDOP:0.900, VDOP:2.676, TDOP:2.542,
GDOP:1.228, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:25:20
GPS,PN739,LA41.292628995400,LN22.05
5917185000,EL197.461000,--T
--GS,PN739,N 4594681.2417,E
592275.1980,EL151.9669,--T
--
GT,PN739,SW1514,ST37006000,EW1514,
ET37006000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.442,
HDOP:0.900, VDOP:2.270, TDOP:2.244,
GDOP:0.963, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:25:30
GPS,PN740,LA41.292628873600,LN22.05
5923096800,EL197.517000,--T
--GS,PN740,N 4594681.2217,E
592276.5697,EL152.0230,--T
--
GT,PN740,SW1514,ST37012000,EW1514,
ET37012000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.442,
HDOP:0.900, VDOP:2.270, TDOP:2.244,
GDOP:0.963, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:25:36
GPS,PN741,LA41.292586052200,LN22.05
5927443200,EL197.916000,--T
--GS,PN741,N 4594668.0246,E
592277.7465,EL152.4216,--T
--
GT,PN741,SW1514,ST37028000,EW1514,
ET37028000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.822,
HDOP:1.000, VDOP:4.717, TDOP:4.276,
GDOP:2.229, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:25:52
GPS,PN742,LA41.292583896400,LN22.05
5914644600,EL198.457000,--T
--GS,PN742,N 4594667.3216,E
592274.7863,EL152.9625,--T
--
GT,PN742,SW1514,ST37038000,EW1514,
ET37038000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.447,
HDOP:0.900, VDOP:2.276, TDOP:2.249,
GDOP:0.966, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:26:02
GPS,PN743,LA41.292582901600,LN22.05
5908194600,EL198.571000,--IV
--GS,PN743,N 4594666.9957,E
592273.2941,EL153.0765,--IV
--
GT,PN743,SW1514,ST37048000,EW1514,
ET37048000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.447,
HDOP:0.900, VDOP:2.276, TDOP:2.249,
GDOP:0.966, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:26:12
GPS,PN744,LA41.292544715200,LN22.05
5920296600,EL199.297000,--T
--GS,PN744,N 4594655.2514,E
592276.2515,EL153.8023,--T
--
GT,PN744,SW1514,ST37064000,EW1514,
ET37064000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.451,
HDOP:0.900, VDOP:2.280, TDOP:2.252,
GDOP:0.969, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:26:28
GPS,PN745,LA41.292482124400,LN22.05
5908654800,EL199.629000,--T
--GS,PN745,N 4594635.9083,E
592273.7975,EL154.1337,--T
--
GT,PN745,SW1514,ST37088000,EW1514,
ET37088000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.170,
HDOP:0.900, VDOP:3.040, TDOP:2.903,
GDOP:1.275, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:26:52
GPS,PN746,LA41.292481967200,LN22.05
5912598600,EL199.244000,--T
--GS,PN746,N 4594635.8715,E
592274.7129,EL153.7487,--T
--
GT,PN746,SW1514,ST37091000,EW1514,
ET37091000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:3.170,
HDOP:0.900, VDOP:3.040, TDOP:2.903,
GDOP:1.275, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:26:55
GPS,PN747,LA41.292422565400,LN22.05
5900329200,EL200.295000,--T
--GS,PN747,N 4594617.5103,E
592272.1008,EL154.7991,--T
--
GT,PN747,SW1514,ST37111000,EW1514,
ET37111000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:3.169,
HDOP:0.900, VDOP:3.038, TDOP:2.901,
GDOP:1.275, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:27:15
GPS,PN748,LA41.292420943600,LN22.05
5903326200,EL199.527000,--T
--GS,PN748,N 4594617.0189,E
592272.8023,EL154.0311,--T
--
GT,PN748,SW1514,ST37117000,EW1514,
ET37117000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.462,
HDOP:0.900, VDOP:2.292, TDOP:2.261,
GDOP:0.976, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:27:21
GPS,PN749,LA41.292355905400,LN22.05
5881323600,EL201.033000,--T
--GS,PN749,N 4594596.8901,E
592267.9547,EL155.5365,--T
--
GT,PN749,SW1514,ST37138000,EW1514,
ET37138000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.168,
HDOP:0.900, VDOP:3.037, TDOP:2.899,
GDOP:1.276, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:27:42
GPS,PN750,LA41.292353921800,LN22.05
5884987200,EL200.640000,--T
--GS,PN750,N 4594596.2891,E
592268.8123,EL155.1435,--T
--
GT,PN750,SW1514,ST37142000,EW1514,
ET37142000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.467,
HDOP:0.900, VDOP:2.297, TDOP:2.265,
GDOP:0.978, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:27:46
GPS,PN751,LA41.292294532600,LN22.05
5861250600,EL202.056000,--IV
--GS,PN751,N 4594577.8979,E
592263.5402,EL156.5589,--IV
--
GT,PN751,SW1514,ST37164000,EW1514,
ET37164000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:3.165,
HDOP:0.900, VDOP:3.034, TDOP:2.896,
GDOP:1.276, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:28:08
GPS,PN752,LA41.292292854400,LN22.05
5864662800,EL201.792000,--T
--GS,PN752,N 4594577.3902,E
592264.3383,EL156.2949,--T
--
GT,PN752,SW1514,ST37170000,EW1514,
ET37170000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.472,
HDOP:0.900, VDOP:2.302, TDOP:2.269,
GDOP:0.981, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:28:14
GPS,PN753,LA41.292291734200,LN22.05
5868745200,EL201.392000,--T
--GS,PN753,N 4594577.0568,E
592265.2897,EL155.8949,--T
--
GT,PN753,SW1514,ST37174000,EW1514,
ET37174000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.472,
HDOP:0.900, VDOP:2.302, TDOP:2.269,
GDOP:0.981, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:28:18
GPS,PN754,LA41.292301094200,LN22.05
5879397000,EL200.743000,--LOZJE
--GS,PN754,N 4594579.9758,E
592267.7236,EL155.2460,--LOZJE
--
GT,PN754,SW1514,ST37197000,EW1514,
ET37197000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.304, TDOP:2.270,
GDOP:0.983, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:28:41

GPS,PN755,LA41.292255309400,LN22.05
5873792400,EL201.576000,--
--GS,PN755,N 4594565.8350,E
592266.6037,EL156.0786,--
--
GT,PN755,SW1514,ST37212000,EW1514,
ET37212000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:3.158,
HDOP:0.900, VDOP:3.027, TDOP:2.889,
GDOP:1.275, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:28:56
GPS,PN756,LA41.292255625000,LN22.05
5863909200,EL201.662000,--
--GS,PN756,N 4594565.9031,E
592264.3100,EL156.1646,--
--
GT,PN756,SW1514,ST37215000,EW1514,
ET37215000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.446,
HDOP:0.800, VDOP:2.311, TDOP:2.238,
GDOP:0.987, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:28:59
GPS,PN757,LA41.292257872600,LN22.05
5854661400,EL202.267000,--
--GS,PN757,N 4594566.5691,E
592262.1561,EL156.7696,--
--
GT,PN757,SW1514,ST37218000,EW1514,
ET37218000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.446,
HDOP:0.800, VDOP:2.311, TDOP:2.238,
GDOP:0.987, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:29:02
GPS,PN758,LA41.292190822000,LN22.05
5832888000,EL203.368000,--IV
--GS,PN758,N 4594545.8203,E
592257.3695,EL157.8699,--IV
--
GT,PN758,SW1514,ST37246000,EW1514,
ET37246000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.153,
HDOP:0.900, VDOP:3.022, TDOP:2.884,
GDOP:1.275, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:29:30
GPS,PN759,LA41.292190170400,LN22.05
5837994000,EL203.011000,--T
--GS,PN759,N 4594545.6344,E
592258.5564,EL157.5129,--T
--
GT,PN759,SW1514,ST37252000,EW1514,
ET37252000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.853,
HDOP:0.800, VDOP:2.739, TDOP:2.558,
GDOP:1.264, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:29:36
GPS,PN760,LA41.292189482200,LN22.05
5847013200,EL202.384000,--T
--GS,PN760,N 4594545.4488,E
592260.6512,EL156.8860,--T
--
GT,PN760,SW1514,ST37260000,EW1514,
ET37260000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.885,
HDOP:0.900, VDOP:2.741, TDOP:2.593,
GDOP:1.265, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:29:44
GPS,PN761,LA41.292189101200,LN22.05
5857654200,EL202.202000,--T
--GS,PN761,N 4594545.3627,E
592263.1210,EL156.7040,--T
--
GT,PN761,SW1514,ST37264000,EW1514,
ET37264000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.885,
HDOP:0.900, VDOP:2.741, TDOP:2.593,
GDOP:1.265, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:29:48
GPS,PN762,LA41.292160211800,LN22.05
5832932400,EL203.745000,--T
--GS,PN762,N 4594536.3775,E
592257.5002,EL158.2466,--T
--
GT,PN762,SW1514,ST37282000,EW1514,
ET37282000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:4.405,
HDOP:0.900, VDOP:4.312, TDOP:3.929,
GDOP:1.992, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:30:06
GPS,PN763,LA41.292161692000,LN22.05
5847996000,EL203.825000,--T
--GS,PN763,N 4594536.8787,E
592260.9885,EL158.3267,--T
--
GT,PN763,SW1514,ST37288000,EW1514,
ET37288000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.528,
HDOP:1.000, VDOP:2.322, TDOP:2.325,
GDOP:0.993, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:30:12
GPS,PN764,LA41.292165509800,LN22.05
5846798400,EL203.607000,--T
--GS,PN764,N 4594538.0529,E
592260.6957,EL158.1088,--T
--
GT,PN764,SW1514,ST37293000,EW1514,
ET37293000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.681,
HDOP:0.900, VDOP:2.525, TDOP:2.427,
GDOP:1.138, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:30:17
GPS,PN765,LA41.292169010800,LN22.05
5841429600,EL203.687000,--T
--GS,PN765,N 4594539.1170,E
592259.4366,EL158.1888,--T
--
GT,PN765,SW1514,ST37301000,EW1514,
ET37301000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.457,
HDOP:0.800, VDOP:2.323, TDOP:2.247,
GDOP:0.994, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:30:25
GPS,PN766,LA41.292168552400,LN22.05
5792575200,EL204.180000,--T
--GS,PN766,N 4594538.8310,E
592248.1063,EL158.6815,--T
--
GT,PN766,SW1514,ST37321000,EW1514,
ET37321000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.462,
HDOP:0.800, VDOP:2.328, TDOP:2.251,
GDOP:0.997, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:30:45
GPS,PN767,LA41.292209074600,LN22.05
5808384600,EL203.519000,--T
--GS,PN767,N 4594551.3785,E
592251.6139,EL158.0209,--T
--
GT,PN767,SW1514,ST37332000,EW1514,
ET37332000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.898,
HDOP:0.900, VDOP:2.755, TDOP:2.604,
GDOP:1.273, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:30:56
GPS,PN768,LA41.292257329600,LN22.05
5825938200,EL202.506000,--T
--GS,PN768,N 4594566.3166,E
592255.4957,EL157.0084,--T
--
GT,PN768,SW1514,ST37346000,EW1514,
ET37346000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.465,
HDOP:0.800, VDOP:2.332, TDOP:2.253,
GDOP:1.000, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:31:10
GPS,PN769,LA41.292259486000,LN22.05
5819889000,EL202.915000,--T
--GS,PN769,N 4594566.9639,E
592254.0841,EL157.4174,--T
--
GT,PN769,SW1514,ST37349000,EW1514,
ET37349000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.465,
HDOP:0.800, VDOP:2.332, TDOP:2.253,
GDOP:1.000, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:31:13
GPS,PN770,LA41.292317541400,LN22.05
5841988800,EL201.664000,--T
--GS,PN770,N 4594584.9388,E
592258.9818,EL156.1670,--T
--
GT,PN770,SW1514,ST37365000,EW1514,
ET37365000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.876,
HDOP:0.800, VDOP:2.763, TDOP:2.577,
GDOP:1.277, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:31:29
GPS,PN771,LA41.292318945400,LN22.05
5836537800,EL202.412000,--T
--GS,PN771,N 4594585.3558,E
592257.7119,EL156.9150,--T
--
GT,PN771,SW1514,ST37368000,EW1514,
ET37368000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.468,
HDOP:0.800, VDOP:2.335, TDOP:2.256,
GDOP:1.001, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:31:32
GPS,PN772,LA41.292380726200,LN22.05
5861055000,EL200.858000,--T
--GS,PN772,N 4594604.4871,E
592263.1556,EL155.3616,--T
--
GT,PN772,SW1514,ST37385000,EW1514,
ET37385000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.504,
HDOP:0.900, VDOP:2.337, TDOP:2.295,
GDOP:1.003, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:31:49
GPS,PN773,LA41.292383155000,LN22.05
5857060800,EL201.134000,--T
--GS,PN773,N 4594605.2245,E
592262.2196,EL155.6376,--T
--
GT,PN773,SW1514,ST37391000,EW1514,
ET37391000
--HSDV:0.036, VSDV:0.090,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.135,
HDOP:0.800, VDOP:1.979, TDOP:1.981,
GDOP:0.795, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM22:31:55
GPS,PN774,LA41.292385171000,LN22.05
5850434400,EL201.381000,--T
--GS,PN774,N 4594605.8268,E
592260.6746,EL155.8846,--T
--
GT,PN774,SW1514,ST37394000,EW1514,
ET37394000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.135,
HDOP:0.800, VDOP:1.979, TDOP:1.981,
GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:31:58

GPS,PN775,LA41.292442859800,LN22.05
5872609200,EL200.321000,--T
--GS,PN775,N 4594623.6889,E
592265.5911,EL154.8252,--T
--
GT,PN775,SW1514,ST37409000,EW1514,
ET37409000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.484,
HDOP:0.800, VDOP:2.352, TDOP:2.256,
GDOP:1.040, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:32:13
GPS,PN776,LA41.292445289800,LN22.05
5861205600,EL200.833000,--T
--GS,PN776,N 4594624.4047,E
592262.9364,EL155.3372,--T
--
GT,PN776,SW1514,ST37413000,EW1514,
ET37413000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.138,
HDOP:0.800, VDOP:1.983, TDOP:1.984,
GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:32:17
GPS,PN777,LA41.292498613000,LN22.05
5877591000,EL199.638000,--T
--GS,PN777,N 4594640.9029,E
592266.5272,EL154.1427,--T
--
GT,PN777,SW1514,ST37429000,EW1514,
ET37429000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.178,
HDOP:0.900, VDOP:1.983, TDOP:2.027,
GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:32:33
GPS,PN778,LA41.292498503200,LN22.05
5872381800,EL199.917000,--T
--GS,PN778,N 4594640.8536,E
592265.3194,EL154.4216,--T
--
GT,PN778,SW1514,ST37434000,EW1514,
ET37434000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.142,
HDOP:0.800, VDOP:1.987, TDOP:1.987,
GDOP:0.800, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:32:38
GPS,PN779,LA41.292567058000,LN22.05
5878826400,EL199.001000,--T
--GS,PN779,N 4594662.0211,E
592266.5444,EL153.5062,--T
--
GT,PN779,SW1514,ST37452000,EW1514,
ET37452000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.493,
HDOP:0.800, VDOP:2.361, TDOP:2.263,
GDOP:1.045, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:32:56
GPS,PN780,LA41.292566513800,LN22.05
5873022600,EL199.193000,--T
--GS,PN780,N 4594661.8361,E
592265.2003,EL153.6982,--T
--
GT,PN780,SW1514,ST37455000,EW1514,
ET37455000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.493,
HDOP:0.800, VDOP:2.361, TDOP:2.263,
GDOP:1.045, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:32:58
GPS,PN781,LA41.292640421200,LN22.05
5885064600,EL197.864000,--T
--GS,PN781,N 4594684.6714,E
592267.7026,EL152.3699,--T
--
GT,PN781,SW1514,ST37473000,EW1514,
ET37473000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.502,
HDOP:0.800, VDOP:2.371, TDOP:2.271,
GDOP:1.051, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:33:17
GPS,PN782,LA41.292638955400,LN22.05
5879407200,EL198.451000,--T
--GS,PN782,N 4594684.2025,E
592266.3961,EL152.9569,--T
--
GT,PN782,SW1514,ST37477000,EW1514,
ET37477000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.151,
HDOP:0.800, VDOP:1.997, TDOP:1.995,
GDOP:0.805, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:33:21
GPS,PN783,LA41.292716369200,LN22.05
5885178600,EL196.767000,--T
--GS,PN783,N 4594708.1009,E
592267.4302,EL151.2735,--T
--
GT,PN783,SW1514,ST37496000,EW1514,
ET37496000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.660,
HDOP:0.900, VDOP:2.503, TDOP:2.397,
GDOP:1.153, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:33:40
GPS,PN784,LA41.292716905600,LN22.05
5876271600,EL197.017000,--T
--GS,PN784,N 4594708.2400,E
592265.3620,EL151.5235,--T
--
GT,PN784,SW1514,ST37499000,EW1514,
ET37499000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.986,
HDOP:0.800, VDOP:2.877, TDOP:2.706,
GDOP:1.262, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:33:43
GPS,PN785,LA41.292735840400,LN22.05
5889677400,EL196.231000,--IV
--GS,PN785,N 4594714.1209,E
592268.3970,EL150.7377,--IV
--
GT,PN785,SW1514,ST37524000,EW1514,
ET37524000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.157,
HDOP:0.800, VDOP:2.003, TDOP:1.999,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:34:08
GPS,PN786,LA41.292772741600,LN22.05
5891229600,EL195.784000,--IV
--GS,PN786,N 4594725.5092,E
592268.6118,EL150.2910,--IV
--
GT,PN786,SW1514,ST37542000,EW1514,
ET37542000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.844,
HDOP:0.700, VDOP:1.706, TDOP:1.704,
GDOP:0.704, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:34:26
GPS,PN787,LA41.292775187200,LN22.05
5883100200,EL195.933000,--T
--GS,PN787,N 4594726.2395,E
592266.7166,EL150.4400,--T
--
GT,PN787,SW1514,ST37552000,EW1514,
ET37552000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.884,
HDOP:0.800, VDOP:1.706, TDOP:1.748,
GDOP:0.704, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:34:36
GPS,PN788,LA41.292775337800,LN22.05
5875828200,EL195.972000,--T
--GS,PN788,N 4594726.2645,E
592265.0292,EL150.4790,--T
--
GT,PN788,SW1514,ST37556000,EW1514,
ET37556000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.076,
HDOP:0.700, VDOP:1.954, TDOP:1.894,
GDOP:0.848, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:34:40
GPS,PN789,LA41.292825785200,LN22.05
5866933800,EL195.731000,--SK
--GS,PN789,N 4594741.8006,E
592262.7676,EL150.2384,--SK
--
GT,PN789,SW1514,ST37577000,EW1514,
ET37577000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.990,
HDOP:0.700, VDOP:2.907, TDOP:2.703,
GDOP:1.279, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:35:01
GPS,PN790,LA41.292830333200,LN22.05
5886415200,EL195.326000,--SK
--GS,PN790,N 4594743.2613,E
592267.2684,EL149.8335,--SK
--
GT,PN790,SW1514,ST37583000,EW1514,
ET37583000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.172,
HDOP:0.800, VDOP:2.019, TDOP:2.012,
GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:35:07
GPS,PN791,LA41.292830231200,LN22.05
5893131000,EL194.927000,--SK
--GS,PN791,N 4594743.2497,E
592268.8266,EL149.4345,--SK
--
GT,PN791,SW1514,ST37587000,EW1514,
ET37587000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.172,
HDOP:0.800, VDOP:2.019, TDOP:2.012,
GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:35:11
GPS,PN792,LA41.292843562000,LN22.05
5894194800,EL194.889000,--SK
--GS,PN792,N 4594747.3653,E
592269.0208,EL149.3966,--SK
--
GT,PN792,SW1514,ST37592000,EW1514,
ET37592000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.371,
HDOP:1.500, VDOP:1.836, TDOP:2.227,
GDOP:0.812, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:35:16
GPS,PN793,LA41.292843598600,LN22.05
5889178800,EL195.093000,--SK
--GS,PN793,N 4594747.3617,E
592267.8572,EL149.6006,--SK
--
GT,PN793,SW1514,ST37597000,EW1514,
ET37597000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.816,
HDOP:0.800, VDOP:3.731, TDOP:3.314,
GDOP:1.892, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:35:21
GPS,PN794,LA41.292857012200,LN22.05
5887297800,EL194.935000,--T
--GS,PN794,N 4594751.4941,E
592267.3681,EL149.4427,--T
--
GT,PN794,SW1514,ST37607000,EW1514,
ET37607000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.258,
HDOP:1.000, VDOP:2.024, TDOP:2.072,
GDOP:0.896, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:35:31

GPS,PN795,LA41.292856733800,LN22.05
5873742600,EL195.200000,--T
--GS,PN795,N 4594751.3681,E
592264.2251,EL149.7076,--T
--
GT,PN795,SW1514,ST37611000,EW1514,
ET37611000
--HSDV:0.032, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.802,
HDOP:1.000, VDOP:2.617, TDOP:2.541,
GDOP:1.180, NSDV:0.010, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM22:35:35
GPS,PN796,LA41.292867563800,LN22.05
5883638400,EL195.209000,--SH
--GS,PN796,N 4594754.7384,E
592266.4778,EL149.7168,--SH
--
GT,PN796,SW1514,ST37627000,EW1514,
ET37627000
--HSDV:0.372, VSDV:0.360,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.997,
HDOP:0.800, VDOP:1.830, TDOP:1.855,
GDOP:0.741, NSDV:0.300, ESDV:0.220
--DT01-11-2009
--TM22:35:58
GPS,PN797,LA41.292879542200,LN22.05
5897856000,EL194.281000,--IV
--GS,PN797,N 4594758.4757,E
592269.7284,EL148.7889,--IV
--
GT,PN797,SW1514,ST37662000,EW1514,
ET37662000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.864,
HDOP:0.700, VDOP:1.728, TDOP:1.721,
GDOP:0.716, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:36:26
GPS,PN798,LA41.292879412000,LN22.05
5919363600,EL194.463000,--IV
--GS,PN798,N 4594758.4992,E
592274.7176,EL148.9710,--IV
--
GT,PN798,SW1514,ST37669000,EW1514,
ET37669000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.864,
HDOP:0.700, VDOP:1.728, TDOP:1.721,
GDOP:0.716, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:36:33
GPS,PN799,LA41.292914614600,LN22.05
5896638000,EL193.957000,--SH
--GS,PN799,N 4594769.2915,E
592269.3079,EL148.4652,--SH
--
GT,PN799,SW1514,ST37685000,EW1514,
ET37685000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.523,
HDOP:0.700, VDOP:2.424, TDOP:2.280,
GDOP:1.081, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:36:49
GPS,PN800,LA41.292914682400,LN22.05
5891524800,EL193.816000,--SH
--GS,PN800,N 4594769.2973,E
592268.1216,EL148.3242,--SH
--
GT,PN800,SW1514,ST37691000,EW1514,
ET37691000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.229,
HDOP:0.900, VDOP:2.039, TDOP:2.068,
GDOP:0.830, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:36:55
GPS,PN801,LA41.292917870200,LN22.05
5896842000,EL193.941000,--SH
--GS,PN801,N 4594770.2965,E
592269.3424,EL148.4493,--SH
--
GT,PN801,SW1514,ST37697000,EW1514,
ET37697000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.065,
HDOP:0.900, VDOP:1.859, TDOP:1.893,
GDOP:0.825, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:01
GPS,PN802,LA41.292912356200,LN22.05
5889955200,EL193.943000,--T
--GS,PN802,N 4594768.5751,E
592267.7667,EL148.4512,--T
--
GT,PN802,SW1514,ST37705000,EW1514,
ET37705000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.027,
HDOP:0.800, VDOP:1.862, TDOP:1.850,
GDOP:0.827, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:09
GPS,PN803,LA41.292912449200,LN22.05
5886022200,EL194.480000,--T
--GS,PN803,N 4594768.5921,E
592266.8541,EL148.9882,--T
--
GT,PN803,SW1514,ST37708000,EW1514,
ET37708000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.027,
HDOP:0.800, VDOP:1.862, TDOP:1.850,
GDOP:0.827, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:12
GPS,PN804,LA41.292912756400,LN22.05
5875082400,EL194.657000,--T
--GS,PN804,N 4594768.6545,E
592264.3154,EL149.1651,--T
--
GT,PN804,SW1514,ST37712000,EW1514,
ET37712000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.393,
HDOP:0.900, VDOP:2.217, TDOP:2.159,
GDOP:1.032, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:16
GPS,PN805,LA41.292952608400,LN22.05
5875826400,EL194.153000,--T
--GS,PN805,N 4594780.9506,E
592264.3311,EL148.6615,--T
--
GT,PN805,SW1514,ST37722000,EW1514,
ET37722000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:3.335,
HDOP:0.900, VDOP:3.211, TDOP:2.988,
GDOP:1.480, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:37:26
GPS,PN806,LA41.292957017800,LN22.05
5875936200,EL193.495000,--T
--GS,PN806,N 4594782.3112,E
592264.3392,EL148.0035,--T
--
GT,PN806,SW1514,ST37726000,EW1514,
ET37726000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.056,
HDOP:0.900, VDOP:1.849, TDOP:1.914,
GDOP:0.753, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:30
GPS,PN807,LA41.292953458000,LN22.05
5884011000,EL193.885000,--T
--GS,PN807,N 4594781.2369,E
592266.2262,EL148.3935,--T
--
GT,PN807,SW1514,ST37729000,EW1514,
ET37729000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.271,
HDOP:0.900, VDOP:2.085, TDOP:2.075,
GDOP:0.923, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:33
GPS,PN808,LA41.292956329000,LN22.05
5885337000,EL193.422000,--T
--GS,PN808,N 4594782.1266,E
592266.5224,EL147.9305,--T
--
GT,PN808,SW1514,ST37732000,EW1514,
ET37732000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.233,
HDOP:0.800, VDOP:2.085, TDOP:2.034,
GDOP:0.923, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:35
GPS,PN809,LA41.292952007800,LN22.05
5893395600,EL193.549000,--T
--GS,PN809,N 4594780.8174,E
592268.4086,EL148.0575,--T
--
GT,PN809,SW1514,ST37736000,EW1514,
ET37736000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.880,
HDOP:0.700, VDOP:1.745, TDOP:1.735,
GDOP:0.725, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:40
GPS,PN810,LA41.292975348400,LN22.05
5883925800,EL193.069000,--T
--GS,PN810,N 4594787.9897,E
592266.1203,EL147.5777,--T
--
GT,PN810,SW1514,ST37748000,EW1514,
ET37748000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.965,
HDOP:0.900, VDOP:1.747, TDOP:1.826,
GDOP:0.726, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:37:52
GPS,PN811,LA41.292966356200,LN22.05
5963858400,EL192.955000,--BD
--GS,PN811,N 4594785.4523,E
592284.6959,EL147.4640,--BD
--
GT,PN811,SW1514,ST37808000,EW1514,
ET37808000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.240,
HDOP:0.800, VDOP:2.092, TDOP:2.039,
GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:38:52
GPS,PN812,LA41.293003016200,LN22.05
5966109600,EL192.851000,--ST
--GS,PN812,N 4594796.7682,E
592285.0738,EL147.3603,--ST
--
GT,PN812,SW1514,ST37822000,EW1514,
ET37822000
--HSDV:0.089, VSDV:0.060,
STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.182,
HDOP:1.200, VDOP:1.822, TDOP:2.039,
GDOP:0.775, NSDV:0.040, ESDV:0.080
--DT01-11-2009
--TM22:39:06
GPS,PN813,LA41.293004332600,LN22.05
5878181400,EL192.978000,--NAS
--GS,PN813,N 4594796.9140,E
592264.6738,EL147.4869,--NAS
--
GT,PN813,SW1514,ST37852000,EW1514,
ET37852000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.627,
HDOP:0.900, VDOP:2.468, TDOP:2.383,
GDOP:1.106, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:39:36
GPS,PN814,LA41.293007279800,LN22.05
5893178400,EL192.945000,--NAS
--GS,PN814,N 4594797.8676,E
592268.1407,EL147.4540,--NAS
--
GT,PN814,SW1514,ST37857000,EW1514,
ET37857000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.627,
HDOP:0.900, VDOP:2.468, TDOP:2.383,
GDOP:1.106, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:39:41

GPS,PN815,LA41.293021894600,LN22.05
5889786600,EL193.059000,--NAS
--GS,PN815,N 4594802.3660,E
592267.2964,EL147.5681,--NAS
--
GT,PN815,SW1514,ST37864000,EW1514,
ET37864000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.928,
HDOP:0.800, VDOP:2.817, TDOP:2.619,
GDOP:1.310, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:39:48
GPS,PN816,LA41.293038904600,LN22.05
5885740200,EL192.700000,--OG
--GS,PN816,N 4594807.6015,E
592266.2909,EL147.2092,--OG
--
GT,PN816,SW1514,ST37883000,EW1514,
ET37883000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.062,
HDOP:0.800, VDOP:1.901, TDOP:1.880,
GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:40:07
GPS,PN817,LA41.293091142400,LN22.05
5871183000,EL192.831000,--OG
--GS,PN817,N 4594823.6732,E
592262.7088,EL147.3406,--OG
--
GT,PN817,SW1514,ST37902000,EW1514,
ET37902000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.181,
HDOP:0.800, VDOP:2.029, TDOP:1.989,
GDOP:0.894, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:40:26
GPS,PN818,LA41.293111036600,LN22.05
5865833400,EL193.082000,--OG
--GS,PN818,N 4594829.7945,E
592261.3897,EL147.5917,--OG
--
GT,PN818,SW1514,ST37920000,EW1514,
ET37920000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.008,
HDOP:0.700, VDOP:1.882, TDOP:1.853,
GDOP:0.773, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:40:44
GPS,PN819,LA41.293107142000,LN22.05
5848039800,EL193.263000,--OG
--GS,PN819,N 4594828.5404,E
592257.2778,EL147.7726,--OG
--
GT,PN819,SW1514,ST37929000,EW1514,
ET37929000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.086,
HDOP:0.900, VDOP:1.882, TDOP:1.938,
GDOP:0.773, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:40:53
GPS,PN820,LA41.293115545600,LN22.05
5869506000,EL193.039000,--BD
--GS,PN820,N 4594831.1964,E
592262.2238,EL147.5488,--BD
--
GT,PN820,SW1514,ST37940000,EW1514,
ET37940000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.249,
HDOP:0.800, VDOP:2.102, TDOP:2.046,
GDOP:0.933, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:04
GPS,PN821,LA41.293115362600,LN22.05
5887297200,EL192.666000,--IV
--GS,PN821,N 4594831.1926,E
592266.3511,EL147.1759,--IV
--
GT,PN821,SW1514,ST37951000,EW1514,
ET37951000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.919,
HDOP:0.700, VDOP:1.787, TDOP:1.767,
GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:15
GPS,PN822,LA41.293119767200,LN22.05
5881740600,EL192.700000,--IV
--GS,PN822,N 4594832.5349,E
592265.0449,EL147.2099,--IV
--
GT,PN822,SW1514,ST37954000,EW1514,
ET37954000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.919,
HDOP:0.700, VDOP:1.787, TDOP:1.767,
GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:18
GPS,PN823,LA41.293121575600,LN22.05
5874391200,EL192.783000,--IV
--GS,PN823,N 4594833.0710,E
592263.3332,EL147.2929,--IV
--
GT,PN823,SW1514,ST37957000,EW1514,
ET37957000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.919,
HDOP:0.700, VDOP:1.787, TDOP:1.767,
GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:21
GPS,PN824,LA41.293120532200,LN22.05
5867527800,EL192.869000,--IV
--GS,PN824,N 4594832.7288,E
592261.7453,EL147.3788,--IV
--
GT,PN824,SW1514,ST37960000,EW1514,
ET37960000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.919,
HDOP:0.700, VDOP:1.787, TDOP:1.767,
GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:24
GPS,PN825,LA41.293114537000,LN22.05
5847045000,EL193.101000,--IV
--GS,PN825,N 4594830.8187,E
592257.0180,EL147.6107,--IV
--
GT,PN825,SW1514,ST37965000,EW1514,
ET37965000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.004,
HDOP:0.900, VDOP:1.790, TDOP:1.857,
GDOP:0.751, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:28
GPS,PN826,LA41.293110448600,LN22.05
5826459000,EL193.275000,--IV
--GS,PN826,N 4594829.4966,E
592252.2592,EL147.7846,--IV
--
GT,PN826,SW1514,ST37970000,EW1514,
ET37970000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.497,
HDOP:0.900, VDOP:2.329, TDOP:2.279,
GDOP:1.020, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:33
GPS,PN827,LA41.293146028000,LN22.05
5816036400,EL193.637000,--IV
--GS,PN827,N 4594840.4416,E
592249.7017,EL148.1468,--IV
--
GT,PN827,SW1514,ST37981000,EW1514,
ET37981000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.620,
HDOP:0.700, VDOP:2.525, TDOP:2.346,
GDOP:1.167, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:45
GPS,PN828,LA41.293154086000,LN22.05
5808979800,EL193.507000,--T
--GS,PN828,N 4594842.9065,E
592248.0332,EL148.0168,--T
--
GT,PN828,SW1514,ST37991000,EW1514,
ET37991000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.745,
HDOP:0.700, VDOP:1.598, TDOP:1.598,
GDOP:0.701, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:41:55
GPS,PN829,LA41.293174977400,LN22.05
5834364000,EL193.740000,--DAL
--GS,PN829,N 4594849.4264,E
592253.8388,EL148.2501,--DAL
--
GT,PN829,SW1514,ST38009000,EW1514,
ET38009000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.323,
HDOP:0.800, VDOP:2.181, TDOP:2.086,
GDOP:1.023, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:42:13
GPS,PN830,LA41.293172353600,LN22.05
5830183200,EL194.028000,--DAL
--GS,PN830,N 4594848.6046,E
592252.8794,EL148.5381,--DAL
--
GT,PN830,SW1514,ST38016000,EW1514,
ET38016000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.327,
HDOP:0.800, VDOP:2.185, TDOP:2.089,
GDOP:1.025, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM22:42:20
GPS,PN831,LA41.293174885000,LN22.05
5849511600,EL193.703000,--BD
--GS,PN831,N 4594849.4428,E
592257.3526,EL148.2132,--BD
--
GT,PN831,SW1514,ST38026000,EW1514,
ET38026000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.753,
HDOP:0.700, VDOP:1.607, TDOP:1.604,
GDOP:0.706, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:42:30
GPS,PN832,LA41.293184800000,LN22.05
5856555600,EL193.758000,--T
--GS,PN832,N 4594852.5223,E
592258.9474,EL148.2683,--T
--
GT,PN832,SW1514,ST38034000,EW1514,
ET38034000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.753,
HDOP:0.700, VDOP:1.607, TDOP:1.604,
GDOP:0.706, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:42:38
GPS,PN833,LA41.293198327000,LN22.05
5889266400,EL193.561000,--IV
--GS,PN833,N 4594856.7920,E
592266.4813,EL148.0716,--IV
--
GT,PN833,SW1514,ST38051000,EW1514,
ET38051000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.757,
HDOP:0.700, VDOP:1.612, TDOP:1.609,
GDOP:0.708, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:42:55
GPS,PN834,LA41.293205615800,LN22.05
5884423800,EL193.619000,--T
--GS,PN834,N 4594859.0262,E
592265.3294,EL148.1296,--T
--
GT,PN834,SW1514,ST38059000,EW1514,
ET38059000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.922,
HDOP:0.700, VDOP:1.790, TDOP:1.760,
GDOP:0.773, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:43:03

GPS,PN835,LA41.293210982800,LN22.05
5878246800,EL193.733000,--T
--GS,PN835,N 4594860.6636,E
592263.8755,EL148.2436,--T
--
GT,PN835,SW1514,ST38063000,EW1514,
ET38063000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.922,
HDOP:0.700, VDOP:1.790, TDOP:1.760,
GDOP:0.773, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:43:07
GPS,PN836,LA41.293255358200,LN22.05
5937151200,EL193.632000,--T
--GS,PN836,N 4594874.5273,E
592277.3635,EL148.1433,--T
--
GT,PN836,SW1514,ST38079000,EW1514,
ET38079000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.787,
HDOP:0.700, VDOP:1.644, TDOP:1.630,
GDOP:0.732, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:43:23
GPS,PN837,LA41.293258873000,LN22.05
5926387800,EL193.571000,--T
--GS,PN837,N 4594875.5797,E
592274.8531,EL148.0823,--T
--
GT,PN837,SW1514,ST38083000,EW1514,
ET38083000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.943,
HDOP:0.700, VDOP:1.812, TDOP:1.786,
GDOP:0.763, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:43:27
GPS,PN838,LA41.293332985000,LN22.05
5993286000,EL193.994000,--T
--GS,PN838,N 4594898.6405,E
592290.0781,EL148.5062,--T
--
GT,PN838,SW1514,ST38104000,EW1514,
ET38104000
--HSDV:0.089, VSDV:0.160,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.656,
HDOP:1.200, VDOP:2.369, TDOP:2.475,
GDOP:0.962, NSDV:0.040, ESDV:0.080
--DT01-11-2009
--TM22:43:48
GPS,PN839,LA41.293339234600,LN22.05
5990137200,EL194.019000,--T
--GS,PN839,N 4594900.5591,E
592289.3231,EL148.5312,--T
--
GT,PN839,SW1514,ST38108000,EW1514,
ET38108000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.971,
HDOP:0.800, VDOP:1.801, TDOP:1.811,
GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:43:52
GPS,PN840,LA41.293338840400,LN22.06
0009438600,EL194.008000,--IV
--GS,PN840,N 4594900.4946,E
592293.8015,EL148.5203,--IV
--
GT,PN840,SW1514,ST38118000,EW1514,
ET38118000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.944,
HDOP:0.700, VDOP:1.814, TDOP:1.755,
GDOP:0.837, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:44:02
GPS,PN841,LA41.293402501000,LN22.06
0048273600,EL194.237000,--T
--GS,PN841,N 4594920.2482,E
592302.5584,EL148.7500,--T
--
GT,PN841,SW1514,ST38135000,EW1514,
ET38135000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.951,
HDOP:0.700, VDOP:1.821, TDOP:1.793,
GDOP:0.768, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:44:19
GPS,PN842,LA41.293406036200,LN22.06
0041005200,EL194.439000,--T
--GS,PN842,N 4594921.3173,E
592300.8586,EL148.9520,--T
--
GT,PN842,SW1514,ST38138000,EW1514,
ET38138000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.776,
HDOP:0.700, VDOP:1.632, TDOP:1.624,
GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:44:22
GPS,PN843,LA41.293431878200,LN22.06
0072813600,EL194.295000,--BD
--GS,PN843,N 4594929.3835,E
592308.1347,EL148.8084,--BD
--
GT,PN843,SW1514,ST38151000,EW1514,
ET38151000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.333,
HDOP:0.700, VDOP:2.226, TDOP:2.086,
GDOP:1.045, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:44:35
GPS,PN844,LA41.293488059200,LN22.06
0113295600,EL194.370000,--T
--GS,PN844,N 4594946.8346,E
592317.3029,EL148.8840,--T
--
GT,PN844,SW1514,ST38169000,EW1514,
ET38169000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.822,
HDOP:0.800, VDOP:1.637, TDOP:1.673,
GDOP:0.721, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:44:53
GPS,PN845,LA41.293541849200,LN22.06
0151551600,EL194.586000,--T
--GS,PN845,N 4594963.5415,E
592325.9643,EL149.1006,--T
--
GT,PN845,SW1514,ST38184000,EW1514,
ET38184000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.950,
HDOP:0.700, VDOP:1.820, TDOP:1.784,
GDOP:0.788, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:45:08
GPS,PN846,LA41.293568765800,LN22.06
0165856200,EL194.319000,--BD
--GS,PN846,N 4594971.8874,E
592329.1761,EL148.8339,--BD
--
GT,PN846,SW1514,ST38195000,EW1514,
ET38195000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.983,
HDOP:0.800, VDOP:1.814, TDOP:1.789,
GDOP:0.855, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:45:19
GPS,PN847,LA41.293566598000,LN22.06
0174613200,EL194.104000,--IV
--GS,PN847,N 4594971.2446,E
592331.2158,EL148.6190,--IV
--
GT,PN847,SW1514,ST38204000,EW1514,
ET38204000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.789,
HDOP:0.700, VDOP:1.646, TDOP:1.635,
GDOP:0.726, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:45:28
GPS,PN848,LA41.293562333200,LN22.06
0195936600,EL194.194000,--IV
--GS,PN848,N 4594969.9921,E
592336.1784,EL148.7090,--IV
--
GT,PN848,SW1514,ST38211000,EW1514,
ET38211000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.789,
HDOP:0.700, VDOP:1.646, TDOP:1.635,
GDOP:0.726, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:45:35
GPS,PN849,LA41.293627747000,LN22.06
0179626200,EL193.483000,--T
--GS,PN849,N 4594990.1233,E
592332.1377,EL147.9985,--T
--
GT,PN849,SW1514,ST38227000,EW1514,
ET38227000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.793,
HDOP:0.700, VDOP:1.651, TDOP:1.639,
GDOP:0.728, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:45:51
GPS,PN850,LA41.293708478800,LN22.06
0182327400,EL192.237000,--T
--GS,PN850,N 4595015.0362,E
592332.4462,EL146.7532,--T
--
GT,PN850,SW1514,ST38247000,EW1514,
ET38247000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.001,
HDOP:0.800, VDOP:1.834, TDOP:1.836,
GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:46:11
GPS,PN851,LA41.293707874600,LN22.06
0194769000,EL192.073000,--IV
--GS,PN851,N 4595014.8867,E
592335.3343,EL146.5892,--IV
--
GT,PN851,SW1514,ST38257000,EW1514,
ET38257000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.799,
HDOP:0.700, VDOP:1.657, TDOP:1.644,
GDOP:0.731, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:46:21
GPS,PN852,LA41.293709205400,LN22.06
0220791000,EL191.991000,--IV
--GS,PN852,N 4595015.3743,E
592341.3646,EL146.5074,--IV
--
GT,PN852,SW1514,ST38262000,EW1514,
ET38262000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.799,
HDOP:0.700, VDOP:1.657, TDOP:1.644,
GDOP:0.731, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:46:26
GPS,PN853,LA41.293728381400,LN22.06
0179670600,EL191.936000,--BD
--GS,PN853,N 4595021.1681,E
592331.7516,EL146.4523,--BD
--
GT,PN853,SW1514,ST38273000,EW1514,
ET38273000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876,
HDOP:0.700, VDOP:1.740, TDOP:1.718,
GDOP:0.753, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:46:37
GPS,PN854,LA41.293747223800,LN22.06
0235599600,EL191.691000,--T
--GS,PN854,N 4595027.1465,E
592344.6496,EL146.2077,--T
--
GT,PN854,SW1514,ST38349000,EW1514,
ET38349000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.818,
HDOP:0.700, VDOP:1.678, TDOP:1.660,
GDOP:0.742, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:47:53

GPS,PN855,LA41.293680043600,LN22.06
0230161800,EL192.484000,--T
--GS,PN855,N 4595006.4059,E
592343.6530,EL147.0002,--T
--
GT,PN855,SW1514,ST38367000,EW1514,
ET38367000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.979,
HDOP:0.700, VDOP:1.851, TDOP:1.785,
GDOP:0.855, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:11
GPS,PN856,LA41.293631315200,LN22.06
0215462400,EL193.130000,--PAT
--GS,PN856,N 4594991.3302,E
592340.4355,EL147.6457,--PAT
--
GT,PN856,SW1514,ST38393000,EW1514,
ET38393000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.827,
HDOP:0.700, VDOP:1.688, TDOP:1.668,
GDOP:0.747, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:37
GPS,PN857,LA41.293623440800,LN22.06
0222298200,EL193.562000,--PAT
--GS,PN857,N 4594988.9212,E
592342.0521,EL148.0776,--PAT
--
GT,PN857,SW1514,ST38397000,EW1514,
ET38397000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.827,
HDOP:0.700, VDOP:1.688, TDOP:1.668,
GDOP:0.747, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:41
GPS,PN858,LA41.293602943000,LN22.06
0251791200,EL193.785000,--PAT
--GS,PN858,N 4594982.6852,E
592348.9735,EL148.3006,--PAT
--
GT,PN858,SW1514,ST38403000,EW1514,
ET38403000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.827,
HDOP:0.700, VDOP:1.688, TDOP:1.668,
GDOP:0.747, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:47
GPS,PN859,LA41.293592140600,LN22.06
0267614400,EL193.748000,--PAT
--GS,PN859,N 4594979.3997,E
592352.6861,EL148.2636,--PAT
--
GT,PN859,SW1514,ST38406000,EW1514,
ET38406000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.830,
HDOP:0.700, VDOP:1.691, TDOP:1.670,
GDOP:0.748, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:50
GPS,PN860,LA41.293585400200,LN22.06
0281274600,EL193.371000,--PAT
--GS,PN860,N 4594977.3608,E
592355.8811,EL147.8866,--PAT
--
GT,PN860,SW1514,ST38409000,EW1514,
ET38409000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.830,
HDOP:0.700, VDOP:1.691, TDOP:1.670,
GDOP:0.748, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:53
GPS,PN861,LA41.293580799400,LN22.06
0275839800,EL193.481000,--PAT
--GS,PN861,N 4594975.9254,E
592354.6386,EL147.9965,--PAT
--
GT,PN861,SW1514,ST38412000,EW1514,
ET38412000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.830,
HDOP:0.700, VDOP:1.691, TDOP:1.670,
GDOP:0.748, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:56
GPS,PN862,LA41.293585964200,LN22.06
0266316600,EL193.755000,--PAT
--GS,PN862,N 4594977.4905,E
592352.4094,EL148.2705,--PAT
--
GT,PN862,SW1514,ST38415000,EW1514,
ET38415000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.986,
HDOP:0.700, VDOP:1.859, TDOP:1.792,
GDOP:0.858, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:48:59
GPS,PN863,LA41.293593221800,LN22.06
0255508200,EL193.825000,--PAT
--GS,PN863,N 4594979.6974,E
592349.8739,EL148.3405,--PAT
--
GT,PN863,SW1514,ST38417000,EW1514,
ET38417000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.986,
HDOP:0.700, VDOP:1.859, TDOP:1.792,
GDOP:0.858, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:49:01
GPS,PN864,LA41.293607947600,LN22.06
0233446200,EL193.779000,--PAT
--GS,PN864,N 4594984.1748,E
592344.6988,EL148.2946,--PAT
--
GT,PN864,SW1514,ST38421000,EW1514,
ET38421000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.833,
HDOP:0.700, VDOP:1.694, TDOP:1.672,
GDOP:0.750, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:49:05
GPS,PN865,LA41.293609892200,LN22.06
0216395400,EL193.633000,--PAT
--GS,PN865,N 4594984.7242,E
592340.7363,EL148.1485,--PAT
--
GT,PN865,SW1514,ST38425000,EW1514,
ET38425000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.833,
HDOP:0.700, VDOP:1.694, TDOP:1.672,
GDOP:0.750, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:49:09
GPS,PN866,LA41.293604312800,LN22.06
0209022000,EL193.589000,--IV
--GS,PN866,N 4594982.9811,E
592339.0481,EL148.1044,--IV
--
GT,PN866,SW1514,ST38437000,EW1514,
ET38437000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.833,
HDOP:0.700, VDOP:1.694, TDOP:1.672,
GDOP:0.750, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:49:21
GPS,PN867,LA41.293603404400,LN22.06
0186900000,EL193.572000,--IV
--GS,PN867,N 4594982.6354,E
592333.9206,EL148.0873,--IV
--
GT,PN867,SW1514,ST38442000,EW1514,
ET38442000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.833,
HDOP:0.700, VDOP:1.694, TDOP:1.672,
GDOP:0.750, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:49:26
GPS,PN868,LA41.293562866600,LN22.06
0209660400,EL194.385000,--T
--GS,PN868,N 4594970.1973,E
592339.3594,EL148.9001,--T
--
GT,PN868,SW1514,ST38453000,EW1514,
ET38453000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.839,
HDOP:0.700, VDOP:1.701, TDOP:1.678,
GDOP:0.754, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:49:37
GPS,PN869,LA41.293554369400,LN22.06
0222683400,EL194.233000,--T
--GS,PN869,N 4594967.6146,E
592342.4135,EL148.7481,--T
--
GT,PN869,SW1514,ST38468000,EW1514,
ET38468000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.842,
HDOP:0.700, VDOP:1.704, TDOP:1.680,
GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:49:52
GPS,PN870,LA41.293531154800,LN22.06
0194628000,EL194.872000,--T
--GS,PN870,N 4594960.3700,E
592335.9977,EL149.3868,--T
--
GT,PN870,SW1514,ST38476000,EW1514,
ET38476000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.952,
HDOP:0.800, VDOP:1.781, TDOP:1.792,
GDOP:0.775, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:50:00
GPS,PN871,LA41.293470838600,LN22.06
0152823600,EL194.708000,--T
--GS,PN871,N 4594941.6392,E
592326.5390,EL149.2221,--T
--
GT,PN871,SW1514,ST38494000,EW1514,
ET38494000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.995,
HDOP:0.700, VDOP:1.868, TDOP:1.799,
GDOP:0.862, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:50:18
GPS,PN872,LA41.293415761000,LN22.06
0110713800,EL194.362000,--T
--GS,PN872,N 4594924.5237,E
592316.9889,EL148.8754,--T
--
GT,PN872,SW1514,ST38510000,EW1514,
ET38510000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.077,
HDOP:0.900, VDOP:1.872, TDOP:1.889,
GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:50:34
GPS,PN873,LA41.293354920400,LN22.06
0064467000,EL194.309000,--T
--GS,PN873,N 4594905.6181,E
592306.5018,EL148.8217,--T
--
GT,PN873,SW1514,ST38528000,EW1514,
ET38528000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.000,
HDOP:0.700, VDOP:1.874, TDOP:1.804,
GDOP:0.865, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:50:52
GPS,PN874,LA41.293359644800,LN22.06
0051138000,EL194.095000,--IV
--GS,PN874,N 4594907.0360,E
592303.3916,EL148.6077,--IV
--
GT,PN874,SW1514,ST38538000,EW1514,
ET38538000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.856,
HDOP:0.700, VDOP:1.719, TDOP:1.692,
GDOP:0.763, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:02

GPS,PN875,LA41.293367951200,LN22.06
0032292600,EL194.055000,--IV
--GS,PN875,N 4594909.5427,E
592298.9878,EL148.5676,--IV
--
GT,PN875,SW1514,ST38544000,EW1514,
ET38544000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.856,
HDOP:0.700, VDOP:1.719, TDOP:1.692,
GDOP:0.763, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:08
GPS,PN876,LA41.293329616600,LN22.06
0029837400,EL193.948000,--SPOM
--GS,PN876,N 4594897.7096,E
592298.5693,EL148.4603,--SPOM
--
GT,PN876,SW1514,ST38567000,EW1514,
ET38567000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.856,
HDOP:0.700, VDOP:1.719, TDOP:1.692,
GDOP:0.763, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:31
GPS,PN877,LA41.293305478000,LN22.06
0031303200,EL193.908000,--SPOM
--GS,PN877,N 4594890.2674,E
592299.0043,EL148.4201,--SPOM
--
GT,PN877,SW1514,ST38573000,EW1514,
ET38573000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.041,
HDOP:1.100, VDOP:1.719, TDOP:1.893,
GDOP:0.763, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:37
GPS,PN878,LA41.293300114000,LN22.06
0032273400,EL193.869000,--SPOM
--GS,PN878,N 4594888.6156,E
592299.2504,EL148.3811,--SPOM
--
GT,PN878,SW1514,ST38576000,EW1514,
ET38576000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:4.035,
HDOP:0.800, VDOP:3.955, TDOP:3.484,
GDOP:2.035, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:40
GPS,PN879,LA41.293295677000,LN22.06
0036558000,EL193.775000,--SPOM
--GS,PN879,N 4594887.2595,E
592300.2617,EL148.2871,--SPOM
--
GT,PN879,SW1514,ST38579000,EW1514,
ET38579000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:4.079,
HDOP:1.000, VDOP:3.955, TDOP:3.536,
GDOP:2.035, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:43
GPS,PN880,LA41.293301242600,LN22.06
0025102200,EL193.881000,--SPOM
--GS,PN880,N 4594888.9425,E
592297.5827,EL148.3931,--SPOM
--
GT,PN880,SW1514,ST38583000,EW1514,
ET38583000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.565,
HDOP:1.000, VDOP:3.422, TDOP:3.192,
GDOP:1.587, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:47
GPS,PN881,LA41.293298641600,LN22.06
0024148800,EL193.850000,--SPOM
--GS,PN881,N 4594888.1373,E
592297.3718,EL148.3620,--SPOM
--
GT,PN881,SW1514,ST38587000,EW1514,
ET38587000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.216,
HDOP:0.800, VDOP:2.067, TDOP:2.032,
GDOP:0.886, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:51:51
GPS,PN882,LA41.293293624400,LN22.06
0019303200,EL194.093000,--SPOM
--GS,PN882,N 4594886.5752,E
592296.2676,EL148.6050,--SPOM
--
GT,PN882,SW1514,ST38591000,EW1514,
ET38591000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.973,
HDOP:0.800, VDOP:1.804, TDOP:1.809,
GDOP:0.788, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:51:55
GPS,PN883,LA41.293290295000,LN22.06
0012490200,EL193.866000,--SPOM
--GS,PN883,N 4594885.5279,E
592294.7005,EL148.3779,--SPOM
--
GT,PN883,SW1514,ST38601000,EW1514,
ET38601000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.871,
HDOP:0.700, VDOP:1.735, TDOP:1.705,
GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:52:05
GPS,PN884,LA41.293285063000,LN22.06
0009849000,EL193.862000,--SPOM
--GS,PN884,N 4594883.9061,E
592294.1085,EL148.3738,--SPOM
--
GT,PN884,SW1514,ST38604000,EW1514,
ET38604000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.955,
HDOP:0.900, VDOP:1.735, TDOP:1.796,
GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:08
GPS,PN885,LA41.293280951200,LN22.06
0009515400,EL193.822000,--SPOM
--GS,PN885,N 4594882.6367,E
592294.0473,EL148.3338,--SPOM
--
GT,PN885,SW1514,ST38607000,EW1514,
ET38607000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.600,
HDOP:1.000, VDOP:2.400, TDOP:2.349,
GDOP:1.115, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:11
GPS,PN886,LA41.293274597800,LN22.06
0003387000,EL193.182000,--SPOM
--GS,PN886,N 4594880.6586,E
592292.6509,EL147.6937,--SPOM
--
GT,PN886,SW1514,ST38611000,EW1514,
ET38611000
--HSDV:0.136, VSDV:0.180,
STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.553,
HDOP:1.200, VDOP:3.344, TDOP:3.146,
GDOP:1.651, NSDV:0.080, ESDV:0.110
--DT01-11-2009
--TM22:52:15
GPS,PN887,LA41.293265444800,LN22.05
5999580600,EL193.806000,--SPOM
--GS,PN887,N 4594877.8237,E
592291.8040,EL148.3176,--SPOM
--
GT,PN887,SW1514,ST38625000,EW1514,
ET38625000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.139,
HDOP:0.700, VDOP:2.021, TDOP:1.919,
GDOP:0.944, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:29
GPS,PN888,LA41.293269388000,LN22.06
0007401600,EL193.695000,--SPOM
--GS,PN888,N 4594879.0633,E
592293.6025,EL148.2067,--SPOM
--
GT,PN888,SW1514,ST38632000,EW1514,
ET38632000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.047,
HDOP:0.900, VDOP:1.838, TDOP:1.879,
GDOP:0.811, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:36
GPS,PN889,LA41.293270025200,LN22.06
0011582400,EL193.794000,--SPOM
--GS,PN889,N 4594879.2722,E
592294.5697,EL148.3057,--SPOM
--
GT,PN889,SW1514,ST38635000,EW1514,
ET38635000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.005,
HDOP:0.800, VDOP:1.838, TDOP:1.833,
GDOP:0.811, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:39
GPS,PN890,LA41.293270207600,LN22.06
0016573200,EL193.728000,--SPOM
--GS,PN890,N 4594879.3433,E
592295.7266,EL148.2398,--SPOM
--
GT,PN890,SW1514,ST38638000,EW1514,
ET38638000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.257,
HDOP:1.000, VDOP:2.023, TDOP:2.049,
GDOP:0.945, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:42
GPS,PN891,LA41.293269315400,LN22.06
0023161800,EL193.704000,--SPOM
--GS,PN891,N 4594879.0875,E
592297.2583,EL148.2158,--SPOM
--
GT,PN891,SW1514,ST38641000,EW1514,
ET38641000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.310,
HDOP:0.800, VDOP:2.167, TDOP:2.093,
GDOP:0.977, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:45
GPS,PN892,LA41.293248403000,LN22.06
0004246800,EL193.601000,--T
--GS,PN892,N 4594872.5803,E
592292.9534,EL148.1125,--T
--
GT,PN892,SW1514,ST38652000,EW1514,
ET38652000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.052,
HDOP:0.700, VDOP:1.929, TDOP:1.870,
GDOP:0.844, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:52:56
GPS,PN893,LA41.293233103600,LN22.05
5977652400,EL193.540000,--T
--GS,PN893,N 4594867.7819,E
592286.8452,EL148.0513,--T
--
GT,PN893,SW1514,ST38660000,EW1514,
ET38660000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.088,
HDOP:0.800, VDOP:1.929, TDOP:1.910,
GDOP:0.844, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:53:04
GPS,PN894,LA41.293247230000,LN22.05
5964006000,EL193.726000,--BEKA
--GS,PN894,N 4594872.0993,E
592283.6243,EL148.2373,--BEKA
--
GT,PN894,SW1514,ST38693000,EW1514,
ET38693000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.889,
HDOP:0.700, VDOP:1.755, TDOP:1.720,
GDOP:0.781, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:53:37

GPS,PN895,LA41.293257553000,LN22.05
5972027400,EL193.734000,--BEKA
--GS,PN895,N 4594875.3076,E
592285.4442,EL148.2454,--BEKA
--
GT,PN895,SW1514,ST38698000,EW1514,
ET38698000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.097,
HDOP:0.900, VDOP:1.894, TDOP:1.906,
GDOP:0.874, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:53:42
GPS,PN896,LA41.293220406400,LN22.05
5948523000,EL193.640000,--T
--GS,PN896,N 4594863.7787,E
592280.1387,EL148.1510,--T
--
GT,PN896,SW1514,ST38709000,EW1514,
ET38709000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.761,
HDOP:0.700, VDOP:2.671, TDOP:2.494,
GDOP:1.185, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:53:53
GPS,PN897,LA41.293215315400,LN22.05
5949025200,EL192.875000,--T
--GS,PN897,N 4594862.2097,E
592280.2753,EL147.3860,--T
--
GT,PN897,SW1514,ST38712000,EW1514,
ET38712000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.893,
HDOP:0.700, VDOP:1.759, TDOP:1.724,
GDOP:0.783, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:53:55
GPS,PN898,LA41.293206678400,LN22.05
5929176600,EL193.551000,--T
--GS,PN898,N 4594859.4865,E
592275.7054,EL148.0618,--T
--
GT,PN898,SW1514,ST38717000,EW1514,
ET38717000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.893,
HDOP:0.700, VDOP:1.759, TDOP:1.724,
GDOP:0.783, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:01
GPS,PN899,LA41.293174588600,LN22.05
5901512400,EL193.151000,--T
--GS,PN899,N 4594849.5052,E
592269.4152,EL147.6614,--T
--
GT,PN899,SW1514,ST38728000,EW1514,
ET38728000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.025,
HDOP:1.000, VDOP:1.761, TDOP:1.867,
GDOP:0.784, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:12
GPS,PN900,LA41.293152273400,LN22.05
5875786200,EL193.317000,--T
--GS,PN900,N 4594842.5451,E
592263.5359,EL147.8271,--T
--
GT,PN900,SW1514,ST38738000,EW1514,
ET38738000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.087,
HDOP:1.000, VDOP:1.832, TDOP:1.927,
GDOP:0.803, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:22
GPS,PN901,LA41.293148849800,LN22.05
5856133200,EL193.595000,--IV
--GS,PN901,N 4594841.4308,E
592258.9909,EL148.1050,--IV
--
GT,PN901,SW1514,ST38755000,EW1514,
ET38755000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.900,
HDOP:0.700, VDOP:1.766, TDOP:1.729,
GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:39
GPS,PN902,LA41.293145807200,LN22.05
5854858200,EL193.473000,--IV
--GS,PN902,N 4594840.4884,E
592258.7071,EL147.9830,--IV
--
GT,PN902,SW1514,ST38760000,EW1514,
ET38760000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.900,
HDOP:0.700, VDOP:1.766, TDOP:1.729,
GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:44
GPS,PN903,LA41.293140275800,LN22.05
5855158800,EL193.173000,--IV
--GS,PN903,N 4594838.7829,E
592258.7986,EL147.6829,--IV
--
GT,PN903,SW1514,ST38764000,EW1514,
ET38764000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.903,
HDOP:0.700, VDOP:1.770, TDOP:1.733,
GDOP:0.788, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:54:48
GPS,PN904,LA41.293136785600,LN22.05
5858114400,EL193.011000,--IV
--GS,PN904,N 4594837.7150,E
592259.4979,EL147.5209,--IV
--
GT,PN904,SW1514,ST38769000,EW1514,
ET38769000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.903,
HDOP:0.700, VDOP:1.770, TDOP:1.733,
GDOP:0.788, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:53
GPS,PN905,LA41.293135538200,LN22.05
5861038200,EL192.907000,--IV
--GS,PN905,N 4594837.3388,E
592260.1810,EL147.4169,--IV
--
GT,PN905,SW1514,ST38772000,EW1514,
ET38772000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.903,
HDOP:0.700, VDOP:1.770, TDOP:1.733,
GDOP:0.788, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:56
GPS,PN906,LA41.293135510000,LN22.05
5864535600,EL192.871000,--IV
--GS,PN906,N 4594837.3405,E
592260.9923,EL147.3809,--IV
--
GT,PN906,SW1514,ST38775000,EW1514,
ET38775000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.903,
HDOP:0.700, VDOP:1.770, TDOP:1.733,
GDOP:0.788, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:54:59
GPS,PN907,LA41.293146083800,LN22.05
5898142200,EL192.330000,--IV
--GS,PN907,N 4594840.7018,E
592268.7457,EL146.8402,--IV
--
GT,PN907,SW1514,ST38784000,EW1514,
ET38784000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.056,
HDOP:0.700, VDOP:1.933, TDOP:1.880,
GDOP:0.832, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:55:08
GPS,PN908,LA41.293166676400,LN22.05
5922916800,EL192.268000,--T
--GS,PN908,N 4594847.1278,E
592274.4110,EL146.7785,--T
--
GT,PN908,SW1514,ST38797000,EW1514,
ET38797000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.910,
HDOP:0.700, VDOP:1.777, TDOP:1.738,
GDOP:0.792, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:55:21
GPS,PN909,LA41.293160018800,LN22.05
5959878000,EL191.419000,--PAT
--GS,PN909,N 4594845.1834,E
592283.0103,EL145.9296,--PAT
--
GT,PN909,SW1514,ST38812000,EW1514,
ET38812000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.913,
HDOP:0.700, VDOP:1.780, TDOP:1.741,
GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:55:36
GPS,PN910,LA41.293166887000,LN22.05
5975415000,EL191.370000,--PAT
--GS,PN910,N 4594847.3482,E
592286.5870,EL145.8807,--PAT
--
GT,PN910,SW1514,ST38817000,EW1514,
ET38817000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.061,
HDOP:0.700, VDOP:1.938, TDOP:1.884,
GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:55:41
GPS,PN911,LA41.293173446800,LN22.05
5990553600,EL190.946000,--PAT
--GS,PN911,N 4594849.4166,E
592290.0725,EL145.4568,--PAT
--
GT,PN911,SW1514,ST38820000,EW1514,
ET38820000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.061,
HDOP:0.700, VDOP:1.938, TDOP:1.884,
GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:55:43
GPS,PN912,LA41.293180100200,LN22.06
0003970200,EL190.738000,--PAT
--GS,PN912,N 4594851.5088,E
592293.1583,EL145.2489,--PAT
--
GT,PN912,SW1514,ST38825000,EW1514,
ET38825000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.097,
HDOP:0.800, VDOP:1.938, TDOP:1.923,
GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:55:49
GPS,PN913,LA41.293179428200,LN22.06
0012660600,EL190.900000,--AS
--GS,PN913,N 4594851.3273,E
592295.1766,EL145.4110,--AS
--
GT,PN913,SW1514,ST38841000,EW1514,
ET38841000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.254,
HDOP:0.800, VDOP:2.107, TDOP:2.047,
GDOP:0.942, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:56:05
GPS,PN914,LA41.293187719000,LN22.06
0034990200,EL190.838000,--BET-K
--GS,PN914,N 4594853.9510,E
592300.3232,EL145.3491,--BET-K
--
GT,PN914,SW1514,ST38867000,EW1514,
ET38867000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.130,
HDOP:0.800, VDOP:1.974, TDOP:1.946,
GDOP:0.867, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:56:31

GPS,PN915,LA41.293184590000,LN22.06
0041847000,EL190.953000,--BET-K
--GS,PN915,N 4594853.0060,E
592301.9260,EL145.4641,--BET-K
--
GT,PN915,SW1514,ST38875000,EW1514,
ET38875000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.251,
HDOP:1.000, VDOP:2.017, TDOP:2.081,
GDOP:0.860, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:56:39
GPS,PN916,LA41.293190957200,LN22.06
0042515400,EL190.631000,--BET-K
--GS,PN916,N 4594854.9722,E
592302.0559,EL145.1422,--BET-K
--
GT,PN916,SW1514,ST38881000,EW1514,
ET38881000
--HSDV:0.028, VSDV:0.060,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.922,
HDOP:0.800, VDOP:2.810, TDOP:2.547,
GDOP:1.431, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM22:56:45
GPS,PN917,LA41.293164457600,LN22.06
0023537400,EL191.092000,--BD
--GS,PN917,N 4594846.7412,E
592297.7584,EL145.6029,--BD
--
GT,PN917,SW1514,ST38921000,EW1514,
ET38921000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.149,
HDOP:0.900, VDOP:1.951, TDOP:1.976,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:57:25
GPS,PN918,LA41.293130851600,LN22.06
0002109600,EL191.570000,--AS
--GS,PN918,N 4594836.3106,E
592292.9206,EL146.0805,--AS
--
GT,PN918,SW1514,ST38934000,EW1514,
ET38934000
--HSDV:0.211, VSDV:0.210,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.991,
HDOP:0.900, VDOP:2.852, TDOP:2.682,
GDOP:1.323, NSDV:0.180, ESDV:0.110
--DT01-11-2009
--TM22:57:38
GPS,PN919,LA41.293084132000,LN22.06
0006765000,EL191.840000,--BET-K
--GS,PN919,N 4594821.9119,E
592294.1843,EL146.3501,--BET-K
--
GT,PN919,SW1514,ST38964000,EW1514,
ET38964000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.000,
HDOP:0.700, VDOP:1.874, TDOP:1.822,
GDOP:0.826, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM22:58:08
GPS,PN920,LA41.293590820600,LN22.06
0220853400,EL193.970000,--T
--GS,PN920,N 4594978.8540,E
592341.8455,EL148.4854,--T
--
GT,PN920,SW1514,ST39227000,EW1514,
ET39227000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.980,
HDOP:0.700, VDOP:1.852, TDOP:1.798,
GDOP:0.829, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:02:31
GPS,PN921,LA41.293600375000,LN22.06
0226863000,EL193.825000,--T
--GS,PN921,N 4594981.8192,E
592343.2017,EL148.3405,--T
--
GT,PN921,SW1514,ST39233000,EW1514,
ET39233000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.980,
HDOP:0.700, VDOP:1.852, TDOP:1.798,
GDOP:0.829, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:02:37
GPS,PN922,LA41.293613205400,LN22.06
0239467800,EL193.636000,--T
--GS,PN922,N 4594985.8146,E
592346.0747,EL148.1516,--T
--
GT,PN922,SW1514,ST39242000,EW1514,
ET39242000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.980,
HDOP:0.700, VDOP:1.852, TDOP:1.798,
GDOP:0.829, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:02:46
GPS,PN923,LA41.293624022200,LN22.06
0248047800,EL193.537000,--T
--GS,PN923,N 4594989.1769,E
592348.0222,EL148.0528,--T
--
GT,PN923,SW1514,ST39246000,EW1514,
ET39246000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.987,
HDOP:0.700, VDOP:1.860, TDOP:1.804,
GDOP:0.833, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:02:50
GPS,PN924,LA41.293639289800,LN22.06
0254173800,EL193.184000,--T
--GS,PN924,N 4594993.9049,E
592349.3829,EL147.6999,--T
--
GT,PN924,SW1514,ST39254000,EW1514,
ET39254000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.987,
HDOP:0.700, VDOP:1.860, TDOP:1.804,
GDOP:0.833, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:02:58
GPS,PN925,LA41.293656365200,LN22.06
0265957800,EL192.851000,--T
--GS,PN925,N 4594999.2074,E
592352.0489,EL147.3671,--T
--
GT,PN925,SW1514,ST39264000,EW1514,
ET39264000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.990,
HDOP:0.700, VDOP:1.863, TDOP:1.807,
GDOP:0.834, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:03:08
GPS,PN926,LA41.293670978800,LN22.06
0265097400,EL192.561000,--T
--GS,PN926,N 4595003.7130,E
592351.7917,EL147.0772,--T
--
GT,PN926,SW1514,ST39274000,EW1514,
ET39274000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.990,
HDOP:0.700, VDOP:1.863, TDOP:1.807,
GDOP:0.834, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:03:18
GPS,PN927,LA41.293682377600,LN22.06
0268584600,EL192.434000,--T
--GS,PN927,N 4595007.2398,E
592352.5556,EL146.9503,--T
--
GT,PN927,SW1514,ST39347000,EW1514,
ET39347000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.996,
HDOP:0.700, VDOP:1.869, TDOP:1.811,
GDOP:0.838, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:04:31
GPS,PN928,LA41.293697836600,LN22.06
0273430200,EL192.075000,--T
--GS,PN928,N 4595012.0231,E
592353.6186,EL146.5915,--T
--
GT,PN928,SW1514,ST39357000,EW1514,
ET39357000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.996,
HDOP:0.700, VDOP:1.869, TDOP:1.811,
GDOP:0.838, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:04:41
GPS,PN929,LA41.293719880000,LN22.06
0294004200,EL191.583000,--T
--GS,PN929,N 4595018.8842,E
592358.3037,EL146.0998,--T
--
GT,PN929,SW1514,ST39369000,EW1514,
ET39369000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.004,
HDOP:0.700, VDOP:1.878, TDOP:1.819,
GDOP:0.842, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:04:53
GPS,PN930,LA41.293727145400,LN22.06
0310282200,EL191.151000,--T
--GS,PN930,N 4595021.1737,E
592362.0507,EL145.6679,--T
--
GT,PN930,SW1514,ST39376000,EW1514,
ET39376000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.004,
HDOP:0.700, VDOP:1.878, TDOP:1.819,
GDOP:0.842, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:00
GPS,PN931,LA41.293738628200,LN22.06
0325539000,EL190.555000,--T
--GS,PN931,N 4595024.7613,E
592365.5441,EL145.0721,--T
--
GT,PN931,SW1514,ST39382000,EW1514,
ET39382000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.007,
HDOP:0.700, VDOP:1.881, TDOP:1.821,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:06
GPS,PN932,LA41.293750173400,LN22.06
0340888200,EL189.838000,--T
--GS,PN932,N 4595028.3684,E
592369.0587,EL144.3552,--T
--
GT,PN932,SW1514,ST39388000,EW1514,
ET39388000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.007,
HDOP:0.700, VDOP:1.881, TDOP:1.821,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:12
GPS,PN933,LA41.293756919200,LN22.06
0352919400,EL189.180000,--T
--GS,PN933,N 4595030.4850,E
592371.8227,EL143.6973,--T
--
GT,PN933,SW1514,ST39393000,EW1514,
ET39393000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.007,
HDOP:0.700, VDOP:1.881, TDOP:1.821,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:17
GPS,PN934,LA41.293763918800,LN22.06
0365479200,EL188.533000,--T
--GS,PN934,N 4595032.6816,E
592374.7082,EL143.0504,--T
--
GT,PN934,SW1514,ST39398000,EW1514,
ET39398000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.007,
HDOP:0.700, VDOP:1.881, TDOP:1.821,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:22

GPS,PN935,LA41.293769892400,LN22.06
0378429000,EL187.681000,--T
--GS,PN935,N 4595034.5628,E
592377.6883,EL142.1986,--T
--
GT,PN935,SW1514,ST39404000,EW1514,
ET39404000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.007,
HDOP:0.700, VDOP:1.881, TDOP:1.821,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:28
GPS,PN936,LA41.293774819000,LN22.06
0387646200,EL186.969000,--T
--GS,PN936,N 4595036.1099,E
592379.8067,EL141.4866,--T
--
GT,PN936,SW1514,ST39418000,EW1514,
ET39418000
--HSDV:0.042, VSDV:0.080,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.007,
HDOP:0.700, VDOP:1.881, TDOP:1.821,
GDOP:0.843, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM23:05:42
GPS,PN937,LA41.293779839800,LN22.06
0394758600,EL186.301000,--T
--GS,PN937,N 4595037.6799,E
592381.4366,EL140.8187,--T
--
GT,PN937,SW1514,ST39423000,EW1514,
ET39423000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.012,
HDOP:0.700, VDOP:1.886, TDOP:1.825,
GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:47
GPS,PN938,LA41.293783673200,LN22.06
0405117000,EL185.657000,--T
--GS,PN938,N 4595038.8931,E
592383.8241,EL140.1748,--T
--
GT,PN938,SW1514,ST39428000,EW1514,
ET39428000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.012,
HDOP:0.700, VDOP:1.886, TDOP:1.825,
GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:52
GPS,PN939,LA41.293785869800,LN22.06
0414694200,EL185.246000,--T
--GS,PN939,N 4595039.5992,E
592386.0368,EL139.7638,--T
--
GT,PN939,SW1514,ST39432000,EW1514,
ET39432000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.012,
HDOP:0.700, VDOP:1.886, TDOP:1.825,
GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:05:56
GPS,PN940,LA41.293789293400,LN22.06
0426952200,EL184.497000,--T
--GS,PN940,N 4595040.6917,E
592388.8664,EL139.0149,--T
--
GT,PN940,SW1514,ST39437000,EW1514,
ET39437000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.012,
HDOP:0.700, VDOP:1.886, TDOP:1.825,
GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:01
GPS,PN941,LA41.293798947400,LN22.06
0435571200,EL184.027000,--T
--GS,PN941,N 4595043.6954,E
592390.8275,EL138.5450,--T
--
GT,PN941,SW1514,ST39441000,EW1514,
ET39441000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.012,
HDOP:0.700, VDOP:1.886, TDOP:1.825,
GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:05
GPS,PN942,LA41.293811687800,LN22.06
0447440400,EL183.717000,--T
--GS,PN942,N 4595047.6608,E
592393.5302,EL138.2352,--T
--
GT,PN942,SW1514,ST39447000,EW1514,
ET39447000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.012,
HDOP:0.700, VDOP:1.886, TDOP:1.825,
GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:11
GPS,PN943,LA41.293820284000,LN22.06
0461268000,EL183.249000,--T
--GS,PN943,N 4595050.3537,E
592396.7035,EL137.7673,--T
--
GT,PN943,SW1514,ST39452000,EW1514,
ET39452000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.015,
HDOP:0.700, VDOP:1.890, TDOP:1.828,
GDOP:0.848, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:16
GPS,PN944,LA41.293827389800,LN22.06
0473778600,EL182.739000,--T
--GS,PN944,N 4595052.5828,E
592399.5772,EL137.2574,--T
--
GT,PN944,SW1514,ST39457000,EW1514,
ET39457000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.015,
HDOP:0.700, VDOP:1.890, TDOP:1.828,
GDOP:0.848, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:21
GPS,PN945,LA41.293831156000,LN22.06
0488000400,EL182.212000,--T
--GS,PN945,N 4595053.7868,E
592402.8610,EL136.7305,--T
--
GT,PN945,SW1514,ST39463000,EW1514,
ET39463000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.106,
HDOP:0.700, VDOP:1.986, TDOP:1.892,
GDOP:0.925, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:27
GPS,PN946,LA41.293839004600,LN22.06
0501519600,EL181.530000,--T
--GS,PN946,N 4595056.2481,E
592405.9657,EL136.0487,--T
--
GT,PN946,SW1514,ST39469000,EW1514,
ET39469000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.016,
HDOP:0.700, VDOP:1.891, TDOP:1.829,
GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:33
GPS,PN947,LA41.293851715600,LN22.06
0520729200,EL180.798000,--T
--GS,PN947,N 4595060.2263,E
592410.3711,EL135.3168,--T
--
GT,PN947,SW1514,ST39477000,EW1514,
ET39477000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.018,
HDOP:0.700, VDOP:1.893, TDOP:1.831,
GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:41
GPS,PN948,LA41.293860625600,LN22.06
0531923400,EL180.304000,--T
--GS,PN948,N 4595063.0081,E
592412.9323,EL134.8230,--T
--
GT,PN948,SW1514,ST39484000,EW1514,
ET39484000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.018,
HDOP:0.700, VDOP:1.893, TDOP:1.831,
GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:48
GPS,PN949,LA41.293866611200,LN22.06
0544066800,EL179.939000,--T
--GS,PN949,N 4595064.8907,E
592415.7253,EL134.4581,--T
--
GT,PN949,SW1514,ST39491000,EW1514,
ET39491000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.018,
HDOP:0.700, VDOP:1.893, TDOP:1.831,
GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:06:55
GPS,PN950,LA41.293868849200,LN22.06
0555050400,EL179.494000,--T
--GS,PN950,N 4595065.6136,E
592418.2640,EL134.0131,--T
--
GT,PN950,SW1514,ST39498000,EW1514,
ET39498000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.018,
HDOP:0.700, VDOP:1.893, TDOP:1.831,
GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:07:02
GPS,PN951,LA41.293875502000,LN22.06
0569328000,EL179.579000,--T
--GS,PN951,N 4595067.7083,E
592421.5493,EL134.0983,--T
--
GT,PN951,SW1514,ST39507000,EW1514,
ET39507000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.021,
HDOP:0.700, VDOP:1.896, TDOP:1.833,
GDOP:0.851, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:07:11
GPS,PN952,LA41.293883159200,LN22.06
0573242400,EL179.482000,--T
--GS,PN952,N 4595070.0820,E
592422.4270,EL134.0013,--T
--
GT,PN952,SW1514,ST39517000,EW1514,
ET39517000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.069,
HDOP:0.700, VDOP:1.947, TDOP:1.880,
GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:07:21
GPS,PN953,LA41.293890637600,LN22.06
0574812600,EL179.327000,--T
--GS,PN953,N 4595072.3937,E
592422.7617,EL133.8464,--T
--
GT,PN953,SW1514,ST39529000,EW1514,
ET39529000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.072,
HDOP:0.700, VDOP:1.950, TDOP:1.869,
GDOP:0.895, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:07:33
GPS,PN954,LA41.293892569600,LN22.06
0583804800,EL179.007000,--T
--GS,PN954,N 4595073.0164,E
592424.8398,EL133.5265,--T
--
GT,PN954,SW1514,ST39563000,EW1514,
ET39563000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.076,
HDOP:0.700, VDOP:1.954, TDOP:1.872,
GDOP:0.897, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:08:07

GPS,PN955,LA41.293881016000,LN22.06
0596032200,EL178.739000,--OG
--GS,PN955,N 4595069.4885,E
592427.7213,EL133.2584,--OG
--
GT,PN955,SW1514,ST39602000,EW1514,
ET39602000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.046,
HDOP:0.700, VDOP:1.922, TDOP:1.858,
GDOP:0.856, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:08:46
GPS,PN956,LA41.293943716600,LN22.06
0580926600,EL178.344000,--OG
--GS,PN956,N 4595088.7862,E
592423.9705,EL132.8639,--OG
--
GT,PN956,SW1514,ST39665000,EW1514,
ET39665000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.258,
HDOP:0.700, VDOP:2.147, TDOP:2.004,
GDOP:1.041, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:09:49
GPS,PN957,LA41.293941535000,LN22.06
0565779600,EL179.148000,--T
--GS,PN957,N 4595088.0683,E
592420.4659,EL133.6678,--T
--
GT,PN957,SW1514,ST39691000,EW1514,
ET39691000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.037,
HDOP:0.700, VDOP:1.913, TDOP:1.847,
GDOP:0.859, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:10:15
GPS,PN958,LA41.293929122800,LN22.06
0563862000,EL179.090000,--T
--GS,PN958,N 4595084.2335,E
592420.0701,EL133.6097,--T
--
GT,PN958,SW1514,ST39722000,EW1514,
ET39722000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.037,
HDOP:0.700, VDOP:1.913, TDOP:1.847,
GDOP:0.859, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:10:46
GPS,PN959,LA41.293919363200,LN22.06
0547884000,EL179.088000,--T
--GS,PN959,N 4595081.1754,E
592416.4026,EL133.6075,--T
--
GT,PN959,SW1514,ST39729000,EW1514,
ET39729000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.042,
HDOP:0.700, VDOP:1.918, TDOP:1.851,
GDOP:0.861, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:10:53
GPS,PN960,LA41.293906581400,LN22.06
0537940800,EL179.489000,--T
--GS,PN960,N 4595077.2029,E
592414.1468,EL134.0084,--T
--
GT,PN960,SW1514,ST39735000,EW1514,
ET39735000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.042,
HDOP:0.700, VDOP:1.918, TDOP:1.851,
GDOP:0.862, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:10:59
GPS,PN961,LA41.293894096000,LN22.06
0528253800,EL179.866000,--T
--GS,PN961,N 4595073.3226,E
592411.9492,EL134.3852,--T
--
GT,PN961,SW1514,ST39741000,EW1514,
ET39741000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.127,
HDOP:0.700, VDOP:2.008, TDOP:1.935,
GDOP:0.881, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:11:05
GPS,PN962,LA41.293879349200,LN22.06
0515665200,EL180.330000,--T
--GS,PN962,N 4595068.7360,E
592409.0876,EL134.8491,--T
--
GT,PN962,SW1514,ST39748000,EW1514,
ET39748000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.042,
HDOP:0.700, VDOP:1.918, TDOP:1.851,
GDOP:0.862, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:11:12
GPS,PN963,LA41.293853731600,LN22.06
0497950800,EL181.350000,--T
--GS,PN963,N 4595060.7807,E
592405.0799,EL135.8688,--T
--
GT,PN963,SW1514,ST39761000,EW1514,
ET39761000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.044,
HDOP:0.700, VDOP:1.920, TDOP:1.853,
GDOP:0.862, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:11:25
GPS,PN964,LA41.293843506400,LN22.06
0487550400,EL181.783000,--T
--GS,PN964,N 4595057.5955,E
592402.7079,EL136.3016,--T
--
GT,PN964,SW1514,ST39769000,EW1514,
ET39769000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.045,
HDOP:0.700, VDOP:1.921, TDOP:1.854,
GDOP:0.863, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:11:33
GPS,PN965,LA41.293811982400,LN22.06
0443660400,EL183.731000,--T
--GS,PN965,N 4595047.7405,E
592392.6523,EL138.2492,--T
--
GT,PN965,SW1514,ST39797000,EW1514,
ET39797000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.243,
HDOP:0.700, VDOP:2.131, TDOP:2.012,
GDOP:0.991, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:12:01
GPS,PN966,LA41.293802438200,LN22.06
0430143600,EL184.159000,--T
--GS,PN966,N 4595044.7562,E
592389.5548,EL138.6770,--T
--
GT,PN966,SW1514,ST39805000,EW1514,
ET39805000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.046,
HDOP:0.700, VDOP:1.923, TDOP:1.855,
GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:12:09
GPS,PN967,LA41.293791761200,LN22.06
0416103600,EL184.996000,--T
--GS,PN967,N 4595041.4208,E
592386.3404,EL139.5139,--T
--
GT,PN967,SW1514,ST39814000,EW1514,
ET39814000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.046,
HDOP:0.700, VDOP:1.923, TDOP:1.855,
GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:12:18
GPS,PN968,LA41.293787039800,LN22.06
0401839800,EL185.817000,--T
--GS,PN968,N 4595039.9220,E
592383.0507,EL140.3348,--T
--
GT,PN968,SW1514,ST39822000,EW1514,
ET39822000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.046,
HDOP:0.700, VDOP:1.923, TDOP:1.855,
GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:12:26
GPS,PN969,LA41.293780853200,LN22.06
0388700400,EL186.921000,--T
--GS,PN969,N 4595037.9745,E
592380.0275,EL141.4387,--T
--
GT,PN969,SW1514,ST39829000,EW1514,
ET39829000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.047,
HDOP:0.700, VDOP:1.924, TDOP:1.856,
GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:12:33
GPS,PN970,LA41.293771226200,LN22.06
0363019200,EL188.521000,--T
--GS,PN970,N 4595034.9285,E
592374.1089,EL143.0385,--T
--
GT,PN970,SW1514,ST39839000,EW1514,
ET39839000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.276,
HDOP:0.700, VDOP:2.166, TDOP:2.047,
GDOP:0.996, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:12:43
GPS,PN971,LA41.293758442600,LN22.06
0338209200,EL189.871000,--T
--GS,PN971,N 4595030.9114,E
592368.4048,EL144.3883,--T
--
GT,PN971,SW1514,ST39850000,EW1514,
ET39850000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.049,
HDOP:0.700, VDOP:1.926, TDOP:1.858,
GDOP:0.865, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:12:54
GPS,PN972,LA41.293741219600,LN22.06
0321073800,EL190.630000,--T
--GS,PN972,N 4595025.5475,E
592364.4982,EL145.1471,--T
--
GT,PN972,SW1514,ST39860000,EW1514,
ET39860000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.049,
HDOP:0.700, VDOP:1.926, TDOP:1.858,
GDOP:0.865, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:13:04
GPS,PN973,LA41.293730041000,LN22.06
0290353200,EL191.365000,--T
--GS,PN973,N 4595022.0080,E
592357.4169,EL145.8818,--T
--
GT,PN973,SW1514,ST39874000,EW1514,
ET39874000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.050,
HDOP:0.700, VDOP:1.927, TDOP:1.858,
GDOP:0.866, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:13:18
GPS,PN974,LA41.293714845400,LN22.06
0260863200,EL191.889000,--T
--GS,PN974,N 4595017.2329,E
592350.6368,EL146.4056,--T
--
GT,PN974,SW1514,ST39887000,EW1514,
ET39887000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.278,
HDOP:0.700, VDOP:2.168, TDOP:2.047,
GDOP:0.999, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:13:31

GPS,PN975,LA41.293715329600,LN22.06
0230065200,EL192.042000,--T
--GS,PN975,N 4595017.2910,E
592343.4916,EL146.5584,--T
--
GT,PN975,SW1514,ST39900000,EW1514,
ET39900000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.051,
HDOP:0.700, VDOP:1.928, TDOP:1.859,
GDOP:0.866, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM23:13:44
--Entered Rover HR: 2.2000 m, Vertical
LS,HR2.2871
GPS,PN976,LA41.294233432000,LN22.06
0597894600,EL177.735000,--AS
--GS,PN976,N 4595178.2107,E
592426.7636,EL132.0574,--AS
--
GT,PN976,SW1514,ST40424000,EW1514,
ET40424000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.047,
HDOP:0.700, VDOP:1.924, TDOP:1.857,
GDOP:0.862, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:28
GPS,PN977,LA41.294199989200,LN22.06
0599836200,EL177.968000,--AS
--GS,PN977,N 4595167.8997,E
592427.3458,EL132.2901,--AS
--
GT,PN977,SW1514,ST40428000,EW1514,
ET40428000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.047,
HDOP:0.700, VDOP:1.924, TDOP:1.857,
GDOP:0.862, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:32
GPS,PN978,LA41.294155458400,LN22.06
0601886400,EL178.268000,--AS
--GS,PN978,N 4595154.1685,E
592427.9969,EL132.5898,--AS
--
GT,PN978,SW1514,ST40432000,EW1514,
ET40432000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.084,
HDOP:0.800, VDOP:1.924, TDOP:1.897,
GDOP:0.862, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:36
GPS,PN979,LA41.294104103200,LN22.06
0605138400,EL178.558000,--AS
--GS,PN979,N 4595138.3356,E
592428.9537,EL132.8793,--AS
--
GT,PN979,SW1514,ST40436000,EW1514,
ET40436000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.084,
HDOP:0.800, VDOP:1.924, TDOP:1.897,
GDOP:0.862, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:40
GPS,PN980,LA41.294064346600,LN22.06
0609675600,EL178.732000,--AS
--GS,PN980,N 4595126.0845,E
592430.1628,EL133.0530,--AS
--
GT,PN980,SW1514,ST40439000,EW1514,
ET40439000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.046,
HDOP:0.700, VDOP:1.923, TDOP:1.857,
GDOP:0.861, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:43
GPS,PN981,LA41.294009033800,LN22.06
0618956400,EL179.001000,--AS
--GS,PN981,N 4595109.0486,E
592432.5335,EL133.3216,--AS
--
GT,PN981,SW1514,ST40443000,EW1514,
ET40443000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.046,
HDOP:0.700, VDOP:1.923, TDOP:1.857,
GDOP:0.861, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:47
GPS,PN982,LA41.293966286200,LN22.06
0627816000,EL179.170000,--AS
--GS,PN982,N 4595095.8877,E
592434.7570,EL133.4903,--AS
--
GT,PN982,SW1514,ST40446000,EW1514,
ET40446000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.995,
HDOP:0.700, VDOP:1.868, TDOP:1.805,
GDOP:0.850, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:49
GPS,PN983,LA41.293923412000,LN22.06
0637181400,EL179.224000,--AS
--GS,PN983,N 4595082.6892,E
592437.0983,EL133.5440,--AS
--
GT,PN983,SW1514,ST40449000,EW1514,
ET40449000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.181,
HDOP:0.700, VDOP:2.066, TDOP:1.943,
GDOP:0.991, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:22:53
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical
LS,HR2.0871
GPS,PN984,LA41.293935904600,LN22.06
0628803000,EL178.973000,--T
--GS,PN984,N 4595086.5182,E
592435.1057,EL133.4930,--T
--
GT,PN984,SW1514,ST40650000,EW1514,
ET40650000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.902,
HDOP:0.700, VDOP:1.768, TDOP:1.736,
GDOP:0.777, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:26:14
GPS,PN985,LA41.293935055600,LN22.06
0614347800,EL177.512000,--T
--GS,PN985,N 4595086.2135,E
592431.7564,EL132.0320,--T
--
GT,PN985,SW1514,ST40658000,EW1514,
ET40658000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.339,
HDOP:0.900, VDOP:2.159, TDOP:2.104,
GDOP:1.021, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:26:22
GPS,PN986,LA41.293995227200,LN22.06
0616608000,EL178.781000,--T
--GS,PN986,N 4595104.7825,E
592432.0433,EL133.3015,--T
--
GT,PN986,SW1514,ST40686000,EW1514,
ET40686000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.992,
HDOP:0.700, VDOP:1.865, TDOP:1.803,
GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:26:50
GPS,PN987,LA41.293992671800,LN22.06
0599851200,EL177.220000,--T
--GS,PN987,N 4595103.9445,E
592428.1668,EL131.7404,--T
--
GT,PN987,SW1514,ST40694000,EW1514,
ET40694000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.028,
HDOP:0.800, VDOP:1.864, TDOP:1.844,
GDOP:0.845, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:26:58
GPS,PN988,LA41.294001158200,LN22.06
0603339000,EL177.547000,--PR
--GS,PN988,N 4595106.5728,E
592428.9423,EL132.0675,--PR
--
GT,PN988,SW1514,ST40716000,EW1514,
ET40716000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.928,
HDOP:0.700, VDOP:1.796, TDOP:1.762,
GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:27:20
GPS,PN989,LA41.294004001600,LN22.06
0602675400,EL177.524000,--PR
--GS,PN989,N 4595107.4480,E
592428.7772,EL132.0445,--PR
--
GT,PN989,SW1514,ST40719000,EW1514,
ET40719000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.928,
HDOP:0.700, VDOP:1.796, TDOP:1.762,
GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:27:23
GPS,PN990,LA41.294067891400,LN22.06
0603748200,EL178.418000,--T
--GS,PN990,N 4595127.1605,E
592428.7740,EL132.9390,--T
--
GT,PN990,SW1514,ST40744000,EW1514,
ET40744000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.905,
HDOP:0.700, VDOP:1.772, TDOP:1.739,
GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:27:48
GPS,PN991,LA41.294064222400,LN22.06
0596527800,EL178.349000,--T
--GS,PN991,N 4595126.0072,E
592427.1138,EL132.8700,--T
--
GT,PN991,SW1514,ST40752000,EW1514,
ET40752000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.988,
HDOP:0.700, VDOP:1.861, TDOP:1.801,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:27:56
GPS,PN992,LA41.294061188800,LN22.06
0587246400,EL177.137000,--T
--GS,PN992,N 4595125.0439,E
592424.9731,EL131.6579,--T
--
GT,PN992,SW1514,ST40757000,EW1514,
ET40757000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.594,
HDOP:2.700, VDOP:2.372, TDOP:3.398,
GDOP:1.171, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM23:28:01
GPS,PN993,LA41.294134137400,LN22.06
0598672200,EL178.129000,--T
--GS,PN993,N 4595147.5817,E
592427.3355,EL132.6506,--T
--
GT,PN993,SW1514,ST40777000,EW1514,
ET40777000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.929,
HDOP:0.700, VDOP:1.797, TDOP:1.763,
GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:28:21
GPS,PN994,LA41.294134775800,LN22.06
0593745600,EL177.925000,--T
--GS,PN994,N 4595147.7640,E
592426.1903,EL132.4465,--T
--
GT,PN994,SW1514,ST40781000,EW1514,
ET40781000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.929,

HDOP:0.700, VDOP:1.797, TDOP:1.763, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:28:25
GPS,PN995,LA41.294131967200,LN22.060585197400,EL176.840000,--T
--GS,PN995,N 4595146.8723,E592424.2188,EL131.3615,--T
--
GT,PN995,SW1514,ST40785000,EW1514,ET40785000
--HSDV:0.177, VSDV:0.190, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.731, HDOP:2.000, VDOP:1.860, TDOP:2.598, GDOP:0.842, NSDV:0.120, ESDV:0.130
--DT01-11-2009
--TM23:28:29
GPS,PN996,LA41.294190106600,LN22.060597330000,EL177.879000,--T
--GS,PN996,N 4595164.8436,E592426.8035,EL132.4010,--T
--
GT,PN996,SW1514,ST40805000,EW1514,ET40805000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.929, HDOP:0.700, VDOP:1.798, TDOP:1.763, GDOP:0.783, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:28:49
GPS,PN997,LA41.294191719400,LN22.060590538000,EL177.748000,--T
--GS,PN997,N 4595165.3210,E592425.2218,EL132.2700,--T
--
GT,PN997,SW1514,ST40809000,EW1514,ET40809000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.741, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:28:53
GPS,PN998,LA41.294195737000,LN22.060563758800,EL179.551000,--OG
--GS,PN998,N 4595166.4809,E592418.9948,EL134.0729,--OG
--
GT,PN998,SW1514,ST40823000,EW1514,ET40823000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.741, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:29:07
GPS,PN999,LA41.294194769800,LN22.060588533400,EL177.795000,--SH
--GS,PN999,N 4595166.2561,E592424.7448,EL132.3170,--SH
--
GT,PN999,SW1514,ST40842000,EW1514,ET40842000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.741, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:29:26
GPS,PN1000,LA41.294217414400,LN22.060584625000,EL178.002000,--T
--GS,PN1000,N 4595173.2301,E592423.7490,EL132.5242,--T
--
GT,PN1000,SW1514,ST40854000,EW1514,ET40854000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.742, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:29:38
GPS,PN1001,LA41.294223641800,LN22.060623953800,EL177.570000,--AS
--GS,PN1001,N 4595175.2678,E592432.8463,EL132.0924,--AS
--
GT,PN1001,SW1514,ST40881000,EW1514,ET40881000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.742, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:30:05
GPS,PN1002,LA41.294224910200,LN22.060629487000,EL177.456000,--T
--GS,PN1002,N 4595175.6755,E592434.1246,EL131.9785,--T
--
GT,PN1002,SW1514,ST40889000,EW1514,ET40889000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.741, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:30:13
GPS,PN1003,LA41.294227456000,LN22.060640037400,EL176.610000,--T
--GS,PN1003,N 4595176.4922,E592436.5616,EL131.1325,--T
--
GT,PN1003,SW1514,ST40894000,EW1514,ET40894000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.741, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:30:18
GPS,PN1004,LA41.294228680600,LN22.060689620200,EL176.575000,--T
--GS,PN1004,N 4595177.0170,E592448.0568,EL131.0978,--T
--
GT,PN1004,SW1514,ST40906000,EW1514,ET40906000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.741, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:30:30
GPS,PN1005,LA41.294212133200,LN22.060678273600,EL176.314000,--T
--GS,PN1005,N 4595171.8786,E592445.4904,EL130.8366,--T
--
GT,PN1005,SW1514,ST40927000,EW1514,ET40927000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.741, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:30:51
GPS,PN1006,LA41.294197508200,LN22.060660993600,EL176.254000,--T
--GS,PN1006,N 4595167.3157,E592441.5402,EL130.7764,--T
--
GT,PN1006,SW1514,ST40936000,EW1514,ET40936000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.908, HDOP:0.700, VDOP:1.775, TDOP:1.741, GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:31:00
GPS,PN1007,LA41.294196942400,LN22.060634029000,EL177.412000,--SH
--GS,PN1007,N 4595167.0612,E592435.2884,EL131.9342,--SH
--
GT,PN1007,SW1514,ST40951000,EW1514,ET40951000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.741, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:31:15
GPS,PN1008,LA41.294187061600,LN22.060624292800,EL177.760000,--PAT
--GS,PN1008,N 4595163.9842,E592433.0691,EL132.2821,--PAT
--
GT,PN1008,SW1514,ST40974000,EW1514,ET40974000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.741, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:31:38
GPS,PN1009,LA41.294163953800,LN22.060624800400,EL177.804000,--PAT
--GS,PN1009,N 4595156.8572,E592433.2780,EL132.3259,--PAT
--
GT,PN1009,SW1514,ST40983000,EW1514,ET40983000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.741, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:31:47
GPS,PN1010,LA41.294164445800,LN22.060630178800,EL177.705000,--T
--GS,PN1010,N 4595157.0249,E592434.5235,EL132.2270,--T
--
GT,PN1010,SW1514,ST40995000,EW1514,ET40995000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.741, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:31:59
GPS,PN1011,LA41.294170510600,LN22.060644665800,EL176.124000,--T
--GS,PN1011,N 4595158.9388,E592437.8597,EL130.6461,--T
--
GT,PN1011,SW1514,ST41003000,EW1514,ET41003000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.741, GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:32:07
GPS,PN1012,LA41.294172158800,LN22.060668895000,EL175.858000,--T
--GS,PN1012,N 4595159.5191,E592443.4729,EL130.3802,--T
--
GT,PN1012,SW1514,ST41011000,EW1514,ET41011000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.945, HDOP:0.800, VDOP:1.773, TDOP:1.783, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:32:15
GPS,PN1013,LA41.294114252800,LN22.060627766200,EL178.161000,--PAT
--GS,PN1013,N 4595141.5337,E592434.1619,EL132.6825,--PAT
--
GT,PN1013,SW1514,ST41035000,EW1514,ET41035000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.044, HDOP:0.700, VDOP:1.920, TDOP:1.844, GDOP:0.880, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:32:39
GPS,PN1014,LA41.294078819200,LN22.060630686400,EL178.349000,--PAT
--GS,PN1014,N 4595130.6115,E592434.9789,EL132.8702,--PAT
--
GT,PN1014,SW1514,ST41046000,EW1514,ET41046000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.022,

HDOP:0.700, VDOP:1.897, TDOP:1.822, GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:32:50
GPS,PN1015,LA41.294070617800,LN22.060638257800,EL178.206000,--T
--GS,PN1015,N 4595128.1039,E592436.7674,EL132.7272,--T
--
GT,PN1015,SW1514,ST41070000,EW1514,ET41070000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.905, HDOP:0.700, VDOP:1.772, TDOP:1.739, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:33:14
GPS,PN1016,LA41.294067550600,LN22.060659181600,EL176.214000,--T
--GS,PN1016,N 4595127.2198,E592441.6325,EL130.7353,--T
--
GT,PN1016,SW1514,ST41078000,EW1514,ET41078000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.905, HDOP:0.700, VDOP:1.772, TDOP:1.739, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:33:22
GPS,PN1017,LA41.294063929000,LN22.060669414600,EL175.825000,--T
--GS,PN1017,N 4595126.1329,E592444.0202,EL130.3463,--T
--
GT,PN1017,SW1514,ST41083000,EW1514,ET41083000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.905, HDOP:0.700, VDOP:1.772, TDOP:1.739, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:33:27
GPS,PN1018,LA41.294063302000,LN22.060678828000,EL175.318000,--T
--GS,PN1018,N 4595125.9674,E592446.2061,EL129.8393,--T
--
GT,PN1018,SW1514,ST41087000,EW1514,ET41087000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.905, HDOP:0.700, VDOP:1.772, TDOP:1.739, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:33:31
GPS,PN1019,LA41.294061516400,LN22.060701273400,EL175.108000,--T
--GS,PN1019,N 4595125.4832,E592451.4190,EL129.6294,--T
--
GT,PN1019,SW1514,ST41093000,EW1514,ET41093000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.905, HDOP:0.700, VDOP:1.772, TDOP:1.739, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:33:37
GPS,PN1020,LA41.294040824800,LN22.060704263200,EL175.378000,--SH
--GS,PN1020,N 4595119.1089,E592452.1941,EL129.8992,--SH
--
GT,PN1020,SW1514,ST41104000,EW1514,ET41104000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.902, HDOP:0.700, VDOP:1.769, TDOP:1.737, GDOP:0.777, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:33:48
GPS,PN1021,LA41.294103050200,LN22.060751926600,EL173.253000,--KANAL-B
--GS,PN1021,N 4595138.4462,E592463.0036,EL127.7750,--KANAL-B
--
GT,PN1021,SW1514,ST41140000,EW1514,ET41140000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.902, HDOP:0.700, VDOP:1.768, TDOP:1.736, GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:34:24
GPS,PN1022,LA41.294119489600,LN22.060711730800,EL174.038000,--T
--GS,PN1022,N 4595143.3983,E592453.6158,EL128.5599,--T
--
GT,PN1022,SW1514,ST41160000,EW1514,ET41160000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.900, HDOP:0.700, VDOP:1.766, TDOP:1.734, GDOP:0.775, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:34:44
GPS,PN1023,LA41.294128138600,LN22.060705588600,EL173.746000,--T
--GS,PN1023,N 4595146.0482,E592452.1571,EL128.2680,--T
--
GT,PN1023,SW1514,ST41174000,EW1514,ET41174000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.900, HDOP:0.700, VDOP:1.766, TDOP:1.734, GDOP:0.775, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:34:58
GPS,PN1024,LA41.294175185800,LN22.060702858600,EL173.146000,--T
--GS,PN1024,N 4595160.5537,E592451.3384,EL127.6683,--T
--
GT,PN1024,SW1514,ST41190000,EW1514,ET41190000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.898, HDOP:0.700, VDOP:1.764, TDOP:1.733, GDOP:0.774, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:35:14
GPS,PN1025,LA41.294200557400,LN22.060697667400,EL173.070000,--T
--GS,PN1025,N 4595168.3652,E592450.0343,EL127.5925,--T
--
GT,PN1025,SW1514,ST41200000,EW1514,ET41200000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.983, HDOP:0.800, VDOP:1.814, TDOP:1.814, GDOP:0.801, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:35:24
GPS,PN1026,LA41.294193142000,LN22.060692053800,EL173.411000,--T
--GS,PN1026,N 4595166.0610,E592448.7615,EL127.9335,--T
--
GT,PN1026,SW1514,ST41205000,EW1514,ET41205000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.273, HDOP:0.800, VDOP:2.128, TDOP:2.042, GDOP:1.000, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:35:29
GPS,PN1027,LA41.294221586800,LN22.060712647000,EL172.593000,--T
--GS,PN1027,N 4595174.8970,E592453.4256,EL127.1158,--T
--
GT,PN1027,SW1514,ST41213000,EW1514,ET41213000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.597, HDOP:0.800, VDOP:2.471, TDOP:2.343, GDOP:1.120, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:35:37
GPS,PN1028,LA41.294211244000,LN22.060747199200,EL172.160000,--KANAL-B
--GS,PN1028,N 4595171.8089,E592461.4804,EL126.6828,--KANAL-B
--
GT,PN1028,SW1514,ST41242000,EW1514,ET41242000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.840, HDOP:1.000, VDOP:2.658, TDOP:2.555, GDOP:1.240, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:36:06
GPS,PN1029,LA41.294208182800,LN22.060740471400,EL172.174000,--KANAL-B
--GS,PN1029,N 4595170.8446,E592459.9320,EL126.6968,--KANAL-B
--
GT,PN1029,SW1514,ST41259000,EW1514,ET41259000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.325, HDOP:1.000, VDOP:2.099, TDOP:2.108, GDOP:0.981, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:36:23
GPS,PN1030,LA41.294205124600,LN22.060735353400,EL172.111000,--KANAL-B
--GS,PN1030,N 4595169.8860,E592458.7570,EL126.6337,--KANAL-B
--
GT,PN1030,SW1514,ST41264000,EW1514,ET41264000
--HSDV:0.100, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.634, HDOP:0.900, VDOP:2.476, TDOP:2.382, GDOP:1.125, NSDV:0.060, ESDV:0.080
--DT01-11-2009
--TM23:36:28
GPS,PN1031,LA41.294202238000,LN22.060733536000,EL172.236000,--KANAL-B
--GS,PN1031,N 4595168.9901,E592458.3469,EL126.7587,--KANAL-B
--
GT,PN1031,SW1514,ST41267000,EW1514,ET41267000
--HSDV:0.106, VSDV:0.140, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.164, HDOP:1.000, VDOP:1.919, TDOP:1.997, GDOP:0.834, NSDV:0.070, ESDV:0.080
--DT01-11-2009
--TM23:36:31
GPS,PN1032,LA41.294221898800,LN22.060755181600,EL172.133000,--TUNEL-SRED
--GS,PN1032,N 4595175.1194,E592463.2897,EL126.6560,--TUNEL-SRED
--
GT,PN1032,SW1514,ST41303000,EW1514,ET41303000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.402, HDOP:0.900, VDOP:2.227, TDOP:2.148, GDOP:1.075, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:37:07
GPS,PN1033,LA41.294240867800,LN22.060754042800,EL172.514000,--TUNEL
--GS,PN1033,N 4595180.9678,E592462.9508,EL127.0371,--TUNEL
--
GT,PN1033,SW1514,ST41336000,EW1514,ET41336000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:5.843, HDOP:5.400, VDOP:2.231, TDOP:5.742, GDOP:1.080, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM23:37:40
GPS,PN1034,LA41.294275099600,LN22.060872167200,EL172.720000,--TUNEL
--GS,PN1034,N 4595191.8784,E592490.2130,EL127.2439,--TUNEL
--
GT,PN1034,SW1514,ST41401000,EW1514,ET41401000

--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.380, HDOP:2.500, VDOP:2.274, TDOP:3.209, GDOP:1.059, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM23:38:45
GPS,PN1035,LA41.294261721400,LN22.060891579600,EL172.354000,--TUNEL-SRED
--GS,PN1035,N 4595187.8089,E592494.7682,EL126.8779,--TUNEL-SRED
--
GT,PN1035,SW1514,ST41422000,EW1514,ET41422000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.979, HDOP:1.000, VDOP:2.806, TDOP:2.633, GDOP:1.394, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:39:06
GPS,PN1036,LA41.294255423200,LN22.060895470600,EL172.519000,--KANAL-B
--GS,PN1036,N 4595185.8775,E592495.6955,EL127.0429,--KANAL-B
--
GT,PN1036,SW1514,ST41442000,EW1514,ET41442000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.442, HDOP:0.900, VDOP:2.270, TDOP:2.201, GDOP:1.057, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:39:26
GPS,PN1037,LA41.294264503000,LN22.060928200600,EL172.601000,--KANAL-B
--GS,PN1037,N 4595188.7757,E592503.2510,EL127.1251,--KANAL-B
--
GT,PN1037,SW1514,ST41456000,EW1514,ET41456000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.303, HDOP:0.700, VDOP:2.194, TDOP:2.060, GDOP:1.030, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:39:40
GPS,PN1038,LA41.294268294400,LN22.060939778200,EL172.638000,--KANAL-B
--GS,PN1038,N 4595189.9796,E592505.9213,EL127.1622,--KANAL-B
--
GT,PN1038,SW1514,ST41463000,EW1514,ET41463000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.904, HDOP:0.700, VDOP:1.771, TDOP:1.733, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:39:47
GPS,PN1039,LA41.294272006600,LN22.060946033800,EL172.675000,--KANAL-B
--GS,PN1039,N 4595191.1434,E592507.3575,EL127.1993,--KANAL-B
--
GT,PN1039,SW1514,ST41469000,EW1514,ET41469000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.041, HDOP:0.700, VDOP:1.917, TDOP:1.840, GDOP:0.882, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:39:53
GPS,PN1040,LA41.294275784800,LN22.060949858200,EL172.682000,--KANAL-B
--GS,PN1040,N 4595192.3203,E592508.2296,EL127.2063,--KANAL-B
--
GT,PN1040,SW1514,ST41474000,EW1514,ET41474000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.872, HDOP:0.700, VDOP:1.736, TDOP:1.711, GDOP:0.760, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:39:58
GPS,PN1041,LA41.294287696000,LN22.060952014600,EL172.661000,--KANAL-B
--GS,PN1041,N 4595196.0011,E592508.6828,EL127.1854,--KANAL-B
--
GT,PN1041,SW1514,ST41481000,EW1514,ET41481000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.872, HDOP:0.700, VDOP:1.736, TDOP:1.711, GDOP:0.760, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:40:05
GPS,PN1042,LA41.294287517200,LN22.060964048800,EL172.372000,--KANAL-B
--GS,PN1042,N 4595195.9817,E592511.4746,EL126.8965,--KANAL-B
--
GT,PN1042,SW1514,ST41488000,EW1514,ET41488000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.872, HDOP:0.700, VDOP:1.736, TDOP:1.711, GDOP:0.760, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:40:12
GPS,PN1043,LA41.294284457200,LN22.060964398600,EL172.797000,--KANAL-B
--GS,PN1043,N 4595195.0388,E592511.5678,EL127.3214,--KANAL-B
--
GT,PN1043,SW1514,ST41494000,EW1514,ET41494000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.039, HDOP:0.700, VDOP:1.915, TDOP:1.839, GDOP:0.881, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:40:18
GPS,PN1044,LA41.294294490400,LN22.060961839000,EL172.221000,--PR
--GS,PN1044,N 4595198.1263,E592510.9346,EL126.7455,--PR
--
GT,PN1044,SW1514,ST41515000,EW1514,ET41515000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.603, HDOP:0.600, VDOP:1.486, TDOP:1.482, GDOP:0.610, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:40:39
GPS,PN1045,LA41.294293266400,LN22.060954657600,EL171.987000,--PR
--GS,PN1045,N 4595197.7274,E592509.2738,EL126.5115,--PR
--
GT,PN1045,SW1514,ST41519000,EW1514,ET41519000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.603, HDOP:0.600, VDOP:1.486, TDOP:1.482, GDOP:0.610, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:40:43
GPS,PN1046,LA41.294301433000,LN22.060968306400,EL172.297000,--T
--GS,PN1046,N 4595200.2872,E592512.4072,EL126.8216,--T
--
GT,PN1046,SW1514,ST41531000,EW1514,ET41531000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.602, HDOP:0.600, VDOP:1.485, TDOP:1.481, GDOP:0.609, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:40:55
GPS,PN1047,LA41.294311088800,LN22.060988165200,EL174.090000,--T
--GS,PN1047,N 4595203.3248,E592516.9750,EL128.6148,--T
--
GT,PN1047,SW1514,ST41537000,EW1514,ET41537000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.642, HDOP:0.700, VDOP:1.485, TDOP:1.525, GDOP:0.609, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:41:01
GPS,PN1048,LA41.294314925800,LN22.061004116800,EL175.315000,--T
--GS,PN1048,N 4595204.5558,E592520.6596,EL129.8399,--T
--
GT,PN1048,SW1514,ST41543000,EW1514,ET41543000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.601, HDOP:0.600, VDOP:1.484, TDOP:1.480, GDOP:0.609, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:41:07
GPS,PN1049,LA41.294345074000,LN22.061001412600,EL174.885000,--T
--GS,PN1049,N 4595213.8482,E592519.9134,EL129.4101,--T
--
GT,PN1049,SW1514,ST41552000,EW1514,ET41552000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.601, HDOP:0.600, VDOP:1.484, TDOP:1.480, GDOP:0.609, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:41:16
GPS,PN1050,LA41.294345698000,LN22.061037506800,EL174.517000,--T
--GS,PN1050,N 4595214.1478,E592528.2824,EL129.0423,--T
--
GT,PN1050,SW1514,ST41560000,EW1514,ET41560000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.640, HDOP:0.700, VDOP:1.483, TDOP:1.523, GDOP:0.609, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:41:24
GPS,PN1051,LA41.294347460200,LN22.061048582200,EL174.298000,--T
--GS,PN1051,N 4595214.7243,E592530.8442,EL128.8234,--T
--
GT,PN1051,SW1514,ST41566000,EW1514,ET41566000
--HSDV:0.072, VSDV:0.120, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.791, HDOP:0.900, VDOP:1.548, TDOP:1.672, GDOP:0.641, NSDV:0.040, ESDV:0.060
--DT01-11-2009
--TM23:41:30
GPS,PN1052,LA41.294315764600,LN22.061040769600,EL175.105000,--T
--GS,PN1052,N 4595204.9234,E592529.1573,EL129.6301,--T
--
GT,PN1052,SW1514,ST41578000,EW1514,ET41578000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.659, HDOP:0.600, VDOP:1.547, TDOP:1.530, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:41:42
GPS,PN1053,LA41.294317035400,LN22.061051360800,EL174.909000,--T
--GS,PN1053,N 4595205.3468,E592531.6088,EL129.4341,--T
--
GT,PN1053,SW1514,ST41582000,EW1514,ET41582000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.790, HDOP:0.900, VDOP:1.547, TDOP:1.671, GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:41:46
GPS,PN1054,LA41.294395269400,LN22.061035549600,EL173.771000,--T
--GS,PN1054,N 4595229.4343,E592527.6328,EL128.2967,--T
--
GT,PN1054,SW1514,ST41603000,EW1514,ET41603000

--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.732, HDOP:0.600, VDOP:1.625, TDOP:1.579, GDOP:0.713, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:42:07
GPS,PN1055,LA41.294396513200,LN22.061043837400,EL173.431000,--T
--GS,PN1055,N 4595229.8426,E592529.5501,EL127.9567,--T
--
GT,PN1055,SW1514,ST41607000,EW1514,ET41607000
--HSDV:0.032, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.811, HDOP:0.800, VDOP:1.625, TDOP:1.665, GDOP:0.713, NSDV:0.010, ESDV:0.030
--DT01-11-2009
--TM23:42:11
GPS,PN1056,LA41.294453464600,LN22.061037849400,EL172.873000,--T
--GS,PN1056,N 4595247.3938,E592527.9365,EL127.3992,--T
--
GT,PN1056,SW1514,ST41621000,EW1514,ET41621000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.655, HDOP:0.600, VDOP:1.542, TDOP:1.526, GDOP:0.640, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:42:25
GPS,PN1057,LA41.294455991200,LN22.061044478800,EL172.537000,--T
--GS,PN1057,N 4595248.1929,E592529.4641,EL127.0632,--T
--
GT,PN1057,SW1514,ST41626000,EW1514,ET41626000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.673, HDOP:0.700, VDOP:1.519, TDOP:1.546, GDOP:0.639, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-11-2009
--TM23:42:30
GPS,PN1058,LA41.294469917200,LN22.061041774600,EL172.511000,--PR
--GS,PN1058,N 4595252.4809,E592528.7819,EL127.0373,--PR
--
GT,PN1058,SW1514,ST41648000,EW1514,ET41648000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.503, GDOP:0.639, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:42:52
GPS,PN1059,LA41.294466775600,LN22.061041428400,EL172.473000,--PR
--GS,PN1059,N 4595251.5107,E592528.7140,EL126.9993,--PR
--
GT,PN1059,SW1514,ST41651000,EW1514,ET41651000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.503, GDOP:0.639, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:42:55
GPS,PN1060,LA41.294469271600,LN22.060998521200,EL172.146000,--PR
--GS,PN1060,N 4595252.1534,E592518.7525,EL126.6721,--PR
--
GT,PN1060,SW1514,ST41679000,EW1514,ET41679000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.503, GDOP:0.639, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:43:23
GPS,PN1061,LA41.294474020000,LN22.060998167800,EL172.158000,--PR
--GS,PN1061,N 4595253.6172,E592518.6518,EL126.6842,--PR
--
GT,PN1061,SW1514,ST41685000,EW1514,ET41685000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.633, HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.503, GDOP:0.639, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:43:29
GPS,PN1062,LA41.294457266200,LN22.061000183800,EL173.203000,--PAT
--GS,PN1062,N 4595248.4547,E592519.1855,EL127.7291,--PAT
--
GT,PN1062,SW1514,ST41706000,EW1514,ET41706000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.630, HDOP:0.600, VDOP:1.516, TDOP:1.500, GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:43:50
GPS,PN1063,LA41.294448305200,LN22.060994681200,EL173.441000,--PAT
--GS,PN1063,N 4595245.6740,E592517.9446,EL127.9670,--PAT
--
GT,PN1063,SW1514,ST41709000,EW1514,ET41709000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.630, HDOP:0.600, VDOP:1.516, TDOP:1.500, GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:43:53
GPS,PN1064,LA41.294442270400,LN22.060983804400,EL173.558000,--PAT
--GS,PN1064,N 4595243.7801,E592515.4458,EL128.0839,--PAT
--
GT,PN1064,SW1514,ST41712000,EW1514,ET41712000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.630, HDOP:0.600, VDOP:1.516, TDOP:1.500, GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:43:56
GPS,PN1065,LA41.294442805000,LN22.060971064600,EL173.124000,--PAT
--GS,PN1065,N 4595243.9072,E592512.4889,EL127.6498,--PAT
--
GT,PN1065,SW1514,ST41716000,EW1514,ET41716000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.630, HDOP:0.600, VDOP:1.516, TDOP:1.500, GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:00
GPS,PN1066,LA41.294433456400,LN22.060962826000,EL172.881000,--PAT
--GS,PN1066,N 4595240.9988,E592510.6150,EL127.4067,--PAT
--
GT,PN1066,SW1514,ST41720000,EW1514,ET41720000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.630, HDOP:0.600, VDOP:1.516, TDOP:1.500, GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:04
GPS,PN1067,LA41.294426104000,LN22.060973502400,EL173.533000,--PAT
--GS,PN1067,N 4595238.7623,E592513.1202,EL128.0587,--PAT
--
GT,PN1067,SW1514,ST41724000,EW1514,ET41724000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.713, HDOP:0.600, VDOP:1.605, TDOP:1.561, GDOP:0.707, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:08
GPS,PN1068,LA41.294418184600,LN22.060989811600,EL173.758000,--PAT
--GS,PN1068,N 4595236.3677,E592516.9341,EL128.2837,--PAT
--
GT,PN1068,SW1514,ST41728000,EW1514,ET41728000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.713, HDOP:0.600, VDOP:1.605, TDOP:1.561, GDOP:0.707, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:12
GPS,PN1069,LA41.294381064400,LN22.060998775000,EL174.305000,--T
--GS,PN1069,N 4595224.9431,E592519.1596,EL128.8304,--T
--
GT,PN1069,SW1514,ST41743000,EW1514,ET41743000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.712, HDOP:0.600, VDOP:1.603, TDOP:1.580, GDOP:0.658, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:27
GPS,PN1070,LA41.294381094400,LN22.060983873400,EL173.221000,--T
--GS,PN1070,N 4595224.9081,E592515.7033,EL127.7463,--T
--
GT,PN1070,SW1514,ST41751000,EW1514,ET41751000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.629, HDOP:0.600, VDOP:1.514, TDOP:1.498, GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:35
GPS,PN1071,LA41.294380159600,LN22.060977078400,EL172.603000,--T
--GS,PN1071,N 4595224.5996,E592514.1310,EL127.1283,--T
--
GT,PN1071,SW1514,ST41757000,EW1514,ET41757000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.712, HDOP:0.800, VDOP:1.514, TDOP:1.589, GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:41
GPS,PN1072,LA41.294331604600,LN22.060983662800,EL173.380000,--T
--GS,PN1072,N 4595209.6404,E592515.8498,EL127.9049,--T
--
GT,PN1072,SW1514,ST41775000,EW1514,ET41775000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.901, HDOP:0.600, VDOP:1.804, TDOP:1.723, GDOP:0.803, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:44:59
GPS,PN1073,LA41.294330012800,LN22.060978307800,EL173.384000,--T
--GS,PN1073,N 4595209.1335,E592514.6140,EL127.9089,--T
--
GT,PN1073,SW1514,ST41778000,EW1514,ET41778000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.901, HDOP:0.600, VDOP:1.804, TDOP:1.723, GDOP:0.803, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:45:02
GPS,PN1074,LA41.294329551400,LN22.060969775200,EL172.238000,--T
--GS,PN1074,N 4595208.9658,E592512.6369,EL126.7628,--T
--
GT,PN1074,SW1514,ST41782000,EW1514,ET41782000

--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.931, HDOP:1.200, VDOP:1.513, TDOP:1.823, GDOP:0.637, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:45:06
GPS,PN1075,LA41.294183575000,LN22.060707332200,EL172.904000,--T
--GS,PN1075,N 4595163.1550,E592452.3429,EL127.4264,--T
--
GT,PN1075,SW1514,ST41884000,EW1514,ET41884000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.150, HDOP:0.700, VDOP:2.033, TDOP:1.909, GDOP:0.990, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:46:48
GPS,PN1076,LA41.294145056800,LN22.060706644600,EL173.198000,--T
--GS,PN1076,N 4595151.2705,E592452.3353,EL127.7201,--T
--
GT,PN1076,SW1514,ST41894000,EW1514,ET41894000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.803, GDOP:0.831, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:46:58
GPS,PN1077,LA41.294060799400,LN22.060705325800,EL175.138000,--T
--GS,PN1077,N 4595125.2740,E592452.3618,EL129.6594,--T
--
GT,PN1077,SW1514,ST41915000,EW1514,ET41915000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.829, HDOP:0.700, VDOP:1.690, TDOP:1.654, GDOP:0.781, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:47:19
GPS,PN1078,LA41.294036230000,LN22.060684676800,EL175.622000,--T
--GS,PN1078,N 4595117.6333,E592447.6694,EL130.1431,--T
--
GT,PN1078,SW1514,ST41923000,EW1514,ET41923000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.995, HDOP:0.600, VDOP:1.903, TDOP:1.806, GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:47:27
GPS,PN1079,LA41.294018945800,LN22.060666042000,EL177.188000,--T
--GS,PN1079,N 4595112.2460,E592443.4154,EL131.7089,--T
--
GT,PN1079,SW1514,ST41929000,EW1514,ET41929000
--HSDV:0.032, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.792, HDOP:0.600, VDOP:1.689, TDOP:1.614, GDOP:0.780, NSDV:0.030, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:47:33
GPS,PN1080,LA41.294007437800,LN22.060646939200,EL178.634000,--T
--GS,PN1080,N 4595108.6392,E592439.0301,EL133.1547,--T
--
GT,PN1080,SW1514,ST41935000,EW1514,ET41935000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.619, HDOP:0.600, VDOP:1.504, TDOP:1.490, GDOP:0.634, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:47:39
GPS,PN1081,LA41.294005222000,LN22.060643663800,EL178.693000,--AS
--GS,PN1081,N 4595107.9460,E592438.2791,EL133.2137,--AS
--
GT,PN1081,SW1514,ST41942000,EW1514,ET41942000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.619, HDOP:0.600, VDOP:1.504, TDOP:1.490, GDOP:0.634, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:47:46
GPS,PN1082,LA41.293984973800,LN22.060646476000,EL178.836000,--AS
--GS,PN1082,N 4595101.7079,E592439.0113,EL133.3565,--AS
--
GT,PN1082,SW1514,ST41947000,EW1514,ET41947000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.618, HDOP:0.600, VDOP:1.503, TDOP:1.489, GDOP:0.634, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:47:51
GPS,PN1083,LA41.293965380800,LN22.060650700000,EL178.901000,--AS
--GS,PN1083,N 4595095.6762,E592440.0682,EL133.4214,--AS
--
GT,PN1083,SW1514,ST41951000,EW1514,ET41951000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.618, HDOP:0.600, VDOP:1.503, TDOP:1.489, GDOP:0.634, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:47:55
GPS,PN1084,LA41.293943515600,LN22.060656176200,EL178.882000,--AS
--GS,PN1084,N 4595088.9473,E592441.4246,EL133.4022,--AS
--
GT,PN1084,SW1514,ST41956000,EW1514,ET41956000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.617, HDOP:0.600, VDOP:1.502, TDOP:1.488, GDOP:0.634, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-11-2009
--TM23:48:00
--DT01-06-2021
--TM20:01:18
--User Defined: MKD-Kavadarci
--Equipment: Stonex, S8+, SN:STNS86441001, FW:S8-161017V1.28
--Antenna Type: [STXS8PX003A NONE],RA0.0930m,SHMP0.0620m,L10.0871m,L20.0928m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical LS,HR2.0871
GPS,PN1085,LA41.294456844400,LN22.061085796000,EL172.261000,--K
--GS,PN1085,N 4595248.5788,E592539.0436,EL126.7874,--K
--
GT,PN1085,SW1514,ST376113000,EW1514,ET376113000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.115, HDOP:0.800, VDOP:1.958, TDOP:1.919, GDOP:0.890, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:01:21
GPS,PN1086,LA41.294481910000,LN22.061068850800,EL171.899000,--K
--GS,PN1086,N 4595256.2610,E592535.0145,EL126.4256,--K
--
GT,PN1086,SW1514,ST376129000,EW1514,ET376129000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.117, HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.920, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:01:35
GPS,PN1087,LA41.294487611800,LN22.061060038600,EL171.325000,--K
--GS,PN1087,N 4595257.9938,E592532.9481,EL125.8516,--K
--
GT,PN1087,SW1514,ST376144000,EW1514,ET376144000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.201, HDOP:1.000, VDOP:1.961, TDOP:2.012, GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:01:50
GPS,PN1088,LA41.294504492800,LN22.061102090200,EL171.815000,--K
--GS,PN1088,N 4595263.3262,E592542.6346,EL126.3419,--K
--
GT,PN1088,SW1514,ST376164000,EW1514,ET376164000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.119, HDOP:0.800, VDOP:1.962, TDOP:1.921, GDOP:0.893, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:10
GPS,PN1089,LA41.294453570800,LN22.061128160800,EL172.475000,--K
--GS,PN1089,N 4595247.6947,E592548.8823,EL127.0016,--K
--
GT,PN1089,SW1514,ST376191000,EW1514,ET376191000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.119, HDOP:0.800, VDOP:1.962, TDOP:1.921, GDOP:0.893, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:37
GPS,PN1090,LA41.294429777800,LN22.061138176600,EL172.777000,--K
--GS,PN1090,N 4595240.3845,E592551.2993,EL127.3034,--K
--
GT,PN1090,SW1514,ST376204000,EW1514,ET376204000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.123, HDOP:0.800, VDOP:1.967, TDOP:1.925, GDOP:0.896, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:50
GPS,PN1091,LA41.294379411400,LN22.061114875600,EL172.729000,--K
--GS,PN1091,N 4595224.7778,E592546.0939,EL127.2549,--K
--
GT,PN1091,SW1514,ST376223000,EW1514,ET376223000
--HSDV:0.036, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.716, HDOP:1.500, VDOP:2.264, TDOP:2.470, GDOP:1.129, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:03:09
GPS,PN1092,LA41.294386094200,LN22.061153158000,EL173.546000,--K
--GS,PN1092,N 4595226.9530,E592554.9465,EL128.0721,--K
--
GT,PN1092,SW1514,ST376232000,EW1514,ET376232000
--HSDV:0.170, VSDV:0.150, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.593, HDOP:2.600, VDOP:2.480, TDOP:3.355, GDOP:1.285, NSDV:0.150, ESDV:0.080
--DT01-06-2021
--TM20:03:19

GPS,PN1093,LA41.294315482000,LN22.061129642200,EL174.042000,--K
--GS,PN1093,N 4595205.1000,E592549.7712,EL128.5675,--K
--
GT,PN1093,SW1514,ST376252000,EW1514,ET376252000
--HSDV:0.036, VSDV:0.170, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.949, HDOP:2.100, VDOP:3.344, TDOP:3.538, GDOP:1.754, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:03:38
GPS,PN1094,LA41.294314552000,LN22.061167917400,EL174.126000,--K
--GS,PN1094,N 4595204.9268,E592558.6522,EL128.6516,--K
--
GT,PN1094,SW1514,ST376261000,EW1514,ET376261000
--HSDV:0.144, VSDV:0.220, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.487, HDOP:1.600, VDOP:3.098, TDOP:3.126, GDOP:1.545, NSDV:0.120, ESDV:0.080
--DT01-06-2021
--TM20:03:47
GPS,PN1095,LA41.294292415000,LN22.061139826600,EL174.676000,--K
--GS,PN1095,N 4595198.0143,E592552.2244,EL129.2013,--K
--
GT,PN1095,SW1514,ST376279000,EW1514,ET376279000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.131, HDOP:0.800, VDOP:1.975, TDOP:1.931, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:04:06
GPS,PN1096,LA41.294289680200,LN22.061131620400,EL174.711000,--K
--GS,PN1096,N 4595197.1463,E592550.3319,EL129.2362,--K
--
GT,PN1096,SW1514,ST376284000,EW1514,ET376284000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.481, HDOP:1.000, VDOP:2.270, TDOP:2.207, GDOP:1.132, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:04:10
GPS,PN1097,LA41.294285924800,LN22.061121313000,EL174.410000,--
--GS,PN1097,N 4595195.9572,E592547.9561,EL128.9352,--
--
GT,PN1097,SW1514,ST376290000,EW1514,ET376290000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.001, HDOP:2.200, VDOP:2.041, TDOP:2.851, GDOP:0.936, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:04:16
GPS,PN1098,LA41.294225939800,LN22.061175757000,EL176.202000,--K
--GS,PN1098,N 4595177.6141,E592560.8204,EL130.7269,--K
--
GT,PN1098,SW1514,ST376318000,EW1514,ET376318000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.674, HDOP:1.300, VDOP:2.337, TDOP:2.464, GDOP:1.039, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:04:44
GPS,PN1099,LA41.294223850000,LN22.061167535800,EL176.157000,--K
--GS,PN1099,N 4595176.9450,E592558.9219,EL130.6819,--K
--
GT,PN1099,SW1514,ST376325000,EW1514,ET376325000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.542, HDOP:1.000, VDOP:2.337, TDOP:2.320, GDOP:1.039, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:04:51
GPS,PN1100,LA41.294226836200,LN22.061152479400,EL176.501000,--
--GS,PN1100,N 4595177.8215,E592555.4180,EL131.0258,--
--
GT,PN1100,SW1514,ST376331000,EW1514,ET376331000
--HSDV:0.064, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.446, HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.167, GDOP:1.133, NSDV:0.050, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:04:57
GPS,PN1101,LA41.294232542200,LN22.061210560600,EL176.144000,--K
--GS,PN1101,N 4595179.7542,E592568.8666,EL130.6691,--K
--
GT,PN1101,SW1514,ST376343000,EW1514,ET376343000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.473, HDOP:1.400, VDOP:2.039, TDOP:2.301, GDOP:0.907, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:05:09
GPS,PN1102,LA41.294235283600,LN22.061217969400,EL175.989000,--K
--GS,PN1102,N 4595180.6219,E592570.5741,EL130.5142,--K
--
GT,PN1102,SW1514,ST376349000,EW1514,ET376349000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.317, HDOP:1.200, VDOP:1.982, TDOP:2.133, GDOP:0.905, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:05:15
GPS,PN1103,LA41.294237998600,LN22.061226208600,EL176.205000,--
--GS,PN1103,N 4595181.4839,E592572.4744,EL130.7302,--
--
GT,PN1103,SW1514,ST376354000,EW1514,ET376354000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.712, HDOP:3.000, VDOP:2.186, TDOP:3.559, GDOP:1.056, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:05:21
GPS,PN1104,LA41.294177807800,LN22.061253321400,EL177.504000,--K
--GS,PN1104,N 4595162.9961,E592579.0005,EL132.0289,--K
--
GT,PN1104,SW1514,ST376376000,EW1514,ET376376000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.615, HDOP:1.100, VDOP:2.372, TDOP:2.370, GDOP:1.105, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:05:42
GPS,PN1105,LA41.294157343000,LN22.061230540000,EL177.741000,--K
--GS,PN1105,N 4595156.6153,E592573.7975,EL132.2656,--K
--
GT,PN1105,SW1514,ST376384000,EW1514,ET376384000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.406, HDOP:0.800, VDOP:2.269, TDOP:2.159, GDOP:1.061, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:05:51
GPS,PN1106,LA41.294152893400,LN22.061224929400,EL177.800000,--K
--GS,PN1106,N 4595155.2260,E592572.5138,EL132.3245,--K
--
GT,PN1106,SW1514,ST376391000,EW1514,ET376391000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.181, HDOP:0.900, VDOP:1.987, TDOP:1.983, GDOP:0.908, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:05:57
GPS,PN1107,LA41.294148898600,LN22.061219525200,EL178.476000,--
--GS,PN1107,N 4595153.9775,E592571.2761,EL133.0005,--
--
GT,PN1107,SW1514,ST376397000,EW1514,ET376397000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.431, HDOP:1.400, VDOP:1.987, TDOP:2.255, GDOP:0.908, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:06:04
GPS,PN1108,LA41.294100499600,LN22.061275337800,EL179.086000,--K
--GS,PN1108,N 4595139.2127,E592584.4123,EL133.6103,--K
--
GT,PN1108,SW1514,ST376418000,EW1514,ET376418000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.144, HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.942, GDOP:0.909, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:06:24
GPS,PN1109,LA41.294097298000,LN22.061269436200,EL179.049000,--K
--GS,PN1109,N 4595138.2075,E592583.0561,EL133.5733,--K
--
GT,PN1109,SW1514,ST376424000,EW1514,ET376424000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.273, HDOP:1.100, VDOP:1.989, TDOP:2.083, GDOP:0.909, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:06:31
GPS,PN1110,LA41.294095028800,LN22.061266469800,EL179.538000,--
--GS,PN1110,N 4595137.4986,E592582.3771,EL134.0622,--
--
GT,PN1110,SW1514,ST376434000,EW1514,ET376434000
--HSDV:0.082, VSDV:0.090, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.439, HDOP:0.900, VDOP:2.267, TDOP:2.166, GDOP:1.121, NSDV:0.080, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:06:40
GPS,PN1111,LA41.294113165600,LN22.061306094400,EL179.064000,--K
--GS,PN1111,N 4595143.2114,E592591.4959,EL133.5886,--K
--
GT,PN1111,SW1514,ST376453000,EW1514,ET376453000
--HSDV:0.028, VSDV:0.130, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.148, HDOP:0.800, VDOP:1.993, TDOP:1.945, GDOP:0.911, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:06:59
GPS,PN1112,LA41.294076146200,LN22.061340704800,EL179.703000,--K
--GS,PN1112,N 4595131.8940,E592599.6696,EL134.2274,--K
--
GT,PN1112,SW1514,ST376469000,EW1514,ET376469000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.418, HDOP:0.800, VDOP:2.282, TDOP:2.134, GDOP:1.137, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:07:16

GPS,PN1113,LA41.294066177200,LN22.0
61353124800,EL179.981000,--K
--GS,PN1113,N 4595128.8556,E
592602.5896,EL134.5054,--K
--
GT,PN1113,SW1514,ST376481000,EW151
4,ET376481000
--HSDV:0.050, VSDV:0.070,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.523,
HDOP:0.800, VDOP:2.393, TDOP:2.262,
GDOP:1.117, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM20:07:27
GPS,PN1114,LA41.294067955000,LN22.0
61359983400,EL180.225000,--K
--GS,PN1114,N 4595129.4244,E
592604.1734,EL134.7494,--K
--
GT,PN1114,SW1514,ST376485000,EW151
4,ET376485000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.149,
HDOP:0.800, VDOP:1.995, TDOP:1.946,
GDOP:0.913, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:07:31
GPS,PN1115,LA41.294074489600,LN22.0
61370721600,EL180.398000,--
--GS,PN1115,N 4595131.4721,E
592606.6381,EL134.9225,--
--
GT,PN1115,SW1514,ST376491000,EW151
4,ET376491000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.189,
HDOP:0.900, VDOP:1.995, TDOP:1.989,
GDOP:0.913, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:07:37
GPS,PN1116,LA41.294050767400,LN22.0
61317404400,EL180.135000,--K
--GS,PN1116,N 4595123.9957,E
592594.3656,EL134.6591,--K
--
GT,PN1116,SW1514,ST376516000,EW151
4,ET376516000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.687,
HDOP:0.800, VDOP:2.565, TDOP:2.389,
GDOP:1.229, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:02
GPS,PN1117,LA41.294048325400,LN22.0
61314337200,EL180.356000,--K
--GS,PN1117,N 4595123.2333,E
592593.6638,EL134.8801,--K
--
GT,PN1117,SW1514,ST376533000,EW151
4,ET376533000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:4.544,
HDOP:0.800, VDOP:4.473, TDOP:4.075,
GDOP:2.011, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:19
GPS,PN1118,LA41.294041387000,LN22.0
61306357800,EL180.873000,--
--GS,PN1118,N 4595121.0691,E
592591.8405,EL135.3970,--
--
GT,PN1118,SW1514,ST376539000,EW151
4,ET376539000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.154,
HDOP:0.800, VDOP:2.000, TDOP:1.950,
GDOP:0.916, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:25
GPS,PN1119,LA41.294002022200,LN22.0
61360104600,EL180.688000,--K
--GS,PN1119,N 4595109.0852,E
592604.4620,EL135.2119,--K
--
GT,PN1119,SW1514,ST376555000,EW151
4,ET376555000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.460,
HDOP:0.900, VDOP:2.289, TDOP:2.179,
GDOP:1.140, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:41
GPS,PN1120,LA41.293996716400,LN22.0
61350906600,EL180.764000,--K
--GS,PN1120,N 4595107.4210,E
592602.3496,EL135.2878,--K
--
GT,PN1120,SW1514,ST376561000,EW151
4,ET376561000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.425,
HDOP:0.800, VDOP:2.289, TDOP:2.140,
GDOP:1.140, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:47
GPS,PN1121,LA41.293995286000,LN22.0
61341640800,EL181.756000,--
--GS,PN1121,N 4595106.9522,E
592600.2061,EL136.2798,--
--
GT,PN1121,SW1514,ST376567000,EW151
4,ET376567000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.197,
HDOP:0.900, VDOP:2.004, TDOP:1.996,
GDOP:0.918, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:53
GPS,PN1122,LA41.294015710000,LN22.0
61411164000,EL180.764000,--K
--GS,PN1122,N 4595113.4594,E
592616.2505,EL135.2882,--K
--
GT,PN1122,SW1514,ST376589000,EW151
4,ET376589000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.167,
HDOP:0.900, VDOP:3.036, TDOP:2.780,
GDOP:1.517, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:15
GPS,PN1123,LA41.294018392000,LN22.0
61409810400,EL180.641000,--K
--GS,PN1123,N 4595114.2827,E
592615.9260,EL135.1652,--K
--
GT,PN1123,SW1514,ST376593000,EW151
4,ET376593000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:3.753,
HDOP:2.200, VDOP:3.041, TDOP:3.431,
GDOP:1.521, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:19
GPS,PN1124,LA41.294021350600,LN22.0
61411678800,EL180.678000,--K
--GS,PN1124,N 4595115.2010,E
592616.3476,EL135.2023,--K
--
GT,PN1124,SW1514,ST376596000,EW151
4,ET376596000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.348,
HDOP:1.400, VDOP:3.041, TDOP:2.982,
GDOP:1.521, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:09:22
GPS,PN1125,LA41.294022616000,LN22.0
61415403000,EL180.664000,--O
--GS,PN1125,N 4595115.6024,E
592617.2064,EL135.1883,--O
--
GT,PN1125,SW1514,ST376604000,EW151
4,ET376604000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.795,
HDOP:1.400, VDOP:2.419, TDOP:2.556,
GDOP:1.131, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:30
GPS,PN1126,LA41.294014259800,LN22.0
61409502600,EL180.850000,--ST-Z
--GS,PN1126,N 4595113.0071,E
592615.8709,EL135.3742,--ST-Z
--
GT,PN1126,SW1514,ST376618000,EW151
4,ET376618000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.799,
HDOP:1.400, VDOP:2.424, TDOP:2.560,
GDOP:1.133, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:44
GPS,PN1127,LA41.294018162200,LN22.0
61392308400,EL180.634000,--IV
--GS,PN1127,N 4595114.1598,E
592611.8675,EL135.1582,--IV
--
GT,PN1127,SW1514,ST376630000,EW151
4,ET376630000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.203,
HDOP:0.900, VDOP:2.011, TDOP:2.001,
GDOP:0.922, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:56
GPS,PN1128,LA41.294029916800,LN22.0
61394539800,EL180.664000,--IV
--GS,PN1128,N 4595117.7927,E
592612.3386,EL135.1883,--IV
--
GT,PN1128,SW1514,ST376635000,EW151
4,ET376635000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.475,
HDOP:1.100, VDOP:2.217, TDOP:2.229,
GDOP:1.076, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:10:01
GPS,PN1129,LA41.294033529400,LN22.0
61406469600,EL180.978000,--O
--GS,PN1129,N 4595118.9425,E
592615.0913,EL135.5024,--O
--
GT,PN1129,SW1514,ST376646000,EW151
4,ET376646000
--HSDV:0.153, VSDV:0.110,
STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.395,
HDOP:1.300, VDOP:2.011, TDOP:2.210,
GDOP:0.922, NSDV:0.080, ESDV:0.130
--DT01-06-2021
--TM20:10:12
GPS,PN1130,LA41.294045337400,LN22.0
61415344200,EL180.964000,--O
--GS,PN1130,N 4595122.6115,E
592617.1030,EL135.4885,--O
--
GT,PN1130,SW1514,ST376651000,EW151
4,ET376651000
--HSDV:0.326, VSDV:0.320,
STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.993,
HDOP:1.600, VDOP:3.658, TDOP:3.594,
GDOP:1.739, NSDV:0.220, ESDV:0.240
--DT01-06-2021
--TM20:10:19
GPS,PN1131,LA41.294049800800,LN22.0
61424605200,EL181.307000,--O
--GS,PN1131,N 4595124.0160,E
592619.2333,EL135.8316,--O
--
GT,PN1131,SW1514,ST376660000,EW151
4,ET376660000
--HSDV:0.432, VSDV:0.430,
STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.397,
HDOP:1.300, VDOP:2.014, TDOP:2.212,
GDOP:0.924, NSDV:0.320, ESDV:0.290
--DT01-06-2021
--TM20:10:27
GPS,PN1132,LA41.293940807200,LN22.0
61408539600,EL181.199000,--K
--GS,PN1132,N 4595090.3448,E
592615.9378,EL135.7226,--K
--
GT,PN1132,SW1514,ST376695000,EW151
4,ET376695000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.166,
HDOP:0.900, VDOP:3.035, TDOP:2.785,
GDOP:1.505, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:11:01

GPS,PN1133,LA41.293937399800,LN22.0
61399566600,EL181.131000,--K
--GS,PN1133,N 4595089.2670,E
592613.8701,EL135.6545,--K
--
GT,PN1133,SW1514,ST376703000,EW151
4,ET376703000
--HSDV:0.180, VSDV:0.200,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.776,
HDOP:1.100, VDOP:2.549, TDOP:2.527,
GDOP:1.150, NSDV:0.150, ESDV:0.100
--DT01-06-2021
--TM20:11:09
GPS,PN1134,LA41.293950759400,LN22.0
61455574800,EL181.211000,--K
--GS,PN1134,N 4595093.5547,E
592626.8078,EL135.7349,--K
--
GT,PN1134,SW1514,ST376724000,EW151
4,ET376724000
--HSDV:0.094, VSDV:0.130,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.393,
HDOP:1.000, VDOP:2.174, TDOP:2.179,
GDOP:0.988, NSDV:0.050, ESDV:0.080
--DT01-06-2021
--TM20:11:30
GPS,PN1135,LA41.293952987800,LN22.0
61460620800,EL181.673000,--K
--GS,PN1135,N 4595094.2572,E
592627.9693,EL136.1969,--K
--
GT,PN1135,SW1514,ST376731000,EW151
4,ET376731000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.366,
HDOP:1.100, VDOP:2.095, TDOP:2.154,
GDOP:0.980, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:11:37
GPS,PN1136,LA41.293893752800,LN22.0
61496424000,EL182.153000,--K
--GS,PN1136,N 4595076.0901,E
592636.5076,EL136.6766,--K
--
GT,PN1136,SW1514,ST376756000,EW151
4,ET376756000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.320,
HDOP:0.800, VDOP:2.178, TDOP:2.098,
GDOP:0.991, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:12:02
GPS,PN1137,LA41.293897522600,LN22.0
61503517200,EL181.980000,--K
--GS,PN1137,N 4595077.2742,E
592638.1379,EL136.5037,--K
--
GT,PN1137,SW1514,ST376768000,EW151
4,ET376768000
--HSDV:0.028, VSDV:0.080,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.276,
HDOP:0.900, VDOP:2.090, TDOP:2.075,
GDOP:0.934, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:12:14
GPS,PN1138,LA41.293899019000,LN22.0
61509436800,EL181.963000,--O
--GS,PN1138,N 4595077.7534,E
592639.5050,EL136.4867,--O
--
GT,PN1138,SW1514,ST376777000,EW151
4,ET376777000
--HSDV:0.045, VSDV:0.080,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.216,
HDOP:0.900, VDOP:2.025, TDOP:2.011,
GDOP:0.930, NSDV:0.040, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:12:23
GPS,PN1139,LA41.293870959400,LN22.0
61463625600,EL182.169000,--K
--GS,PN1139,N 4595068.9612,E
592628.9904,EL136.6923,--K
--
GT,PN1139,SW1514,ST376791000,EW151
4,ET376791000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.827,
HDOP:1.300, VDOP:2.510, TDOP:2.512,
GDOP:1.297, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:12:37
GPS,PN1140,LA41.293864904800,LN22.0
61458378600,EL182.429000,--K
--GS,PN1140,N 4595067.0778,E
592627.7974,EL136.9522,--K
--
GT,PN1140,SW1514,ST376798000,EW151
4,ET376798000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.126,
HDOP:1.600, VDOP:2.685, TDOP:2.841,
GDOP:1.303, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:12:44
GPS,PN1141,LA41.293819082200,LN22.0
61507650600,EL183.351000,--K
--GS,PN1141,N 4595053.0884,E
592639.4066,EL137.8740,--K
--
GT,PN1141,SW1514,ST376819000,EW151
4,ET376819000
--HSDV:0.067, VSDV:0.070,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:3.116,
HDOP:0.800, VDOP:3.012, TDOP:2.737,
GDOP:1.491, NSDV:0.060, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM20:13:05
GPS,PN1142,LA41.293815757000,LN22.0
61498068600,EL183.247000,--K
--GS,PN1142,N 4595052.0341,E
592637.1973,EL137.7700,--K
--
GT,PN1142,SW1514,ST376826000,EW151
4,ET376826000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.494,
HDOP:1.100, VDOP:2.238, TDOP:2.243,
GDOP:1.089, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:13:12
GPS,PN1143,LA41.293813599400,LN22.0
61495184400,EL183.987000,--
--GS,PN1143,N 4595051.3599,E
592636.5368,EL138.5099,--
--
GT,PN1143,SW1514,ST376832000,EW151
4,ET376832000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:7.015,
HDOP:1.000, VDOP:6.943, TDOP:6.101,
GDOP:3.462, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:13:18
GPS,PN1144,LA41.293836175600,LN22.0
61542949200,EL183.271000,--K
--GS,PN1144,N 4595058.4664,E
592647.5262,EL137.7943,--K
--
GT,PN1144,SW1514,ST376849000,EW151
4,ET376849000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.271,
HDOP:1.000, VDOP:3.114, TDOP:2.872,
GDOP:1.565, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:13:35
GPS,PN1145,LA41.293782939400,LN22.0
61583966400,EL184.418000,--K
--GS,PN1145,N 4595042.1655,E
592657.2502,EL138.9411,--K
--
GT,PN1145,SW1514,ST376868000,EW151
4,ET376868000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.247,
HDOP:0.900, VDOP:3.120, TDOP:2.844,
GDOP:1.568, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:13:54
GPS,PN1146,LA41.293784319400,LN22.0
61589551200,EL184.123000,--K
--GS,PN1146,N 4595042.6078,E
592658.5401,EL138.6461,--K
--
GT,PN1146,SW1514,ST376874000,EW151
4,ET376874000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.711,
HDOP:1.100, VDOP:2.478, TDOP:2.449,
GDOP:1.163, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:14:00
GPS,PN1147,LA41.293785178600,LN22.0
61591208400,EL184.142000,--ST
--GS,PN1147,N 4595042.8778,E
592658.9210,EL138.6651,--ST
--
GT,PN1147,SW1514,ST376881000,EW151
4,ET376881000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.374,
HDOP:1.100, VDOP:2.104, TDOP:2.180,
GDOP:0.941, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:14:07
GPS,PN1148,LA41.293784018800,LN22.0
61595848800,EL184.641000,--BD
--GS,PN1148,N 4595042.5338,E
592660.0019,EL139.1641,--BD
--
GT,PN1148,SW1514,ST376896000,EW151
4,ET376896000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:4.793,
HDOP:4.100, VDOP:2.483, TDOP:4.649,
GDOP:1.166, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:14:22
GPS,PN1149,LA41.293788534400,LN22.0
61592626200,EL184.161000,--O
--GS,PN1149,N 4595043.9172,E
592659.2366,EL138.6842,--O
--
GT,PN1149,SW1514,ST376929000,EW151
4,ET376929000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:5.797,
HDOP:5.400, VDOP:2.109, TDOP:5.720,
GDOP:0.943, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:14:55
GPS,PN1150,LA41.293693310800,LN22.0
61602730200,EL185.992000,--K
--GS,PN1150,N 4595014.5717,E
592661.9566,EL140.5144,--K
--
GT,PN1150,SW1514,ST376958000,EW151
4,ET376958000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.233,
HDOP:1.000, VDOP:3.074, TDOP:2.855,
GDOP:1.517, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:15:24
GPS,PN1151,LA41.293690940200,LN22.0
61597295400,EL185.977000,--K
--GS,PN1151,N 4595013.8242,E
592660.7054,EL140.4994,--K
--
GT,PN1151,SW1514,ST376962000,EW151
4,ET376962000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.603,
HDOP:1.200, VDOP:2.310, TDOP:2.337,
GDOP:1.147, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:28
GPS,PN1152,LA41.293688169400,LN22.0
61590478200,EL186.937000,--
--GS,PN1152,N 4595012.9492,E
592659.1351,EL141.4593,--
--
GT,PN1152,SW1514,ST376968000,EW151
4,ET376968000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.762,
HDOP:1.400, VDOP:2.381, TDOP:2.526,
GDOP:1.118, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:34

GPS,PN1153,LA41.293698202000,LN22.0
61604816400,EL186.061000,--P
--GS,PN1153,N 4595016.0868,E
592662.4211,EL140.5835,--P
--
GT,PN1153,SW1514,ST376976000,EW151
4,ET376976000
--HSDV:0.036, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.545,
HDOP:0.900, VDOP:2.381, TDOP:2.287,
GDOP:1.118, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:15:42
GPS,PN1154,LA41.293699981000,LN22.0
61595366400,EL185.911000,--P
--GS,PN1154,N 4595016.6075,E
592660.2222,EL140.4334,--P
--
GT,PN1154,SW1514,ST376979000,EW151
4,ET376979000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.666,
HDOP:1.200, VDOP:2.381, TDOP:2.421,
GDOP:1.118, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:45
GPS,PN1155,LA41.293702004200,LN22.0
61582729200,EL186.211000,--P
--GS,PN1155,N 4595017.1941,E
592657.2831,EL140.7334,--P
--
GT,PN1155,SW1514,ST376982000,EW151
4,ET376982000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.108,
HDOP:0.900, VDOP:2.975, TDOP:2.740,
GDOP:1.468, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:48
GPS,PN1156,LA41.293707029800,LN22.0
61566207600,EL186.697000,--P
--GS,PN1156,N 4595018.6953,E
592653.4312,EL141.2194,--P
--
GT,PN1156,SW1514,ST376986000,EW151
4,ET376986000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.296,
HDOP:1.200, VDOP:3.070, TDOP:2.927,
GDOP:1.515, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:52
GPS,PN1157,LA41.293715737600,LN22.0
61568314200,EL186.726000,--P
--GS,PN1157,N 4595021.3878,E
592653.8854,EL141.2484,--P
--
GT,PN1157,SW1514,ST376990000,EW151
4,ET376990000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:3.079,
HDOP:0.800, VDOP:2.973, TDOP:2.707,
GDOP:1.466, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:56
GPS,PN1158,LA41.293718060200,LN22.0
61572408600,EL186.510000,--
--GS,PN1158,N 4595022.1165,E
592654.8259,EL141.0325,--
--
GT,PN1158,SW1514,ST376995000,EW151
4,ET376995000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.447,
HDOP:0.800, VDOP:2.313, TDOP:2.161,
GDOP:1.148, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:01
GPS,PN1159,LA41.293711568200,LN22.0
61575785400,EL186.311000,--P
--GS,PN1159,N 4595020.1238,E
592655.6348,EL140.8334,--P
--
GT,PN1159,SW1514,ST377001000,EW151
4,ET377001000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.102,
HDOP:0.900, VDOP:2.969, TDOP:2.735,
GDOP:1.464, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:07
GPS,PN1160,LA41.293707968800,LN22.0
61588137000,EL186.083000,--P
--GS,PN1160,N 4595019.0502,E
592658.5138,EL140.6055,--P
--
GT,PN1160,SW1514,ST377005000,EW151
4,ET377005000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.549,
HDOP:0.900, VDOP:2.385, TDOP:2.290,
GDOP:1.120, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:11
GPS,PN1161,LA41.293708413400,LN22.0
61594302600,EL185.901000,--P
--GS,PN1161,N 4595019.2056,E
592659.9422,EL140.4235,--P
--
GT,PN1161,SW1514,ST377008000,EW151
4,ET377008000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.516,
HDOP:0.800, VDOP:2.385, TDOP:2.253,
GDOP:1.120, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:14
GPS,PN1162,LA41.293710338800,LN22.0
61596126600,EL185.777000,--P
--GS,PN1162,N 4595019.8050,E
592660.3576,EL140.2995,--P
--
GT,PN1162,SW1514,ST377011000,EW151
4,ET377011000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.239,
HDOP:0.900, VDOP:2.050, TDOP:2.030,
GDOP:0.944, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:17
GPS,PN1163,LA41.293720477600,LN22.0
61586162400,EL185.418000,--K
--GS,PN1163,N 4595022.9031,E
592658.0064,EL139.9406,--K
--
GT,PN1163,SW1514,ST377020000,EW151
4,ET377020000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.556,
HDOP:0.900, VDOP:3.440, TDOP:3.051,
GDOP:1.826, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:16:26
GPS,PN1164,LA41.293719177400,LN22.0
61578418200,EL185.416000,--K
--GS,PN1164,N 4595022.4790,E
592656.2154,EL139.9385,--K
--
GT,PN1164,SW1514,ST377024000,EW151
4,ET377024000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.556,
HDOP:0.900, VDOP:3.440, TDOP:3.051,
GDOP:1.826, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:16:30
GPS,PN1165,LA41.293637070400,LN22.0
61638516600,EL187.054000,--K
--GS,PN1165,N 4594997.3285,E
592670.4793,EL141.5761,--K
--
GT,PN1165,SW1514,ST377051000,EW151
4,ET377051000
--HSDV:0.032, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.156,
HDOP:1.100, VDOP:2.958, TDOP:2.799,
GDOP:1.458, NSDV:0.030, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:57
GPS,PN1166,LA41.293634611000,LN22.0
61633902000,EL187.276000,--K
--GS,PN1166,N 4594996.5560,E
592669.4187,EL141.7981,--K
--
GT,PN1166,SW1514,ST377055000,EW151
4,ET377055000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.315,
HDOP:1.500, VDOP:2.956, TDOP:2.978,
GDOP:1.456, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:01
GPS,PN1167,LA41.293632406600,LN22.0
61629087600,EL188.173000,--T
--GS,PN1167,N 4594995.8617,E
592668.3107,EL142.6950,--T
--
GT,PN1167,SW1514,ST377064000,EW151
4,ET377064000
--HSDV:0.146, VSDV:0.200,
STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.604,
HDOP:1.600, VDOP:2.055, TDOP:2.426,
GDOP:0.947, NSDV:0.040, ESDV:0.140
--DT01-06-2021
--TM20:17:11
GPS,PN1168,LA41.293650146200,LN22.0
61679326800,EL187.242000,--K
--GS,PN1168,N 4595001.4835,E
592679.8932,EL141.7644,--K
--
GT,PN1168,SW1514,ST377082000,EW151
4,ET377082000
--HSDV:0.022, VSDV:0.080,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.207,
HDOP:0.800, VDOP:2.057, TDOP:1.993,
GDOP:0.948, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:17:28
GPS,PN1169,LA41.293655869000,LN22.0
61688760000,EL186.982000,--K
--GS,PN1169,N 4595003.2770,E
592682.0585,EL141.5045,--K
--
GT,PN1169,SW1514,ST377090000,EW151
4,ET377090000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.333,
HDOP:1.100, VDOP:2.057, TDOP:2.131,
GDOP:0.948, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:36
GPS,PN1170,LA41.293658609200,LN22.0
61692592200,EL186.804000,--O
--GS,PN1170,N 4595004.1337,E
592682.9365,EL141.3265,--O
--
GT,PN1170,SW1514,ST377100000,EW151
4,ET377100000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.311,
HDOP:0.900, VDOP:2.129, TDOP:2.106,
GDOP:0.953, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:17:46
GPS,PN1171,LA41.293638125200,LN22.0
61707300600,EL187.479000,--O
--GS,PN1171,N 4594997.8583,E
592686.4290,EL142.0014,--O
--
GT,PN1171,SW1514,ST377109000,EW151
4,ET377109000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.268,
HDOP:1.100, VDOP:3.077, TDOP:2.767,
GDOP:1.739, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:55
GPS,PN1172,LA41.293637435800,LN22.0
61715510400,EL187.684000,--O
--GS,PN1172,N 4594997.6701,E
592688.3359,EL142.2065,--O
--
GT,PN1172,SW1514,ST377114000,EW151
4,ET377114000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.762,
HDOP:1.100, VDOP:2.534, TDOP:2.492,
GDOP:1.193, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM20:18:00

GPS,PN1173,LA41.293631170600,LN22.0
61721657400,EL187.648000,--P
--GS,PN1173,N 4594995.7556,E
592689.7864,EL142.1704,--P
--
GT,PN1173,SW1514,ST377123000,EW151
4,ET377123000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.878,
HDOP:0.900, VDOP:2.734, TDOP:2.561,
GDOP:1.313, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:18:09
GPS,PN1174,LA41.293623980800,LN22.0
61719771600,EL187.613000,--P
--GS,PN1174,N 4594993.5320,E
592689.3775,EL142.1354,--P
--
GT,PN1174,SW1514,ST377127000,EW151
4,ET377127000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.489,
HDOP:0.900, VDOP:2.321, TDOP:2.259,
GDOP:1.047, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:13
GPS,PN1175,LA41.293625240200,LN22.0
61699939200,EL187.423000,--P
--GS,PN1175,N 4594993.8616,E
592684.7725,EL141.9453,--P
--
GT,PN1175,SW1514,ST377132000,EW151
4,ET377132000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.445,
HDOP:0.900, VDOP:2.273, TDOP:2.178,
GDOP:1.111, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:18
GPS,PN1176,LA41.293625731600,LN22.0
61686659400,EL187.545000,--P
--GS,PN1176,N 4594993.9737,E
592681.6904,EL142.0672,--P
--
GT,PN1176,SW1514,ST377136000,EW151
4,ET377136000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.213,
HDOP:0.800, VDOP:2.063, TDOP:1.998,
GDOP:0.951, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:22
GPS,PN1177,LA41.293638407800,LN22.0
61680533400,EL187.303000,--P
--GS,PN1177,N 4594997.8659,E
592680.2194,EL141.8253,--P
--
GT,PN1177,SW1514,ST377141000,EW151
4,ET377141000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.446,
HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.178,
GDOP:1.112, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:27
GPS,PN1178,LA41.293634210200,LN22.0
61689343200,EL187.383000,--P
--GS,PN1178,N 4594996.5972,E
592682.2794,EL141.9053,--P
--
GT,PN1178,SW1514,ST377144000,EW151
4,ET377144000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.446,
HDOP:0.900, VDOP:2.274, TDOP:2.178,
GDOP:1.112, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:30
GPS,PN1179,LA41.293631929600,LN22.0
61699213200,EL187.448000,--P
--GS,PN1179,N 4594995.9230,E
592684.5777,EL141.9703,--P
--
GT,PN1179,SW1514,ST377147000,EW151
4,ET377147000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.252,
HDOP:0.900, VDOP:2.064, TDOP:2.041,
GDOP:0.952, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:33
GPS,PN1180,LA41.293617242800,LN22.0
61717009200,EL187.688000,--K
--GS,PN1180,N 4594991.4452,E
592688.7634,EL142.2103,--K
--
GT,PN1180,SW1514,ST377157000,EW151
4,ET377157000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.364,
HDOP:0.800, VDOP:2.225, TDOP:2.135,
GDOP:1.016, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:43
GPS,PN1181,LA41.293611829600,LN22.0
61707868800,EL187.745000,--K
--GS,PN1181,N 4594989.7481,E
592686.6648,EL142.2672,--K
--
GT,PN1181,SW1514,ST377164000,EW151
4,ET377164000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.093,
HDOP:0.800, VDOP:1.934, TDOP:1.908,
GDOP:0.860, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:51
GPS,PN1182,LA41.293619188000,LN22.0
61705590600,EL187.654000,--K
--GS,PN1182,N 4594992.0113,E
592686.1073,EL142.1763,--K
--
GT,PN1182,SW1514,ST377170000,EW151
4,ET377170000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.133,
HDOP:0.800, VDOP:1.977, TDOP:1.938,
GDOP:0.891, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:56
GPS,PN1183,LA41.293620416800,LN22.0
61716031200,EL187.668000,--K
--GS,PN1183,N 4594992.4214,E
592688.5240,EL142.1903,--K
--
GT,PN1183,SW1514,ST377174000,EW151
4,ET377174000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.115,
HDOP:0.800, VDOP:1.958, TDOP:1.923,
GDOP:0.880, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:01
GPS,PN1184,LA41.293618912000,LN22.0
61723465800,EL187.679000,--
--GS,PN1184,N 4594991.9793,E
592690.2544,EL142.2013,--
--
GT,PN1184,SW1514,ST377180000,EW151
4,ET377180000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.221,
HDOP:1.100, VDOP:1.929, TDOP:2.048,
GDOP:0.859, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:06
GPS,PN1185,LA41.293561358800,LN22.0
61732269600,EL188.415000,--K
--GS,PN1185,N 4594974.2509,E
592692.5239,EL142.9369,--K
--
GT,PN1185,SW1514,ST377227000,EW151
4,ET377227000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.787,
HDOP:1.100, VDOP:2.561, TDOP:2.512,
GDOP:1.208, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:53
GPS,PN1186,LA41.293559983600,LN22.0
61743196800,EL188.818000,--K
--GS,PN1186,N 4594973.8592,E
592695.0638,EL143.3399,--K
--
GT,PN1186,SW1514,ST377245000,EW151
4,ET377245000
--HSDV:0.064, VSDV:0.130,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.430,
HDOP:1.000, VDOP:3.281, TDOP:3.073,
GDOP:1.524, NSDV:0.040, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM20:20:11
GPS,PN1187,LA41.293523753200,LN22.0
61697563200,EL188.883000,--K
--GS,PN1187,N 4594962.5468,E
592684.6227,EL143.4044,--K
--
GT,PN1187,SW1514,ST377276000,EW151
4,ET377276000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.455,
HDOP:0.800, VDOP:2.321, TDOP:2.170,
GDOP:1.148, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:20:42
GPS,PN1188,LA41.293517573200,LN22.0
61690156800,EL188.976000,--K
--GS,PN1188,N 4594960.6183,E
592682.9293,EL143.4973,--K
--
GT,PN1188,SW1514,ST377285000,EW151
4,ET377285000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.338,
HDOP:0.800, VDOP:2.197, TDOP:2.125,
GDOP:0.975, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:20:51
GPS,PN1189,LA41.293515876400,LN22.0
61685710800,EL189.693000,--
--GS,PN1189,N 4594960.0816,E
592681.9048,EL144.2143,--
--
GT,PN1189,SW1514,ST377306000,EW151
4,ET377306000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.113,
HDOP:0.800, VDOP:1.956, TDOP:1.924,
GDOP:0.874, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:21:12
GPS,PN1190,LA41.293443874000,LN22.0
61733628000,EL190.140000,--K
--GS,PN1190,N 4594938.0121,E
592693.3036,EL144.6609,--K
--
GT,PN1190,SW1514,ST377349000,EW151
4,ET377349000
--HSDV:0.136, VSDV:0.130,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.370,
HDOP:0.800, VDOP:3.274, TDOP:3.078,
GDOP:1.372, NSDV:0.130, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:21:55
GPS,PN1191,LA41.293440775000,LN22.0
61724679600,EL190.146000,--K
--GS,PN1191,N 4594937.0294,E
592691.2403,EL144.6669,--K
--
GT,PN1191,SW1514,ST377356000,EW151
4,ET377356000
--HSDV:0.092, VSDV:0.160,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.351,
HDOP:1.000, VDOP:2.128, TDOP:2.128,
GDOP:1.000, NSDV:0.070, ESDV:0.060
--DT01-06-2021
--TM20:22:02
GPS,PN1192,LA41.293439522200,LN22.0
61720731000,EL190.729000,--
--GS,PN1192,N 4594936.6312,E
592690.3294,EL145.2498,--
--
GT,PN1192,SW1514,ST377374000,EW151
4,ET377374000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.128,
HDOP:0.800, VDOP:1.972, TDOP:1.936,
GDOP:0.883, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:22:20

GPS,PN1193,LA41.293423627000,LN22.0
61795598400,EL190.341000,--K
--GS,PN1193,N 4594931.9503,E
592707.7573,EL144.8620,--K
--
GT,PN1193,SW1514,ST377414000,EW151
4,ET377414000
--HSDV:0.086, VSDV:0.140,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.607,
HDOP:0.900, VDOP:2.447, TDOP:2.333,
GDOP:1.164, NSDV:0.070, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM20:23:00
GPS,PN1194,LA41.293426279600,LN22.0
61807364400,EL189.907000,--K
--GS,PN1194,N 4594932.8036,E
592710.4759,EL144.4281,--K
--
GT,PN1194,SW1514,ST377448000,EW151
4,ET377448000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.984,
HDOP:1.300, VDOP:3.766, TDOP:3.403,
GDOP:2.071, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:23:34
GPS,PN1195,LA41.293308436000,LN22.0
61846388400,EL192.253000,--K
--GS,PN1195,N 4594896.5661,E
592719.9934,EL146.7733,--K
--
GT,PN1195,SW1514,ST377504000,EW151
4,ET377504000
--HSDV:0.058, VSDV:0.070,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.314,
HDOP:0.800, VDOP:2.171, TDOP:2.076,
GDOP:1.022, NSDV:0.030, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM20:24:30
GPS,PN1196,LA41.293314859000,LN22.0
61864747200,EL191.669000,--K
--GS,PN1196,N 4594898.6022,E
592724.2262,EL146.1894,--K
--
GT,PN1196,SW1514,ST377517000,EW151
4,ET377517000
--HSDV:0.042, VSDV:0.060,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.390,
HDOP:0.800, VDOP:2.252, TDOP:2.126,
GDOP:1.092, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM20:24:43
GPS,PN1197,LA41.293286939200,LN22.0
61805136600,EL192.866000,--K
--GS,PN1197,N 4594889.8119,E
592710.5102,EL147.3859,--K
--
GT,PN1197,SW1514,ST377537000,EW151
4,ET377537000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.809,
HDOP:0.800, VDOP:2.693, TDOP:2.502,
GDOP:1.278, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:03
GPS,PN1198,LA41.293284779200,LN22.0
61797343200,EL192.903000,--K
--GS,PN1198,N 4594889.1224,E
592708.7111,EL147.4229,--K
--
GT,PN1198,SW1514,ST377543000,EW151
4,ET377543000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.241,
HDOP:1.000, VDOP:2.005, TDOP:2.051,
GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:25:09
GPS,PN1199,LA41.293282243000,LN22.0
61792360800,EL193.934000,--
--GS,PN1199,N 4594888.3251,E
592707.5655,EL148.4538,--
--
GT,PN1199,SW1514,ST377566000,EW151
4,ET377566000
--HSDV:0.135, VSDV:0.090,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.351,
HDOP:0.900, VDOP:2.172, TDOP:2.116,
GDOP:1.025, NSDV:0.090, ESDV:0.100
--DT01-06-2021
--TM20:25:32
GPS,PN1200,LA41.293172037400,LN22.0
61857173400,EL194.956000,--K
--GS,PN1200,N 4594854.5206,E
592723.0344,EL149.4752,--K
--
GT,PN1200,SW1514,ST377618000,EW15
14,ET377618000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.749,
HDOP:0.900, VDOP:2.598, TDOP:2.490,
GDOP:1.166, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:26:24
GPS,PN1201,LA41.293168004200,LN22.0
61848561600,EL195.114000,--K
--GS,PN1201,N 4594853.2508,E
592721.0529,EL149.6331,--K
--
GT,PN1201,SW1514,ST377624000,EW15
14,ET377624000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.295,
HDOP:0.900, VDOP:2.111, TDOP:2.067,
GDOP:0.997, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:26:30
GPS,PN1202,LA41.293166694400,LN22.0
61842662400,EL195.881000,--
--GS,PN1202,N 4594852.8291,E
592719.6898,EL150.4001,--
--
GT,PN1202,SW1514,ST377642000,EW15
14,ET377642000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.174,
HDOP:0.800, VDOP:2.021, TDOP:1.973,
GDOP:0.912, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:26:48
GPS,PN1203,LA41.293176552400,LN22.0
61901715600,EL194.914000,--K
--GS,PN1203,N 4594856.0459,E
592733.3480,EL149.4335,--K
--
GT,PN1203,SW1514,ST377677000,EW15
14,ET377677000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.181,
HDOP:0.800, VDOP:2.029, TDOP:1.979,
GDOP:0.917, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:27:23
GPS,PN1204,LA41.293177799800,LN22.0
61919212200,EL194.973000,--K
--GS,PN1204,N 4594856.4827,E
592737.4013,EL149.4925,--K
--
GT,PN1204,SW1514,ST377691000,EW15
14,ET377691000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.461,
HDOP:0.900, VDOP:2.290, TDOP:2.236,
GDOP:1.027, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:27:37
GPS,PN1205,LA41.293072736800,LN22.0
61955463600,EL196.982000,--K
--GS,PN1205,N 4594824.1797,E
592746.2254,EL151.5008,--K
--
GT,PN1205,SW1514,ST377735000,EW15
14,ET377735000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.211,
HDOP:0.900, VDOP:2.020, TDOP:2.054,
GDOP:0.819, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:28:21
GPS,PN1206,LA41.293081441600,LN22.0
61970622600,EL196.324000,--K
--GS,PN1206,N 4594826.9102,E
592749.7071,EL150.8430,--K
--
GT,PN1206,SW1514,ST377747000,EW15
14,ET377747000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.418,
HDOP:1.000, VDOP:2.202, TDOP:2.221,
GDOP:0.958, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:28:33
GPS,PN1207,LA41.293049092000,LN22.0
61912287000,EL197.721000,--K
--GS,PN1207,N 4594816.7571,E
592736.3042,EL152.2394,--K
--
GT,PN1207,SW1514,ST377778000,EW15
14,ET377778000
--HSDV:0.036, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.803,
HDOP:0.900, VDOP:2.655, TDOP:2.508,
GDOP:1.252, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:29:04
GPS,PN1208,LA41.293046908000,LN22.0
61903992600,EL197.899000,--K
--GS,PN1208,N 4594816.0586,E
592734.3890,EL152.4174,--K
--
GT,PN1208,SW1514,ST377785000,EW15
14,ET377785000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.938,
HDOP:0.700, VDOP:1.807, TDOP:1.788,
GDOP:0.747, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:29:11
GPS,PN1209,LA41.293046139400,LN22.0
61898167200,EL198.630000,--
--GS,PN1209,N 4594815.8042,E
592733.0408,EL153.1484,--
--
GT,PN1209,SW1514,ST377806000,EW15
14,ET377806000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.033,
HDOP:0.800, VDOP:1.869, TDOP:1.875,
GDOP:0.786, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:29:32
GPS,PN1210,LA41.292988546600,LN22.0
61999441200,EL199.486000,--
--GS,PN1210,N 4594798.3387,E
592756.7590,EL154.0043,--
--
GT,PN1210,SW1514,ST377849000,EW15
14,ET377849000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.215,
HDOP:0.800, VDOP:2.065, TDOP:2.048,
GDOP:0.843, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:30:15
GPS,PN1211,LA41.292993670000,LN22.0
62011341600,EL199.325000,--
--GS,PN1211,N 4594799.9546,E
592759.4990,EL153.8434,--
--
GT,PN1211,SW1514,ST377863000,EW151
4,ET377863000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.168,
HDOP:0.800, VDOP:2.015, TDOP:2.012,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:30:29
GPS,PN1212,LA41.292934935400,LN22.0
61986871800,EL200.219000,--R
--GS,PN1212,N 4594781.7628,E
592754.0557,EL154.7368,--R
--
GT,PN1212,SW1514,ST377901000,EW15
14,ET377901000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.036,
HDOP:0.700, VDOP:1.912, TDOP:1.865,
GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:07

GPS,PN1213,LA41.292939697000,LN22.0
61973217000,EL200.513000,--R
--GS,PN1213,N 4594783.1910,E
592750.8696,EL155.0308,--R
--
GT,PN1213,SW1514,ST377907000,EW15
14,ET377907000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.401,
HDOP:0.900, VDOP:2.226, TDOP:2.156,
GDOP:1.057, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:13
GPS,PN1214,LA41.292948686200,LN22.0
61954977000,EL200.936000,--R
--GS,PN1214,N 4594785.9098,E
592746.6033,EL155.4538,--R
--
GT,PN1214,SW1514,ST377916000,EW15
14,ET377916000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.186,
HDOP:0.700, VDOP:2.071, TDOP:1.973,
GDOP:0.942, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:22
GPS,PN1215,LA41.292944733400,LN22.0
61951612800,EL200.716000,--R
--GS,PN1215,N 4594784.6804,E
592745.8386,EL155.2338,--R
--
GT,PN1215,SW1514,ST377924000,EW15
14,ET377924000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.220,
HDOP:0.800, VDOP:2.071, TDOP:2.010,
GDOP:0.942, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:31
GPS,PN1216,LA41.292934143400,LN22.0
61967895600,EL200.109000,--R
--GS,PN1216,N 4594781.4620,E
592749.6573,EL154.6267,--R
--
GT,PN1216,SW1514,ST377934000,EW15
14,ET377934000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.334,
HDOP:0.900, VDOP:2.154, TDOP:2.149,
GDOP:0.913, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:40
GPS,PN1217,LA41.292928002400,LN22.0
61986568800,EL199.965000,--R
--GS,PN1217,N 4594779.6231,E
592754.0129,EL154.4828,--R
--
GT,PN1217,SW1514,ST377943000,EW15
14,ET377943000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:4.668,
HDOP:0.700, VDOP:4.615, TDOP:4.079,
GDOP:2.270, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:49
GPS,PN1218,LA41.292925998400,LN22.0
61994459400,EL200.026000,--R
--GS,PN1218,N 4594779.0284,E
592755.8510,EL154.5438,--R
--
GT,PN1218,SW1514,ST377949000,EW15
14,ET377949000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.077,
HDOP:0.800, VDOP:1.917, TDOP:1.908,
GDOP:0.821, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:55
GPS,PN1219,LA41.292871127200,LN22.0
62030242800,EL201.328000,--K
--GS,PN1219,N 4594762.2076,E
592764.3681,EL155.8455,--K
--
GT,PN1219,SW1514,ST377981000,EW15
14,ET377981000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.308,
HDOP:0.800, VDOP:2.165, TDOP:2.063,
GDOP:1.036, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:32:27
GPS,PN1220,LA41.292867064600,LN22.0
62023844400,EL201.568000,--K
--GS,PN1220,N 4594760.9353,E
592762.9000,EL156.0854,--K
--
GT,PN1220,SW1514,ST377987000,EW15
14,ET377987000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.195,
HDOP:0.700, VDOP:2.080, TDOP:1.979,
GDOP:0.948, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:32:33
GPS,PN1221,LA41.292864417400,LN22.0
62018242800,EL202.300000,--
--GS,PN1221,N 4594760.1020,E
592761.6112,EL156.8174,--
--
GT,PN1221,SW1514,ST378007000,EW15
14,ET378007000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.197,
HDOP:0.700, VDOP:2.083, TDOP:1.982,
GDOP:0.950, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:32:53
GPS,PN1222,LA41.292893361400,LN22.0
62067855600,EL201.217000,--K
--GS,PN1222,N 4594769.1786,E
592773.0043,EL155.7349,--K
--
GT,PN1222,SW1514,ST378049000,EW15
14,ET378049000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.033,
HDOP:0.800, VDOP:1.869, TDOP:1.873,
GDOP:0.791, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:33:35
GPS,PN1223,LA41.292899903200,LN22.0
62076793800,EL200.961000,--K
--GS,PN1223,N 4594771.2232,E
592775.0517,EL155.4789,--K
--
GT,PN1223,SW1514,ST378058000,EW15
14,ET378058000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.093,
HDOP:0.800, VDOP:1.934, TDOP:1.940,
GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:33:44
GPS,PN1224,LA41.292900243400,LN22.0
62087529000,EL201.118000,--
--GS,PN1224,N 4594771.3601,E
592777.5403,EL155.6360,--
--
GT,PN1224,SW1514,ST378076000,EW15
14,ET378076000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.869,
HDOP:0.800, VDOP:2.755, TDOP:2.550,
GDOP:1.314, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:34:02
GPS,PN1225,LA41.292806042800,LN22.0
62139930600,EL202.950000,--K
--GS,PN1225,N 4594742.4561,E
592790.0677,EL157.4675,--K
--
GT,PN1225,SW1514,ST378135000,EW15
14,ET378135000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:3.114,
HDOP:0.800, VDOP:3.010, TDOP:2.804,
GDOP:1.356, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:35:01
GPS,PN1226,LA41.292811588000,LN22.0
62155558800,EL202.302000,--K
--GS,PN1226,N 4594744.2133,E
592793.6708,EL156.8196,--K
--
GT,PN1226,SW1514,ST378144000,EW15
14,ET378144000
--HSDV:0.042, VSDV:0.100,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.883,
HDOP:0.800, VDOP:2.770, TDOP:2.562,
GDOP:1.322, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM20:35:11
GPS,PN1227,LA41.292814518400,LN22.0
62169619800,EL202.353000,--
--GS,PN1227,N 4594745.1592,E
592796.9206,EL156.8707,--
--
GT,PN1227,SW1514,ST378196000,EW15
14,ET378196000
--HSDV:0.316, VSDV:0.310,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.131,
HDOP:0.800, VDOP:1.975, TDOP:1.948,
GDOP:0.864, NSDV:0.180, ESDV:0.260
--DT01-06-2021
--TM20:36:05
GPS,PN1228,LA41.292782201200,LN22.0
62100949800,EL203.234000,--K
--GS,PN1228,N 4594734.9852,E
592781.1205,EL157.7511,--K
--
GT,PN1228,SW1514,ST378228000,EW15
14,ET378228000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.098,
HDOP:0.800, VDOP:1.940, TDOP:1.945,
GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:36:34
GPS,PN1229,LA41.292777073600,LN22.0
62091957600,EL203.307000,--K
--GS,PN1229,N 4594733.3767,E
592779.0550,EL157.8240,--K
--
GT,PN1229,SW1514,ST378234000,EW15
14,ET378234000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.092,
HDOP:0.800, VDOP:1.933, TDOP:1.921,
GDOP:0.829, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:36:40
GPS,PN1230,LA41.292774860200,LN22.0
62086476000,EL203.829000,--
--GS,PN1230,N 4594732.6775,E
592777.7923,EL158.3460,--
--
GT,PN1230,SW1514,ST378259000,EW15
14,ET378259000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.030,
HDOP:0.800, VDOP:1.866, TDOP:1.872,
GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:37:06
GPS,PN1231,LA41.292731461600,LN22.0
62146328400,EL204.624000,--K
--GS,PN1231,N 4594719.4676,E
592791.8469,EL159.1409,--K
--
GT,PN1231,SW1514,ST378316000,EW15
14,ET378316000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.447,
HDOP:0.900, VDOP:2.276, TDOP:2.247,
GDOP:0.970, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:38:02
GPS,PN1232,LA41.292726066400,LN22.0
62138401200,EL204.729000,--K
--GS,PN1232,N 4594717.7797,E
592790.0295,EL159.2458,--K
--
GT,PN1232,SW1514,ST378322000,EW15
14,ET378322000
--HSDV:0.054, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.378,
HDOP:1.100, VDOP:2.108, TDOP:2.216,
GDOP:0.863, NSDV:0.020, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM20:38:08

GPS,PN1233,LA41.292743266600,LN22.0
62189250600,EL204.754000,--T
--GS,PN1233,N 4594723.2371,E
592801.7560,EL159.2712,--T
--
GT,PN1233,SW1514,ST378341000,EW15
14,ET378341000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:3.116,
HDOP:2.000, VDOP:2.389, TDOP:2.961,
GDOP:0.969, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:38:27
GPS,PN1234,LA41.292744916600,LN22.0
62196942000,EL204.541000,--T
--GS,PN1234,N 4594723.7690,E
592803.5335,EL159.0582,--T
--
GT,PN1234,SW1514,ST378344000,EW15
14,ET378344000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.181,
HDOP:2.100, VDOP:2.389, TDOP:3.030,
GDOP:0.969, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:38:30
GPS,PN1235,LA41.292748931800,LN22.0
62207700000,EL204.157000,--T
--GS,PN1235,N 4594725.0397,E
592806.0130,EL158.6743,--T
--
GT,PN1235,SW1514,ST378349000,EW15
14,ET378349000
--HSDV:0.028, VSDV:0.060,
STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:6.673,
HDOP:1.500, VDOP:6.502, TDOP:5.805,
GDOP:3.291, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:38:35
GPS,PN1236,LA41.292672422800,LN22.0
62254237200,EL206.887000,--T
--GS,PN1236,N 4594701.5759,E
592817.1102,EL161.4039,--T
--
GT,PN1236,SW1514,ST378375000,EW15
14,ET378375000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.194,
HDOP:1.300, VDOP:2.917, TDOP:2.879,
GDOP:1.383, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:39:01
GPS,PN1237,LA41.292674738200,LN22.0
62263045200,EL206.647000,--T
--GS,PN1237,N 4594702.3164,E
592819.1441,EL161.1639,--T
--
GT,PN1237,SW1514,ST378379000,EW15
14,ET378379000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.194,
HDOP:1.300, VDOP:2.917, TDOP:2.879,
GDOP:1.383, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:39:05
GPS,PN1238,LA41.292648816400,LN22.0
62223977400,EL207.073000,--K
--GS,PN1238,N 4594694.2035,E
592810.1849,EL161.5895,--K
--
GT,PN1238,SW1514,ST378396000,EW15
14,ET378396000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.041,
HDOP:0.800, VDOP:1.878, TDOP:1.881,
GDOP:0.794, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:39:22
GPS,PN1239,LA41.292645629200,LN22.0
62215447200,EL207.147000,--K
--GS,PN1239,N 4594693.1949,E
592808.2189,EL161.6635,--K
--
GT,PN1239,SW1514,ST378404000,EW15
14,ET378404000
--HSDV:0.042, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.041,
HDOP:0.800, VDOP:1.878, TDOP:1.881,
GDOP:0.794, NSDV:0.030, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM20:39:30
GPS,PN1240,LA41.292643759000,LN22.0
62211663000,EL207.627000,--
--GS,PN1240,N 4594692.6067,E
592807.3485,EL162.1434,--
--
GT,PN1240,SW1514,ST378409000,EW15
14,ET378409000
--HSDV:0.072, VSDV:0.070,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.150,
HDOP:0.900, VDOP:1.953, TDOP:1.977,
GDOP:0.845, NSDV:0.060, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:39:35
GPS,PN1241,LA41.292590900800,LN22.0
62278491000,EL208.507000,--K
--GS,PN1241,N 4594676.4994,E
592823.0587,EL163.0233,--K
--
GT,PN1241,SW1514,ST378434000,EW15
14,ET378434000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.495,
HDOP:0.800, VDOP:2.363, TDOP:2.278,
GDOP:1.017, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:40:00
GPS,PN1242,LA41.292587387800,LN22.0
62273532600,EL208.560000,--K
--GS,PN1242,N 4594675.4009,E
592821.9225,EL163.0762,--K
--
GT,PN1242,SW1514,ST378439000,EW15
14,ET378439000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.308,
HDOP:0.900, VDOP:2.125, TDOP:2.090,
GDOP:0.979, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:05
GPS,PN1243,LA41.292586266400,LN22.0
62271514200,EL209.071000,--
--GS,PN1243,N 4594675.0490,E
592821.4588,EL163.5872,--
--
GT,PN1243,SW1514,ST378446000,EW15
14,ET378446000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.287,
HDOP:1.300, VDOP:1.882, TDOP:2.144,
GDOP:0.797, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:12
GPS,PN1244,LA41.292586012600,LN22.0
62271221400,EL209.168000,--
--GS,PN1244,N 4594674.9698,E
592821.3918,EL163.6842,--
--
GT,PN1244,SW1514,ST378450000,EW15
14,ET378450000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.315,
HDOP:0.900, VDOP:2.133, TDOP:2.141,
GDOP:0.880, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:16
GPS,PN1245,LA41.292607603600,LN22.0
62314833600,EL208.667000,--T
--GS,PN1245,N 4594681.7603,E
592831.4223,EL163.1836,--T
--
GT,PN1245,SW1514,ST378462000,EW15
14,ET378462000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.700,
HDOP:1.300, VDOP:2.366, TDOP:2.500,
GDOP:1.019, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:28
GPS,PN1246,LA41.292613522000,LN22.0
62326635600,EL208.670000,--T
--GS,PN1246,N 4594683.6212,E
592834.1364,EL163.1867,--T
--
GT,PN1246,SW1514,ST378467000,EW15
14,ET378467000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.594,
HDOP:1.000, VDOP:2.394, TDOP:2.371,
GDOP:1.054, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:40:33
GPS,PN1247,LA41.292618223000,LN22.0
62339946600,EL208.478000,--T
--GS,PN1247,N 4594685.1110,E
592837.2053,EL162.9948,--T
--
GT,PN1247,SW1514,ST378479000,EW15
14,ET378479000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.806,
HDOP:1.100, VDOP:2.581, TDOP:2.535,
GDOP:1.202, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:45
GPS,PN1248,LA41.292571824400,LN22.0
62365255200,EL209.755000,--T
--GS,PN1248,N 4594670.8729,E
592843.2594,EL164.2715,--T
--
GT,PN1248,SW1514,ST378503000,EW15
14,ET378503000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.178,
HDOP:0.900, VDOP:3.048, TDOP:2.825,
GDOP:1.456, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:41:09
GPS,PN1249,LA41.292556635400,LN22.0
62408821800,EL210.583000,--T
--GS,PN1249,N 4594666.3169,E
592853.4250,EL165.0996,--T
--
GT,PN1249,SW1514,ST378515000,EW15
14,ET378515000
--HSDV:0.163, VSDV:0.160,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:6.080,
HDOP:1.000, VDOP:5.997, TDOP:5.341,
GDOP:2.904, NSDV:0.110, ESDV:0.120
--DT01-06-2021
--TM20:41:21
GPS,PN1250,LA41.292562045000,LN22.0
62426713200,EL210.900000,--T
--GS,PN1250,N 4594668.0390,E
592857.5535,EL165.4167,--T
--
GT,PN1250,SW1514,ST378520000,EW15
14,ET378520000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.701,
HDOP:0.900, VDOP:2.547, TDOP:2.430,
GDOP:1.179, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:41:26
GPS,PN1251,LA41.292515234800,LN22.0
62425792800,EL210.915000,--T
--GS,PN1251,N 4594653.5958,E
592857.5254,EL165.4313,--T
--
GT,PN1251,SW1514,ST378535000,EW15
14,ET378535000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.049,
HDOP:0.800, VDOP:1.886, TDOP:1.886,
GDOP:0.801, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:41:41
GPS,PN1252,LA41.292562865800,LN22.0
62309300400,EL209.387000,--P
--GS,PN1252,N 4594667.9426,E
592830.3160,EL163.9032,--P
--
GT,PN1252,SW1514,ST378558000,EW15
14,ET378558000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.920,
HDOP:1.000, VDOP:2.743, TDOP:2.560,
GDOP:1.404, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:42:04

GPS,PN1253,LA41.292569409400,LN22.0
62287375800,EL209.981000,--P
--GS,PN1253,N 4594669.8960,E
592825.2046,EL164.4972,--P
--
GT,PN1253,SW1514,ST378563000,EW15
14,ET378563000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.369,
HDOP:0.900, VDOP:2.191, TDOP:2.207,
GDOP:0.859, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:09
GPS,PN1254,LA41.292573429400,LN22.0
62276227800,EL210.367000,--P
--GS,PN1254,N 4594671.1029,E
592822.6029,EL164.8831,--P
--
GT,PN1254,SW1514,ST378566000,EW15
14,ET378566000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.297,
HDOP:0.800, VDOP:2.153, TDOP:2.117,
GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:12
GPS,PN1255,LA41.292577011400,LN22.0
62278038000,EL210.262000,--
--GS,PN1255,N 4594672.2133,E
592823.0086,EL164.7782,--
--
GT,PN1255,SW1514,ST378570000,EW15
14,ET378570000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.297,
HDOP:0.800, VDOP:2.153, TDOP:2.117,
GDOP:0.892, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:16
GPS,PN1256,LA41.292568894600,LN22.0
62272627800,EL210.589000,--P
--GS,PN1256,N 4594669.6932,E
592821.7858,EL165.1051,--P
--
GT,PN1256,SW1514,ST378576000,EW15
14,ET378576000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.050,
HDOP:0.800, VDOP:1.888, TDOP:1.887,
GDOP:0.803, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:22
GPS,PN1257,LA41.292563939800,LN22.0
62286105000,EL209.952000,--P
--GS,PN1257,N 4594668.2049,E
592824.9315,EL164.4681,--P
--
GT,PN1257,SW1514,ST378580000,EW15
14,ET378580000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.050,
HDOP:0.800, VDOP:1.888, TDOP:1.887,
GDOP:0.803, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:26
GPS,PN1258,LA41.292555880600,LN22.0
62310854400,EL209.413000,--P
--GS,PN1258,N 4594665.7924,E
592830.7041,EL163.9292,--P
--
GT,PN1258,SW1514,ST378585000,EW15
14,ET378585000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.292,
HDOP:1.300, VDOP:1.888, TDOP:2.147,
GDOP:0.803, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:31
GPS,PN1259,LA41.292511529200,LN22.0
62351128800,EL210.094000,--K
--GS,PN1259,N 4594652.2304,E
592840.2216,EL164.6100,--K
--
GT,PN1259,SW1514,ST378600000,EW15
14,ET378600000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.350,
HDOP:0.900, VDOP:2.171, TDOP:2.145,
GDOP:0.961, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:46
GPS,PN1260,LA41.292508800400,LN22.0
62346867600,EL210.303000,--K
--GS,PN1260,N 4594651.3759,E
592839.2440,EL164.8189,--K
--
GT,PN1260,SW1514,ST378604000,EW15
14,ET378604000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.126,
HDOP:0.900, VDOP:1.926, TDOP:1.966,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:50
GPS,PN1261,LA41.292506401000,LN22.0
62343011400,EL211.188000,--
--GS,PN1261,N 4594650.6242,E
592838.3590,EL165.7039,--
--
GT,PN1261,SW1514,ST378610000,EW15
14,ET378610000
--HSDV:0.064, VSDV:0.170,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.093,
HDOP:0.900, VDOP:1.890, TDOP:1.932,
GDOP:0.805, NSDV:0.040, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM20:42:56
GPS,PN1262,LA41.292485651200,LN22.0
62374918800,EL210.581000,--K
--GS,PN1262,N 4594644.3181,E
592845.8422,EL165.0969,--K
--
GT,PN1262,SW1514,ST378628000,EW15
14,ET378628000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.438,
HDOP:0.900, VDOP:2.266, TDOP:2.208,
GDOP:1.035, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:43:14
GPS,PN1263,LA41.292482768200,LN22.0
62369453400,EL210.644000,--K
--GS,PN1263,N 4594643.4124,E
592844.5859,EL165.1598,--K
--
GT,PN1263,SW1514,ST378632000,EW15
14,ET378632000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.275,
HDOP:0.800, VDOP:2.130, TDOP:2.051,
GDOP:0.985, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:43:18
GPS,PN1264,LA41.292482085400,LN22.0
62366376600,EL211.513000,--
--GS,PN1264,N 4594643.1926,E
592843.8749,EL166.0288,--
--
GT,PN1264,SW1514,ST378639000,EW15
14,ET378639000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.130,
HDOP:0.800, VDOP:1.974, TDOP:1.969,
GDOP:0.812, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:43:25
GPS,PN1265,LA41.292470632600,LN22.0
62434038000,EL211.604000,--T
--GS,PN1265,N 4594639.8611,E
592859.6146,EL166.1200,--T
--
GT,PN1265,SW1514,ST378658000,EW15
14,ET378658000
--HSDV:0.050, VSDV:0.110,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.131,
HDOP:0.800, VDOP:1.975, TDOP:1.970,
GDOP:0.813, NSDV:0.030, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:43:44
GPS,PN1266,LA41.292450844000,LN22.0
62455983600,EL211.979000,--T
--GS,PN1266,N 4594633.8218,E
592864.7833,EL166.4949,--T
--
GT,PN1266,SW1514,ST378669000,EW15
14,ET378669000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.183,
HDOP:1.000, VDOP:1.941, TDOP:2.014,
GDOP:0.844, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:43:55
GPS,PN1267,LA41.292438145000,LN22.0
62454422400,EL211.870000,--P
--GS,PN1267,N 4594629.8997,E
592864.4715,EL166.3858,--P
--
GT,PN1267,SW1514,ST378675000,EW15
14,ET378675000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:01
GPS,PN1268,LA41.292434213200,LN22.0
62469127800,EL212.165000,--P
--GS,PN1268,N 4594628.7306,E
592867.8981,EL166.6809,--P
--
GT,PN1268,SW1514,ST378680000,EW15
14,ET378680000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:06
GPS,PN1269,LA41.292438080800,LN22.0
62473797000,EL212.217000,--P
--GS,PN1269,N 4594629.9376,E
592868.9658,EL166.7329,--P
--
GT,PN1269,SW1514,ST378684000,EW15
14,ET378684000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:10
GPS,PN1270,LA41.292451360000,LN22.0
62476654800,EL212.311000,--P
--GS,PN1270,N 4594634.0426,E
592869.5761,EL166.8270,--P
--
GT,PN1270,SW1514,ST378689000,EW15
14,ET378689000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:15
GPS,PN1271,LA41.292452150800,LN22.0
62486702400,EL212.292000,--P
--GS,PN1271,N 4594634.3165,E
592871.9035,EL166.8081,--P
--
GT,PN1271,SW1514,ST378693000,EW15
14,ET378693000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:19
GPS,PN1272,LA41.292444364600,LN22.0
62486136600,EL212.323000,--P
--GS,PN1272,N 4594631.9128,E
592871.8031,EL166.8390,--P
--
GT,PN1272,SW1514,ST378697000,EW15
14,ET378697000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:23

GPS,PN1273,LA41.292445106200,LN22.0
62490216000,EL212.560000,--ST
--GS,PN1273,N 4594632.1538,E
592872.7464,EL167.0760,--ST
--
GT,PN1273,SW1514,ST378707000,EW15
14,ET378707000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:33
GPS,PN1274,LA41.292432177400,LN22.0
62486990400,EL212.351000,--P
--GS,PN1274,N 4594628.1558,E
592872.0494,EL166.8669,--P
--
GT,PN1274,SW1514,ST378714000,EW15
14,ET378714000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:41
GPS,PN1275,LA41.292418001200,LN22.0
62488996800,EL212.323000,--P
--GS,PN1275,N 4594623.7885,E
592872.5710,EL166.8388,--P
--
GT,PN1275,SW1514,ST378718000,EW15
14,ET378718000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.054,
HDOP:0.800, VDOP:1.892, TDOP:1.889,
GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:44
GPS,PN1276,LA41.292401465800,LN22.0
62493655800,EL212.573000,--P
--GS,PN1276,N 4594618.7014,E
592873.7172,EL167.0887,--P
--
GT,PN1276,SW1514,ST378723000,EW15
14,ET378723000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:49
GPS,PN1277,LA41.292393556000,LN22.0
62495775600,EL212.621000,--P
--GS,PN1277,N 4594616.2676,E
592874.2402,EL167.1366,--P
--
GT,PN1277,SW1514,ST378727000,EW15
14,ET378727000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:53
GPS,PN1278,LA41.292401177800,LN22.0
62498310600,EL212.868000,--P
--GS,PN1278,N 4594618.6264,E
592874.7980,EL167.3837,--P
--
GT,PN1278,SW1514,ST378731000,EW15
14,ET378731000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:57
GPS,PN1279,LA41.292405461800,LN22.0
62506761600,EL212.988000,--P
--GS,PN1279,N 4594619.9731,E
592876.7413,EL167.5038,--P
--
GT,PN1279,SW1514,ST378735000,EW15
14,ET378735000
--HSDV:0.064, VSDV:0.140,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.040, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM20:45:01
GPS,PN1280,LA41.292391822000,LN22.0
62519392800,EL213.616000,--P
--GS,PN1280,N 4594615.8030,E
592879.7252,EL168.1317,--P
--
GT,PN1280,SW1514,ST378741000,EW15
14,ET378741000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:07
GPS,PN1281,LA41.292387579400,LN22.0
62513308800,EL213.440000,--P
--GS,PN1281,N 4594614.4761,E
592878.3308,EL167.9557,--P
--
GT,PN1281,SW1514,ST378747000,EW15
14,ET378747000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:13
GPS,PN1282,LA41.292376979800,LN22.0
62522269800,EL213.859000,--P
--GS,PN1282,N 4594611.2329,E
592880.4513,EL168.3746,--P
--
GT,PN1282,SW1514,ST378758000,EW15
14,ET378758000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:24
GPS,PN1283,LA41.292380648800,LN22.0
62530118400,EL214.037000,--P
--GS,PN1283,N 4594612.3882,E
592882.2573,EL168.5527,--P
--
GT,PN1283,SW1514,ST378764000,EW15
14,ET378764000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.055,
HDOP:0.800, VDOP:1.893, TDOP:1.889,
GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:30
GPS,PN1284,LA41.292389235400,LN22.0
62503198800,EL212.851000,--T
--GS,PN1284,N 4594614.9569,E
592875.9792,EL167.3666,--T
--
GT,PN1284,SW1514,ST378854000,EW15
14,ET378854000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.144,
HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.956,
GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:00
GPS,PN1285,LA41.292372062800,LN22.0
62515617000,EL213.061000,--T
--GS,PN1285,N 4594609.6963,E
592878.9277,EL167.5765,--T
--
GT,PN1285,SW1514,ST378864000,EW15
14,ET378864000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.144,
HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.956,
GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:10
GPS,PN1286,LA41.292342251200,LN22.0
62504242200,EL213.256000,--P
--GS,PN1286,N 4594600.4658,E
592876.4073,EL167.7712,--P
--
GT,PN1286,SW1514,ST378878000,EW15
14,ET378878000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.144,
HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.956,
GDOP:0.877, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:24
GPS,PN1287,LA41.292343889200,LN22.0
62495369400,EL213.295000,--P
--GS,PN1287,N 4594600.9447,E
592874.3428,EL167.8102,--P
--
GT,PN1287,SW1514,ST378882000,EW15
14,ET378882000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.220,
HDOP:0.800, VDOP:2.071, TDOP:2.011,
GDOP:0.940, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:28
GPS,PN1288,LA41.292341649400,LN22.0
62487590400,EL213.574000,--P
--GS,PN1288,N 4594600.2306,E
592872.5473,EL168.0892,--P
--
GT,PN1288,SW1514,ST378885000,EW15
14,ET378885000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.145,
HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.956,
GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:31
GPS,PN1289,LA41.292333959800,LN22.0
62478667800,EL214.096000,--P
--GS,PN1289,N 4594597.8318,E
592870.5081,EL168.6111,--P
--
GT,PN1289,SW1514,ST378889000,EW15
14,ET378889000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.146,
HDOP:0.800, VDOP:1.991, TDOP:1.957,
GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:35
GPS,PN1290,LA41.292339430000,LN22.0
62466694800,EL214.025000,--P
--GS,PN1290,N 4594599.4836,E
592867.7092,EL168.5401,--P
--
GT,PN1290,SW1514,ST378893000,EW15
14,ET378893000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.146,
HDOP:0.800, VDOP:1.991, TDOP:1.957,
GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:39
GPS,PN1291,LA41.292348635800,LN22.0
62473063200,EL213.566000,--P
--GS,PN1291,N 4594602.3425,E
592869.1499,EL168.0812,--P
--
GT,PN1291,SW1514,ST378897000,EW15
14,ET378897000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.146,
HDOP:0.800, VDOP:1.991, TDOP:1.957,
GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:43
GPS,PN1292,LA41.292362184400,LN22.0
62478694200,EL213.065000,--P
--GS,PN1292,N 4594606.5389,E
592870.4024,EL167.5803,--P
--
GT,PN1292,SW1514,ST378902000,EW15
14,ET378902000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.146,
HDOP:0.800, VDOP:1.991, TDOP:1.957,
GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:48

GPS,PN1293,LA41.292375077200,LN22.0
62480225400,EL212.691000,--P
--GS,PN1293,N 4594610.5208,E
592870.7065,EL167.2064,--P
--
GT,PN1293,SW1514,ST378907000,EW15
14,ET378907000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.146,
HDOP:0.800, VDOP:1.991, TDOP:1.957,
GDOP:0.880, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:53
GPS,PN1294,LA41.292393556000,LN22.0
62462971800,EL212.514000,--K
--GS,PN1294,N 4594616.1699,E
592866.6312,EL167.0295,--K
--
GT,PN1294,SW1514,ST378923000,EW15
14,ET378923000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.478,
HDOP:0.800, VDOP:2.345, TDOP:2.199,
GDOP:1.142, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:09
GPS,PN1295,LA41.292391952800,LN22.0
62460301200,EL212.709000,--K
--GS,PN1295,N 4594615.6674,E
592866.0181,EL167.2245,--K
--
GT,PN1295,SW1514,ST378926000,EW15
14,ET378926000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.147,
HDOP:0.800, VDOP:1.992, TDOP:1.958,
GDOP:0.881, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:12
GPS,PN1296,LA41.292339745000,LN22.0
62499211800,EL213.488000,--SK
--GS,PN1296,N 4594599.6777,E
592875.2504,EL168.0032,--SK
--
GT,PN1296,SW1514,ST378949000,EW15
14,ET378949000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.227,
HDOP:0.800, VDOP:2.078, TDOP:2.015,
GDOP:0.947, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:35
GPS,PN1297,LA41.292342062200,LN22.0
62493713400,EL213.420000,--SK
--GS,PN1297,N 4594600.3762,E
592873.9659,EL167.9352,--SK
--
GT,PN1297,SW1514,ST378954000,EW15
14,ET378954000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.993, TDOP:1.958,
GDOP:0.883, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:40
GPS,PN1298,LA41.292336792400,LN22.0
62485464600,EL213.999000,--SK
--GS,PN1298,N 4594598.7259,E
592872.0734,EL168.5141,--SK
--
GT,PN1298,SW1514,ST378959000,EW15
14,ET378959000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.993, TDOP:1.958,
GDOP:0.883, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:45
GPS,PN1299,LA41.292290852200,LN22.0
62536320000,EL214.173000,--T
--GS,PN1299,N 4594584.7053,E
592884.0516,EL168.6880,--T
--
GT,PN1299,SW1514,ST378989000,EW15
14,ET378989000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.490,
HDOP:0.800, VDOP:2.358, TDOP:2.208,
GDOP:1.151, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:49:15
GPS,PN1300,LA41.292288622000,LN22.0
62532143400,EL215.024000,--T
--GS,PN1300,N 4594584.0049,E
592883.0916,EL169.5389,--T
--
GT,PN1300,SW1514,ST378993000,EW15
14,ET378993000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.490,
HDOP:0.800, VDOP:2.358, TDOP:2.208,
GDOP:1.151, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:49:19
GPS,PN1301,LA41.292302177200,LN22.0
62573406000,EL214.302000,--T
--GS,PN1301,N 4594588.3095,E
592892.6090,EL168.8172,--T
--
GT,PN1301,SW1514,ST379022000,EW15
14,ET379022000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.437,
HDOP:1.000, VDOP:2.222, TDOP:2.248,
GDOP:0.940, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:49:48
GPS,PN1302,LA41.292302821000,LN22.0
62576754000,EL214.960000,--T
--GS,PN1302,N 4594588.5180,E
592893.3830,EL169.4753,--T
--
GT,PN1302,SW1514,ST379029000,EW15
14,ET379029000
--HSDV:0.045, VSDV:0.070,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.475,
HDOP:0.900, VDOP:2.306, TDOP:2.271,
GDOP:0.986, NSDV:0.020, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:49:55
GPS,PN1303,LA41.292220388200,LN22.0
62627274000,EL215.682000,--T
--GS,PN1303,N 4594563.2389,E
592905.4281,EL170.1968,--T
--
GT,PN1303,SW1514,ST379067000,EW15
14,ET379067000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.270,
HDOP:0.900, VDOP:2.084, TDOP:2.060,
GDOP:0.954, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:50:33
GPS,PN1304,LA41.292221156800,LN22.0
62632560000,EL216.606000,--T
--GS,PN1304,N 4594563.4917,E
592906.6512,EL171.1208,--T
--
GT,PN1304,SW1514,ST379071000,EW15
14,ET379071000
--HSDV:0.028, VSDV:0.100,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.200,
HDOP:0.900, VDOP:2.008, TDOP:2.011,
GDOP:0.893, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:50:37
GPS,PN1305,LA41.292216144400,LN22.0
62588389800,EL215.633000,--T
--GS,PN1305,N 4594561.8139,E
592896.4255,EL170.1476,--T
--
GT,PN1305,SW1514,ST379084000,EW15
14,ET379084000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.322,
HDOP:0.900, VDOP:2.140, TDOP:2.094,
GDOP:1.003, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM20:50:51
GPS,PN1306,LA41.292214796800,LN22.0
62581344000,EL216.308000,--O
--GS,PN1306,N 4594561.3771,E
592894.7965,EL170.8225,--O
--
GT,PN1306,SW1514,ST379092000,EW15
14,ET379092000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.388,
HDOP:0.800, VDOP:2.250, TDOP:2.192,
GDOP:0.948, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:50:58
GPS,PN1307,LA41.292238924000,LN22.0
62566833600,EL215.907000,--O
--GS,PN1307,N 4594568.7769,E
592891.3351,EL170.4217,--O
--
GT,PN1307,SW1514,ST379105000,EW15
14,ET379105000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.833,
HDOP:0.900, VDOP:2.686, TDOP:2.534,
GDOP:1.267, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:51:11
GPS,PN1308,LA41.292244462000,LN22.0
62560706400,EL216.015000,--O
--GS,PN1308,N 4594570.4670,E
592889.8919,EL170.5297,--O
--
GT,PN1308,SW1514,ST379111000,EW151
4,ET379111000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.372,
HDOP:0.800, VDOP:2.233, TDOP:2.174,
GDOP:0.948, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:51:17
GPS,PN1309,LA41.292248327200,LN22.0
62556684600,EL216.187000,--O
--GS,PN1309,N 4594571.6474,E
592888.9437,EL170.7017,--O
--
GT,PN1309,SW1514,ST379119000,EW151
4,ET379119000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.232,
HDOP:1.000, VDOP:1.996, TDOP:2.048,
GDOP:0.889, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:51:25
GPS,PN1310,LA41.292145756600,LN22.0
62624929800,EL216.904000,--O
--GS,PN1310,N 4594540.2088,E
592905.1801,EL171.4182,--O
--
GT,PN1310,SW1514,ST379168000,EW15
14,ET379168000
--HSDV:0.127, VSDV:0.110,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.265,
HDOP:0.900, VDOP:3.139, TDOP:2.887,
GDOP:1.526, NSDV:0.090, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM20:52:14
GPS,PN1311,LA41.292146144200,LN22.0
62632899600,EL216.933000,--
--GS,PN1311,N 4594540.3521,E
592907.0272,EL171.4472,--
--
GT,PN1311,SW1514,ST379197000,EW151
4,ET379197000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.400,
HDOP:0.800, VDOP:2.263, TDOP:2.201,
GDOP:0.957, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:52:43
GPS,PN1312,LA41.292150151600,LN22.0
62671548600,EL217.186000,--K
--GS,PN1312,N 4594541.7035,E
592915.9763,EL171.7004,--K
--
GT,PN1312,SW1514,ST379228000,EW15
14,ET379228000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.384,
HDOP:0.800, VDOP:2.246, TDOP:2.184,
GDOP:0.957, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:14

GPS,PN1313,LA41.292151918600,LN22.0
62677054800,EL217.348000,--K
--GS,PN1313,N 4594542.2650,E
592917.2464,EL171.8624,--K
--
GT,PN1313,SW1514,ST379242000,EW15
14,ET379242000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.611,
HDOP:0.900, VDOP:2.451, TDOP:2.368,
GDOP:1.100, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:28
GPS,PN1314,LA41.292152484400,LN22.0
62681001000,EL217.513000,--
--GS,PN1314,N 4594542.4513,E
592918.1595,EL172.0275,--
--
GT,PN1314,SW1514,ST379259000,EW15
14,ET379259000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.906,
HDOP:1.600, VDOP:2.426, TDOP:2.709,
GDOP:1.052, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:45
GPS,PN1315,LA41.292077476600,LN22.0
62666739600,EL218.122000,--O
--GS,PN1315,N 4594519.2697,E
592915.1488,EL172.6358,--O
--
GT,PN1315,SW1514,ST379301000,EW15
14,ET379301000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.410,
HDOP:0.800, VDOP:2.273, TDOP:2.208,
GDOP:0.964, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:27
GPS,PN1316,LA41.292073734400,LN22.0
62664586200,EL218.355000,--O
--GS,PN1316,N 4594518.1089,E
592914.6641,EL172.8687,--O
--
GT,PN1316,SW1514,ST379307000,EW15
14,ET379307000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.149,
HDOP:0.800, VDOP:1.995, TDOP:1.954,
GDOP:0.896, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:33
GPS,PN1317,LA41.292038540800,LN22.0
62685571800,EL218.672000,--O
--GS,PN1317,N 4594507.3145,E
592919.6714,EL173.1855,--O
--
GT,PN1317,SW1514,ST379321000,EW15
14,ET379321000
--HSDV:0.045, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.523,
HDOP:0.800, VDOP:2.393, TDOP:2.289,
GDOP:1.061, NSDV:0.040, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:54:47
GPS,PN1318,LA41.292045669400,LN22.0
62701014000,EL218.584000,--O
--GS,PN1318,N 4594509.5597,E
592923.2251,EL173.0977,--O
--
GT,PN1318,SW1514,ST379329000,EW15
14,ET379329000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.429,
HDOP:0.900, VDOP:2.256, TDOP:2.229,
GDOP:0.965, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:55
GPS,PN1319,LA41.292043227400,LN22.0
62702134200,EL218.781000,--P
--GS,PN1319,N 4594508.8097,E
592923.4946,EL173.2947,--P
--
GT,PN1319,SW1514,ST379349000,EW15
14,ET379349000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.994, TDOP:1.953,
GDOP:0.896, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:15
GPS,PN1320,LA41.292036581800,LN22.0
62689168200,EL219.420000,--P
--GS,PN1320,N 4594506.7209,E
592920.5134,EL173.9335,--P
--
GT,PN1320,SW1514,ST379358000,EW15
14,ET379358000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.994, TDOP:1.952,
GDOP:0.897, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:24
GPS,PN1321,LA41.292032049400,LN22.0
62679309600,EL219.891000,--P
--GS,PN1321,N 4594505.2933,E
592918.2445,EL174.4045,--P
--
GT,PN1321,SW1514,ST379363000,EW15
14,ET379363000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.994, TDOP:1.952,
GDOP:0.897, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:29
GPS,PN1322,LA41.292028100800,LN22.0
62685282000,EL219.894000,--P
--GS,PN1322,N 4594504.0930,E
592919.6455,EL174.4075,--P
--
GT,PN1322,SW1514,ST379368000,EW15
14,ET379368000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.994, TDOP:1.952,
GDOP:0.897, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:34
GPS,PN1323,LA41.292030979000,LN22.0
62692451400,EL219.627000,--P
--GS,PN1323,N 4594505.0023,E
592921.2971,EL174.1405,--P
--
GT,PN1323,SW1514,ST379373000,EW15
14,ET379373000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.994, TDOP:1.952,
GDOP:0.897, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:39
GPS,PN1324,LA41.292035393800,LN22.0
62706774600,EL218.916000,--P
--GS,PN1324,N 4594506.4069,E
592924.6020,EL173.4296,--P
--
GT,PN1324,SW1514,ST379382000,EW15
14,ET379382000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.148,
HDOP:0.800, VDOP:1.993, TDOP:1.951,
GDOP:0.897, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:48
GPS,PN1325,LA41.292041671000,LN22.0
62742214200,EL218.974000,--
--GS,PN1325,N 4594508.4490,E
592932.7976,EL173.4878,--
--
GT,PN1325,SW1514,ST379404000,EW15
14,ET379404000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:3.134,
HDOP:1.000, VDOP:2.970, TDOP:2.793,
GDOP:1.422, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:10
GPS,PN1326,LA41.292045719200,LN22.0
62749772400,EL219.327000,--
--GS,PN1326,N 4594509.7203,E
592934.5348,EL173.8409,--
--
GT,PN1326,SW1514,ST379412000,EW15
14,ET379412000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.461,
HDOP:0.900, VDOP:2.291, TDOP:2.257,
GDOP:0.983, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:18
GPS,PN1327,LA41.292026983600,LN22.0
62743297200,EL219.093000,--P
--GS,PN1327,N 4594503.9213,E
592933.1071,EL173.6067,--P
--
GT,PN1327,SW1514,ST379433000,EW15
14,ET379433000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.147,
HDOP:0.800, VDOP:1.992, TDOP:1.950,
GDOP:0.898, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:39
GPS,PN1328,LA41.292029710000,LN22.0
62756195400,EL219.300000,--P
--GS,PN1328,N 4594504.8008,E
592936.0881,EL173.8138,--P
--
GT,PN1328,SW1514,ST379438000,EW15
14,ET379438000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.438,
HDOP:0.900, VDOP:2.266, TDOP:2.236,
GDOP:0.973, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:44
GPS,PN1329,LA41.292034906000,LN22.0
62769228000,EL219.457000,--P
--GS,PN1329,N 4594506.4426,E
592939.0905,EL173.9709,--P
--
GT,PN1329,SW1514,ST379447000,EW15
14,ET379447000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.403,
HDOP:0.800, VDOP:2.266, TDOP:2.197,
GDOP:0.973, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:53
GPS,PN1330,LA41.292029755600,LN22.0
62775421800,EL219.619000,--P
--GS,PN1330,N 4594504.8722,E
592940.5476,EL174.1329,--P
--
GT,PN1330,SW1514,ST379452000,EW15
14,ET379452000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.145,
HDOP:0.800, VDOP:1.990, TDOP:1.948,
GDOP:0.898, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:58
GPS,PN1331,LA41.292024855400,LN22.0
62760551400,EL219.489000,--P
--GS,PN1331,N 4594503.3162,E
592937.1178,EL174.0028,--P
--
GT,PN1331,SW1514,ST379458000,EW15
14,ET379458000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.546,
HDOP:1.000, VDOP:2.341, TDOP:2.268,
GDOP:1.157, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:04
GPS,PN1332,LA41.292020134000,LN22.0
62748030600,EL219.283000,--P
--GS,PN1332,N 4594501.8224,E
592934.2322,EL173.7967,--P
--
GT,PN1332,SW1514,ST379464000,EW15
14,ET379464000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.507,
HDOP:0.900, VDOP:2.340, TDOP:2.224,
GDOP:1.157, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:10

GPS,PN1333,LA41.292008821600,LN22.0
62766241200,EL220.120000,--O
--GS,PN1333,N 4594498.3869,E
592938.5011,EL174.6337,--O
--
GT,PN1333,SW1514,ST379490000,EW15
14,ET379490000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.144,
HDOP:0.800, VDOP:1.989, TDOP:1.946,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:36
GPS,PN1334,LA41.291909338000,LN22.0
62765496600,EL220.757000,--
--GS,PN1334,N 4594467.6950,E
592938.7228,EL175.2698,--
--
GT,PN1334,SW1514,ST379538000,EW15
14,ET379538000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.457,
HDOP:0.900, VDOP:2.286, TDOP:2.254,
GDOP:0.977, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:24
GPS,PN1335,LA41.291908090000,LN22.0
62762187600,EL221.447000,--
--GS,PN1335,N 4594467.3001,E
592937.9602,EL175.9598,--
--
GT,PN1335,SW1514,ST379546000,EW15
14,ET379546000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.457,
HDOP:0.900, VDOP:2.286, TDOP:2.254,
GDOP:0.977, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:32
GPS,PN1336,LA41.291846942800,LN22.0
62844328200,EL221.555000,--O
--GS,PN1336,N 4594448.6818,E
592957.2559,EL176.0677,--O
--
GT,PN1336,SW1514,ST379592000,EW15
14,ET379592000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.626,
HDOP:0.800, VDOP:2.501, TDOP:2.368,
GDOP:1.135, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:59:18
GPS,PN1337,LA41.291810272000,LN22.0
62808600600,EL222.068000,--
--GS,PN1337,N 4594437.2627,E
592949.1139,EL176.5802,--
--
GT,PN1337,SW1514,ST379617000,EW15
14,ET379617000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.139,
HDOP:0.800, VDOP:1.984, TDOP:1.941,
GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:59:43
GPS,PN1338,LA41.291808089800,LN22.0
62803794600,EL222.703000,--
--GS,PN1338,N 4594436.5751,E
592948.0078,EL177.2152,--
--
GT,PN1338,SW1514,ST379622000,EW15
14,ET379622000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.139,
HDOP:0.800, VDOP:1.984, TDOP:1.941,
GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:59:48
GPS,PN1339,LA41.291789725000,LN22.0
62858677200,EL222.408000,--
--GS,PN1339,N 4594431.0734,E
592960.8112,EL176.9202,--
--
GT,PN1339,SW1514,ST379640000,EW15
14,ET379640000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.572,
HDOP:0.800, VDOP:2.444, TDOP:2.325,
GDOP:1.098, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:06
GPS,PN1340,LA41.291792085400,LN22.0
62870814600,EL222.440000,--O
--GS,PN1340,N 4594431.8378,E
592963.6172,EL176.9523,--O
--
GT,PN1340,SW1514,ST379661000,EW15
14,ET379661000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.137,
HDOP:0.800, VDOP:1.982, TDOP:1.939,
GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:27
GPS,PN1341,LA41.291793141400,LN22.0
62876322600,EL222.746000,--O
--GS,PN1341,N 4594432.1800,E
592964.8907,EL177.2584,--O
--
GT,PN1341,SW1514,ST379669000,EW15
14,ET379669000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.137,
HDOP:0.800, VDOP:1.982, TDOP:1.939,
GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:35
GPS,PN1342,LA41.291719003600,LN22.0
62881264800,EL223.131000,--
--GS,PN1342,N 4594409.3240,E
592966.3311,EL177.6428,--
--
GT,PN1342,SW1514,ST379714000,EW15
14,ET379714000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.279,
HDOP:0.800, VDOP:2.134, TDOP:2.039,
GDOP:1.019, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:20
GPS,PN1343,LA41.291719085200,LN22.0
62885739000,EL223.537000,--
--GS,PN1343,N 4594409.3625,E
592967.3686,EL178.0488,--
--
GT,PN1343,SW1514,ST379720000,EW15
14,ET379720000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.134,
HDOP:0.800, VDOP:1.978, TDOP:1.934,
GDOP:0.901, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:01:26
GPS,PN1344,LA41.291703781000,LN22.0
62846026800,EL222.954000,--
--GS,PN1344,N 4594404.5229,E
592958.2176,EL177.4655,--
--
GT,PN1344,SW1514,ST379736000,EW15
14,ET379736000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.133,
HDOP:0.800, VDOP:1.977, TDOP:1.933,
GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:42
GPS,PN1345,LA41.291702800000,LN22.0
62841195000,EL223.845000,--
--GS,PN1345,N 4594404.2058,E
592957.1007,EL178.3564,--
--
GT,PN1345,SW1514,ST379744000,EW15
14,ET379744000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.133,
HDOP:0.800, VDOP:1.977, TDOP:1.933,
GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:50
GPS,PN1346,LA41.291646811600,LN22.0
62864325000,EL223.565000,--
--GS,PN1346,N 4594387.0030,E
592962.6879,EL178.0761,--
--
GT,PN1346,SW1514,ST379769000,EW15
14,ET379769000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.828,
HDOP:0.800, VDOP:2.713, TDOP:2.557,
GDOP:1.210, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:02:15
GPS,PN1347,LA41.291644972600,LN22.0
62859941400,EL224.363000,--
--GS,PN1347,N 4594386.4226,E
592961.6784,EL178.8740,--
--
GT,PN1347,SW1514,ST379776000,EW15
14,ET379776000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.131,
HDOP:0.800, VDOP:1.975, TDOP:1.931,
GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:02:22
GPS,PN1348,LA41.291645430400,LN22.0
62907226200,EL223.752000,--
--GS,PN1348,N 4594386.7048,E
592972.6449,EL178.2633,--
--
GT,PN1348,SW1514,ST379792000,EW15
14,ET379792000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.622,
HDOP:0.900, VDOP:2.463, TDOP:2.374,
GDOP:1.113, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:02:38
GPS,PN1349,LA41.291645162800,LN22.0
62909911800,EL224.579000,--
--GS,PN1349,N 4594386.6302,E
592973.2689,EL179.0903,--
--
GT,PN1349,SW1514,ST379815000,EW15
14,ET379815000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:3.015,
HDOP:0.900, VDOP:2.878, TDOP:2.676,
GDOP:1.389, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:01
GPS,PN1350,LA41.291579366800,LN22.0
62928868200,EL224.136000,--T
--GS,PN1350,N 4594366.3894,E
592977.9270,EL178.6468,--T
--
GT,PN1350,SW1514,ST379897000,EW15
14,ET379897000
--HSDV:0.058, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.528,
HDOP:0.900, VDOP:2.362, TDOP:2.307,
GDOP:1.033, NSDV:0.050, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM21:04:23
GPS,PN1351,LA41.291580584800,LN22.0
62935277400,EL224.686000,--T
--GS,PN1351,N 4594366.7843,E
592979.4088,EL179.1968,--T
--
GT,PN1351,SW1514,ST379902000,EW15
14,ET379902000
--HSDV:0.050, VSDV:0.060,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.122,
HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.921,
GDOP:0.900, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM21:04:28
GPS,PN1352,LA41.291567882200,LN22.0
62892732600,EL224.050000,--T
--GS,PN1352,N 4594362.7388,E
592969.5904,EL178.5605,--T
--
GT,PN1352,SW1514,ST379916000,EW15
14,ET379916000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.122,
HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.921,
GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:04:42

GPS,PN1353,LA41.291565632800,LN22.0
62891429400,EL224.237000,--T
--GS,PN1353,N 4594362.0410,E
592969.2971,EL178.7475,--T
--
GT,PN1353,SW1514,ST379920000,EW15
14,ET379920000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.122,
HDOP:0.800, VDOP:1.965, TDOP:1.921,
GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:04:46
GPS,PN1354,LA41.291564776600,LN22.0
62888211600,EL223.671000,--T
--GS,PN1354,N 4594361.7673,E
592968.5541,EL178.1815,--T
--
GT,PN1354,SW1514,ST379925000,EW15
14,ET379925000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.121,
HDOP:0.800, VDOP:1.964, TDOP:1.920,
GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:04:51
GPS,PN1355,LA41.291511706000,LN22.0
62961421200,EL224.207000,--T
--GS,PN1355,N 4594345.6139,E
592985.7464,EL178.7174,--T
--
GT,PN1355,SW1514,ST379952000,EW15
14,ET379952000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.431,
HDOP:0.800, VDOP:2.296, TDOP:2.216,
GDOP:1.001, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:18
GPS,PN1356,LA41.291513047000,LN22.0
62965020000,EL224.716000,--T
--GS,PN1356,N 4594346.0383,E
592986.5759,EL179.2264,--T
--
GT,PN1356,SW1514,ST379957000,EW15
14,ET379957000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.431,
HDOP:0.800, VDOP:2.296, TDOP:2.216,
GDOP:1.001, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:23
GPS,PN1357,LA41.291481656200,LN22.0
62945797200,EL224.429000,--T
--GS,PN1357,N 4594336.2972,E
592982.2414,EL178.9391,--T
--
GT,PN1357,SW1514,ST379967000,EW15
14,ET379967000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.118,
HDOP:0.800, VDOP:1.961, TDOP:1.918,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:33
GPS,PN1358,LA41.291476531600,LN22.0
62937001200,EL223.622000,--T
--GS,PN1358,N 4594334.6901,E
592980.2214,EL178.1320,--T
--
GT,PN1358,SW1514,ST379971000,EW15
14,ET379971000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.118,
HDOP:0.800, VDOP:1.961, TDOP:1.918,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:37
GPS,PN1359,LA41.291449769800,LN22.0
62966983200,EL224.545000,--PR
--GS,PN1359,N 4594326.5238,E
592987.2823,EL179.0549,--PR
--
GT,PN1359,SW1514,ST379986000,EW15
14,ET379986000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.406,
HDOP:0.800, VDOP:2.269, TDOP:2.196,
GDOP:0.983, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:52
GPS,PN1360,LA41.291453551000,LN22.0
62964864600,EL224.595000,--PR
--GS,PN1360,N 4594327.6839,E
592986.7758,EL179.1049,--PR
--
GT,PN1360,SW1514,ST379989000,EW15
14,ET379989000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.117,
HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.917,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:55
GPS,PN1361,LA41.291462212600,LN22.0
62988930600,EL224.547000,--PR
--GS,PN1361,N 4594330.4277,E
592992.3239,EL179.0571,--PR
--
GT,PN1361,SW1514,ST379995000,EW15
14,ET379995000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.117,
HDOP:0.800, VDOP:1.960, TDOP:1.917,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:01
GPS,PN1362,LA41.291450552800,LN22.0
62999915400,EL224.651000,--K
--GS,PN1362,N 4594326.8635,E
592994.9183,EL179.1610,--K
--
GT,PN1362,SW1514,ST380024000,EW15
14,ET380024000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.114,
HDOP:0.800, VDOP:1.957, TDOP:1.914,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:30
GPS,PN1363,LA41.291451577600,LN22.0
63003685800,EL224.508000,--K
--GS,PN1363,N 4594327.1909,E
592995.7888,EL179.0181,--K
--
GT,PN1363,SW1514,ST380027000,EW15
14,ET380027000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.114,
HDOP:0.800, VDOP:1.957, TDOP:1.914,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:33
GPS,PN1364,LA41.291451836800,LN22.0
63009292800,EL225.145000,--
--GS,PN1364,N 4594327.2876,E
592997.0884,EL179.6551,--
--
GT,PN1364,SW1514,ST380031000,EW15
14,ET380031000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.114,
HDOP:0.800, VDOP:1.957, TDOP:1.914,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:37
GPS,PN1365,LA41.291453836600,LN22.0
63018081600,EL225.086000,--
--GS,PN1365,N 4594327.9307,E
592999.1191,EL179.5962,--
--
GT,PN1365,SW1514,ST380035000,EW15
14,ET380035000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.154,
HDOP:0.900, VDOP:1.957, TDOP:1.957,
GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:41
GPS,PN1366,LA41.291436149800,LN22.0
62974422600,EL224.312000,--T
--GS,PN1366,N 4594322.3443,E
592989.0620,EL178.8218,--T
--
GT,PN1366,SW1514,ST380047000,EW15
14,ET380047000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.111,
HDOP:0.800, VDOP:1.954, TDOP:1.911,
GDOP:0.898, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:53
GPS,PN1367,LA41.291434049200,LN22.0
62971617600,EL223.864000,--T
--GS,PN1367,N 4594321.6880,E
592988.4197,EL178.3738,--T
--
GT,PN1367,SW1514,ST380051000,EW15
14,ET380051000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.111,
HDOP:0.800, VDOP:1.954, TDOP:1.911,
GDOP:0.898, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:57
GPS,PN1368,LA41.291376866800,LN22.0
63047686200,EL224.505000,--K
--GS,PN1368,N 4594304.2747,E
593006.2917,EL179.0146,--K
--
GT,PN1368,SW1514,ST380080000,EW15
14,ET380080000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.470,
HDOP:0.900, VDOP:2.300, TDOP:2.256,
GDOP:1.006, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:26
GPS,PN1369,LA41.291378594800,LN22.0
63051881400,EL224.587000,--K
--GS,PN1369,N 4594304.8203,E
593007.2580,EL179.0967,--K
--
GT,PN1369,SW1514,ST380084000,EW15
14,ET380084000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.470,
HDOP:0.900, VDOP:2.300, TDOP:2.256,
GDOP:1.006, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:30
GPS,PN1370,LA41.291381041000,LN22.0
63057577800,EL225.102000,--
--GS,PN1370,N 4594305.5919,E
593008.5696,EL179.6117,--
--
GT,PN1370,SW1514,ST380088000,EW15
14,ET380088000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.470,
HDOP:0.900, VDOP:2.300, TDOP:2.256,
GDOP:1.006, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:34
GPS,PN1371,LA41.291381270800,LN22.0
63064392000,EL225.079000,--
--GS,PN1371,N 4594305.6831,E
593010.1494,EL179.5888,--
--
GT,PN1371,SW1514,ST380092000,EW15
14,ET380092000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.470,
HDOP:0.900, VDOP:2.300, TDOP:2.256,
GDOP:1.006, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:07:38
GPS,PN1372,LA41.291346251200,LN22.0
63030561000,EL224.348000,--T
--GS,PN1372,N 4594294.7790,E
593002.4407,EL178.8573,--T
--
GT,PN1372,SW1514,ST380105000,EW15
14,ET380105000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.471,
HDOP:0.900, VDOP:2.301, TDOP:2.256,
GDOP:1.007, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:51

GPS,PN1373,LA41.291343539200,LN22.0
63023403600,EL224.478000,--T
--GS,PN1373,N 4594293.9211,E
593000.7912,EL178.9873,--T
--
GT,PN1373,SW1514,ST380108000,EW15
14,ET380108000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.471,
HDOP:0.900, VDOP:2.301, TDOP:2.256,
GDOP:1.007, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:54
GPS,PN1374,LA41.291385081400,LN22.0
63005842800,EL224.346000,--T
--GS,PN1374,N 4594306.6840,E
592996.5529,EL178.8555,--T
--
GT,PN1374,SW1514,ST380121000,EW15
14,ET380121000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.471,
HDOP:0.900, VDOP:2.301, TDOP:2.256,
GDOP:1.008, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:08:07
GPS,PN1375,LA41.291382481600,LN22.0
63000064200,EL223.918000,--T
--GS,PN1375,N 4594305.8648,E
592995.2228,EL178.4275,--T
--
GT,PN1375,SW1514,ST380124000,EW15
14,ET380124000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.471,
HDOP:0.900, VDOP:2.301, TDOP:2.256,
GDOP:1.008, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:08:10
GPS,PN1376,LA41.291362653400,LN22.0
63083086200,EL225.355000,--O
--GS,PN1376,N 4594299.9956,E
593014.5596,EL179.8647,--O
--
GT,PN1376,SW1514,ST380153000,EW15
14,ET380153000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.472,
HDOP:0.900, VDOP:2.302, TDOP:2.256,
GDOP:1.009, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:08:39
GPS,PN1377,LA41.291303458600,LN22.0
63094084800,EL224.394000,--T
--GS,PN1377,N 4594281.7675,E
593017.3458,EL178.9032,--T
--
GT,PN1377,SW1514,ST380175000,EW15
14,ET380175000
--HSDV:0.078, VSDV:0.150,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.692,
HDOP:1.000, VDOP:2.499, TDOP:2.437,
GDOP:1.143, NSDV:0.060, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM21:09:01
GPS,PN1378,LA41.291278216000,LN22.0
63120818400,EL224.814000,--O
--GS,PN1378,N 4594274.0602,E
593023.6472,EL179.3231,--O
--
GT,PN1378,SW1514,ST380189000,EW15
14,ET380189000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.473,
HDOP:0.900, VDOP:2.303, TDOP:2.257,
GDOP:1.010, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:09:15
GPS,PN1379,LA41.291259545200,LN22.0
63077846400,EL224.467000,--T
--GS,PN1379,N 4594268.1722,E
593013.7533,EL178.9758,--T
--
GT,PN1379,SW1514,ST380203000,EW15
14,ET380203000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.473,
HDOP:0.900, VDOP:2.303, TDOP:2.257,
GDOP:1.010, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:09:29
GPS,PN1380,LA41.291258299600,LN22.0
63071014200,EL224.335000,--T
--GS,PN1380,N 4594267.7676,E
593012.1734,EL178.8437,--T
--
GT,PN1380,SW1514,ST380207000,EW15
14,ET380207000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.552,
HDOP:1.100, VDOP:2.303, TDOP:2.344,
GDOP:1.010, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:09:33
GPS,PN1381,LA41.291203174600,LN22.0
63104538000,EL224.539000,--T
--GS,PN1381,N 4594250.8621,E
593020.1685,EL179.0474,--T
--
GT,PN1381,SW1514,ST380223000,EW15
14,ET380223000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:4.673,
HDOP:1.100, VDOP:4.542, TDOP:4.211,
GDOP:2.027, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:09:49
GPS,PN1382,LA41.291200150600,LN22.0
63094757400,EL224.142000,--T
--GS,PN1382,N 4594249.9001,E
593017.9117,EL178.6504,--T
--
GT,PN1382,SW1514,ST380226000,EW15
14,ET380226000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.007,
HDOP:0.900, VDOP:3.905, TDOP:3.613,
GDOP:1.734, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:09:52
GPS,PN1383,LA41.291214410800,LN22.0
63131852400,EL224.980000,--T
--GS,PN1383,N 4594254.4098,E
593026.4599,EL179.4887,--T
--
GT,PN1383,SW1514,ST380235000,EW15
14,ET380235000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.658,
HDOP:0.900, VDOP:2.501, TDOP:2.399,
GDOP:1.145, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:10:01
GPS,PN1384,LA41.291214928600,LN22.0
63142577400,EL225.359000,--T
--GS,PN1384,N 4594254.6016,E
593028.9457,EL179.8677,--T
--
GT,PN1384,SW1514,ST380239000,EW15
14,ET380239000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.473,
HDOP:0.900, VDOP:2.303, TDOP:2.256,
GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:05
GPS,PN1385,LA41.291220785800,LN22.0
63146502600,EL225.385000,--O
--GS,PN1385,N 4594256.4202,E
593029.8329,EL179.8938,--O
--
GT,PN1385,SW1514,ST380247000,EW15
14,ET380247000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.511,
HDOP:1.000, VDOP:2.303, TDOP:2.298,
GDOP:1.011, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:13
GPS,PN1386,LA41.291144952400,LN22.0
63162359400,EL224.900000,--T
--GS,PN1386,N 4594233.0737,E
593033.8121,EL179.4082,--T
--
GT,PN1386,SW1514,ST380275000,EW15
14,ET380275000
--HSDV:0.014, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:4.098,
HDOP:1.100, VDOP:3.948, TDOP:3.703,
GDOP:1.756, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:41
GPS,PN1387,LA41.291146151200,LN22.0
63165898200,EL225.346000,--T
--GS,PN1387,N 4594233.4541,E
593034.6282,EL179.8542,--T
--
GT,PN1387,SW1514,ST380278000,EW15
14,ET380278000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:4.073,
HDOP:1.000, VDOP:3.948, TDOP:3.675,
GDOP:1.756, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:44
GPS,PN1388,LA41.291147642200,LN22.0
63173504400,EL225.287000,--T
--GS,PN1388,N 4594233.9367,E
593036.3867,EL179.7953,--T
--
GT,PN1388,SW1514,ST380281000,EW15
14,ET380281000
--HSDV:0.122, VSDV:0.130,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.968,
HDOP:1.000, VDOP:2.794, TDOP:2.724,
GDOP:1.178, NSDV:0.100, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM21:10:47
GPS,PN1389,LA41.291126855200,LN22.0
63126942000,EL224.912000,--T
--GS,PN1389,N 4594227.3852,E
593025.6683,EL179.4199,--T
--
GT,PN1389,SW1514,ST380293000,EW15
14,ET380293000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.429,
HDOP:0.900, VDOP:4.337, TDOP:3.939,
GDOP:2.025, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:10:59
GPS,PN1390,LA41.291123696800,LN22.0
63115086000,EL224.692000,--T
--GS,PN1390,N 4594226.3755,E
593022.9306,EL179.1998,--T
--
GT,PN1390,SW1514,ST380297000,EW15
14,ET380297000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.554,
HDOP:1.100, VDOP:2.305, TDOP:2.345,
GDOP:1.013, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:03
GPS,PN1391,LA41.291063384800,LN22.0
63193601400,EL224.879000,--T
--GS,PN1391,N 4594208.0042,E
593041.3829,EL179.3867,--T
--
GT,PN1391,SW1514,ST380347000,EW15
14,ET380347000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.257,
GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:53
GPS,PN1392,LA41.291065421800,LN22.0
63200800200,EL225.284000,--T
--GS,PN1392,N 4594208.6541,E
593043.0447,EL179.7917,--T
--
GT,PN1392,SW1514,ST380353000,EW15
14,ET380353000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.257,
GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:59

GPS,PN1393,LA41.291052748600,LN22.0
63162691800,EL224.917000,--T
--GS,PN1393,N 4594204.6308,E
593034.2551,EL179.4244,--T
--
GT,PN1393,SW1514,ST380364000,EW15
14,ET380364000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.257,
GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:11
GPS,PN1394,LA41.291051260600,LN22.0
63156738600,EL224.588000,--T
--GS,PN1394,N 4594204.1540,E
593032.8801,EL179.0954,--T
--
GT,PN1394,SW1514,ST380371000,EW15
14,ET380371000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.257,
GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:17
GPS,PN1395,LA41.290971782200,LN22.0
63200592600,EL225.097000,--T
--GS,PN1395,N 4594179.7666,E
593043.3682,EL179.6039,--T
--
GT,PN1395,SW1514,ST380399000,EW15
14,ET380399000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:4.141,
HDOP:0.900, VDOP:4.042, TDOP:3.727,
GDOP:1.805, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:46
GPS,PN1396,LA41.290969952800,LN22.0
63194210400,EL224.625000,--T
--GS,PN1396,N 4594179.1832,E
593041.8950,EL179.1319,--T
--
GT,PN1396,SW1514,ST380404000,EW15
14,ET380404000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.257,
GDOP:1.015, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:51
GPS,PN1397,LA41.290982623000,LN22.0
63236268000,EL225.303000,--T
--GS,PN1397,N 4594183.2174,E
593051.6007,EL179.8102,--T
--
GT,PN1397,SW1514,ST380418000,EW15
14,ET380418000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.257,
GDOP:1.015, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:04
GPS,PN1398,LA41.290984823800,LN22.0
63241322400,EL225.621000,--T
--GS,PN1398,N 4594183.9114,E
593052.7645,EL180.1282,--T
--
GT,PN1398,SW1514,ST380423000,EW15
14,ET380423000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.257,
GDOP:1.015, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:09
GPS,PN1399,LA41.290915123600,LN22.0
63266202600,EL225.534000,--T
--GS,PN1399,N 4594162.4839,E
593058.8125,EL180.0408,--T
--
GT,PN1399,SW1514,ST380445000,EW15
14,ET380445000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.475,
HDOP:0.900, VDOP:2.306, TDOP:2.257,
GDOP:1.017, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:31
GPS,PN1400,LA41.290916762200,LN22.0
63277563000,EL225.785000,--T
--GS,PN1400,N 4594163.0232,E
593061.4413,EL180.2918,--T
--
GT,PN1400,SW1514,ST380451000,EW15
14,ET380451000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.475,
HDOP:0.900, VDOP:2.306, TDOP:2.257,
GDOP:1.017, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:37
GPS,PN1401,LA41.290904629000,LN22.0
63234393600,EL225.394000,--T
--GS,PN1401,N 4594159.1514,E
593051.4755,EL179.9005,--T
--
GT,PN1401,SW1514,ST380464000,EW15
14,ET380464000
--HSDV:0.086, VSDV:0.080,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.256,
GDOP:1.017, NSDV:0.070, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM21:13:50
GPS,PN1402,LA41.290903631800,LN22.0
63226884000,EL225.130000,--T
--GS,PN1402,N 4594158.8214,E
593049.7375,EL179.6365,--T
--
GT,PN1402,SW1514,ST380471000,EW15
14,ET380471000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.256,
GDOP:1.017, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:57
GPS,PN1403,LA41.290884011800,LN22.0
63250280400,EL225.115000,--P
--GS,PN1403,N 4594152.8387,E
593055.2426,EL179.6214,--P
--
GT,PN1403,SW1514,ST380499000,EW15
14,ET380499000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.256,
GDOP:1.017, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:25
GPS,PN1404,LA41.290884101200,LN22.0
63253085400,EL225.353000,--P
--GS,PN1404,N 4594152.8746,E
593055.8929,EL179.8594,--P
--
GT,PN1404,SW1514,ST380504000,EW15
14,ET380504000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.256,
GDOP:1.017, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:30
GPS,PN1405,LA41.290883383600,LN22.0
63235043400,EL224.746000,--P
--GS,PN1405,N 4594152.5994,E
593051.7106,EL179.2523,--P
--
GT,PN1405,SW1514,ST380512000,EW15
14,ET380512000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.256,
GDOP:1.017, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:38
GPS,PN1406,LA41.290883692000,LN22.0
63221182200,EL224.428000,--P
--GS,PN1406,N 4594152.6532,E
593048.4940,EL178.9343,--P
--
GT,PN1406,SW1514,ST380518000,EW15
14,ET380518000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.256,
GDOP:1.017, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:44
GPS,PN1407,LA41.290874384200,LN22.0
63225195600,EL224.399000,--P
--GS,PN1407,N 4594149.7938,E
593049.4619,EL178.9052,--P
--
GT,PN1407,SW1514,ST380524000,EW15
14,ET380524000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:50
GPS,PN1408,LA41.290875911800,LN22.0
63238785600,EL224.764000,--P
--GS,PN1408,N 4594150.3056,E
593052.6083,EL179.2703,--P
--
GT,PN1408,SW1514,ST380530000,EW15
14,ET380530000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:56
GPS,PN1409,LA41.290873094200,LN22.0
63251937000,EL225.132000,--P
--GS,PN1409,N 4594149.4757,E
593055.6702,EL179.6383,--P
--
GT,PN1409,SW1514,ST380537000,EW15
14,ET380537000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:03
GPS,PN1410,LA41.290870286200,LN22.0
63259525800,EL225.336000,--P
--GS,PN1410,N 4594148.6321,E
593057.4417,EL179.8423,--P
--
GT,PN1410,SW1514,ST380543000,EW15
14,ET380543000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:09
GPS,PN1411,LA41.290873049800,LN22.0
63282738600,EL225.442000,--P
--GS,PN1411,N 4594149.5539,E
593062.8154,EL179.9485,--P
--
GT,PN1411,SW1514,ST380553000,EW151
4,ET380553000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.669,
HDOP:0.900, VDOP:2.513, TDOP:2.405,
GDOP:1.159, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:19
GPS,PN1412,LA41.290878260800,LN22.0
63286363200,EL225.567000,--P
--GS,PN1412,N 4594151.1722,E
593063.6355,EL180.0735,--P
--
GT,PN1412,SW1514,ST380557000,EW15
14,ET380557000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:23

GPS,PN1413,LA41.290882205800,LN22.0
63292950000,EL225.597000,--P
--GS,PN1413,N 4594152.4089,E
593065.1478,EL180.1036,--P
--
GT,PN1413,SW1514,ST380562000,EW15
14,ET380562000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:28
GPS,PN1414,LA41.290883009200,LN22.0
63311383800,EL225.588000,--P
--GS,PN1414,N 4594152.7118,E
593069.4207,EL180.0947,--P
--
GT,PN1414,SW1514,ST380569000,EW15
14,ET380569000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:35
GPS,PN1415,LA41.290891571200,LN22.0
63311223000,EL225.642000,--P
--GS,PN1415,N 4594155.3526,E
593069.3494,EL180.1488,--P
--
GT,PN1415,SW1514,ST380575000,EW15
14,ET380575000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:41
GPS,PN1416,LA41.290892244400,LN22.0
63301642200,EL225.616000,--P
--GS,PN1416,N 4594155.5316,E
593067.1243,EL180.1227,--P
--
GT,PN1416,SW1514,ST380579000,EW15
14,ET380579000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.018, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:45
GPS,PN1417,LA41.290894056400,LN22.0
63287601600,EL225.546000,--P
--GS,PN1417,N 4594156.0487,E
593063.8601,EL180.0527,--P
--
GT,PN1417,SW1514,ST380585000,EW15
14,ET380585000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.019, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:51
GPS,PN1418,LA41.290897394800,LN22.0
63277594800,EL225.514000,--P
--GS,PN1418,N 4594157.0487,E
593061.5256,EL180.0207,--P
--
GT,PN1418,SW1514,ST380590000,EW15
14,ET380590000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.019, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:56
GPS,PN1419,LA41.290901153800,LN22.0
63267322800,EL225.438000,--P
--GS,PN1419,N 4594158.1777,E
593059.1278,EL179.9446,--P
--
GT,PN1419,SW1514,ST380596000,EW15
14,ET380596000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.019, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:02
GPS,PN1420,LA41.290897247800,LN22.0
63288948000,EL225.766000,--O
--GS,PN1420,N 4594157.0372,E
593064.1597,EL180.2727,--O
--
GT,PN1420,SW1514,ST380623000,EW15
14,ET380623000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.019, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:29
GPS,PN1421,LA41.290895841400,LN22.0
63322029600,EL225.964000,--O
--GS,PN1421,N 4594156.7021,E
593071.8392,EL180.4708,--O
--
GT,PN1421,SW1514,ST380637000,EW15
14,ET380637000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.305, TDOP:2.255,
GDOP:1.019, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:43
GPS,PN1422,LA41.290797302200,LN22.0
63332233800,EL225.299000,--T
--GS,PN1422,N 4594126.3343,E
593074.5975,EL179.8051,--T
--
GT,PN1422,SW1514,ST380682000,EW15
14,ET380682000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.669,
HDOP:0.900, VDOP:2.513, TDOP:2.403,
GDOP:1.162, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:28
GPS,PN1423,LA41.290797732400,LN22.0
63335599200,EL226.111000,--T
--GS,PN1423,N 4594126.4771,E
593075.3764,EL180.6171,--T
--
GT,PN1423,SW1514,ST380690000,EW15
14,ET380690000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.304, TDOP:2.253,
GDOP:1.020, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:36
GPS,PN1424,LA41.290781855800,LN22.0
63301518000,EL225.404000,--T
--GS,PN1424,N 4594121.4776,E
593067.5336,EL179.9098,--T
--
GT,PN1424,SW1514,ST380706000,EW15
14,ET380706000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.304, TDOP:2.253,
GDOP:1.020, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:52
GPS,PN1425,LA41.290780534600,LN22.0
63298142400,EL224.622000,--T
--GS,PN1425,N 4594121.0599,E
593066.7559,EL179.1278,--T
--
GT,PN1425,SW1514,ST380711000,EW151
4,ET380711000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.474,
HDOP:0.900, VDOP:2.304, TDOP:2.253,
GDOP:1.020, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:57
GPS,PN1426,LA41.290713439000,LN22.0
63337483800,EL225.447000,--T
--GS,PN1426,N 4594100.4791,E
593076.1483,EL179.9524,--T
--
GT,PN1426,SW1514,ST380735000,EW15
14,ET380735000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.338,
HDOP:0.900, VDOP:4.244, TDOP:3.893,
GDOP:1.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:21
GPS,PN1427,LA41.290711993600,LN22.0
63333836400,EL224.711000,--T
--GS,PN1427,N 4594100.0223,E
593075.3079,EL179.2163,--T
--
GT,PN1427,SW1514,ST380740000,EW15
14,ET380740000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.669,
HDOP:0.900, VDOP:2.513, TDOP:2.403,
GDOP:1.163, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:26
GPS,PN1428,LA41.290716451600,LN22.0
63374852400,EL225.455000,--T
--GS,PN1428,N 4594101.5200,E
593084.8047,EL179.9606,--T
--
GT,PN1428,SW1514,ST380752000,EW15
14,ET380752000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.670,
HDOP:0.900, VDOP:2.514, TDOP:2.403,
GDOP:1.164, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:38
GPS,PN1429,LA41.290717333600,LN22.0
63378799800,EL226.119000,--T
--GS,PN1429,N 4594101.8039,E
593085.7169,EL180.6246,--T
--
GT,PN1429,SW1514,ST380759000,EW15
14,ET380759000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.670,
HDOP:0.900, VDOP:2.514, TDOP:2.403,
GDOP:1.164, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:45
GPS,PN1430,LA41.290590457000,LN22.0
63400851600,EL225.333000,--T
--GS,PN1430,N 4594062.7296,E
593091.3361,EL179.8376,--T
--
GT,PN1430,SW1514,ST380798000,EW15
14,ET380798000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.669,
HDOP:0.900, VDOP:2.513, TDOP:2.402,
GDOP:1.165, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:24
GPS,PN1431,LA41.290589291200,LN22.0
63397558200,EL224.698000,--T
--GS,PN1431,N 4594062.3602,E
593090.5767,EL179.2026,--T
--
GT,PN1431,SW1514,ST380802000,EW15
14,ET380802000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.669,
HDOP:0.900, VDOP:2.513, TDOP:2.402,
GDOP:1.165, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:28
GPS,PN1432,LA41.290597187800,LN22.0
63435750000,EL225.342000,--T
--GS,PN1432,N 4594064.9102,E
593099.4048,EL179.8468,--T
--
GT,PN1432,SW1514,ST380813000,EW15
14,ET380813000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.669,
HDOP:0.900, VDOP:2.513, TDOP:2.402,
GDOP:1.165, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:39

GPS,PN1433,LA41.290598339200,LN22.0
63442665000,EL226.414000,--T
--GS,PN1433,N 4594065.2860,E
593101.0043,EL180.9189,--T
--
GT,PN1433,SW1514,ST380820000,EW15
14,ET380820000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.367,
HDOP:0.900, VDOP:4.273, TDOP:3.917,
GDOP:1.931, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:46
GPS,PN1434,LA41.290530103000,LN22.0
63466313400,EL225.623000,--T
--GS,PN1434,N 4594044.3065,E
593106.7611,EL180.1274,--T
--
GT,PN1434,SW1514,ST380853000,EW15
14,ET380853000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.799,
HDOP:0.900, VDOP:2.650, TDOP:2.503,
GDOP:1.251, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:20:19
GPS,PN1435,LA41.290530168400,LN22.0
63474685200,EL226.190000,--T
--GS,PN1435,N 4594044.3517,E
593108.7028,EL180.6945,--T
--
GT,PN1435,SW1514,ST380858000,EW15
14,ET380858000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.669,
HDOP:0.900, VDOP:2.513, TDOP:2.402,
GDOP:1.165, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:20:24
GPS,PN1436,LA41.290519212400,LN22.0
63432184800,EL225.318000,--T
--GS,PN1436,N 4594040.8450,E
593098.8874,EL179.8222,--T
--
GT,PN1436,SW1514,ST380870000,EW15
14,ET380870000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.668,
HDOP:0.900, VDOP:2.512, TDOP:2.401,
GDOP:1.165, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:20:36
GPS,PN1437,LA41.290518085000,LN22.0
63427996200,EL224.616000,--T
--GS,PN1437,N 4594040.4847,E
593097.9203,EL179.1201,--T
--
GT,PN1437,SW1514,ST380874000,EW15
14,ET380874000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:4.405,
HDOP:1.000, VDOP:4.290, TDOP:3.954,
GDOP:1.941, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:20:40
GPS,PN1438,LA41.290506211000,LN22.0
63472500000,EL225.409000,--K
--GS,PN1438,N 4594036.9546,E
593108.2911,EL179.9132,--K
--
GT,PN1438,SW1514,ST380917000,EW15
14,ET380917000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:4.413,
HDOP:1.000, VDOP:4.298, TDOP:3.960,
GDOP:1.947, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:21:23
GPS,PN1439,LA41.290507081000,LN22.0
63478260000,EL225.338000,--K
--GS,PN1439,N 4594037.2402,E
593109.6238,EL179.8423,--K
--
GT,PN1439,SW1514,ST380921000,EW15
14,ET380921000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:4.413,
HDOP:1.000, VDOP:4.298, TDOP:3.960,
GDOP:1.947, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:21:27
GPS,PN1440,LA41.290507674400,LN22.0
63482901000,EL226.172000,--
--GS,PN1440,N 4594037.4371,E
593110.6980,EL180.6763,--
--
GT,PN1440,SW1514,ST380926000,EW15
14,ET380926000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:4.413,
HDOP:1.000, VDOP:4.298, TDOP:3.960,
GDOP:1.947, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:21:32
GPS,PN1441,LA41.290507946800,LN22.0
63489850200,EL226.333000,--
--GS,PN1441,N 4594037.5419,E
593112.3090,EL180.8373,--
--
GT,PN1441,SW1514,ST380929000,EW15
14,ET380929000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:4.413,
HDOP:1.000, VDOP:4.298, TDOP:3.960,
GDOP:1.947, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:21:35
GPS,PN1442,LA41.290501890400,LN22.0
63436749000,EL225.267000,--T
--GS,PN1442,N 4594035.5150,E
593100.0150,EL179.7710,--T
--
GT,PN1442,SW1514,ST380959000,EW15
14,ET380959000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.419,
HDOP:1.000, VDOP:4.304, TDOP:3.965,
GDOP:1.951, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:22:05
GPS,PN1443,LA41.290499607400,LN22.0
63429432600,EL225.045000,--T
--GS,PN1443,N 4594034.7889,E
593098.3268,EL179.5490,--T
--
GT,PN1443,SW1514,ST380963000,EW15
14,ET380963000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.419,
HDOP:1.000, VDOP:4.304, TDOP:3.965,
GDOP:1.951, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:22:09
GPS,PN1444,LA41.290495940200,LN22.0
63419863200,EL224.555000,--T
--GS,PN1444,N 4594033.6290,E
593096.1216,EL179.0589,--T
--
GT,PN1444,SW1514,ST380966000,EW15
14,ET380966000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:4.419,
HDOP:1.000, VDOP:4.304, TDOP:3.965,
GDOP:1.951, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:22:12
GPS,PN1445,LA41.290456681600,LN22.0
63491694000,EL225.255000,--K
--GS,PN1445,N 4594021.7326,E
593112.9403,EL179.7589,--K
--
GT,PN1445,SW1514,ST380989000,EW15
14,ET380989000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.582,
HDOP:1.000, VDOP:2.381, TDOP:2.361,
GDOP:1.046, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:22:36
GPS,PN1446,LA41.290455928600,LN22.0
63498239400,EL225.251000,--K
--GS,PN1446,N 4594021.5199,E
593114.4616,EL179.7549,--K
--
GT,PN1446,SW1514,ST380994000,EW15
14,ET380994000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:4.403,
HDOP:0.900, VDOP:4.310, TDOP:3.945,
GDOP:1.956, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:22:40
GPS,PN1447,LA41.290455986800,LN22.0
63503700000,EL225.974000,--
--GS,PN1447,N 4594021.5541,E
593115.7281,EL180.4780,--
--
GT,PN1447,SW1514,ST380999000,EW15
14,ET380999000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.541,
HDOP:1.000, VDOP:2.336, TDOP:2.318,
GDOP:1.040, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:22:45
GPS,PN1448,LA41.290453903000,LN22.0
63463578000,EL224.979000,--T
--GS,PN1448,N 4594020.7915,E
593106.4292,EL179.4828,--T
--
GT,PN1448,SW1514,ST381009000,EW15
14,ET381009000
--HSDV:0.036, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:5.088,
HDOP:2.700, VDOP:4.312, TDOP:4.696,
GDOP:1.957, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM21:22:55
GPS,PN1449,LA41.290450496200,LN22.0
63452816400,EL224.664000,--T
--GS,PN1449,N 4594019.7084,E
593103.9463,EL179.1677,--T
--
GT,PN1449,SW1514,ST381016000,EW15
14,ET381016000
--HSDV:0.092, VSDV:0.140,
STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.678,
HDOP:1.300, VDOP:3.441, TDOP:3.255,
GDOP:1.713, NSDV:0.070, ESDV:0.060
--DT01-06-2021
--TM21:23:02
GPS,PN1450,LA41.290379334400,LN22.0
63522601200,EL225.290000,--K
--GS,PN1450,N 4593997.9642,E
593120.4171,EL179.7934,--K
--
GT,PN1450,SW1514,ST381046000,EW15
14,ET381046000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.515,
HDOP:0.900, VDOP:2.348, TDOP:2.286,
GDOP:1.047, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:23:32
GPS,PN1451,LA41.290381183600,LN22.0
63535098000,EL226.156000,--
--GS,PN1451,N 4593998.5719,E
593123.3087,EL180.6595,--
--
GT,PN1451,SW1514,ST381052000,EW15
14,ET381052000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.515,
HDOP:0.900, VDOP:2.348, TDOP:2.286,
GDOP:1.047, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:23:38
GPS,PN1452,LA41.290381349800,LN22.0
63545040000,EL226.192000,--
--GS,PN1452,N 4593998.6529,E
593125.6144,EL180.6955,--
--
GT,PN1452,SW1514,ST381056000,EW15
14,ET381056000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.515,
HDOP:0.900, VDOP:2.348, TDOP:2.286,
GDOP:1.047, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:23:42

GPS,PN1453,LA41.290346492200,LN22.0
63501966000,EL225.369000,--T
--GS,PN1453,N 4593987.7711,E
593115.7607,EL179.8720,--T
--
GT,PN1453,SW1514,ST381079000,EW15
14,ET381079000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.128,
HDOP:0.900, VDOP:1.928, TDOP:1.928,
GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:24:06
GPS,PN1454,LA41.290342587400,LN22.0
63493594800,EL225.003000,--T
--GS,PN1454,N 4593986.5415,E
593113.8343,EL179.5060,--T
--
GT,PN1454,SW1514,ST381084000,EW15
14,ET381084000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.128,
HDOP:0.900, VDOP:1.928, TDOP:1.928,
GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:24:10
GPS,PN1455,LA41.290271104000,LN22.0
63529712400,EL225.570000,--T
--GS,PN1455,N 4593964.5975,E
593122.4966,EL180.0725,--T
--
GT,PN1455,SW1514,ST381107000,EW151
4,ET381107000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.130,
HDOP:0.900, VDOP:1.931, TDOP:1.930,
GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:24:33
GPS,PN1456,LA41.290269491200,LN22.0
63514444200,EL224.658000,--T
--GS,PN1456,N 4593964.0544,E
593118.9612,EL179.1604,--T
--
GT,PN1456,SW1514,ST381113000,EW151
4,ET381113000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.130,
HDOP:0.900, VDOP:1.931, TDOP:1.930,
GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:24:39
GPS,PN1457,LA41.290273445800,LN22.0
63563109000,EL225.469000,--K
--GS,PN1457,N 4593965.4196,E
593130.2345,EL179.9717,--K
--
GT,PN1457,SW1514,ST381124000,EW151
4,ET381124000
--HSDV:0.028, VSDV:0.050,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.133,
HDOP:0.900, VDOP:1.934, TDOP:1.932,
GDOP:0.904, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:24:50
GPS,PN1458,LA41.290274092600,LN22.0
63571502400,EL225.510000,--K
--GS,PN1458,N 4593965.6442,E
593132.1790,EL180.0127,--K
--
GT,PN1458,SW1514,ST381128000,EW151
4,ET381128000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.133,
HDOP:0.900, VDOP:1.934, TDOP:1.932,
GDOP:0.904, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:24:54
GPS,PN1459,LA41.290274257000,LN22.0
63574260000,EL225.921000,--
--GS,PN1459,N 4593965.7032,E
593132.8180,EL180.4238,--
--
GT,PN1459,SW1514,ST381135000,EW151
4,ET381135000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.133,
HDOP:0.900, VDOP:1.934, TDOP:1.932,
GDOP:0.904, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:01
GPS,PN1460,LA41.290196763400,LN22.0
63597985200,EL225.878000,--K
--GS,PN1460,N 4593941.8681,E
593138.6295,EL180.3802,--K
--
GT,PN1460,SW1514,ST381159000,EW151
4,ET381159000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.137,
HDOP:0.900, VDOP:1.938, TDOP:1.935,
GDOP:0.906, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:25
GPS,PN1461,LA41.290201748800,LN22.0
63603098400,EL225.891000,--K
--GS,PN1461,N 4593943.4213,E
593139.7959,EL180.3933,--K
--
GT,PN1461,SW1514,ST381171000,EW151
4,ET381171000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.137,
HDOP:0.900, VDOP:1.938, TDOP:1.935,
GDOP:0.906, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:37
GPS,PN1462,LA41.290203649600,LN22.0
63607905600,EL226.750000,--
--GS,PN1462,N 4593944.0220,E
593140.9035,EL181.2523,--
--
GT,PN1462,SW1514,ST381174000,EW151
4,ET381174000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.137,
HDOP:0.900, VDOP:1.938, TDOP:1.935,
GDOP:0.906, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:40
GPS,PN1463,LA41.290205169400,LN22.0
63616868400,EL226.750000,--
--GS,PN1463,N 4593944.5177,E
593142.9766,EL181.2524,--
--
GT,PN1463,SW1514,ST381177000,EW151
4,ET381177000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.920,
HDOP:0.800, VDOP:1.745, TDOP:1.760,
GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:43
GPS,PN1464,LA41.290170814600,LN22.0
63575779200,EL225.883000,--T
--GS,PN1464,N 4593933.7969,E
593133.5814,EL180.3849,--T
--
GT,PN1464,SW1514,ST381190000,EW151
4,ET381190000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.441,
HDOP:0.800, VDOP:2.306, TDOP:2.231,
GDOP:0.989, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:56
GPS,PN1465,LA41.290169030800,LN22.0
63569257800,EL225.417000,--T
--GS,PN1465,N 4593933.2271,E
593132.0756,EL179.9188,--T
--
GT,PN1465,SW1514,ST381193000,EW151
4,ET381193000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.921,
HDOP:0.800, VDOP:1.747, TDOP:1.762,
GDOP:0.767, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:59
GPS,PN1466,LA41.290117823800,LN22.0
63601257600,EL226.083000,--T
--GS,PN1466,N 4593917.5259,E
593139.7022,EL180.5846,--T
--
GT,PN1466,SW1514,ST381213000,EW15
14,ET381213000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.924,
HDOP:0.800, VDOP:1.750, TDOP:1.764,
GDOP:0.769, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:19
GPS,PN1467,LA41.290115960800,LN22.0
63594909000,EL225.587000,--T
--GS,PN1467,N 4593916.9322,E
593138.2369,EL180.0885,--T
--
GT,PN1467,SW1514,ST381216000,EW15
14,ET381216000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.924,
HDOP:0.800, VDOP:1.750, TDOP:1.764,
GDOP:0.769, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:22
GPS,PN1468,LA41.290124377600,LN22.0
63634725600,EL225.919000,--K
--GS,PN1468,N 4593919.6476,E
593147.4400,EL180.4208,--K
--
GT,PN1468,SW1514,ST381229000,EW15
14,ET381229000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.237,
HDOP:0.800, VDOP:2.089, TDOP:2.061,
GDOP:0.869, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:35
GPS,PN1469,LA41.290124884000,LN22.0
63639046800,EL225.898000,--K
--GS,PN1469,N 4593919.8168,E
593148.4404,EL180.3998,--K
--
GT,PN1469,SW1514,ST381233000,EW15
14,ET381233000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.237,
HDOP:0.800, VDOP:2.089, TDOP:2.061,
GDOP:0.869, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:39
GPS,PN1470,LA41.290126987000,LN22.0
63646007400,EL227.024000,--
--GS,PN1470,N 4593920.4863,E
593150.0468,EL181.5259,--
--
GT,PN1470,SW1514,ST381238000,EW15
14,ET381238000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.926,
HDOP:0.800, VDOP:1.752, TDOP:1.765,
GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:44
GPS,PN1471,LA41.290126241800,LN22.0
63652813200,EL227.076000,--
--GS,PN1471,N 4593920.2767,E
593151.6285,EL181.5779,--
--
GT,PN1471,SW1514,ST381242000,EW15
14,ET381242000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.926,
HDOP:0.800, VDOP:1.752, TDOP:1.765,
GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:48
GPS,PN1472,LA41.290061033800,LN22.0
63689857200,EL227.225000,--
--GS,PN1472,N 4593900.2714,E
593160.4809,EL181.7265,--
--
GT,PN1472,SW1514,ST381260000,EW15
14,ET381260000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.930,
HDOP:0.800, VDOP:1.756, TDOP:1.768,
GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:27:06

GPS,PN1473,LA41.290057156000,LN22.0
63684083400,EL227.080000,--
--GS,PN1473,N 4593899.0579,E
593159.1570,EL181.5814,--
--
GT,PN1473,SW1514,ST381263000,EW15
14,ET381263000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.930,
HDOP:0.800, VDOP:1.756, TDOP:1.768,
GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:27:09
GPS,PN1474,LA41.290055762800,LN22.0
63680410800,EL226.409000,--K
--GS,PN1474,N 4593898.6172,E
593158.3106,EL180.9104,--K
--
GT,PN1474,SW1514,ST381269000,EW15
14,ET381269000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.930,
HDOP:0.800, VDOP:1.756, TDOP:1.768,
GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:27:15
GPS,PN1475,LA41.290057151200,LN22.0
63672885000,EL226.275000,--K
--GS,PN1475,N 4593899.0230,E
593156.5592,EL180.7764,--K
--
GT,PN1475,SW1514,ST381306000,EW15
14,ET381306000
--HSDV:0.136, VSDV:0.220,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.167,
HDOP:0.800, VDOP:2.014, TDOP:1.939,
GDOP:0.968, NSDV:0.110, ESDV:0.080
--DT01-06-2021
--TM21:27:52
GPS,PN1476,LA41.290042561600,LN22.0
63642748800,EL226.323000,--T
--GS,PN1476,N 4593894.4322,E
593149.6263,EL180.8241,--T
--
GT,PN1476,SW1514,ST381314000,EW15
14,ET381314000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.936,
HDOP:0.800, VDOP:1.763, TDOP:1.774,
GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:01
GPS,PN1477,LA41.290037900200,LN22.0
63634785600,EL225.717000,--T
--GS,PN1477,N 4593892.9705,E
593147.7975,EL180.2180,--T
--
GT,PN1477,SW1514,ST381318000,EW15
14,ET381318000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.979,
HDOP:0.900, VDOP:1.763, TDOP:1.821,
GDOP:0.776, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:04
GPS,PN1478,LA41.290034897800,LN22.0
63628243200,EL225.599000,--T
--GS,PN1478,N 4593892.0247,E
593146.2917,EL180.1000,--T
--
GT,PN1478,SW1514,ST381322000,EW15
14,ET381322000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.981,
HDOP:0.900, VDOP:1.765, TDOP:1.822,
GDOP:0.777, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:08
GPS,PN1479,LA41.285972208000,LN22.0
63676405800,EL226.107000,--T
--GS,PN1479,N 4593872.8295,E
593157.7135,EL180.6077,--T
--
GT,PN1479,SW1514,ST381346000,EW15
14,ET381346000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.023,
HDOP:0.900, VDOP:1.812, TDOP:1.867,
GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:32
GPS,PN1480,LA41.285975042400,LN22.0
63679311600,EL226.591000,--T
--GS,PN1480,N 4593873.7125,E
593158.3763,EL181.0917,--T
--
GT,PN1480,SW1514,ST381351000,EW15
14,ET381351000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.941,
HDOP:0.800, VDOP:1.769, TDOP:1.778,
GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:37
GPS,PN1481,LA41.285976835800,LN22.0
63719616600,EL226.583000,--K
--GS,PN1481,N 4593874.3862,E
593167.7190,EL181.0839,--K
--
GT,PN1481,SW1514,ST381361000,EW15
14,ET381361000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.942,
HDOP:0.800, VDOP:1.770, TDOP:1.779,
GDOP:0.780, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:28:47
GPS,PN1482,LA41.285977384800,LN22.0
63726192600,EL226.632000,--K
--GS,PN1482,N 4593874.5752,E
593169.2423,EL181.1330,--K
--
GT,PN1482,SW1514,ST381367000,EW15
14,ET381367000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.942,
HDOP:0.800, VDOP:1.770, TDOP:1.779,
GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:53
GPS,PN1483,LA41.285978953200,LN22.0
63728799000,EL227.425000,--
--GS,PN1483,N 4593875.0668,E
593169.8407,EL181.9260,--
--
GT,PN1483,SW1514,ST381372000,EW15
14,ET381372000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.942,
HDOP:0.800, VDOP:1.770, TDOP:1.779,
GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:58
GPS,PN1484,LA41.285980403400,LN22.0
63736555800,EL227.322000,--
--GS,PN1484,N 4593875.5374,E
593171.6344,EL181.8230,--
--
GT,PN1484,SW1514,ST381376000,EW15
14,ET381376000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.942,
HDOP:0.800, VDOP:1.770, TDOP:1.779,
GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:29:02
GPS,PN1485,LA41.285912814000,LN22.0
63719876400,EL226.732000,--
--GS,PN1485,N 4593854.6369,E
593168.0337,EL181.2324,--
--
GT,PN1485,SW1514,ST381417000,EW15
14,ET381417000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.989,
HDOP:0.800, VDOP:1.821, TDOP:1.828,
GDOP:0.784, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:29:43
GPS,PN1486,LA41.285910319800,LN22.0
63712655400,EL226.169000,--
--GS,PN1486,N 4593853.8459,E
593166.3685,EL180.6693,--
--
GT,PN1486,SW1514,ST381423000,EW15
14,ET381423000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.951,
HDOP:0.800, VDOP:1.779, TDOP:1.786,
GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:29:49
GPS,PN1487,LA41.285926054800,LN22.0
63753324000,EL226.720000,--
--GS,PN1487,N 4593858.8215,E
593175.7402,EL181.2206,--
--
GT,PN1487,SW1514,ST381434000,EW15
14,ET381434000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.952,
HDOP:0.800, VDOP:1.780, TDOP:1.786,
GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:30:00
GPS,PN1488,LA41.285927453400,LN22.0
63760639200,EL227.500000,--
--GS,PN1488,N 4593859.2748,E
593177.4316,EL182.0007,--
--
GT,PN1488,SW1514,ST381443000,EW15
14,ET381443000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.952,
HDOP:0.800, VDOP:1.780, TDOP:1.786,
GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:30:09
GPS,PN1489,LA41.285833828200,LN22.0
63802225800,EL227.191000,--
--GS,PN1489,N 4593830.5167,E
593187.4510,EL181.6911,--
--
GT,PN1489,SW1514,ST381475000,EW15
14,ET381475000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.956,
HDOP:0.800, VDOP:1.785, TDOP:1.790,
GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:30:41
GPS,PN1490,LA41.285834708400,LN22.0
63814378200,EL227.676000,--
--GS,PN1490,N 4593830.8246,E
593190.2666,EL182.1762,--
--
GT,PN1490,SW1514,ST381481000,EW15
14,ET381481000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.956,
HDOP:0.800, VDOP:1.785, TDOP:1.790,
GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:30:47
GPS,PN1491,LA41.285816127600,LN22.0
63773107800,EL227.054000,--
--GS,PN1491,N 4593824.9693,E
593180.7665,EL181.5538,--
--
GT,PN1491,SW1514,ST381494000,EW15
14,ET381494000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.884,
HDOP:0.800, VDOP:1.706, TDOP:1.721,
GDOP:0.768, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:00
GPS,PN1492,LA41.285813505600,LN22.0
63766822200,EL226.671000,--
--GS,PN1492,N 4593824.1417,E
593179.3188,EL181.1708,--
--
GT,PN1492,SW1514,ST381499000,EW15
14,ET381499000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.884,
HDOP:0.800, VDOP:1.706, TDOP:1.721,
GDOP:0.768, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:05

GPS,PN1493,LA41.285735668200,LN22.0
63817721400,EL227.494000,--
--GS,PN1493,N 4593800.2818,E
593191.4357,EL181.9933,--
--
GT,PN1493,SW1514,ST381525000,EW15
14,ET381525000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.931,
HDOP:0.800, VDOP:1.757, TDOP:1.770,
GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:31
GPS,PN1494,LA41.285733874200,LN22.0
63812828400,EL227.140000,--
--GS,PN1494,N 4593799.7137,E
593190.3078,EL181.6393,--
--
GT,PN1494,SW1514,ST381533000,EW15
14,ET381533000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.889,
HDOP:0.800, VDOP:1.711, TDOP:1.725,
GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:39
GPS,PN1495,LA41.285740543800,LN22.0
63854551200,EL227.518000,--
--GS,PN1495,N 4593801.8959,E
593199.9602,EL182.0175,--
--
GT,PN1495,SW1514,ST381546000,EW15
14,ET381546000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.890,
HDOP:0.800, VDOP:1.712, TDOP:1.725,
GDOP:0.771, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:52
GPS,PN1496,LA41.285740678800,LN22.0
63858448800,EL228.044000,--
--GS,PN1496,N 4593801.9492,E
593200.8638,EL182.5436,--
--
GT,PN1496,SW1514,ST381551000,EW15
14,ET381551000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.890,
HDOP:0.800, VDOP:1.712, TDOP:1.725,
GDOP:0.771, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:57
GPS,PN1497,LA41.285700139800,LN22.0
63826273200,EL227.244000,--O
--GS,PN1497,N 4593789.3472,E
593193.5608,EL181.7431,--O
--
GT,PN1497,SW1514,ST381585000,EW15
14,ET381585000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.893,
HDOP:0.800, VDOP:1.716, TDOP:1.728,
GDOP:0.773, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:32:31
GPS,PN1498,LA41.285684716800,LN22.0
63788064600,EL226.831000,--O
--GS,PN1498,N 4593784.4752,E
593184.7584,EL181.3298,--O
--
GT,PN1498,SW1514,ST381598000,EW15
14,ET381598000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.893,
HDOP:0.800, VDOP:1.716, TDOP:1.728,
GDOP:0.773, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:32:44
GPS,PN1499,LA41.285686604400,LN22.0
63788753400,EL226.941000,--P
--GS,PN1499,N 4593785.0595,E
593184.9107,EL181.4398,--P
--
GT,PN1499,SW1514,ST381618000,EW15
14,ET381618000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.897,
HDOP:0.800, VDOP:1.720, TDOP:1.731,
GDOP:0.775, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:04
GPS,PN1500,LA41.285695133400,LN22.0
63784748400,EL227.095000,--P
--GS,PN1500,N 4593787.6787,E
593183.9477,EL181.5938,--P
--
GT,PN1500,SW1514,ST381624000,EW15
14,ET381624000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.857,
HDOP:0.700, VDOP:1.720, TDOP:1.688,
GDOP:0.775, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:10
GPS,PN1501,LA41.285706889800,LN22.0
63813123600,EL227.198000,--P
--GS,PN1501,N 4593791.3902,E
593190.4835,EL181.6971,--P
--
GT,PN1501,SW1514,ST381633000,EW15
14,ET381633000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.635,
HDOP:0.700, VDOP:1.478, TDOP:1.510,
GDOP:0.629, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:19
GPS,PN1502,LA41.285699335800,LN22.0
63820108800,EL227.223000,--P
--GS,PN1502,N 4593789.0807,E
593192.1340,EL181.7220,--P
--
GT,PN1502,SW1514,ST381638000,EW15
14,ET381638000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.637,
HDOP:0.700, VDOP:1.480, TDOP:1.511,
GDOP:0.630, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:24
GPS,PN1503,LA41.285704198200,LN22.0
63837298200,EL227.685000,--P
--GS,PN1503,N 4593790.6321,E
593196.1023,EL182.1842,--P
--
GT,PN1503,SW1514,ST381646000,EW15
14,ET381646000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.637,
HDOP:0.700, VDOP:1.480, TDOP:1.511,
GDOP:0.630, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:32
GPS,PN1504,LA41.285713527600,LN22.0
63832455000,EL227.642000,--P
--GS,PN1504,N 4593793.4957,E
593194.9417,EL182.1412,--P
--
GT,PN1504,SW1514,ST381653000,EW15
14,ET381653000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.637,
HDOP:0.700, VDOP:1.480, TDOP:1.511,
GDOP:0.630, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:39
GPS,PN1505,LA41.285653997400,LN22.0
63860937600,EL227.749000,--
--GS,PN1505,N 4593775.2164,E
593201.7857,EL182.2479,--
--
GT,PN1505,SW1514,ST381685000,EW15
14,ET381685000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.914,
HDOP:0.700, VDOP:1.781, TDOP:1.747,
GDOP:0.780, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:11
GPS,PN1506,LA41.285652756600,LN22.0
63857338200,EL227.363000,--
--GS,PN1506,N 4593774.8228,E
593200.9557,EL181.8618,--
--
GT,PN1506,SW1514,ST381690000,EW15
14,ET381690000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.644,
HDOP:0.700, VDOP:1.488, TDOP:1.517,
GDOP:0.635, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:16
GPS,PN1507,LA41.285661310800,LN22.0
63895588800,EL227.499000,--
--GS,PN1507,N 4593777.5761,E
593209.7951,EL181.9981,--
--
GT,PN1507,SW1514,ST381704000,EW15
14,ET381704000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.644,
HDOP:0.700, VDOP:1.488, TDOP:1.517,
GDOP:0.635, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:31
GPS,PN1508,LA41.285662092600,LN22.0
63901882800,EL228.289000,--
--GS,PN1508,N 4593777.8360,E
593211.2521,EL182.7881,--
--
GT,PN1508,SW1514,ST381714000,EW15
14,ET381714000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.802,
HDOP:0.700, VDOP:1.661, TDOP:1.670,
GDOP:0.678, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:40
GPS,PN1509,LA41.285668296600,LN22.0
63904666200,EL228.657000,--O
--GS,PN1509,N 4593779.7582,E
593211.8731,EL183.1562,--O
--
GT,PN1509,SW1514,ST381757000,EW15
14,ET381757000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.909,
HDOP:0.700, VDOP:1.776, TDOP:1.724,
GDOP:0.820, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:35:23
GPS,PN1510,LA41.285574165000,LN22.0
63903114600,EL227.995000,--
--GS,PN1510,N 4593750.7150,E
593211.8874,EL182.4934,--
--
GT,PN1510,SW1514,ST381800000,EW15
14,ET381800000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.660,
HDOP:0.700, VDOP:1.505, TDOP:1.530,
GDOP:0.644, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:36:06
GPS,PN1511,LA41.285572240800,LN22.0
63899394600,EL227.698000,--
--GS,PN1511,N 4593750.1103,E
593211.0320,EL182.1963,--
--
GT,PN1511,SW1514,ST381804000,EW151
4,ET381804000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.660,
HDOP:0.700, VDOP:1.505, TDOP:1.530,
GDOP:0.644, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:36:10
GPS,PN1512,LA41.285527371000,LN22.0
63918339000,EL228.391000,--SAH
--GS,PN1512,N 4593736.3251,E
593215.6052,EL182.8890,--SAH
--
GT,PN1512,SW1514,ST381851000,EW15
14,ET381851000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.666,
HDOP:0.700, VDOP:1.512, TDOP:1.535,
GDOP:0.647, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:36:57

GPS,PN1513,LA41.285523042000,LN22.0
63913593000,EL228.381000,--SAH
--GS,PN1513,N 4593734.9754,E
593214.5214,EL182.8790,--SAH
--
GT,PN1513,SW1514,ST381862000,EW15
14,ET381862000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.666,
HDOP:0.700, VDOP:1.512, TDOP:1.535,
GDOP:0.647, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:37:08
GPS,PN1514,LA41.285519315400,LN22.0
63918901800,EL228.397000,--SAH
--GS,PN1514,N 4593733.8417,E
593215.7678,EL182.8950,--SAH
--
GT,PN1514,SW1514,ST381874000,EW15
14,ET381874000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.666,
HDOP:0.700, VDOP:1.512, TDOP:1.535,
GDOP:0.647, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:37:20
GPS,PN1515,LA41.285564014800,LN22.0
63938590200,EL228.150000,--P
--GS,PN1515,N 4593747.6898,E
593220.1574,EL182.6484,--P
--
GT,PN1515,SW1514,ST381909000,EW15
14,ET381909000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.674,
HDOP:0.700, VDOP:1.521, TDOP:1.542,
GDOP:0.652, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:37:56
GPS,PN1516,LA41.285533468200,LN22.0
63956713800,EL228.217000,--P
--GS,PN1516,N 4593738.3207,E
593224.4832,EL182.7153,--P
--
GT,PN1516,SW1514,ST381923000,EW15
14,ET381923000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.677,
HDOP:0.700, VDOP:1.524, TDOP:1.544,
GDOP:0.654, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:38:09
GPS,PN1517,LA41.285529351000,LN22.0
63961076400,EL228.131000,--K
--GS,PN1517,N 4593737.0637,E
593225.5117,EL182.6293,--K
--
GT,PN1517,SW1514,ST381969000,EW15
14,ET381969000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.559,
HDOP:0.600, VDOP:1.439, TDOP:1.423,
GDOP:0.638, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:38:55
GPS,PN1518,LA41.285535904800,LN22.0
63970147200,EL228.273000,--K
--GS,PN1518,N 4593739.1125,E
593227.5899,EL182.7714,--K
--
GT,PN1518,SW1514,ST381979000,EW15
14,ET381979000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.647,
HDOP:0.600, VDOP:1.534, TDOP:1.510,
GDOP:0.659, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:39:05
GPS,PN1519,LA41.285492023200,LN22.0
63981975600,EL228.083000,--K
--GS,PN1519,N 4593725.6109,E
593230.5083,EL182.5810,--K
--
GT,PN1519,SW1514,ST382001000,EW15
14,ET382001000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.564,
HDOP:0.600, VDOP:1.444, TDOP:1.426,
GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:39:27
GPS,PN1520,LA41.285494354200,LN22.0
63993544800,EL228.563000,--K
--GS,PN1520,N 4593726.3646,E
593233.1829,EL183.0611,--K
--
GT,PN1520,SW1514,ST382007000,EW15
14,ET382007000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.605,
HDOP:0.700, VDOP:1.444, TDOP:1.471,
GDOP:0.641, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:39:33
GPS,PN1521,LA41.285478264000,LN22.0
63952321200,EL228.102000,--T
--GS,PN1521,N 4593721.2777,E
593223.6837,EL182.5998,--T
--
GT,PN1521,SW1514,ST382032000,EW15
14,ET382032000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.568,
HDOP:0.600, VDOP:1.449, TDOP:1.430,
GDOP:0.643, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:39:58
GPS,PN1522,LA41.285475806400,LN22.0
63942971400,EL227.843000,--T
--GS,PN1522,N 4593720.4916,E
593221.5245,EL182.3407,--T
--
GT,PN1522,SW1514,ST382039000,EW15
14,ET382039000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.568,
HDOP:0.600, VDOP:1.449, TDOP:1.430,
GDOP:0.643, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:40:05
GPS,PN1523,LA41.285415940200,LN22.0
64018509600,EL228.057000,--P
--GS,PN1523,N 4593702.2494,E
593239.2861,EL182.5546,--P
--
GT,PN1523,SW1514,ST382078000,EW15
14,ET382078000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.574,
HDOP:0.600, VDOP:1.455, TDOP:1.435,
GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:40:44
GPS,PN1524,LA41.285415196800,LN22.0
64027272000,EL228.238000,--P
--GS,PN1524,N 4593702.0463,E
593241.3218,EL182.7356,--P
--
GT,PN1524,SW1514,ST382082000,EW15
14,ET382082000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.574,
HDOP:0.600, VDOP:1.455, TDOP:1.435,
GDOP:0.646, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:40:48
GPS,PN1525,LA41.285416921800,LN22.0
64037332800,EL228.524000,--P
--GS,PN1525,N 4593702.6085,E
593243.6489,EL183.0217,--P
--
GT,PN1525,SW1514,ST382088000,EW15
14,ET382088000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.578,
HDOP:0.600, VDOP:1.459, TDOP:1.438,
GDOP:0.648, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:40:54
GPS,PN1526,LA41.285422617000,LN22.0
64052996400,EL228.923000,--P
--GS,PN1526,N 4593704.4122,E
593247.2600,EL183.4208,--P
--
GT,PN1526,SW1514,ST382095000,EW15
14,ET382095000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.578,
HDOP:0.600, VDOP:1.459, TDOP:1.438,
GDOP:0.648, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:41:01
GPS,PN1527,LA41.285425580400,LN22.0
64051410600,EL229.008000,--O
--GS,PN1527,N 4593705.3216,E
593246.8803,EL183.5058,--O
--
GT,PN1527,SW1514,ST382111000,EW151
4,ET382111000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.664,
HDOP:0.800, VDOP:1.459, TDOP:1.533,
GDOP:0.648, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:41:17
GPS,PN1528,LA41.285421481800,LN22.0
64039408800,EL229.087000,--O
--GS,PN1528,N 4593704.0214,E
593244.1124,EL183.5847,--O
--
GT,PN1528,SW1514,ST382122000,EW15
14,ET382122000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.583,
HDOP:0.600, VDOP:1.465, TDOP:1.443,
GDOP:0.651, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:41:28
GPS,PN1529,LA41.285420437200,LN22.0
64030562400,EL228.509000,--K
--GS,PN1529,N 4593703.6727,E
593242.0643,EL183.0067,--K
--
GT,PN1529,SW1514,ST382145000,EW15
14,ET382145000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.588,
HDOP:0.600, VDOP:1.470, TDOP:1.447,
GDOP:0.654, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:41:51
GPS,PN1530,LA41.285418580800,LN22.0
64023575400,EL228.170000,--K
--GS,PN1530,N 4593703.0791,E
593240.4508,EL182.6676,--K
--
GT,PN1530,SW1514,ST382154000,EW15
14,ET382154000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.588,
HDOP:0.600, VDOP:1.470, TDOP:1.447,
GDOP:0.654, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:42:00
GPS,PN1531,LA41.285401855200,LN22.0
64035031200,EL228.152000,--K
--GS,PN1531,N 4593697.9537,E
593243.1749,EL182.6495,--K
--
GT,PN1531,SW1514,ST382165000,EW15
14,ET382165000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.591,
HDOP:0.600, VDOP:1.473, TDOP:1.449,
GDOP:0.656, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:42:11
GPS,PN1532,LA41.285406655200,LN22.0
64041910200,EL228.634000,--K
--GS,PN1532,N 4593699.4550,E
593244.7516,EL183.1316,--K
--
GT,PN1532,SW1514,ST382172000,EW15
14,ET382172000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.591,
HDOP:0.600, VDOP:1.473, TDOP:1.449,
GDOP:0.656, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:42:18

GPS,PN1533,LA41.285263164000,LN22.0
64109982600,EL227.648000,--K
--GS,PN1533,N 4593655.3932,E
593261.1141,EL182.1447,--K
--
GT,PN1533,SW1514,ST382215000,EW15
14,ET382215000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.681,
HDOP:0.600, VDOP:1.570, TDOP:1.538,
GDOP:0.678, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:43:01
GPS,PN1534,LA41.285265750000,LN22.0
64120792800,EL228.496000,--K
--GS,PN1534,N 4593656.2232,E
593263.6116,EL182.9928,--K
--
GT,PN1534,SW1514,ST382237000,EW15
14,ET382237000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.601,
HDOP:0.600, VDOP:1.484, TDOP:1.458,
GDOP:0.661, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:43:23
GPS,PN1535,LA41.285249645400,LN22.0
64080723000,EL227.516000,--T
--GS,PN1535,N 4593651.1353,E
593254.3800,EL182.0124,--T
--
GT,PN1535,SW1514,ST382270000,EW15
14,ET382270000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.606,
HDOP:0.600, VDOP:1.490, TDOP:1.463,
GDOP:0.664, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:43:56
GPS,PN1536,LA41.285246224200,LN22.0
64073037000,EL227.151000,--T
--GS,PN1536,N 4593650.0569,E
593252.6106,EL181.6474,--T
--
GT,PN1536,SW1514,ST382276000,EW15
14,ET382276000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.606,
HDOP:0.600, VDOP:1.490, TDOP:1.463,
GDOP:0.664, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:44:02
GPS,PN1537,LA41.285189937000,LN22.0
64115013600,EL227.282000,--T
--GS,PN1537,N 4593632.8185,E
593262.5724,EL181.7781,--T
--
GT,PN1537,SW1514,ST382310000,EW15
14,ET382310000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.612,
HDOP:0.600, VDOP:1.496, TDOP:1.467,
GDOP:0.667, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:44:36
GPS,PN1538,LA41.285187913800,LN22.0
64105375200,EL226.886000,--T
--GS,PN1538,N 4593632.1655,E
593260.3445,EL181.3820,--T
--
GT,PN1538,SW1514,ST382314000,EW15
14,ET382314000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.612,
HDOP:0.600, VDOP:1.496, TDOP:1.467,
GDOP:0.667, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:44:40
GPS,PN1539,LA41.285197857000,LN22.0
64147077000,EL227.226000,--K
--GS,PN1539,N 4593635.3576,E
593269.9792,EL181.7223,--K
--
GT,PN1539,SW1514,ST382331000,EW15
14,ET382331000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.616,
HDOP:0.600, VDOP:1.500, TDOP:1.471,
GDOP:0.669, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:44:57
GPS,PN1540,LA41.285199399000,LN22.0
64152329400,EL227.309000,--K
--GS,PN1540,N 4593635.8490,E
593271.1916,EL181.8053,--K
--
GT,PN1540,SW1514,ST382335000,EW15
14,ET382335000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.616,
HDOP:0.600, VDOP:1.500, TDOP:1.471,
GDOP:0.669, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:01
GPS,PN1541,LA41.285198267400,LN22.0
64158082200,EL227.966000,--
--GS,PN1541,N 4593635.5171,E
593272.5306,EL182.4624,--
--
GT,PN1541,SW1514,ST382340000,EW15
14,ET382340000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.616,
HDOP:0.600, VDOP:1.500, TDOP:1.471,
GDOP:0.669, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:06
GPS,PN1542,LA41.285138074800,LN22.0
64197946200,EL227.304000,--
--GS,PN1542,N 4593617.0676,E
593282.0180,EL181.8000,--
--
GT,PN1542,SW1514,ST382367000,EW15
14,ET382367000
--HSDV:0.057, VSDV:0.100,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.620,
HDOP:0.600, VDOP:1.505, TDOP:1.474,
GDOP:0.672, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM21:45:33
GPS,PN1543,LA41.285134557600,LN22.0
64188832200,EL226.894000,--K
--GS,PN1543,N 4593615.9554,E
593279.9177,EL181.3900,--K
--
GT,PN1543,SW1514,ST382386000,EW15
14,ET382386000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.625,
HDOP:0.600, VDOP:1.510, TDOP:1.478,
GDOP:0.674, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:52
GPS,PN1544,LA41.285132347200,LN22.0
64182995400,EL226.721000,--K
--GS,PN1544,N 4593615.2560,E
593278.5724,EL181.2169,--K
--
GT,PN1544,SW1514,ST382390000,EW15
14,ET382390000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.625,
HDOP:0.600, VDOP:1.510, TDOP:1.478,
GDOP:0.674, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:56
GPS,PN1545,LA41.285123869800,LN22.0
64154977200,EL226.789000,--T
--GS,PN1545,N 4593612.5570,E
593272.1063,EL181.2847,--T
--
GT,PN1545,SW1514,ST382397000,EW15
14,ET382397000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.625,
HDOP:0.600, VDOP:1.510, TDOP:1.478,
GDOP:0.674, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:03
GPS,PN1546,LA41.285059633800,LN22.0
64189904400,EL226.101000,--T
--GS,PN1546,N 4593592.8454,E
593280.4645,EL180.5963,--T
--
GT,PN1546,SW1514,ST382418000,EW15
14,ET382418000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.702,
HDOP:0.700, VDOP:1.551, TDOP:1.559,
GDOP:0.683, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:24
GPS,PN1547,LA41.285056664400,LN22.0
64182160200,EL225.910000,--T
--GS,PN1547,N 4593591.9062,E
593278.6797,EL180.4053,--T
--
GT,PN1547,SW1514,ST382422000,EW15
14,ET382422000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.631,
HDOP:0.600, VDOP:1.517, TDOP:1.484,
GDOP:0.678, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:28
GPS,PN1548,LA41.285053876800,LN22.0
64173804000,EL225.679000,--T
--GS,PN1548,N 4593591.0213,E
593276.7523,EL180.1742,--T
--
GT,PN1548,SW1514,ST382425000,EW15
14,ET382425000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.671,
HDOP:0.700, VDOP:1.517, TDOP:1.527,
GDOP:0.678, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:31
GPS,PN1549,LA41.285072121600,LN22.0
64216138800,EL226.022000,--K
--GS,PN1549,N 4593596.7763,E
593286.5008,EL180.5176,--K
--
GT,PN1549,SW1514,ST382438000,EW15
14,ET382438000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.633,
HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.485,
GDOP:0.679, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:44
GPS,PN1550,LA41.285073090600,LN22.0
64220992800,EL226.126000,--K
--GS,PN1550,N 4593597.0897,E
593287.6230,EL180.6216,--K
--
GT,PN1550,SW1514,ST382441000,EW15
14,ET382441000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.633,
HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.485,
GDOP:0.679, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:47
GPS,PN1551,LA41.285075449200,LN22.0
64224438000,EL226.570000,--
--GS,PN1551,N 4593597.8276,E
593288.4129,EL181.0656,--
--
GT,PN1551,SW1514,ST382445000,EW15
14,ET382445000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.633,
HDOP:0.600, VDOP:1.519, TDOP:1.485,
GDOP:0.679, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:51
GPS,PN1552,LA41.284990093200,LN22.0
64264708800,EL225.062000,--K
--GS,PN1552,N 4593571.6167,E
593298.0949,EL179.5571,--K
--
GT,PN1552,SW1514,ST382473000,EW15
14,ET382473000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.638,
HDOP:0.600, VDOP:1.524, TDOP:1.489,
GDOP:0.682, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:47:19

GPS,PN1553,LA41.284978642200,LN22.0
64236093600,EL225.163000,--K
--GS,PN1553,N 4593567.9986,E
593291.5020,EL179.6579,--K
--
GT,PN1553,SW1514,ST382504000,EW15
14,ET382504000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.683,
HDOP:0.700, VDOP:1.530, TDOP:1.537,
GDOP:0.684, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:47:51
GPS,PN1554,LA41.284976601600,LN22.0
64229836200,EL225.115000,--K
--GS,PN1554,N 4593567.3504,E
593290.0585,EL179.6098,--K
--
GT,PN1554,SW1514,ST382508000,EW15
14,ET382508000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.643,
HDOP:0.600, VDOP:1.530, TDOP:1.494,
GDOP:0.684, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:47:54
GPS,PN1555,LA41.284974233400,LN22.0
64223648400,EL225.138000,--
--GS,PN1555,N 4593566.6013,E
593288.6324,EL179.6328,--
--
GT,PN1555,SW1514,ST382517000,EW15
14,ET382517000
--HSDV:0.014, VSDV:0.070,
STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.967,
HDOP:0.700, VDOP:1.838, TDOP:1.806,
GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:03
GPS,PN1556,LA41.284925140800,LN22.0
64269523200,EL224.557000,--T
--GS,PN1556,N 4593551.5941,E
593299.4702,EL179.0516,--T
--
GT,PN1556,SW1514,ST382538000,EW15
14,ET382538000
--HSDV:0.036, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.814,
HDOP:0.700, VDOP:1.673, TDOP:1.638,
GDOP:0.779, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:48:24
GPS,PN1557,LA41.284920445800,LN22.0
64256880600,EL224.297000,--T
--GS,PN1557,N 4593550.1079,E
593296.5559,EL178.7915,--T
--
GT,PN1557,SW1514,ST382542000,EW15
14,ET382542000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.854,
HDOP:0.800, VDOP:1.673, TDOP:1.683,
GDOP:0.779, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:28
GPS,PN1558,LA41.284915101600,LN22.0
64267189800,EL224.548000,--OBJ
--GS,PN1558,N 4593548.4901,E
593298.9688,EL179.0425,--OBJ
--
GT,PN1558,SW1514,ST382552000,EW15
14,ET382552000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.936,
HDOP:0.800, VDOP:1.763, TDOP:1.742,
GDOP:0.844, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:38
GPS,PN1559,LA41.284912783800,LN22.0
64259277600,EL224.197000,--OBJ
--GS,PN1559,N 4593547.7514,E
593297.1425,EL178.6914,--OBJ
--
GT,PN1559,SW1514,ST382556000,EW15
14,ET382556000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.897,
HDOP:0.700, VDOP:1.763, TDOP:1.699,
GDOP:0.844, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:42
GPS,PN1560,LA41.284908129000,LN22.0
64271367600,EL224.325000,--OBJ
--GS,PN1560,N 4593546.3516,E
593299.9657,EL178.8194,--OBJ
--
GT,PN1560,SW1514,ST382562000,EW15
14,ET382562000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.072,
HDOP:0.900, VDOP:1.866, TDOP:1.886,
GDOP:0.857, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:48:48
GPS,PN1561,LA41.284923189000,LN22.0
64304617800,EL223.743000,--K
--GS,PN1561,N 4593551.0970,E
593307.6195,EL178.2377,--K
--
GT,PN1561,SW1514,ST382574000,EW15
14,ET382574000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.752,
HDOP:0.600, VDOP:1.646, TDOP:1.594,
GDOP:0.728, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:49:00
GPS,PN1562,LA41.284925156400,LN22.0
64311990000,EL223.479000,--K
--GS,PN1562,N 4593551.7260,E
593309.3220,EL177.9737,--K
--
GT,PN1562,SW1514,ST382578000,EW15
14,ET382578000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.654,
HDOP:0.600, VDOP:1.541, TDOP:1.503,
GDOP:0.690, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:49:04
GPS,PN1563,LA41.284861435200,LN22.0
64349482200,EL223.241000,--K
--GS,PN1563,N 4593532.1809,E
593318.2733,EL177.7354,--K
--
GT,PN1563,SW1514,ST382603000,EW15
14,ET382603000
--HSDV:0.135, VSDV:0.110,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.659,
HDOP:0.600, VDOP:1.547, TDOP:1.508,
GDOP:0.693, NSDV:0.100, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM21:49:29
GPS,PN1564,LA41.284858230600,LN22.0
64344016200,EL223.241000,--K
--GS,PN1564,N 4593531.1759,E
593317.0180,EL177.7353,--K
--
GT,PN1564,SW1514,ST382608000,EW15
14,ET382608000
--HSDV:0.135, VSDV:0.110,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.698,
HDOP:0.700, VDOP:1.547, TDOP:1.550,
GDOP:0.693, NSDV:0.100, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM21:49:34
GPS,PN1565,LA41.284867166400,LN22.0
64354709400,EL223.689000,--
--GS,PN1565,N 4593533.9645,E
593319.4632,EL178.1834,--
--
GT,PN1565,SW1514,ST382612000,EW15
14,ET382612000
--HSDV:0.142, VSDV:0.120,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.659,
HDOP:0.600, VDOP:1.547, TDOP:1.508,
GDOP:0.693, NSDV:0.110, ESDV:0.090
--DT01-06-2021
--TM21:49:38
GPS,PN1566,LA41.284870459800,LN22.0
64363638000,EL223.885000,--
--GS,PN1566,N 4593535.0072,E
593321.5214,EL178.3795,--
--
GT,PN1566,SW1514,ST382615000,EW15
14,ET382615000
--HSDV:0.149, VSDV:0.120,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.659,
HDOP:0.600, VDOP:1.547, TDOP:1.508,
GDOP:0.693, NSDV:0.110, ESDV:0.100
--DT01-06-2021
--TM21:49:41
GPS,PN1567,LA41.284797734400,LN22.0
64347976200,EL222.598000,--T
--GS,PN1567,N 4593512.5254,E
593318.1775,EL177.0918,--T
--
GT,PN1567,SW1514,ST382643000,EW15
14,ET382643000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.747,
HDOP:0.800, VDOP:1.553, TDOP:1.602,
GDOP:0.696, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:09
GPS,PN1568,LA41.284796548800,LN22.0
64339765200,EL222.363000,--T
--GS,PN1568,N 4593512.1351,E
593316.2773,EL176.8568,--T
--
GT,PN1568,SW1514,ST382646000,EW15
14,ET382646000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.747,
HDOP:0.800, VDOP:1.553, TDOP:1.602,
GDOP:0.696, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:12
GPS,PN1569,LA41.284795120200,LN22.0
64334436000,EL221.677000,--T
--GS,PN1569,N 4593511.6784,E
593315.0467,EL176.1707,--T
--
GT,PN1569,SW1514,ST382649000,EW15
14,ET382649000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.987,
HDOP:0.700, VDOP:1.860, TDOP:1.782,
GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:15
GPS,PN1570,LA41.284750378200,LN22.0
64370670000,EL222.187000,--T
--GS,PN1570,N 4593497.9845,E
593323.6307,EL176.6805,--T
--
GT,PN1570,SW1514,ST382667000,EW15
14,ET382667000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.669,
HDOP:0.600, VDOP:1.557, TDOP:1.516,
GDOP:0.698, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:33
GPS,PN1571,LA41.284757129400,LN22.0
64404779400,EL222.082000,--K
--GS,PN1571,N 4593500.1692,E
593331.5169,EL176.5757,--K
--
GT,PN1571,SW1514,ST382688000,EW15
14,ET382688000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.761,
HDOP:0.600, VDOP:1.656, TDOP:1.604,
GDOP:0.728, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:50:54
GPS,PN1572,LA41.284758178200,LN22.0
64411086000,EL222.189000,--K
--GS,PN1572,N 4593500.5116,E
593332.9758,EL176.6828,--K
--
GT,PN1572,SW1514,ST382692000,EW15
14,ET382692000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.761,
HDOP:0.600, VDOP:1.656, TDOP:1.604,
GDOP:0.728, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:58

GPS,PN1573,LA41.284759176000,LN22.0
64414291800,EL222.732000,--
--GS,PN1573,N 4593500.8290,E
593333.7155,EL177.2258,--
--
GT,PN1573,SW1514,ST382696000,EW15
14,ET382696000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.670,
HDOP:0.600, VDOP:1.559, TDOP:1.517,
GDOP:0.699, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:02
GPS,PN1574,LA41.284760683200,LN22.0
64421674200,EL222.648000,--
--GS,PN1574,N 4593501.3161,E
593335.4221,EL177.1419,--
--
GT,PN1574,SW1514,ST382699000,EW15
14,ET382699000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.670,
HDOP:0.600, VDOP:1.559, TDOP:1.517,
GDOP:0.699, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:05
GPS,PN1575,LA41.284663237800,LN22.0
64425832800,EL221.220000,--T
--GS,PN1575,N 4593471.2677,E
593336.7748,EL175.7130,--T
--
GT,PN1575,SW1514,ST382723000,EW15
14,ET382723000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.916,
HDOP:0.800, VDOP:1.741, TDOP:1.747,
GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:31
GPS,PN1576,LA41.284659550800,LN22.0
64418362800,EL221.318000,--T
--GS,PN1576,N 4593470.1080,E
593335.0565,EL175.8110,--T
--
GT,PN1576,SW1514,ST382729000,EW15
14,ET382729000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.714,
HDOP:0.700, VDOP:1.565, TDOP:1.564,
GDOP:0.702, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:35
GPS,PN1577,LA41.284666747800,LN22.0
64457342400,EL221.922000,--K
--GS,PN1577,N 4593472.4448,E
593344.0708,EL176.4152,--K
--
GT,PN1577,SW1514,ST382744000,EW15
14,ET382744000
--HSDV:0.036, VSDV:0.030,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.679,
HDOP:0.600, VDOP:1.568, TDOP:1.524,
GDOP:0.704, NSDV:0.020, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM21:51:50
GPS,PN1578,LA41.284668448800,LN22.0
64464368400,EL221.673000,--K
--GS,PN1578,N 4593472.9906,E
593345.6940,EL176.1663,--K
--
GT,PN1578,SW1514,ST382748000,EW15
14,ET382748000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.679,
HDOP:0.600, VDOP:1.568, TDOP:1.524,
GDOP:0.704, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:54
GPS,PN1579,LA41.284669227600,LN22.0
64466758200,EL222.252000,--T
--GS,PN1579,N 4593473.2380,E
593346.2453,EL176.7453,--T
--
GT,PN1579,SW1514,ST382757000,EW15
14,ET382757000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.717,
HDOP:0.700, VDOP:1.568, TDOP:1.566,
GDOP:0.704, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:03
GPS,PN1580,LA41.284612907400,LN22.0
64504016400,EL221.713000,--T
--GS,PN1580,N 4593455.9754,E
593355.1131,EL176.2060,--T
--
GT,PN1580,SW1514,ST382781000,EW15
14,ET382781000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.732,
HDOP:0.700, VDOP:1.584, TDOP:1.578,
GDOP:0.713, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:27
GPS,PN1581,LA41.284611423600,LN22.0
64501842000,EL221.179000,--K
--GS,PN1581,N 4593455.5112,E
593354.6146,EL175.6720,--K
--
GT,PN1581,SW1514,ST382790000,EW15
14,ET382790000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.828,
HDOP:0.900, VDOP:1.591, TDOP:1.678,
GDOP:0.724, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:36
GPS,PN1582,LA41.284609348800,LN22.0
64497115800,EL221.457000,--K
--GS,PN1582,N 4593454.8569,E
593353.5264,EL175.9499,--K
--
GT,PN1582,SW1514,ST382795000,EW15
14,ET382795000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.770,
HDOP:0.700, VDOP:1.626, TDOP:1.603,
GDOP:0.752, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:41
GPS,PN1583,LA41.284600086600,LN22.0
64466462400,EL221.524000,--T
--GS,PN1583,N 4593451.9079,E
593346.4519,EL176.0167,--T
--
GT,PN1583,SW1514,ST382804000,EW15
14,ET382804000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.993,
HDOP:0.800, VDOP:1.825, TDOP:1.783,
GDOP:0.889, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:50
GPS,PN1584,LA41.284595743800,LN22.0
64456860600,EL221.151000,--T
--GS,PN1584,N 4593450.5394,E
593344.2416,EL175.6436,--T
--
GT,PN1584,SW1514,ST382808000,EW15
14,ET382808000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.955,
HDOP:0.700, VDOP:1.825, TDOP:1.741,
GDOP:0.889, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:54
GPS,PN1585,LA41.284542028800,LN22.0
64504645200,EL220.921000,--T
--GS,PN1585,N 4593434.1120,E
593355.5411,EL175.4134,--T
--
GT,PN1585,SW1514,ST382842000,EW15
14,ET382842000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.692,
HDOP:0.600, VDOP:1.582, TDOP:1.536,
GDOP:0.710, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:28
GPS,PN1586,LA41.284539445200,LN22.0
64497597600,EL220.524000,--T
--GS,PN1586,N 4593433.2939,E
593353.9164,EL175.0163,--T
--
GT,PN1586,SW1514,ST382847000,EW15
14,ET382847000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.692,
HDOP:0.600, VDOP:1.582, TDOP:1.536,
GDOP:0.710, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:33
GPS,PN1587,LA41.284547059200,LN22.0
64539189000,EL220.862000,--K
--GS,PN1587,N 4593435.7673,E
593363.5350,EL175.3546,--K
--
GT,PN1587,SW1514,ST382867000,EW15
14,ET382867000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.696,
HDOP:0.600, VDOP:1.586, TDOP:1.539,
GDOP:0.712, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:53
GPS,PN1588,LA41.284547986800,LN22.0
64543116600,EL220.804000,--K
--GS,PN1588,N 4593436.0652,E
593364.4425,EL175.2966,--K
--
GT,PN1588,SW1514,ST382872000,EW15
14,ET382872000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.696,
HDOP:0.600, VDOP:1.586, TDOP:1.539,
GDOP:0.712, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:58
GPS,PN1589,LA41.284549548600,LN22.0
64549789800,EL221.450000,--
--GS,PN1589,N 4593436.5669,E
593365.9844,EL175.9427,--
--
GT,PN1589,SW1514,ST382879000,EW15
14,ET382879000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.696,
HDOP:0.600, VDOP:1.586, TDOP:1.539,
GDOP:0.712, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:05
GPS,PN1590,LA41.284551627000,LN22.0
64555348800,EL221.475000,--
--GS,PN1590,N 4593437.2248,E
593367.2658,EL175.9677,--
--
GT,PN1590,SW1514,ST382883000,EW15
14,ET382883000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.776,
HDOP:0.800, VDOP:1.586, TDOP:1.627,
GDOP:0.712, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:09
GPS,PN1591,LA41.284520489400,LN22.0
64595544600,EL221.287000,--O
--GS,PN1591,N 4593427.7395,E
593376.7149,EL175.7796,--O
--
GT,PN1591,SW1514,ST382899000,EW15
14,ET382899000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.973,
HDOP:0.800, VDOP:1.803, TDOP:1.773,
GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:25
GPS,PN1592,LA41.284514718600,LN22.0
64580981400,EL221.135000,--O
--GS,PN1592,N 4593425.9157,E
593373.3593,EL175.6275,--O
--
GT,PN1592,SW1514,ST382905000,EW15
14,ET382905000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020,
STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.702,
HDOP:0.600, VDOP:1.593, TDOP:1.544,
GDOP:0.716, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:31

GPS,PN1593,LA41.284514091000,LN22.064573038000,EL220.993000,--
--GS,PN1593,N 4593425.6983,E593371.5190,EL175.4855,--
--
GT,PN1593,SW1514,ST382913000,EW1514,ET382913000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.702, HDOP:0.600, VDOP:1.593, TDOP:1.544, GDOP:0.716, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:39
GPS,PN1594,LA41.284512037800,LN22.064570511400,EL220.573000,--T
--GS,PN1594,N 4593425.0573,E593370.9410,EL175.0654,--T
--
GT,PN1594,SW1514,ST382944000,EW1514,ET382944000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.704, HDOP:0.600, VDOP:1.595, TDOP:1.546, GDOP:0.717, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:10
GPS,PN1595,LA41.284485616200,LN22.064602092400,EL220.736000,--O-V
--GS,PN1595,N 4593417.0011,E593378.3728,EL175.2283,--O-V
--
GT,PN1595,SW1514,ST382966000,EW1514,ET382966000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.915, HDOP:0.700, VDOP:1.783, TDOP:1.733, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:32
GPS,PN1596,LA41.284461163800,LN22.064620570600,EL220.746000,--O-V
--GS,PN1596,N 4593409.5132,E593382.7570,EL175.2382,--O-V
--
GT,PN1596,SW1514,ST382975000,EW1514,ET382975000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.936, HDOP:0.800, VDOP:1.763, TDOP:1.766, GDOP:0.794, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:41
GPS,PN1597,LA41.284459928400,LN22.064612170000,EL220.383000,--KAM
--GS,PN1597,N 4593409.1069,E593380.8131,EL174.8752,--KAM
--
GT,PN1597,SW1514,ST382988000,EW1514,ET382988000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.974, HDOP:1.100, VDOP:1.639, TDOP:1.837, GDOP:0.723, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:54
GPS,PN1598,LA41.284438563600,LN22.064578425400,EL220.056000,--
--GS,PN1598,N 4593402.4151,E593373.0696,EL174.5478,--
--
GT,PN1598,SW1514,ST382998000,EW1514,ET382998000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.889, HDOP:0.700, VDOP:1.755, TDOP:1.720, GDOP:0.783, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:04
GPS,PN1599,LA41.284436260800,LN22.064574034600,EL219.771000,--
--GS,PN1599,N 4593401.6915,E593372.0601,EL174.2628,--
--
GT,PN1599,SW1514,ST383003000,EW1514,ET383003000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.810, HDOP:0.600, VDOP:1.708, TDOP:1.627, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:09
GPS,PN1600,LA41.284409582400,LN22.064648180200,EL219.860000,--KAM
--GS,PN1600,N 4593393.6836,E593389.3677,EL174.3519,--KAM
--
GT,PN1600,SW1514,ST383027000,EW1514,ET383027000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.822, HDOP:0.700, VDOP:1.682, TDOP:1.662, GDOP:0.747, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:33
GPS,PN1601,LA41.284413894000,LN22.064655994600,EL220.528000,--O
--GS,PN1601,N 4593395.0371,E593391.1634,EL175.0200,--O
--
GT,PN1601,SW1514,ST383035000,EW1514,ET383035000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.908, HDOP:0.900, VDOP:1.682, TDOP:1.755, GDOP:0.747, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:42
GPS,PN1602,LA41.284415998200,LN22.064666768800,EL220.505000,--O
--GS,PN1602,N 4593395.7184,E593393.6546,EL174.9971,--O
--
GT,PN1602,SW1514,ST383041000,EW1514,ET383041000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.841, HDOP:0.600, VDOP:1.740, TDOP:1.645, GDOP:0.826, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:47
GPS,PN1603,LA41.284386973200,LN22.064620789600,EL219.702000,--T
--GS,PN1603,N 4593386.6269,E593383.1033,EL174.1936,--T
--
GT,PN1603,SW1514,ST383055000,EW1514,ET383055000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.959, HDOP:0.600, VDOP:1.865, TDOP:1.783, GDOP:0.811, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:01
GPS,PN1604,LA41.284384050000,LN22.064614946200,EL219.418000,--T
--GS,PN1604,N 4593385.7076,E593381.7593,EL173.9095,--T
--
GT,PN1604,SW1514,ST383060000,EW1514,ET383060000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.758, HDOP:0.700, VDOP:1.613, TDOP:1.601, GDOP:0.726, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:06
--DT01-06-2021
--TM19:31:18
--User Defined: MKD-Kavadarci
--Equipment: Stonex, S8+, SN:STNS86441001, FW:S8-161017V1.28
--Antenna Type: [STXS8PX003ANONE],RA0.0930m,SHMP0.0620m,L10.0871m,L20.0928m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical LS,HR2.0871
GPS,PN1605,LA41.284411780200,LN22.064605853800,EL219.988000,--P
--GS,PN1605,N 4593394.2348,E593379.5395,EL174.4797,--P
--
GT,PN1605,SW1514,ST371927000,EW1514,ET371927000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.275, HDOP:0.900, VDOP:2.089, TDOP:2.109, GDOP:0.853, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:31:21
GPS,PN1606,LA41.284406453400,LN22.064595521200,EL220.161000,--P
--GS,PN1606,N 4593392.5606,E593377.1636,EL174.6526,--P
--
GT,PN1606,SW1514,ST371934000,EW1514,ET371934000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.275, HDOP:0.900, VDOP:2.089, TDOP:2.109, GDOP:0.853, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:31:27
GPS,PN1607,LA41.284403505000,LN22.064585313400,EL219.930000,--P
--GS,PN1607,N 4593391.6205,E593374.8072,EL174.4216,--P
--
GT,PN1607,SW1514,ST371938000,EW1514,ET371938000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.275, HDOP:0.900, VDOP:2.089, TDOP:2.109, GDOP:0.853, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:31:30
GPS,PN1608,LA41.284396657200,LN22.064590416400,EL219.709000,--P
--GS,PN1608,N 4593389.5233,E593376.0183,EL174.2005,--P
--
GT,PN1608,SW1514,ST371942000,EW1514,ET371942000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.277, HDOP:0.900, VDOP:2.092, TDOP:2.110, GDOP:0.856, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:31:34
GPS,PN1609,LA41.284398043800,LN22.064596550800,EL219.788000,--P
--GS,PN1609,N 4593389.9694,E593377.4359,EL174.2796,--P
--
GT,PN1609,SW1514,ST371945000,EW1514,ET371945000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.277, HDOP:0.900, VDOP:2.092, TDOP:2.110, GDOP:0.856, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:31:37
GPS,PN1610,LA41.284399278000,LN22.064606196400,EL219.902000,--P
--GS,PN1610,N 4593390.3791,E593379.6687,EL174.3936,--P
--
GT,PN1610,SW1514,ST371949000,EW1514,ET371949000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.277, HDOP:0.900, VDOP:2.092, TDOP:2.110, GDOP:0.856, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:31:42
GPS,PN1611,LA41.284397826600,LN22.064616296200,EL219.941000,--P
--GS,PN1611,N 4593389.9616,E593382.0176,EL174.4327,--P
--
GT,PN1611,SW1514,ST371954000,EW1514,ET371954000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.277,

HDOP:0.900, VDOP:2.092, TDOP:2.110, GDOP:0.856, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:31:47
GPS,PN1612,LA41.284394874600,LN22.064666929600,EL219.660000,--T
--GS,PN1612,N 4593389.2026,E593393.7760,EL174.1519,--T
--
GT,PN1612,SW1514,ST371973000,EW1514,ET371973000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.277, HDOP:0.900, VDOP:2.092, TDOP:2.110, GDOP:0.856, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM19:32:05
GPS,PN1613,LA41.284385335800,LN22.064659703200,EL219.639000,--K
--GS,PN1613,N 4593386.2383,E593392.1375,EL174.1308,--K
--
GT,PN1613,SW1514,ST371987000,EW1514,ET371987000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.283, HDOP:0.900, VDOP:2.098, TDOP:2.115, GDOP:0.860, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:32:19
GPS,PN1614,LA41.284391840400,LN22.064662508200,EL219.499000,--K
--GS,PN1614,N 4593388.2533,E593392.7624,EL173.9908,--K
--
GT,PN1614,SW1514,ST371994000,EW1514,ET371994000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.283, HDOP:0.900, VDOP:2.098, TDOP:2.115, GDOP:0.860, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:32:26
GPS,PN1615,LA41.284370737200,LN22.064629648000,EL219.506000,--
--GS,PN1615,N 4593381.6448,E593385.2230,EL173.9975,--
--
GT,PN1615,SW1514,ST372006000,EW1514,ET372006000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:3.396, HDOP:1.300, VDOP:3.137, TDOP:3.102, GDOP:1.382, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:32:38
GPS,PN1616,LA41.284367449800,LN22.064622700600,EL219.135000,--
--GS,PN1616,N 4593380.6099,E593383.6244,EL173.6264,--
--
GT,PN1616,SW1514,ST372010000,EW1514,ET372010000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:3.264, HDOP:0.900, VDOP:3.137, TDOP:2.956, GDOP:1.382, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:32:42
GPS,PN1617,LA41.284308040800,LN22.064721449800,EL219.061000,--K
--GS,PN1617,N 4593362.5786,E593406.7703,EL173.5524,--K
--
GT,PN1617,SW1514,ST372040000,EW1514,ET372040000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.079, HDOP:0.900, VDOP:1.874, TDOP:1.909, GDOP:0.823, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:33:12
GPS,PN1618,LA41.284310346600,LN22.064724719200,EL218.884000,--K
--GS,PN1618,N 4593363.2997,E593407.5196,EL173.3754,--K
--
GT,PN1618,SW1514,ST372045000,EW1514,ET372045000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.038, HDOP:0.800, VDOP:1.874, TDOP:1.864, GDOP:0.823, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:33:17
GPS,PN1619,LA41.284314629400,LN22.064735364400,EL218.917000,--
--GS,PN1619,N 4593364.6528,E593409.9722,EL173.4085,--
--
GT,PN1619,SW1514,ST372050000,EW1514,ET372050000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.887, HDOP:0.900, VDOP:1.658, TDOP:1.753, GDOP:0.696, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:33:22
GPS,PN1620,LA41.284273552800,LN22.064713225000,EL219.059000,--
--GS,PN1620,N 4593351.9148,E593404.9995,EL173.5501,--
--
GT,PN1620,SW1514,ST372067000,EW1514,ET372067000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.082, HDOP:0.900, VDOP:1.877, TDOP:1.912, GDOP:0.824, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:33:39
GPS,PN1621,LA41.284270828200,LN22.064707925200,EL218.572000,--
--GS,PN1621,N 4593351.0584,E593403.7809,EL173.0630,--
--
GT,PN1621,SW1514,ST372072000,EW1514,ET372072000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.293, HDOP:0.900, VDOP:2.109, TDOP:2.122, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:33:44
GPS,PN1622,LA41.284268165400,LN22.064703488800,EL218.500000,--
--GS,PN1622,N 4593350.2237,E593402.7623,EL172.9910,--
--
GT,PN1622,SW1514,ST372077000,EW1514,ET372077000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.293, HDOP:0.900, VDOP:2.109, TDOP:2.122, GDOP:0.868, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:33:49
GPS,PN1623,LA41.284219229400,LN22.064804289400,EL218.225000,--K
--GS,PN1623,N 4593335.4295,E593426.3425,EL172.7160,--K
--
GT,PN1623,SW1514,ST372106000,EW1514,ET372106000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.084, HDOP:0.900, VDOP:1.880, TDOP:1.913, GDOP:0.827, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:34:18
GPS,PN1624,LA41.284223841600,LN22.064808860200,EL218.268000,--K
--GS,PN1624,N 4593336.8660,E593427.3845,EL172.7591,--K
--
GT,PN1624,SW1514,ST372112000,EW1514,ET372112000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.167, HDOP:1.200, VDOP:1.805, TDOP:2.008, GDOP:0.815, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:34:24
GPS,PN1625,LA41.284204812000,LN22.064777428000,EL219.009000,--
--GS,PN1625,N 4593330.9013,E593420.1682,EL173.4998,--
--
GT,PN1625,SW1514,ST372122000,EW1514,ET372122000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.669, HDOP:1.200, VDOP:2.384, TDOP:2.453, GDOP:1.052, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:34:36
GPS,PN1626,LA41.284157782200,LN22.064858798200,EL218.183000,--
--GS,PN1626,N 4593316.6370,E593439.2332,EL172.6737,--
--
GT,PN1626,SW1514,ST372146000,EW1514,ET372146000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.522, HDOP:0.800, VDOP:2.392, TDOP:2.291, GDOP:1.056, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:34:58
GPS,PN1627,LA41.284151197200,LN22.064853237400,EL218.064000,--
--GS,PN1627,N 4593314.5889,E593437.9693,EL172.5547,--
--
GT,PN1627,SW1514,ST372154000,EW1514,ET372154000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.854, HDOP:0.800, VDOP:1.672, TDOP:1.714, GDOP:0.705, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:35:06
GPS,PN1628,LA41.284175265000,LN22.064888221000,EL217.702000,--K
--GS,PN1628,N 4593322.1184,E593445.9895,EL172.1930,--K
--
GT,PN1628,SW1514,ST372167000,EW1514,ET372167000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.899, HDOP:0.900, VDOP:1.672, TDOP:1.763, GDOP:0.705, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:35:19
GPS,PN1629,LA41.284179546600,LN22.064891153200,EL217.703000,--K
--GS,PN1629,N 4593323.4480,E593446.6527,EL172.1941,--K
--
GT,PN1629,SW1514,ST372172000,EW1514,ET372172000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.304, HDOP:0.900, VDOP:2.121, TDOP:2.131, GDOP:0.876, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:35:24
GPS,PN1630,LA41.284150221600,LN22.064971990000,EL217.294000,--K
--GS,PN1630,N 4593314.6439,E593465.5234,EL171.7852,--K
--
GT,PN1630,SW1514,ST372194000,EW1514,ET372194000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.860, HDOP:0.800, VDOP:1.679, TDOP:1.719, GDOP:0.709, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:35:46
GPS,PN1631,LA41.284155136800,LN22.064974837000,EL217.256000,--K
--GS,PN1631,N 4593316.1687,E593466.1643,EL171.7472,--K
--
GT,PN1631,SW1514,ST372198000,EW1514,ET372198000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.123,

HDOP:1.300, VDOP:1.679, TDOP:2.002, GDOP:0.709, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:35:50
GPS,PN1632,LA41.284125232200,LN22.064970097000,EL217.444000,--K
--GS,PN1632,N 4593306.9292,E593465.1838,EL171.9350,--K
--
GT,PN1632,SW1514,ST372207000,EW1514,ET372207000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.029, HDOP:0.900, VDOP:1.818, TDOP:1.889, GDOP:0.739, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:35:59
GPS,PN1633,LA41.284136770200,LN22.064925272200,EL217.597000,--K
--GS,PN1633,N 4593310.3542,E593454.7386,EL172.0879,--K
--
GT,PN1633,SW1514,ST372222000,EW1514,ET372222000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.620, HDOP:1.000, VDOP:2.422, TDOP:2.391, GDOP:1.073, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:36:14
GPS,PN1634,LA41.284131697800,LN22.064920851400,EL217.669000,--K
--GS,PN1634,N 4593308.7762,E593453.7332,EL172.1598,--K
--
GT,PN1634,SW1514,ST372226000,EW1514,ET372226000
--HSDV:0.014, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.095, HDOP:0.900, VDOP:1.892, TDOP:1.922, GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:36:18
GPS,PN1635,LA41.284094029200,LN22.065091386400,EL216.817000,--K
--GS,PN1635,N 4593297.6671,E593493.4470,EL171.3082,--K
--
GT,PN1635,SW1514,ST372276000,EW1514,ET372276000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.997, HDOP:0.800, VDOP:1.830, TDOP:1.853, GDOP:0.746, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:37:08
GPS,PN1636,LA41.284088504400,LN22.065090023800,EL216.698000,--K
--GS,PN1636,N 4593295.9587,E593493.1529,EL171.1892,--K
--
GT,PN1636,SW1514,ST372293000,EW1514,ET372293000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.871, HDOP:0.800, VDOP:1.691, TDOP:1.728, GDOP:0.716, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:37:25
GPS,PN1637,LA41.284116013200,LN22.065102925600,EL216.692000,--K
--GS,PN1637,N 4593304.4835,E593496.0364,EL171.1835,--K
--
GT,PN1637,SW1514,ST372313000,EW1514,ET372313000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.874, HDOP:0.800, VDOP:1.695, TDOP:1.731, GDOP:0.719, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:37:45
GPS,PN1638,LA41.284121058600,LN22.065103259200,EL216.602000,--K
--GS,PN1638,N 4593306.0410,E593496.0937,EL171.0935,--K
--
GT,PN1638,SW1514,ST372320000,EW1514,ET372320000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.781, HDOP:1.300, VDOP:2.458, TDOP:2.556, GDOP:1.095, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:37:52
GPS,PN1639,LA41.284059943800,LN22.065219707800,EL216.186000,--K
--GS,PN1639,N 4593287.5369,E593523.3532,EL170.6775,--K
--
GT,PN1639,SW1514,ST372347000,EW1514,ET372347000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.880, HDOP:0.800, VDOP:1.701, TDOP:1.736, GDOP:0.722, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:38:19
GPS,PN1640,LA41.284054419600,LN22.065215933200,EL216.176000,--K
--GS,PN1640,N 4593285.8214,E593522.4995,EL170.6675,--K
--
GT,PN1640,SW1514,ST372352000,EW1514,ET372352000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.925, HDOP:0.900, VDOP:1.702, TDOP:1.784, GDOP:0.723, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:38:24
GPS,PN1641,LA41.284081993800,LN22.065230339200,EL215.993000,--K
--GS,PN1641,N 4593294.3710,E593525.7317,EL170.4848,--K
--
GT,PN1641,SW1514,ST372362000,EW1514,ET372362000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.925, HDOP:0.900, VDOP:1.702, TDOP:1.784, GDOP:0.723, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:38:34
GPS,PN1642,LA41.284086670800,LN22.065233365600,EL216.062000,--K
--GS,PN1642,N 4593295.8229,E593526.4152,EL170.5538,--K
--
GT,PN1642,SW1514,ST372368000,EW1514,ET372368000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.143, HDOP:1.300, VDOP:1.704, TDOP:2.017, GDOP:0.724, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:38:40
GPS,PN1643,LA41.284050110400,LN22.065357967600,EL215.574000,--K
--GS,PN1643,N 4593284.9182,E593555.4684,EL170.0661,--K
--
GT,PN1643,SW1514,ST372399000,EW1514,ET372399000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.887, HDOP:0.800, VDOP:1.709, TDOP:1.741, GDOP:0.727, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:39:11
GPS,PN1644,LA41.284055265000,LN22.065361299400,EL215.730000,--K
--GS,PN1644,N 4593286.5183,E593556.2208,EL170.2221,--K
--
GT,PN1644,SW1514,ST372405000,EW1514,ET372405000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.760, HDOP:1.200, VDOP:2.485, TDOP:2.519, GDOP:1.127, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:39:17
GPS,PN1645,LA41.284061205600,LN22.065364721800,EL216.089000,--P
--GS,PN1645,N 4593288.3612,E593556.9910,EL170.5812,--P
--
GT,PN1645,SW1514,ST372416000,EW1514,ET372416000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.369, HDOP:1.000, VDOP:2.148, TDOP:2.193, GDOP:0.898, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:39:28
GPS,PN1646,LA41.284059435600,LN22.065374027200,EL216.094000,--P
--GS,PN1646,N 4593287.8431,E593559.1569,EL170.5862,--P
--
GT,PN1646,SW1514,ST372421000,EW1514,ET372421000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.788, HDOP:1.000, VDOP:2.602, TDOP:2.530, GDOP:1.171, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:39:33
GPS,PN1647,LA41.284049981400,LN22.065359623000,EL215.615000,--P
--GS,PN1647,N 4593284.8833,E593555.8529,EL170.1071,--P
--
GT,PN1647,SW1514,ST372431000,EW1514,ET372431000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:5.066, HDOP:0.900, VDOP:4.985, TDOP:4.395, GDOP:2.518, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM19:39:43
GPS,PN1648,LA41.284045967400,LN22.065368335000,EL215.637000,--P
--GS,PN1648,N 4593283.6712,E593557.8901,EL170.1291,--P
--
GT,PN1648,SW1514,ST372436000,EW1514,ET372436000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.937, HDOP:0.900, VDOP:1.715, TDOP:1.794, GDOP:0.731, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:39:48
GPS,PN1649,LA41.284046076000,LN22.065372052000,EL215.636000,--K
--GS,PN1649,N 4593283.7159,E593558.7520,EL170.1281,--K
--
GT,PN1649,SW1514,ST372445000,EW1514,ET372445000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.052, HDOP:1.000, VDOP:1.792, TDOP:1.896, GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:39:57
GPS,PN1650,LA41.284051077600,LN22.065376043800,EL215.462000,--K
--GS,PN1650,N 4593285.2708,E593559.6581,EL169.9542,--K
--
GT,PN1650,SW1514,ST372452000,EW1514,ET372452000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.500, HDOP:1.200, VDOP:2.193, TDOP:2.332, GDOP:0.901, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:40:04
GPS,PN1651,LA41.284023667800,LN22.065358712800,EL215.443000,--K
--GS,PN1651,N 4593276.7632,E593555.7467,EL169.9349,--K
--
GT,PN1651,SW1514,ST372465000,EW1514,ET372465000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.028,

HDOP:0.800, VDOP:1.864, TDOP:1.878, GDOP:0.766, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:40:17
GPS,PN1652,LA41.284019067000,LN22.065355916200,EL215.580000,--K
--GS,PN1652,N 4593275.3355,E593555.1163,EL170.0718,--K
--
GT,PN1652,SW1514,ST372471000,EW1514,ET372471000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.941, HDOP:0.900, VDOP:1.720, TDOP:1.797, GDOP:0.734, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:40:23
GPS,PN1653,LA41.283985417800,LN22.065500146000,EL214.973000,--K
--GS,PN1653,N 4593265.3879,E593588.7116,EL169.4652,--K
--
GT,PN1653,SW1514,ST372534000,EW1514,ET372534000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.907, HDOP:0.800, VDOP:1.731, TDOP:1.757, GDOP:0.740, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:41:26
GPS,PN1654,LA41.283983517600,LN22.065499198600,EL215.069000,--K
--GS,PN1654,N 4593264.7988,E593588.4994,EL169.5611,--K
--
GT,PN1654,SW1514,ST372555000,EW1514,ET372555000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.909, HDOP:0.800, VDOP:1.733, TDOP:1.759, GDOP:0.741, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:41:47
GPS,PN1655,LA41.284001254800,LN22.065536603200,EL215.145000,--K
--GS,PN1655,N 4593270.3828,E593597.1064,EL169.6375,--K
--
GT,PN1655,SW1514,ST372575000,EW1514,ET372575000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.811, HDOP:0.800, VDOP:1.625, TDOP:1.680, GDOP:0.676, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:42:07
GPS,PN1656,LA41.284002613200,LN22.065536773000,EL215.084000,--K
--GS,PN1656,N 4593270.8024,E593597.1404,EL169.5765,--K
--
GT,PN1656,SW1514,ST372588000,EW1514,ET372588000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.254, HDOP:0.900, VDOP:2.066, TDOP:2.087, GDOP:0.850, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:42:20
GPS,PN1657,LA41.283952537200,LN22.065622761400,EL214.890000,--K
--GS,PN1657,N 4593255.6126,E593617.2894,EL169.3824,--K
--
GT,PN1657,SW1514,ST372617000,EW1514,ET372617000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.818, HDOP:0.800, VDOP:1.633, TDOP:1.686, GDOP:0.681, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:42:49
GPS,PN1658,LA41.283950721000,LN22.065621422800,EL215.004000,--K
--GS,PN1658,N 4593255.0483,E593616.9861,EL169.4964,--K
--
GT,PN1658,SW1514,ST372624000,EW1514,ET372624000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.821, HDOP:0.800, VDOP:1.636, TDOP:1.689, GDOP:0.682, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:42:56
GPS,PN1659,LA41.283964752000,LN22.065685134400,EL214.947000,--K
--GS,PN1659,N 4593259.5680,E593631.7111,EL169.4398,--K
--
GT,PN1659,SW1514,ST372644000,EW1514,ET372644000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.822, HDOP:0.800, VDOP:1.637, TDOP:1.689, GDOP:0.683, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:43:16
GPS,PN1660,LA41.283967740600,LN22.065690709600,EL214.944000,--K
--GS,PN1660,N 4593260.5067,E593632.9926,EL169.4369,--K
--
GT,PN1660,SW1514,ST372652000,EW1514,ET372652000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.925, HDOP:0.800, VDOP:1.751, TDOP:1.772, GDOP:0.752, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:43:24
GPS,PN1661,LA41.283910796400,LN22.065786487600,EL214.829000,--K
--GS,PN1661,N 4593243.2277,E593655.4404,EL169.3218,--K
--
GT,PN1661,SW1514,ST372683000,EW1514,ET372683000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.828, HDOP:0.800, VDOP:1.644, TDOP:1.694, GDOP:0.688, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:43:55
GPS,PN1662,LA41.283909451200,LN22.065786037000,EL214.606000,--K
--GS,PN1662,N 4593242.8114,E593655.3412,EL169.0988,--K
--
GT,PN1662,SW1514,ST372689000,EW1514,ET372689000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.828, HDOP:0.800, VDOP:1.644, TDOP:1.694, GDOP:0.688, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:44:01
GPS,PN1663,LA41.283908553000,LN22.065785002600,EL214.878000,--K
--GS,PN1663,N 4593242.5312,E593655.1048,EL169.3708,--K
--
GT,PN1663,SW1514,ST372694000,EW1514,ET372694000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.828, HDOP:0.800, VDOP:1.644, TDOP:1.694, GDOP:0.688, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:44:07
GPS,PN1664,LA41.283934589400,LN22.065796231600,EL214.870000,--K
--GS,PN1664,N 4593250.5968,E593657.6060,EL169.3631,--K
--
GT,PN1664,SW1514,ST372708000,EW1514,ET372708000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.832, HDOP:0.800, VDOP:1.648, TDOP:1.697, GDOP:0.690, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:44:20
GPS,PN1665,LA41.283936637800,LN22.065797881600,EL214.780000,--K
--GS,PN1665,N 4593251.2337,E593657.9806,EL169.2731,--K
--
GT,PN1665,SW1514,ST372715000,EW1514,ET372715000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.832, HDOP:0.800, VDOP:1.648, TDOP:1.697, GDOP:0.690, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:44:27
GPS,PN1666,LA41.283913266600,LN22.065873315400,EL214.915000,--K
--GS,PN1666,N 4593244.2505,E593675.5745,EL169.4082,--K
--
GT,PN1666,SW1514,ST372740000,EW1514,ET372740000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.882, HDOP:0.800, VDOP:1.704, TDOP:1.736, GDOP:0.727, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:44:52
GPS,PN1667,LA41.283915770400,LN22.065874502800,EL214.671000,--K
--GS,PN1667,N 4593245.0265,E593675.8400,EL169.1643,--K
--
GT,PN1667,SW1514,ST372761000,EW1514,ET372761000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.892, HDOP:0.800, VDOP:1.715, TDOP:1.745, GDOP:0.732, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:45:13
GPS,PN1668,LA41.283884343600,LN22.065886997800,EL214.751000,--K
--GS,PN1668,N 4593235.3692,E593678.8643,EL169.2441,--K
--
GT,PN1668,SW1514,ST372776000,EW1514,ET372776000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.844, HDOP:0.800, VDOP:1.661, TDOP:1.707, GDOP:0.697, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:45:28
GPS,PN1669,LA41.283883123800,LN22.065887122000,EL214.523000,--K
--GS,PN1669,N 4593234.9933,E593678.8980,EL169.0161,--K
--
GT,PN1669,SW1514,ST372781000,EW1514,ET372781000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.844, HDOP:0.800, VDOP:1.661, TDOP:1.707, GDOP:0.697, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:45:33
GPS,PN1670,LA41.283881512800,LN22.065886066000,EL214.791000,--K
--GS,PN1670,N 4593234.4931,E593678.6594,EL169.2840,--K
--
GT,PN1670,SW1514,ST372786000,EW1514,ET372786000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.845, HDOP:0.800, VDOP:1.663, TDOP:1.708, GDOP:0.698, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:45:38
GPS,PN1671,LA41.283866122200,LN22.065963811000,EL215.122000,--PROPUST
--GS,PN1671,N 4593229.9789,E593696.7577,EL169.6153,--PROPUST
--
GT,PN1671,SW1514,ST372847000,EW1514,ET372847000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.855,

HDOP:0.800, VDOP:1.674, TDOP:1.716, GDOP:0.705, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:46:39
GPS,PN1672,LA41.283864272400,LN22.065972704800,EL215.146000,--PROPUST
--GS,PN1672,N 4593229.4349,E593698.8285,EL169.6393,--PROPUST
--
GT,PN1672,SW1514,ST372856000,EW1514,ET372856000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.855, HDOP:0.800, VDOP:1.674, TDOP:1.716, GDOP:0.705, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:46:48
GPS,PN1673,LA41.283883763400,LN22.065978282400,EL215.065000,--PROPUST
--GS,PN1673,N 4593235.4645,E593700.0446,EL169.5585,--PROPUST
--
GT,PN1673,SW1514,ST372874000,EW1514,ET372874000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.859, HDOP:0.800, VDOP:1.678, TDOP:1.719, GDOP:0.707, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:47:06
GPS,PN1674,LA41.283884738400,LN22.065972929800,EL215.021000,--PROPUST
--GS,PN1674,N 4593235.7492,E593698.7989,EL169.5145,--PROPUST
--
GT,PN1674,SW1514,ST372883000,EW1514,ET372883000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.859, HDOP:0.800, VDOP:1.678, TDOP:1.719, GDOP:0.707, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:47:15
GPS,PN1675,LA41.283873505800,LN22.070036201000,EL214.659000,--K
--GS,PN1675,N 4593232.4742,E593713.5227,EL169.1526,--K
--
GT,PN1675,SW1514,ST372915000,EW1514,ET372915000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.867, HDOP:0.800, VDOP:1.687, TDOP:1.726, GDOP:0.713, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:47:47
GPS,PN1676,LA41.283878264400,LN22.070038844600,EL214.499000,--K
--GS,PN1676,N 4593233.9501,E593714.1170,EL168.9927,--K
--
GT,PN1676,SW1514,ST372922000,EW1514,ET372922000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.867, HDOP:0.800, VDOP:1.687, TDOP:1.726, GDOP:0.713, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:47:54
GPS,PN1677,LA41.283847717200,LN22.070030546600,EL214.959000,--K
--GS,PN1677,N 4593224.5017,E593712.3139,EL169.4524,--K
--
GT,PN1677,SW1514,ST372934000,EW1514,ET372934000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.046, HDOP:0.900, VDOP:1.837, TDOP:1.904, GDOP:0.748, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:48:07
GPS,PN1678,LA41.283845057400,LN22.070029761200,EL214.870000,--K
--GS,PN1678,N 4593223.6788,E593712.1423,EL169.3634,--K
--
GT,PN1678,SW1514,ST372942000,EW1514,ET372942000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.870, HDOP:0.800, VDOP:1.690, TDOP:1.728, GDOP:0.714, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:48:14
GPS,PN1679,LA41.283849815400,LN22.070108363600,EL214.921000,--P
--GS,PN1679,N 4593225.3828,E593730.3590,EL169.4148,--P
--
GT,PN1679,SW1514,ST372975000,EW1514,ET372975000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:48:47
GPS,PN1680,LA41.283853368000,LN22.070115498800,EL214.698000,--P
--GS,PN1680,N 4593226.5002,E593732.0002,EL169.1918,--P
--
GT,PN1680,SW1514,ST372979000,EW1514,ET372979000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:48:51
GPS,PN1681,LA41.283858985800,LN22.070122425800,EL214.368000,--P
--GS,PN1681,N 4593228.2541,E593733.5848,EL168.8619,--P
--
GT,PN1681,SW1514,ST372983000,EW1514,ET372983000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:48:55
GPS,PN1682,LA41.283864363600,LN22.070127051200,EL214.368000,--P
--GS,PN1682,N 4593229.9270,E593734.6364,EL168.8620,--P
--
GT,PN1682,SW1514,ST372987000,EW1514,ET372987000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:48:59
GPS,PN1683,LA41.283870358200,LN22.070127383000,EL214.306000,--P
--GS,PN1683,N 4593231.7772,E593734.6894,EL168.8000,--P
--
GT,PN1683,SW1514,ST372991000,EW1514,ET372991000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:49:03
GPS,PN1684,LA41.283868710600,LN22.070137811600,EL214.437000,--P
--GS,PN1684,N 4593231.3003,E593737.1154,EL168.9311,--P
--
GT,PN1684,SW1514,ST372996000,EW1514,ET372996000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:49:08
GPS,PN1685,LA41.283859813200,LN22.070134563200,EL214.571000,--P
--GS,PN1685,N 4593228.5458,E593736.3974,EL169.0650,--P
--
GT,PN1685,SW1514,ST373000000,EW1514,ET373000000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:49:12
GPS,PN1686,LA41.283852668400,LN22.070128996400,EL214.675000,--P
--GS,PN1686,N 4593226.3250,E593735.1344,EL169.1689,--P
--
GT,PN1686,SW1514,ST373004000,EW1514,ET373004000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:49:16
GPS,PN1687,LA41.283846840000,LN22.070120302400,EL214.893000,--P
--GS,PN1687,N 4593224.5008,E593733.1407,EL169.3868,--P
--
GT,PN1687,SW1514,ST373009000,EW1514,ET373009000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.876, HDOP:0.800, VDOP:1.697, TDOP:1.733, GDOP:0.718, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:49:21
GPS,PN1688,LA41.283831989400,LN22.070196239600,EL214.680000,--T
--GS,PN1688,N 4593220.1479,E593750.8175,EL169.1740,--T
--
GT,PN1688,SW1514,ST373053000,EW1514,ET373053000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.888, HDOP:0.800, VDOP:1.710, TDOP:1.743, GDOP:0.726, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:50:05
GPS,PN1689,LA41.283837079200,LN22.070198607200,EL214.433000,--T
--GS,PN1689,N 4593221.7251,E593751.3464,EL168.9271,--T
--
GT,PN1689,SW1514,ST373058000,EW1514,ET373058000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.888, HDOP:0.800, VDOP:1.710, TDOP:1.743, GDOP:0.726, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:50:10
GPS,PN1690,LA41.283804163200,LN22.070193558200,EL215.108000,--K
--GS,PN1690,N 4593211.5557,E593750.3066,EL169.6018,--K
--
GT,PN1690,SW1514,ST373079000,EW1514,ET373079000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.893, HDOP:0.800, VDOP:1.716, TDOP:1.747, GDOP:0.729, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:50:31
GPS,PN1691,LA41.283793840800,LN22.070186817800,EL215.109000,--K
--GS,PN1691,N 4593208.3511,E593748.7841,EL169.6027,--K
--
GT,PN1691,SW1514,ST373086000,EW1514,ET373086000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.896,

HDOP:0.800, VDOP:1.719, TDOP:1.749, GDOP:0.731, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:50:38
GPS,PN1692,LA41.283797821800,LN22.070207949200,EL215.048000,--K
--GS,PN1692,N 4593209.6427,E593753.6707,EL169.5418,--K
--
GT,PN1692,SW1514,ST373112000,EW1514,ET373112000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.896, HDOP:0.800, VDOP:1.719, TDOP:1.749, GDOP:0.731, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:51:04
GPS,PN1693,LA41.283775317000,LN22.070307751400,EL214.870000,--T
--GS,PN1693,N 4593203.0003,E593776.9148,EL169.3640,--T
--
GT,PN1693,SW1514,ST373138000,EW1514,ET373138000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.906, HDOP:0.800, VDOP:1.730, TDOP:1.758, GDOP:0.737, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:51:31
GPS,PN1694,LA41.283769337400,LN22.070305560800,EL215.155000,--T
--GS,PN1694,N 4593201.1491,E593776.4305,EL169.6490,--T
--
GT,PN1694,SW1514,ST373214000,EW1514,ET373214000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.723, HDOP:0.900, VDOP:2.570, TDOP:2.498, GDOP:1.085, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:52:46
GPS,PN1695,LA41.283797821800,LN22.070314556000,EL214.678000,--T
--GS,PN1695,N 4593209.9633,E593778.4035,EL169.1723,--T
--
GT,PN1695,SW1514,ST373226000,EW1514,ET373226000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.314, HDOP:0.900, VDOP:2.132, TDOP:2.130, GDOP:0.904, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:52:58
GPS,PN1696,LA41.283809323800,LN22.070318897000,EL214.269000,--T
--GS,PN1696,N 4593213.5246,E593779.3646,EL168.7634,--T
--
GT,PN1696,SW1514,ST373231000,EW1514,ET373231000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.994, HDOP:0.800, VDOP:1.827, TDOP:1.819, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:53:03
GPS,PN1697,LA41.283798097800,LN22.070378559800,EL214.174000,--O
--GS,PN1697,N 4593210.2409,E593793.2513,EL168.6686,--O
--
GT,PN1697,SW1514,ST373250000,EW1514,ET373250000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.925, HDOP:0.800, VDOP:1.751, TDOP:1.773, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:53:22
GPS,PN1698,LA41.283788674800,LN22.070379565400,EL214.468000,--O
--GS,PN1698,N 4593207.3371,E593793.5223,EL168.9625,--O
--
GT,PN1698,SW1514,ST373254000,EW1514,ET373254000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.925, HDOP:0.800, VDOP:1.751, TDOP:1.773, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:53:26
GPS,PN1699,LA41.283753600000,LN22.070397018800,EL214.702000,--K-POCE
--GS,PN1699,N 4593196.5694,E593797.7118,EL169.1963,--K-POCE
--
GT,PN1699,SW1514,ST373342000,EW1514,ET373342000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.941, HDOP:0.800, VDOP:1.769, TDOP:1.787, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:54:54
GPS,PN1700,LA41.283749122800,LN22.070394548000,EL214.646000,--K-POCE
--GS,PN1700,N 4593195.1808,E593797.1565,EL169.1402,--K-POCE
--
GT,PN1700,SW1514,ST373351000,EW1514,ET373351000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.125, HDOP:1.000, VDOP:1.875, TDOP:1.958, GDOP:0.825, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:55:03
GPS,PN1701,LA41.283739850400,LN22.070388251600,EL215.207000,--
--GS,PN1701,N 4593192.3014,E593795.7328,EL169.7011,--
--
GT,PN1701,SW1514,ST373357000,EW1514,ET373357000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.159, HDOP:0.800, VDOP:2.005, TDOP:1.951, GDOP:0.923, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:55:09
GPS,PN1702,LA41.283757305000,LN22.070504724200,EL214.479000,--O
--GS,PN1702,N 4593198.0363,E593822.6847,EL168.9738,--O
--
GT,PN1702,SW1514,ST373384000,EW1514,ET373384000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.951, HDOP:0.800, VDOP:1.779, TDOP:1.794, GDOP:0.765, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:55:36
GPS,PN1703,LA41.283749829600,LN22.070502850400,EL214.634000,--
--GS,PN1703,N 4593195.7246,E593822.2799,EL169.1287,--
--
GT,PN1703,SW1514,ST373391000,EW1514,ET373391000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.951, HDOP:0.800, VDOP:1.779, TDOP:1.794, GDOP:0.765, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:55:43
GPS,PN1704,LA41.283728355000,LN22.070497673000,EL214.839000,--K
--GS,PN1704,N 4593189.0844,E593821.1646,EL169.3335,--K
--
GT,PN1704,SW1514,ST373403000,EW1514,ET373403000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.148, HDOP:1.200, VDOP:1.782, TDOP:2.007, GDOP:0.767, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:55:55
GPS,PN1705,LA41.283743292000,LN22.070568626000,EL214.293000,--O
--GS,PN1705,N 4593193.9058,E593837.5660,EL168.7879,--O
--
GT,PN1705,SW1514,ST373486000,EW1514,ET373486000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.969, HDOP:0.800, VDOP:1.799, TDOP:1.809, GDOP:0.777, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:57:18
GPS,PN1706,LA41.283740818800,LN22.070580825800,EL214.342000,--O
--GS,PN1706,N 4593193.1795,E593840.4063,EL168.8370,--O
--
GT,PN1706,SW1514,ST373490000,EW1514,ET373490000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.969, HDOP:0.800, VDOP:1.799, TDOP:1.809, GDOP:0.777, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:57:22
GPS,PN1707,LA41.283749896800,LN22.070580828800,EL214.238000,--O
--GS,PN1707,N 4593195.9800,E593840.3706,EL168.7331,--O
--
GT,PN1707,SW1514,ST373495000,EW1514,ET373495000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.969, HDOP:0.800, VDOP:1.799, TDOP:1.809, GDOP:0.777, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:57:27
GPS,PN1708,LA41.283737768400,LN22.070593403600,EL214.310000,--T
--GS,PN1708,N 4593192.2764,E593843.3365,EL168.8050,--T
--
GT,PN1708,SW1514,ST373505000,EW1514,ET373505000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.975, HDOP:0.800, VDOP:1.806, TDOP:1.814, GDOP:0.781, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:57:37
GPS,PN1709,LA41.283713674800,LN22.070553530600,EL214.643000,--K
--GS,PN1709,N 4593184.7238,E593834.1824,EL169.1376,--K
--
GT,PN1709,SW1514,ST373525000,EW1514,ET373525000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.980, HDOP:0.800, VDOP:1.811, TDOP:1.818, GDOP:0.784, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:57:57
GPS,PN1710,LA41.283706267800,LN22.070581104800,EL214.691000,--P
--GS,PN1710,N 4593182.5217,E593840.6092,EL169.1857,--P
--
GT,PN1710,SW1514,ST373533000,EW1514,ET373533000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:1.980, HDOP:0.800, VDOP:1.811, TDOP:1.818, GDOP:0.784, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:05
GPS,PN1711,LA41.283692643000,LN22.070577375800,EL215.152000,--P
--GS,PN1711,N 4593178.3074,E593839.7986,EL169.6466,--P
--
GT,PN1711,SW1514,ST373538000,EW1514,ET373538000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:1.980,

HDOP:0.800, VDOP:1.811, TDOP:1.818, GDOP:0.784, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:10
GPS,PN1712,LA41.283685024200,LN22.070583767600,EL215.209000,--P
--GS,PN1712,N 4593175.9763,E593841.3120,EL169.7035,--P
--
GT,PN1712,SW1514,ST373542000,EW1514,ET373542000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.062, HDOP:0.900, VDOP:1.855, TDOP:1.895, GDOP:0.813, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:14
GPS,PN1713,LA41.283697882800,LN22.070590519400,EL214.790000,--P
--GS,PN1713,N 4593179.9634,E593842.8270,EL169.2847,--P
--
GT,PN1713,SW1514,ST373547000,EW1514,ET373547000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.181, HDOP:0.800, VDOP:2.029, TDOP:1.977, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:19
GPS,PN1714,LA41.283705483000,LN22.070576439800,EL214.695000,--K
--GS,PN1714,N 4593182.2656,E593839.5301,EL169.1897,--K
--
GT,PN1714,SW1514,ST373557000,EW1514,ET373557000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.984, HDOP:0.800, VDOP:1.816, TDOP:1.822, GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:29
GPS,PN1715,LA41.283701480400,LN22.070573201600,EL214.858000,--K
--GS,PN1715,N 4593181.0211,E593838.7948,EL169.3526,--K
--
GT,PN1715,SW1514,ST373562000,EW1514,ET373562000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:1.984, HDOP:0.800, VDOP:1.816, TDOP:1.822, GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:34
GPS,PN1716,LA41.283697732200,LN22.070599333400,EL214.706000,--K
--GS,PN1716,N 4593179.9435,E593844.8724,EL169.2007,--K
--
GT,PN1716,SW1514,ST373574000,EW1514,ET373574000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.115, HDOP:0.900, VDOP:1.914, TDOP:1.938, GDOP:0.848, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:46
GPS,PN1717,LA41.283693422400,LN22.070597296400,EL215.066000,--K
--GS,PN1717,N 4593178.6078,E593844.4171,EL169.5607,--K
--
GT,PN1717,SW1514,ST373578000,EW1514,ET373578000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.297, HDOP:0.900, VDOP:2.113, TDOP:2.069, GDOP:0.998, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:58:50
GPS,PN1718,LA41.283709795200,LN22.070660006000,EL214.569000,--K
--GS,PN1718,N 4593183.8474,E593858.9003,EL169.0641,--K
--
GT,PN1718,SW1514,ST373608000,EW1514,ET373608000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.995, HDOP:0.800, VDOP:1.828, TDOP:1.831, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:59:20
GPS,PN1719,LA41.283714478200,LN22.070662773800,EL214.468000,--K
--GS,PN1719,N 4593185.3004,E593859.5237,EL168.9631,--K
--
GT,PN1719,SW1514,ST373612000,EW1514,ET373612000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.995, HDOP:0.800, VDOP:1.828, TDOP:1.831, GDOP:0.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:59:24
GPS,PN1720,LA41.283688854600,LN22.070744714000,EL214.391000,--K
--GS,PN1720,N 4593177.6424,E593878.6365,EL168.8863,--K
--
GT,PN1720,SW1514,ST373634000,EW1514,ET373634000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.000, HDOP:0.800, VDOP:1.833, TDOP:1.835, GDOP:0.796, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:59:46
GPS,PN1721,LA41.283694078800,LN22.070747273000,EL214.196000,--K
--GS,PN1721,N 4593179.2617,E593879.2092,EL168.6913,--K
--
GT,PN1721,SW1514,ST373642000,EW1514,ET373642000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.200, HDOP:0.900, VDOP:2.007, TDOP:2.030, GDOP:0.846, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM19:59:54
GPS,PN1722,LA41.283660130200,LN22.070753029400,EL214.390000,--K
--GS,PN1722,N 4593168.8063,E593880.6806,EL168.8851,--K
--
GT,PN1722,SW1514,ST373652000,EW1514,ET373652000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.005, HDOP:0.800, VDOP:1.838, TDOP:1.838, GDOP:0.799, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:00:04
GPS,PN1723,LA41.283650851200,LN22.070753371400,EL215.071000,--K
--GS,PN1723,N 4593165.9448,E593880.7971,EL169.5660,--K
--
GT,PN1723,SW1514,ST373659000,EW1514,ET373659000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.005, HDOP:0.800, VDOP:1.838, TDOP:1.838, GDOP:0.799, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:00:11
GPS,PN1724,LA41.283646933800,LN22.070754629000,EL214.606000,--
--GS,PN1724,N 4593164.7402,E593881.1046,EL169.1010,--
--
GT,PN1724,SW1514,ST373663000,EW1514,ET373663000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.005, HDOP:0.800, VDOP:1.838, TDOP:1.838, GDOP:0.799, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:00:15
GPS,PN1725,LA41.283636231000,LN22.070750777000,EL214.566000,--
--GS,PN1725,N 4593161.4269,E593880.2537,EL169.0609,--
--
GT,PN1725,SW1514,ST373667000,EW1514,ET373667000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.195, HDOP:1.200, VDOP:1.838, TDOP:2.044, GDOP:0.799, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:00:19
GPS,PN1726,LA41.283671806200,LN22.070814742400,EL213.929000,--K
--GS,PN1726,N 4593172.5940,E593894.9514,EL168.4245,--K
--
GT,PN1726,SW1514,ST373691000,EW1514,ET373691000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.010, HDOP:0.800, VDOP:1.844, TDOP:1.843, GDOP:0.802, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:00:43
GPS,PN1727,LA41.283679933200,LN22.070816769800,EL213.994000,--K
--GS,PN1727,N 4593175.1072,E593895.3892,EL168.4895,--K
--
GT,PN1727,SW1514,ST373696000,EW1514,ET373696000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.010, HDOP:0.800, VDOP:1.844, TDOP:1.843, GDOP:0.802, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:00:48
GPS,PN1728,LA41.283689293200,LN22.070817475400,EL214.194000,--
--GS,PN1728,N 4593177.9968,E593895.5155,EL168.6896,--
--
GT,PN1728,SW1514,ST373702000,EW1514,ET373702000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.010, HDOP:0.800, VDOP:1.844, TDOP:1.843, GDOP:0.802, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:00:54
GPS,PN1729,LA41.283636316800,LN22.070837592200,EL213.891000,--K
--GS,PN1729,N 4593161.7147,E593900.3947,EL168.3863,--K
--
GT,PN1729,SW1514,ST373736000,EW1514,ET373736000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.016, HDOP:0.800, VDOP:1.851, TDOP:1.848, GDOP:0.806, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:01:28
GPS,PN1730,LA41.283629945400,LN22.070835055400,EL214.084000,--K
--GS,PN1730,N 4593159.7416,E593899.8317,EL168.5792,--K
--
GT,PN1730,SW1514,ST373741000,EW1514,ET373741000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.016, HDOP:0.800, VDOP:1.851, TDOP:1.848, GDOP:0.806, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:01:33
GPS,PN1731,LA41.283618162600,LN22.070911070000,EL213.500000,--K
--GS,PN1731,N 4593156.3357,E593917.5144,EL167.9954,--K
--
GT,PN1731,SW1514,ST373759000,EW1514,ET373759000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.274,

HDOP:0.800, VDOP:2.129, TDOP:2.049, GDOP:0.987, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:01:51
GPS,PN1732,LA41.283607807800,LN22.070907489800,EL213.742000,--K
--GS,PN1732,N 4593153.1305,E593916.7252,EL168.2373,--K
--
GT,PN1732,SW1514,ST373764000,EW1514,ET373764000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.026, HDOP:0.800, VDOP:1.861, TDOP:1.856, GDOP:0.812, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:01:56
GPS,PN1733,LA41.283603450600,LN22.070905440800,EL213.495000,--
--GS,PN1733,N 4593151.7802,E593916.2673,EL167.9903,--
--
GT,PN1733,SW1514,ST373768000,EW1514,ET373768000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.026, HDOP:0.800, VDOP:1.861, TDOP:1.856, GDOP:0.812, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:00
GPS,PN1734,LA41.283597348600,LN22.070902074800,EL213.538000,--
--GS,PN1734,N 4593149.8877,E593915.5108,EL168.0332,--
--
GT,PN1734,SW1514,ST373771000,EW1514,ET373771000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.026, HDOP:0.800, VDOP:1.861, TDOP:1.856, GDOP:0.812, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:03
GPS,PN1735,LA41.283639700800,LN22.070920926200,EL213.466000,--T
--GS,PN1735,N 4593163.0096,E593919.7148,EL167.9617,--T
--
GT,PN1735,SW1514,ST373789000,EW1514,ET373789000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.026, HDOP:0.800, VDOP:1.861, TDOP:1.856, GDOP:0.812, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:21
GPS,PN1736,LA41.283647341800,LN22.070928076400,EL213.314000,--T
--GS,PN1736,N 4593165.3883,E593921.3431,EL167.8098,--T
--
GT,PN1736,SW1514,ST373794000,EW1514,ET373794000
--HSDV:0.099, VSDV:0.160, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.026, HDOP:0.800, VDOP:1.861, TDOP:1.856, GDOP:0.812, NSDV:0.070, ESDV:0.070
--DT01-06-2021
--TM20:02:27
GPS,PN1737,LA41.283627328800,LN22.070962331600,EL213.037000,--P
--GS,PN1737,N 4593159.3177,E593929.3705,EL167.5327,--P
--
GT,PN1737,SW1514,ST373808000,EW1514,ET373808000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:40
GPS,PN1738,LA41.283631431000,LN22.070968231400,EL213.011000,--P
--GS,PN1738,N 4593160.6010,E593930.7228,EL167.5068,--P
--
GT,PN1738,SW1514,ST373811000,EW1514,ET373811000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:43
GPS,PN1739,LA41.283640762800,LN22.070976474800,EL212.784000,--P
--GS,PN1739,N 4593163.5046,E593932.5979,EL167.2799,--P
--
GT,PN1739,SW1514,ST373814000,EW1514,ET373814000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:46
GPS,PN1740,LA41.283639532200,LN22.070987592200,EL212.780000,--P
--GS,PN1740,N 4593163.1585,E593935.1821,EL167.2760,--P
--
GT,PN1740,SW1514,ST373818000,EW1514,ET373818000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:50
GPS,PN1741,LA41.283634309200,LN22.070983428800,EL212.896000,--P
--GS,PN1741,N 4593161.5347,E593934.2371,EL167.3919,--P
--
GT,PN1741,SW1514,ST373821000,EW1514,ET373821000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:53
GPS,PN1742,LA41.283626075400,LN22.070977301600,EL212.851000,--P
--GS,PN1742,N 4593158.9762,E593932.8486,EL167.3468,--P
--
GT,PN1742,SW1514,ST373824000,EW1514,ET373824000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:02:56
GPS,PN1743,LA41.283601472400,LN22.070967585200,EL212.992000,--K
--GS,PN1743,N 4593151.3572,E593930.6929,EL167.4876,--K
--
GT,PN1743,SW1514,ST373833000,EW1514,ET373833000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:03:05
GPS,PN1744,LA41.283594727800,LN22.070964809600,EL213.133000,--K
--GS,PN1744,N 4593149.2682,E593930.0759,EL167.6285,--K
--
GT,PN1744,SW1514,ST373837000,EW1514,ET373837000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.035, HDOP:0.800, VDOP:1.871, TDOP:1.863, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:03:09
GPS,PN1745,LA41.283600100200,LN22.071082963400,EL212.305000,--T
--GS,PN1745,N 4593151.2815,E593957.4664,EL166.8011,--T
--
GT,PN1745,SW1514,ST373887000,EW1514,ET373887000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.131, HDOP:0.800, VDOP:1.975, TDOP:1.940, GDOP:0.882, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:03:59
GPS,PN1746,LA41.283611803800,LN22.071092598200,EL212.426000,--T
--GS,PN1746,N 4593154.9209,E593959.6548,EL166.9222,--T
--
GT,PN1746,SW1514,ST373894000,EW1514,ET373894000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.051, HDOP:0.800, VDOP:1.889, TDOP:1.877, GDOP:0.828, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:04:07
GPS,PN1747,LA41.283571038600,LN22.071082290200,EL212.232000,--K
--GS,PN1747,N 4593142.3142,E593957.4266,EL166.7278,--K
--
GT,PN1747,SW1514,ST373926000,EW1514,ET373926000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.060, HDOP:0.800, VDOP:1.898, TDOP:1.884, GDOP:0.833, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:04:38
GPS,PN1748,LA41.283564612600,LN22.071080213000,EL212.396000,--K
--GS,PN1748,N 4593140.3256,E593956.9705,EL166.8917,--K
--
GT,PN1748,SW1514,ST373933000,EW1514,ET373933000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.060, HDOP:0.800, VDOP:1.898, TDOP:1.884, GDOP:0.833, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:04:45
GPS,PN1749,LA41.283554402400,LN22.071074642600,EL212.293000,--T
--GS,PN1749,N 4593137.1591,E593955.7190,EL166.7886,--T
--
GT,PN1749,SW1514,ST373948000,EW1514,ET373948000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.060, HDOP:0.800, VDOP:1.898, TDOP:1.884, GDOP:0.833, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:05:00
GPS,PN1750,LA41.283570908400,LN22.071199458800,EL211.599000,--T
--GS,PN1750,N 4593142.6272,E593984.6106,EL166.0953,--T
--
GT,PN1750,SW1514,ST373985000,EW1514,ET373985000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.873, HDOP:0.700, VDOP:1.737, TDOP:1.737, GDOP:0.699, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:05:37
GPS,PN1751,LA41.283579844800,LN22.071207563600,EL211.618000,--T
--GS,PN1751,N 4593145.4084,E593986.4551,EL166.1144,--T
--
GT,PN1751,SW1514,ST373992000,EW1514,ET373992000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.832,

HDOP:0.700, VDOP:1.693, TDOP:1.704, GDOP:0.673, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:05:44
GPS,PN1752,LA41.283547053600,LN22.071181637000,EL211.629000,--K
--GS,PN1752,N 4593135.2145,E593980.5715,EL166.1251,--K
--
GT,PN1752,SW1514,ST374019000,EW1514,ET374019000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.838, HDOP:0.700, VDOP:1.699, TDOP:1.709, GDOP:0.676, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:06:11
GPS,PN1753,LA41.283543859800,LN22.071184236200,EL211.663000,--K
--GS,PN1753,N 4593134.2371,E593981.1873,EL166.1590,--K
--
GT,PN1753,SW1514,ST374037000,EW1514,ET374037000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.878, HDOP:0.800, VDOP:1.699, TDOP:1.752, GDOP:0.676, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:06:29
GPS,PN1754,LA41.283517621200,LN22.071288038600,EL210.423000,--K
--GS,PN1754,N 4593126.4557,E594005.3749,EL164.9193,--K
--
GT,PN1754,SW1514,ST374072000,EW1514,ET374072000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:1.960, HDOP:0.800, VDOP:1.789, TDOP:1.816, GDOP:0.736, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:07:04
GPS,PN1755,LA41.283513835800,LN22.071286218800,EL210.347000,--K
--GS,PN1755,N 4593125.2825,E594004.9679,EL164.8432,--K
--
GT,PN1755,SW1514,ST374081000,EW1514,ET374081000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:19, PDOP:2.012, HDOP:0.800, VDOP:1.846, TDOP:1.852, GDOP:0.787, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:07:13
GPS,PN1756,LA41.283540084000,LN22.071311759000,EL210.408000,--T
--GS,PN1756,N 4593133.4567,E594010.7881,EL164.9046,--T
--
GT,PN1756,SW1514,ST374112000,EW1514,ET374112000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.852, HDOP:0.700, VDOP:1.715, TDOP:1.721, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:07:44
GPS,PN1757,LA41.283544128000,LN22.071313353800,EL210.483000,--T
--GS,PN1757,N 4593134.7091,E594011.1419,EL164.9796,--T
--
GT,PN1757,SW1514,ST374122000,EW1514,ET374122000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.852, HDOP:0.700, VDOP:1.715, TDOP:1.721, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:07:54
GPS,PN1758,LA41.283496942200,LN22.071364104800,EL209.618000,--K
--GS,PN1758,N 4593120.3058,E594023.1054,EL164.1144,--K
--
GT,PN1758,SW1514,ST374161000,EW1514,ET374161000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.859, HDOP:0.700, VDOP:1.722, TDOP:1.726, GDOP:0.689, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:33
GPS,PN1759,LA41.283493744200,LN22.071362438000,EL209.690000,--K
--GS,PN1759,N 4593119.3142,E594022.7315,EL164.1864,--K
--
GT,PN1759,SW1514,ST374173000,EW1514,ET374173000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.863, HDOP:0.700, VDOP:1.726, TDOP:1.729, GDOP:0.692, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:08:45
GPS,PN1760,LA41.283523907400,LN22.071373259600,EL209.652000,--T
--GS,PN1760,N 4593128.6519,E594025.1213,EL164.1487,--T
--
GT,PN1760,SW1514,ST374204000,EW1514,ET374204000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.029, HDOP:0.700, VDOP:1.904, TDOP:1.888, GDOP:0.742, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:16
GPS,PN1761,LA41.283526568400,LN22.071374972000,EL209.734000,--T
--GS,PN1761,N 4593129.4779,E594025.5079,EL164.2307,--T
--
GT,PN1761,SW1514,ST374217000,EW1514,ET374217000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.036, HDOP:0.800, VDOP:1.872, TDOP:1.900, GDOP:0.730, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:29
GPS,PN1762,LA41.283495725400,LN22.071486756800,EL208.872000,--T
--GS,PN1762,N 4593120.3003,E594051.5660,EL163.3690,--T
--
GT,PN1762,SW1514,ST374247000,EW1514,ET374247000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.903, HDOP:0.700, VDOP:1.770, TDOP:1.761, GDOP:0.723, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:09:59
GPS,PN1763,LA41.283502822800,LN22.071491789600,EL208.978000,--T
--GS,PN1763,N 4593122.5050,E594052.7051,EL163.4751,--T
--
GT,PN1763,SW1514,ST374253000,EW1514,ET374253000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.877, HDOP:0.700, VDOP:1.742, TDOP:1.742, GDOP:0.701, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:10:05
GPS,PN1764,LA41.283456456600,LN22.071532961600,EL208.481000,--K
--GS,PN1764,N 4593108.3257,E594062.4431,EL162.9779,--K
--
GT,PN1764,SW1514,ST374291000,EW1514,ET374291000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.882, HDOP:0.700, VDOP:1.747, TDOP:1.745, GDOP:0.704, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:10:43
GPS,PN1765,LA41.283453431400,LN22.071531294200,EL208.414000,--K
--GS,PN1765,N 4593107.3874,E594062.0684,EL162.9108,--K
--
GT,PN1765,SW1514,ST374309000,EW1514,ET374309000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:1.970, HDOP:0.800, VDOP:1.800, TDOP:1.827, GDOP:0.737, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:11:01
GPS,PN1766,LA41.283425452800,LN22.071640771400,EL208.057000,--K
--GS,PN1766,N 4593099.0866,E594087.5798,EL162.5541,--K
--
GT,PN1766,SW1514,ST374341000,EW1514,ET374341000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.892, HDOP:0.700, VDOP:1.758, TDOP:1.754, GDOP:0.710, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:11:33
GPS,PN1767,LA41.283419249400,LN22.071637832600,EL208.407000,--K
--GS,PN1767,N 4593097.1641,E594086.9229,EL162.9040,--K
--
GT,PN1767,SW1514,ST374349000,EW1514,ET374349000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.892, HDOP:0.700, VDOP:1.758, TDOP:1.754, GDOP:0.710, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:11:41
GPS,PN1768,LA41.283454095600,LN22.071637994000,EL208.122000,--K
--GS,PN1768,N 4593107.9142,E594086.8205,EL162.6193,--K
--
GT,PN1768,SW1514,ST374367000,EW1514,ET374367000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.897, HDOP:0.700, VDOP:1.763, TDOP:1.758, GDOP:0.713, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:11:59
GPS,PN1769,LA41.283461677800,LN22.071640961600,EL208.170000,--K
--GS,PN1769,N 4593110.2622,E594087.4786,EL162.6674,--K
--
GT,PN1769,SW1514,ST374373000,EW1514,ET374373000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.897, HDOP:0.700, VDOP:1.763, TDOP:1.758, GDOP:0.713, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:12:05
GPS,PN1770,LA41.283427164000,LN22.071739362200,EL207.887000,--K
--GS,PN1770,N 4593099.9120,E594110.4464,EL162.3845,--K
--
GT,PN1770,SW1514,ST374404000,EW1514,ET374404000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.903, HDOP:0.700, VDOP:1.770, TDOP:1.763, GDOP:0.717, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:12:36
GPS,PN1771,LA41.283433395000,LN22.071740013200,EL207.868000,--K
--GS,PN1771,N 4593101.8362,E594110.5724,EL162.3656,--K
--
GT,PN1771,SW1514,ST374414000,EW1514,ET374414000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.903,

HDOP:0.700, VDOP:1.770, TDOP:1.763, GDOP:0.717, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:12:46
GPS,PN1772,LA41.283388226400,LN22.071779818400,EL208.086000,--K
--GS,PN1772,N 4593088.0223,E594119.9887,EL162.5834,--K
--
GT,PN1772,SW1514,ST374436000,EW1514,ET374436000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.953, HDOP:0.700, VDOP:1.823, TDOP:1.815, GDOP:0.721, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:13:08
GPS,PN1773,LA41.283382047000,LN22.071779714600,EL208.284000,--K
--GS,PN1773,N 4593086.1157,E594119.9894,EL162.7814,--K
--
GT,PN1773,SW1514,ST374444000,EW1514,ET374444000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.907, HDOP:0.700, VDOP:1.774, TDOP:1.766, GDOP:0.720, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:13:16
GPS,PN1774,LA41.283374793600,LN22.071778193000,EL208.353000,--T
--GS,PN1774,N 4593083.8735,E594119.6655,EL162.8503,--T
--
GT,PN1774,SW1514,ST374475000,EW1514,ET374475000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.913, HDOP:0.700, VDOP:1.780, TDOP:1.771, GDOP:0.723, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:13:47
GPS,PN1775,LA41.283402814200,LN22.071836985800,EL207.759000,--K
--GS,PN1775,N 4593092.6950,E594133.1932,EL162.2568,--K
--
GT,PN1775,SW1514,ST374512000,EW1514,ET374512000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.920, HDOP:0.700, VDOP:1.788, TDOP:1.777, GDOP:0.728, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:14:24
GPS,PN1776,LA41.283406496400,LN22.071840892400,EL207.716000,--K
--GS,PN1776,N 4593093.8427,E594134.0848,EL162.2138,--K
--
GT,PN1776,SW1514,ST374520000,EW1514,ET374520000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.920, HDOP:0.700, VDOP:1.788, TDOP:1.777, GDOP:0.728, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:14:32
GPS,PN1777,LA41.283411611400,LN22.071846795200,EL207.961000,--T
--GS,PN1777,N 4593095.4385,E594135.4337,EL162.4589,--T
--
GT,PN1777,SW1514,ST374541000,EW1514,ET374541000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.922, HDOP:0.700, VDOP:1.790, TDOP:1.778, GDOP:0.729, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:14:53
GPS,PN1778,LA41.283359253000,LN22.071899961800,EL207.825000,--K
--GS,PN1778,N 4593079.4470,E594147.9788,EL162.3227,--K
--
GT,PN1778,SW1514,ST374594000,EW1514,ET374594000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.933, HDOP:0.700, VDOP:1.802, TDOP:1.788, GDOP:0.736, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:46
GPS,PN1779,LA41.283353953200,LN22.071897413600,EL207.837000,--K
--GS,PN1779,N 4593077.8044,E594147.4088,EL162.3346,--K
--
GT,PN1779,SW1514,ST374602000,EW1514,ET374602000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.933, HDOP:0.700, VDOP:1.802, TDOP:1.788, GDOP:0.736, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:15:54
GPS,PN1780,LA41.283356172000,LN22.071918003800,EL207.882000,--PR
--GS,PN1780,N 4593078.5510,E594152.1769,EL162.3798,--PR
--
GT,PN1780,SW1514,ST374614000,EW1514,ET374614000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.936, HDOP:0.700, VDOP:1.805, TDOP:1.790, GDOP:0.738, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:06
GPS,PN1781,LA41.283354384600,LN22.071924208400,EL207.926000,--PR
--GS,PN1781,N 4593078.0183,E594153.6236,EL162.4238,--PR
--
GT,PN1781,SW1514,ST374618000,EW1514,ET374618000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.936, HDOP:0.700, VDOP:1.805, TDOP:1.790, GDOP:0.738, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:10
GPS,PN1782,LA41.283375880200,LN22.071926638400,EL207.793000,--PR
--GS,PN1782,N 4593084.6568,E594154.1011,EL162.2910,--PR
--
GT,PN1782,SW1514,ST374625000,EW1514,ET374625000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.936, HDOP:0.700, VDOP:1.805, TDOP:1.790, GDOP:0.738, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:17
GPS,PN1783,LA41.283375454800,LN22.071934308800,EL207.791000,--K
--GS,PN1783,N 4593084.5488,E594155.8824,EL162.2890,--K
--
GT,PN1783,SW1514,ST374634000,EW1514,ET374634000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.936, HDOP:0.700, VDOP:1.805, TDOP:1.790, GDOP:0.738, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:26
GPS,PN1784,LA41.283390000000,LN22.071941508200,EL207.502000,--K
--GS,PN1784,N 4593089.0575,E594157.4943,EL162.0001,--K
--
GT,PN1784,SW1514,ST374640000,EW1514,ET374640000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.936, HDOP:0.700, VDOP:1.805, TDOP:1.790, GDOP:0.738, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:32
GPS,PN1785,LA41.283391956600,LN22.071936356600,EL207.512000,--K
--GS,PN1785,N 4593089.6456,E594156.2912,EL162.0101,--K
--
GT,PN1785,SW1514,ST374644000,EW1514,ET374644000
--HSDV:0.028, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.942, HDOP:0.700, VDOP:1.811, TDOP:1.795, GDOP:0.741, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:16:36
GPS,PN1786,LA41.283382111800,LN22.071929922800,EL207.549000,--K
--GS,PN1786,N 4593086.5891,E594154.8381,EL162.0470,--K
--
GT,PN1786,SW1514,ST374652000,EW1514,ET374652000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.942, HDOP:0.700, VDOP:1.811, TDOP:1.795, GDOP:0.741, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:16:44
GPS,PN1787,LA41.283332606400,LN22.072004790800,EL207.892000,--P
--GS,PN1787,N 4593071.5433,E594172.4066,EL162.3899,--P
--
GT,PN1787,SW1514,ST374676000,EW1514,ET374676000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.945, HDOP:0.700, VDOP:1.815, TDOP:1.797, GDOP:0.744, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:08
GPS,PN1788,LA41.283321231600,LN22.072010880800,EL208.039000,--P
--GS,PN1788,N 4593068.0527,E594173.8651,EL162.5369,--P
--
GT,PN1788,SW1514,ST374681000,EW1514,ET374681000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.945, HDOP:0.700, VDOP:1.815, TDOP:1.797, GDOP:0.744, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:13
GPS,PN1789,LA41.283309189600,LN22.072005436400,EL208.104000,--P
--GS,PN1789,N 4593064.3215,E594172.6504,EL162.6018,--P
--
GT,PN1789,SW1514,ST374685000,EW1514,ET374685000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.945, HDOP:0.700, VDOP:1.815, TDOP:1.797, GDOP:0.744, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:17
GPS,PN1790,LA41.283305415600,LN22.072016425400,EL208.024000,--P
--GS,PN1790,N 4593063.1904,E594175.2150,EL162.5218,--P
--
GT,PN1790,SW1514,ST374689000,EW1514,ET374689000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.945, HDOP:0.700, VDOP:1.815, TDOP:1.797, GDOP:0.744, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:22
GPS,PN1791,LA41.283310245000,LN22.072031576000,EL207.997000,--P
--GS,PN1791,N 4593064.7260,E594178.7106,EL162.4949,--P
--
GT,PN1791,SW1514,ST374694000,EW1514,ET374694000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.945,

HDOP:0.700, VDOP:1.815, TDOP:1.797, GDOP:0.744, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:26
GPS,PN1792,LA41.283317304000,LN22.072064624000,EL207.924000,--P
--GS,PN1792,N 4593067.0034,E594186.3496,EL162.4221,--P
--
GT,PN1792,SW1514,ST374701000,EW1514,ET374701000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.945, HDOP:0.700, VDOP:1.815, TDOP:1.797, GDOP:0.744, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:33
GPS,PN1793,LA41.283331900800,LN22.071993444800,EL207.872000,--K
--GS,PN1793,N 4593071.2914,E594169.7771,EL162.3699,--K
--
GT,PN1793,SW1514,ST374718000,EW1514,ET374718000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.184, HDOP:0.700, VDOP:2.069, TDOP:1.975, GDOP:0.932, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:50
GPS,PN1794,LA41.283325084200,LN22.071995480600,EL208.218000,--K
--GS,PN1794,N 4593069.1947,E594170.2767,EL162.7158,--K
--
GT,PN1794,SW1514,ST374726000,EW1514,ET374726000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.804, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:17:58
GPS,PN1795,LA41.283319299000,LN22.071993623000,EL208.354000,--
--GS,PN1795,N 4593067.4044,E594169.8690,EL162.8518,--
--
GT,PN1795,SW1514,ST374734000,EW1514,ET374734000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.804, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:07
GPS,PN1796,LA41.283314103000,LN22.071990937400,EL208.382000,--
--GS,PN1796,N 4593065.7934,E594169.2668,EL162.8797,--
--
GT,PN1796,SW1514,ST374738000,EW1514,ET374738000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.954, HDOP:0.700, VDOP:1.824, TDOP:1.804, GDOP:0.749, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:10
GPS,PN1797,LA41.283345908400,LN22.072042163000,EL207.851000,--T
--GS,PN1797,N 4593075.7597,E594181.0237,EL162.3492,--T
--
GT,PN1797,SW1514,ST374755000,EW1514,ET374755000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.957, HDOP:0.700, VDOP:1.828, TDOP:1.807, GDOP:0.752, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:27
GPS,PN1798,LA41.283352015800,LN22.072047254600,EL207.826000,--T
--GS,PN1798,N 4593077.6592,E594182.1804,EL162.3243,--T
--
GT,PN1798,SW1514,ST374759000,EW1514,ET374759000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.957, HDOP:0.700, VDOP:1.828, TDOP:1.807, GDOP:0.752, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:32
GPS,PN1799,LA41.283354916800,LN22.072049985800,EL207.310000,--T
--GS,PN1799,N 4593078.5624,E594182.8024,EL161.8083,--T
--
GT,PN1799,SW1514,ST374763000,EW1514,ET374763000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.957, HDOP:0.700, VDOP:1.828, TDOP:1.807, GDOP:0.752, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:18:35
GPS,PN1800,LA41.283305592000,LN22.072097280200,EL207.734000,--T
--GS,PN1800,N 4593063.4890,E594193.9730,EL162.2321,--T
--
GT,PN1800,SW1514,ST374793000,EW1514,ET374793000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.962, HDOP:0.700, VDOP:1.833, TDOP:1.811, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:05
GPS,PN1801,LA41.283301524000,LN22.072096088600,EL208.231000,--T
--GS,PN1801,N 4593062.2305,E594193.7129,EL162.7291,--T
--
GT,PN1801,SW1514,ST374796000,EW1514,ET374796000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.962, HDOP:0.700, VDOP:1.833, TDOP:1.811, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:08
GPS,PN1802,LA41.283297020400,LN22.072094054000,EL208.118000,--T
--GS,PN1802,N 4593060.8350,E594193.2590,EL162.6161,--T
--
GT,PN1802,SW1514,ST374799000,EW1514,ET374799000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.962, HDOP:0.700, VDOP:1.833, TDOP:1.811, GDOP:0.755, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:11
GPS,PN1803,LA41.283326160600,LN22.072116274400,EL207.779000,--T
--GS,PN1803,N 4593069.8916,E594198.2972,EL162.2774,--T
--
GT,PN1803,SW1514,ST374808000,EW1514,ET374808000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.200, HDOP:0.700, VDOP:2.086, TDOP:1.989, GDOP:0.941, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:20
GPS,PN1804,LA41.283336193200,LN22.072121402000,EL207.035000,--T
--GS,PN1804,N 4593073.0020,E594199.4465,EL161.5335,--T
--
GT,PN1804,SW1514,ST374813000,EW1514,ET374813000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.967, HDOP:0.700, VDOP:1.838, TDOP:1.815, GDOP:0.758, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:25
GPS,PN1805,LA41.283311175600,LN22.072212615800,EL206.966000,--T
--GS,PN1805,N 4593065.5600,E594220.7091,EL161.4647,--T
--
GT,PN1805,SW1514,ST374834000,EW1514,ET374834000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.816, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:46
GPS,PN1806,LA41.283307379400,LN22.072213506800,EL207.216000,--T
--GS,PN1806,N 4593064.3916,E594220.9310,EL161.7147,--T
--
GT,PN1806,SW1514,ST374840000,EW1514,ET374840000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.816, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:19:52
GPS,PN1807,LA41.283280037400,LN22.072200750800,EL207.702000,--K
--GS,PN1807,N 4593055.9183,E594218.0814,EL162.2004,--K
--
GT,PN1807,SW1514,ST374852000,EW1514,ET374852000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.816, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:20:04
GPS,PN1808,LA41.283265920000,LN22.072197541400,EL207.546000,--
--GS,PN1808,N 4593051.5535,E594217.3935,EL162.0443,--
--
GT,PN1808,SW1514,ST374859000,EW1514,ET374859000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.969, HDOP:0.700, VDOP:1.840, TDOP:1.816, GDOP:0.759, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:20:12
GPS,PN1809,LA41.283244575600,LN22.072292747600,EL207.485000,--
--GS,PN1809,N 4593045.2567,E594239.5677,EL161.9835,--
--
GT,PN1809,SW1514,ST374887000,EW1514,ET374887000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.977, HDOP:0.700, VDOP:1.849, TDOP:1.823, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:20:39
GPS,PN1810,LA41.283250024200,LN22.072295114000,EL207.513000,--K
--GS,PN1810,N 4593046.9447,E594240.0948,EL162.0116,--K
--
GT,PN1810,SW1514,ST374894000,EW1514,ET374894000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.977, HDOP:0.700, VDOP:1.849, TDOP:1.823, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:20:46
GPS,PN1811,LA41.283276829200,LN22.072308014600,EL207.343000,--T
--GS,PN1811,N 4593055.2527,E594242.9801,EL161.8418,--T
--
GT,PN1811,SW1514,ST374906000,EW1514,ET374906000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.977,

HDOP:0.700, VDOP:1.849, TDOP:1.823, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:20:58
GPS,PN1812,LA41.283284919600,LN22.072312010600,EL206.888000,--T
--GS,PN1812,N 4593057.7606,E594243.8747,EL161.3869,--T
--
GT,PN1812,SW1514,ST374912000,EW1514,ET374912000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.977, HDOP:0.700, VDOP:1.849, TDOP:1.823, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:21:04
GPS,PN1813,LA41.283256350600,LN22.072412175800,EL206.570000,--T
--GS,PN1813,N 4593049.2502,E594267.2284,EL161.0691,--T
--
GT,PN1813,SW1514,ST374935000,EW1514,ET374935000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.984, HDOP:0.700, VDOP:1.856, TDOP:1.828, GDOP:0.769, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:21:27
GPS,PN1814,LA41.283253363800,LN22.072412022200,EL207.011000,--T
--GS,PN1814,N 4593048.3283,E594267.2048,EL161.5101,--T
--
GT,PN1814,SW1514,ST374941000,EW1514,ET374941000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.830, GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:21:33
GPS,PN1815,LA41.283249710400,LN22.072410543800,EL207.144000,--T
--GS,PN1815,N 4593047.1968,E594266.8764,EL161.6431,--T
--
GT,PN1815,SW1514,ST374949000,EW1514,ET374949000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.985, HDOP:0.700, VDOP:1.858, TDOP:1.830, GDOP:0.770, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:21:41
GPS,PN1816,LA41.283225032400,LN22.072410591200,EL207.094000,--K
--GS,PN1816,N 4593039.5840,E594266.9866,EL161.5929,--K
--
GT,PN1816,SW1514,ST374959000,EW1514,ET374959000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.988, HDOP:0.700, VDOP:1.861, TDOP:1.832, GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:21:51
GPS,PN1817,LA41.283220798200,LN22.072409863400,EL207.325000,--K
--GS,PN1817,N 4593038.2756,E594266.8348,EL161.8238,--K
--
GT,PN1817,SW1514,ST374963000,EW1514,ET374963000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.988, HDOP:0.700, VDOP:1.861, TDOP:1.832, GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:21:55
GPS,PN1818,LA41.283217096800,LN22.072407503600,EL207.460000,--
--GS,PN1818,N 4593037.1267,E594266.3022,EL161.9588,--
--
GT,PN1818,SW1514,ST374968000,EW1514,ET374968000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.988, HDOP:0.700, VDOP:1.861, TDOP:1.832, GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:22:00
GPS,PN1819,LA41.283213178800,LN22.072406149400,EL207.073000,--
--GS,PN1819,N 4593035.9139,E594266.0037,EL161.5718,--
--
GT,PN1819,SW1514,ST374972000,EW1514,ET374972000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.988, HDOP:0.700, VDOP:1.861, TDOP:1.832, GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:22:04
GPS,PN1820,LA41.283185308800,LN22.072564206800,EL206.408000,--K
--GS,PN1820,N 4593027.7942,E594302.7861,EL160.9072,--K
--
GT,PN1820,SW1514,ST375004000,EW1514,ET375004000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.993, HDOP:0.700, VDOP:1.866, TDOP:1.836, GDOP:0.775, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:22:36
GPS,PN1821,LA41.283180501600,LN22.072564439600,EL206.601000,--K
--GS,PN1821,N 4593026.3120,E594302.8594,EL161.1002,--K
--
GT,PN1821,SW1514,ST375008000,EW1514,ET375008000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.993, HDOP:0.700, VDOP:1.866, TDOP:1.836, GDOP:0.775, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:22:40
GPS,PN1822,LA41.283173323200,LN22.072560774800,EL206.656000,--
--GS,PN1822,N 4593024.0864,E594302.0380,EL161.1551,--
--
GT,PN1822,SW1514,ST375014000,EW1514,ET375014000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.993, HDOP:0.700, VDOP:1.866, TDOP:1.836, GDOP:0.775, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:22:46
GPS,PN1823,LA41.283208096200,LN22.072576549400,EL206.646000,--
--GS,PN1823,N 4593034.8612,E594305.5580,EL161.1455,--
--
GT,PN1823,SW1514,ST375032000,EW1514,ET375032000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.997, HDOP:0.700, VDOP:1.870, TDOP:1.839, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:23:04
GPS,PN1824,LA41.283213173400,LN22.072580111600,EL205.666000,--
--GS,PN1824,N 4593036.4383,E594306.3641,EL160.1655,--
--
GT,PN1824,SW1514,ST375038000,EW1514,ET375038000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.997, HDOP:0.700, VDOP:1.870, TDOP:1.839, GDOP:0.778, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:23:10
GPS,PN1825,LA41.283163746000,LN22.072638218600,EL206.144000,--
--GS,PN1825,N 4593021.3662,E594320.0440,EL160.6434,--
--
GT,PN1825,SW1514,ST375091000,EW1514,ET375091000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.003, HDOP:0.700, VDOP:1.877, TDOP:1.844, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:24:03
GPS,PN1826,LA41.283158793000,LN22.072633832000,EL206.459000,--
--GS,PN1826,N 4593019.8250,E594319.0462,EL160.9583,--
--
GT,PN1826,SW1514,ST375100000,EW1514,ET375100000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.003, HDOP:0.700, VDOP:1.877, TDOP:1.844, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:24:12
GPS,PN1827,LA41.283186861600,LN22.072662125000,EL205.891000,--
--GS,PN1827,N 4593028.5694,E594325.4975,EL160.3907,--
--
GT,PN1827,SW1514,ST375119000,EW1514,ET375119000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.003, HDOP:0.700, VDOP:1.877, TDOP:1.844, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:24:32
GPS,PN1828,LA41.283191115600,LN22.072663869200,EL205.232000,--
--GS,PN1828,N 4593029.8870,E594325.8851,EL159.7317,--
--
GT,PN1828,SW1514,ST375126000,EW1514,ET375126000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.008, HDOP:0.700, VDOP:1.882, TDOP:1.848, GDOP:0.785, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:24:38
GPS,PN1829,LA41.283155859600,LN22.072759259000,EL205.558000,--P
--GS,PN1829,N 4593019.2995,E594348.1579,EL160.0579,--P
--
GT,PN1829,SW1514,ST375164000,EW1514,ET375164000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.012, HDOP:0.700, VDOP:1.886, TDOP:1.851, GDOP:0.788, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:16
GPS,PN1830,LA41.283161303400,LN22.072773495800,EL205.562000,--P
--GS,PN1830,N 4593021.0219,E594351.4391,EL160.0620,--P
--
GT,PN1830,SW1514,ST375170000,EW1514,ET375170000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.049, HDOP:0.800, VDOP:1.886, TDOP:1.891, GDOP:0.788, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:22
GPS,PN1831,LA41.283171900600,LN22.072784911400,EL205.610000,--P
--GS,PN1831,N 4593024.3256,E594354.0449,EL160.1101,--P
--
GT,PN1831,SW1514,ST375177000,EW1514,ET375177000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.113,

HDOP:0.800, VDOP:1.956, TDOP:1.941, GDOP:0.836, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:29
GPS,PN1832,LA41.283183174600,LN22.072790096000,EL205.691000,--P
--GS,PN1832,N 4593027.8192,E594355.2024,EL160.1912,--P
--
GT,PN1832,SW1514,ST375183000,EW1514,ET375183000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.015, HDOP:0.700, VDOP:1.889, TDOP:1.853, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:35
GPS,PN1833,LA41.283180677400,LN22.072802500400,EL205.763000,--P
--GS,PN1833,N 4593027.0863,E594358.0904,EL160.2633,--P
--
GT,PN1833,SW1514,ST375189000,EW1514,ET375189000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.015, HDOP:0.700, VDOP:1.889, TDOP:1.853, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:42
GPS,PN1834,LA41.283168787200,LN22.072797702200,EL205.625000,--P
--GS,PN1834,N 4593023.4038,E594357.0250,EL160.1251,--P
--
GT,PN1834,SW1514,ST375196000,EW1514,ET375196000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.015, HDOP:0.700, VDOP:1.889, TDOP:1.853, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:48
GPS,PN1835,LA41.283156403200,LN22.072794496400,EL205.507000,--P
--GS,PN1835,N 4593019.5738,E594356.3311,EL160.0070,--P
--
GT,PN1835,SW1514,ST375202000,EW1514,ET375202000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.015, HDOP:0.700, VDOP:1.889, TDOP:1.853, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:25:54
GPS,PN1836,LA41.283145720800,LN22.072796772800,EL205.411000,--P
--GS,PN1836,N 4593016.2853,E594356.9022,EL159.9109,--P
--
GT,PN1836,SW1514,ST375209000,EW1514,ET375209000
--HSDV:0.014, VSDV:0.010, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.015, HDOP:0.700, VDOP:1.889, TDOP:1.853, GDOP:0.790, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:26:01
GPS,PN1837,LA41.283129445200,LN22.072776796400,EL205.407000,--
--GS,PN1837,N 4593011.2040,E594352.3330,EL159.9067,--
--
GT,PN1837,SW1514,ST375234000,EW1514,ET375234000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.093, HDOP:0.700, VDOP:1.972, TDOP:1.913, GDOP:0.849, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:26:27
GPS,PN1838,LA41.283127337400,LN22.072776410600,EL205.715000,--
--GS,PN1838,N 4593010.5526,E594352.2520,EL160.2147,--
--
GT,PN1838,SW1514,ST375240000,EW1514,ET375240000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.021, HDOP:0.700, VDOP:1.896, TDOP:1.858, GDOP:0.795, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:26:32
GPS,PN1839,LA41.283106299600,LN22.072861173200,EL205.253000,--
--GS,PN1839,N 4593004.3192,E594372.0021,EL159.7529,--
--
GT,PN1839,SW1514,ST375264000,EW1514,ET375264000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.023, HDOP:0.700, VDOP:1.898, TDOP:1.860, GDOP:0.796, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:26:57
GPS,PN1840,LA41.283102452400,LN22.072860369200,EL205.409000,--
--GS,PN1840,N 4593003.1299,E594371.8311,EL159.9089,--
--
GT,PN1840,SW1514,ST375274000,EW1514,ET375274000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.129, HDOP:0.800, VDOP:1.973, TDOP:1.953, GDOP:0.848, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:27:06
GPS,PN1841,LA41.283133408200,LN22.072856475800,EL205.412000,--
--GS,PN1841,N 4593012.6676,E594370.8032,EL159.9121,--
--
GT,PN1841,SW1514,ST375292000,EW1514,ET375292000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.316, HDOP:0.800, VDOP:2.173, TDOP:2.134, GDOP:0.898, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:27:24
GPS,PN1842,LA41.283136290600,LN22.072856899400,EL205.293000,--
--GS,PN1842,N 4593013.5581,E594370.8899,EL159.7931,--
--
GT,PN1842,SW1514,ST375304000,EW1514,ET375304000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:18, PDOP:2.933, HDOP:0.800, VDOP:2.822, TDOP:2.619, GDOP:1.321, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:27:36
GPS,PN1843,LA41.283093971400,LN22.072918923800,EL205.193000,--PROPUST
--GS,PN1843,N 4593000.6908,E594385.4503,EL159.6931,--PROPUST
--
GT,PN1843,SW1514,ST375361000,EW1514,ET375361000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.446, HDOP:1.200, VDOP:2.131, TDOP:2.271, GDOP:0.907, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:28:33
GPS,PN1844,LA41.283094306200,LN22.072918547000,EL205.236000,--PROPUST
--GS,PN1844,N 4593000.7930,E594385.3615,EL159.7361,--PROPUST
--
GT,PN1844,SW1514,ST375368000,EW1514,ET375368000
--HSDV:0.022, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.183, HDOP:0.800, VDOP:2.031, TDOP:1.991, GDOP:0.896, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:28:40
GPS,PN1845,LA41.283091504800,LN22.072931654000,EL205.243000,--PROPUST
--GS,PN1845,N 4592999.9684,E594388.4137,EL159.7431,--PROPUST
--
GT,PN1845,SW1514,ST375381000,EW1514,ET375381000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.578, HDOP:1.600, VDOP:2.021, TDOP:2.436, GDOP:0.844, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:28:53
GPS,PN1846,LA41.283108714000,LN22.072940316200,EL205.216000,--
--GS,PN1846,N 4593005.3035,E594390.3541,EL159.7163,--
--
GT,PN1846,SW1514,ST375406000,EW1514,ET375406000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.514, HDOP:0.800, VDOP:2.383, TDOP:2.322, GDOP:0.962, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:29:18
GPS,PN1847,LA41.283109479000,LN22.072940359400,EL204.750000,--
--GS,PN1847,N 4593005.5396,E594390.3611,EL159.2503,--
--
GT,PN1847,SW1514,ST375415000,EW1514,ET375415000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.988, HDOP:1.600, VDOP:2.523, TDOP:2.790, GDOP:1.069, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:29:27
GPS,PN1848,LA41.283091255200,LN22.073029887800,EL204.988000,--
--GS,PN1848,N 4593000.1888,E594411.2057,EL159.4885,--
--
GT,PN1848,SW1514,ST375438000,EW1514,ET375438000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.594, HDOP:0.700, VDOP:2.498, TDOP:2.349, GDOP:1.100, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:29:50
GPS,PN1849,LA41.283099020400,LN22.073033890400,EL204.936000,--
--GS,PN1849,N 4593002.5964,E594412.1031,EL159.4366,--
--
GT,PN1849,SW1514,ST375444000,EW1514,ET375444000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.039, HDOP:0.700, VDOP:1.915, TDOP:1.872, GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:29:56
GPS,PN1850,LA41.283055786800,LN22.073052673400,EL205.047000,--
--GS,PN1850,N 4592989.3162,E594416.6349,EL159.5473,--
--
GT,PN1850,SW1514,ST375462000,EW1514,ET375462000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.040, HDOP:0.700, VDOP:1.916, TDOP:1.873, GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:30:14
GPS,PN1851,LA41.283052185000,LN22.073050623800,EL205.288000,--
--GS,PN1851,N 4592988.1989,E594416.1739,EL159.7883,--
--
GT,PN1851,SW1514,ST375469000,EW1514,ET375469000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.076,

HDOP:0.800, VDOP:1.916, TDOP:1.912, GDOP:0.809, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:30:21
GPS,PN1852,LA41.283043130400,LN22.073101891400,EL204.993000,--
--GS,PN1852,N 4592985.5609,E594428.1048,EL159.4935,--
--
GT,PN1852,SW1514,ST375488000,EW1514,ET375488000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.235, HDOP:0.800, VDOP:2.087, TDOP:2.061, GDOP:0.864, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:30:40
GPS,PN1853,LA41.283038146200,LN22.073100907400,EL205.432000,--
--GS,PN1853,N 4592984.0203,E594427.8966,EL159.9324,--
--
GT,PN1853,SW1514,ST375492000,EW1514,ET375492000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.078, HDOP:0.800, VDOP:1.918, TDOP:1.913, GDOP:0.811, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:30:44
GPS,PN1854,LA41.283032454600,LN22.073099393600,EL205.397000,--
--GS,PN1854,N 4592982.2599,E594427.5683,EL159.8974,--
--
GT,PN1854,SW1514,ST375497000,EW1514,ET375497000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.078, HDOP:0.800, VDOP:1.918, TDOP:1.913, GDOP:0.811, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:30:49
GPS,PN1855,LA41.283072144000,LN22.073103947600,EL205.067000,--
--GS,PN1855,N 4592994.5175,E594428.4650,EL159.5677,--
--
GT,PN1855,SW1514,ST375515000,EW1514,ET375515000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.080, HDOP:0.800, VDOP:1.920, TDOP:1.915, GDOP:0.813, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:07
GPS,PN1856,LA41.283076444200,LN22.073105618000,EL205.076000,--
--GS,PN1856,N 4592995.8491,E594428.8353,EL159.5768,--
--
GT,PN1856,SW1514,ST375521000,EW1514,ET375521000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.080, HDOP:0.800, VDOP:1.920, TDOP:1.915, GDOP:0.813, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:13
GPS,PN1857,LA41.283041068800,LN22.073213377400,EL205.132000,--
--GS,PN1857,N 4592985.2625,E594453.9787,EL159.6329,--
--
GT,PN1857,SW1514,ST375549000,EW1514,ET375549000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.082, HDOP:0.800, VDOP:1.922, TDOP:1.916, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:41
GPS,PN1858,LA41.283047381400,LN22.073216867600,EL205.350000,--
--GS,PN1858,N 4592987.2204,E594454.7630,EL159.8510,--
--
GT,PN1858,SW1514,ST375555000,EW1514,ET375555000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.082, HDOP:0.800, VDOP:1.922, TDOP:1.916, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:31:47
GPS,PN1859,LA41.283023216400,LN22.073182337600,EL205.201000,--K
--GS,PN1859,N 4592979.6612,E594446.8491,EL159.7017,--K
--
GT,PN1859,SW1514,ST375597000,EW1514,ET375597000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.082, HDOP:0.800, VDOP:1.922, TDOP:1.916, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:32:29
GPS,PN1860,LA41.283017838600,LN22.073180080400,EL205.633000,--K
--GS,PN1860,N 4592977.9954,E594446.3471,EL160.1336,--K
--
GT,PN1860,SW1514,ST375602000,EW1514,ET375602000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.086, HDOP:0.800, VDOP:1.926, TDOP:1.918, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:32:34
GPS,PN1861,LA41.283014375400,LN22.073180042600,EL205.499000,--
--GS,PN1861,N 4592976.9269,E594446.3523,EL159.9996,--
--
GT,PN1861,SW1514,ST375619000,EW1514,ET375619000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.086, HDOP:0.800, VDOP:1.926, TDOP:1.918, GDOP:0.818, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:32:52
GPS,PN1862,LA41.283001218600,LN22.073287403000,EL205.423000,--K
--GS,PN1862,N 4592973.1934,E594471.3137,EL159.9239,--K
--
GT,PN1862,SW1514,ST375663000,EW1514,ET375663000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.088, HDOP:0.800, VDOP:1.929, TDOP:1.920, GDOP:0.821, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:33:35
GPS,PN1863,LA41.282992150200,LN22.073285878400,EL206.287000,--K
--GS,PN1863,N 4592970.3912,E594470.9965,EL160.7879,--K
--
GT,PN1863,SW1514,ST375672000,EW1514,ET375672000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.088, HDOP:0.800, VDOP:1.929, TDOP:1.920, GDOP:0.821, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:33:44
GPS,PN1864,LA41.282985208800,LN22.073281773200,EL206.178000,--
--GS,PN1864,N 4592968.2375,E594470.0721,EL160.6788,--
--
GT,PN1864,SW1514,ST375690000,EW1514,ET375690000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.088, HDOP:0.800, VDOP:1.929, TDOP:1.920, GDOP:0.821, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:34:02
GPS,PN1865,LA41.283026523000,LN22.073299994600,EL205.363000,--
--GS,PN1865,N 4592981.0377,E594474.1332,EL159.8642,--
--
GT,PN1865,SW1514,ST375710000,EW1514,ET375710000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.243, HDOP:0.800, VDOP:2.095, TDOP:2.054, GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:34:22
GPS,PN1866,LA41.283036205800,LN22.073303830400,EL205.543000,--
--GS,PN1866,N 4592984.0363,E594474.9841,EL160.0443,--
--
GT,PN1866,SW1514,ST375717000,EW1514,ET375717000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.090, HDOP:0.800, VDOP:1.931, TDOP:1.921, GDOP:0.823, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:34:29
GPS,PN1867,LA41.283013763400,LN22.073414177600,EL205.031000,--
--GS,PN1867,N 4592977.4474,E594500.6760,EL159.5326,--
--
GT,PN1867,SW1514,ST375747000,EW1514,ET375747000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.201, HDOP:0.800, VDOP:2.051, TDOP:2.033, GDOP:0.845, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:34:59
GPS,PN1868,LA41.283021039600,LN22.073417232800,EL205.257000,--
--GS,PN1868,N 4592979.7013,E594501.3555,EL159.7587,--
--
GT,PN1868,SW1514,ST375752000,EW1514,ET375752000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.091, HDOP:0.800, VDOP:1.932, TDOP:1.922, GDOP:0.824, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:35:04
GPS,PN1869,LA41.282988426000,LN22.073403245600,EL205.245000,--K
--GS,PN1869,N 4592969.5980,E594498.2417,EL159.7464,--K
--
GT,PN1869,SW1514,ST375779000,EW1514,ET375779000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.091, HDOP:0.800, VDOP:1.932, TDOP:1.921, GDOP:0.825, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:35:31
GPS,PN1870,LA41.282980695600,LN22.073403846800,EL205.622000,--K
--GS,PN1870,N 4592967.2151,E594498.4124,EL160.1233,--K
--
GT,PN1870,SW1514,ST375784000,EW1514,ET375784000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.091, HDOP:0.800, VDOP:1.932, TDOP:1.921, GDOP:0.825, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:35:36
GPS,PN1871,LA41.282971576200,LN22.073402212400,EL205.688000,--
--GS,PN1871,N 4592964.3969,E594498.0699,EL160.1892,--
--
GT,PN1871,SW1514,ST375799000,EW1514,ET375799000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.092,

HDOP:0.800, VDOP:1.933, TDOP:1.922, GDOP:0.825, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:35:51
GPS,PN1872,LA41.283016066800,LN22.073504788400,EL204.145000,--T
--GS,PN1872,N 4592978.4327,E594521.6891,EL158.6470,--T
--
GT,PN1872,SW1514,ST375842000,EW1514,ET375842000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.093, HDOP:0.800, VDOP:1.934, TDOP:1.923, GDOP:0.827, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:36:34
GPS,PN1873,LA41.283008313600,LN22.073507056400,EL204.791000,--T
--GS,PN1873,N 4592976.0477,E594522.2466,EL159.2930,--T
--
GT,PN1873,SW1514,ST375846000,EW1514,ET375846000
--HSDV:0.050, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.093, HDOP:0.800, VDOP:1.934, TDOP:1.923, GDOP:0.827, NSDV:0.030, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:36:38
GPS,PN1874,LA41.282983867800,LN22.073505846800,EL204.762000,--K
--GS,PN1874,N 4592968.5028,E594522.0644,EL159.2638,--K
--
GT,PN1874,SW1514,ST375855000,EW1514,ET375855000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.093, HDOP:0.800, VDOP:1.934, TDOP:1.923, GDOP:0.827, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:36:47
GPS,PN1875,LA41.282978616000,LN22.073508237200,EL204.761000,--K
--GS,PN1875,N 4592966.8899,E594522.6402,EL159.2627,--K
--
GT,PN1875,SW1514,ST375858000,EW1514,ET375858000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.093, HDOP:0.800, VDOP:1.934, TDOP:1.923, GDOP:0.827, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:36:50
GPS,PN1876,LA41.282970045600,LN22.073509009400,EL204.823000,--
--GS,PN1876,N 4592964.2484,E594522.8539,EL159.3247,--
--
GT,PN1876,SW1514,ST375863000,EW1514,ET375863000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.093, HDOP:0.800, VDOP:1.934, TDOP:1.923, GDOP:0.827, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:36:55
GPS,PN1877,LA41.282961484800,LN22.073587576400,EL204.477000,--P
--GS,PN1877,N 4592961.8457,E594541.1166,EL158.9790,--P
--
GT,PN1877,SW1514,ST375881000,EW1514,ET375881000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.036, TDOP:1.994, GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:37:13
GPS,PN1878,LA41.282966264400,LN22.073595843800,EL204.378000,--P
--GS,PN1878,N 4592963.3452,E594543.0155,EL158.8800,--P
--
GT,PN1878,SW1514,ST375885000,EW1514,ET375885000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.036, TDOP:1.994, GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:37:17
GPS,PN1879,LA41.282973857400,LN22.073588181200,EL204.253000,--P
--GS,PN1879,N 4592965.6643,E594541.2071,EL158.7551,--P
--
GT,PN1879,SW1514,ST375889000,EW1514,ET375889000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.036, TDOP:1.994, GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:37:21
GPS,PN1880,LA41.282977496400,LN22.073570525000,EL204.342000,--P
--GS,PN1880,N 4592966.7334,E594537.0960,EL158.8440,--P
--
GT,PN1880,SW1514,ST375895000,EW1514,ET375895000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.036, TDOP:1.994, GDOP:0.899, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:37:27
GPS,PN1881,LA41.282976487200,LN22.073593307600,EL204.121000,--K
--GS,PN1881,N 4592966.4911,E594542.3858,EL158.6231,--K
--
GT,PN1881,SW1514,ST375909000,EW1514,ET375909000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.037, TDOP:1.995, GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:37:41
GPS,PN1882,LA41.282973011400,LN22.073595732800,EL203.945000,--K
--GS,PN1882,N 4592965.4262,E594542.9625,EL158.4471,--K
--
GT,PN1882,SW1514,ST375913000,EW1514,ET375913000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.037, TDOP:1.995, GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:37:45
GPS,PN1883,LA41.283007396200,LN22.073654344400,EL204.051000,--O
--GS,PN1883,N 4592976.2113,E594556.4223,EL158.5536,--O
--
GT,PN1883,SW1514,ST375940000,EW1514,ET375940000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.037, TDOP:1.995, GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:38:12
GPS,PN1884,LA41.282969907600,LN22.073805854000,EL202.701000,--K
--GS,PN1884,N 4592965.1060,E594591.7250,EL157.2040,--K
--
GT,PN1884,SW1514,ST375976000,EW1514,ET375976000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.193, HDOP:0.800, VDOP:2.042, TDOP:1.998, GDOP:0.905, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:38:48
GPS,PN1885,LA41.282965047600,LN22.073804541800,EL203.020000,--K
--GS,PN1885,N 4592963.6027,E594591.4401,EL157.5230,--K
--
GT,PN1885,SW1514,ST375981000,EW1514,ET375981000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.193, HDOP:0.800, VDOP:2.042, TDOP:1.998, GDOP:0.905, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:38:53
GPS,PN1886,LA41.282997085800,LN22.073844589400,EL202.340000,--O
--GS,PN1886,N 4592973.6077,E594600.6023,EL156.8434,--O
--
GT,PN1886,SW1514,ST376003000,EW1514,ET376003000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.193, HDOP:0.800, VDOP:2.042, TDOP:1.997, GDOP:0.906, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:39:15
GPS,PN1887,LA41.282966385000,LN22.073926073600,EL201.343000,--K
--GS,PN1887,N 4592964.3840,E594619.6312,EL155.8465,--K
--
GT,PN1887,SW1514,ST376021000,EW1514,ET376021000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.208, HDOP:0.800, VDOP:2.058, TDOP:2.009, GDOP:0.916, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:39:33
GPS,PN1888,LA41.282957218200,LN22.073930469800,EL201.951000,--K
--GS,PN1888,N 4592961.5695,E594620.6881,EL156.4545,--K
--
GT,PN1888,SW1514,ST376025000,EW1514,ET376025000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.208, HDOP:0.800, VDOP:2.058, TDOP:2.009, GDOP:0.916, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:39:37
GPS,PN1889,LA41.282948806800,LN22.073931243200,EL202.366000,--
--GS,PN1889,N 4592958.9770,E594620.9015,EL156.8694,--
--
GT,PN1889,SW1514,ST376031000,EW1514,ET376031000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.232, HDOP:0.900, VDOP:2.043, TDOP:2.040, GDOP:0.907, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:39:43
GPS,PN1890,LA41.282943536400,LN22.074031727000,EL201.649000,--
--GS,PN1890,N 4592957.6561,E594644.2359,EL156.1528,--
--
GT,PN1890,SW1514,ST376064000,EW1514,ET376064000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.999, GDOP:0.909, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:16
GPS,PN1891,LA41.282950752600,LN22.074038384600,EL201.250000,--K
--GS,PN1891,N 4592959.9024,E594645.7514,EL155.7539,--K
--
GT,PN1891,SW1514,ST376077000,EW1514,ET376077000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196,

HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.999, GDOP:0.909, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:29
GPS,PN1892,LA41.282960771400,LN22.074040986200,EL200.427000,--K
--GS,PN1892,N 4592963.0010,E594646.3145,EL154.9310,--K
--
GT,PN1892,SW1514,ST376088000,EW1514,ET376088000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.998, GDOP:0.910, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:40:40
GPS,PN1893,LA41.282955042000,LN22.074144578600,EL200.135000,--K
--GS,PN1893,N 4592961.5480,E594670.3720,EL154.6394,--K
--
GT,PN1893,SW1514,ST376108000,EW1514,ET376108000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.998, GDOP:0.910, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:41:00
GPS,PN1894,LA41.282945905800,LN22.074142731200,EL200.852000,--K
--GS,PN1894,N 4592958.7240,E594669.9803,EL155.3563,--K
--
GT,PN1894,SW1514,ST376115000,EW1514,ET376115000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.998, GDOP:0.910, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:41:07
GPS,PN1895,LA41.282936938800,LN22.074141815600,EL201.113000,--
--GS,PN1895,N 4592955.9550,E594669.8040,EL155.6172,--
--
GT,PN1895,SW1514,ST376119000,EW1514,ET376119000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.998, GDOP:0.910, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:41:12
GPS,PN1896,LA41.282981890800,LN22.074155315600,EL200.084000,--O
--GS,PN1896,N 4592969.8632,E594672.7547,EL154.5887,--O
--
GT,PN1896,SW1514,ST376136000,EW1514,ET376136000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.998, GDOP:0.910, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:41:28
GPS,PN1897,LA41.282948992800,LN22.074246185000,EL199.884000,--K
--GS,PN1897,N 4592959.9904,E594693.9700,EL154.3888,--K
--
GT,PN1897,SW1514,ST376161000,EW1514,ET376161000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.198, HDOP:0.800, VDOP:2.047, TDOP:1.999, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:41:53
GPS,PN1898,LA41.282947002000,LN22.074263331800,EL199.907000,--K
--GS,PN1898,N 4592959.4284,E594697.9562,EL154.4119,--K
--
GT,PN1898,SW1514,ST376168000,EW1514,ET376168000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.198, HDOP:0.800, VDOP:2.047, TDOP:1.999, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:00
GPS,PN1899,LA41.282939297400,LN22.074255827000,EL200.632000,--K
--GS,PN1899,N 4592957.0288,E594696.2462,EL155.1368,--K
--
GT,PN1899,SW1514,ST376174000,EW1514,ET376174000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.198, HDOP:0.800, VDOP:2.047, TDOP:1.999, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:06
GPS,PN1900,LA41.282931637800,LN22.074251744000,EL200.752000,--
--GS,PN1900,N 4592954.6535,E594695.3298,EL155.2567,--
--
GT,PN1900,SW1514,ST376179000,EW1514,ET376179000
--HSDV:0.057, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.198, HDOP:0.800, VDOP:2.047, TDOP:1.999, GDOP:0.914, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:42:11
GPS,PN1901,LA41.282976630600,LN22.074277602800,EL200.330000,--O
--GS,PN1901,N 4592968.6118,E594701.1476,EL154.8352,--O
--
GT,PN1901,SW1514,ST376200000,EW1514,ET376200000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.198, HDOP:0.800, VDOP:2.047, TDOP:1.999, GDOP:0.914, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:42:32
GPS,PN1902,LA41.282962249800,LN22.074352920200,EL200.590000,--O
--GS,PN1902,N 4592964.4042,E594718.6799,EL155.0954,--O
--
GT,PN1902,SW1514,ST376235000,EW1514,ET376235000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.199, HDOP:0.800, VDOP:2.048, TDOP:1.998, GDOP:0.917, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:43:07
GPS,PN1903,LA41.282934258000,LN22.074340786400,EL200.056000,--K
--GS,PN1903,N 4592955.7322,E594715.9778,EL154.5611,--K
--
GT,PN1903,SW1514,ST376264000,EW1514,ET376264000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.226, HDOP:0.800, VDOP:2.077, TDOP:2.020, GDOP:0.934, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:43:36
GPS,PN1904,LA41.282927977800,LN22.074337388000,EL200.433000,--K
--GS,PN1904,N 4592953.7845,E594715.2147,EL154.9380,--K
--
GT,PN1904,SW1514,ST376272000,EW1514,ET376272000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.199, HDOP:0.800, VDOP:2.048, TDOP:1.998, GDOP:0.918, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:43:44
GPS,PN1905,LA41.282902450800,LN22.074440409200,EL200.663000,--K
--GS,PN1905,N 4592946.2226,E594739.2197,EL155.1683,--K
--
GT,PN1905,SW1514,ST376301000,EW1514,ET376301000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.998, GDOP:0.920, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:13
GPS,PN1906,LA41.282893957800,LN22.074436997600,EL201.493000,--K
--GS,PN1906,N 4592943.5923,E594738.4625,EL155.9982,--K
--
GT,PN1906,SW1514,ST376307000,EW1514,ET376307000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.998, GDOP:0.920, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:19
GPS,PN1907,LA41.282920244400,LN22.074486930200,EL201.238000,--O
--GS,PN1907,N 4592951.8531,E594749.9411,EL155.7437,--O
--
GT,PN1907,SW1514,ST376336000,EW1514,ET376336000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.998, GDOP:0.921, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:44:48
GPS,PN1908,LA41.282893332000,LN22.074542482400,EL200.953000,--O
--GS,PN1908,N 4592943.7197,E594762.9385,EL155.4587,--O
--
GT,PN1908,SW1514,ST376355000,EW1514,ET376355000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.351, HDOP:0.800, VDOP:2.211, TDOP:2.106, GDOP:1.046, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:07
GPS,PN1909,LA41.282872695000,LN22.074520329200,EL201.148000,--P
--GS,PN1909,N 4592937.2861,E594757.8821,EL155.6534,--P
--
GT,PN1909,SW1514,ST376380000,EW1514,ET376380000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:32
GPS,PN1910,LA41.282866481400,LN22.074519276200,EL201.102000,--P
--GS,PN1910,N 4592935.3661,E594757.6629,EL155.6074,--P
--
GT,PN1910,SW1514,ST376384000,EW1514,ET376384000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:36
GPS,PN1911,LA41.282859624000,LN22.074515835200,EL201.412000,--P
--GS,PN1911,N 4592933.2402,E594756.8922,EL155.9173,--P
--
GT,PN1911,SW1514,ST376389000,EW1514,ET376389000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200,

HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:41
GPS,PN1912,LA41.282851486200,LN22.074506374400,EL201.688000,--P
--GS,PN1912,N 4592930.7010,E594754.7301,EL156.1932,--P
--
GT,PN1912,SW1514,ST376396000,EW1514,ET376396000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:48
GPS,PN1913,LA41.282845551600,LN22.074512970200,EL201.689000,--P
--GS,PN1913,N 4592928.8903,E594756.2844,EL156.1942,--P
--
GT,PN1913,SW1514,ST376402000,EW1514,ET376402000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:45:54
GPS,PN1914,LA41.282853388200,LN22.074523969400,EL201.463000,--P
--GS,PN1914,N 4592931.3412,E594758.8046,EL155.9683,--P
--
GT,PN1914,SW1514,ST376409000,EW1514,ET376409000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:46:01
GPS,PN1915,LA41.282857191600,LN22.074535395200,EL201.182000,--P
--GS,PN1915,N 4592932.5493,E594761.4402,EL155.6873,--P
--
GT,PN1915,SW1514,ST376415000,EW1514,ET376415000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:46:07
GPS,PN1916,LA41.282859069600,LN22.074548393000,EL201.112000,--P
--GS,PN1916,N 4592933.1681,E594764.4482,EL155.6174,--P
--
GT,PN1916,SW1514,ST376422000,EW1514,ET376422000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.200, HDOP:0.800, VDOP:2.049, TDOP:1.997, GDOP:0.922, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:46:14
GPS,PN1917,LA41.282878831200,LN22.074574006400,EL201.196000,--O
--GS,PN1917,N 4592939.3422,E594770.3109,EL155.7017,--O
--
GT,PN1917,SW1514,ST376448000,EW1514,ET376448000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.198, HDOP:0.800, VDOP:2.047, TDOP:1.995, GDOP:0.923, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:46:40
GPS,PN1918,LA41.282859943800,LN22.074628802000,EL200.076000,--
--GS,PN1918,N 4592933.6822,E594783.1003,EL154.5818,--
--
GT,PN1918,SW1514,ST376479000,EW1514,ET376479000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.197, HDOP:0.800, VDOP:2.046, TDOP:1.993, GDOP:0.924, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:11
GPS,PN1919,LA41.282864621400,LN22.074633610400,EL200.650000,--
--GS,PN1919,N 4592935.1398,E594784.1970,EL155.1559,--
--
GT,PN1919,SW1514,ST376487000,EW1514,ET376487000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.197, HDOP:0.800, VDOP:2.046, TDOP:1.993, GDOP:0.924, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:19
GPS,PN1920,LA41.282832845400,LN22.074612956600,EL200.549000,--K
--GS,PN1920,N 4592925.2745,E594779.5336,EL155.0545,--K
--
GT,PN1920,SW1514,ST376514000,EW1514,ET376514000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.992, GDOP:0.925, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:46
GPS,PN1921,LA41.282826627600,LN22.074609520400,EL201.277000,--K
--GS,PN1921,N 4592923.3459,E594778.7614,EL155.7824,--K
--
GT,PN1921,SW1514,ST376522000,EW1514,ET376522000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.992, GDOP:0.925, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:47:54
GPS,PN1922,LA41.282809642800,LN22.074698387600,EL199.578000,--K
--GS,PN1922,N 4592918.3764,E594799.4482,EL154.0837,--K
--
GT,PN1922,SW1514,ST376547000,EW1514,ET376547000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.313, HDOP:0.800, VDOP:2.170, TDOP:2.079, GDOP:1.014, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:19
GPS,PN1923,LA41.282801331000,LN22.074694161800,EL199.689000,--K
--GS,PN1923,N 4592915.7995,E594798.5014,EL154.1946,--K
--
GT,PN1923,SW1514,ST376554000,EW1514,ET376554000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.196, HDOP:0.800, VDOP:2.045, TDOP:1.991, GDOP:0.926, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:27
GPS,PN1924,LA41.282837547000,LN22.074712635800,EL199.058000,--
--GS,PN1924,N 4592927.0279,E594802.6411,EL153.5640,--
--
GT,PN1924,SW1514,ST376582000,EW1514,ET376582000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.434, HDOP:0.800, VDOP:2.299, TDOP:2.225, GDOP:0.987, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:48:54
GPS,PN1925,LA41.282842543200,LN22.074715790000,EL200.028000,--
--GS,PN1925,N 4592928.5787,E594803.3527,EL154.5340,--
--
GT,PN1925,SW1514,ST376588000,EW1514,ET376588000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.194, HDOP:0.800, VDOP:2.043, TDOP:1.989, GDOP:0.926, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:49:00
GPS,PN1926,LA41.282817094800,LN22.074823761800,EL197.925000,--
--GS,PN1926,N 4592921.0565,E594828.5062,EL152.4313,--
--
GT,PN1926,SW1514,ST376620000,EW1514,ET376620000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.192, HDOP:0.800, VDOP:2.041, TDOP:1.987, GDOP:0.926, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:49:32
GPS,PN1927,LA41.282821833000,LN22.074824490200,EL198.670000,--
--GS,PN1927,N 4592922.5204,E594828.6560,EL153.1763,--
--
GT,PN1927,SW1514,ST376626000,EW1514,ET376626000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.192, HDOP:0.800, VDOP:2.041, TDOP:1.987, GDOP:0.926, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:49:38
GPS,PN1928,LA41.282782821000,LN22.074824547800,EL198.042000,--R
--GS,PN1928,N 4592910.4858,E594828.8271,EL152.5480,--R
--
GT,PN1928,SW1514,ST376654000,EW1514,ET376654000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.192, HDOP:0.800, VDOP:2.041, TDOP:1.987, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:50:06
GPS,PN1929,LA41.282770108800,LN22.074823625600,EL198.473000,--R
--GS,PN1929,N 4592906.5614,E594828.6646,EL152.9789,--R
--
GT,PN1929,SW1514,ST376662000,EW1514,ET376662000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.192, HDOP:0.800, VDOP:2.041, TDOP:1.987, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:50:14
GPS,PN1930,LA41.282768468400,LN22.074935321600,EL197.007000,--R
--GS,PN1930,N 4592906.3951,E594854.5859,EL151.5134,--R
--
GT,PN1930,SW1514,ST376692000,EW1514,ET376692000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.189, HDOP:0.800, VDOP:2.038, TDOP:1.983, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:50:44
GPS,PN1931,LA41.282759151000,LN22.074934484600,EL197.172000,--R
--GS,PN1931,N 4592903.5182,E594854.4293,EL151.6783,--R
--
GT,PN1931,SW1514,ST376698000,EW1514,ET376698000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.189,

HDOP:0.800, VDOP:2.038, TDOP:1.983, GDOP:0.927, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM20:50:50
GPS,PN1932,LA41.282801100000,LN22.074958254200,EL196.661000,--
--GS,PN1932,N 4592916.5314,E594859.7745,EL151.1678,--
--
GT,PN1932,SW1514,ST376726000,EW1514,ET376726000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.036, TDOP:1.981, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:51:18
GPS,PN1933,LA41.282803288200,LN22.074960363800,EL197.122000,--
--GS,PN1933,N 4592917.2128,E594860.2551,EL151.6288,--
--
GT,PN1933,SW1514,ST376732000,EW1514,ET376732000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.188, HDOP:0.800, VDOP:2.036, TDOP:1.981, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:51:24
GPS,PN1934,LA41.282783325600,LN22.075062723200,EL195.768000,--
--GS,PN1934,N 4592911.3660,E594884.0843,EL150.2751,--
--
GT,PN1934,SW1514,ST376759000,EW1514,ET376759000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.187, HDOP:0.800, VDOP:2.035, TDOP:1.980, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:51:51
GPS,PN1935,LA41.282789892600,LN22.075069663400,EL196.882000,--
--GS,PN1935,N 4592913.4129,E594885.6679,EL151.3892,--
--
GT,PN1935,SW1514,ST376767000,EW1514,ET376767000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.187, HDOP:0.800, VDOP:2.035, TDOP:1.980, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:51:59
GPS,PN1936,LA41.282750826000,LN22.075035574400,EL196.387000,--
--GS,PN1936,N 4592901.2576,E594877.9169,EL150.8937,--
--
GT,PN1936,SW1514,ST376795000,EW1514,ET376795000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.185, HDOP:0.800, VDOP:2.033, TDOP:1.978, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:52:27
GPS,PN1937,LA41.282741829000,LN22.075034273000,EL196.571000,--
--GS,PN1937,N 4592898.4782,E594877.6514,EL151.0776,--
--
GT,PN1937,SW1514,ST376801000,EW1514,ET376801000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.185, HDOP:0.800, VDOP:2.033, TDOP:1.978, GDOP:0.927, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:52:33
GPS,PN1938,LA41.282732674200,LN22.075152390800,EL195.721000,--K
--GS,PN1938,N 4592896.0135,E594905.0931,EL150.2281,--K
--
GT,PN1938,SW1514,ST376845000,EW1514,ET376845000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.331, GDOP:1.053, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:17
GPS,PN1939,LA41.282735406000,LN22.075146739400,EL195.682000,--K
--GS,PN1939,N 4592896.8390,E594903.7708,EL150.1891,--K
--
GT,PN1939,SW1514,ST376852000,EW1514,ET376852000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.331, GDOP:1.053, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:24
GPS,PN1940,LA41.282727909000,LN22.075156476200,EL195.647000,--K
--GS,PN1940,N 4592894.5559,E594906.0602,EL150.1540,--K
--
GT,PN1940,SW1514,ST376860000,EW1514,ET376860000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.331, GDOP:1.053, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:32
GPS,PN1941,LA41.282757527400,LN22.075187301800,EL195.501000,--
--GS,PN1941,N 4592903.7867,E594913.0922,EL150.0084,--
--
GT,PN1941,SW1514,ST376880000,EW1514,ET376880000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.330, GDOP:1.054, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:52
GPS,PN1942,LA41.282768106000,LN22.075193656400,EL195.149000,--
--GS,PN1942,N 4592907.0694,E594914.5238,EL149.6565,--
--
GT,PN1942,SW1514,ST376887000,EW1514,ET376887000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.330, GDOP:1.054, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:53:59
GPS,PN1943,LA41.282772332400,LN22.075196708000,EL196.113000,--
--GS,PN1943,N 4592908.3824,E594915.2146,EL150.6206,--
--
GT,PN1943,SW1514,ST376892000,EW1514,ET376892000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.330, GDOP:1.054, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:04
GPS,PN1944,LA41.282724919800,LN22.075229676800,EL195.444000,--T
--GS,PN1944,N 4592893.8565,E594923.0556,EL149.9513,--T
--
GT,PN1944,SW1514,ST376908000,EW1514,ET376908000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.330, GDOP:1.056, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:20
GPS,PN1945,LA41.282718942000,LN22.075227762200,EL195.841000,--T
--GS,PN1945,N 4592892.0066,E594922.6356,EL150.3483,--T
--
GT,PN1945,SW1514,ST376911000,EW1514,ET376911000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.330, GDOP:1.056, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:23
GPS,PN1946,LA41.282703894600,LN22.075309053200,EL195.694000,--T
--GS,PN1946,N 4592887.6121,E594941.5570,EL150.2015,--T
--
GT,PN1946,SW1514,ST376931000,EW1514,ET376931000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.765, HDOP:0.900, VDOP:2.614, TDOP:2.491, GDOP:1.199, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:43
GPS,PN1947,LA41.282710285200,LN22.075309146800,EL195.558000,--T
--GS,PN1947,N 4592889.5839,E594941.5528,EL150.0656,--T
--
GT,PN1947,SW1514,ST376935000,EW1514,ET376935000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.765, HDOP:0.900, VDOP:2.614, TDOP:2.491, GDOP:1.199, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:47
GPS,PN1948,LA41.282741524200,LN22.075311228200,EL195.364000,--T
--GS,PN1948,N 4592899.2271,E594941.9093,EL149.8719,--T
--
GT,PN1948,SW1514,ST376945000,EW1514,ET376945000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.330, GDOP:1.057, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:54:57
GPS,PN1949,LA41.282748555600,LN22.075314411200,EL196.560000,--T
--GS,PN1949,N 4592901.4058,E594942.6193,EL151.0679,--T
--
GT,PN1949,SW1514,ST376948000,EW1514,ET376948000
--HSDV:0.057, VSDV:0.100, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.330, GDOP:1.057, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM20:55:00
GPS,PN1950,LA41.282694864000,LN22.075418795000,EL195.382000,--T
--GS,PN1950,N 4592885.1605,E594967.0548,EL149.8899,--T
--
GT,PN1950,SW1514,ST376974000,EW1514,ET376974000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.396, TDOP:2.331, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:26
GPS,PN1951,LA41.282688724800,LN22.075418086400,EL195.677000,--T
--GS,PN1951,N 4592883.2644,E594966.9153,EL150.1849,--T
--
GT,PN1951,SW1514,ST376978000,EW1514,ET376978000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559,

HDOP:0.900, VDOP:2.396, TDOP:2.331, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:30
GPS,PN1952,LA41.282728389600,LN22.075431676400,EL195.533000,--T
--GS,PN1952,N 4592895.5420,E594969.9077,EL150.0413,--T
--
GT,PN1952,SW1514,ST376989000,EW1514,ET376989000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.330, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:41
GPS,PN1953,LA41.282734355400,LN22.075433775200,EL196.893000,--T
--GS,PN1953,N 4592897.3887,E594970.3705,EL151.4014,--T
--
GT,PN1953,SW1514,ST376994000,EW1514,ET376994000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.330, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:55:46
GPS,PN1954,LA41.282690873400,LN22.075533533600,EL195.053000,--T
--GS,PN1954,N 4592884.2789,E594993.6917,EL149.5614,--T
--
GT,PN1954,SW1514,ST377016000,EW1514,ET377016000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.396, TDOP:2.330, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:08
GPS,PN1955,LA41.282679058800,LN22.075535300600,EL195.132000,--T
--GS,PN1955,N 4592880.6396,E594994.1495,EL149.6403,--T
--
GT,PN1955,SW1514,ST377020000,EW1514,ET377020000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.396, TDOP:2.330, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:12
GPS,PN1956,LA41.282718542400,LN22.075536382400,EL194.868000,--T
--GS,PN1956,N 4592892.8231,E594994.2406,EL149.3767,--T
--
GT,PN1956,SW1514,ST377031000,EW1514,ET377031000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.396, TDOP:2.330, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:23
GPS,PN1957,LA41.282726649600,LN22.075537448000,EL196.338000,--T
--GS,PN1957,N 4592895.3273,E594994.4549,EL150.8468,--T
--
GT,PN1957,SW1514,ST377037000,EW1514,ET377037000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.396, TDOP:2.330, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:29
GPS,PN1958,LA41.282685109800,LN22.075624381400,EL194.670000,--T
--GS,PN1958,N 4592882.7776,E595014.7927,EL149.1788,--T
--
GT,PN1958,SW1514,ST377057000,EW1514,ET377057000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.329, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:49
GPS,PN1959,LA41.282674503600,LN22.075624010000,EL194.670000,--T
--GS,PN1959,N 4592879.5046,E595014.7495,EL149.1787,--T
--
GT,PN1959,SW1514,ST377061000,EW1514,ET377061000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.329, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:56:53
GPS,PN1960,LA41.282716576800,LN22.075632836600,EL194.953000,--T
--GS,PN1960,N 4592892.5106,E595016.6270,EL149.4621,--T
--
GT,PN1960,SW1514,ST377074000,EW1514,ET377074000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.605, HDOP:0.900, VDOP:2.445, TDOP:2.377, GDOP:1.066, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:06
GPS,PN1961,LA41.282723902200,LN22.075635102800,EL196.399000,--T
--GS,PN1961,N 4592894.7773,E595017.1230,EL150.9082,--T
--
GT,PN1961,SW1514,ST377080000,EW1514,ET377080000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.328, GDOP:1.061, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:12
GPS,PN1962,LA41.282678448600,LN22.075738367000,EL194.466000,--T
--GS,PN1962,N 4592881.0701,E595041.2657,EL148.9752,--T
--
GT,PN1962,SW1514,ST377103000,EW1514,ET377103000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.327, GDOP:1.061, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:35
GPS,PN1963,LA41.282712330600,LN22.075744932200,EL194.301000,--T
--GS,PN1963,N 4592891.5423,E595042.6516,EL148.8106,--T
--
GT,PN1963,SW1514,ST377117000,EW1514,ET377117000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.328, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:49
GPS,PN1964,LA41.282717430600,LN22.075745435600,EL195.377000,--T
--GS,PN1964,N 4592893.1171,E595042.7477,EL149.8866,--T
--
GT,PN1964,SW1514,ST377121000,EW1514,ET377121000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.559, HDOP:0.900, VDOP:2.395, TDOP:2.328, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:57:53
GPS,PN1965,LA41.282676237000,LN22.075848234800,EL193.737000,--T
--GS,PN1965,N 4592880.7227,E595066.7653,EL148.2467,--T
--
GT,PN1965,SW1514,ST377142000,EW1514,ET377142000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:20, PDOP:2.847, HDOP:1.100, VDOP:2.626, TDOP:2.576, GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:14
GPS,PN1966,LA41.282664703200,LN22.075847390000,EL194.051000,--T
--GS,PN1966,N 4592877.1621,E595066.6160,EL148.5606,--T
--
GT,PN1966,SW1514,ST377146000,EW1514,ET377146000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.776, HDOP:0.900, VDOP:2.626, TDOP:2.497, GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:18
GPS,PN1967,LA41.282705009400,LN22.075855046000,EL193.874000,--T
--GS,PN1967,N 4592889.6195,E595068.2289,EL148.3840,--T
--
GT,PN1967,SW1514,ST377157000,EW1514,ET377157000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.327, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:29
GPS,PN1968,LA41.282710648800,LN22.075856187200,EL195.257000,--T
--GS,PN1968,N 4592891.3626,E595068.4708,EL149.7671,--T
--
GT,PN1968,SW1514,ST377160000,EW1514,ET377160000
--HSDV:0.014, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.558, HDOP:0.900, VDOP:2.394, TDOP:2.327, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:32
GPS,PN1969,LA41.282695538400,LN22.075948755800,EL193.089000,--T
--GS,PN1969,N 4592886.9835,E595090.0090,EL147.5993,--T
--
GT,PN1969,SW1514,ST377179000,EW1514,ET377179000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.557, HDOP:0.900, VDOP:2.393, TDOP:2.326, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:51
GPS,PN1970,LA41.282702118600,LN22.075952336000,EL193.021000,--T
--GS,PN1970,N 4592889.0243,E595090.8130,EL147.5314,--T
--
GT,PN1970,SW1514,ST377185000,EW1514,ET377185000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.557, HDOP:0.900, VDOP:2.393, TDOP:2.326, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:58:57
GPS,PN1971,LA41.282704681800,LN22.075953814400,EL193.814000,--T
--GS,PN1971,N 4592889.8195,E595091.1456,EL148.3244,--T
--
GT,PN1971,SW1514,ST377188000,EW1514,ET377188000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.557,

HDOP:0.900, VDOP:2.393, TDOP:2.326, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:59:00
GPS,PN1972,LA41.282706638400,LN22.075953191600,EL193.710000,--T
--GS,PN1972,N 4592890.4212,E595090.9932,EL148.2205,--T
--
GT,PN1972,SW1514,ST377192000,EW1514,ET377192000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.557, HDOP:0.900, VDOP:2.393, TDOP:2.326, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:59:04
GPS,PN1973,LA41.282664811200,LN22.075947898400,EL192.840000,--T
--GS,PN1973,N 4592877.5019,E595089.9347,EL147.3501,--T
--
GT,PN1973,SW1514,ST377205000,EW1514,ET377205000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.997, HDOP:0.900, VDOP:2.859, TDOP:2.740, GDOP:1.216, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:59:17
GPS,PN1974,LA41.282655582600,LN22.075946683400,EL193.223000,--T
--GS,PN1974,N 4592874.6512,E595089.6902,EL147.7330,--T
--
GT,PN1974,SW1514,ST377209000,EW1514,ET377209000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.556, HDOP:0.900, VDOP:2.392, TDOP:2.324, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM20:59:21
GPS,PN1975,LA41.282683567800,LN22.075993488800,EL192.729000,--P
--GS,PN1975,N 4592883.4271,E595100.4361,EL147.2394,--P
--
GT,PN1975,SW1514,ST377279000,EW1514,ET377279000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.556, HDOP:0.900, VDOP:2.392, TDOP:2.324, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:31
GPS,PN1976,LA41.282685301800,LN22.080006443400,EL192.580000,--P
--GS,PN1976,N 4592884.0015,E595103.4347,EL147.0905,--P
--
GT,PN1976,SW1514,ST377284000,EW1514,ET377284000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:36
GPS,PN1977,LA41.282688954000,LN22.080015168600,EL192.407000,--P
--GS,PN1977,N 4592885.1548,E595105.4443,EL146.9176,--P
--
GT,PN1977,SW1514,ST377288000,EW1514,ET377288000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:40
GPS,PN1978,LA41.282697687000,LN22.080020788800,EL192.450000,--P
--GS,PN1978,N 4592887.8660,E595106.7128,EL146.9607,--P
--
GT,PN1978,SW1514,ST377293000,EW1514,ET377293000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:45
GPS,PN1979,LA41.282710939800,LN22.080022063800,EL192.504000,--P
--GS,PN1979,N 4592891.9582,E595106.9549,EL147.0148,--P
--
GT,PN1979,SW1514,ST377299000,EW1514,ET377299000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:51
GPS,PN1980,LA41.282711209200,LN22.080040299000,EL192.486000,--P
--GS,PN1980,N 4592892.0970,E595111.1846,EL146.9969,--P
--
GT,PN1980,SW1514,ST377306000,EW1514,ET377306000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:00:58
GPS,PN1981,LA41.282695522200,LN22.080043264200,EL192.230000,--P
--GS,PN1981,N 4592887.2667,E595111.9361,EL146.7408,--P
--
GT,PN1981,SW1514,ST377313000,EW1514,ET377313000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:05
GPS,PN1982,LA41.282680653000,LN22.080051511200,EL192.086000,--P
--GS,PN1982,N 4592882.7049,E595113.9098,EL146.5967,--P
--
GT,PN1982,SW1514,ST377320000,EW1514,ET377320000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:12
GPS,PN1983,LA41.282670352800,LN22.080062233800,EL192.010000,--P
--GS,PN1983,N 4592879.5601,E595116.4394,EL146.5206,--P
--
GT,PN1983,SW1514,ST377328000,EW1514,ET377328000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.553, HDOP:0.900, VDOP:2.389, TDOP:2.321, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:20
GPS,PN1984,LA41.282659432200,LN22.080121070400,EL191.547000,--
--GS,PN1984,N 4592876.3707,E595130.1344,EL146.0578,--
--
GT,PN1984,SW1514,ST377354000,EW1514,ET377354000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.551, HDOP:0.900, VDOP:2.387, TDOP:2.319, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:47
GPS,PN1985,LA41.282666463000,LN22.080126652200,EL191.896000,--
--GS,PN1985,N 4592878.5567,E595131.4010,EL146.4069,--
--
GT,PN1985,SW1514,ST377360000,EW1514,ET377360000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.551, HDOP:0.900, VDOP:2.387, TDOP:2.319, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:01:52
GPS,PN1986,LA41.282628950400,LN22.080110844600,EL191.062000,--
--GS,PN1986,N 4592866.9362,E595127.8856,EL145.5725,--
--
GT,PN1986,SW1514,ST377374000,EW1514,ET377374000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.549, HDOP:0.900, VDOP:2.385, TDOP:2.317, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:02:06
GPS,PN1987,LA41.282621560800,LN22.080106575600,EL191.218000,--
--GS,PN1987,N 4592864.6436,E595126.9251,EL145.7284,--
--
GT,PN1987,SW1514,ST377381000,EW1514,ET377381000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.549, HDOP:0.900, VDOP:2.385, TDOP:2.317, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:02:13
GPS,PN1988,LA41.282626585200,LN22.080213762000,EL190.935000,--
--GS,PN1988,N 4592866.5206,E595151.7733,EL145.4459,--
--
GT,PN1988,SW1514,ST377409000,EW1514,ET377409000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.548, HDOP:0.900, VDOP:2.384, TDOP:2.316, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:02:41
GPS,PN1989,LA41.282632537200,LN22.080220222200,EL190.949000,--
--GS,PN1989,N 4592868.3764,E595153.2479,EL145.4600,--
--
GT,PN1989,SW1514,ST377414000,EW1514,ET377414000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.548, HDOP:0.900, VDOP:2.384, TDOP:2.316, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:02:46
GPS,PN1990,LA41.282609115000,LN22.080187013400,EL190.799000,--P
--GS,PN1990,N 4592861.0496,E595145.6381,EL145.3097,--P
--
GT,PN1990,SW1514,ST377439000,EW1514,ET377439000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.546, HDOP:0.900, VDOP:2.382, TDOP:2.314, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:11
GPS,PN1991,LA41.282599302000,LN22.080189490800,EL190.302000,--P
--GS,PN1991,N 4592858.0300,E595146.2527,EL144.8126,--P
--
GT,PN1991,SW1514,ST377446000,EW1514,ET377446000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.546,

HDOP:0.900, VDOP:2.382, TDOP:2.314, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:18
GPS,PN1992,LA41.282589260400,LN22.080190614000,EL189.908000,--P
--GS,PN1992,N 4592854.9357,E595146.5541,EL144.4185,--P
--
GT,PN1992,SW1514,ST377452000,EW1514,ET377452000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.546, HDOP:0.900, VDOP:2.382, TDOP:2.314, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:24
GPS,PN1993,LA41.282578870800,LN22.080188176800,EL189.524000,--P
--GS,PN1993,N 4592851.7232,E595146.0308,EL144.0344,--P
--
GT,PN1993,SW1514,ST377459000,EW1514,ET377459000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.546, HDOP:0.900, VDOP:2.382, TDOP:2.314, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:31
GPS,PN1994,LA41.282577558000,LN22.080199410000,EL189.772000,--P
--GS,PN1994,N 4592851.3525,E595148.6423,EL144.2825,--P
--
GT,PN1994,SW1514,ST377465000,EW1514,ET377465000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.545, HDOP:0.900, VDOP:2.381, TDOP:2.313, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:37
GPS,PN1995,LA41.282588586600,LN22.080204326400,EL190.038000,--P
--GS,PN1995,N 4592854.7697,E595149.7383,EL144.5486,--P
--
GT,PN1995,SW1514,ST377472000,EW1514,ET377472000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.545, HDOP:0.900, VDOP:2.381, TDOP:2.313, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:44
GPS,PN1996,LA41.282594556000,LN22.080209077200,EL190.255000,--P
--GS,PN1996,N 4592856.6257,E595150.8163,EL144.7656,--P
--
GT,PN1996,SW1514,ST377476000,EW1514,ET377476000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.545, HDOP:0.900, VDOP:2.381, TDOP:2.313, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:48
GPS,PN1997,LA41.282597046000,LN22.080217974600,EL190.599000,--P
--GS,PN1997,N 4592857.4209,E595152.8705,EL145.1097,--P
--
GT,PN1997,SW1514,ST377482000,EW1514,ET377482000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.545, HDOP:0.900, VDOP:2.381, TDOP:2.313, GDOP:1.063, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:03:54
GPS,PN1998,LA41.282556537000,LN22.080311703000,EL189.837000,--
--GS,PN1998,N 4592845.2104,E595174.7810,EL144.3478,--
--
GT,PN1998,SW1514,ST377517000,EW1514,ET377517000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.998, HDOP:0.900, VDOP:2.860, TDOP:2.737, GDOP:1.225, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:04:29
GPS,PN1999,LA41.282551599000,LN22.080308256000,EL190.107000,--
--GS,PN1999,N 4592843.6765,E595174.0013,EL144.6177,--
--
GT,PN1999,SW1514,ST377524000,EW1514,ET377524000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.542, HDOP:0.900, VDOP:2.377, TDOP:2.309, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:04:36
GPS,PN2000,LA41.282576121000,LN22.080341280600,EL190.153000,--
--GS,PN2000,N 4592851.3421,E595181.5639,EL144.6641,--
--
GT,PN2000,SW1514,ST377540000,EW1514,ET377540000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.541, HDOP:0.900, VDOP:2.376, TDOP:2.308, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:04:52
GPS,PN2001,LA41.282579701200,LN22.080343267200,EL190.067000,--
--GS,PN2001,N 4592852.4526,E595182.0103,EL144.5781,--
--
GT,PN2001,SW1514,ST377546000,EW1514,ET377546000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.541, HDOP:0.900, VDOP:2.376, TDOP:2.308, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:04:58
GPS,PN2002,LA41.282529265800,LN22.080457616400,EL189.192000,--
--GS,PN2002,N 4592837.2429,E595208.7455,EL143.7032,--
--
GT,PN2002,SW1514,ST377576000,EW1514,ET377576000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.539, HDOP:0.900, VDOP:2.374, TDOP:2.306, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:28
GPS,PN2003,LA41.282532607200,LN22.080462151200,EL189.214000,--
--GS,PN2003,N 4592838.2876,E595209.7840,EL143.7253,--
--
GT,PN2003,SW1514,ST377582000,EW1514,ET377582000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.539, HDOP:0.900, VDOP:2.374, TDOP:2.306, GDOP:1.062, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:34
GPS,PN2004,LA41.282506281600,LN22.080443479800,EL188.933000,--
--GS,PN2004,N 4592830.1094,E595205.5589,EL143.4440,--
--
GT,PN2004,SW1514,ST377594000,EW1514,ET377594000
--HSDV:0.036, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:4.425, HDOP:0.900, VDOP:4.333, TDOP:3.969, GDOP:1.957, NSDV:0.030, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:05:46
GPS,PN2005,LA41.282500239000,LN22.080438908400,EL189.187000,--
--GS,PN2005,N 4592828.2314,E595204.5228,EL143.6979,--
--
GT,PN2005,SW1514,ST377601000,EW1514,ET377601000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.537, HDOP:0.900, VDOP:2.372, TDOP:2.304, GDOP:1.061, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:05:53
GPS,PN2006,LA41.282451099000,LN22.080582580800,EL187.904000,--
--GS,PN2006,N 4592813.5110,E595238.0563,EL142.4151,--
--
GT,PN2006,SW1514,ST377637000,EW1514,ET377637000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.534, HDOP:0.900, VDOP:2.369, TDOP:2.302, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:29
GPS,PN2007,LA41.282446217400,LN22.080581869800,EL187.891000,--
--GS,PN2007,N 4592812.0029,E595237.9111,EL142.4021,--
--
GT,PN2007,SW1514,ST377644000,EW1514,ET377644000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.534, HDOP:0.900, VDOP:2.369, TDOP:2.302, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:36
GPS,PN2008,LA41.282477274600,LN22.080594292800,EL188.146000,--
--GS,PN2008,N 4592821.6216,E595240.6673,EL142.6574,--
--
GT,PN2008,SW1514,ST377658000,EW1514,ET377658000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.533, HDOP:0.900, VDOP:2.368, TDOP:2.301, GDOP:1.060, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:06:50
GPS,PN2009,LA41.282480187600,LN22.080596871000,EL188.199000,--
--GS,PN2009,N 4592822.5281,E595241.2537,EL142.7104,--
--
GT,PN2009,SW1514,ST377664000,EW1514,ET377664000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.533, HDOP:0.900, VDOP:2.368, TDOP:2.301, GDOP:1.060, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:06:56
GPS,PN2010,LA41.282416114200,LN22.080751821000,EL186.907000,--
--GS,PN2010,N 4592803.2355,E595277.4645,EL141.4186,--
--
GT,PN2010,SW1514,ST377703000,EW1514,ET377703000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.561, HDOP:0.900, VDOP:2.398, TDOP:2.323, GDOP:1.079, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:35
GPS,PN2011,LA41.282419638600,LN22.080755256000,EL187.085000,--
--GS,PN2011,N 4592804.3332,E595278.2471,EL141.5966,--
--
GT,PN2011,SW1514,ST377709000,EW1514,ET377709000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.530,

HDOP:0.900, VDOP:2.364, TDOP:2.297, GDOP:1.059, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:41
GPS,PN2012,LA41.282392570800,LN22.080732550200,EL186.862000,--K
--GS,PN2012,N 4592795.9138,E595273.0890,EL141.3733,--K
--
GT,PN2012,SW1514,ST377723000,EW1514,ET377723000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.986, HDOP:0.900, VDOP:2.847, TDOP:2.723, GDOP:1.224, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:07:55
GPS,PN2013,LA41.282386084200,LN22.080727060800,EL187.057000,--K
--GS,PN2013,N 4592793.8959,E595271.8417,EL141.5682,--K
--
GT,PN2013,SW1514,ST377729000,EW1514,ET377729000
--HSDV:0.050, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.528, HDOP:0.900, VDOP:2.362, TDOP:2.296, GDOP:1.058, NSDV:0.040, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM21:08:01
GPS,PN2014,LA41.282384567400,LN22.080724161000,EL186.687000,--T
--GS,PN2014,N 4592793.4192,E595271.1751,EL141.1982,--T
--
GT,PN2014,SW1514,ST377795000,EW1514,ET377795000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.523, HDOP:0.900, VDOP:2.357, TDOP:2.291, GDOP:1.057, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:09:07
GPS,PN2015,LA41.282377933200,LN22.080720327600,EL186.650000,--T
--GS,PN2015,N 4592791.3609,E595270.3126,EL141.1611,--T
--
GT,PN2015,SW1514,ST377799000,EW1514,ET377799000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.523, HDOP:0.900, VDOP:2.357, TDOP:2.291, GDOP:1.057, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:09:11
GPS,PN2016,LA41.282388124200,LN22.080820185600,EL186.614000,--K-POC
--GS,PN2016,N 4592794.8098,E595293.4397,EL141.1257,--K-POC
--
GT,PN2016,SW1514,ST377843000,EW1514,ET377843000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:4.470, HDOP:0.900, VDOP:4.378, TDOP:4.002, GDOP:1.990, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:09:55
GPS,PN2017,LA41.282391601200,LN22.080823247400,EL186.464000,--K-POC
--GS,PN2017,N 4592795.8918,E595294.1360,EL140.9757,--K-POC
--
GT,PN2017,SW1514,ST377846000,EW1514,ET377846000
--HSDV:0.028, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:4.470, HDOP:0.900, VDOP:4.378, TDOP:4.002, GDOP:1.990, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:09:58
GPS,PN2018,LA41.282396937600,LN22.080829503600,EL186.367000,--
--GS,PN2018,N 4592797.5571,E595295.5658,EL140.8788,--
--
GT,PN2018,SW1514,ST377850000,EW1514,ET377850000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.746, HDOP:0.900, VDOP:2.594, TDOP:2.462, GDOP:1.215, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:02
GPS,PN2019,LA41.282361825600,LN22.080809834400,EL186.240000,--K
--GS,PN2019,N 4592786.6654,E595291.1450,EL140.7514,--K
--
GT,PN2019,SW1514,ST377864000,EW1514,ET377864000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.746, HDOP:0.900, VDOP:2.594, TDOP:2.462, GDOP:1.215, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:16
GPS,PN2020,LA41.282355888600,LN22.080805086600,EL186.104000,--K
--GS,PN2020,N 4592784.8194,E595290.0675,EL140.6153,--K
--
GT,PN2020,SW1514,ST377877000,EW1514,ET377877000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.746, HDOP:0.900, VDOP:2.594, TDOP:2.462, GDOP:1.215, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:29
GPS,PN2021,LA41.282317645200,LN22.080919505400,EL185.441000,--K
--GS,PN2021,N 4592773.3714,E595316.7698,EL139.9525,--K
--
GT,PN2021,SW1514,ST377904000,EW1514,ET377904000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:4.465, HDOP:0.900, VDOP:4.373, TDOP:3.996, GDOP:1.991, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:10:56
GPS,PN2022,LA41.282311095000,LN22.080915042600,EL185.159000,--K
--GS,PN2022,N 4592771.3371,E595315.7610,EL139.6704,--K
--
GT,PN2022,SW1514,ST377908000,EW1514,ET377908000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.738, HDOP:0.900, VDOP:2.586, TDOP:2.455, GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:00
GPS,PN2023,LA41.282307229800,LN22.080911730600,EL184.723000,--
--GS,PN2023,N 4592770.1346,E595315.0083,EL139.2344,--
--
GT,PN2023,SW1514,ST377912000,EW1514,ET377912000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.738, HDOP:0.900, VDOP:2.586, TDOP:2.455, GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:04
GPS,PN2024,LA41.282305197000,LN22.080909706200,EL184.189000,--
--GS,PN2024,N 4592769.5013,E595314.5468,EL138.7004,--
--
GT,PN2024,SW1514,ST377920000,EW1514,ET377920000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.738, HDOP:0.900, VDOP:2.586, TDOP:2.455, GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:12
GPS,PN2025,LA41.282343528600,LN22.080933415200,EL185.717000,--K
--GS,PN2025,N 4592781.3986,E595319.8919,EL140.2288,--K
--
GT,PN2025,SW1514,ST377938000,EW1514,ET377938000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.738, HDOP:0.900, VDOP:2.586, TDOP:2.455, GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:30
GPS,PN2026,LA41.282348568600,LN22.080937502400,EL185.727000,--K
--GS,PN2026,N 4592782.9659,E595320.8197,EL140.2389,--K
--
GT,PN2026,SW1514,ST377941000,EW1514,ET377941000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.738, HDOP:0.900, VDOP:2.586, TDOP:2.455, GDOP:1.212, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:11:33
GPS,PN2027,LA41.282294382600,LN22.081053759000,EL185.025000,--K-KRAJ
--GS,PN2027,N 4592766.6055,E595348.0132,EL139.5369,--K-KRAJ
--
GT,PN2027,SW1514,ST377986000,EW1514,ET377986000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.732, HDOP:0.900, VDOP:2.579, TDOP:2.449, GDOP:1.210, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:18
GPS,PN2028,LA41.282299331400,LN22.081057589400,EL184.981000,--K-KRAJ
--GS,PN2028,N 4592768.1439,E595348.8818,EL139.4930,--K-KRAJ
--
GT,PN2028,SW1514,ST377990000,EW1514,ET377990000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.732, HDOP:0.900, VDOP:2.579, TDOP:2.449, GDOP:1.210, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:22
GPS,PN2029,LA41.282304234600,LN22.081061415600,EL184.685000,--
--GS,PN2029,N 4592769.6682,E595349.7496,EL139.1970,--
--
GT,PN2029,SW1514,ST377995000,EW1514,ET377995000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.732, HDOP:0.900, VDOP:2.579, TDOP:2.449, GDOP:1.210, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:27
GPS,PN2030,LA41.282259358800,LN22.081046693400,EL184.488000,--K
--GS,PN2030,N 4592755.7795,E595346.5163,EL138.9996,--K
--
GT,PN2030,SW1514,ST378024000,EW1514,ET378024000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.726, HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:12:56
GPS,PN2031,LA41.282264748000,LN22.081041292200,EL184.579000,--K
--GS,PN2031,N 4592757.4255,E595345.2412,EL139.0906,--K
--
GT,PN2031,SW1514,ST378028000,EW1514,ET378028000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.726,

HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:00
GPS,PN2032,LA41.282255989800,LN22.081041613200,EL184.371000,--K
--GS,PN2032,N 4592754.7247,E595345.3513,EL138.8825,--K
--
GT,PN2032,SW1514,ST378032000,EW1514,ET378032000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.726, HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:04
GPS,PN2033,LA41.282249176800,LN22.081038253200,EL183.610000,--
--GS,PN2033,N 4592752.6127,E595344.5994,EL138.1215,--
--
GT,PN2033,SW1514,ST378036000,EW1514,ET378036000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.726, HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:08
GPS,PN2034,LA41.282251827600,LN22.081050824400,EL184.253000,--K
--GS,PN2034,N 4592753.4688,E595347.5054,EL138.7645,--K
--
GT,PN2034,SW1514,ST378044000,EW1514,ET378044000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.726, HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:16
GPS,PN2035,LA41.282256586800,LN22.081056392400,EL184.546000,--K
--GS,PN2035,N 4592754.9540,E595348.7779,EL139.0576,--K
--
GT,PN2035,SW1514,ST378048000,EW1514,ET378048000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.726, HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:20
GPS,PN2036,LA41.282249383200,LN22.081063627800,EL184.442000,--K
--GS,PN2036,N 4592752.7539,E595350.4859,EL138.9536,--K
--
GT,PN2036,SW1514,ST378053000,EW1514,ET378053000
--HSDV:0.057, VSDV:0.110, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.726, HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.040, ESDV:0.040
--DT01-06-2021
--TM21:13:25
GPS,PN2037,LA41.282256157200,LN22.081063256400,EL184.509000,--K
--GS,PN2037,N 4592754.8425,E595350.3722,EL139.0206,--K
--
GT,PN2037,SW1514,ST378057000,EW1514,ET378057000
--HSDV:0.022, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.726, HDOP:0.900, VDOP:2.573, TDOP:2.444, GDOP:1.207, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:13:29
GPS,PN2038,LA41.282249910600,LN22.081076358600,EL184.735000,--K
--GS,PN2038,N 4592752.9555,E595353.4375,EL139.2466,--K
--
GT,PN2038,SW1514,ST378064000,EW1514,ET378064000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.720, HDOP:0.900, VDOP:2.567, TDOP:2.439, GDOP:1.205, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:36
GPS,PN2039,LA41.282255455200,LN22.081079602200,EL184.597000,--K
--GS,PN2039,N 4592754.6759,E595354.1675,EL139.1087,--K
--
GT,PN2039,SW1514,ST378068000,EW1514,ET378068000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.720, HDOP:0.900, VDOP:2.567, TDOP:2.439, GDOP:1.205, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:40
GPS,PN2040,LA41.282244260400,LN22.081071381000,EL184.499000,--
--GS,PN2040,N 4592751.1973,E595352.3056,EL139.0106,--
--
GT,PN2040,SW1514,ST378073000,EW1514,ET378073000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.720, HDOP:0.900, VDOP:2.567, TDOP:2.439, GDOP:1.205, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:13:45
GPS,PN2041,LA41.282281759200,LN22.081091362800,EL184.719000,--T
--GS,PN2041,N 4592762.8263,E595356.7892,EL139.2310,--T
--
GT,PN2041,SW1514,ST378092000,EW1514,ET378092000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.720, HDOP:0.900, VDOP:2.567, TDOP:2.439, GDOP:1.205, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:04
GPS,PN2042,LA41.282289229800,LN22.081097938800,EL184.431000,--T
--GS,PN2042,N 4592765.1511,E595358.2846,EL138.9431,--T
--
GT,PN2042,SW1514,ST378096000,EW1514,ET378096000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.720, HDOP:0.900, VDOP:2.567, TDOP:2.439, GDOP:1.205, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:08
GPS,PN2043,LA41.282220553200,LN22.081175103000,EL184.030000,--K
--GS,PN2043,N 4592744.2011,E595376.4671,EL138.5418,--K
--
GT,PN2043,SW1514,ST378138000,EW1514,ET378138000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:2.713, HDOP:0.900, VDOP:2.559, TDOP:2.432, GDOP:1.202, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:50
GPS,PN2044,LA41.282214103200,LN22.081170573600,EL184.238000,--K
--GS,PN2044,N 4592742.1975,E595375.4425,EL138.7498,--K
--
GT,PN2044,SW1514,ST378142000,EW1514,ET378142000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.713, HDOP:0.900, VDOP:2.559, TDOP:2.432, GDOP:1.202, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:14:54
GPS,PN2045,LA41.282241620400,LN22.081191862200,EL184.119000,--T
--GS,PN2045,N 4592750.7513,E595380.2699,EL138.6311,--T
--
GT,PN2045,SW1514,ST378164000,EW1514,ET378164000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.328, HDOP:0.800, VDOP:2.186, TDOP:2.073, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:16
GPS,PN2046,LA41.282246118000,LN22.081195476000,EL184.314000,--T
--GS,PN2046,N 4592752.1498,E595381.0900,EL138.8262,--T
--
GT,PN2046,SW1514,ST378168000,EW1514,ET378168000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.328, HDOP:0.800, VDOP:2.186, TDOP:2.073, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:20
GPS,PN2047,LA41.282204703600,LN22.081303653600,EL183.582000,--T
--GS,PN2047,N 4592739.7049,E595406.3574,EL138.0943,--T
--
GT,PN2047,SW1514,ST378198000,EW1514,ET378198000
--HSDV:0.014, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.326, HDOP:0.800, VDOP:2.184, TDOP:2.071, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:50
GPS,PN2048,LA41.282199006000,LN22.081300507800,EL183.597000,--T
--GS,PN2048,N 4592737.9376,E595405.6507,EL138.1092,--T
--
GT,PN2048,SW1514,ST378201000,EW1514,ET378201000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.326, HDOP:0.800, VDOP:2.184, TDOP:2.071, GDOP:1.058, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:15:53
GPS,PN2049,LA41.282175102000,LN22.081292610000,EL183.404000,--K
--GS,PN2049,N 4592730.5393,E595403.9155,EL137.9160,--K
--
GT,PN2049,SW1514,ST378210000,EW1514,ET378210000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:22, PDOP:3.119, HDOP:1.000, VDOP:2.954, TDOP:2.799, GDOP:1.376, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:02
GPS,PN2050,LA41.282167518600,LN22.081285336200,EL183.914000,--K
--GS,PN2050,N 4592728.1777,E595402.2587,EL138.4259,--K
--
GT,PN2050,SW1514,ST378215000,EW1514,ET378215000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.324, HDOP:0.800, VDOP:2.182, TDOP:2.070, GDOP:1.057, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:07
GPS,PN2051,LA41.282159191200,LN22.081281817200,EL183.503000,--K
--GS,PN2051,N 4592725.5980,E595401.4761,EL138.0148,--K
--
GT,PN2051,SW1514,ST378219000,EW1514,ET378219000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.292,

HDOP:0.700, VDOP:2.182, TDOP:2.033, GDOP:1.057, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:11
GPS,PN2052,LA41.282129083200,LN22.081360016400,EL183.102000,--
--GS,PN2052,N 4592716.5493,E595419.7421,EL137.6139,--
--
GT,PN2052,SW1514,ST378247000,EW1514,ET378247000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.851, HDOP:0.700, VDOP:1.713, TDOP:1.685, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:39
GPS,PN2053,LA41.282136921000,LN22.081365870000,EL183.278000,--K
--GS,PN2053,N 4592718.9850,E595421.0684,EL137.7900,--K
--
GT,PN2053,SW1514,ST378255000,EW1514,ET378255000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.851, HDOP:0.700, VDOP:1.713, TDOP:1.685, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:47
GPS,PN2054,LA41.282143971000,LN22.081368380400,EL182.921000,--K
--GS,PN2054,N 4592721.1676,E595421.6222,EL137.4331,--K
--
GT,PN2054,SW1514,ST378260000,EW1514,ET378260000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.851, HDOP:0.700, VDOP:1.713, TDOP:1.685, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:16:52
GPS,PN2055,LA41.282166676800,LN22.081384632600,EL182.944000,--T
--GS,PN2055,N 4592728.2218,E595425.3006,EL137.4563,--T
--
GT,PN2055,SW1514,ST378270000,EW1514,ET378270000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.019, HDOP:0.700, VDOP:1.894, TDOP:1.849, GDOP:0.812, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:02
GPS,PN2056,LA41.282170556400,LN22.081387654200,EL182.994000,--T
--GS,PN2056,N 4592729.4279,E595425.9858,EL137.5064,--T
--
GT,PN2056,SW1514,ST378274000,EW1514,ET378274000
--HSDV:0.022, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.019, HDOP:0.700, VDOP:1.894, TDOP:1.849, GDOP:0.812, NSDV:0.020, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:06
GPS,PN2057,LA41.282110973400,LN22.081453016400,EL182.419000,--K
--GS,PN2057,N 4592711.2472,E595441.3934,EL136.9312,--K
--
GT,PN2057,SW1514,ST378296000,EW1514,ET378296000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.568, HDOP:0.900, VDOP:2.405, TDOP:2.349, GDOP:1.037, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:28
GPS,PN2058,LA41.282109117000,LN22.081440457200,EL182.397000,--K
--GS,PN2058,N 4592710.6361,E595438.4870,EL136.9091,--K
--
GT,PN2058,SW1514,ST378302000,EW1514,ET378302000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.850, HDOP:0.700, VDOP:1.712, TDOP:1.684, GDOP:0.764, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:17:34
GPS,PN2059,LA41.282117958000,LN22.081429157400,EL182.862000,--K
--GS,PN2059,N 4592713.3288,E595435.8293,EL137.3741,--K
--
GT,PN2059,SW1514,ST378312000,EW1514,ET378312000
--HSDV:0.022, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:21, PDOP:2.287, HDOP:0.700, VDOP:2.177, TDOP:2.029, GDOP:1.054, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:17:44
GPS,PN2060,LA41.282104855200,LN22.081422439200,EL182.857000,--K
--GS,PN2060,N 4592709.2662,E595434.3239,EL137.3690,--K
--
GT,PN2060,SW1514,ST378328000,EW1514,ET378328000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:2.286, HDOP:0.700, VDOP:2.176, TDOP:2.028, GDOP:1.054, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:00
GPS,PN2061,LA41.282101936200,LN22.081431736800,EL182.788000,--K
--GS,PN2061,N 4592708.3942,E595436.4930,EL137.3000,--K
--
GT,PN2061,SW1514,ST378332000,EW1514,ET378332000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.850, HDOP:0.700, VDOP:1.712, TDOP:1.684, GDOP:0.765, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:04
GPS,PN2062,LA41.282097058200,LN22.081426389000,EL182.443000,--
--GS,PN2062,N 4592706.8730,E595435.2720,EL136.9549,--
--
GT,PN2062,SW1514,ST378338000,EW1514,ET378338000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.850, HDOP:0.700, VDOP:1.712, TDOP:1.684, GDOP:0.765, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:10
GPS,PN2063,LA41.282099461800,LN22.081442430000,EL182.908000,--K
--GS,PN2063,N 4592707.6636,E595438.9840,EL137.4200,--K
--
GT,PN2063,SW1514,ST378364000,EW1514,ET378364000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.566, HDOP:0.900, VDOP:2.403, TDOP:2.347, GDOP:1.038, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:36
GPS,PN2064,LA41.282099444400,LN22.081449630600,EL182.865000,--K
--GS,PN2064,N 4592707.6803,E595440.6548,EL137.3771,--K
--
GT,PN2064,SW1514,ST378372000,EW1514,ET378372000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.566, HDOP:0.900, VDOP:2.403, TDOP:2.347, GDOP:1.038, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:44
GPS,PN2065,LA41.282101577400,LN22.081455434400,EL182.859000,--K
--GS,PN2065,N 4592708.3560,E595441.9927,EL137.3711,--K
--
GT,PN2065,SW1514,ST378383000,EW1514,ET378383000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.566, HDOP:0.900, VDOP:2.403, TDOP:2.347, GDOP:1.038, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:18:55
GPS,PN2066,LA41.282090417400,LN22.081448005200,EL182.473000,--
--GS,PN2066,N 4592704.8906,E595440.3144,EL136.9850,--
--
GT,PN2066,SW1514,ST378394000,EW1514,ET378394000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.566, HDOP:0.900, VDOP:2.403, TDOP:2.347, GDOP:1.038, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:06
GPS,PN2067,LA41.282108295600,LN22.081456513200,EL182.363000,--K
--GS,PN2067,N 4592710.4318,E595442.2156,EL136.8752,--K
--
GT,PN2067,SW1514,ST378419000,EW1514,ET378419000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.563, HDOP:0.900, VDOP:2.400, TDOP:2.343, GDOP:1.039, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:31
GPS,PN2068,LA41.282102573400,LN22.081474888200,EL182.332000,--K
--GS,PN2068,N 4592708.7228,E595446.5022,EL136.8442,--K
--
GT,PN2068,SW1514,ST378428000,EW1514,ET378428000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.563, HDOP:0.900, VDOP:2.400, TDOP:2.343, GDOP:1.039, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:40
GPS,PN2069,LA41.282096442000,LN22.081469120400,EL182.460000,--K
--GS,PN2069,N 4592706.8137,E595445.1890,EL136.9721,--K
--
GT,PN2069,SW1514,ST378438000,EW1514,ET378438000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.563, HDOP:0.900, VDOP:2.400, TDOP:2.343, GDOP:1.039, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:19:50
GPS,PN2070,LA41.282126655600,LN22.081484742600,EL182.428000,--T
--GS,PN2070,N 4592716.1821,E595448.6906,EL136.9404,--T
--
GT,PN2070,SW1514,ST378454000,EW1514,ET378454000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.561, HDOP:0.900, VDOP:2.398, TDOP:2.341, GDOP:1.039, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:20:06
GPS,PN2071,LA41.282131481400,LN22.081488443400,EL182.386000,--T
--GS,PN2071,N 4592717.6821,E595449.5296,EL136.8985,--T
--
GT,PN2071,SW1514,ST378458000,EW1514,ET378458000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.561,

HDOP:0.900, VDOP:2.398, TDOP:2.341, GDOP:1.039, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:20:10
GPS,PN2072,LA41.282089087200,LN22.081586563200,EL181.795000,--T
--GS,PN2072,N 4592704.9043,E595472.4677,EL136.3076,--T
--
GT,PN2072,SW1514,ST378517000,EW1514,ET378517000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.557, HDOP:0.900, VDOP:2.393, TDOP:2.336, GDOP:1.038, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:21:09
GPS,PN2073,LA41.282091228600,LN22.081589817600,EL181.536000,--T
--GS,PN2073,N 4592705.5749,E595473.2140,EL136.0486,--T
--
GT,PN2073,SW1514,ST378522000,EW1514,ET378522000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:2.557, HDOP:0.900, VDOP:2.393, TDOP:2.336, GDOP:1.038, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:21:14
GPS,PN2074,LA41.282059272000,LN22.081579890000,EL181.535000,--K
--GS,PN2074,N 4592695.6863,E595471.0407,EL136.0473,--K
--
GT,PN2074,SW1514,ST378551000,EW1514,ET378551000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.937, HDOP:0.800, VDOP:1.764, TDOP:1.772, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:21:43
GPS,PN2075,LA41.282053705200,LN22.081576405200,EL181.815000,--K
--GS,PN2075,N 4592693.9583,E595470.2548,EL136.3272,--K
--
GT,PN2075,SW1514,ST378559000,EW1514,ET378559000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.937, HDOP:0.800, VDOP:1.764, TDOP:1.772, GDOP:0.782, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:21:51
GPS,PN2076,LA41.282024040000,LN22.081671762000,EL180.819000,--K
--GS,PN2076,N 4592685.0989,E595492.5001,EL135.3314,--K
--
GT,PN2076,SW1514,ST378593000,EW1514,ET378593000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.690, HDOP:0.700, VDOP:1.538, TDOP:1.562, GDOP:0.644, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:22:25
GPS,PN2077,LA41.282018494800,LN22.081668094800,EL181.265000,--K
--GS,PN2077,N 4592683.3770,E595491.6718,EL135.7774,--K
--
GT,PN2077,SW1514,ST378602000,EW1514,ET378602000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.690, HDOP:0.700, VDOP:1.538, TDOP:1.562, GDOP:0.644, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:22:34
GPS,PN2078,LA41.282044837200,LN22.081693741200,EL181.084000,--T
--GS,PN2078,N 4592691.5819,E595497.5150,EL135.5967,--T
--
GT,PN2078,SW1514,ST378633000,EW1514,ET378633000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.693, HDOP:0.700, VDOP:1.542, TDOP:1.565, GDOP:0.647, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:23:05
GPS,PN2079,LA41.282049757800,LN22.081699340400,EL180.795000,--T
--GS,PN2079,N 4592693.1170,E595498.7941,EL135.3078,--T
--
GT,PN2079,SW1514,ST378640000,EW1514,ET378640000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.693, HDOP:0.700, VDOP:1.542, TDOP:1.565, GDOP:0.647, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:23:12
GPS,PN2080,LA41.282003952000,LN22.081786012200,EL179.871000,--T
--GS,PN2080,N 4592679.2519,E595519.0900,EL134.3838,--T
--
GT,PN2080,SW1514,ST378671000,EW1514,ET378671000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.697, HDOP:0.700, VDOP:1.546, TDOP:1.568, GDOP:0.649, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:23:43
GPS,PN2081,LA41.282007943200,LN22.081791307200,EL179.754000,--T
--GS,PN2081,N 4592680.4993,E595520.3023,EL134.2668,--T
--
GT,PN2081,SW1514,ST378676000,EW1514,ET378676000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.699, HDOP:0.700, VDOP:1.548, TDOP:1.570, GDOP:0.650, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:23:48
GPS,PN2082,LA41.281979778600,LN22.081767451200,EL179.524000,--K
--GS,PN2082,N 4592671.7378,E595514.8820,EL134.0365,--K
--
GT,PN2082,SW1514,ST378705000,EW1514,ET378705000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.994, HDOP:0.700, VDOP:1.867, TDOP:1.838, GDOP:0.772, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:24:17
GPS,PN2083,LA41.281973895000,LN22.081761245400,EL180.082000,--K
--GS,PN2083,N 4592669.9038,E595513.4661,EL134.5944,--K
--
GT,PN2083,SW1514,ST378712000,EW1514,ET378712000
--HSDV:0.022, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.847, HDOP:1.000, VDOP:1.553, TDOP:1.728, GDOP:0.653, NSDV:0.010, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:24:24
GPS,PN2084,LA41.281936100400,LN22.081850437800,EL178.161000,--K
--GS,PN2084,N 4592658.5178,E595534.3143,EL132.6735,--K
--
GT,PN2084,SW1514,ST378744000,EW1514,ET378744000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.707, HDOP:0.700, VDOP:1.557, TDOP:1.576, GDOP:0.655, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:24:56
GPS,PN2085,LA41.281930500600,LN22.081845538200,EL178.294000,--K
--GS,PN2085,N 4592656.7753,E595533.2003,EL132.8064,--K
--
GT,PN2085,SW1514,ST378750000,EW1514,ET378750000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.707, HDOP:0.700, VDOP:1.557, TDOP:1.576, GDOP:0.655, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:02
GPS,PN2086,LA41.281958031000,LN22.081871096400,EL178.687000,--T
--GS,PN2086,N 4592665.3464,E595539.0182,EL133.1998,--T
--
GT,PN2086,SW1514,ST378776000,EW1514,ET378776000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.710, HDOP:0.700, VDOP:1.560, TDOP:1.579, GDOP:0.657, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:28
GPS,PN2087,LA41.281962791400,LN22.081875100800,EL178.560000,--T
--GS,PN2087,N 4592666.8272,E595539.9279,EL133.0728,--T
--
GT,PN2087,SW1514,ST378782000,EW1514,ET378782000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.710, HDOP:0.700, VDOP:1.560, TDOP:1.579, GDOP:0.657, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:25:34
GPS,PN2088,LA41.281909541400,LN22.081952569800,EL177.362000,--T
--GS,PN2088,N 4592650.6376,E595558.1191,EL131.8747,--T
--
GT,PN2088,SW1514,ST378810000,EW1514,ET378810000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.714, HDOP:0.700, VDOP:1.565, TDOP:1.582, GDOP:0.660, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:02
GPS,PN2089,LA41.281913688000,LN22.081957697400,EL177.435000,--T
--GS,PN2089,N 4592651.9325,E595559.2919,EL131.9478,--T
--
GT,PN2089,SW1514,ST378817000,EW1514,ET378817000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.714, HDOP:0.700, VDOP:1.565, TDOP:1.582, GDOP:0.660, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:09
GPS,PN2090,LA41.281883886600,LN22.081938373800,EL176.627000,--K
--GS,PN2090,N 4592642.6799,E595554.9299,EL131.1394,--K
--
GT,PN2090,SW1514,ST378849000,EW1514,ET378849000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.720, HDOP:0.700, VDOP:1.571, TDOP:1.587, GDOP:0.663, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:41
GPS,PN2091,LA41.281878827400,LN22.081934650800,EL176.212000,--K
--GS,PN2091,N 4592641.1078,E595554.0867,EL130.7244,--K
--
GT,PN2091,SW1514,ST378857000,EW1514,ET378857000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.720,

HDOP:0.700, VDOP:1.571, TDOP:1.587, GDOP:0.663, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:26:49
GPS,PN2092,LA41.281837263000,LN22.082016988200,EL175.371000,--T
--GS,PN2092,N 4592628.5379,E595573.3600,EL129.8834,--T
--
GT,PN2092,SW1514,ST378898000,EW1514,ET378898000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.724, HDOP:0.700, VDOP:1.575, TDOP:1.590, GDOP:0.665, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:27:30
GPS,PN2093,LA41.281832652600,LN22.082013002400,EL174.823000,--T
--GS,PN2093,N 4592627.1035,E595572.4540,EL129.3353,--T
--
GT,PN2093,SW1514,ST378905000,EW1514,ET378905000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.727, HDOP:0.700, VDOP:1.579, TDOP:1.593, GDOP:0.667, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:27:37
GPS,PN2094,LA41.281854276000,LN22.082045525400,EL175.984000,--T
--GS,PN2094,N 4592633.8737,E595579.9118,EL130.4967,--T
--
GT,PN2094,SW1514,ST378919000,EW1514,ET378919000
--HSDV:0.032, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.603, HDOP:0.700, VDOP:2.507, TDOP:2.320, GDOP:1.180, NSDV:0.010, ESDV:0.030
--DT01-06-2021
--TM21:27:51
GPS,PN2095,LA41.281860009600,LN22.082052140400,EL176.211000,--T
--GS,PN2095,N 4592635.6627,E595581.4233,EL130.7237,--T
--
GT,PN2095,SW1514,ST378926000,EW1514,ET378926000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.729, HDOP:0.700, VDOP:1.581, TDOP:1.594, GDOP:0.669, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:27:58
GPS,PN2096,LA41.281791072000,LN22.082154895200,EL174.109000,--T
--GS,PN2096,N 4592614.7113,E595605.5454,EL128.6216,--T
--
GT,PN2096,SW1514,ST378959000,EW1514,ET378959000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.732, HDOP:0.700, VDOP:1.584, TDOP:1.597, GDOP:0.670, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:31
GPS,PN2097,LA41.281797301800,LN22.082162644800,EL174.219000,--T
--GS,PN2097,N 4592616.6568,E595607.3181,EL128.7317,--T
--
GT,PN2097,SW1514,ST378965000,EW1514,ET378965000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.735, HDOP:0.700, VDOP:1.587, TDOP:1.599, GDOP:0.672, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:37
GPS,PN2098,LA41.281758727800,LN22.082136243000,EL173.877000,--T
--GS,PN2098,N 4592604.6763,E595601.3496,EL128.3893,--T
--
GT,PN2098,SW1514,ST378983000,EW1514,ET378983000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.736, HDOP:0.700, VDOP:1.589, TDOP:1.601, GDOP:0.673, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:28:55
GPS,PN2099,LA41.281755112200,LN22.082132354400,EL173.276000,--T
--GS,PN2099,N 4592603.5490,E595600.4621,EL127.7882,--T
--
GT,PN2099,SW1514,ST378989000,EW1514,ET378989000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.736, HDOP:0.700, VDOP:1.589, TDOP:1.601, GDOP:0.673, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:29:01
GPS,PN2100,LA41.281753666800,LN22.082207059200,EL173.114000,--P
--GS,PN2100,N 4592603.3321,E595617.8010,EL127.6265,--P
--
GT,PN2100,SW1514,ST379103000,EW1514,ET379103000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.670, HDOP:0.700, VDOP:1.516, TDOP:1.533, GDOP:0.661, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:30:55
GPS,PN2101,LA41.281764670800,LN22.082211984000,EL172.897000,--P
--GS,PN2101,N 4592606.7418,E595618.8988,EL127.4097,--P
--
GT,PN2101,SW1514,ST379107000,EW1514,ET379107000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.670, HDOP:0.700, VDOP:1.516, TDOP:1.533, GDOP:0.661, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:30:59
GPS,PN2102,LA41.281769707800,LN22.082222740200,EL172.651000,--P
--GS,PN2102,N 4592608.3287,E595621.3740,EL127.1637,--P
--
GT,PN2102,SW1514,ST379113000,EW1514,ET379113000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.674, HDOP:0.700, VDOP:1.521, TDOP:1.537, GDOP:0.664, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:05
GPS,PN2103,LA41.281747254000,LN22.082221377600,EL172.983000,--P
--GS,PN2103,N 4592601.3978,E595621.1493,EL127.4955,--P
--
GT,PN2103,SW1514,ST379120000,EW1514,ET379120000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.674, HDOP:0.700, VDOP:1.521, TDOP:1.537, GDOP:0.664, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:12
GPS,PN2104,LA41.281720341000,LN22.082207152800,EL172.491000,--T
--GS,PN2104,N 4592593.0518,E595617.9586,EL127.0033,--T
--
GT,PN2104,SW1514,ST379128000,EW1514,ET379128000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.674, HDOP:0.700, VDOP:1.521, TDOP:1.537, GDOP:0.664, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:20
GPS,PN2105,LA41.281715190000,LN22.082203652400,EL172.324000,--T
--GS,PN2105,N 4592591.4520,E595617.1674,EL126.8362,--T
--
GT,PN2105,SW1514,ST379131000,EW1514,ET379131000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.674, HDOP:0.700, VDOP:1.521, TDOP:1.537, GDOP:0.664, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:23
GPS,PN2106,LA41.281675523400,LN22.082284953600,EL171.440000,--T
--GS,PN2106,N 4592579.4646,E595636.1928,EL125.9522,--T
--
GT,PN2106,SW1514,ST379151000,EW1514,ET379151000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.678, HDOP:0.700, VDOP:1.525, TDOP:1.540, GDOP:0.666, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:43
GPS,PN2107,LA41.281671081600,LN22.082280910200,EL171.244000,--T
--GS,PN2107,N 4592578.0820,E595635.2727,EL125.7562,--T
--
GT,PN2107,SW1514,ST379154000,EW1514,ET379154000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.678, HDOP:0.700, VDOP:1.525, TDOP:1.540, GDOP:0.666, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:46
GPS,PN2108,LA41.281696780800,LN22.082306706600,EL172.013000,--T
--GS,PN2108,N 4592586.0890,E595641.1533,EL126.5255,--T
--
GT,PN2108,SW1514,ST379164000,EW1514,ET379164000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.801, HDOP:0.700, VDOP:1.659, TDOP:1.661, GDOP:0.695, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:31:56
GPS,PN2109,LA41.281701567600,LN22.082310575400,EL171.968000,--T
--GS,PN2109,N 4592587.5776,E595642.0314,EL126.4806,--T
--
GT,PN2109,SW1514,ST379168000,EW1514,ET379168000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.682, HDOP:0.700, VDOP:1.529, TDOP:1.543, GDOP:0.668, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:32:00
GPS,PN2110,LA41.281655509800,LN22.082388260400,EL170.770000,--T
--GS,PN2110,N 4592573.6075,E595660.2438,EL125.2825,--T
--
GT,PN2110,SW1514,ST379191000,EW1514,ET379191000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.682, HDOP:0.700, VDOP:1.529, TDOP:1.543, GDOP:0.668, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:32:23
GPS,PN2111,LA41.281649737200,LN22.082383292400,EL170.852000,--T
--GS,PN2111,N 4592571.8115,E595659.1147,EL125.3645,--T
--
GT,PN2111,SW1514,ST379196000,EW1514,ET379196000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.685,

HDOP:0.700, VDOP:1.533, TDOP:1.546, GDOP:0.670, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:32:28
GPS,PN2112,LA41.281630762200,LN22.082362091400,EL170.574000,--T
--GS,PN2112,N 4592565.8929,E595654.2730,EL125.0862,--T
--
GT,PN2112,SW1514,ST379209000,EW1514,ET379209000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.687, HDOP:0.700, VDOP:1.535, TDOP:1.548, GDOP:0.671, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:32:41
GPS,PN2113,LA41.281624315200,LN22.082354574000,EL170.385000,--T
--GS,PN2113,N 4592563.8810,E595652.5551,EL124.8971,--T
--
GT,PN2113,SW1514,ST379213000,EW1514,ET379213000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.687, HDOP:0.700, VDOP:1.535, TDOP:1.548, GDOP:0.671, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:32:45
GPS,PN2114,LA41.281557142800,LN22.082479813800,EL169.139000,--T
--GS,PN2114,N 4592543.5433,E595681.8875,EL123.6511,--T
--
GT,PN2114,SW1514,ST379246000,EW1514,ET379246000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.693, HDOP:0.700, VDOP:1.541, TDOP:1.553, GDOP:0.674, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:18
GPS,PN2115,LA41.281554030600,LN22.082476530000,EL168.781000,--T
--GS,PN2115,N 4592542.5732,E595681.1383,EL123.2931,--T
--
GT,PN2115,SW1514,ST379260000,EW1514,ET379260000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.693, HDOP:0.700, VDOP:1.541, TDOP:1.553, GDOP:0.674, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:32
GPS,PN2116,LA41.281577619600,LN22.082500684200,EL169.473000,--T
--GS,PN2116,N 4592549.9242,E595686.6463,EL123.9854,--T
--
GT,PN2116,SW1514,ST379268000,EW1514,ET379268000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.725, HDOP:0.700, VDOP:1.577, TDOP:1.580, GDOP:0.693, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:40
GPS,PN2117,LA41.281582707600,LN22.082506255200,EL169.577000,--T
--GS,PN2117,N 4592551.5109,E595687.9182,EL124.0894,--T
--
GT,PN2117,SW1514,ST379273000,EW1514,ET379273000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.697, HDOP:0.700, VDOP:1.546, TDOP:1.556, GDOP:0.677, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:33:45
GPS,PN2118,LA41.281502875200,LN22.082555954400,EL168.269000,--T
--GS,PN2118,N 4592527.0360,E595699.7752,EL122.7810,--T
--
GT,PN2118,SW1514,ST379299000,EW1514,ET379299000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.700, HDOP:0.700, VDOP:1.549, TDOP:1.559, GDOP:0.678, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:11
GPS,PN2119,LA41.281498260600,LN22.082550732600,EL167.940000,--T
--GS,PN2119,N 4592525.5964,E595698.5825,EL122.4519,--T
--
GT,PN2119,SW1514,ST379304000,EW1514,ET379304000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.700, HDOP:0.700, VDOP:1.549, TDOP:1.559, GDOP:0.678, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:16
GPS,PN2120,LA41.281524185400,LN22.082573220000,EL168.245000,--T
--GS,PN2120,N 4592533.6629,E595703.6943,EL122.7572,--T
--
GT,PN2120,SW1514,ST379313000,EW1514,ET379313000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:23, PDOP:1.813, HDOP:0.700, VDOP:1.672, TDOP:1.661, GDOP:0.725, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:25
GPS,PN2121,LA41.281529754600,LN22.082580736200,EL168.194000,--T
--GS,PN2121,N 4592535.4041,E595705.4155,EL122.7063,--T
--
GT,PN2121,SW1514,ST379316000,EW1514,ET379316000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.813, HDOP:0.700, VDOP:1.672, TDOP:1.661, GDOP:0.725, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:28
GPS,PN2122,LA41.281493144400,LN22.082565724800,EL168.072000,--K
--GS,PN2122,N 4592524.0641,E595702.0819,EL122.5840,--K
--
GT,PN2122,SW1514,ST379329000,EW1514,ET379329000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.703, HDOP:0.700, VDOP:1.553, TDOP:1.562, GDOP:0.680, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:34:41
GPS,PN2123,LA41.281436510400,LN22.082628234000,EL167.312000,--T
--GS,PN2123,N 4592506.7850,E595716.8166,EL121.8238,--T
--
GT,PN2123,SW1514,ST379353000,EW1514,ET379353000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.707, HDOP:0.700, VDOP:1.557, TDOP:1.565, GDOP:0.682, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:35:05
GPS,PN2124,LA41.281453884600,LN22.082653761000,EL167.672000,--T
--GS,PN2124,N 4592512.2231,E595722.6686,EL122.1840,--T
--
GT,PN2124,SW1514,ST379360000,EW1514,ET379360000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.723, HDOP:0.700, VDOP:1.574, TDOP:1.580, GDOP:0.686, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:35:12
GPS,PN2125,LA41.281458249000,LN22.082662602000,EL167.083000,--T
--GS,PN2125,N 4592513.5967,E595724.7021,EL121.5951,--T
--
GT,PN2125,SW1514,ST379366000,EW1514,ET379366000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.709, HDOP:0.700, VDOP:1.559, TDOP:1.567, GDOP:0.683, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:35:18
GPS,PN2126,LA41.281381442400,LN22.082686414200,EL167.237000,--K
--GS,PN2126,N 4592489.9758,E595730.5405,EL121.7486,--K
--
GT,PN2126,SW1514,ST379391000,EW1514,ET379391000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.712, HDOP:0.700, VDOP:1.562, TDOP:1.569, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:35:43
GPS,PN2127,LA41.281375718400,LN22.082678316600,EL167.621000,--K
--GS,PN2127,N 4592488.1851,E595728.6851,EL122.1325,--K
--
GT,PN2127,SW1514,ST379397000,EW1514,ET379397000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.712, HDOP:0.700, VDOP:1.562, TDOP:1.569, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:35:49
GPS,PN2128,LA41.281373649000,LN22.082674284600,EL168.207000,--
--GS,PN2128,N 4592487.5343,E595727.7580,EL122.7184,--
--
GT,PN2128,SW1514,ST379403000,EW1514,ET379403000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.712, HDOP:0.700, VDOP:1.562, TDOP:1.569, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:35:55
GPS,PN2129,LA41.281386862800,LN22.082680807200,EL167.392000,--PR
--GS,PN2129,N 4592491.6307,E595729.2175,EL121.9036,--PR
--
GT,PN2129,SW1514,ST379422000,EW1514,ET379422000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.712, HDOP:0.700, VDOP:1.562, TDOP:1.569, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:36:14
GPS,PN2130,LA41.281395123000,LN22.082673654600,EL167.401000,--PR
--GS,PN2130,N 4592494.1569,E595727.5242,EL121.9126,--PR
--
GT,PN2130,SW1514,ST379427000,EW1514,ET379427000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.712, HDOP:0.700, VDOP:1.562, TDOP:1.569, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:36:19
GPS,PN2131,LA41.281407216600,LN22.082696905800,EL167.583000,--PR
--GS,PN2131,N 4592497.9590,E595732.8697,EL122.0948,--PR
--
GT,PN2131,SW1514,ST379434000,EW1514,ET379434000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.712,

HDOP:0.700, VDOP:1.562, TDOP:1.569, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:36:26
GPS,PN2132,LA41.281399200600,LN22.082704607400,EL167.412000,--PR
--GS,PN2132,N 4592495.5098,E595734.6893,EL121.9238,--PR
--
GT,PN2132,SW1514,ST379442000,EW1514,ET379442000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.712, HDOP:0.700, VDOP:1.562, TDOP:1.569, GDOP:0.685, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:36:34
GPS,PN2133,LA41.281371149400,LN22.082730180000,EL167.347000,--K
--GS,PN2133,N 4592486.9348,E595740.7373,EL121.8587,--K
--
GT,PN2133,SW1514,ST379481000,EW1514,ET379481000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.722, HDOP:0.700, VDOP:1.573, TDOP:1.577, GDOP:0.691, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:37:13
GPS,PN2134,LA41.281313635800,LN22.082786419800,EL166.745000,--K
--GS,PN2134,N 4592469.3652,E595754.0211,EL121.2564,--K
--
GT,PN2134,SW1514,ST379526000,EW1514,ET379526000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.728, HDOP:0.700, VDOP:1.580, TDOP:1.583, GDOP:0.694, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:37:58
GPS,PN2135,LA41.281314519600,LN22.082791933800,EL166.600000,--K
--GS,PN2135,N 4592469.6548,E595755.2969,EL121.1115,--K
--
GT,PN2135,SW1514,ST379532000,EW1514,ET379532000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:24, PDOP:1.855, HDOP:0.700, VDOP:1.718, TDOP:1.680, GDOP:0.786, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:38:04
GPS,PN2136,LA41.281292311800,LN22.082761756200,EL166.807000,--K
--GS,PN2136,N 4592462.7113,E595748.3856,EL121.3181,--K
--
GT,PN2136,SW1514,ST379549000,EW1514,ET379549000
--HSDV:0.028, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.734, HDOP:0.700, VDOP:1.586, TDOP:1.587, GDOP:0.697, NSDV:0.020, ESDV:0.020
--DT01-06-2021
--TM21:38:21
GPS,PN2137,LA41.281290625200,LN22.082754472800,EL166.966000,--K
--GS,PN2137,N 4592462.1686,E595746.7025,EL121.4771,--K
--
GT,PN2137,SW1514,ST379553000,EW1514,ET379553000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.734, HDOP:0.700, VDOP:1.586, TDOP:1.587, GDOP:0.697, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:38:25
GPS,PN2138,LA41.281287596400,LN22.082749306200,EL167.492000,--
--GS,PN2138,N 4592461.2184,E595745.5161,EL122.0031,--
--
GT,PN2138,SW1514,ST379559000,EW1514,ET379559000
--HSDV:0.014, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.734, HDOP:0.700, VDOP:1.586, TDOP:1.587, GDOP:0.697, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:38:31
GPS,PN2139,LA41.281199179800,LN22.082849010000,EL166.591000,--
--GS,PN2139,N 4592434.2490,E595769.0109,EL121.1018,--
--
GT,PN2139,SW1514,ST379617000,EW1514,ET379617000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:2.381, HDOP:0.700, VDOP:2.276, TDOP:2.125, GDOP:1.074, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:39:29
GPS,PN2140,LA41.281194399000,LN22.082845542000,EL166.618000,--K
--GS,PN2140,N 4592432.7635,E595768.2257,EL121.1287,--K
--
GT,PN2140,SW1514,ST379644000,EW1514,ET379644000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:1.743, HDOP:0.700, VDOP:1.596, TDOP:1.595, GDOP:0.702, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:39:56
GPS,PN2141,LA41.281192568400,LN22.082844232800,EL166.893000,--K
--GS,PN2141,N 4592432.1948,E595767.9294,EL121.4037,--K
--
GT,PN2141,SW1514,ST379654000,EW1514,ET379654000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:1.746, HDOP:0.700, VDOP:1.600, TDOP:1.598, GDOP:0.705, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:40:06
GPS,PN2142,LA41.281217218200,LN22.082877984000,EL166.573000,--T
--GS,PN2142,N 4592439.9026,E595775.6600,EL121.0840,--T
--
GT,PN2142,SW1514,ST379682000,EW1514,ET379682000
--HSDV:0.078, VSDV:0.070, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:1.762, HDOP:0.700, VDOP:1.617, TDOP:1.614, GDOP:0.708, NSDV:0.060, ESDV:0.050
--DT01-06-2021
--TM21:40:34
GPS,PN2143,LA41.281219832400,LN22.082882025000,EL166.621000,--T
--GS,PN2143,N 4592440.7215,E595776.5869,EL121.1321,--T
--
GT,PN2143,SW1514,ST379724000,EW1514,ET379724000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:2.487, HDOP:0.900, VDOP:2.318, TDOP:2.247, GDOP:1.066, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:41:16
GPS,PN2144,LA41.281140701400,LN22.082978039400,EL166.363000,--T
--GS,PN2144,N 4592416.6053,E595799.1879,EL120.8739,--T
--
GT,PN2144,SW1514,ST379769000,EW1514,ET379769000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.670, HDOP:1.000, VDOP:2.476, TDOP:2.394, GDOP:1.182, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:42:01
GPS,PN2145,LA41.281142369400,LN22.082980764600,EL166.218000,--T
--GS,PN2145,N 4592417.1283,E595799.8134,EL120.7289,--T
--
GT,PN2145,SW1514,ST379784000,EW1514,ET379784000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.483, HDOP:0.900, VDOP:2.314, TDOP:2.243, GDOP:1.064, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:42:16
GPS,PN2146,LA41.281113015600,LN22.082976099600,EL166.648000,--K
--GS,PN2146,N 4592408.0586,E595798.8509,EL121.1586,--K
--
GT,PN2146,SW1514,ST379810000,EW1514,ET379810000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:2.785, HDOP:1.000, VDOP:2.599, TDOP:2.494, GDOP:1.238, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:42:42
GPS,PN2147,LA41.281110209400,LN22.082971142400,EL166.982000,--K
--GS,PN2147,N 4592407.1777,E595797.7122,EL121.4926,--K
--
GT,PN2147,SW1514,ST379814000,EW1514,ET379814000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:25, PDOP:3.414, HDOP:1.400, VDOP:3.114, TDOP:3.103, GDOP:1.424, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:42:46
GPS,PN2148,LA41.281108394400,LN22.082971110600,EL167.383000,--K
--GS,PN2148,N 4592406.6177,E595797.7122,EL121.8936,--K
--
GT,PN2148,SW1514,ST379828000,EW1514,ET379828000
--HSDV:0.014, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.265, HDOP:1.000, VDOP:3.108, TDOP:2.939, GDOP:1.421, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:43:00
GPS,PN2149,LA41.281073065200,LN22.083063988800,EL166.631000,--K
--GS,PN2149,N 4592396.0044,E595819.4068,EL121.1417,--K
--
GT,PN2149,SW1514,ST379856000,EW1514,ET379856000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.889, HDOP:1.000, VDOP:3.758, TDOP:3.500, GDOP:1.695, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:43:28
GPS,PN2150,LA41.281071292800,LN22.083062947200,EL166.679000,--K
--GS,PN2150,N 4592395.4544,E595819.1723,EL121.1897,--K
--
GT,PN2150,SW1514,ST379862000,EW1514,ET379862000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.247, HDOP:1.000, VDOP:3.089, TDOP:2.924, GDOP:1.411, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:43:34
GPS,PN2151,LA41.281069957800,LN22.083061563000,EL167.261000,--K
--GS,PN2151,N 4592395.0383,E595818.8566,EL121.7716,--K
--
GT,PN2151,SW1514,ST379869000,EW1514,ET379869000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:3.247,

HDOP:1.000, VDOP:3.089, TDOP:2.924, GDOP:1.411, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:43:41
GPS,PN2152,LA41.281093066200,LN22.083083139000,EL166.438000,--T
--GS,PN2152,N 4592402.2333,E595823.7684,EL120.9489,--T
--
GT,PN2152,SW1514,ST379897000,EW1514,ET379897000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.225, HDOP:1.000, VDOP:3.066, TDOP:2.905, GDOP:1.400, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:44:09
GPS,PN2153,LA41.281095918000,LN22.083085780800,EL166.478000,--T
--GS,PN2153,N 4592403.1212,E595824.3698,EL120.9890,--T
--
GT,PN2153,SW1514,ST379907000,EW1514,ET379907000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:3.225, HDOP:1.000, VDOP:3.066, TDOP:2.905, GDOP:1.400, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:44:19
GPS,PN2154,LA41.281054743600,LN22.083197335200,EL166.594000,--P
--GS,PN2154,N 4592390.7621,E595850.4217,EL121.1051,--P
--
GT,PN2154,SW1514,ST379951000,EW1514,ET379951000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:3.203, HDOP:1.000, VDOP:3.043, TDOP:2.887, GDOP:1.388, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:03
GPS,PN2155,LA41.281056638400,LN22.083211437600,EL166.546000,--P
--GS,PN2155,N 4592391.3900,E595853.6861,EL121.0572,--P
--
GT,PN2155,SW1514,ST379957000,EW1514,ET379957000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:3.203, HDOP:1.000, VDOP:3.043, TDOP:2.887, GDOP:1.388, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:09
GPS,PN2156,LA41.281059037200,LN22.083228190200,EL166.462000,--P
--GS,PN2156,N 4592392.1815,E595857.5633,EL120.9733,--P
--
GT,PN2156,SW1514,ST379964000,EW1514,ET379964000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:3.203, HDOP:1.000, VDOP:3.043, TDOP:2.887, GDOP:1.388, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:16
GPS,PN2157,LA41.281060622400,LN22.083245390400,EL166.081000,--P
--GS,PN2157,N 4592392.7234,E595861.5478,EL120.5924,--P
--
GT,PN2157,SW1514,ST379972000,EW1514,ET379972000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.203, HDOP:1.000, VDOP:3.043, TDOP:2.887, GDOP:1.388, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:24
GPS,PN2158,LA41.281055058600,LN22.083245706600,EL166.204000,--P
--GS,PN2158,N 4592391.0080,E595861.6439,EL120.7153,--P
--
GT,PN2158,SW1514,ST379978000,EW1514,ET379978000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:26, PDOP:3.187, HDOP:1.000, VDOP:3.026, TDOP:2.873, GDOP:1.379, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:30
GPS,PN2159,LA41.281053603600,LN22.083234745800,EL166.492000,--P
--GS,PN2159,N 4592390.5254,E595859.1066,EL121.0033,--P
--
GT,PN2159,SW1514,ST379983000,EW1514,ET379983000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.181, HDOP:1.000, VDOP:3.020, TDOP:2.868, GDOP:1.376, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:35
GPS,PN2160,LA41.281051299000,LN22.083220267800,EL166.641000,--P
--GS,PN2160,N 4592389.7700,E595855.7567,EL121.1522,--P
--
GT,PN2160,SW1514,ST379989000,EW1514,ET379989000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.181, HDOP:1.000, VDOP:3.020, TDOP:2.868, GDOP:1.376, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:45:41
GPS,PN2161,LA41.281029859800,LN22.083214781400,EL166.629000,--K
--GS,PN2161,N 4592383.1394,E595854.5713,EL121.1400,--K
--
GT,PN2161,SW1514,ST380012000,EW1514,ET380012000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:3.151, HDOP:0.900, VDOP:3.020, TDOP:2.835, GDOP:1.376, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:04
GPS,PN2162,LA41.281025572200,LN22.083213009600,EL166.633000,--K
--GS,PN2162,N 4592381.8112,E595854.1778,EL121.1439,--K
--
GT,PN2162,SW1514,ST380019000,EW1514,ET380019000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:2.466, HDOP:0.900, VDOP:2.296, TDOP:2.230, GDOP:1.053, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:11
GPS,PN2163,LA41.281023753600,LN22.083211846200,EL167.070000,--K
--GS,PN2163,N 4592381.2466,E595853.9152,EL121.5809,--K
--
GT,PN2163,SW1514,ST380024000,EW1514,ET380024000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:27, PDOP:2.466, HDOP:0.900, VDOP:2.296, TDOP:2.230, GDOP:1.053, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:46:16
GPS,PN2164,LA41.280994414200,LN22.083340556400,EL166.596000,--K
--GS,PN2164,N 4592372.5914,E595883.8995,EL121.1073,--K
--
GT,PN2164,SW1514,ST380091000,EW1514,ET380091000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.497, HDOP:1.000, VDOP:2.288, TDOP:2.266, GDOP:1.049, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:47:23
GPS,PN2165,LA41.280991126200,LN22.083338905200,EL166.759000,--K
--GS,PN2165,N 4592371.5720,E595883.5298,EL121.2702,--K
--
GT,PN2165,SW1514,ST380096000,EW1514,ET380096000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.122, HDOP:1.000, VDOP:2.957, TDOP:2.818, GDOP:1.343, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:47:28
GPS,PN2166,LA41.280987924600,LN22.083336402000,EL167.302000,--K
--GS,PN2166,N 4592370.5767,E595882.9621,EL121.8132,--K
--
GT,PN2166,SW1514,ST380101000,EW1514,ET380101000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.122, HDOP:1.000, VDOP:2.957, TDOP:2.818, GDOP:1.343, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:47:33
GPS,PN2167,LA41.281014664200,LN22.083363064800,EL166.927000,--T
--GS,PN2167,N 4592378.9075,E595889.0393,EL121.4385,--T
--
GT,PN2167,SW1514,ST380131000,EW1514,ET380131000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.105, HDOP:1.000, VDOP:2.940, TDOP:2.804, GDOP:1.334, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:03
GPS,PN2168,LA41.281017751800,LN22.083364933800,EL166.586000,--T
--GS,PN2168,N 4592379.8658,E595889.4604,EL121.0976,--T
--
GT,PN2168,SW1514,ST380136000,EW1514,ET380136000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.105, HDOP:1.000, VDOP:2.940, TDOP:2.804, GDOP:1.334, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:08
GPS,PN2169,LA41.280962420400,LN22.083473997600,EL167.057000,--T
--GS,PN2169,N 4592363.1320,E595914.9925,EL121.5686,--T
--
GT,PN2169,SW1514,ST380168000,EW1514,ET380168000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.091, HDOP:1.000, VDOP:2.925, TDOP:2.792, GDOP:1.326, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:40
GPS,PN2170,LA41.280965866200,LN22.083478911000,EL166.670000,--T
--GS,PN2170,N 4592364.2101,E595916.1184,EL121.1816,--T
--
GT,PN2170,SW1514,ST380174000,EW1514,ET380174000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.091, HDOP:1.000, VDOP:2.925, TDOP:2.792, GDOP:1.326, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:48:46
GPS,PN2171,LA41.280944139000,LN22.083450238200,EL166.694000,--K
--GS,PN2171,N 4592357.4193,E595909.5544,EL121.2053,--K
--
GT,PN2171,SW1514,ST380204000,EW1514,ET380204000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.091,

HDOP:1.000, VDOP:2.925, TDOP:2.792, GDOP:1.326, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:49:16
GPS,PN2172,LA41.280940941600,LN22.083446650200,EL166.696000,--K
--GS,PN2172,N 4592356.4219,E595908.7349,EL121.2073,--K
--
GT,PN2172,SW1514,ST380220000,EW1514,ET380220000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.091, HDOP:1.000, VDOP:2.925, TDOP:2.792, GDOP:1.326, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:49:32
GPS,PN2173,LA41.280937655400,LN22.083445287600,EL167.266000,--K
--GS,PN2173,N 4592355.4040,E595908.4322,EL121.7773,--K
--
GT,PN2173,SW1514,ST380225000,EW1514,ET380225000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.062, HDOP:1.000, VDOP:2.894, TDOP:2.768, GDOP:1.310, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:49:37
GPS,PN2174,LA41.280856851000,LN22.083564113400,EL166.859000,--K
--GS,PN2174,N 4592330.8422,E595936.3337,EL121.3701,--K
--
GT,PN2174,SW1514,ST380266000,EW1514,ET380266000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.044, HDOP:1.000, VDOP:2.875, TDOP:2.753, GDOP:1.299, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:18
GPS,PN2175,LA41.280852929400,LN22.083560696400,EL166.943000,--K
--GS,PN2175,N 4592329.6219,E595935.5569,EL121.4541,--K
--
GT,PN2175,SW1514,ST380271000,EW1514,ET380271000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.044, HDOP:1.000, VDOP:2.875, TDOP:2.753, GDOP:1.299, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:23
GPS,PN2176,LA41.280850224600,LN22.083558559200,EL167.430000,--K
--GS,PN2176,N 4592328.7809,E595935.0720,EL121.9410,--K
--
GT,PN2176,SW1514,ST380277000,EW1514,ET380277000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.044, HDOP:1.000, VDOP:2.875, TDOP:2.753, GDOP:1.299, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:29
GPS,PN2177,LA41.280872934600,LN22.083595800000,EL166.953000,--T
--GS,PN2177,N 4592335.9013,E595943.6201,EL121.4644,--T
--
GT,PN2177,SW1514,ST380305000,EW1514,ET380305000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.268, HDOP:1.000, VDOP:3.111, TDOP:2.978, GDOP:1.346, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:50:57
GPS,PN2178,LA41.280876704400,LN22.083605078400,EL166.448000,--T
--GS,PN2178,N 4592337.0928,E595945.7576,EL120.9595,--T
--
GT,PN2178,SW1514,ST380312000,EW1514,ET380312000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.508, HDOP:1.300, VDOP:3.258, TDOP:3.127, GDOP:1.589, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:04
GPS,PN2179,LA41.280815786400,LN22.083618094800,EL167.189000,--K
--GS,PN2179,N 4592318.3403,E595949.0269,EL121.7000,--K
--
GT,PN2179,SW1514,ST380347000,EW1514,ET380347000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.774, HDOP:1.100, VDOP:3.610, TDOP:3.417, GDOP:1.602, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:39
GPS,PN2180,LA41.280813776400,LN22.083607002600,EL167.037000,--K
--GS,PN2180,N 4592317.6861,E595946.4614,EL121.5480,--K
--
GT,PN2180,SW1514,ST380353000,EW1514,ET380353000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.208, HDOP:1.100, VDOP:3.014, TDOP:2.884, GDOP:1.405, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:45
GPS,PN2181,LA41.280811463400,LN22.083603837600,EL167.459000,--
--GS,PN2181,N 4592316.9628,E595945.7365,EL121.9699,--
--
GT,PN2181,SW1514,ST380357000,EW1514,ET380357000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.367, HDOP:1.500, VDOP:3.014, TDOP:3.059, GDOP:1.405, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:49
GPS,PN2182,LA41.280807434400,LN22.083595786200,EL167.476000,--
--GS,PN2182,N 4592315.6951,E595943.8848,EL121.9869,--
--
GT,PN2182,SW1514,ST380360000,EW1514,ET380360000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.680, HDOP:1.100, VDOP:3.512, TDOP:3.329, GDOP:1.569, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:51:51
GPS,PN2183,LA41.280801962400,LN22.083629541600,EL167.128000,--K
--GS,PN2183,N 4592314.1109,E595951.7395,EL121.6390,--K
--
GT,PN2183,SW1514,ST380370000,EW1514,ET380370000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:5.139, HDOP:1.500, VDOP:4.915, TDOP:4.578, GDOP:2.334, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:02
GPS,PN2184,LA41.280795992400,LN22.083616342200,EL167.512000,--
--GS,PN2184,N 4592312.2286,E595948.7012,EL122.0229,--
--
GT,PN2184,SW1514,ST380378000,EW1514,ET380378000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.197, HDOP:1.100, VDOP:3.002, TDOP:2.875, GDOP:1.399, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:10
GPS,PN2185,LA41.280824429400,LN22.083648485400,EL167.204000,--T
--GS,PN2185,N 4592321.1000,E595956.0431,EL121.7152,--T
--
GT,PN2185,SW1514,ST380395000,EW1514,ET380395000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:5.304, HDOP:2.000, VDOP:4.913, TDOP:4.763, GDOP:2.334, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:27
GPS,PN2186,LA41.280829384800,LN22.083654055200,EL166.562000,--T
--GS,PN2186,N 4592322.6459,E595957.3152,EL121.0733,--T
--
GT,PN2186,SW1514,ST380399000,EW1514,ET380399000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:5.512, HDOP:0.900, VDOP:5.438, TDOP:4.836, GDOP:2.644, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:31
GPS,PN2187,LA41.280833527200,LN22.083658252800,EL166.257000,--T
--GS,PN2187,N 4592323.9367,E595958.2722,EL120.7683,--T
--
GT,PN2187,SW1514,ST380404000,EW1514,ET380404000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.583, HDOP:1.300, VDOP:3.339, TDOP:3.219, GDOP:1.573, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:52:36
GPS,PN2188,LA41.280780322800,LN22.083698425200,EL167.074000,--T
--GS,PN2188,N 4592307.6473,E595967.8111,EL121.5851,--T
--
GT,PN2188,SW1514,ST380429000,EW1514,ET380429000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.039, HDOP:1.100, VDOP:2.833, TDOP:2.728, GDOP:1.339, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:01
GPS,PN2189,LA41.280782568600,LN22.083706953000,EL166.803000,--T
--GS,PN2189,N 4592308.3664,E595969.7806,EL121.3141,--T
--
GT,PN2189,SW1514,ST380433000,EW1514,ET380433000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.039, HDOP:1.100, VDOP:2.833, TDOP:2.728, GDOP:1.339, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:05
GPS,PN2190,LA41.280753387000,LN22.083685893000,EL167.217000,--K
--GS,PN2190,N 4592299.2994,E595965.0134,EL121.7278,--K
--
GT,PN2190,SW1514,ST380444000,EW1514,ET380444000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.039, HDOP:1.100, VDOP:2.833, TDOP:2.728, GDOP:1.339, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:16
GPS,PN2191,LA41.280750870600,LN22.083680253600,EL167.312000,--K
--GS,PN2191,N 4592298.5057,E595963.7152,EL121.8228,--K
--
GT,PN2191,SW1514,ST380448000,EW1514,ET380448000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.077,

HDOP:1.200, VDOP:2.833, TDOP:2.770, GDOP:1.339, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:20
GPS,PN2192,LA41.280748834800,LN22.083676417800,EL167.519000,--
--GS,PN2192,N 4592297.8659,E595962.8335,EL122.0297,--
--
GT,PN2192,SW1514,ST380453000,EW1514,ET380453000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.394, HDOP:1.100, VDOP:3.211, TDOP:3.014, GDOP:1.560, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:25
GPS,PN2193,LA41.280690901800,LN22.083758016600,EL167.745000,--K
--GS,PN2193,N 4592280.2453,E595982.0040,EL122.2556,--K
--
GT,PN2193,SW1514,ST380475000,EW1514,ET380475000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:3.113, HDOP:1.100, VDOP:2.912, TDOP:2.801, GDOP:1.357, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:47
GPS,PN2194,LA41.280687397800,LN22.083754252800,EL167.731000,--K
--GS,PN2194,N 4592279.1528,E595981.1450,EL122.2416,--K
--
GT,PN2194,SW1514,ST380480000,EW1514,ET380480000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.028, HDOP:1.100, VDOP:2.821, TDOP:2.720, GDOP:1.331, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:52
GPS,PN2195,LA41.280682954800,LN22.083747492600,EL167.660000,--
--GS,PN2195,N 4592277.7613,E595979.5946,EL122.1705,--
--
GT,PN2195,SW1514,ST380485000,EW1514,ET380485000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.028, HDOP:1.100, VDOP:2.821, TDOP:2.720, GDOP:1.331, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:53:57
GPS,PN2196,LA41.280688715400,LN22.083810931200,EL167.714000,--SH
--GS,PN2196,N 4592279.7337,E595994.2907,EL122.2248,--SH
--
GT,PN2196,SW1514,ST380504000,EW1514,ET380504000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.193, HDOP:1.500, VDOP:2.819, TDOP:2.903, GDOP:1.330, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:16
GPS,PN2197,LA41.280693831000,LN22.083814818600,EL167.691000,--O
--GS,PN2197,N 4592281.3237,E595995.1718,EL122.2019,--O
--
GT,PN2197,SW1514,ST380518000,EW1514,ET380518000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.190, HDOP:1.500, VDOP:2.815, TDOP:2.901, GDOP:1.327, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:30
GPS,PN2198,LA41.280704221200,LN22.083803824200,EL167.653000,--T
--GS,PN2198,N 4592284.4952,E595992.5782,EL122.1639,--T
--
GT,PN2198,SW1514,ST380534000,EW1514,ET380534000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.020, HDOP:1.100, VDOP:2.813, TDOP:2.714, GDOP:1.326, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:46
GPS,PN2199,LA41.280705634200,LN22.083815845800,EL167.642000,--O
--GS,PN2199,N 4592284.9681,E595995.3618,EL122.1530,--O
--
GT,PN2199,SW1514,ST380542000,EW1514,ET380542000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.099, HDOP:1.300, VDOP:2.813, TDOP:2.801, GDOP:1.326, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:54:54
GPS,PN2200,LA41.280716971800,LN22.083817167000,EL167.544000,--O
--GS,PN2200,N 4592288.4697,E595995.6220,EL122.0551,--O
--
GT,PN2200,SW1514,ST380554000,EW1514,ET380554000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.282, HDOP:1.100, VDOP:3.092, TDOP:2.954, GDOP:1.429, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:06
GPS,PN2201,LA41.280743912400,LN22.083773881800,EL167.291000,--T
--GS,PN2201,N 4592296.6473,E595985.4683,EL121.8021,--T
--
GT,PN2201,SW1514,ST380566000,EW1514,ET380566000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.015, HDOP:1.100, VDOP:2.807, TDOP:2.710, GDOP:1.322, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:18
GPS,PN2202,LA41.280750730800,LN22.083764893800,EL167.435000,--T
--GS,PN2202,N 4592298.7231,E595983.3549,EL121.9461,--T
--
GT,PN2202,SW1514,ST380571000,EW1514,ET380571000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.015, HDOP:1.100, VDOP:2.807, TDOP:2.710, GDOP:1.322, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:23
GPS,PN2203,LA41.280808560600,LN22.083817226400,EL166.722000,--T
--GS,PN2203,N 4592316.7240,E595995.2610,EL121.2339,--T
--
GT,PN2203,SW1514,ST380592000,EW1514,ET380592000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.150, HDOP:1.100, VDOP:2.952, TDOP:2.839, GDOP:1.365, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:44
GPS,PN2204,LA41.280813721800,LN22.083806895600,EL166.481000,--T
--GS,PN2204,N 4592318.2844,E595992.8428,EL120.9929,--T
--
GT,PN2204,SW1514,ST380596000,EW1514,ET380596000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.150, HDOP:1.100, VDOP:2.952, TDOP:2.839, GDOP:1.365, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:48
GPS,PN2205,LA41.280805689600,LN22.083846248400,EL166.766000,--T
--GS,PN2205,N 4592315.9277,E596002.0067,EL121.2780,--T
--
GT,PN2205,SW1514,ST380603000,EW1514,ET380603000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.579, HDOP:1.100, VDOP:3.406, TDOP:3.244, GDOP:1.513, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:55:55
GPS,PN2206,LA41.280801583200,LN22.083860352600,EL166.993000,--O
--GS,PN2206,N 4592314.7043,E596005.2961,EL121.5050,--O
--
GT,PN2206,SW1514,ST380610000,EW1514,ET380610000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.968, HDOP:1.000, VDOP:2.794, TDOP:2.661, GDOP:1.314, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:02
GPS,PN2207,LA41.280903397800,LN22.083868432800,EL166.519000,--T
--GS,PN2207,N 4592346.1378,E596006.7543,EL121.0319,--T
--
GT,PN2207,SW1514,ST380635000,EW1514,ET380635000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.909, HDOP:1.000, VDOP:2.732, TDOP:2.643, GDOP:1.215, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:27
GPS,PN2208,LA41.280906147600,LN22.083862528200,EL166.321000,--T
--GS,PN2208,N 4592346.9680,E596005.3730,EL120.8339,--T
--
GT,PN2208,SW1514,ST380642000,EW1514,ET380642000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.818, HDOP:1.000, VDOP:2.635, TDOP:2.553, GDOP:1.194, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:34
GPS,PN2209,LA41.280906607200,LN22.083859269000,EL165.995000,--T
--GS,PN2209,N 4592347.0997,E596004.6149,EL120.5079,--T
--
GT,PN2209,SW1514,ST380645000,EW1514,ET380645000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.818, HDOP:1.000, VDOP:2.635, TDOP:2.553, GDOP:1.194, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:36
GPS,PN2210,LA41.280892981800,LN22.083915467400,EL166.757000,--O
--GS,PN2210,N 4592343.0694,E596017.7103,EL121.2700,--O
--
GT,PN2210,SW1514,ST380658000,EW1514,ET380658000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.900, HDOP:1.000, VDOP:2.722, TDOP:2.636, GDOP:1.209, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:56:50
GPS,PN2211,LA41.280926775000,LN22.083921072000,EL166.395000,--T
--GS,PN2211,N 4592353.5115,E596018.8724,EL120.9083,--T
--
GT,PN2211,SW1514,ST380670000,EW1514,ET380670000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.810,

HDOP:1.000, VDOP:2.626, TDOP:2.546, GDOP:1.188, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:02
GPS,PN2212,LA41.280970824600,LN22.083950229600,EL166.129000,--T
--GS,PN2212,N 4592367.1901,E596025.4575,EL120.6428,--T
--
GT,PN2212,SW1514,ST380691000,EW1514,ET380691000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.807, HDOP:1.000, VDOP:2.623, TDOP:2.544, GDOP:1.186, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:23
GPS,PN2213,LA41.280958308600,LN22.083962155200,EL166.239000,--O
--GS,PN2213,N 4592363.3658,E596028.2758,EL120.7528,--O
--
GT,PN2213,SW1514,ST380702000,EW1514,ET380702000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.802, HDOP:1.000, VDOP:2.617, TDOP:2.540, GDOP:1.182, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:34
GPS,PN2214,LA41.280982617000,LN22.083920551800,EL166.130000,--T
--GS,PN2214,N 4592370.7366,E596018.5231,EL120.6438,--T
--
GT,PN2214,SW1514,ST380714000,EW1514,ET380714000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.802, HDOP:1.000, VDOP:2.617, TDOP:2.540, GDOP:1.182, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:46
GPS,PN2215,LA41.280985654200,LN22.083914397000,EL165.919000,--T
--GS,PN2215,N 4592371.6545,E596017.0826,EL120.4328,--T
--
GT,PN2215,SW1514,ST380718000,EW1514,ET380718000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.802, HDOP:1.000, VDOP:2.617, TDOP:2.540, GDOP:1.182, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:49
GPS,PN2216,LA41.281001378400,LN22.083935670000,EL166.047000,--P
--GS,PN2216,N 4592376.5708,E596021.9542,EL120.5610,--P
--
GT,PN2216,SW1514,ST380727000,EW1514,ET380727000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:3.441, HDOP:1.100, VDOP:3.260, TDOP:3.054, GDOP:1.585, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:57:59
GPS,PN2217,LA41.281001431200,LN22.083912933000,EL165.618000,--P
--GS,PN2217,N 4592376.5171,E596016.6784,EL120.1319,--P
--
GT,PN2217,SW1514,ST380735000,EW1514,ET380735000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.793, HDOP:1.000, VDOP:2.608, TDOP:2.534, GDOP:1.176, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:07
GPS,PN2218,LA41.281008072600,LN22.083912936000,EL165.574000,--P
--GS,PN2218,N 4592378.5659,E596016.6519,EL120.0880,--P
--
GT,PN2218,SW1514,ST380738000,EW1514,ET380738000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.793, HDOP:1.000, VDOP:2.608, TDOP:2.534, GDOP:1.176, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:09
GPS,PN2219,LA41.281008922800,LN22.083924258600,EL165.679000,--P
--GS,PN2219,N 4592378.8630,E596019.2756,EL120.1930,--P
--
GT,PN2219,SW1514,ST380742000,EW1514,ET380742000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.793, HDOP:1.000, VDOP:2.608, TDOP:2.534, GDOP:1.176, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:14
GPS,PN2220,LA41.281012969800,LN22.083936636000,EL165.849000,--P
--GS,PN2220,N 4592380.1496,E596022.1309,EL120.3631,--P
--
GT,PN2220,SW1514,ST380746000,EW1514,ET380746000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.793, HDOP:1.000, VDOP:2.608, TDOP:2.534, GDOP:1.176, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:18
GPS,PN2221,LA41.281014438000,LN22.083939142800,EL165.944000,--IV
--GS,PN2221,N 4592380.6102,E596022.7065,EL120.4581,--IV
--
GT,PN2221,SW1514,ST380754000,EW1514,ET380754000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.793, HDOP:1.000, VDOP:2.608, TDOP:2.534, GDOP:1.176, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:26
GPS,PN2222,LA41.281038997200,LN22.083969869400,EL165.813000,--IV
--GS,PN2222,N 4592388.2811,E596029.7354,EL120.3275,--IV
--
GT,PN2222,SW1514,ST380767000,EW1514,ET380767000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.875, HDOP:1.000, VDOP:2.696, TDOP:2.617, GDOP:1.191, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:39
GPS,PN2223,LA41.281039276800,LN22.083970992600,EL165.848000,--IV
--GS,PN2223,N 4592388.3708,E596029.9949,EL120.3625,--IV
--
GT,PN2223,SW1514,ST380773000,EW1514,ET380773000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.784, HDOP:1.000, VDOP:2.598, TDOP:2.526, GDOP:1.170, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:45
GPS,PN2224,LA41.281030654800,LN22.083988111800,EL165.949000,--T
--GS,PN2224,N 4592385.7637,E596034.0023,EL120.4635,--T
--
GT,PN2224,SW1514,ST380782000,EW1514,ET380782000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.784, HDOP:1.000, VDOP:2.598, TDOP:2.526, GDOP:1.170, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:58:54
GPS,PN2225,LA41.281047710400,LN22.083973279800,EL165.676000,--T
--GS,PN2225,N 4592390.9795,E596030.4911,EL120.1906,--T
--
GT,PN2225,SW1514,ST380840000,EW1514,ET380840000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.056, HDOP:1.000, VDOP:2.888, TDOP:2.748, GDOP:1.338, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM21:59:52
GPS,PN2226,LA41.281053450000,LN22.083937790400,EL165.650000,--T
--GS,PN2226,N 4592392.6408,E596022.2330,EL120.1645,--T
--
GT,PN2226,SW1514,ST380851000,EW1514,ET380851000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.534, HDOP:1.000, VDOP:3.390, TDOP:3.212, GDOP:1.474, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:00:03
GPS,PN2227,LA41.281109955600,LN22.083913165800,EL164.243000,--T
--GS,PN2227,N 4592409.9964,E596016.2882,EL118.7578,--T
--
GT,PN2227,SW1514,ST380875000,EW1514,ET380875000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.833, HDOP:1.000, VDOP:2.651, TDOP:2.568, GDOP:1.198, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:00:27
GPS,PN2228,LA41.281094650800,LN22.083882699000,EL164.274000,--T
--GS,PN2228,N 4592405.1813,E596009.2817,EL118.7885,--T
--
GT,PN2228,SW1514,ST380886000,EW1514,ET380886000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:4.016, HDOP:1.000, VDOP:3.890, TDOP:3.570, GDOP:1.840, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:00:38
GPS,PN2229,LA41.281125200400,LN22.083802410600,EL162.644000,--T
--GS,PN2229,N 4592414.3584,E595990.5276,EL117.1584,--T
--
GT,PN2229,SW1514,ST380910000,EW1514,ET380910000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.719, HDOP:1.000, VDOP:2.528, TDOP:2.468, GDOP:1.141, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:01:02
GPS,PN2230,LA41.281149433800,LN22.083813762600,EL162.583000,--T
--GS,PN2230,N 4592421.8690,E595993.0624,EL117.0977,--T
--
GT,PN2230,SW1514,ST380921000,EW1514,ET380921000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.802, HDOP:1.000, VDOP:2.617, TDOP:2.550, GDOP:1.161, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:01:13
GPS,PN2231,LA41.281168248600,LN22.083768786000,EL161.569000,--T
--GS,PN2231,N 4592427.5348,E595982.5497,EL116.0836,--T
--
GT,PN2231,SW1514,ST380937000,EW1514,ET380937000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.812,

HDOP:1.000, VDOP:2.628, TDOP:2.550, GDOP:1.185, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:01:29
GPS,PN2232,LA41.281153161000,LN22.083740488200,EL161.402000,--T
--GS,PN2232,N 4592422.7934,E595976.0456,EL115.9164,--T
--
GT,PN2232,SW1514,ST380949000,EW1514,ET380949000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.703, HDOP:1.000, VDOP:2.511, TDOP:2.454, GDOP:1.132, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:01:41
GPS,PN2233,LA41.281190580600,LN22.083690964800,EL160.949000,--T
--GS,PN2233,N 4592434.1845,E595964.4018,EL115.4635,--T
--
GT,PN2233,SW1514,ST380973000,EW1514,ET380973000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.810, HDOP:1.000, VDOP:3.676, TDOP:3.361, GDOP:1.793, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:02:05
GPS,PN2234,LA41.281208220000,LN22.083711811800,EL160.708000,--T
--GS,PN2234,N 4592439.6902,E595969.1666,EL115.2227,--T
--
GT,PN2234,SW1514,ST380987000,EW1514,ET380987000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:7.768, HDOP:1.000, VDOP:7.703, TDOP:6.881, GDOP:3.604, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:02:19
GPS,PN2235,LA41.281242580800,LN22.083706595400,EL160.206000,--T
--GS,PN2235,N 4592450.2741,E595967.8157,EL114.7210,--T
--
GT,PN2235,SW1514,ST381005000,EW1514,ET381005000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:4.915, HDOP:1.000, VDOP:4.812, TDOP:4.340, GDOP:2.306, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:02:37
GPS,PN2236,LA41.281253236800,LN22.083672872400,EL160.346000,--T
--GS,PN2236,N 4592453.4576,E595959.9475,EL114.8609,--T
--
GT,PN2236,SW1514,ST381015000,EW1514,ET381015000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.681, HDOP:1.000, VDOP:2.488, TDOP:2.437, GDOP:1.119, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:02:47
GPS,PN2237,LA41.281249211400,LN22.083711699600,EL159.788000,--PROPUST
--GS,PN2237,N 4592452.3353,E595968.9729,EL114.3030,--PROPUST
--
GT,PN2237,SW1514,ST381051000,EW1514,ET381051000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.681, HDOP:1.000, VDOP:2.488, TDOP:2.437, GDOP:1.119, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:03:23
GPS,PN2238,LA41.281268285400,LN22.083679780800,EL159.599000,--PROPUST
--GS,PN2238,N 4592458.1212,E595961.4889,EL114.1141,--PROPUST
--
GT,PN2238,SW1514,ST381065000,EW1514,ET381065000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.043, HDOP:1.100, VDOP:2.837, TDOP:2.745, GDOP:1.313, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:03:37
GPS,PN2239,LA41.281271480400,LN22.083719776800,EL159.667000,--PROPUST
--GS,PN2239,N 4592459.2299,E595970.7559,EL114.1823,--PROPUST
--
GT,PN2239,SW1514,ST381079000,EW1514,ET381079000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:6.181, HDOP:3.900, VDOP:4.795, TDOP:5.736, GDOP:2.302, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:03:51
GPS,PN2240,LA41.281279584000,LN22.083706123800,EL159.719000,--PROPUST
--GS,PN2240,N 4592461.6877,E595967.5549,EL114.2343,--PROPUST
--
GT,PN2240,SW1514,ST381085000,EW1514,ET381085000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.208, HDOP:1.100, VDOP:3.013, TDOP:2.965, GDOP:1.224, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:03:57
GPS,PN2241,LA41.281298185800,LN22.083762358200,EL159.542000,--PROPUST
--GS,PN2241,N 4592467.5993,E595980.5266,EL114.0577,--PROPUST
--
GT,PN2241,SW1514,ST381117000,EW1514,ET381117000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.652, HDOP:1.000, VDOP:2.456, TDOP:2.411, GDOP:1.103, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:04:29
GPS,PN2242,LA41.281287213600,LN22.083735884400,EL159.749000,--PROPUST
--GS,PN2242,N 4592464.1330,E595974.4289,EL114.2645,--PROPUST
--
GT,PN2242,SW1514,ST381126000,EW1514,ET381126000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:7.460, HDOP:1.700, VDOP:7.264, TDOP:6.470, GDOP:3.714, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:04:38
GPS,PN2243,LA41.281299714000,LN22.083722562000,EL161.554000,--PROPUST
--GS,PN2243,N 4592467.9482,E595971.2866,EL116.0695,--PROPUST
--
GT,PN2243,SW1514,ST381147000,EW1514,ET381147000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:5.889, HDOP:4.500, VDOP:3.799, TDOP:5.604, GDOP:1.811, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:04:59
GPS,PN2244,LA41.281320359400,LN22.083731328600,EL161.541000,--PROPUST
--GS,PN2244,N 4592474.3440,E595973.2362,EL116.0567,--PROPUST
--
GT,PN2244,SW1514,ST381161000,EW1514,ET381161000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.655, HDOP:0.800, VDOP:2.532, TDOP:2.409, GDOP:1.116, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:05:13
GPS,PN2245,LA41.281333852800,LN22.083747351000,EL161.395000,--P
--GS,PN2245,N 4592478.5559,E595976.8986,EL115.9109,--P
--
GT,PN2245,SW1514,ST381194000,EW1514,ET381194000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.035, HDOP:0.700, VDOP:2.953, TDOP:2.730, GDOP:1.325, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:05:46
GPS,PN2246,LA41.281345905600,LN22.083744456000,EL161.624000,--P
--GS,PN2246,N 4592482.2651,E595976.1776,EL116.1400,--P
--
GT,PN2246,SW1514,ST381201000,EW1514,ET381201000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.037, HDOP:0.700, VDOP:1.913, TDOP:1.855, GDOP:0.841, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:05:53
GPS,PN2247,LA41.281350070200,LN22.083735694800,EL160.007000,--P
--GS,PN2247,N 4592483.5230,E595974.1277,EL114.5230,--P
--
GT,PN2247,SW1514,ST381211000,EW1514,ET381211000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.037, HDOP:0.700, VDOP:1.913, TDOP:1.855, GDOP:0.841, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:06:03
GPS,PN2248,LA41.281354613400,LN22.083745811400,EL159.977000,--P
--GS,PN2248,N 4592484.9556,E595976.4565,EL114.4931,--P
--
GT,PN2248,SW1514,ST381217000,EW1514,ET381217000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.037, HDOP:0.700, VDOP:1.913, TDOP:1.855, GDOP:0.841, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:06:09
GPS,PN2249,LA41.281349179200,LN22.083754097400,EL159.682000,--P
--GS,PN2249,N 4592483.3047,E595978.4013,EL114.1981,--P
--
GT,PN2249,SW1514,ST381223000,EW1514,ET381223000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.037, HDOP:0.700, VDOP:1.913, TDOP:1.855, GDOP:0.841, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:06:15
GPS,PN2250,LA41.281344148800,LN22.083762943800,EL159.468000,--P
--GS,PN2250,N 4592481.7801,E595980.4744,EL113.9841,--P
--
GT,PN2250,SW1514,ST381230000,EW1514,ET381230000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.037, HDOP:0.700, VDOP:1.913, TDOP:1.855, GDOP:0.841, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:06:22
GPS,PN2251,LA41.281306440600,LN22.083794019600,EL159.611000,--T
--GS,PN2251,N 4592470.2432,E595987.8391,EL114.1269,--T
--
GT,PN2251,SW1514,ST381261000,EW1514,ET381261000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.033,

HDOP:0.700, VDOP:1.909, TDOP:1.852, GDOP:0.839, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:06:53
GPS,PN2252,LA41.281304715000,LN22.083796948200,EL160.194000,--T
--GS,PN2252,N 4592469.7199,E595988.5256,EL114.7099,--T
--
GT,PN2252,SW1514,ST381266000,EW1514,ET381266000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.033, HDOP:0.700, VDOP:1.909, TDOP:1.852, GDOP:0.839, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:06:58
GPS,PN2253,LA41.281342142400,LN22.083827982600,EL159.873000,--T
--GS,PN2253,N 4592481.3614,E595995.5732,EL114.3894,--T
--
GT,PN2253,SW1514,ST381282000,EW1514,ET381282000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.219, HDOP:0.700, VDOP:2.106, TDOP:2.009, GDOP:0.944, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:07:14
GPS,PN2254,LA41.281346236800,LN22.083835867200,EL160.486000,--T
--GS,PN2254,N 4592482.6487,E595997.3859,EL115.0024,--T
--
GT,PN2254,SW1514,ST381288000,EW1514,ET381288000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.032, HDOP:0.700, VDOP:1.908, TDOP:1.852, GDOP:0.838, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:07:20
GPS,PN2255,LA41.281303839000,LN22.083858063600,EL160.425000,--T
--GS,PN2255,N 4592469.6378,E596002.7095,EL114.9412,--T
--
GT,PN2255,SW1514,ST381305000,EW1514,ET381305000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.087, HDOP:0.700, VDOP:1.966, TDOP:1.893, GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:07:37
GPS,PN2256,LA41.281299741600,LN22.083856146000,EL160.803000,--T
--GS,PN2256,N 4592468.3678,E596002.2814,EL115.3191,--T
--
GT,PN2256,SW1514,ST381309000,EW1514,ET381309000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.087, HDOP:0.700, VDOP:1.966, TDOP:1.893, GDOP:0.879, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:07:41
GPS,PN2257,LA41.281314652200,LN22.083896405400,EL160.855000,--T
--GS,PN2257,N 4592473.0915,E596011.5615,EL115.3714,--T
--
GT,PN2257,SW1514,ST381323000,EW1514,ET381323000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.416, HDOP:0.700, VDOP:2.312, TDOP:2.204, GDOP:0.988, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:07:55
GPS,PN2258,LA41.281318330200,LN22.083899755200,EL161.434000,--T
--GS,PN2258,N 4592474.2365,E596012.3237,EL115.9505,--T
--
GT,PN2258,SW1514,ST381327000,EW1514,ET381327000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.029, HDOP:0.700, VDOP:1.904, TDOP:1.848, GDOP:0.836, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:07:58
GPS,PN2259,LA41.281277794800,LN22.083967681200,EL162.205000,--T
--GS,PN2259,N 4592461.9409,E596028.2502,EL116.7215,--T
--
GT,PN2259,SW1514,ST381352000,EW1514,ET381352000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.470, HDOP:0.800, VDOP:2.337, TDOP:2.210, GDOP:1.103, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:08:24
GPS,PN2260,LA41.281280167200,LN22.083970204800,EL162.504000,--T
--GS,PN2260,N 4592462.6805,E596028.8260,EL117.0205,--T
--
GT,PN2260,SW1514,ST381356000,EW1514,ET381356000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.440, HDOP:0.700, VDOP:2.337, TDOP:2.176, GDOP:1.103, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:08:28
GPS,PN2261,LA41.281258818600,LN22.083951135600,EL162.266000,--T
--GS,PN2261,N 4592456.0360,E596024.4888,EL116.7822,--T
--
GT,PN2261,SW1514,ST381367000,EW1514,ET381367000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.103, HDOP:0.800, VDOP:1.945, TDOP:1.930, GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:08:39
GPS,PN2262,LA41.281255498800,LN22.083947433600,EL162.677000,--T
--GS,PN2262,N 4592455.0004,E596023.6435,EL117.1932,--T
--
GT,PN2262,SW1514,ST381373000,EW1514,ET381373000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.027, HDOP:0.700, VDOP:1.902, TDOP:1.847, GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:08:45
GPS,PN2263,LA41.281236598800,LN22.084043616000,EL163.784000,--T
--GS,PN2263,N 4592449.4661,E596046.0376,EL118.3005,--T
--
GT,PN2263,SW1514,ST381399000,EW1514,ET381399000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:3.379, HDOP:0.800, VDOP:3.283, TDOP:3.005, GDOP:1.545, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:09:11
GPS,PN2264,LA41.281238641800,LN22.084048095600,EL164.229000,--T
--GS,PN2264,N 4592450.1102,E596047.0686,EL118.7455,--T
--
GT,PN2264,SW1514,ST381404000,EW1514,ET381404000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.071, HDOP:0.700, VDOP:1.949, TDOP:1.893, GDOP:0.840, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:09:16
GPS,PN2265,LA41.281214778600,LN22.084025488200,EL163.476000,--T
--GS,PN2265,N 4592442.6790,E596041.9209,EL117.9922,--T
--
GT,PN2265,SW1514,ST381415000,EW1514,ET381415000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.266, HDOP:0.700, VDOP:2.155, TDOP:2.050, GDOP:0.966, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:09:27
GPS,PN2266,LA41.281211632200,LN22.084022024400,EL164.350000,--T
--GS,PN2266,N 4592441.6977,E596041.1300,EL118.8662,--T
--
GT,PN2266,SW1514,ST381423000,EW1514,ET381423000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.022, HDOP:0.700, VDOP:1.897, TDOP:1.843, GDOP:0.832, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:09:35
GPS,PN2267,LA41.281221857400,LN22.084084542000,EL164.742000,--T
--GS,PN2267,N 4592445.0446,E596055.5939,EL119.2585,--T
--
GT,PN2267,SW1514,ST381450000,EW1514,ET381450000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.486, HDOP:0.800, VDOP:2.354, TDOP:2.223, GDOP:1.114, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:10:02
GPS,PN2268,LA41.281226238600,LN22.084083289200,EL165.173000,--O
--GS,PN2268,N 4592446.3923,E596055.2852,EL119.6896,--O
--
GT,PN2268,SW1514,ST381459000,EW1514,ET381459000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.018, HDOP:0.700, VDOP:1.893, TDOP:1.840, GDOP:0.830, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:10:11
GPS,PN2269,LA41.281237996800,LN22.084104772800,EL165.105000,--O
--GS,PN2269,N 4592450.0857,E596060.2218,EL119.6218,--O
--
GT,PN2269,SW1514,ST381467000,EW1514,ET381467000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.325, HDOP:0.800, VDOP:2.183, TDOP:2.094, GDOP:1.010, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:10:19
GPS,PN2270,LA41.281239355800,LN22.084116813600,EL165.095000,--O
--GS,PN2270,N 4592450.5420,E596063.0100,EL119.6118,--O
--
GT,PN2270,SW1514,ST381472000,EW1514,ET381472000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.065, HDOP:0.700, VDOP:1.943, TDOP:1.888, GDOP:0.836, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:10:24
GPS,PN2271,LA41.281279608600,LN22.084151365800,EL164.741000,--O
--GS,PN2271,N 4592463.0660,E596070.8622,EL119.2583,--O
--
GT,PN2271,SW1514,ST381486000,EW1514,ET381486000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.351,

HDOP:1.400, VDOP:1.889, TDOP:2.201, GDOP:0.828, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:10:38
GPS,PN2272,LA41.281264530600,LN22.084187739000,EL164.764000,--O
--GS,PN2272,N 4592458.5267,E596079.3635,EL119.2814,--O
--
GT,PN2272,SW1514,ST381494000,EW1514,ET381494000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.474, HDOP:1.400, VDOP:2.040, TDOP:2.327, GDOP:0.842, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:10:46
GPS,PN2273,LA41.281281304800,LN22.084198831200,EL165.217000,--O
--GS,PN2273,N 4592463.7355,E596081.8684,EL119.7345,--O
--
GT,PN2273,SW1514,ST381506000,EW1514,ET381506000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.684, HDOP:1.000, VDOP:2.491, TDOP:2.429, GDOP:1.143, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:10:58
GPS,PN2274,LA41.281260548400,LN22.084206120600,EL165.263000,--T
--GS,PN2274,N 4592457.3548,E596083.6448,EL119.7804,--T
--
GT,PN2274,SW1514,ST381512000,EW1514,ET381512000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.750, HDOP:1.900, VDOP:1.988, TDOP:2.620, GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:03
GPS,PN2275,LA41.281231250400,LN22.084183552800,EL165.006000,--T
--GS,PN2275,N 4592448.2472,E596078.5285,EL119.5231,--T
--
GT,PN2275,SW1514,ST381521000,EW1514,ET381521000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.098, HDOP:0.700, VDOP:1.978, TDOP:1.925, GDOP:0.835, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:13
GPS,PN2276,LA41.281224858600,LN22.084157374200,EL165.129000,--T
--GS,PN2276,N 4592446.1948,E596072.4805,EL119.6459,--T
--
GT,PN2276,SW1514,ST381526000,EW1514,ET381526000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.129, HDOP:0.700, VDOP:2.011, TDOP:1.921, GDOP:0.918, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:18
GPS,PN2277,LA41.281216678800,LN22.084126930200,EL164.884000,--IV
--GS,PN2277,N 4592443.5776,E596065.4502,EL119.4007,--IV
--
GT,PN2277,SW1514,ST381536000,EW1514,ET381536000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.011, HDOP:0.700, VDOP:1.885, TDOP:1.833, GDOP:0.826, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:28
GPS,PN2278,LA41.281222773000,LN22.084137790800,EL164.989000,--IV
--GS,PN2278,N 4592445.4911,E596067.9452,EL119.5058,--IV
--
GT,PN2278,SW1514,ST381541000,EW1514,ET381541000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.008, HDOP:0.700, VDOP:1.882, TDOP:1.831, GDOP:0.825, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:33
GPS,PN2279,LA41.281228738200,LN22.084142145600,EL165.020000,--BET
--GS,PN2279,N 4592447.3447,E596068.9312,EL119.5368,--BET
--
GT,PN2279,SW1514,ST381553000,EW1514,ET381553000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.459, HDOP:0.900, VDOP:2.288, TDOP:2.254, GDOP:0.981, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:45
GPS,PN2280,LA41.281231545000,LN22.084147306200,EL164.991000,--BET
--GS,PN2280,N 4592448.2264,E596070.1171,EL119.5079,--BET
--
GT,PN2280,SW1514,ST381557000,EW1514,ET381557000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.459, HDOP:0.900, VDOP:2.288, TDOP:2.254, GDOP:0.981, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:48
GPS,PN2281,LA41.281227035400,LN22.084154997600,EL165.141000,--BET
--GS,PN2281,N 4592446.8590,E596071.9202,EL119.6579,--BET
--
GT,PN2281,SW1514,ST381561000,EW1514,ET381561000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.458, HDOP:0.900, VDOP:2.287, TDOP:2.254, GDOP:0.980, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:53
GPS,PN2282,LA41.281219188000,LN22.084173111000,EL165.304000,--BET
--GS,PN2282,N 4592444.4939,E596076.1551,EL119.8209,--BET
--
GT,PN2282,SW1514,ST381566000,EW1514,ET381566000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.241, HDOP:0.900, VDOP:2.052, TDOP:2.042, GDOP:0.923, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:11:57
GPS,PN2283,LA41.281206606600,LN22.084171918800,EL165.364000,--BET-IV
--GS,PN2283,N 4592440.6090,E596075.9300,EL119.8808,--BET-IV
--
GT,PN2283,SW1514,ST381576000,EW1514,ET381576000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.005, HDOP:0.700, VDOP:1.879, TDOP:1.828, GDOP:0.823, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:12:08
GPS,PN2284,LA41.281190722800,LN22.084125375000,EL165.483000,--T
--GS,PN2284,N 4592435.5657,E596065.1957,EL119.9995,--T
--
GT,PN2284,SW1514,ST381592000,EW1514,ET381592000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.002, HDOP:0.700, VDOP:1.876, TDOP:1.826, GDOP:0.821, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:12:24
GPS,PN2285,LA41.281198833000,LN22.084184895000,EL165.323000,--T
--GS,PN2285,N 4592438.2509,E596078.9727,EL119.8398,--T
--
GT,PN2285,SW1514,ST381606000,EW1514,ET381606000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.543, HDOP:0.900, VDOP:2.378, TDOP:2.278, GDOP:1.129, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:12:38
GPS,PN2286,LA41.281207633200,LN22.084248048000,EL165.046000,--O
--GS,PN2286,N 4592441.1603,E596093.5898,EL119.5631,--O
--
GT,PN2286,SW1514,ST381621000,EW1514,ET381621000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.052, HDOP:0.700, VDOP:1.929, TDOP:1.878, GDOP:0.828, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:12:53
GPS,PN2287,LA41.281203135000,LN22.084243760400,EL164.909000,--O
--GS,PN2287,N 4592439.7594,E596092.6134,EL119.4261,--O
--
GT,PN2287,SW1514,ST381625000,EW1514,ET381625000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.998, HDOP:0.700, VDOP:1.871, TDOP:1.822, GDOP:0.819, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:12:57
GPS,PN2288,LA41.281211658600,LN22.084286472000,EL164.984000,--O
--GS,PN2288,N 4592442.5205,E596102.4887,EL119.5014,--O
--
GT,PN2288,SW1514,ST381639000,EW1514,ET381639000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.237, HDOP:0.700, VDOP:2.125, TDOP:2.057, GDOP:0.880, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:11
GPS,PN2289,LA41.281241581200,LN22.084299483600,EL164.790000,--O
--GS,PN2289,N 4592451.7914,E596105.3851,EL119.3077,--O
--
GT,PN2289,SW1514,ST381648000,EW1514,ET381648000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.109, HDOP:0.700, VDOP:1.989, TDOP:1.907, GDOP:0.900, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:20
GPS,PN2290,LA41.281212739200,LN22.084313405400,EL165.025000,--O
--GS,PN2290,N 4592442.9368,E596108.7335,EL119.5425,--O
--
GT,PN2290,SW1514,ST381657000,EW1514,ET381657000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.119, HDOP:0.700, VDOP:2.000, TDOP:1.927, GDOP:0.882, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:29
GPS,PN2291,LA41.281203806400,LN22.084329487200,EL164.947000,--O
--GS,PN2291,N 4592440.2307,E596112.5015,EL119.4645,--O
--
GT,PN2291,SW1514,ST381665000,EW1514,ET381665000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.229,

HDOP:0.800, VDOP:2.081, TDOP:2.006, GDOP:0.973, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:37
GPS,PN2292,LA41.281215525600,LN22.084318981800,EL164.977000,--P
--GS,PN2292,N 4592443.8136,E596110.0159,EL119.4945,--P
--
GT,PN2292,SW1514,ST381674000,EW1514,ET381674000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.993, HDOP:0.700, VDOP:1.866, TDOP:1.818, GDOP:0.816, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:46
GPS,PN2293,LA41.281211710200,LN22.084330050000,EL164.898000,--P
--GS,PN2293,N 4592442.6707,E596112.5997,EL119.4156,--P
--
GT,PN2293,SW1514,ST381678000,EW1514,ET381678000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.993, HDOP:0.700, VDOP:1.866, TDOP:1.818, GDOP:0.816, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:50
GPS,PN2294,LA41.281204658400,LN22.084340583000,EL164.904000,--P
--GS,PN2294,N 4592440.5277,E596115.0725,EL119.4215,--P
--
GT,PN2294,SW1514,ST381682000,EW1514,ET381682000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.030, HDOP:0.800, VDOP:1.866, TDOP:1.859, GDOP:0.816, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:54
GPS,PN2295,LA41.281200699600,LN22.084348051800,EL164.879000,--P
--GS,PN2295,N 4592439.3295,E596116.8217,EL119.3965,--P
--
GT,PN2295,SW1514,ST381685000,EW1514,ET381685000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.993, HDOP:0.700, VDOP:1.866, TDOP:1.818, GDOP:0.816, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:13:57
GPS,PN2296,LA41.281205752800,LN22.084356487800,EL164.858000,--P
--GS,PN2296,N 4592440.9144,E596118.7583,EL119.3756,--P
--
GT,PN2296,SW1514,ST381689000,EW1514,ET381689000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.990, HDOP:0.700, VDOP:1.863, TDOP:1.816, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:14:01
GPS,PN2297,LA41.281207173600,LN22.084360273200,EL164.800000,--O
--GS,PN2297,N 4592441.3643,E596119.6308,EL119.3177,--O
--
GT,PN2297,SW1514,ST381696000,EW1514,ET381696000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.990, HDOP:0.700, VDOP:1.863, TDOP:1.816, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:14:08
GPS,PN2298,LA41.281214049000,LN22.084351030200,EL164.814000,--P
--GS,PN2298,N 4592443.4568,E596117.4580,EL119.3317,--P
--
GT,PN2298,SW1514,ST381704000,EW1514,ET381704000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.990, HDOP:0.700, VDOP:1.863, TDOP:1.816, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:14:16
GPS,PN2299,LA41.281233549000,LN22.084352216400,EL164.798000,--P
--GS,PN2299,N 4592449.4760,E596117.6534,EL119.3158,--P
--
GT,PN2299,SW1514,ST381711000,EW1514,ET381711000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.990, HDOP:0.700, VDOP:1.863, TDOP:1.816, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:14:23
GPS,PN2300,LA41.281260240000,LN22.084344688200,EL164.406000,--O
--GS,PN2300,N 4592457.6867,E596115.7973,EL118.9240,--O
--
GT,PN2300,SW1514,ST381723000,EW1514,ET381723000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.990, HDOP:0.700, VDOP:1.863, TDOP:1.816, GDOP:0.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:14:35
GPS,PN2301,LA41.281238496000,LN22.084382728200,EL164.760000,--O
--GS,PN2301,N 4592451.0962,E596124.7126,EL119.2780,--O
--
GT,PN2301,SW1514,ST381733000,EW1514,ET381733000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.378, HDOP:0.700, VDOP:2.273, TDOP:2.168, GDOP:0.979, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:14:45
GPS,PN2302,LA41.281294401600,LN22.084408492800,EL164.393000,--BUS
--GS,PN2302,N 4592468.4219,E596130.4616,EL118.9116,--BUS
--
GT,PN2302,SW1514,ST381753000,EW1514,ET381753000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.498, HDOP:0.700, VDOP:2.398, TDOP:2.222, GDOP:1.142, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:05
GPS,PN2303,LA41.281298357400,LN22.084402411200,EL164.302000,--BUS
--GS,PN2303,N 4592469.6234,E596129.0343,EL118.8206,--BUS
--
GT,PN2303,SW1514,ST381759000,EW1514,ET381759000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.147, HDOP:0.800, VDOP:1.992, TDOP:1.945, GDOP:0.909, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:11
GPS,PN2304,LA41.281304465400,LN22.084420548600,EL164.338000,--BUS
--GS,PN2304,N 4592471.5636,E596133.2176,EL118.8567,--BUS
--
GT,PN2304,SW1514,ST381767000,EW1514,ET381767000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.032, HDOP:0.700, VDOP:1.908, TDOP:1.861, GDOP:0.817, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:19
GPS,PN2305,LA41.281310178000,LN22.084415786400,EL164.284000,--O
--GS,PN2305,N 4592473.3112,E596132.0892,EL118.8028,--O
--
GT,PN2305,SW1514,ST381775000,EW1514,ET381775000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.980, HDOP:0.700, VDOP:1.852, TDOP:1.807, GDOP:0.808, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:27
GPS,PN2306,LA41.281284493800,LN22.084435961400,EL164.392000,--O
--GS,PN2306,N 4592465.4501,E596136.8756,EL118.9106,--O
--
GT,PN2306,SW1514,ST381786000,EW1514,ET381786000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.272, HDOP:0.700, VDOP:2.162, TDOP:2.069, GDOP:0.940, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:38
GPS,PN2307,LA41.281293318000,LN22.084450347600,EL164.416000,--O
--GS,PN2307,N 4592468.2166,E596140.1774,EL118.9348,--O
--
GT,PN2307,SW1514,ST381793000,EW1514,ET381793000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.978, HDOP:0.700, VDOP:1.850, TDOP:1.805, GDOP:0.808, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:45
GPS,PN2308,LA41.281307212800,LN22.084463249400,EL164.369000,--O
--GS,PN2308,N 4592472.5428,E596143.1140,EL118.8880,--O
--
GT,PN2308,SW1514,ST381800000,EW1514,ET381800000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.029, HDOP:0.700, VDOP:1.904, TDOP:1.858, GDOP:0.815, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:52
GPS,PN2309,LA41.281300285200,LN22.084475472600,EL164.168000,--O
--GS,PN2309,N 4592470.4434,E596145.9785,EL118.6869,--O
--
GT,PN2309,SW1514,ST381806000,EW1514,ET381806000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.974, HDOP:0.700, VDOP:1.846, TDOP:1.803, GDOP:0.805, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:15:58
GPS,PN2310,LA41.281284993000,LN22.084462751400,EL164.303000,--O
--GS,PN2310,N 4592465.6867,E596143.0895,EL118.8218,--O
--
GT,PN2310,SW1514,ST381812000,EW1514,ET381812000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.974, HDOP:0.700, VDOP:1.846, TDOP:1.803, GDOP:0.805, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:04
GPS,PN2311,LA41.281294299600,LN22.084454064600,EL164.398000,--BD
--GS,PN2311,N 4592468.5309,E596141.0358,EL118.9168,--BD
--
GT,PN2311,SW1514,ST381820000,EW1514,ET381820000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.972,

HDOP:0.700, VDOP:1.844, TDOP:1.801, GDOP:0.804, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:12
GPS,PN2312,LA41.281304892000,LN22.084461016800,EL164.419000,--P
--GS,PN2312,N 4592471.8199,E596142.6055,EL118.9379,--P
--
GT,PN2312,SW1514,ST381830000,EW1514,ET381830000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.139, HDOP:0.800, VDOP:1.984, TDOP:1.938, GDOP:0.906, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:22
GPS,PN2313,LA41.281298075400,LN22.084471288200,EL164.393000,--P
--GS,PN2313,N 4592469.7488,E596145.0166,EL118.9119,--P
--
GT,PN2313,SW1514,ST381835000,EW1514,ET381835000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.073, HDOP:0.800, VDOP:1.912, TDOP:1.889, GDOP:0.852, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:27
GPS,PN2314,LA41.281290982800,LN22.084461932400,EL164.382000,--P
--GS,PN2314,N 4592467.5319,E596142.8749,EL118.9008,--P
--
GT,PN2314,SW1514,ST381839000,EW1514,ET381839000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.036, HDOP:0.700, VDOP:1.912, TDOP:1.849, GDOP:0.852, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:31
GPS,PN2315,LA41.281298245200,LN22.084450954800,EL164.390000,--P
--GS,PN2315,N 4592469.7385,E596140.2981,EL118.9088,--P
--
GT,PN2315,SW1514,ST381843000,EW1514,ET381843000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.971, HDOP:0.700, VDOP:1.843, TDOP:1.800, GDOP:0.804, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:35
GPS,PN2316,LA41.281345118400,LN22.084461897000,EL164.123000,--O
--GS,PN2316,N 4592484.2321,E596142.6448,EL118.6423,--O
--
GT,PN2316,SW1514,ST381857000,EW1514,ET381857000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.327, HDOP:0.700, VDOP:2.219, TDOP:2.112, GDOP:0.977, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:49
GPS,PN2317,LA41.281327930800,LN22.084487271000,EL164.161000,--O
--GS,PN2317,N 4592479.0081,E596148.6027,EL118.6802,--O
--
GT,PN2317,SW1514,ST381865000,EW1514,ET381865000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.293, HDOP:0.900, VDOP:2.109, TDOP:2.121, GDOP:0.871, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:16:57
GPS,PN2318,LA41.281392241800,LN22.084523470200,EL164.027000,--O
--GS,PN2318,N 4592498.9589,E596156.7382,EL118.5469,--O
--
GT,PN2318,SW1514,ST381884000,EW1514,ET381884000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.269, HDOP:1.000, VDOP:2.037, TDOP:2.089, GDOP:0.887, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:16
GPS,PN2319,LA41.281373979600,LN22.084541572200,EL164.032000,--O
--GS,PN2319,N 4592493.3811,E596161.0131,EL118.5519,--O
--
GT,PN2319,SW1514,ST381891000,EW1514,ET381891000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.016, HDOP:0.700, VDOP:1.891, TDOP:1.848, GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:23
GPS,PN2320,LA41.281369066800,LN22.084550914200,EL164.091000,--O
--GS,PN2320,N 4592491.8943,E596163.2008,EL118.6109,--O
--
GT,PN2320,SW1514,ST381895000,EW1514,ET381895000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.134, HDOP:0.800, VDOP:1.978, TDOP:1.933, GDOP:0.903, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:27
GPS,PN2321,LA41.281381992600,LN22.084570932000,EL163.483000,--O
--GS,PN2321,N 4592495.9435,E596167.7925,EL118.0031,--O
--
GT,PN2321,SW1514,ST381901000,EW1514,ET381901000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.015, HDOP:0.700, VDOP:1.890, TDOP:1.847, GDOP:0.807, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:33
GPS,PN2322,LA41.281378641600,LN22.084565853000,EL163.837000,--P
--GS,PN2322,N 4592494.8941,E596166.6278,EL118.3570,--P
--
GT,PN2322,SW1514,ST381908000,EW1514,ET381908000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.056, HDOP:0.700, VDOP:1.933, TDOP:1.864, GDOP:0.867, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:40
GPS,PN2323,LA41.281370118000,LN22.084554525600,EL163.883000,--P
--GS,PN2323,N 4592492.2298,E596164.0345,EL118.4029,--P
--
GT,PN2323,SW1514,ST381912000,EW1514,ET381912000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:1.961, HDOP:0.700, VDOP:1.832, TDOP:1.791, GDOP:0.798, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:44
GPS,PN2324,LA41.281387248000,LN22.084555329000,EL163.706000,--P
--GS,PN2324,N 4592497.5167,E596164.1507,EL118.2260,--P
--
GT,PN2324,SW1514,ST381917000,EW1514,ET381917000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.306, HDOP:1.400, VDOP:1.832, TDOP:2.163, GDOP:0.798, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:49
GPS,PN2325,LA41.281389397200,LN22.084564059000,EL163.816000,--O
--GS,PN2325,N 4592498.2066,E596166.1674,EL118.3361,--O
--
GT,PN2325,SW1514,ST381927000,EW1514,ET381927000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.418, HDOP:1.400, VDOP:1.971, TDOP:2.257, GDOP:0.867, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:17:59
GPS,PN2326,LA41.281389573600,LN22.084564687800,EL163.680000,--BD
--GS,PN2326,N 4592498.2629,E596166.3126,EL118.2001,--BD
--
GT,PN2326,SW1514,ST381935000,EW1514,ET381935000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.367, HDOP:1.500, VDOP:3.014, TDOP:3.069, GDOP:1.385, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:18:07
GPS,PN2327,LA41.281397277000,LN22.084566092400,EL163.665000,--O
--GS,PN2327,N 4592500.6437,E596166.6069,EL118.1852,--O
--
GT,PN2327,SW1514,ST381946000,EW1514,ET381946000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.725, HDOP:1.900, VDOP:1.953, TDOP:2.588, GDOP:0.853, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:18:18
GPS,PN2328,LA41.281421348400,LN22.084553797800,EL163.816000,--O
--GS,PN2328,N 4592508.0315,E596163.6556,EL118.3363,--O
--
GT,PN2328,SW1514,ST381967000,EW1514,ET381967000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.482, HDOP:1.000, VDOP:2.272, TDOP:2.262, GDOP:1.022, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:18:39
GPS,PN2329,LA41.281413667200,LN22.084586235000,EL163.704000,--O
--GS,PN2329,N 4592505.7620,E596171.2133,EL118.2244,--O
--
GT,PN2329,SW1514,ST381975000,EW1514,ET381975000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.285, HDOP:0.800, VDOP:2.140, TDOP:2.040, GDOP:1.029, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:18:47
GPS,PN2330,LA41.281471875000,LN22.084611590400,EL163.563000,--O
--GS,PN2330,N 4592523.7967,E596176.8577,EL118.0840,--O
--
GT,PN2330,SW1514,ST381992000,EW1514,ET381992000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.511, HDOP:0.800, VDOP:2.380, TDOP:2.246, GDOP:1.122, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:19:04
GPS,PN2331,LA41.281454898000,LN22.084636013400,EL163.607000,--O
--GS,PN2331,N 4592518.6348,E596182.5940,EL118.1280,--O
--
GT,PN2331,SW1514,ST382000000,EW1514,ET382000000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:1.946,

HDOP:0.700, VDOP:1.816, TDOP:1.779, GDOP:0.789, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:19:12
GPS,PN2332,LA41.281493407200,LN22.084685280000,EL163.472000,--O
--GS,PN2332,N 4592530.6664,E596193.8671,EL117.9935,--O
--
GT,PN2332,SW1514,ST382015000,EW1514,ET382015000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.791, HDOP:0.800, VDOP:3.706, TDOP:3.411, GDOP:1.656, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:19:27
GPS,PN2333,LA41.281488293400,LN22.084695242400,EL163.248000,--O
--GS,PN2333,N 4592529.1196,E596196.1996,EL117.7695,--O
--
GT,PN2333,SW1514,ST382021000,EW1514,ET382021000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:1.943, HDOP:0.700, VDOP:1.813, TDOP:1.777, GDOP:0.787, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:19:33
GPS,PN2334,LA41.281521795000,LN22.084676502600,EL163.084000,--O
--GS,PN2334,N 4592539.3966,E596191.7141,EL117.6057,--O
--
GT,PN2334,SW1514,ST382031000,EW1514,ET382031000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.292, HDOP:0.800, VDOP:2.148, TDOP:2.064, GDOP:0.996, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:19:43
GPS,PN2335,LA41.281516669200,LN22.084725644400,EL163.323000,--T
--GS,PN2335,N 4592537.9670,E596203.1372,EL117.8449,--T
--
GT,PN2335,SW1514,ST382042000,EW1514,ET382042000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.189, HDOP:0.800, VDOP:2.038, TDOP:1.986, GDOP:0.921, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:19:54
GPS,PN2336,LA41.281540515600,LN22.084765599000,EL163.088000,--T
--GS,PN2336,N 4592545.4466,E596212.3098,EL117.6103,--T
--
GT,PN2336,SW1514,ST382055000,EW1514,ET382055000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.145, HDOP:0.900, VDOP:3.013, TDOP:2.821, GDOP:1.389, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:20:07
GPS,PN2337,LA41.281544683800,LN22.084768658400,EL163.093000,--SH
--GS,PN2337,N 4592546.7419,E596213.0025,EL117.6153,--SH
--
GT,PN2337,SW1514,ST382065000,EW1514,ET382065000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:3.117, HDOP:0.800, VDOP:3.013, TDOP:2.791, GDOP:1.389, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:20:17
GPS,PN2338,LA41.281572973800,LN22.084741665000,EL162.753000,--O
--GS,PN2338,N 4592555.3858,E596206.6234,EL117.2754,--O
--
GT,PN2338,SW1514,ST382079000,EW1514,ET382079000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:2.359, HDOP:0.900, VDOP:2.181, TDOP:2.169, GDOP:0.928, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:20:31
GPS,PN2339,LA41.281545580200,LN22.084793338200,EL163.113000,--T
--GS,PN2339,N 4592547.0945,E596218.7251,EL117.6354,--T
--
GT,PN2339,SW1514,ST382093000,EW1514,ET382093000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:15, PDOP:2.223, HDOP:0.800, VDOP:2.074, TDOP:2.055, GDOP:0.848, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:20:45
GPS,PN2340,LA41.281615656600,LN22.084794560400,EL162.601000,--O
--GS,PN2340,N 4592568.7161,E596218.7212,EL117.1240,--O
--
GT,PN2340,SW1514,ST382112000,EW1514,ET382112000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:17, PDOP:2.532, HDOP:0.800, VDOP:2.402, TDOP:2.222, GDOP:1.214, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:21:04
GPS,PN2341,LA41.281618856400,LN22.084790740200,EL162.835000,--O
--GS,PN2341,N 4592569.6914,E596217.8217,EL117.3580,--O
--
GT,PN2341,SW1514,ST382117000,EW1514,ET382117000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:16, PDOP:2.297, HDOP:0.800, VDOP:2.153, TDOP:2.050, GDOP:1.035, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:21:09
GPS,PN2342,LA41.281603392000,LN22.084814832600,EL162.565000,--T
--GS,PN2342,N 4592564.9952,E596223.4751,EL117.0880,--T
--
GT,PN2342,SW1514,ST382124000,EW1514,ET382124000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.513, HDOP:0.900, VDOP:2.346, TDOP:2.218, GDOP:1.180, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:21:16
GPS,PN2343,LA41.281579542600,LN22.084835496000,EL162.933000,--T
--GS,PN2343,N 4592557.7017,E596228.3674,EL117.4559,--T
--
GT,PN2343,SW1514,ST382135000,EW1514,ET382135000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.517, HDOP:1.200, VDOP:2.213, TDOP:2.315, GDOP:0.989, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:21:27
GPS,PN2344,LA41.281545587400,LN22.084821099000,EL162.860000,--T
--GS,PN2344,N 4592547.1824,E596225.1662,EL117.3826,--T
--
GT,PN2344,SW1514,ST382145000,EW1514,ET382145000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:2.314, HDOP:0.900, VDOP:2.132, TDOP:2.108, GDOP:0.954, NSDV:0.010, ESDV:0.010
--DT01-06-2021
--TM22:21:37

MakEdit

30.06.2021 12:34:16



Printed with MakEdit

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-359/2021 од 29.06.2021 12:54:29

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
Сериски број: 45 77 6d ca
Валиден до: 29.08.2021
Датум и час на потпишување: 29.06.2021 во 12:54:29
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1109-359/2021

Податоци за сертификатот на овластеното лице
Сертификатот е издаден на: Кочо Христовски
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f255ad7
Валиден до: 30.11.2021
Датум и час на потпишување: 29.06.2021 во 12:54:38
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : НЕГОТИНО К.О : НЕГОТИНО ПАРЦЕЛА : 4194/2

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
NE_TR_423	7593783.620	4593026.520	

М.П.

Овластено лице

Кочо Христовски

(име, презиме и потпис)

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 4343657

Датум на валута
29.06.2021

Назив на налогодавач:
Кочо Христовски
Елпида Караманди 13/1 лок.8

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
7279450

Износ:
МКД 523

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
29.06.2021

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	414
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	9
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	100.00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**523**

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 4343700

Датум на валута
29.06.2021

Назив на налогодавач:
Кочо Христовски
Елпида Караманди 13/1 лок.8

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
7279450

Износ:
МКД 67

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Координати од геодетска мрежа

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
29.06.2021

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	66
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	1
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**67**

ДООЕЛ „МЕХАНОТЕХНИКА“
ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ, УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА
Ул.„Браќа Мингови“ бб, комплекс АВРА
Тел.: +389 75 462 767, 75 462 797
500-0000002298-20 Стопанска Банка Битола
ДБ МК 4002992108603
e-mail: mehanotehnika@t-home.mk

до:

Гео АД Инженеринг Дооел Битола

Почитувани,

Врз основа на меѓусебниот договор, а за потребите на ЕВН АД, Скопје, КЕЦТетово, во прилог Ви испраќаме:

Број на позиција	Број на нарачка	**НАЛОГ БР. 43/21 21.04.2021 –КЕЦ 25 Кавадарци (Изработка на проектна документација за Коле Илфијадев - Моклиште) А К Т И В Н О С Т И**	Единечна мерка	Количина
1	4500231757	Ажурирана геодетска подлога надвор од населено место	6,5ха	1
2	4500231757	Геодетски елаборат стварна службеност над 5000м	паушал	1
3	4500231757	Геодетски елаборат за експ.(линиск.објеки)над 5001м	паушал	1

Со почит,

Управител,

Мирјана Секлевска, дипл.ек.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-44/2021 од 30.06.2021 13:25:18

1110-44/2021

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА, заведена под број: null од null година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 30.06.2021 13:25:18 часот.

Службено лице

М.П.

ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-44/2021 од 30.06.2021 13:25:18

1110-44/2021

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА, заведена под број: 08-163/4-21 од 30.06.2021 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 30.06.2021 13:25:18 часот.

М.П.

Службено лице

ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА

(име и презиме, потпис)

II. Графички дел

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

ИЗВОД ОД ВАЖЕЧКО-УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА- ГУП ЗА ГРАД НЕГОТИНО
М 1:2000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: - дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИЗВОД ОД ВАЖЕЧКО УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ГУП ЗА ГРАД НЕГОТИНО
одобрил:		размер: 1:2000	ЛИСТ: У 1-1

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

ИЗВОД ОД ВАЖЕЧКО-УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА- ГУП ЗА ГРАД НЕГОТИНО
М 1:2000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: " дата:	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22		
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИЗВОД ОД ВАЖЕЧКО УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ГУП ЗА ГРАД НЕГОТИНО	ЛИСТ: У 1-2
одобрил:		размер: 1:2000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

8148/1 8149 8148/2 8440/2 8442/1 8442/4 8442/2 8442/3 8444/2 8444/1 8351/1 8351/2 8351/4 8490/3 8351/5 8418/3 8396 8397/1 8419 8418/1 8420 8421/1 8461 8459/1 8446 8445 2875 2873 8447 постоечка ТС

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеновски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	.	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: "	дата:	
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх. овл.бр.0.0221	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 2-1

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

8558
8434
8124
8436
8439
8129
8130
8138
8437
8140
8148/1
8148/2
8438
8440/1
8440/2
8441
8442/1

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеновски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	.	ИЗГОТВУВАН НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: " дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22	ПРОЕКТ:Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА — У — ЛИСТ: 2-2
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

8058

8124

8436

8129/1

8130/1

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Пазар Пчеиноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАН НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: " / дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3 / ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	ЛИСТ: У 2-3
одобрил:		размер: 1:500	



Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	-	ИЗГОТВУВАН НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА — У — ЛИСТ: 2-4
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

8040
8073/3
8073/2
8066
8067
8073/1
8429/1
1
2
3
4

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: дата:	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 04/07/22		
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	У ЛИСТ: 2-5
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- УЛИЦИ
- ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ
- НОВ ОБЈЕКТ
- ТРОТОАРИ
- ОГРАДА
- ПАРКИНГ
- ПОНИШТЕН ОБЈЕКТ
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- ДРВЕНА БАНДЕРА
- СЛИВНИК
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- 4435 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 650.20 НАДМОРСКА ВИСИНА (КОТА) НА ДЕТАЛНА ТОЧКА
- 1 БРОЈ НА ОБЈЕКТ

8430/1

/1

2948/1

8433

2948/2

8425/1

спојница со кабел

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	,	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: ' дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.зрх овл.бр.0.0221 04/07/22	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 2-6

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

ПОСТОЕН ПАТ- АСФАЛТ

ПОСТОЕН ПАТ- ЗЕМЈА

ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА

8148/1

8149

8148/2

8440/2

8442/1

8442/4

8442/2

8442/3

8444/2

8444/1

8351/1

8351/2

8351/4

8490/3

8351/5

8418/3

8396

8397/1

8419

8418/1

8420

8421/1

8461

8459/1

8446

8445

2875

2873

8447

1 постоечка ТС

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3 / ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	У / ЛИСТ: 3-1
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

ПОСТОЕН ПАТ- АСФАЛТ

ПОСТОЕН ПАТ- ЗЕМЈА

ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА

8058

8434

8124

8436

8129

8130

8439

8138

8437

8438

8440/1

8140

8148/1

8440/2

8148/2

8442/1

8441

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 3-2

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

ПОСТОЕН ПАТ- АСФАЛТ

ПОСТОЕН ПАТ- ЗЕМЈА

ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА

8058

8124

8436

8129
1

8130
1

2

1

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	-	ИЗГОТВУВАН НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: " дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 3-3

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

ПОСТОЕН ПАТ- АСФАЛТ

ПОСТОЕН ПАТ- ЗЕМЈА

ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	-	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
одобрил:		размер: 1:1000	ЛИСТ: У 3-4

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

ПОСТОЕН ПАТ- АСФАЛТ

ПОСТОЕН ПАТ- ЗЕМЈА

ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА

8040

8073/3

8073/2

8066

8067

8073/1

1

2

3

4

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеновски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	-	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: " / дата:	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх. овл.бр.0.0221 / 04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
одобрил:		размер: 1:1000	У / ЛИСТ: 3-5

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

ПОСТОЕН ПАТ- АСФАЛТ

ПОСТОЕН ПАТ- ЗЕМЈА

ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА

8430/1

/1

2948/1

8433

2948/2

8425/1

спојница со кабел

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	,	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: ' дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	У ЛИСТ: 3-6
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

E1.8 Е - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

8440/2
8442/1
8442/4
8442/2
8442/3
8444/2
8444/1
8351/1
8351/2
8445
2875
2873
8446
8351/4
8490/3
8351/5
8418/3
8396
8397/1
8419
8418/1
8420
8421/1
8461
8459/1
8447
постоечка ТС
8149
8148/2
8148/1

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И
ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: " / дата:	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
одобрил:		размер: 1:1000	У / ЛИСТ: 4-1

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

E1.8 Е - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ				
	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

8058
8434
8124
8436
8439
8129
8130
8138
8437
8438
8440/1
8140
8148/1
8148/2
8440/2
8442/1
8441

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И
ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеновски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	.	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх. овл.бр.0.0221	име: " дата: 04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 4-2

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

E1.8 Е - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

8058

8124

8436

8129

8130

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И
ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје KELI_25_Кабадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:			големина: А3
одобрил:			размер: 1:1000
		ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ:	ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
			У
			ЛИСТ: 4-3



Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

E1.8 — Е - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И
ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име:	дата:	
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ — У — ЛИСТ: 4-4
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

E1.8 Е - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366.82

8040
8073/3
8073/2
8066
8067
8429/1
8073/1
1
2
3
4

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И
ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: ` дата:		
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ	У ЛИСТ: 4-5
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

E1.8 Е - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

8430/1

/1

2948/1

8433

2948/2

8425/1

спојница со кабел

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И
ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	,	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: ' дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ:Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3 / ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИ И ПЛАН НА ПОВРШИНИ И ГРАДБИ	У / ЛИСТ: 4-6
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ВОД



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
М 1:1000

постоечка ТС

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеносец" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАН НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ:Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
одобрил:		размер: 1:1000	У / ЛИСТ: 5-1

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ВОД



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеновски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	.	ИЗГОТВУВАН НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: " / дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ / У / ЛИСТ: 5-2
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ВОД



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
одобрил:		размер: 1:1000	У / ЛИСТ: 5-3

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ВОД



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАН НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: дата:	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22		
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ	ЛИСТ: У 5-4
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ВОД



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх. овл.бр.0.0221 04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 5-5

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ВОД

8430/1

/1

2948/1

8433

8425/1

2948/2

спојница со кабел



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ИНФРАСТРУКТУРА СО РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 5-6

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ

E - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

СИНТЕЗЕН ПЛАН
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
име: "	дата:	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	04/07/22		
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: СИНТЕЗЕН ПЛАН	У ЛИСТ: 6-1
одобрил:		размер: 1:1000	

8148/1
8149
8148/2
8440/2
8442/1
8442/4
8442/2
8442/3
8444/2
8444/1
8351/1
8351/2
8351/4
8490/3
8351/5
8418/3
8396
8397/1
8419
8418/1
8420
8421/1
8461
8459/1
8446
8445
8447
2875
2873
постоечка ТС

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ

E1.8 — E - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

СИНТЕЗЕН ПЛАН
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
одговорен планер: име: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221	дата: 04/07/22	ПРОЕКТ:Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: СИНТЕЗЕН ПЛАН	У ЛИСТ: 6-2
одобрил:		размер: 1:1000	

8058
8434
8124
8436
8439
8438
8440/1
8129
8130
8138
8437
8140
8148/1
8148/2
8440/2
8441
8442/1

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ

E1.8 — E - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ				
	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

СИНТЕЗЕН ПЛАН
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеновски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22	.	ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: " дата:	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
одговорен планер: Љупчо Стојчев дипл.инж.арх. овл.бр.0.0221	04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: СИНТЕЗЕН ПЛАН
одобрил:		размер: 1:1000	У ЛИСТ: 6-3

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ

E1.8 — Е - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ				
	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

СИНТЕЗЕН ПЛАН
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: дата:	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх. овл.бр.0.0221 04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: СИНТЕЗЕН ПЛАН
одобрил:		размер: 1:1000	ЛИСТ: У 6-4

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- E1.8 Е - ИНФРАСТРУКТУРА
  E1.8 - водови за пренос на електрична енергија



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ				
	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366.82

8040
8073/3
8073/2
8066
8067
8429/1
8073/1
1
2
3
4

СИНТЕЗЕН ПЛАН
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеновски" бр. 11 Скопје КЦЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Механотехника" ДООЕЛ, Битола	
	име: дата:		
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх. овл.бр.0.0221 / 04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
проверил:		големина: А3 ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: СИНТЕЗЕН ПЛАН	У ЛИСТ: 6-5
одобрил:		размер: 1:1000	

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1366.82 м²

Легенда:

- ПОСТОЈНА 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА БАКАРНА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ

E1.8 — E - ИНФРАСТРУКТУРА
E1.8 - водови за пренос на електрична енергија



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ ЗА СН КАБЕЛ
-ПРЕСЕК -

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНИ	ВИД НА ОБЈЕКТ	ДОЛЖИНА НА КАБЕЛСКИ ВОД m	ПОВРШИНА НА ОПФАТ m²
1.1	E1.8 водови за пренос на електр	кабел	1367	1366,82

8430/1

/1

2948/1

8433

8425/1

2948/2

спојница со кабел

СИНТЕЗЕН ПЛАН
М 1:1000

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА БР.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	„Механотехника" ДООЕЛ, Битола
	име: " / дата:	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
одговорен планер:	Љупчо Стојчев дипл.инж.арх овл.бр.0.0221 / 04/07/22		
проверил:		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: СИНТЕЗЕН ПЛАН
одобрил:		размер: 1:1000	У / ЛИСТ: 6-6

III. ПРОЕКТЕН ДЕЛ

III.1 Идеен проект

А. Текстуален дел

I. СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛСКИ ВОД

1. ВОВЕД

Со цел да се обезбеди подобрување на стабилноста во напојувањето на потрошувачите, од страна на ЕВН Македонија АД Скопје изготвено е техничко решение. Техничкото решение предвидува изградба на нов среднонапонски кабелски вод со должина од околу 1367 метри и предвиден е тип на кабел NA2XS(F) 2Y 3x1x400 mm^2. Урбанистичкиот проект за инфраструктура е изработен во се според „Законот за градење ("Службен весник на РМ" број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20 и 96/21, „Законот за урбанистичко планирање“ (Сл.весник на РСМ бр. 32/20) согласно важечкиот Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21) како и препораките на ЕВН – Македонија АД – Скопје.

2. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 10(20) kV КАБЕЛСКИ ВОД

Објект:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино
Локација:	КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино
Почетна точка:	Постоечка трафостаница на КП бр. 8453 (КО Неготино) – Општина Неготино
Крајна точка:	спојница со кабел на КП бр.8430/1 (КО Неготино) – Општина Неготино
Траса на водот:	Подземна кабелска траса
Номинален напон:	10(20) kV, 50 Hz
Должина на кабелска траса:	1367 метри
Должина на кабелски вод:	1450 метри
Проводници:	NA2XS(F)2Y 3x1x400/35 mm^2

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА СПРОВОДНИЦИТЕ

Тип на кабел и пресек:	NA2XS(F) 2Y 3x1x400 mm^2
Проводник:	Алуминиумски,едножилен
Пресек на жила:	400 mm^2
Надворешен дијаметар на кабел:	23,8 mm
Тежина на кабел:	5300 kg/km
Изолација:	PVC
Плашт:	HDPE
Радиус на свиткување:	(520 x Ø кабел) mm
Дозволена сила на влечење при положување:	3 daN/mm^2

4. ОПИС НА 10(20) kV КАБЕЛСКИ ВОД

Со цел да се обезбеди подобрување на стабилноста во напојувањето на потрошувачите, од страна на ЕВН Македонија АД Скопје изготвено е техничко решение. Техничкото решение предвидува изградба на нов среднонапонски кабелски вод со почетна точка постоечка трафостаница поставена на КП бр. 8453 и крајна точка спојница со кабел на КП бр. 8430/1. Новопредвидениот кабелски вод е со должина од околу 1367 метри и предвиден е тип на кабел NA2XS(F) 2Y 3x1x400 mm^2. Трасата целосно се движи низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) – Општина Неготино.

5. КАРАКТЕРИСТИКИ НА 10(20) КАБЕЛСКИ ВОД

Ископот на кабелскиот ров треба да се изведе рачно или машински, со внимателно копање. Ваквото барање е заради можноста за постоење на подземни инсталации кои не се очекувани при ископот.
При ископ на ровот, доколку дојде до обрушување на земјата, треба да се изврши потпирање на страните на ровот.
Ширината на дното на ровот треба да е 0.5 m и длабочина на ровот од 0.8 m на регулирана површина. Предметниот кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x400/35 mm^2 во ровот се положува на начин претставен на цртеж бр. Г001.
Затрупувањето на ровот се изведува во слоеви со нивно набивање а површината на ровот треба да се врати во првобитната состојба.
Кабелот механички се заштитува со поставување на пластични “ГАЛ” штитници на начин кој е претставен во цртеж бр. Г001. Во кабелскиот ров се предвидува полагање на FeZn лента 40x4mm по цела должина на трасата. Лентата треба да биде поврзана со заштитното заземјување на трафостаницата.

6. ВКРСТУВАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОДЕЊЕ НА КАБЕЛСКАТА ТРАСА СО ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СООБРАЌАЈНИЦИ

Изведбата на трасата мора да се изврши во се според даденото „Упатство за поставување на енергетски кабли“ и според графичките прилози .

7. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КАБЛИТЕ

Над положените кабли треба да се положи пластифицирана предупредувачка лента по целата должина на ровот.
Доколку Инвеститорот смета дека е потребно, може да се вградат и други ознаки за обележување на кабелската траса.

8. УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛИ

6.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја

Се препорачува директно полагање на енергетски каблови во земја, во кабелски ров чии димензии зависат од номиналниот напон на кабелот, видот на земјиштето како и од бројот на кабли кои се полагаат во истиот ров.
Нормална длабочина на ровот во кој се полага кабелот изнесува:

- 1.1 m за кабли 35 kV
- 0.7 – 0.8 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV

Отстапувања се дозволени на помали должини при вкрстување со други кабли и инсталации, како и во случаи на неповолни услови на полагање.
Доколку кабелот се полага на помали длабочини поради разни препреки или други инсталации, потребно е да се предвиди дополнителна заштита од механички оштетувања со примена на заштитни цевки, бетонски заштитници и сл.
Кабелот се полага во средина на слој од песок и шљунак кој е со дебелина 0.2 m. над дното на кабелскиот ров. За набивање на овој слој треба да се користат исклучително рачни набивачи.
Кабелскиот ров се копа како отворен ров. Само во случај на вкрстување на кабелот со железничка пруга или со пат или улица каде не смее да се прекинува сообраќајот се врши бушење на отвор за цевка низ која се провлекува кабелот. Ова мора да се врши многу внимателно, да не дојде до оштетување на друга инсталација.
Ископаниот кабелски ров мора да биде видливо обележан, поради сигурност на пешаците и возилата. Влезовите во куќи и деловни простории треба да имаат соодветни премостувања.
Затрупувањето на кабелскиот ров се врши со земја од откопот или со новодонесена земја во слоеви од по 0.3 m. Слоевите од земја над постелицата од песок и шљунак се набиваат со механички набивачи.
При затрупувањето на кабелскиот ров, над кабелот вдолж целата траса треба да се постави пластична предупредувачка лента:

- при полагање на кабел на регулирани површини се поставува една предупредувачка лента на 0.4 m над кабелот (сл. 1),
- при полагање на кабелот на нерегулирани површини се поставуваат две предупредувачки ленти од кои првата е на 0.3 m, а втората на 0.5 m над кабелот (сл. 1),
- ако во исти ров се полагаат повеќе кабли, тогаш бројот на предупредувачки ленти и нивното меѓусебно растојание треба да бидат така одбрани да сите

кабли бидат “покриени” со предупредувачки ленти (сл. 2).
Пластичната педупредувачка лента е со црвена боја со втиснат натпис за внимателност, ширината на траката треба да биде околу 10 cm, а квалитетот на материјалот треба да гарантира век на траење од околу 30 години.



1 предупредувачка лента; 2 набиена земја во слоеви; 3 кабел; 4 песок
Слика бр. 1



1 СН кабел; 2 НН кабел; 3 песок; 4 набиена земја во слоеви;
5 предупредувачка лента; 6 цигли;
Слика бр. 2

За премин под пат во урбанизирани населби наместо кабелска канализација може да се користи и директно полагање на кабли во земја, во ров со длабочина 1.4 m се поставува постелица на кабелот која е претходно опишана, над неа се поставуваат армирно-бетонски плочи, слој на земја и слој на мршав бетон МБ-15 (сл. 3).
После полагањето, изработката на кабелските спојници и завршници, напонското испитување на комплетниот кабелски вод и затрпувањето, кабелската траса се доведува во првобитната состојба т.е. вишокот на земја се одвезува на планирано место, се поправаат и асфалтираат сообраќајниците и т.н.



1 кабел; 2 песочна постелица; 4 армиранобетонска плоча;
3 слој на земја; 5 предупредувачка лента; 6 бетон МБ 15 7 тампон на патот
Слика бр. 3

6.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни инсталации

6.2.1. Приближување и вкрстување на енергетски и телекомуникациони кабли

Дозволено е паралелно водење на енергетски и телекомуникациски кабел на меѓусебно растојание од најмалку:

- 0.5 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV
- 1 m за кабли 35 kV

Вкрстување на енергетски и телекомуникациски кабел се врши на растојание од најмалку 0.5 m.

Аголот на вкрстување треба да биде:

- во населени места најмалку 30°, а по можност што поблиску до 90°,
- вон населени места најмалку 45°.

Енергетскиот кабел по правило се поставува под телекомуникацискиот кабел.

Доколку неможат да се постигнат растојанијата кои се претходно дадени на местото на вкрстување енергетскиот кабел треба да се вовлече во заштитна цевка, но и тогаш растојанието несмее да биде помало од 0.5 m.

Растојанијата и аглите на вкрстување кои се претходно дадени не се однесуваат на оптички кабли.

Телекомуникациските кабли кои исклучително служат за потребите на електродистрибуциите можат да се полагаат во исти ров со енергетски кабли на растојание не помало од 0.2 m.

6.2.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со цевки на водовод и канализација

Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над водоводни и канализациски цевки.

Хоризонталното растојание на енергетскиот кабел од водоводна или канализациска цевка треба да изнесува најмалку 0.5 m за кабли 35 kV т. е. најмалку 0.4 m за останатите

кабли.
При вкрстување, енергетски кабел може да биде положен под или над водоводна или канализациска цевка на растојание од најмалку 0.4 m за кабли 35 kV односно најмалку 0.3 m за останатите кабли.
Доколку неможат да се постигнат растојанијата претходно дадени, на тие места енергетскиот кабел треба да се провлече низ заштитна цевка.
На местата на паралелно водење или вкрстување на енергетски кабел со водоводни или канализациски цевки, кабелскиот ров се копа рачно (без употреба на механизација).

6.2.3. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со топловод

Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над топловод.
При вкрстување, енергетскиот кабел се полага над топловод, а во исклучителни случаеви под топловод.
Помеѓу енергетски кабел и топловод се поставува топлотна изолација од полиуретан, пенлив бетон и т.н. (сл. 4).
Хоризонталното растојание помеѓу енергетскиот кабел и надворешната ивица на каналот за топловод треба да изнесува најмалку 0.7 m за кабли 35 kV, односно 0.6 m за останатите кабли.
Доколку неможе да се постигнат претходно дадените најмали растојанија се применуваат дополнителни заштитни мерки со кои се обезбедува да топлотното влијание на топловодот врз кабелот не биде поголемо од 20°C. Заштитни мерки се следните:

- зајакната изолација помеѓу топловодот и енергетскиот кабел,
- примена на кабли со изолација од вмрежен полиетилен (XP00; XHE 49-A и сл.)
- примена на метални екрани помеѓу кабелот и топловодот и други.

При вкрстување и паралелно водење на енергетски кабел за јавно осветлување и топловод треба да се оствари растојание од најмалку 0.3 m.



1 површина на тло 2 предупредувачка лента; 3 пластична цевка ∅ 160;
4 кабел; 5 изолација од пенлив бетон;
Слика бр. 4



Слика бр. 5

6.2.4. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со гасовод

Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над гасовод.
Растојанието помеѓу енергетски кабел и гасовод при вкрстување и паралелно водење треба да биде најмалку:

- 0.8 m во населено место
- 1.2 m вон населено место

Растојанијата можат да се намалат до 0.3 m ако кабелот се положи во заштитна цевка со должина најмалку 2 m од двете страни на вкрстувањето или по целата должина на паралелното водење.

6.2.5. Приближување и вкрстување на енергетски кабли

Меѓусебното растојание на енергетски кабли (повеќежилни кабли или кабелски сноп од три едножилни кабли) во ист ров се одредува врз основа на струјното оптоварување на истите, но не смее да биде помало од 0.07 m при паралелно водење, односно 0.2 m при вкрстување.

За обезбедување на пропишаното растојание при паралелно водење т.е. недопирање на каблите потребно е по целата должина на трасата да се постават бетонски опеки на меѓусебно растојание од 1 m.

6.2.6. Вкрстување на енергетски кабел со пат вон населено место

Вкрстување на кабелски вод со пат вон населено место се врши така што кабелот се полага во бетонски канал или бетонска или пластична цевка навлечена во хоризонтално избушен отвор. Со тоа се обезбедува замена на кабелот без раскопување на патот.
Вертикалното растојание помеѓу горната ивица на кабелската канализација и површината на патот треба да изнесува најмалку 0.8 m.
Растојанието помеѓу кабелскиот вод и пат вон населено место при паралелно водење, односно приближување изнесува:

- за автопат и пат од прв ред: најмалку 5 m за паралелно водење и најмалку 3 m за приближување,
- за патишта под прв ред: најмалку 3 m за паралелно водење и најмалку 1 m за приближување.

6.2.7. Полагање на енергетски кабли преку мостови

За полагање преку мостови се препорачува користење на кабли со полимерна изолација и полимерен плашт (XP00-AS, XHE 49-A и др.).
За полагање преку мост дозволено е користење на хартиени кабли со алуминиумски плашт, тип NPHA 03-A. Не е дозволено полагање на енергетски кабли со оловен плашт.
Се препорачува полагањето на енергетските кабли да биде под пешачката стаза на мостот во канали или цевки. Овие канали (цевки) не смее да се користат за атмосферски води и мора да биде овозможено природно ладење на каблите во цевките. Дозволено е слободно полагање по конструкцијата на мостот ако енергетските кабли се непристапни на нестручни лица и ако се заштитени од директно влијание на сончевите зраци.
Енергетските кабли под мостовите, доколку е можно, треба да се полагаат во еден дел, без употреба на спојници. Во спротивно кабелската спојница треба да е оддалечена најмалку 10 метри од краевите на мостот.
Треба да се избегнува полагање на каблите под дрвени мостови. Во спротивно каблите треба да се полагаат во пластични или метални цевки.
На премините на енергетските кабли од челичната конструкција на мостовите на страничните потпирачи, како и на премините на дилетационите делови на мостот, потребно е да се остави соодветна резерва.

6.3 Полагање на едножилни енергетски кабли

Се препорачува полагање на едножилни кабли (XHE 49-A и др.) во триаголнест сноп. На пократки делници дозволено е и полагање во хоризонтална рамнина на меѓусебно растојание од 0.07 m.
Снопот се формира со провлекување на каблите низ соодветна матрица при одмотување од три котури. Формираниот сноп на секој 1-2 метри се зацврстува (обмотува) со обујмица или самолеплива лента.

а) во триаголен сноп



б) во хоризонтална рамнина

Дозволено е поединечно провлекување на едножилен кабел низ цевка од неферомагнетен материјал по услов цевката да не е подолга од 20 метри.
Дозволено е провлекување на сноп од три едножилни кабли од сите три фази низ челична цевка.
За прицврстување на едножилни кабли можат да се користат само обујмици од неферомагнетен материјал (бакар, алуминиум, пластика и т.н.).
На двата краја на кабелскиот вод потребно е галвански да се поврзат металните плаштови на сите три едножилни кабли и овој спој да се заземји.

9. КАБЕЛСКИ ПРИБОР

Кабелскиот прибор служи за затварање на краевите на кабелот за да се спречи продирање на влага, што се остварува со помош на кабловски завршници (глави) за внатрешна и надворешна монтажа и кабловски спојници.
За среднонапонските кабли (XHE 49-A, NPO 13-AS итн.) се препорачува да се користат

кабелски спојници и завршници од топлособирачки, ладнособирачки или префабрикувани елементи.
Кабелските спојници и завршници траба да ги монтираат стручно обучени работници кои доследно ги применуваат сите упатства и барања на производителите посебно во врска со технолошката чистота, непрекидноста на електричната заштита, слабопроводните слоеви и плаштот на среднонапонските кабли итн.
Кабелската завршница на среднонапонскиот кабел мора да има прибор за едноставно приклучување на металниот плашт и арматурата, односно електричната заштита на кабелот, на заземјувачот на трансформаторската станица или столбот.
Кабелската спојница посебно не се заземјува, независно од тоа дали е од изолационен материјал или метална.

В. Графички дел

Легенда:

- ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА
- 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- БАКАРНА МРЕЖА
- ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- PVC ЦЕВКА

8148/1 8147 8149 8148/2 8146 8349 8351/1 8440/2 8442/3 8444/2 8444/1 8353 8354 8355 8351/2 8351/4 8490/3 8351/5 8418/3 8396 8397/1 8418/1 8446 8445 2875 2873 8447 8459/1 постоечка ТС

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје, ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје, КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР.: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Механотехника ДООЕЛ, Битола, ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола	
	име: / дата:		
	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1 КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
изработил: Стевка Овезоска, дипл.ел.инж.			
подготвил: Ангела Ристевска, дипл.ел.инж.		големина: А3; размер: 1:1000	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: Ситуација на електрична мрежа - катастарска основа; E; ЛИСТ: 1-1

Легенда:

- ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА
- 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- БАКАРНА МРЕЖА
- ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- PVC ЦЕВКА

8125/1
8124
8058
8436
8126
8127
8129
8130
8132
8138
8137
8437
8440/2
8439
8438
8440/1
8441
8442/1

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР.: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови" бб, Битола
	име: / дата:		
	04/07/22	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1 КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
изработил: Стевка Овезоска, дипл.ел.инж.			
подготвил: Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: Ситуација на електрична мрежа - катастарска основа
		размер: 1:1000	E
			ЛИСТ: 1-2



ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:		ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР.: 0302-66/22			ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола	
	име:	дата:		
		04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1 КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
изработил:	Стевка Овезоска, дипл.ел.инж.			
подготвил:	Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А3 размер: 1:1000	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: Ситуација на електрична мрежа - катастарска основа E ЛИСТ: 1-3



ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:		ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци		EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР.: 0302-66/22			ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола		
	име:	дата:			
		04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1 КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино		
изработил:	Стевка Овезоска, дипл.ел.инж.				
подготвил:	Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: Ситуација на електрична мрежа - катастарска основа	E ЛИСТ: 1-4
			размер: 1:1000		



ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:		ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци		EVN macedonia
ТЕХНИЧКИ БР.: 0302-66/22			ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола		
	име:	дата:			
		04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1 КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино		
изработил:	Стевка Овезоска, дипл.ел.инж.				
подготвил:	Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: Ситуација на електрична мрежа - катастарска основа	E	ЛИСТ: 1-5
			размер: 1:1000		

Легенда:

- ГРАНИЦА НА ПАРЦЕЛА
- 35(110) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- 10(20) kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- 10(20) kV ПОДЗЕМНА МРЕЖА
- 0,4 kV НАДЗЕМНА МРЕЖА
- БАКАРНА МРЕЖА
- ОПТИЧКА МРЕЖА
- ПЛАНИРАН СН КАБЕЛ
- PVC ЦЕВКА

8430/2
8430/1
8431/1
8431/2
8432/1
8432/2
2948/1
8433
2948/2
8425/1
спојница со кабел

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци
ТЕХНИЧКИ БР.: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола
	име: / дата:		
	04/07/22	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1 КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино
изработил: Стевка Овезоска, дипл.ел.инж.			
подготвил: Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А3	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: Ситуација на електрична мрежа - катастарска основа
		размер: 1:1000	E
			ЛИСТ: 1-6



ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ
- ПРЕСЕК -

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:		ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN
ТЕХНИЧКИ Бр.: 0302-66/22			ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола	
		дата:		
	име:	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
Проектант:	Стевка Овезоска дипл.ел.инж.			
Соработник:	Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А4	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ - ПРЕСЕК
			размер:	E
				ЛИСТ: 2



ВКРСТУВАЊЕ СО ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВКА
- ПРЕСЕК -

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:	ИНВЕСТИТОР:	ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN
ТЕХНИЧКИ Бр.: 0302-66/22		ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола	
	дата:			
	име: 04/07/22	ПРОЕКТ:	Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
Проектант: Стевка Овезоска дипл.ел.инж.				
Соработник: Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А4	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ДЕТАЛ-ВКРСТУВАЊЕ СО ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА ЦЕВКА	E ЛИСТ: 3
		размер:		



ВКРСТУВАЊЕ СО ПОДЗЕМЕН ТФ КАБЕЛ
- ПРЕСЕК -

ИМЕ НА ЛОКАЦИЈАТА: (КО Неготино) - Општина Неготино	НАРАЧКА Бр.:		ИНВЕСТИТОР: ЕВН Македонија А.Д., Скопје ул."Лазар Личеноски" бр. 11 Скопје КЕЦ 25 Кавадарци	EVN
ТЕХНИЧКИ Бр.: 0302-66/22			ИЗГОТВУВАЧ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Механотехника ДООЕЛ, Битола ул.„Браќа Мингови“ бб, Битола	
		дата:		
	име:	04/07/22	ПРОЕКТ: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 8057/1, КП бр.8058, КП бр. 8063/1, КП бр. 8064/1, КП бр. 8065/1, КП бр. 8066, КП бр. 8124, КП бр. 8351/1, КП бр. 8418/1, КП бр. 8429/1, КП бр. 8430/1, КП бр. 8435, КП бр. 8437, КП бр. 8446, КП бр. 8447, КП бр. 8453 и КП бр. 8558/1 (КО Неготино) - Општина Неготино	
Проектант:	Стевка Овезоска дипл.ел.инж.			
Соработник:	Ангела Ристевска дипл.ел.инж.		големина: А4	ИМЕ НА ЦРТЕЖОТ: ДЕТАЛ - ВКРСТУВАЊЕ СО ПОДЗЕМЕН ТФ КАБЕЛ
			размер:	E
				ЛИСТ: 4